

Nr zlecenia: 93/27/06/2025/CarArena STANDARD

z dnia: 2025/06/27

**Zleceniodawca:**

CARARENA - Aukcje Samochodowe  
ul. Budowlanych 7  
62-081 Baranowo

**Rzeczoznawca:**

Oliwia Śniegowska /zatw. Pion Weryfikacyjny eRzeczoznawcy



## Poglądowy Raport Stanu Technicznego

Zadanie: Ocena stanu technicznego i określenie wartości rynkowej pojazdu

| DANE IDENTYFIKACYJNE POJAZDU                        |                                | Dane: [O] VII-2025 |                                   |
|-----------------------------------------------------|--------------------------------|--------------------|-----------------------------------|
| Rodzaj pojazdu:                                     | Samochód osobowy               | VIN:               | U 5 Y H 4 8 1 4 A K L 0 3 7 1 9 7 |
| Marka:                                              | KIA                            | Nr rejestracyjny:  | EBE06123                          |
| Model pojazdu:                                      | Ceed 1.4 MR`18 E6              | Nr Info-Ekspert:   | 052-01227                         |
| Wersja:                                             | S                              | Rok produkcji:     | 2019                              |
| Wskazanie drogomierza                               | 118592 km                      |                    |                                   |
| Data pierwszej rejestracji                          | 2019/10/07                     |                    |                                   |
| Data ważności badania technicznego                  | 2024/10/07                     |                    |                                   |
| Rodzaj nadwozia                                     | kombi (uniwersalne) 5 drzwiowe |                    |                                   |
| Dop. masa całkow.                                   | 1850 kg*                       |                    |                                   |
| Jednostka napędowa                                  | z zapłonem iskrowym (wtrysk)   |                    |                                   |
| Pojemność / Moc silnika                             | 1353 ccm / 103kW (140KM)       |                    |                                   |
| Doładowanie                                         | Turbosp. z chłodn. powietrza   |                    |                                   |
| Liczba cylindrów / Układ cylindrów / Liczba zaworów | 4 / rzędowy / 16               |                    |                                   |
| Rodzaj skrzyni biegów                               | manualna                       |                    |                                   |
| Rodzaj napędu                                       | przedni (4x2)                  |                    |                                   |
| Kolor powłoki lakierowej, (rodzaj lakieru)          | Biały 2-warstwowy typu uni     |                    |                                   |

| WYPOSAŻENIE STANDARDOWE |                                           |      |                                                                               |
|-------------------------|-------------------------------------------|------|-------------------------------------------------------------------------------|
| L.p.                    | Nazwa elementu wyposażenia                | L.p. | Nazwa elementu wyposażenia                                                    |
| 1                       | ABS - system zapobiegający blokowaniu kół | 29   | Poduszki powietrzne boczne przednie                                           |
| 2                       | Asystent utrzymywania pasa ruchu LKA      | 30   | Radioodtwarzacz MP3                                                           |
| 3                       | Autoalarm obwodowy                        | 31   | Schówek na okulary                                                            |
| 4                       | Czujnik obecności pasażera przód/tył      | 32   | Siedzenia tylne dzielone asymetrycznie                                        |
| 5                       | Czujnik zmierzchu                         | 33   | Sortownik pod podłogą bagażnika                                               |
| 6                       | Czujniki ciśnienia w oponach              | 34   | Spoiler tylny                                                                 |
| 7                       | Fotel kierowcy z regulacją wysokości      | 35   | Sterowanie radiem w kierownicy                                                |
| 8                       | Głośniki 6 szt.                           | 36   | System Auto Start/Stop                                                        |
| 9                       | Gniazdo 12V w konsoli centralnej          | 37   | System automatycznego przełączania pomiędzy światłami drogowymi i mijania Kia |

|    |                                                                                                                          |    |                                                          |
|----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------------------------------------------------------|
| 10 | Immobilizer                                                                                                              | 38 | High Beam Assist (HBA)                                   |
| 11 | Kia Forward Collision Avoidance Assist (FCA) - system autonomicznego hamowania z 2 trybami pracy: miejskim, pozamiejskim | 39 | System stabilizacji toru jazdy ESC                       |
| 12 | Klamki zewnętrzne w kolorze nadwozia                                                                                     | 40 | System wykrywania zmęczenia kierowcy DAA                 |
| 13 | Klimatyzacja                                                                                                             | 41 | Szyby barwione                                           |
| 14 | Kluczyk składany                                                                                                         | 42 | Światła do jazdy dziennej LED w stylistyce kostek lodu   |
| 15 | Kolumna kierownicy regulowana w 2 płaszczyznach                                                                          | 43 | Światła mijania projekcyjne                              |
| 16 | Koło zapasowe dojazdowe                                                                                                  | 44 | Światła mijania włączane automatycznie                   |
| 17 | Komputer pokładowy                                                                                                       | 45 | Światło dodatkowe STOP LED                               |
| 18 | Kurtyny powietrzne boczne                                                                                                | 46 | Tapicerka "Beat" w kolorze czarnym                       |
| 19 | Lusterka zewnętrzne podgrzewane elektrycznie                                                                             | 47 | Tarcze kół stalowe 15"                                   |
| 20 | Lusterka zewnętrzne regulowane elektrycznie                                                                              | 48 | Wskaźnik poziomu płynu do spryskiwaczy                   |
| 21 | Lusterka zewnętrzne w kolorze nadwozia                                                                                   | 49 | Wspomaganie układu kierowniczego elektryczne progresywne |
| 22 | Mata wygłuszająca pod pokrywą silnika                                                                                    | 50 | Wykończenie wnętrza w kolorze srebrnym                   |
| 23 | Mocowanie fotelików dziecięcych ISOFIX                                                                                   | 51 | Wyświetlacz komputera pokładowego 3,5" monochromatyczny  |
| 24 | Oslony przeciwsłoneczne z lusterkami                                                                                     | 52 | Zamek centralny zdalnie sterowany                        |
| 25 | Oświetlenie do czytania                                                                                                  | 53 | Zamki ryglowane automatycznie po ruszeniu                |
| 26 | Podłokietnik centralny przedni                                                                                           | 54 | Zderzaki w kolorze nadwozia                              |
| 27 | Poduszka powietrzna kierowcy                                                                                             | 55 | Zestaw głośnomówiący "Bluetooth"                         |
| 28 | Poduszka powietrzna pasażera z możliwością odłączenia                                                                    | 56 | Złącze "USB"                                             |

**L.p. Nazwa pakietu / elementu pakietu wyposażenia standardowego**

- Szyby przednie i tylne regulowane elektrycznie  
Szyby przednie regulowane elektrycznie  
Szyby tylne regulowane elektrycznie
- Tempomat z ogranicznikiem prędkości  
Ogranicznik prędkości  
Tempomat

**WYPOSAŻENIE DODATKOWE****L.p. Nazwa elementu wyposażenia**

- +Czujniki parkowania - przód
- Czujniki parkowania - tył

**OPIS ZAMONTOWANEGO W POJEŹDZIE OGUMIENIA**

| Koło            | Marka, typ                       | Bieżnik [mm] |
|-----------------|----------------------------------|--------------|
| Przednie lewe:  | *DĘBICA 195/65 R15 91H FRIGO HP2 | 7,8          |
| Przednie prawe: | *DĘBICA 195/65 R15 91H FRIGO HP2 | 7,4          |
| Tylne lewe:     | *DĘBICA 195/65 R15 91H FRIGO HP2 | 4,0          |
| Tylne prawe:    | *DĘBICA 195/65 R15 91H FRIGO HP2 | 4,2          |

**KOREKTY WARTOŚCI POJAZDU**

|                                    |       |
|------------------------------------|-------|
| KOREKTA ZA PIERWSZĄ REJESTRACJĘ    | ( + ) |
| KOREKTA ZA WYPOSAŻENIE             | ( + ) |
| KOREKTA ZA PRZEBIEG                | ( - ) |
| KOREKTY RÓŻNE:                     |       |
| Aktualność badań technicznych      | ( - ) |
| Stan utrzymania i dbałość o pojazd | ( - ) |
| KOREKTY RÓŻNE RAZEM                | ( - ) |
| KOREKTA ZA OGUMIENIE               | ( - ) |

## UWAGI RZECZOZNAWCY DOTYCZĄCE WYCENY

Dokonano sprawdzenia historii pojazdu w bazie CEPiK.

Badanie techniczne: brak informacji o ważnym badaniu technicznym

Nie weryfikowano gwarancji, statusu pakietów serwisowych i kompletności w zakresie osprzętu dodatkowego, z którym przedmiot był zamówiony.

Nie udostępniono specyfikacji wyposażenia fabrycznego wycenianego pojazdu.

Mając na uwadze powyższe wyposażenie zostało ustalone na podstawie oględzin z natury. Aby ustalić specyfikację fabryczną wyposażenia należy zwrócić się do dealera. Nie można wykluczyć, że mogą występować różnice w wyposażeniu.

Oględziny wykonywał: Wojciech Suwa

Wycena wykonana: Oliwia Śniegowska

## OPIS STANU TECHNICZNEGO ZESPOŁÓW POJAZDU



### NADWOZIE - Szkielet i poszycia zewnętrzne

| L.p. | Nazwa elementu        | L / P | Rodzaj uszkodzenia                                     | Opis | Fot. nr |
|------|-----------------------|-------|--------------------------------------------------------|------|---------|
| 1    | Błotnik przedni       | L     | Zarysowania powłoki lakierowej                         |      |         |
| 2    | Pokrywa przednia      |       | Odpryski powłoki lakierowej z miejscową korozją blachy |      |         |
| 3    | Drzwi boczne przednie | L     | Zarysowania powłoki lakierowej                         |      |         |
| 4    | Drzwi boczne przednie | P     | Wgniecionie z zarysowaniami powłoki lakierowej         |      |         |
| 5    | Drzwi boczne tylne    | P     | Wgniecionie z zarysowaniami powłoki lakierowej         |      |         |


Pojazd w trakcie oględzin zabrudzony - możliwość wykrycia dodatkowych uszkodzeń po rozklejeniu i umyciu.

Na pozostałych elementach obłachowania bryły nadwozia stwierdzono również typowe dla jego okresu eksploatacji uszkodzenia powłoki lakierowej (zarysowania, odpryski, itp.).

Szczegółowy stan pojazdu zobrazowany w dokumentacji zdjęciowej.



## NADWOZIE – Opis powłoki lakierowej



| L.p. | Nazwa elementu                | L / P | Grubość powłoki [ $\mu\text{m}$ ] | Opis |
|------|-------------------------------|-------|-----------------------------------|------|
| 1    | Pokrywa przednia              |       | 130-150                           |      |
| 2    | Dach                          |       | 100-140                           |      |
| 3    | Błotnik przedni               | L     | 100-140                           |      |
| 4    | Drzwi przednie                | L     | 180-190                           |      |
| 5    | Drzwi tylne                   | L     | 100-140                           |      |
| 6    | Błotnik tylny                 | L     | 100-140                           |      |
| 7    | Błotnik przedni               | P     | 100-140                           |      |
| 8    | Drzwi przednie                | P     | 100-140                           |      |
| 9    | Drzwi tylne                   | P     | 100-140                           |      |
| 10   | Błotnik tylny                 | P     | 100-140                           |      |
| 11   | Pokrywa (drzwi) tyłu nadwozia |       | 100-140                           |      |

Podane przedziały grubości powłoki lakierowej, dotyczą punktów pomiarowych. Nie mogą być traktowane jako gwarancja, że grubość powłoki lakierowej w innych punktach nie wykracza poza te przedziały. Pomiar powłoki lakierowej został wykonany urządzeniem będącym w posiadaniu rzeczoznawcy. Pomiar wykonany innym przyrządem może się różnić.



## NADWOZIE – Wyposażenie zewnętrzne

| L.p. | Nazwa elementu  | L / P | Rodzaj uszkodzenia | Opis | Fot. nr |
|------|-----------------|-------|--------------------|------|---------|
| 1    | Zderzak przedni |       | Zarysowany         |      |         |
| 2    | Zderzak tylny   |       | Zarysowany         |      |         |

**NADWOZIE – Wyposażenie wewnętrzne**

| L.p. | Nazwa elementu     | L / P | Rodzaj uszkodzenia | Opis | Fot. nr |
|------|--------------------|-------|--------------------|------|---------|
| 1    | Fotel przedni kpl. | L     | Poplamiony         |      |         |
| 2    | Kanapa tylna       |       | Poplamiona         |      |         |

Wnętrze pojazdu nosi typowe dla jego okresu eksploatacji zabrudzenia oraz zużycie wszystkich elementów.

**JAZDA KONTROLNA**

- |   |                                         |                      |
|---|-----------------------------------------|----------------------|
| 1 | Głośność pracy silnika                  | BEZ UWAG             |
| 2 | Praca układu kierowniczego              | BEZ UWAG             |
| 3 | Głośność (stuki) zawieszenia            | BEZ UWAG             |
| 4 | Zmiana biegów, działanie sprzęgła       | BEZ UWAG             |
| 5 | Skuteczność hamulca zasadniczego        | Słyszalne szorowanie |
| 6 | Skuteczność ogrzewania i przewietrzania | BEZ UWAG             |

Próba ruchowa przeprowadzona na niewielkim dystansie, na zimnym silniku, w warunkach parkingowych, z prędkością do 15 km/h.

**DOKUMENTY I KOMPLETACJA POJAZDU**

- |   |                             |        |
|---|-----------------------------|--------|
| 1 | Kluczyki (ilość sztuk)      | 2 szt. |
| 2 | Dowód rejestracyjny         | TAK    |
| 3 | Zestaw narzędzi fabrycznych | TAK    |
| 4 | Podnośnik samochodowy       | TAK    |
| 5 | Instrukcja obsługi          | TAK    |
| 6 | Gaśnica                     | TAK    |
| 7 | Trójkąt ostrzegawczy        | TAK    |
| 8 | Apteczka                    | TAK    |

**POZOSTAŁE INFORMACJE**

- Pochodzenie pojazdu**  
Krajowy
- Badanie poprawności numerów identyfikacyjnych**  
Numer VIN wybity na karoserii oraz numer VIN tabliczki znamionowej zgodny z DR.
- Weryfikacja odczytanego stanu drogomierza**  
Odczytany z licznika.

### Zastrzeżenia ograniczające opinię.

ü Zawarte w niniejszej Ocenie/Raporcie informacje (w tym dotyczące wyposażenia) służą jedynie ogólnym celom informacyjnym. Ocena/Raport nie może być zatem traktowana jako oferta w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego oraz opisu towaru ani zapewnienia w rozumieniu art. 4 Ustawy z dnia 27 lipca 2002 roku o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej.

ü Ocena/Raport została sporządzona w celu ustalenia istnienia albo nieistnienia uszkodzeń nieakceptowalnych po zakończeniu umowy korzystania z samochodu lub innych okoliczności uzgodnionych w zleceniu. Ocena/Raport nie obejmuje typowych uszkodzeń wynikających z eksploatacji samochodu oraz jego standardowego zużycia.

ü Jeśli chcesz traktować ten dokument jako źródło wiedzy o samochodzie przy jego zakupie, czynisz to na własną odpowiedzialność. eRzeczoznawcy sp.j. nie ponosi odpowiedzialności za takie użycie tej Oceny/Raporu

ü Niniejsza wycena służy wyłącznie do oszacowania wartości rynkowej przedmiotu wyceny i nie może być wykorzystywana do żadnego innego celu, niż wymieniony powyżej. W szczególności wycena nie może stanowić podstawy do oceny cech i stanu wycenianego obiektu przy jego zakupie.

ü Rzeczoznawca nie bierze na siebie odpowiedzialności za wady ukryte (prawne i fizyczne) oraz ewentualne skutki wynikające z dalszego użytkowania przedmiotu wyceny, a także za skutki wykorzystania samej wyceny.

ü Powyższa wycena nie jest ekspertyzą stanu technicznego przedmiotu wyceny i za taką nie może być uznawana, w szczególności nie może być traktowana jako gwarancja sprzedaży przedmiotu wyceny za oszacowaną wartość.

ü Wycenę przeprowadzono w oparciu o dostarczoną dokumentację oraz badanie organoleptyczne wycenianego obiektu. Nie prowadzono badań diagnostycznych oraz weryfikacji warsztatowej przedmiotu wyceny.

ü Nie stwierdzono dodatkowych niesprawności i/lub uszkodzeń i/lub braków w zakresie możliwym do ustalenia w warunkach oględzin tj. bez: dostępu do spodu pojazdu, specjalistycznego sprzętu diagnostycznego, jazdy próbnej wykonanej w warunkach drogowych z obciążeniem.

ü Rzeczoznawca podczas oględzin poza warsztatem nie jest w stanie stwierdzić wypadkowej przeszłości pojazdu. W przypadku podwyższonych wartości pomiarów powłoki lakierowej, konieczna jest ekspertyza w warunkach warsztatowych.

ü Rok produkcji pojazdu - nie weryfikowano. Przyjęto w oparciu o dane przekazane przez Zleceniodawcę.

ü Niniejsza wycena nie może być publikowana w całości w jakimkolwiek dokumencie bez zgody wykonawców i bez uzgodnienia z nimi formy i treści takiej publikacji. Zakaz publikacji nie dotyczy posługiwania się wyceną w umowach cywilno-prawnych zawieranych przez zleceniodawcę i dotyczących przedmiotu

ü Przed odbiorem pojazdu, kupujący zobowiązany jest do konfrontacji rzeczywistego stanu z informacjami zawartymi w wycenie. Odbiór przedmiotu jest równoznaczny ze zrzeczeniem się wszelkich roszczeń, co do stanu technicznego.

ü Nie badano poprawności i/lub budowy numerów identyfikacyjnych/seryjnych obiektu oraz nie weryfikowano prawdziwości danych obiektu.

ü Niniejsza wycena nie może być traktowana jako gwarancja sprzedaży przedmiotu wyceny za oszacowaną wartość.

ü W przypadku ujawnienia dodatkowych informacji dotyczących przedmiotowego pojazdu, niedostępnych w czasie wykonywania niniejszej opinii, zaprezentowane stanowisko może ulec zmianie.

ü W opinii założono, że nie wykryto żadnych faktów, które mogłyby istotnie wpływać na wartość wycenionego pojazdu, jeśli w opisie pojazdu nie widnieje inaczej.

ü Rzeczoznawca nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne błędy wynikające z przedstawionych informacji otrzymanych od użytkownika/sprzedawcy/zamawiającego wycenę, jeśli brak podstaw do kwestionowania ich zgodności ze stanem rzeczywistym lub też ustalenie stanu rzeczywistego przez rzeczoznawcę było niemożliwe lub znacznie utrudnione.

ü Wyposażenie standardowe wg. Info - Ekspert/Eurotax. Rzeczoznawca nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne błędy programu. Opis stanu technicznego pojazdu jest ważny na dzień oględzin. Rzeczoznawca nie bierze odpowiedzialności za zmiany stanu pojazdu wynikające z dalszej eksploatacji lub postoju (np. uszkodzenie akumulatora, powiększenie lub powstanie ognisk korozji, uszkodzenie układu hamulcowego, itp.)

ü Jeżeli elementy jednostki napędowej, układu przeniesienia napędu itp., są rozmontowane, rzeczoznawca nie weryfikuje kompletności poszczególnych układów. Możliwość wystąpienia braków w kompletacji (np. ze względu na wykorzystanie unieruchomionego pojazdu jako „dawcy części”).

ü Nie weryfikowano odczytanego stanu drogomierza z zapisami w urządzeniach elektronicznych pojazdu.

*Dokument wystawiony elektronicznie, ważny bez podpisu*

## DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. nr 1



Fot. nr 2



Fot. nr 3



Fot. nr 4



Fot. nr 5



Fot. nr 6



Fot. nr 7



Fot. nr 8



Fot. nr 9



Fot. nr 10



Fot. nr 11



Fot. nr 12



Fot. nr 13



Fot. nr 14



Fot. nr 15



Fot. nr 16



Fot. nr 17



Fot. nr 18



Fot. nr 19



Fot. nr 20



Fot. nr 21



Fot. nr 22



Fot. nr 23




Fot. nr 24



Fot. nr 25



Fot. nr 26



Fot. nr 27



Fot. nr 28



Fot. nr 29



Fot. nr 30



Fot. nr 31



Fot. nr 32



Fot. nr 33



Fot. nr 34



Fot. nr 35



Fot. nr 36



Fot. nr 37



Fot. nr 38



Fot. nr 39



Fot. nr 40



Fot. nr 41



Fot. nr 42



Fot. nr 43



Fot. nr 44



Fot. nr 45



Fot. nr 46



Fot. nr 47



Fot. nr 48



Fot. nr 49



Fot. nr 50



Fot. nr 51



Fot. nr 52



Fot. nr 53



Fot. nr 54



Fot. nr 55



Fot. nr 56



Fot. nr 57



Fot. nr 58



Fot. nr 59



Fot. nr 60



Fot. nr 61



Fot. nr 62




Fot. nr 63



Fot. nr 64



Fot. nr 65



Fot. nr 66



|                                                                                     |            |
|-------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| ROZKŁASZCZENIE                                                                      |            |
| SAMOCHÓD OSOBOWY                                                                    |            |
| PŁATNOŚĆ                                                                            |            |
| ---                                                                                 |            |
| ROK PRODUKCJI                                                                       | 2019       |
| DOPUSZCZALNA ŁADOWNOŚĆ                                                              | ---        |
| NAJWYŻSZY DOP. MOCN. OS.                                                            | 10,29 kW   |
| NR KARTY POZWOŁU                                                                    | AAC8645379 |
|  |            |
| SERIA DR/BAP 4361020                                                                |            |

|                                        |                          |
|----------------------------------------|--------------------------|
| C                                      |                          |
| F <sub>1</sub> 1850 kg                 | F <sub>2</sub> 1850 kg   |
| F <sub>3</sub> 2850 kg                 |                          |
| G 1277 kg                              | J M1                     |
| K e4*2007/46*1299*05                   |                          |
| L 2                                    | O <sub>1</sub> 1000 kg   |
| O <sub>2</sub> 450 kg                  |                          |
| P <sub>1</sub> 1353,00 cm <sup>3</sup> | P <sub>2</sub> 103,00 kW |
| P <sub>3</sub> P                       | Q ---                    |
| S <sub>1</sub> 5                       | S <sub>2</sub> ---       |

|                      |  |
|----------------------|--|
| SERIA DR/BAP 4361020 |  |
|----------------------|--|

|                                                                   |                             |
|-------------------------------------------------------------------|-----------------------------|
| WSPÓLNOTA EUROPEJSKA<br>RZECZPOSPOLITA POLSKA<br>Dowód Rejestrowy |                             |
| STAROSTA BEŁCHATOWSKI<br>ul. PABIANICKA 17/19<br>97-400 BEŁCHATÓW |                             |
| ORGAN WYDAJĄCY                                                    |                             |
| A                                                                 | EBE 06123                   |
| D.1 KIA<br>D.2 CD<br>-F5P31<br>-M64A11<br>D.3 CEED                |                             |
| E                                                                 | U5YH4814AKL037197           |
| B                                                                 | 07.10.2019   09.10.2019   H |
| SERIA DR/BAP 4361020                                              |                             |

|       |                                                |                                  |           |
|-------|------------------------------------------------|----------------------------------|-----------|
| 3.238 | 11013 Adam Regulski<br>11013 Oliwia Śniegowska | System INFO-EKSPERT<br>/ SRTSiRD | Strona 40 |
|-------|------------------------------------------------|----------------------------------|-----------|



Fot. nr 69

*Dokument wystawiony elektronicznie, ważny bez podpisu*