

Nr zlecenia: 11/01/07/2025/CarArena STANDARD

z dnia: 2025/07/01

**Zleceniodawca:**

CARARENA  
ul. Budowlanych 7  
62-081 Baranowo

**Rzeczoznawca:**

Albert Kaluźny/zatw. pion weryfikacyjny eRzeczoznawcy



## Poglądowy raport stanu technicznego

Zadanie: Ocena stanu technicznego i określenie wartości rynkowej pojazdu

| DANE IDENTYFIKACYJNE POJAZDU                        |                              | Dane: [O] VII-2025 |                                   |
|-----------------------------------------------------|------------------------------|--------------------|-----------------------------------|
| Rodzaj pojazdu:                                     | Samochód osobowy             | VIN:               | T M A D 2 5 1 R A F J 2 6 4 0 7 8 |
| Marka:                                              | HYUNDAI                      | Nr rejestracyjny:  | ZS347EJ                           |
| Model pojazdu:                                      | i30 1.4 CRDi MR`15 E6        | Nr Info-Ekspert:   | 016-01086                         |
| Wersja:                                             | Classic                      | Rok produkcji:     | 2015                              |
| Wskazanie drogomierza                               | 411146 km                    |                    |                                   |
| Data pierwszej rejestracji                          | 2015/05/15                   |                    |                                   |
| Data ważności badania technicznego                  | 2026/02/12                   |                    |                                   |
| Rodzaj nadwozia                                     | hatchback 5 drzwiowy         |                    |                                   |
| Dop. masa całkow.                                   | 1910 kg                      |                    |                                   |
| Jednostka napędowa                                  | z zapłonem samoczynnym       |                    |                                   |
| Pojemność / Moc silnika                             | 1396 ccm / 66kW (90KM)       |                    |                                   |
| Doładowanie                                         | Turbosp. z chłodn. powietrza |                    |                                   |
| Liczba cylindrów / Układ cylindrów / Liczba zaworów | 4 / rzędowy / 16             |                    |                                   |
| Rodzaj skrzyni biegów                               | manualna                     |                    |                                   |
| Rodzaj napędu                                       | przedni (4x2)                |                    |                                   |
| Kolor powłoki lakierowej, (rodzaj lakieru)          | Biały 2-warstwowy typu uni   |                    |                                   |

**WYPOSAŻENIE STANDARDOWE**

| L.p. | Nazwa elementu wyposażenia                            | L.p. | Nazwa elementu wyposażenia                               |
|------|-------------------------------------------------------|------|----------------------------------------------------------|
| 1    | ABS - system zapobiegający blokowaniu kół             | 21   | Poduszki powietrzne boczne przednie                      |
| 2    | Czujniki ciśnienia w oponach                          | 22   | Półka bagażnika                                          |
| 3    | Fotel kierowcy z regulacją wysokości                  | 23   | Radioodtwarzacz CD + MP3                                 |
| 4    | Głośniki 4 szt.                                       | 24   | Schowek chłodzony                                        |
| 5    | Gniazdo 12V                                           | 25   | Spoiler dachowy                                          |
| 6    | Gniazdo 12V w bagażniku                               | 26   | Sterowanie radiem w kierownicy                           |
| 7    | Immobilizer                                           | 27   | Sygnalizacja niezapiętych pasów bezpieczeństwa           |
| 8    | Klimatyzacja                                          | 28   | System doświetlania zakrętów statyczny                   |
| 9    | Kolumna kierownicy regulowana                         | 29   | System kontroli podjazdu HAC                             |
| 10   | Koło zapasowe dojazdowe                               | 30   | System kontroli trakcji VSM                              |
| 11   | Komputer pokładowy                                    | 31   | System stabilizacji toru jazdy ESC                       |
| 12   | Kurtyny powietrzne boczne                             | 32   | System sygnalizacji spadku ciśnienia w oponach           |
| 13   | Lusterka zewnętrzne podgrzewane elektrycznie          | 33   | Szyby przednie regulowane elektrycznie                   |
| 14   | Lusterka zewnętrzne regulowane elektrycznie           | 34   | Światła do jazdy dziennej LED                            |
| 15   | Lusterka zewnętrzne w kolorze nadwozia                | 35   | Światła p/mgielne przednie                               |
| 16   | Mocowanie fotelika dziecięcego ISOFIX                 | 36   | Tapicerka tekstylna                                      |
| 17   | Nawiew powietrza na siedzenia tylne                   | 37   | Wspomaganie układu kierowniczego elektryczne             |
| 18   | Oparcie siedzeń tylnych dzielone asymetrycznie        | 38   | Zabezpieczenie drzwi tylnych przed otwarciem od wewnątrz |
| 19   | Poduszka powietrzna kierowcy                          | 39   | Zamek centralny                                          |
| 20   | Poduszka powietrzna pasażera z możliwością odłączenia | 40   | Zegar cyfrowy                                            |

**OPIS ZAMONTOWANEGO W POJEŹDZIE OGUMIENIA**

| Koło            | Marka, typ                          | Bieżnik [mm] |
|-----------------|-------------------------------------|--------------|
| Przednie lewe:  | DĘBICA 195/65 R15 91H PRESTO HP2 TL | 4,5          |
| Przednie prawe: | DĘBICA 195/65 R15 91H PRESTO HP2 TL | 4,8          |
| Tylne lewe:     | DĘBICA 195/65 R15 91H PRESTO HP2 TL | 4,6          |
| Tylne prawe:    | DĘBICA 195/65 R15 91H PRESTO HP2 TL | 4,6          |

**KOREKTY WARTOŚCI POJAZDU**

|                                    |       |
|------------------------------------|-------|
| KOREKTA ZA PRZEBIEG                | ( - ) |
| KOREKTY RÓŻNE:                     |       |
| Stan utrzymania i dbałość o pojazd | ( - ) |
| KOREKTY RÓŻNE RAZEM                | ( - ) |
| KOREKTA ZA OGUMIENIE               | ( - ) |

**UWAGI RZECZOZNAWCY DOTYCZĄCE WYCENY**

Pojazd zweryfikowany w bazie danych historiapojazdu.gov.pl

Nie udostępniono specyfikacji wyposażenia fabrycznego wycenianego pojazdu. Mając na uwadze powyższe wyposażenie zostało ustalone na podstawie oględzin z natury. Aby ustalić specyfikację fabryczną wyposażenia należy zwrócić się do dealera. Nie można wykluczyć, że mogą występować różnice w wyposażeniu.

Oględziny wykonał: Michał Michalski

Wycena wykonana: Albert Kaluźny

## OPIS STANU TECHNICZNEGO ZESPOŁÓW POJAZDU



## NADWOZIE - Szkielet i poszycia zewnętrzne


| L.p. | Nazwa elementu      | L / P | Rodzaj uszkodzenia                                     | Opis | Fot. nr |
|------|---------------------|-------|--------------------------------------------------------|------|---------|
| 1    | Pokrywa przednia    |       | Odpryski powłoki lakierowej z miejscową korozją blachy |      |         |
| 2    | Błotnik tylny       | L     | Odkształcony                                           |      |         |
| 3    | Błotnik tylny       | P     | Wgniecenia                                             |      |         |
| 4    | Drzwi tyłu nadwozia |       | Odpryski powłoki lakierowej, zarysowania               |      |         |

Na pozostałych elementach obłachowania bryły nadwozia stwierdzono również typowe dla jego okresu eksploatacji uszkodzenia powłoki lakierowej (zarysowania, odpryski, itp.)

Pojazd pokryty okleinami reklamowymi. Istnieje ryzyko wykrycia wad i uszkodzeń po rozklejeniu.



## NADWOZIE – Opis powłoki lakierowej



| L.p. | Nazwa elementu   | L / P | Grubość powłoki [μm] | Opis |
|------|------------------|-------|----------------------|------|
| 1    | Pokrywa przednia |       | 80-110               |      |
| 2    | Dach             |       | 80-110               |      |
| 3    | Błotnik przedni  | L     | 80-110               |      |
| 4    | Próg             | L     | 70-90                |      |
| 5    | Drzwi przednie   | L     | 80-110               |      |

|    |                               |   |        |  |
|----|-------------------------------|---|--------|--|
| 6  | Drzwi tylne                   | L | 80-110 |  |
| 7  | Błotnik tylny                 | L | 80-110 |  |
| 8  | Błotnik przedni               | P | 80-110 |  |
| 9  | Próg                          | P | 70-90  |  |
| 10 | Drzwi przednie                | P | 80-110 |  |
| 11 | Drzwi tylne                   | P | 80-110 |  |
| 12 | Błotnik tylny                 | P | 80-110 |  |
| 13 | Pokrywa (drzwi) tyłu nadwozia |   | 80-110 |  |

Podane przedziały grubości powłoki lakierowej, dotyczą punktów pomiarowych. Nie mogą być traktowane jako gwarancja, że grubość powłoki lakierowej w innych punktach nie wykracza poza te przedziały. Pomiar powłoki lakierowej został wykonany urządzeniem będącym w posiadaniu rzeczoznawcy. Pomiar wykonany innym przyrządem może się różnić.



### NADWOZIE – Wyposażenie zewnętrzne

| L.p. | Nazwa elementu  | L / P | Rodzaj uszkodzenia                       | Opis | Fot. nr |
|------|-----------------|-------|------------------------------------------|------|---------|
| 1    | Zderzak przedni |       | Odkształcenia, zarysowania               |      |         |
| 2    | Zderzak tylny   |       | Odpryski powłoki lakierowej, zarysowania |      |         |



### NADWOZIE – Wyposażenie wewnętrzne

| L.p. | Nazwa elementu                                | L / P | Rodzaj uszkodzenia      | Opis | Fot. nr |
|------|-----------------------------------------------|-------|-------------------------|------|---------|
| 1    | Fotel przedni kpl.                            | L     | Poplamiony              |      |         |
| 2    | Fotel przedni kpl.                            | P     | Poplamiony              |      |         |
| 3    | Kanapa tylna                                  |       | Zabrudzona              |      |         |
| 4    | Poszycie tapicerskie drzwi bocznych przednich | L     | Zarysowania             |      |         |
| 5    | Poszycie tapicerskie drzwi bocznych przednich | P     | Zabrudzone, zarysowania |      |         |
| 6    | Poszycie tapicerskie drzwi bocznych tylnych   | L     | Zabrudzone, zarysowania |      |         |

Wnętrze pojazdu nosi typowe dla jego okresu eksploatacji zabrudzenia oraz zużycie wszystkich elementów.



### UKŁAD KIEROWNICZY

| L.p. | Nazwa elementu  | L / P | Rodzaj uszkodzenia   | Opis | Fot. nr |
|------|-----------------|-------|----------------------|------|---------|
| 1    | Koło kierownicy |       | Przetarcie materiału |      |         |

### JAZDA KONTROLNA

|   |                                         |          |
|---|-----------------------------------------|----------|
| 1 | Głośność pracy silnika                  | BEZ UWAG |
| 2 | Praca układu kierowniczego              | BEZ UWAG |
| 3 | Zmiana biegów, działanie sprzęgła       | BEZ UWAG |
| 4 | Skuteczność hamulca zasadniczego        | BEZ UWAG |
| 5 | Skuteczność hamulca pomocniczego        | BEZ UWAG |
| 6 | Działanie drogom. i szybkościomierza    | BEZ UWAG |
| 7 | Wskaźnik temperatury silnika            | BEZ UWAG |
| 8 | Skuteczność ogrzewania i przewietrzania | BEZ UWAG |

Próba ruchowa przeprowadzona na zimnym silniku w warunkach parkingowych z prędkością do 15km/h.

## DOKUMENTY I KOMPLETACJA POJAZDU

|   |                             |              |
|---|-----------------------------|--------------|
| 1 | Książka serwisowa           | TAK          |
| 2 | Kluczyki (ilość sztuk)      | 1szt okazano |
| 3 | Dowód rejestracyjny         | TAK          |
| 4 | Zestaw narzędzi fabrycznych | TAK          |
| 5 | Podnośnik samochodowy       | TAK          |
| 6 | Instrukcja obsługi          | TAK          |
| 7 | Gaśnica                     | TAK          |
| 8 | Trójkąt ostrzegawczy        | TAK          |

### Zastrzeżenia ograniczające opinię.

**ü** Zawarte w niniejszej Ocenie/Raporcie informacje (w tym dotyczące wyposażenia) służą jedynie ogólnym celom informacyjnym. Ocena/Raport nie może być zatem traktowana jako oferta w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego oraz opisu towaru ani zapewnienia w rozumieniu art. 4 Ustawy z dnia 27 lipca 2002 roku o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej.

**ü** Ocena/Raport została sporządzona w celu ustalenia istnienia albo nieistnienia uszkodzeń nieakceptowalnych po zakończeniu umowy korzystania z samochodu lub innych okoliczności uzgodnionych w zleceniu. Ocena/Raport nie obejmuje typowych uszkodzeń wynikających z eksploatacji samochodu oraz jego standardowego zużycia.

**ü** Jeśli chcesz traktować ten dokument jako źródło wiedzy o samochodzie przy jego zakupie, czynisz to na własną odpowiedzialność. eRzeczoznawcyp.s.j. nie ponosi odpowiedzialności za takie użycie tej Oceny/Raporu

**ü** Niniejsza wycena służy wyłącznie do oszacowania wartości rynkowej przedmiotu wyceny i nie może być wykorzystywana do żadnego innego celu, niż wymieniony powyżej. W szczególności wycena nie może stanowić podstawy do oceny cech i stanu wycenianego obiektu przy jego zakupie.

**ü** Rzeczoznawca nie bierze na siebie odpowiedzialności za wady ukryte (prawne i fizyczne) oraz ewentualne skutki wynikające z dalszego użytkowania przedmiotu wyceny, a także za skutki wykorzystania samej wyceny.

**ü** Powyższa wycena nie jest ekspertyzą stanu technicznego przedmiotu wyceny i za taką nie może być uznawana, w szczególności nie może być traktowana jako gwarancja sprzedaży przedmiotu wyceny za oszacowaną wartość.

**ü** Wycenę przeprowadzono w oparciu o dostarczoną dokumentację oraz badanie organoleptyczne wycenianego obiektu. Nie prowadzono badań diagnostycznych oraz weryfikacji warsztatowej przedmiotu wyceny.

**ü** Nie stwierdzono dodatkowych niesprawności i/lub uszkodzeń i/lub braków w zakresie możliwym do ustalenia w warunkach oględzin tj. bez dostępu do spodu pojazdu, specjalistycznego sprzętu diagnostycznego, jazdy próbnej wykonanej w warunkach drogowych z obciążeniem.

**ü** Rzeczoznawca podczas oględzin poza warsztatem nie jest w stanie stwierdzić wypadkowej przeszłości pojazdu. W przypadku podwyższonych wartości pomiarów powłoki lakierowej, konieczna jest ekspertyza w warunkach warsztatowych.

**ü** Rok produkcji pojazdu - nie weryfikowano. Przyjęto w oparciu o dane przekazane przez Zleceniodawcę.

**ü** Niniejsza wycena nie może być publikowana w całości w jakimkolwiek dokumencie bez zgody wykonawców i bez uzgodnienia z nimi formy i treści takiej publikacji. Zakaz publikacji nie dotyczy posługiwania się wyceną w umowach cywilno-prawnych zawieranych przez zleceniodawcę i dotyczących przedmiotu

**ü** Przed odbiorem pojazdu, kupujący zobowiązany jest do konfrontacji rzeczywistego stanu z informacjami zawartymi w wycenie. Odbiór przedmiotu jest równoznaczny ze zrzeczeniem się wszelkich roszczeń, co do stanu technicznego.

**ü** Nie badano poprawności i/lub budowy numerów identyfikacyjnych/seryjnych obiektu oraz nie weryfikowano prawdziwości danych obiektu.

**ü** Niniejsza wycena nie może być traktowana jako gwarancja sprzedaży przedmiotu wyceny za oszacowaną wartość.

**ü** W przypadku ujawnienia dodatkowych informacji dotyczących przedmiotowego pojazdu, niedostępnych w czasie wykonywania niniejszej opinii, zaprezentowane stanowisko może ulec zmianie.

**ü** W opinii założono, że nie wykryto żadnych faktów, które mogłyby istotnie wpływać na wartość wycenionego pojazdu, jeśli w opisie pojazdu nie widnieje inaczej.

ü Rzeczoznawca nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne błędy wynikające z przedstawionych informacji otrzymanych od użytkownika/sprzedawcy/zamawiającego wycenę, jeśli brak podstaw do kwestionowania ich zgodności ze stanem rzeczywistym lub też ustalenie stanu rzeczywistego przez rzeczoznawcę było niemożliwe lub znacznie utrudnione.

ü Wyposażenie standardowe wg. Info -Ekspert. Rzeczoznawca nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne błędy programu. Opis stanu technicznego pojazdu jest ważny na dzień oględzin. Rzeczoznawca nie bierze odpowiedzialności za zmiany stanu pojazdu wynikające z dalszej eksploatacji lub postoju (np. uszkodzenie akumulatora, powiększenie lub powstanie ognisk korozji, uszkodzenie układu hamulcowego, itp.)

ü Jeżeli elementy jednostki napędowej, układu przeniesienia napędu itp., są rozmontowane, rzeczoznawca nie weryfikuje kompletności poszczególnych układów. Możliwość wystąpienia braków w kompletacji (np. ze względu na wykorzystanie unieruchomionego pojazdu jako „dawcy części”.

ü Nie weryfikowano odczytanego stanu drogomierza z zapisami w urządzeniach elektronicznych pojazdu.

ü W przypadku pojazdów z niesprawnym akumulatorem lub bez niego - podłączenie sprawnego akumulatora nie gwarantuje sprawności technicznej pojazdu.

ü Nie weryfikowano gwarancji, statusu pakietów serwisowych i kompletności w zakresie osprzętu dodatkowego, z którym przedmiot był zamówiony.

*Dokument wystawiony elektronicznie, ważny bez podpisu*

## DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. nr 1



Fot. nr 2



Fot. nr 3



Fot. nr 4



Fot. nr 5



Fot. nr 6



Fot. nr 7




Fot. nr 8



Fot. nr 9



Fot. nr 10



Fot. nr 11



Fot. nr 12



Fot. nr 13



Fot. nr 14



Fot. nr 15



Fot. nr 16



Fot. nr 17



Fot. nr 18



Fot. nr 19



Fot. nr 20



Fot. nr 21



Fot. nr 22



Fot. nr 23



Fot. nr 24



Fot. nr 25



Fot. nr 26



Fot. nr 27



Fot. nr 28



Fot. nr 29



Fot. nr 30



Fot. nr 31



Fot. nr 32



Fot. nr 33



Fot. nr 34



Fot. nr 35



Fot. nr 36



Fot. nr 37



Fot. nr 38



Fot. nr 39



Fot. nr 40



Fot. nr 41



Fot. nr 42



Fot. nr 43



Fot. nr 44



Fot. nr 45



Fot. nr 46



Fot. nr 47



Fot. nr 48



Fot. nr 49



Fot. nr 50



Fot. nr 51



Fot. nr 52



Fot. nr 53



Fot. nr 54



Fot. nr 55



Fot. nr 56




Fot. nr 57



Fot. nr 58



Fot. nr 59



Fot. nr 60



Fot. nr 61




Fot. nr 62



Fot. nr 63



Fot. nr 64



Fot. nr 65



Fot. nr 66



Fot. nr 67



Fot. nr 68




Fot. nr 69



Fot. nr 70





Fot. nr 73



Fot. nr 74

*Dokument wystawiony elektronicznie, ważny bez podpisu*