

Nr zlecenia DEKRA: SIXT/CEN/20298/25/03/19
Nr zlecenia/szkody:
Data zlecenia: 19-03-2025

DEKRA Polska - Centrala
02-673 Warszawa, ul. Konstruktorska 12A



Rzecznicy: **Marcin Wilga**
DEKRA Polska - Centrala
Dariusz Gomuliński
DEKRA Polska - Centrala

Wycena wartości pojazdu sprzedaż

Zakres ekspertyzy

Kod ekspertyzy

Nr zlecenia DEKRA
Data zlecenia

Zlecniodawca

Wycena wartości pojazdu, Opis stanu
technicznego/Kosztorys naprawy
SIXT-PZP(E)/RT/KN(A)/WPO(Z)+WPO(S)-1, KN, OST

SIXT/CEN/20298/25/03/19
19-03-2025

Grupa obiektów (Eurotax)
Producent
Model
Typ/wersja

Nr rejestracyjny
VIN

Data oględzin
Miejsce oględzin

samochody terenowe
AUDI
Q2 20-
Q2 35 TFSI Advanced S tronic

WT9688F
WAUZZZGAXPA026073

2025-03-25
MAZOWIECKIE, 02-159 Warszawa,

Dane pojazdu

Grupa obiektów (Eurotax)	samochody terenowe
Kod EC (Eurotax)	0146057
Producent	AUDI
Model	Q2 20-
Typ/wersja	Q2 35 TFSI Advanced S tronic
Rodzaj nadwozia	hatchback
Liczba drzwi/liczba miejsc	5/5
Masa własna [kg]	1336
Dopuszczalna masa całkowita [kg]	1870
Rozstaw osi 1/2	2601
Rodzaj silnika	z zapłonem iskrowym
Układ oczyszczania spalin	GPF
Pojemność silnika [ccm]	1498
Moc silnika [KM/kW]	150/110
Skrzynia biegów	automatyczna 7-biegowa
Nr rejestracyjny	WT9688F
VIN	WAUZZZGAXPA026073
Data 1. rejestracji	26-04-2023
Data 1. rej. w Polsce	26-04-2023
Data nast. bad. techn.	26-04-2026
Rok produkcji	2023
Stan licznika [km]	41 678 (odczytany)
Kolor nadwozia/rodzaj powłoki	szary/perłowy

Ogumienie

Oś	Koło	Producent, typ	Rozmiar	Profil zmierzony
przednia	prawe	BRIDGESTONE, TURANZA T005	215/55 17 94V	5,0 mm
	lewe	BRIDGESTONE, TURANZA T005	215/55 17 94V	5,0 mm
tylna	prawe	BRIDGESTONE, TURANZA T005	215/55 17 94V	5,0 mm
	lewe	BRIDGESTONE, TURANZA T005	215/55 17 94V	5,0 mm

Wypożyczenie standardowe wg Eurotax

- | | |
|--|---|
| 1. Aplikacje dekoracyjne lakier diamentowy srebrnoszary | 32. Poduszki powietrzne boczne , kurtyny powietrzne |
| 2. Apteczka i trójkąt ostrzegawczy | 33. Poduszki powietrzne kierowcy i pasażera z przodu z możliwością dezaktywacji poduszki pasażera |
| 3. Audi music interface - gniazdo do podłączenia urządzeń zewnętrznych | 34. Podłokietnik przedni, komfortowy |
| 4. Audi parking system - czujniki parkowania - tył | 35. Radio MMI Plus |
| 5. Boczne poduszki powietrzne z przodu i system kurtyn powietrznych | 36. Side blade w kolorze szary Manhattan |
| 6. Czujnik zużycia klocków hamulcowych | 37. Spoiler dachowy |
| 7. Dywaniki podłogowe - przód i tył | 38. Standardowe siedzenia przednie |
| 8. ESP | 39. Sygnalizacja zapięcia pasów |
| 9. Felgi aluminiowe 17 (5-ramienne, podwójne) z ogumieniem 215/55 | 40. System Start-Stop z rekuperacją |
| 10. Fotele przednie z manualną regulacją wysokości | 41. Szyba przednia ze szkła dźwiękochłonnego |
| 11. Gałka dźwigni skrzyni biegów | 42. Szyby termoizolacyjne |
| 12. Głośniki z przodu - 4 | 43. Tapicerka tkaninowa Skript |
| 13. Hamulce tarczowe z przodu (15") | 44. Tuner DAB - cyfrowy odbiór stacji radiowych |
| 14. Hamulce tarczowe z tyłu (15") | 45. Tylnie oparcie, składane |
| 15. Hamulec postojowy, elektromechaniczny | 46. Uchwyty ISOFIX do instalacji fotelika dziecięcego, przód |
| 16. Immobilizer | 47. Uchwyty ISOFIX do instalacji fotelika dziecięcego, tył |
| 17. Kierownica 3-ramienna skórzana | 48. Wariant dla niepalących |
| 18. Klimatyzacja manualna | 49. Wpomaganie układu kierowniczego, progresywne |
| 19. Końcówki układu wydechowego | 50. Wskaźnik kontroli ciśnienia w oponach |
| 20. Lakier uni | 51. Wykończenie wnętrza - lakierem diamentowy srebrnoszary |
| 21. Lampy przednie LED | 52. Zabezpieczenie drzwi tylnych i szyb tylnych przed otwarciem przez dzieci, elektryczne |
| 22. Listwy ozdobne standard | 53. Zagłówki z przodu |
| 23. Listwy progowe w przednich drzwiach ze wstawkami z aluminium | 54. Zagłówki z tyłu (3 sztuki) |
| 24. Lusterka zewnętrzne regulowane elektrycznie i podgrzewane | 55. Zamek centralny z pilotem bez funkcji Safelock |
| 25. Lusterka zewnętrzne w kolorze nadwozia | 56. Zawieszenie standardowe |
| 26. Lusterko wewnętrzne manualnie przyciemniane | 57. Zestaw do naprawy przebitej opony - tire mobility set |
| 27. Lusterko zewnętrzne po stronie kierowcy, asferyczne | 58. Złącze Bluetooth |
| 28. Ogranicznik prędkości, regulowany | 59. Światła do jazdy dziennej |
| 29. Oznaczenie modelu według nowego oznakowania mocy | 60. Światła przeciwmgielne z tyłu |
| 30. Oświetlenie wnętrza | 61. Światła tylne |
| 31. Podsufitka tkaninowa | |

Wypożyczenie dealerskie (wybrane elementy)

1. Audi drive select - wybór charakterystyki trybu jazdy
2. Audi lane assist - Ostrzeżenie o zjechaniu z pasa ruchu
3. Kierownica 3-ramienna wielofunkcyjna plus, skórzana
4. Lakier perłowy
5. Lampy przednie LED Matrix i światła tylne LED
- Lampy tylne LED
- Lampy przednie LED Matrix (skrętne, autostradowe, na złą pogodę, dynamiczne kierunkowskazy,dzienne)
6. Pakiet Parking

- Asystent podjazdu
- Kamera ułatwiająca parkowanie
- Audi parking system plus - czujniki parkowania przód i tył
- 7. Pakiet Smartphone
 - 8 głośników (przód i tył)
 - Audi smartphone interface
 - Przygotowanie do montażu systemu nawigacji satelitarnej
 - Wyświetlacz 8,3 cala
- 8. Pakiet promocyjny Comfort
 - Wspomaganie unoszenia i opuszczania pokrywy bagażnika, elektryczne
 - Klimatyzacja automatyczna, komfortowa
 - Kluczyk komfortowy z funkcją Safelock
 - Pakiet Protection
 - Pakiet Seats and Mirrors
- 9. System nagłośnienia Audi Sound System
- 10. Tempomat

Powyższą wartość określono w oparciu o notowania cen samochodów używanych na rynku polskim Eurotax (baza danych nr 03-2025 POL) z uwzględnieniem parametrów technicznych i rynkowych mających wpływ na wartość pojazdu.

Dla pojazdów zarejestrowanych w Polsce powyższa wartość została określona na dzień sporządzenia wyceny.


Jeżeli pojazd nie jest zarejestrowany w kraju - podana wartość jest wartością hipotetyczną przy założeniu uiszczenia wszelkich opłat i podatków należnych przy wprowadzeniu pojazdu na polski obszar celny.

Data: 26-03-2025

Rzecznik DEKRA:
Marcin Wilga
Dariusz Gomuliński

Dokument wystawiony elektronicznie ważny bez podpisu.

Pomiar grubości powłoki lakierowej poj.



Nr punktu kontroli	Kontrolowany element	Zmierzony przedział grubości powłoki lakierowej [μm]
1	Pokrywa przednia	do 150
2	Błotnik przedni lewy	do 150
3	Słupek przedni lewy	do 150
4	Drzwi przednie lewe	do 150
5	Dach	do 150
6	Słupek środkowy lewy	do 150
7	Próg lewy	do 150
8	Drzwi tylne lewe	do 150
9	Ściana boczna lewa	do 150
10	Pokrywa/klapa tylna	do 150
11	Ściana boczna prawa	do 150
12	Drzwi tylne prawe	do 150
13	Słupek środkowy prawy	do 150
14	Drzwi przednie prawe	do 150
15	Próg prawy	do 150
16	Słupek przedni prawy	do 150
17	Błotnik przedni prawy	do 150

Opis stanu technicznego

Szczegółowy opis stanu technicznego zawarto w Opisie stanu technicznego załączonym do niniejszej ekspertyzy.

Uwagi ogólne - dot. wyceny

Dokumenty pojazdu

Podczas oględzin przedstawiono dowód rej. poj. oraz wykonano jego fot. cyfrowe, które załączono do ekspertyzy.

Podczas oględzin przedstawiono do wglądu książkę serwisową, a jej nr podano poniżej:

.

Informacja dotycząca pochodzenia pojazdu

Pojazd zakupiony w kraju u autoryzowanego przedstawiciela danej marki.

Dodatkowe uwagi dotyczące sam. osobowego:

Nie dotyczy.

Jazda próbna

Przeprowadzono próbę ruchową pojazdu.

Jazda próbna w pełnym zakresie niemożliwa. Poniżej podano komentarz:

.

Badanie poprawności i/lub budowy numerów identyfikacyjnych/seryjnych obiektu:

Nie badano.

Weryfikacja prawdziwości danych obiektu, w tym roku produkcji i innych.

Nie przeprowadzono - przyjęto wg okazanych dokumentów i wskazanych źródeł.

Zabezpieczenia przeciwkradzieżowe

.

- Nie weryfikowano odczytanego stanu drogomierza z zapisami w urządzeniach elektronicznych pojazdu.

- Niniejsza ekspertyza służy wyłącznie do oszacowania wartości rynkowej przedmiotu wyceny i nie może być wykorzystywana do żadnego innego celu, niż wymieniony powyżej. Wycena nie może stanowić podstawy do oceny cech i stanu wycenianego obiektu przy jego zakupie.

- Rzeczoznawca nie bierze na siebie odpowiedzialności za wady ukryte (prawne i fizyczne) oraz ewentualne skutki wynikające z dalszego użytkowania przedmiotu wyceny, a także za skutki wykorzystania samej wyceny.

- Powyższa wycena nie jest szczegółową ekspertyzą stanu technicznego przedmiotu wyceny i za taką nie może być uznawana, w szczególności nie może być traktowana jako gwarancja sprzedaży przedmiotu wyceny za oszacowaną wartość.

- Niniejsza wycena nie może być publikowana w całości w jakimkolwiek dokumencie bez zgody wykonawców i bez uzgodnienia z nimi formy i treści takiej publikacji.

- Wycenę przeprowadzono w oparciu o dostarczoną dokumentację oraz badanie organoleptyczne wycenianego obiektu. Nie prowadzono badań diagnostycznych oraz weryfikacji warsztatowej przedmiotu wyceny.

- Niniejsza wycena została sporządzona na podstawie oględzin wycenianego przedmiotu w warunkach występujących w miejscu jego udostępnienia.

Uwagi do zlecenia - dot. wyceny

Z uwagi na przeznaczenie ekspertyzy nie załączono zdjęć dow. rej./karty poj. lub dołączono te dokumenty, jednakże z \"ukrytymi\" informacjami dot. Użytkownika/Kredytobiorcy. Nie podano też żadnych informacji w pozostałej części ekspertyzy dot. Użytkownika/Kredytobiorcy. TAK.

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 1.
Przekątna przednia lewa



Fot. 2.
Przód

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 3.
Przekątna przednia prawa



Fot. 4.
Próg prawy (widok od przodu)

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 5.
Bok prawy z przodu



Fot. 6.
Bok prawy z tyłu

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 7.
Przekątna tylna prawa



Fot. 8.
Tył

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 9.
Przekątna tylna lewa



Fot. 10.
Bok lewy z tyłu

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA




Fot. 11.
Bok lewy z przodu



Fot. 12.
Próg lewy (widok od przodu)

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 13.
Numer identyfikacyjny



Fot. 14.
Tabliczka znamionowa

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 15.

Zestaw wskaźników - przebieg



Fot. 16.

Widok przez otwarte drzwi przednie lewe

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 17.

Widok przez otwarte drzwi tylne lewe



Fot. 18.

Widok z tylnej kanapy na deskę rozdz.

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 19.
Konsola środkowa



Fot. 20.
Tunel środkowy

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 21.
Kierownica (na wprost)



Fot. 22.
Kierownica z lewej strony

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 23.
Komora silnika



Fot. 24.
Bagażnik

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 25.
Spód pojazdu przód



Fot. 26.
Spód pojazdu tył

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 27.

Tarcza hamulcowa przednia lewa



Fot. 28.

Tarcza hamulcowa przednia prawa

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 29.

Tarcza hamulcowa tylna prawa



Fot. 30.

Tarcza hamulcowa tylna lewa

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA




Fot. 31.
Dowód rej. Str. 1



Fot. 32.
Dow. Rej. Str.2 i klucze

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 33.
Książka serwisowa – dane



Fot. 34.
Książka serwisowa – ostatni przegląd

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 35.
Instrukcje



Fot. 36.
Zestaw naprawczy koła

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 37.

Szyba czołowa - Pęknięcie/rozerwanie 1



Fot. 38.

Zderzak tylny - Rysa/odprysk 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 39.

Zderzak tylny - Rysa/odprysk 2



Fot. 40.

Błotnik tylny L / Ściana boczna L - Rysa/odprysk 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 41.

Drzwi tylne L - Wgniecenie/odkształcenie 1



Fot. 42.

Tapicerka drzwi tylnych P - Rysa/odprysk 1