

RAPORT TECHNICZNY

Zamawiający raport:	CAR ARENA Budowlanych 7, 62-081 Baranowo
Numer zlecenia:	17/08/07/2025/CarArena STANDARD
Wykonawca raportu:	Przemysław Kalużny
Przedmiot raportu:	Wózek widłowy boczny Hubtex S50D
Nr fabryczny:	7307
Data sporządzenia raportu:	16-07-2025r



Cel i przeznaczenie raportu

W dniu 10-07-2025r. przeprowadzono oględziny w/w maszyny przez rzeczoznawcę: Jacek Malara zgodnie ze 17/08/07/2025/CarArena STANDARD. Zlecniodawca zlecił przygotowanie wyceny urządzenia celem jego sprzedaży.

Przedmiot raportu.

Przedmiotem raportu jest wózek widłowy boczny Hubtex S50D

Dane identyfikacyjne

Nazwa:	Wózek widłowy boczny
Producent:	Hubtex
Typ/model:	S50D
Numer fabryczny:	7307
Czas pracy:	5064h
Rok produkcji:	2008

Podstawowe dane techniczne i wyposażenie

Masa własna:	8500kg
Maksymalna wysokość podnoszenia:	4000 mm
Zasilanie:	ON
Producent silnika:	Perkins
Udźwig:	5000 kg
	Długość transportowa: ~4450 mm
Wymiary:	Szerokość: 2220 mm
	Wysokość konstrukcyjna: ~2830 mm

Informacje dotyczące stanu technicznego i dokumentacji

Urządzenie znajduje się na placu magazynowym nie zabezpieczone przed działaniem czynników atmosferycznych. Podczas oględzin przeprowadzono jazdę próbną w ograniczonym zakresie oraz symulację podstawowych ruchów roboczych bez obciążenia. W trakcie testów nie stwierdzono wycieków płynu hydraulicznego, a jazda przebiegła bez zastrzeżeń. Istnieje możliwość wykrycia wad lub niesprawności po przeprowadzeniu pełnej próby pracy.

Na powierzchni urządzenia widoczne są typowe ślady eksploatacji, takie jak zarysowania, miejscowe ogniska korozji oraz przetarcia powłoki lakierniczej, wynikające z normalnego użytkowania.

A ponadto:

Szyba boczna P – brak

Fotel operatora – rozdarte poszycie

Szczegółowy stan zobrazowany w dokumentacji zdjęciowej.

Dane opisane w tabelach powyżej przyjęto na podstawie informacji widniejących na tabliczce identyfikacyjnej, oraz

Informacjach w wyspecjalizowanych witrynach internetowych.
Bark badania UDT

Podsumowanie

Stan przedmiotu na dzień oględzin określa się jako przeciętny.

Zastrzeżenia ograniczające

Sporządzający niniejszy raport/opinię zastrzega, że:

- Niniejszy raport służy wyłącznie do oszacowania wartości rynkowej przedmiotu wyceny i nie może być wykorzystywany do żadnego innego celu, niż wymieniony powyżej. W szczególności raport nie może stanowić podstawy do oceny cech i stanu wycenianego obiektu przy jego zakupie.
- Rzeczoznawca nie bierze na siebie odpowiedzialności za wady ukryte (prawne i fizyczne) oraz ewentualne skutki wynikające z dalszego użytkowania przedmiotu raportu, a także za skutki wykorzystania samej wyceny.
- Powyższy raport nie jest ekspertyzą stanu technicznego przedmiotu wyceny i za taką nie może być uznawany, w szczególności nie może być traktowany jako gwarancja sprzedaży przedmiotu raportu za oszacowaną wartość.
- Niniejszy raport nie może być publikowany w całości w jakimkolwiek dokumencie bez zgody wykonawców i bez uzgodnienia z nimi formy i treści takiej publikacji.
- Wycenę przeprowadzono w oparciu o dostarczoną dokumentację oraz badanie organoleptyczne wycenianego obiektu. Nie prowadzono badań diagnostycznych oraz weryfikacji warsztatowej przedmiotu wyceny.
- Niniejszy raport został sporządzony na podstawie oględzin przedmiotu w warunkach występujących w miejscu jego udostępnienia.
- Nie badano poprawności i/lub budowy numerów identyfikacyjnych/seryjnych obiektu oraz nie weryfikowano prawdziwości danych obiektu.

Załączniki

Dokumentacja zdjęciowa poniżej.

















































