

EKSPERTYZA TECHNICZNA NR SM-237/2025_CT879AN

Numer szkody / sprawy SM-237/2025_CT879AN
Nr kalkulacji 8416

DANE WYKONUJĄCEGO

Użytkownik Walewski Andrzej
Nr licencji 35006

DANE KLIENTA / WŁAŚCICIELA

Imię i nazwisko: Santander Consumer Multirent Sp.z o.o.
Adres: 54-202 Wrocław
ul.Legnicka 48B

DANE POJAZDU - kod EC 0145696

Numer rejestracyjny: CT879AN
Numer nadwozia: WVWZZZE1ZPP053799
Marka: VOLKSWAGEN
Model: ID.3 20-23
Typ: ID.3 58kWh Pro Performance
Data pierwszej rejestracji:
Rok produkcji: 2023

WYCENA

Nr wyceny: 8299
Data wyceny: 21.05.2025
Wycena na dzień: 21.05.2025
Wersja bazy danych: 2025.05
Wartość: 92 700,00 zł (kupno brutto)

Numer wyceny **8416**
 Data wyceny **21.05.2025**
 Wycena na dzień **21.05.2025**
 Numer licencji / użytkownik **35006 / Walewski Andrzej**

DANE SZKODY / SPRAWY

Numer szkody / sprawy SM-237/2025_CT879AN

DANE KLIENTA / WŁAŚCICIELA

Imię i nazwisko Santander Consumer Multirent Sp.z o.o.
 Adres 54-202 Wrocław
 ul.Legnicka 48B

DANE POJAZDU - kod EC 0145696 (V)

Numer rejestracyjny / numer VIN CT879AN / VVVZZZE1ZPP053799
 Data pierwszej rejestracji / wiek w miesiącach /
 Rok produkcji 2023
 Przebieg rzeczywisty (km) / sposób ustalenia 24 328 / Odczytany
 Przebieg standardowy / różnica (km) 42 900 / -18 572
 Lakier srebrny metalik
 Liczba właścicieli Nie podano
 Stan pojazdu Dobry
 Specjalne zabezpieczenia antykradzieżowe NIE
 Marka VOLKSWAGEN
 Model ID.3 20-23
 Typ ID.3 58kWh Pro Performance
 Rodzaj nadwozia / liczba drzwi / liczba miejsc Hatchback / 5 / 5
 Okres dostępności 01.09.2020 - 28.02.2022
 Pojemność silnika (ccm) 0
 Moc kW / KM 150 / 204
 Paliwo / katalizator Elektryczny / Brak
 Układ / liczba cylindrów - /
 Skrzynia / liczba biegów A / 1

WYCENA POJAZDU

Zakup

Notowanie Eurotax (baza danych 2025.05)	PLN	89 800
Korekta na przebieg	PLN	1 640
Wartość wyposażenia dealerskiego	PLN	3 970
Wartość czynników obniżających wartość	PLN	-2 740

Wartość pojazdu (brutto)	PLN	92 700
---------------------------------	------------	---------------

WYPOSAŻENIE STANDARDOWE POJAZDU

- 5 głośników
- App-Connect - bezprzewodowe przeniesienie ekranu smartfona na ekran nawigacji
- Bateria 320A (49Ah)
- Czujnik ciśnienia w oponach
- Czujnik deszczu
- eCall - automatyczne wzywanie pomocy
- Felgi stalowe 18 z ogumieniem
- Fotel kierowcy z regulacją wysokości
- Funkcja obsługi głosowej
- Gniazdo 2x USB-C, przód
- Gniazdo do szybkiego ładowania CCS - umożliwia ładowanie prądem stałym i zmiennym
- Gwarancja 2 lata
- Gwarancja 2 lata na baterię
- Immobilizer
- Instalacja telefoniczna Comfort z funkcją ładowania indukcyjnego
- Kabel do ładowania prądem zmiennym ze stacji ładującej
- Kierownica wielofunkcyjna
- Klimatyzacja automatyczna Climatronic - 1 strefowa
- Konsola środkowa z uchwytami na 2 napoje
- Lakier uni
- Lampy tylne LED
- Lusterka boczne regulowane elektrycznie, podgrzewane
- Lusterka boczne w kolorze nadwozia
- Lusterka boczne, asferyczne kierowcy, convex po stronie pasażera
- Lusterka w osłonach p/słonecznych, podświetlane
- Lusterko wsteczne automatycznie przyciemniające się
- Ładowanie akumulatora prądem AC mocą 11 kW
- Ładowanie akumulatora prądem DC mocą 120 kW
- Modulator dźwięku - ID.Sound
- Oświetlenie Ambient - 10 kolorów oświetlenia
- Panele drzwi pokryte tkaniną
- Pasy bezpieczeństwa napinaczami - przód
- Podłokietniki dla kierowcy i pasażera
- Poduszki czołowe + wyłącznik poduszki powietrznej
- Poduszki powietrzne boczne z przodu, kurtyny powietrzne oraz centralna
- Przygotowanie do montażu fotelika Isofix 2x z tyłu 1x z przodu
- Reflektory LED z automatyczną regulacją zasięgu
- Sygnalizacja niezapiętych pasów bezpieczeństwa
- System awaryjnego hamowania Front Assist
- System Keyless Start
- System Lane Assist, asystent utrzymania toru jazdy
- System nawigacji Discover Pro
- System Park Pilot - czujniki parkowania z przodu i tyłu
- System rozpoznawania znaków drogowych
- System wykrywania zmęczenia kierowcy
- Szyba przednia odbijająca promienie słoneczne
- Tapicerka materiałowa Fragment
- Tempomat aktywny z automatyczną regulacją odległości ACC oraz funkcją Stop and Go
- Trójkąt ostrzegawczy
- Tuner radiowy cyfrowy DAB+
- Tylne kłapa odblokowywana elektrycznie
- Tylne oparcie składane, dzielone (60/40)
- We Connect Start - mobilne usługi online na 3 lata
- Wybór profilu jazdy

WYPOSAŻENIE DODATKOWE - DEALERSKIE**Zakup**

• Felgi aluminiowe 18 East Derry z ogumieniem 215/55 + śruby antykradzieżowe (V)	PLN	800
• Kabel do ładowania prądem zmiennym AC (V)	PLN	210
• Lakier metalik (V)	PLN	740
• Wnętrze Style z białą kierownicą (V)	PLN	2 220
☐ 3 siedzenia z tyłu		
☐ Fotele kierowcy i pasażera z regulacją wysokości		
☐ Kierownica 3-ramienna wielofunkcyjna skórzana ogrzewana		
☐ Oświetlenie Ambient Plus - 30 kolorów oświetlenia		
☐ Otwór na przedmioty		
☐ Panele drzwi wykończone skórą ekologiczną		
☐ Pedaly ze stali nierdzewnej z symbolami Play na Pause		
☐ Podłokietnik z 2 uchwytami na napoje		
☐ Ramka od wyświetlacza i centralne elementy w kolorze białym		
☐ Tapicerka z mikrofibry Art Velours		
☐ Tylne oparcie składane, dzielone (60/40)		

SUMA**PLN****3 970****CZYNNIKI OBNIŻAJĄCE WARTOŚĆ****Zakup**

• Konieczność naprawy pojazdu (-3%)	PLN	-2 740
-------------------------------------	-----	--------

SUMA**PLN****-2 740**

Oś 1, Opona 1 (lewa), TOYO, 215/55R18	
Nominalna głębokość bieżnika [mm]:	8
Rzeczywista głębokość bieżnika [mm]:	7
Zużycie [%]:	16
Obniżka na zniszczenie [%]:	0
Oś 1, Opona 2 (prawa), TOYO, 215/55R18	
Nominalna głębokość bieżnika [mm]:	8
Rzeczywista głębokość bieżnika [mm]:	7
Zużycie [%]:	16
Obniżka na zniszczenie [%]:	0
Oś 2, Opona 1 (lewa), TOYO, 215/55R18	
Nominalna głębokość bieżnika [mm]:	8
Rzeczywista głębokość bieżnika [mm]:	7
Zużycie [%]:	16
Obniżka na zniszczenie [%]:	0
Oś 2, Opona 2 (prawa), TOYO, 215/55R18	
Nominalna głębokość bieżnika [mm]:	8
Rzeczywista głębokość bieżnika [mm]:	7
Zużycie [%]:	16
Obniżka na zniszczenie [%]:	0

NOTATKI

Komentarz do korekty na miesiąc 1. rejestracji:

Brak dowodu rejestracyjnego pojazdu - brak możliwości ustalenia daty I rejestracji.
Do wyliczenia przyjęto datę neutralną, tj. 15.05.2023r.

Notatka do wyceny:

OCENA STANU TECHNICZNEGO POJAZDU.

Do oceny przedstawiono pojazd kompletny.
Oględzin pojazdu dokonano na terenie parkingu firmy DAWRO w Warszawie, ul. Mrówcza 79.
W czasie oględzin dokonano jazdy próbnej (próby ruchowej) po terenie parkingu.
W czasie oględzin stwierdzono:
Brak dowodu rejestracyjnego pojazdu - brak możliwości ustalenia daty I rejestracji.
Rok produkcji ustalono na podstawie informacji z bazy zewnętrznej.

SILNIK/UKŁAD PRZENIESIENIA NAPEĘDU:

Silnik wraz z osprzętem kompletny, bez widocznych braków i uszkodzeń mechanicznych.
Silnik uruchomiono.
Praca silnika nie budzi zastrzeżeń.

PODWOZIE:

Podzespoły podwozia kompletne, bez widocznych braków.

UKŁAD KIEROWNICZY:

Układ kierowniczy w warunkach przeprowadzonej próby ruchowej nie budzi zastrzeżeń.

UKŁAD HAMULCOWY:

Układ hamulcowy w warunkach przeprowadzonej próby ruchowej nie budzi zastrzeżeń.

NADWOZIE:

Nadwozie koloru srebrnego - lakier dwuwarstwowy metalik.
Dokonano pomiaru grubości powłoki lakierowej przyrządem elektronicznym.
Stwierdzono brak śladów napraw blacharsko lakierniczych nadwozia.
Powłoka lakierowa całego pojazdu - powierzchnie porysowana.

Części nadwozia uszkodzone kwalifikujące się do naprawy:

- pokrywa komory silnika – punktowe odpryski powłoki lakierowej,
- drzwi przednie lewe – ślady demontażu naklejek, wgniecione punktowo, zarysowane,
- drzwi przednie prawe – ślady demontażu naklejek, wgnieciono punktowo, zarysowane,
- drzwi tylne prawe – zarysowane.

Części wyposażenia uszkodzone kwalifikujące się do naprawy:

- wnętrze pojazdu – zabrudzone,
- zderzak przedni – punktowe odpryski powłoki lakierowej,
- obudowa lusterka zewnętrznego lewego – zarysowana,
- zderzak tylny – zarysowany.

WYPOSAŻENIE:

ZASTRZEŻENIA OGRANICZAJĄCE:

Istotą niniejszego opracowania jest określenie aktualnej wartości urządzenia, a nie jego ceny.

Ocena nie może być powielana i publikowana bez zgody autora.

Niniejsza opinia nie może być wykorzystana do żadnego innego celu niż określony w niniejszej opinii.

Wydając niniejszą opinię rzeczoznawca zastrzega, że nie bierze odpowiedzialności za wady ukryte przedmiotu opinii oraz za wszelkie inne czynniki niemożliwe do wykrycia przy zachowaniu należytej staranności, jak i za skutki innego wykorzystania wyceny lub opinii.

Wszelkie roszczenia klienta wynikające z błędnej wyceny, spowodowanej wyłącznie niezachowaniem należytej staranności przez rzeczoznawcę, mogą być egzekwowane jedynie gdy po stronie klienta powstanie szkoda w rozumieniu Kodeksu Cywilnego.

Za szkodę w rozumieniu ust. 5 nie może zostać uznany taki błąd w wycenie, który powoduje jedynie marginalną różnicę między wartością wycenioną rzeczy a jej wartością faktyczną.

Wartość przedmiotu wyceny została ustalona na dzień sporządzenia wyceny.

Niniejsze oszacowanie wartości nie jest ekspertyzą stanu technicznego przedmiotu wyceny i za taką nie może być uznawane.

Niniejsze oszacowanie wartości nie jest ekspertyzą stanu technicznego przedmiotu wyceny i za taką nie może być uznawane, w szczególności nie może być traktowane jako gwarancja sprzedaży przedmiotu wyceny za oszacowaną wartość.

Nie badano tytułu użytkowania, przebiegu eksploatacji ani tytułu własności wycenianego obiektu i ewentualnego istnienia ograniczenia praw rzeczowych, a także prawdziwości danych identyfikacyjnych przedmiotu wyceny zamieszczonych na tabliczkach znamionowych i w przedstawionych dokumentacjach technicznych oraz nie weryfikowano odczytanego stanu drogomierza z zapisami w urządzeniach elektronicznych pojazdu.

Specyfikacja wg programu operacyjnego w zakresie wyposażenia standardowego i dodatkowego nie gwarantuje zgodności ze stanem faktycznym w zakresie niemożliwym do ustalenia przez rzeczoznawcę podczas oględzin.

Klient oświadcza, że jest świadom stanu technicznego rzeczy będącej przedmiotem wyceny.

Do spraw nieuregulowanych w niniejszych zastrzeżeniach stosuje się odpowiednio przepisy Kodeksu Cywilnego oraz Polisy Ubezpieczeniowej PZU, którą związany jest rzeczoznawca.

Klient oświadcza, że zapoznał się z powyższą treścią zastrzeżeń ograniczających, zgadza się z ich brzmieniem i nie będzie w przyszłości egzekwował praw stojących w sprzeczności z wymienionymi zastrzeżeniami ograniczającymi.

Na tym wycenę zakończono.

Dokument wygenerowany elektronicznie, ważny bez podpisu.

RZECZOWNAWCA

Andrzej Walewski

Objaśnienia:

- * wartość zmodyfikowana przez użytkownika
- V pojazd lub wyposażenie wybrane na bazie rozkodowania numeru VIN (VinCheck)
- G bezpłatna opcja wyposażenia
- A Wartość korekty określona automatycznie z systemu Eurotax
- P Wartość korekty określona automatycznie z profilu użytkownika









































































