

EKSPERTYZA TECHNICZNA NR SM-261/2025_PY68539

Numer szkody / sprawy SM-261/2025_PY68539
Nr kalkulacji 8460

DANE WYKONUJĄCEGO

Użytkownik Walewski Andrzej
Nr licencji 35006

DANE KLIENTA / WŁAŚCICIELA

Imię i nazwisko Santander Consumer Multirent Sp.z o.o.
Adres: 54-202 Wrocław
ul.Legnicka 48B

DANE POJAZDU - kod EC 0141933

Numer rejestracyjny: PY68539
Numer nadwozia: WF0FXXWPMFNP20904
Marka: FORD
Model: Kuga 20-24
Typ: Kuga 1.5 EcoBoost FWD Titanium
Data pierwszej rejestracji: 30.11.2022
Rok produkcji: 2022

WYCENA

Nr wyceny: 8343
Data wyceny: 02.06.2025
Wycena na dzień: 02.06.2025
Wersja bazy danych: 2025.06
Wartość: 87 600,00 zł (kupno brutto)

Numer wyceny **8460**
 Data wyceny **02.06.2025**
 Wycena na dzień **02.06.2025**
 Numer licencji / użytkownik **35006 / Walewski Andrzej**

DANE SZKODY / SPRAWY

Numer szkody / sprawy SM-261/2025_PY68539

DANE KLIENTA / WŁAŚCICIELA

Imię i nazwisko Santander Consumer Multirent Sp.z o.o.
 Adres 54-202 Wrocław
 ul.Legnicka 48B

DANE POJAZDU - kod EC 0141933 (V)

Numer rejestracyjny / numer VIN PY68539 / WF0FXXWPMFNP20904
 Data pierwszej rejestracji / wiek w miesiącach 30.11.2022 / 31
 Rok produkcji 2022
 Przebieg rzeczywisty (km) / sposób ustalenia 36 878 / Odczytany
 Przebieg standardowy / różnica (km) 55 800 / -18 922
 Lakier szary metalik
 Liczba właścicieli Nie podano
 Stan pojazdu Dobry
 Specjalne zabezpieczenia antykradzieżowe NIE
 Marka FORD
 Model Kuga 20-24
 Typ Kuga 1.5 EcoBoost FWD Titanium
 Rodzaj nadwozia / liczba drzwi / liczba miejsc Kombi / 5 / 5
 Okres dostępności 01.01.2020 - 30.06.2024
 Pojemność silnika (ccm) 1499
 Moc kW / KM 110 / 150
 Paliwo / katalizator Benzyna / Katalizator (3drozny)+GPF
 Układ / liczba cylindrów R / 3
 Skrzynia / liczba biegów M / 6

WYCENA POJAZDU

Zakup

Notowanie Eurotax (baza danych 2025.06)	PLN	86 200
Korekta na miesiąc pierwszej rejestracji	PLN	2 925
Korekta na przebieg	PLN	1 690
Wartość wyposażenia dealerskiego	PLN	2 060
Wartość czynników obniżających wartość	PLN	-4 540
Korekta na stan opon	PLN	-720

Wartość pojazdu (brutto)

PLN

87 600

WYPOSAŻENIE STANDARDOWE POJAZDU

- Blokada zamków tylnych drzwi – uniemożliwiająca otwarcie od środka przez dzieci
- Centralny zamek – sterowany pilotem
- Czujniki odległości przy parkowaniu - przód
- Czujniki odległości przy parkowaniu - tył
- Dywaniki podłogowe welurowe z przodu
- Dywaniki podłogowe welurowe z tyłu
- ESC - Elektroniczny układ stabilizacji toru jazdy
- Felgi aluminiowe 17", z wykończeniem w kolorze Shadow Silver, z ogumieniem 225/65
- Ford KeyFree - system centralnego zamka z kluczem elektronicznym
- Ford MyKey - funkcja programowania i przypisania właściwości kluczykowi
- FordPass Connect z modemem GSM (zdalne sterowanie zamkami, Live Traffic, lokalizacja pojazdu)
- Fotel kierowcy regulowany manualnie w 6 kierunkach
- Fotel kierowcy z regulacją odcinka lędźwiowego
- Fotel pasażera regulowany manualnie w 6 kierunkach
- Fotel pasażera z regulacją odcinka lędźwiowego
- Fotele przednie - styl sportowy
- Gniazda USB oraz USB-C z tyłu konsoli centralnej
- Gniazdko 12V w bagażniku
- Hamulec pokolizyjny
- Hamulec postojowy elektryczny
- Immobiliser PATS
- Kamera cofania
- Kanapa tylna przesuwana, składana, dzielona w proporcji 60:40, z regulacją pochylenia oparcia
- Kierownica trójramienna, wykończona skórą
- Kieszenie w oparciach foteli przednich
- Klimatyzacja elektroniczna, dwustrefowa z automatyczną regulacją temperatury (DEATC)
- Kolumna kierownicy z regulacją w dwóch płaszczyznach
- Komputer pokładowy
- Konsola centralna z podłokietnikiem
- Lakier zwykły Blazer Blue
- Lusterka boczne - obudowy lakierowane w kolorze nadwozia
- Lusterka boczne sterowane, podgrzewane i składane elektrycznie, z lampkami oświetlającymi podłogę
- Lusterko wsteczne przyciemniające się automatycznie
- Mocowania do fotelika dziecięcego ISOFIX na tylnej kanapie
- Obramowania szyb bocznych w kolorze aluminium
- Osłona elastyczna przestrzeni bagażowej, mocowana za drugim rzędem siedzeń
- Oświetlenie wnętrza diodami LED z elementami nastrojowego oświetlenia
- Poduszki powietrzne czołowe i boczne dla kierowcy i pasażera, kurtyny powietrzne przód i tył
- Przycisk Ford Power - uruchamianie pojazdu za pomocą przycisku
- Radio SYNC 3, DAB+, nawigacja, wysłuchanie 8" i 12.3", Applink, ACP, AA, TMC, Bluetooth, 6 głośników, USB, sterowanie z kierownicy
- Reflektory automatyczne – włączające się automatycznie w zależności od poziomu natężenia światła
- Reflektory halogenowe projekcyjne ze światłami do jazdy dziennej LED
- Relingi bagażnika dachowego – z wykończeniem w kolorze aluminium
- Spoiler tylny
- System ABS z elektronicznym układem podziału siły hamowania (EBD)
- System Auto-Start-Stop
- System monitorowania ciśnienia w oponach (TPMS)
- System Pre-Collision Assist zapobiegający kolizjom z pojazdami, pieszymi i rowerzystami (do 120 km/h)
- System wspomagający utrzymanie pojazdu na pasie ruchu (LKA)
- System wyboru trybów jazdy (Normalny, Eko, Sportowy, Śliska nawierzchnia, Głęboki śnieg/Piasek)
- Szyby przednie i tylne elektrycznie sterowane (opuszczane-podnoszone jednym przyciśnięciem)
- Światła awaryjne hamowania - pulsujące światła stop, włączające się podczas gwałtownego hamowania
- Światła przeciwmgielne przednie
- Światła tylne - częściowo w technologii LED
- Tapicerka materiałowa Ray/Eton
- Tempomat
- Uchwyt dźwigni zmiany biegów - wykończony skórą
- Układ poprawiający stabilność na zakrętach (TVC)
- Układ ułatwiający ruszanie na wzniesieniach (HSA)
- Wskaźnik sugerujący odpowiedni moment zmiany biegu
- Wspomaganie układu kierowniczego elektryczne (EPAS)
- Wycieraczka szyby tylnej
- Wycieraczki automatyczne z czujnikiem deszczu
- Wyłącznik poduszki powietrznej pasażera
- Wyświetlacz na tablicy zegarów - 12.3" kolorowy, konfigurowalny
- Zaczepy do mocowania bagażu
- Zestaw do naprawy przebitej opony

WYPOSAŻENIE DODATKOWE - DEALERSKIE

Zakup

• Lakier metalizowany Magnetic Grey (V)	PLN	870
• Pakiet Winter (V)	PLN	1 190
□ Fotele przednie podgrzewane		

- ☐ Fotele tylne podgrzewane
- ☐ Kierownica ogrzewana
- ☐ Szyba przednia podgrzewana (Quicklear)

SUMA	PLN	2 060
CZYNNIKI OBNIŻAJĄCE WARTOŚĆ		Zakup
• Konieczność naprawy pojazdu (-5%)	PLN	-4 540
SUMA	PLN	-4 540

OPONY		Zakup
Oś 1, Opona 1 (lewa), BRIDGESTONE, 225/65R17		
Nominalna głębokość bieżnika [mm]:	12	
Rzeczywista głębokość bieżnika [mm]:	5	
Zużycie [%]:	70	
Obniżka na zniszczenie [%]:	0	
Wartość (brutto)	PLN	-180
Oś 1, Opona 2 (prawa), BRIDGESTONE, 225/65R17		
Nominalna głębokość bieżnika [mm]:	12	
Rzeczywista głębokość bieżnika [mm]:	5	
Zużycie [%]:	70	
Obniżka na zniszczenie [%]:	0	
Wartość (brutto)	PLN	-180
Oś 2, Opona 1 (lewa), BRIDGESTONE, 225/65R17		
Nominalna głębokość bieżnika [mm]:	12	
Rzeczywista głębokość bieżnika [mm]:	5	
Zużycie [%]:	70	
Obniżka na zniszczenie [%]:	0	
Wartość (brutto)	PLN	-180
Oś 2, Opona 2 (prawa), BRIDGESTONE, 225/65R17		
Nominalna głębokość bieżnika [mm]:	12	
Rzeczywista głębokość bieżnika [mm]:	5	
Zużycie [%]:	70	
Obniżka na zniszczenie [%]:	0	
Wartość (brutto)	PLN	-180
SUMA	PLN	-720

NOTATKI

Notatka do wyceny:

OCENA STANU TECHNICZNEGO POJAZDU.

Do oceny przedstawiono pojazd kompletny.

Oględzin pojazdu dokonano na terenie parkingu firmy CARARENA przy ul. Budowlanych 7 w Baranowie.

W czasie oględzin dokonano jazdy próbnej (próby ruchowej) po terenie parkingu.

W czasie oględzin stwierdzono:

SILNIK/UKŁAD PRZENIESIENIA NAPEŁDU:

Silnik wraz z osprzętem kompletny, bez widocznych braków i uszkodzeń mechanicznych.

Silnik wraz z komorą silnikową - brudny.

Silnik uruchomiono.

Praca silnika nie budzi zastrzeżeń.

PODWOZIE:

Podzespoły podwozia kompletne, bez widocznych braków.

UKŁAD KIEROWNICZY:

Układ kierowniczy w warunkach przeprowadzonej próby ruchowej nie budzi zastrzeżeń.

UKŁAD HAMULCOWY:

Układ hamulcowy w warunkach przeprowadzonej próby ruchowej nie budzi zastrzeżeń.

UKŁAD WYDECHOWY:

Układ wydechowy w warunkach przeprowadzonej próby ruchowej nie budzi zastrzeżeń.

NADWOZIE:

Nadwozie koloru szarego - lakier dwuwarstwowy metalik.
Dokonano pomiaru grubości powłoki lakierowej przyrządem elektronicznym.
Stwierdzono brak śladów napraw blacharsko lakierniczych nadwozia.
Powłoka lakierowa całego pojazdu - powierzchnie porysowana.

Części nadwozia uszkodzone kwalifikujące się do naprawy:

- pokrywa komory silnika – zarysowany,
- drzwi przednie lewe – zarysowane, punktowe odpryski powłoki lakierowej na krawędzi tylnej,
- drzwi przednie prawe – zarysowane, punktowe odpryski powłoki lakierowej na krawędzi tylnej,
- drzwi tylne lewe – wgniecione punktowo, zarysowane,
- dach – punktowe odpryski powłoki lakierowej.

Części wyposażenia uszkodzone kwalifikujące się do naprawy:

- szyba czołowa – punktowe odpryski,
- zderzak tylny – zarysowany.

WYPOSAŻENIE:

Do oględzin przedstawiono dwa kluczyki do stacyjki zapłonu i zamka drzwi.

ZASTRZEŻENIA OGRANICZAJĄCE:

Istotą niniejszego opracowania jest określenie aktualnej wartości urządzenia, a nie jego ceny.

Ocena nie może być powielana i publikowana bez zgody autora.

Niniejsza opinia nie może być wykorzystana do żadnego innego celu niż określony w niniejszej opinii.

Wydając niniejszą opinię rzeczoznawca zastrzega, że nie bierze odpowiedzialności za wady ukryte przedmiotu opinii oraz za wszelkie inne czynniki niemożliwe do wykrycia przy zachowaniu należytej staranności, jak i za skutki innego wykorzystania wyceny lub opinii.

Wszelkie roszczenia klienta wynikające z błędnej wyceny, spowodowanej wyłącznie niezachowaniem należytej staranności przez rzeczoznawcę, mogą być egzekwowane jedynie gdy po stronie klienta powstanie szkoda w rozumieniu Kodeksu Cywilnego.

Za szkodę w rozumieniu ust. 5 nie może zostać uznany taki błąd w wycenie, który powoduje jedynie marginalną różnicę między wartością wycenioną rzeczy a jej wartością faktyczną.

Wartość przedmiotu wyceny została ustalona na dzień sporządzenia wyceny.

Niniejsze oszacowanie wartości nie jest ekspertyzą stanu technicznego przedmiotu wyceny i za taką nie może być uznawane.

Niniejsze oszacowanie wartości nie jest ekspertyzą stanu technicznego przedmiotu wyceny i za taką nie może być uznawane, w szczególności nie może być traktowane jako gwarancja sprzedaży przedmiotu wyceny za oszacowaną wartość.

Nie badano tytułu użytkowania, przebiegu eksploatacji ani tytułu własności wycenianego obiektu i ewentualnego istnienia ograniczenia praw rzeczowych, a także prawdziwości danych identyfikacyjnych przedmiotu wyceny zamieszczonych na tabliczkach znamionowych i w przedstawionych dokumentacjach technicznych oraz nie weryfikowano odczytanego stanu drogomierza z zapisami w urządzeniach elektronicznych pojazdu.

Specyfikacja wg programu operacyjnego w zakresie wyposażenia standardowego i dodatkowego nie gwarantuje zgodności ze stanem faktycznym w zakresie niemożliwym do ustalenia przez rzeczoznawcę podczas oględzin.

Klient oświadcza, że jest świadom stanu technicznego rzeczy będącej przedmiotem wyceny.

Do spraw nieuregulowanych w niniejszych zastrzeżeniach stosuje się odpowiednio przepisy Kodeksu Cywilnego oraz Polisy Ubezpieczeniowej PZU, którą związany jest rzeczoznawca.

Klient oświadcza, że zapoznał się z powyższą treścią zastrzeżeń ograniczających, zgadza się z ich brzmieniem i nie będzie w przyszłości egzekwował praw stojących w sprzeczności z wymienionymi zastrzeżeniami ograniczającymi.

Na tym wycenę zakończono.

Dokument wygenerowany elektronicznie, ważny bez podpisu.

RZECZOWNAWCA

Andrzej Walewski

Objaśnienia:

- * wartość zmodyfikowana przez użytkownika
- V pojazd lub wyposażenie wybrane na bazie rozkodowania numeru VIN (VinCheck)
- G bezpłatna opcja wyposażenia
- A Wartość korekty określona automatycznie z systemu Eurotax
- P Wartość korekty określona automatycznie z profilu użytkownika







































