

## EKSPERTYZA TECHNICZNA NR SM-240/2025\_SH5082F

Numer szkody / sprawy SM-240/2025\_SH5082F  
Nr kalkulacji 8420

### DANE WYKONUJĄCEGO

Użytkownik Walewski Andrzej  
Nr licencji 35006

### DANE KLIENTA / WŁAŚCICIELA

Imię i nazwisko: Santander Consumer Multirent Sp.z o.o.  
Adres: 54-202 Wrocław  
ul.Legnicka 48B

### DANE POJAZDU - kod EC 0154378

Numer rejestracyjny: SH5082F  
Numer nadwozia: VXEYDCPFCNG002731  
Marka: OPEL  
Model: Movano Heavy CDTI Euro 6 2179ccm - 165KM 3,5t 21-24  
Typ: Movano Heavy CDTI L4H2 Edition  
Data pierwszej rejestracji: 29.09.2022  
Rok produkcji: 2022

### WYCENA

Nr wyceny: 8303  
Data wyceny: 21.05.2025  
Wycena na dzień: 21.05.2025  
Wersja bazy danych: 2025.05  
Wartość: 80 400,00 zł (kupno brutto)

Numer wyceny **8420**  
 Data wyceny **21.05.2025**  
 Wycena na dzień **21.05.2025**  
 Numer licencji / użytkownik **35006 / Walewski Andrzej**

#### DANE SZKODY / SPRAWY

Numer szkody / sprawy SM-240/2025\_SH5082F

#### DANE KLIENTA / WŁAŚCICIELA

Imię i nazwisko Santander Consumer Multirent Sp.z o.o.  
 Adres 54-202 Wrocław  
 ul.Legnicka 48B

#### DANE POJAZDU - kod EC 0154378

Numer rejestracyjny / numer VIN SH5082F / VXKEYDCPFCNG002731  
 Data pierwszej rejestracji / wiek w miesiącach 29.09.2022 / 32  
 Rok produkcji 2022  
 Przebieg rzeczywisty (km) / sposób ustalenia 119 382 / Odczytany  
 Przebieg standardowy / różnica (km) 108 800 / 10 582  
 Lakier biały uni  
 Liczba właścicieli Nie podano  
 Stan pojazdu Dobry  
 Specjalne zabezpieczenia antykradzieżowe NIE

Marka OPEL  
 Model Movano Heavy CDTI Euro 6 2179ccm - 165KM 3,5t 21-24  
 Typ Movano Heavy CDTI L4H2 Edition  
 Rodzaj nadwozia / liczba drzwi / liczba miejsc Furgon, wysoki dach / 4 / 3  
 Okres dostępności 01.12.2021 - 31.10.2022  
 Pojemność silnika (ccm) 2179  
 Moc kW / KM 121 / 165  
 Paliwo / katalizator Diesel / SCR+EGR+DPF+DOC  
 Układ / liczba cylindrów R / 4  
 Skrzynia / liczba biegów M / 6  
 Dopuszczalna masa całkowita 3 500  
 Masa własna / ładowność 2 195 / 1 305  
 Rozstaw osi 1 / 2 4 035 /

#### WYCENA POJAZDU

|                                          |     | Zakup  |
|------------------------------------------|-----|--------|
| Notowanie Eurotax (baza danych 2025.05)  | PLN | 88 400 |
| Korekta na miesiąc pierwszej rejestracji | PLN | 1 480  |
| Korekta na przebieg                      | PLN | -760   |
| Wartość wyposażenia dealerskiego         | PLN | 270    |
| Wartość czynników obniżających wartość   | PLN | -8 910 |
| Korekta na stan opon                     | PLN | -90    |

**Wartość pojazdu (brutto) PLN 80 400**

**WYPOSAŻENIE STANDARDOWE POJAZDU**

- Airbag kierowcy
- Alarm dźwiękowy ostrzegający w trakcie manewru cofania
- Drzwi boczne prawe przesuwne, bez okna
- Drzwi tylne nieprzeszkłone, otwierane pod kątem 180 st.
- Felgi stalowe 16 z ogumieniem letnim 215/75
- Fotel kierowcy z regulacją w 6 kierunkach, regulacją podparcia lędźwiowego, podłokietnik, szuflada
- Gniazdo 12 V w przedziale ładunkowym
- Gwarancja umowna na pojazd, 2 lata bez limitu kilometrów
- Immobilizer
- Klimatyzacja sterowana ręcznie + klimatyzowany schowek w desce rozdzielczej
- Kolumna kierownicy regulowana przód-tył
- Koło zapasowe pełnowymiarowe
- Komputer pokładowy
- Lakier uni
- Lusterka boczne sterowane i podgrzewane elektrycznie
- Nadkola boczne kół w kolorze czarnym
- Oświetlenie przedziału ładunkowego
- Panele do połowy wysokości ścian przestrzeni ładunkowej z laminatu Tefor
- Pełna przegroda kabiny oddzielająca przedział pasażerski od ładunkowego
- Radio Multimedia z 5" ekranem dotykowym, radio DAB, 4 głośniki, USB, Bluetooth, Apple, Android
- Schowek w środkowej części kokpitu, zamykany + uchwyt na telefon
- Siedzenie pasażera podwójne, nieregulowane z podłokietnikiem, ze składanym oparciem środ. w stólik
- System antypoślizgowy ABS ze wspomaganie hamowania awaryjnego BAS
- System ogrzewania z recyrkulacją powietrza
- System stabilizacji toru jazdy ESP z system wspomaganie ruszania na pochyłościach
- Szyby przednie sterowane elektrycznie. Funkcja jednoimpulsowego sterowania oknem kierowcy.
- Światła do jazdy dziennej
- Światła obrysowe
- Tapicerka tekstylna Darko
- Tempomat z ogranicznikiem prędkości
- Uchwyt na dokumenty na desce rozdzielczej
- Uchwyty do zabezpieczania ładunku
- Zagłówki komfortowe w fotelach przednich
- Zamek centralny zdalnie sterowany (automatyczna blokada zamków po ruszeniu)
- Zbiornik paliwa 90 litrów
- Zderzaki, boczne listwy ochronne, lusterka i klamki w kolorze czarnym

**WYPOSAŻENIE DODATKOWE - DEALERSKIE****Zakup**

- Kamera cofania PLN 270

**SUMA****PLN****270****CZYNNIKI OBNIŻAJĄCE WARTOŚĆ****Zakup**

- Konieczność naprawy pojazdu (-10%) PLN -8 910

**SUMA****PLN****-8 910****OPONY****Zakup****Oś 1, Opona 1 (lewa), BRIDGESTONE, 215/75R16C**

|                                      |    |
|--------------------------------------|----|
| Nominalna głębokość bieżnika [mm]:   | 11 |
| Rzeczywista głębokość bieżnika [mm]: | 7  |
| Zużycie [%]:                         | 44 |
| Obniżka na zniszczenie [%]:          | 0  |

**Wartość (brutto)****PLN****Oś 1, Opona 2 (prawa), BRIDGESTONE, 215/75R16C**

|                                      |    |
|--------------------------------------|----|
| Nominalna głębokość bieżnika [mm]:   | 11 |
| Rzeczywista głębokość bieżnika [mm]: | 7  |
| Zużycie [%]:                         | 44 |
| Obniżka na zniszczenie [%]:          | 0  |

**Wartość (brutto)****PLN****Oś 2, Opona 1 (lewa), BRIDGESTONE, 215/75R16C**

|                                      |    |
|--------------------------------------|----|
| Nominalna głębokość bieżnika [mm]:   | 11 |
| Rzeczywista głębokość bieżnika [mm]: | 5  |
| Zużycie [%]:                         | 66 |
| Obniżka na zniszczenie [%]:          | 0  |

**Wartość (brutto)****PLN****-90**

**Oś 2, Opona 2 (prawa), BRIDGESTONE, 215/75R16C**

|                                      |    |
|--------------------------------------|----|
| Nominalna głębokość bieżnika [mm]:   | 11 |
| Rzeczywista głębokość bieżnika [mm]: | 6  |
| Zużycie [%]:                         | 55 |
| Obniżka na zniszczenie [%]:          | 0  |

**Wartość (brutto)****PLN****SUMA****PLN****-90****NOTATKI****Notatka do wyceny:**

OCENA STANU TECHNICZNEGO POJAZDU.

Do oceny przedstawiono pojazd kompletny.

Oględzin pojazdu dokonano na terenie parkingu firmy DAWRO w Warszawie, ul. Mrówcza 79.

W czasie oględzin dokonano jazdy próbnej (próby ruchowej) po terenie parkingu.

W czasie oględzin stwierdzono:

**SILNIK/UKŁAD PRZENIESIENIA NAPEĘDU:**

Silnik wraz z osprzętem kompletny, bez widocznych braków i uszkodzeń mechanicznych.

Silnik wraz z komorą silnikową – brudny.

Silnik uruchomiono przy użyciu zasilania zewnętrznego – akumulator pojazdu całkowicie rozładowany.

Kontrolka „check engine” aktywna stale podczas pracy silnika.

Konieczność weryfikacji w warunkach serwisowych.

**PODWOZIE:**

Podzespoły podwozia kompletne, bez widocznych braków.

**UKŁAD KIEROWNICZY:**

Układ kierowniczy w warunkach przeprowadzonej próby ruchowej nie budzi zastrzeżeń.

**UKŁAD HAMULCOWY:**

Hamulec pomocniczy – niesprawny.

Konieczność weryfikacji w warunkach serwisowych.

**UKŁAD WYDECHOWY:**

Układ wydechowy w warunkach przeprowadzonej próby ruchowej nie budzi zastrzeżeń.

**NADWOZIE:**

Nadwozie koloru białego - lakier dwuwarstwowy uni.

Dokonano pomiaru grubości powłoki lakierowej przyrządem elektronicznym.

Stwierdzono brak śladów napraw blacharsko lakierniczych nadwozia.

Powłoka lakierowa całego pojazdu - powierzchnie porysowana.

Części nadwozia uszkodzone kwalifikujące się do naprawy:

- pokrywa komory silnika – punktowe odpryski powłoki lakierowej,
- błotnik przedni lewy – zarysowany, punktowe odpryski powłoki lakierowej, listwa ochronna zarysowana,
- błotnik przedni prawy - zarysowany, listwa ochronna zarysowana,
- drzwi przednie lewe – zarysowane, punktowe odpryski powłoki lakierowej na krawędzi tylnej,
- drzwi przednie prawe – zarysowane, punktowe odpryski powłoki lakierowej na krawędzi tylnej, listwa ochronna zarysowana,
- drzwi tylne lewe –
- drzwi przesuwne prawe – wgniecione punktowo, zarysowane, punktowe odpryski powłoki lakierowej,
- poszycie boku lewego – wgniecione, porysowane, listwy ochronne porysowane,
- poszycie boku prawego – wgniecione, porysowane, listwy ochronne porysowane,
- próg lewy – powłoka lakierowa wytarta,
- próg prawy – powłoka lakierowa wytarta,
- słupki przedni lewy - punktowe odpryski powłoki lakierowej,
- słupki przedni prawy - punktowe odpryski powłoki lakierowej,
- drzwi skrzydłowe tylne – zarysowane, punktowe odpryski powłoki lakierowej,

Części wyposażenia uszkodzone kwalifikujące się do naprawy:

- wnętrze pojazdu – zabrudzone,
- ściana działowa – porysowana,
- zderzak przedni – porysowany,
- obudowa lusterka zewnętrznego prawego – porysowana,
- obudowy wnęk kół tylnych (lewego oraz prawego) – powgniatane, porysowane,
- zderzak tylny – porysowany,

Części wyposażenia uszkodzone kwalifikujące się do wymiany:

- obudowa lusterka zewnętrznego lewego – połamana,
- nakładka naroża tylnego lewego – połamana,

BRAKI w wyposażeniu pojazdu:

-

#### WYPOSAŻENIE:

Do oględzin przedstawiono jeden kluczyk do stacyjki zapłonu i zamka drzwi.

---

#### ZASTRZEŻENIA OGRANICZAJĄCE:

Istotą niniejszego opracowania jest określenie aktualnej wartości urządzenia, a nie jego ceny.

Ocena nie może być powielana i publikowana bez zgody autora.

Niniejsza opinia nie może być wykorzystana do żadnego innego celu niż określony w niniejszej opinii.

Wydając niniejszą opinię rzeczoznawca zastrzega, że nie bierze odpowiedzialności za wady ukryte przedmiotu opinii oraz za wszelkie inne czynniki niemożliwe do wykrycia przy zachowaniu należytej staranności, jak i za skutki innego wykorzystania wyceny lub opinii.

Wszelkie roszczenia klienta wynikające z błędnej wyceny, spowodowanej wyłącznie niezachowaniem należytej staranności przez rzeczoznawcę, mogą być egzekwowane jedynie gdy po stronie klienta powstanie szkoda w rozumieniu Kodeksu Cywilnego.

Za szkodę w rozumieniu ust. 5 nie może zostać uznany taki błąd w wycenie, który powoduje jedynie marginalną różnicę między wartością wycenioną rzeczy a jej wartością faktyczną.

Wartość przedmiotu wyceny została ustalona na dzień sporządzenia wyceny.

Niniejsze oszacowanie wartości nie jest ekspertyzą stanu technicznego przedmiotu wyceny i za taką nie może być uznawane.

Niniejsze oszacowanie wartości nie jest ekspertyzą stanu technicznego przedmiotu wyceny i za taką nie może być uznawane, w szczególności nie może być traktowane jako gwarancja sprzedaży przedmiotu wyceny za oszacowaną wartość.

Nie badano tytułu użytkowania, przebiegu eksploatacji ani tytułu własności wycenianego obiektu i ewentualnego istnienia ograniczenia praw rzeczowych, a także prawdziwości danych identyfikacyjnych przedmiotu wyceny zamieszczonych na tabliczkach znamionowych i w przedstawionych dokumentacjach technicznych oraz nie weryfikowano odczytanego stanu drogomierza z zapisami w urządzeniach elektronicznych pojazdu.

Specyfikacja wg programu operacyjnego w zakresie wyposażenia standardowego i dodatkowego nie gwarantuje zgodności ze stanem faktycznym w zakresie niemożliwym do ustalenia przez rzeczoznawcę podczas oględzin.

Klient oświadcza, że jest świadom stanu technicznego rzeczy będącej przedmiotem wyceny.

Do spraw nieuregulowanych w niniejszych zastrzeżeniach stosuje się odpowiednio przepisy Kodeksu Cywilnego oraz Polisy Ubezpieczeniowej PZU, którą związany jest rzeczoznawca.

Klient oświadcza, że zapoznał się z powyższą treścią zastrzeżeń ograniczających, zgadza się z ich brzmieniem i nie będzie w przyszłości egzekwował praw stojących w sprzeczności z wymienionymi zastrzeżeniami ograniczającymi.

Na tym wycenę zakończono.

Dokument wygenerowany elektronicznie, ważny bez podpisu.

RZECZOZNAWCA

Andrzej Walewski

#### Objaśnienia:

- \* wartość zmodyfikowana przez użytkownika
- V pojazd lub wyposażenie wybrane na bazie rozkodowania numeru VIN (VinCheck)
- G bezpłatna opcja wyposażenia
- A Wartość korekty określona automatycznie z systemu Eurotax
- P Wartość korekty określona automatycznie z profilu użytkownika













































































































