

EKSPERTYZA TECHNICZNA NR SM-262/2025_ZPY5C74

Numer szkody / sprawy SM-262/2025_ZPY5C74
Nr kalkulacji 8461

DANE WYKONUJĄCEGO

Użytkownik Walewski Andrzej
Nr licencji 35006

DANE KLIENTA / WŁAŚCICIELA

Imię i nazwisko: Santander Consumer Multirent Sp.z o.o.
Adres: 54-202 Wrocław
ul.Legnicka 48B

DANE POJAZDU - kod EC 0098517

Numer rejestracyjny: ZPY5C74
Numer nadwozia: W0LPD9E30G1046537
Marka: OPEL
Model: Zafira C Tourer 11-16
Typ: Zafira 1.6 CDTI Cosmo
Data pierwszej rejestracji: 22.12.2015
Rok produkcji: 2015

WYCENA

Nr wyceny: 8344
Data wyceny: 02.06.2025
Wycena na dzień: 02.06.2025
Wersja bazy danych: 2025.06
Wartość: 20 100,00 zł (kupno brutto)

Numer wyceny **8461**
 Data wyceny **02.06.2025**
 Wycena na dzień **02.06.2025**
 Numer licencji / użytkownik **35006 / Walewski Andrzej**

DANE SZKODY / SPRAWY

Numer szkody / sprawy SM-262/2025_ZPY5C74

DANE KLIENTA / WŁAŚCICIELA

Imię i nazwisko Santander Consumer Multirent Sp.z o.o.
 Adres 54-202 Wrocław
 ul.Legnicka 48B

DANE POJAZDU - kod EC 0098517

Numer rejestracyjny / numer VIN ZPY5C74 / W0LPD9E30G1046537
 Data pierwszej rejestracji / wiek w miesiącach 22.12.2015 / 114
 Rok produkcji 2015
 Przebieg rzeczywisty (km) / sposób ustalenia 241 196 / Odczytany
 Przebieg standardowy / różnica (km) 195 000 / 46 196
 Lakier szary metalik
 Liczba właścicieli Nie podano
 Stan pojazdu Dobry
 Specjalne zabezpieczenia antykradzieżowe NIE
 Marka OPEL
 Model Zafira C Tourer 11-16
 Typ Zafira 1.6 CDTI Cosmo
 Rodzaj nadwozia / liczba drzwi / liczba miejsc Kombi / 5 / 5
 Okres dostępności 01.03.2013 - 31.10.2016
 Pojemność silnika (ccm) 1598
 Moc kW / KM 100 / 136
 Paliwo / katalizator Diesel / Katalizator (SCR)
 Układ / liczba cylindrów R / 4
 Skrzynia / liczba biegów M / 6

WYCENA POJAZDU

Zakup

Notowanie Eurotax (baza danych 2025.06)	PLN	21 700
Korekta na miesiąc pierwszej rejestracji	PLN	1 960
Korekta na przebieg	PLN	-1 860
Wartość wyposażenia dealerskiego	PLN	470
Wartość czynników obniżających wartość	PLN	-2 180

Wartość pojazdu (brutto)	PLN	20 100
---------------------------------	------------	---------------

WYPOSAŻENIE STANDARDOWE POJAZDU

- ABS
- Airbag 6 sztuk: poduszki powietrzne czołowe i boczne dla kierowcy i pasażera, kurtyny powietrzne
- Aktywne zagłówki w fotelach przednich
- Dodatkowe elektryczne ogrzewanie w systemie nawiewu powietrza
- Elektrycznie podnoszone szyby z przodu i z tyłu
- ESP - program stabilizacji toru jazdy z kontrolą trakcji
- Felgi aluminiowe 17, 7-ramienne z ogumieniem
- Fotele klubowe w 2 rzędzie
- Fotele przednie typu high performance
- Hamulec postojowy sterowany elektrycznie
- Hill holder - wspomaganie ruszania pod górę
- Kanapa tylna z profilowanymi, przesuwanymi fotelami, dzielona w proporcji 35/30/35
- Kierownica trójramienna, skórzana
- Kieszenie w oparciach foteli przednich
- Klamki drzwi w kolorze nadwozia
- Klimatyzacja automatyczna, 2-strefowa, sterowana elektronicznie z czujnikiem jakości powietrza
- Kolumna kierownicy z regulacją położenia w dwóch płaszczyznach
- Komputer pokładowy
- Konsola centralna z przesuwanym podłokietnikiem i zamykanym schowkiem
- Lakier uni
- Lampki do czytania z przodu i z tyłu
- Lampy tylne LED
- Listwy wewnętrzne Cosimo Cool
- Lusterka boczne regulowane elektrycznie i ogrzewane
- Lusterka boczne w kolorze nadwozia
- Mocowanie fotelika dziecięcego ISOFIX w 2. rzędzie foteli
- Nawiew wentylacji-ogrzewania w drugim rzędzie siedzeń
- Pilot parkowania, przód i tył
- Podświetlane lusterka w osłonach przeciwsłonecznych
- Radio CD/MP3 300, AUX-IN, 4 głośniki
- Relingi dachowe - srebrne
- Roleta bagażnika
- Schowek na okulary
- Schowek pod fotelem kierowcy
- Sterowanie radiem z kierownicy
- Szuflada pod fotelem pasażera
- Szyby tylne przyciemniane
- Światła do jazdy dziennej
- Światła przeciwmgielne z przodu
- Tapicerka Lilop
- Tempomat z ogranicznikiem prędkości
- Wersja 7-miejscowa (fotele w trzecim rzędzie)
- Wyłącznik poduszki powietrznej pasażera
- Wyświetlacz graficzny pomiędzy zegarami
- Wyświetlacz trójfunkcyjny (czas, data, temperatura zewnętrzna)
- Zestaw do naprawy przebitej opony

WYPOSAŻENIE DODATKOWE - DEALERSKIE**Zakup**

• Antena typu płetwa rekina	PLN	
• Lakier metalik	PLN	100
• Ogrzewana kierownica, pakiet	PLN	90
☐ Fotele przednie ogrzewane		
☐ Ogrzewana kierownica		
• Pakiet dobrej widoczności	PLN	60
☐ Automatyczny włącznik świateł z czujnikiem tunelu		
☐ Czujnik deszczu		
☐ Lusterko wsteczne światłoczułe		
• Radio CD/MP3 650 NAVI, 7 głośników, USB, wyświetlacz kolorowy, 7-calowy	PLN	210
• Wersja 5-miejscowa (usunięcie foteli trzeciego rzędu)	PLN	10

SUMA**PLN****470****CZYNNIKI OBNIŻAJĄCE WARTOŚĆ****Zakup**

• Konieczność naprawy pojazdu (-10%)	PLN	-2 180
--------------------------------------	-----	--------

SUMA**PLN****-2 180****OPONY****Zakup****Oś 1, Opona 1 (lewa), BRIDGESTONE, 225/65R17**

Nominalna głębokość bieżnika [mm]:	8
Rzeczywista głębokość bieżnika [mm]:	5
Zużycie [%]:	50
Obniżka na zniszczenie [%]:	0

Oś 1, Opona 2 (prawa), BRIDGESTONE, 225/65R17

Nominalna głębokość bieżnika [mm]:	8
Rzeczywista głębokość bieżnika [mm]:	5
Zużycie [%]:	50
Obniżka na zniszczenie [%]:	0

Oś 2, Opona 1 (lewa), BRIDGESTONE, 225/65R17

Nominalna głębokość bieżnika [mm]:	8
Rzeczywista głębokość bieżnika [mm]:	5
Zużycie [%]:	50
Obniżka na zniszczenie [%]:	0

Oś 2, Opona 2 (prawa), BRIDGESTONE, 225/65R17

Nominalna głębokość bieżnika [mm]:	8
Rzeczywista głębokość bieżnika [mm]:	5
Zużycie [%]:	50
Obniżka na zniszczenie [%]:	0

NOTATKI**Notatka do wyceny:**

OCENA STANU TECHNICZNEGO POJAZDU.

Do oceny przedstawiono pojazd kompletny.

Oględzin pojazdu dokonano na terenie parkingu firmy CARARENA przy ul. Budowlanych 7 w Baranowie.

W czasie oględzin dokonano jazdy próbnej (próby ruchowej) po terenie parkingu.

W czasie oględzin stwierdzono:

SILNIK/UKŁAD PRZENIESIENIA NAPĘDU:

Silnik wraz z osprzętem kompletny, bez widocznych braków i uszkodzeń mechanicznych.

Silnik wraz z komorą silnikową - brudny.

Silnik uruchomiono.

Kontrolka „check engine” aktywna stale podczas pracy silnika.

Konieczność weryfikacji w warunkach serwisowych.

PODWOZIE:

Podzespoły podwozia kompletne, bez widocznych braków.

UKŁAD KIEROWNICZY:

Układ kierowniczy w warunkach przeprowadzonej próby ruchowej nie budzi zastrzeżeń.

UKŁAD HAMULCOWY:

Układ hamulcowy w warunkach przeprowadzonej próby ruchowej nie budzi zastrzeżeń.

UKŁAD WYDECHOWY:

Układ wydechowy w warunkach przeprowadzonej próby ruchowej nie budzi zastrzeżeń.

NADWOZIE:

Nadwozie koloru szarego - lakier dwuwarstwowy metalik.

Dokonano pomiaru grubości powłoki lakierowej przyrządem elektronicznym.

Stwierdzono brak śladów napraw blacharsko lakierniczych nadwozia.

Powłoka lakierowa całego pojazdu - powierzchnie porysowana.

Części nadwozia uszkodzone kwalifikujące się do naprawy:

- drzwi tylne prawe – wgniecione.

Części wyposażenia uszkodzone kwalifikujące się do naprawy:

- wnętrze pojazdu – zabrudzone,

- zderzak przedni – zarysowany,

- zderzak tylny – zarysowany, powłoka lakierowa pęknięta.

WYPOSAŻENIE:

Do oględzin przedstawiono dwa kluczyki do stacyjki zapłonu i zamka drzwi.

ZASTRZEŻENIA OGRANICZAJĄCE:

Istotą niniejszego opracowania jest określenie aktualnej wartości urządzenia, a nie jego ceny.

Ocena nie może być powielana i publikowana bez zgody autora.

Niniejsza opinia nie może być wykorzystana do żadnego innego celu niż określony w niniejszej opinii.

Wydając niniejszą opinię rzeczoznawca zastrzega, że nie bierze odpowiedzialności za wady ukryte przedmiotu opinii oraz za wszelkie inne czynniki niemożliwe do wykrycia przy zachowaniu należytej staranności, jak i za skutki

innego wykorzystania wyceny lub opinii.

Wszelkie roszczenia klienta wynikające z błędnej wyceny, spowodowanej wyłącznie niezachowaniem należytej staranności przez rzeczoznawcę, mogą być egzekwowane jedynie gdy po stronie klienta powstanie szkoda w rozumieniu Kodeksu Cywilnego.

Za szkodę w rozumieniu ust. 5 nie może zostać uznany taki błąd w wycenie, który powoduje jedynie marginalną różnicę między wartością wycenioną rzeczy a jej wartością faktyczną.

Wartość przedmiotu wyceny została ustalona na dzień sporządzenia wyceny.

Niniejsze oszacowanie wartości nie jest ekspertyzą stanu technicznego przedmiotu wyceny i za taką nie może być uznawane.

Niniejsze oszacowanie wartości nie jest ekspertyzą stanu technicznego przedmiotu wyceny i za taką nie może być uznawane, w szczególności nie może być traktowane jako gwarancja sprzedaży przedmiotu wyceny za oszacowaną wartość.

Nie badano tytułu użytkowania, przebiegu eksploatacji ani tytułu własności wycenianego obiektu i ewentualnego istnienia ograniczenia praw rzeczowych, a także prawdziwości danych identyfikacyjnych przedmiotu wyceny zamieszczonych na tabliczkach znamionowych i w przedstawionych dokumentacjach technicznych oraz nie weryfikowano odczytanego stanu drogomierza z zapisami w urządzeniach elektronicznych pojazdu.

Specyfikacja wg programu operacyjnego w zakresie wyposażenia standardowego i dodatkowego nie gwarantuje zgodności ze stanem faktycznym w zakresie niemożliwym do ustalenia przez rzeczoznawcę podczas oględzin.

Klient oświadcza, że jest świadom stanu technicznego rzeczy będącej przedmiotem wyceny.

Do spraw nieuregulowanych w niniejszych zastrzeżeniach stosuje się odpowiednio przepisy Kodeksu Cywilnego oraz Polisy Ubezpieczeniowej PZU, którą związany jest rzeczoznawca.

Klient oświadcza, że zapoznał się z powyższą treścią zastrzeżeń ograniczających, zgadza się z ich brzmieniem i nie będzie w przyszłości egzekwował praw stojących w sprzeczności z wymienionymi zastrzeżeniami ograniczającymi.

Na tym wycenę zakończono.

Dokument wygenerowany elektronicznie, ważny bez podpisu.

RZECZOZNAWCA

Andrzej Walewski

Objaśnienia:

- * wartość zmodyfikowana przez użytkownika
- V pojazd lub wyposażenie wybrane na bazie rozkodowania numeru VIN (VinCheck)
- G bezpłatna opcja wyposażenia
- A Wartość korekty określona automatycznie z systemu Eurotax
- P Wartość korekty określona automatycznie z profilu użytkownika







































