

EKSPERTYZA TECHNICZNA NR SM-229/2025_ZS605ST

Numer szkody / sprawy SM-229/2025_ZS605ST
Nr kalkulacji 8399

DANE WYKONUJĄCEGO

Użytkownik Walewski Andrzej
Nr licencji 35006

DANE KLIENTA / WŁAŚCICIELA

Imię i nazwisko: Santander Consumer Multirent Sp.z o.o.
Adres: 54-202 Wrocław
ul.Legnicka 48B

DANE POJAZDU - kod EC 0155008

Numer rejestracyjny: ZS605ST
Numer nadwozia: VR7A4DGZSPL020976
Marka: CITROEN
Model: C5 Aircross 22-
Typ: C5 Aircross 1.6 PHEV 225 Shine Pack EAT8
Data pierwszej rejestracji: 29.01.2024
Rok produkcji: 2023

WYCENA

Nr wyceny: 8282
Data wyceny: 16.05.2025
Wycena na dzień: 16.05.2025
Wersja bazy danych: 2025.05
Wartość: 125 500,00 zł (kupno brutto)

Numer wyceny **8399**
 Data wyceny **16.05.2025**
 Wycena na dzień **16.05.2025**
 Numer licencji / użytkownik **35006 / Walewski Andrzej**

DANE SZKODY / SPRAWY

Numer szkody / sprawy SM-229/2025_ZS605ST

DANE KLIENTA / WŁAŚCICIELA

Imię i nazwisko Santander Consumer Multirent Sp.z o.o.
 Adres 54-202 Wrocław
 ul.Legnicka 48B

DANE POJAZDU - kod EC 0155008 (V)

Numer rejestracyjny / numer VIN ZS605ST / VR7A4DGZSPL020976
 Data pierwszej rejestracji / wiek w miesiącach 29.01.2024 / 16
 Rok produkcji 2023
 Przebieg rzeczywisty (km) / sposób ustalenia 25 552 / Odczytany
 Przebieg standardowy / różnica (km) 23 800 / 1 752
 Lakier niebieski metalik
 Liczba właścicieli Nie podano
 Stan pojazdu Dobry
 Specjalne zabezpieczenia antykradzieżowe NIE
 Marka CITROEN
 Model C5 Aircross 22-
 Typ C5 Aircross 1.6 PHEV 225 Shine Pack EAT8
 Rodzaj nadwozia / liczba drzwi / liczba miejsc Kombi / 5 / 5
 Okres dostępności 01.03.2022 - 31.07.2023
 Pojemność silnika (ccm) 1598
 Moc kW / KM 133 / 180
 Paliwo / katalizator Benzyna / Katalizator (3drozny)+GPF
 Układ / liczba cylindrów R / 4
 Skrzynia / liczba biegów A / 8

WYCENA POJAZDU

Zakup

Notowanie Eurotax (baza danych 2025.05)	PLN	135 900
Korekta na miesiąc pierwszej rejestracji	PLN	-4 107
Korekta na przebieg	PLN	-390
Korekta na rok produkcji	PLN	-6 751
Wartość wyposażenia dealerskiego	PLN	3 460
Wartość czynników obniżających wartość	PLN	-2 630

Wartość pojazdu (brutto)

PLN

125 500

WYPOSAŻENIE STANDARDOWE POJAZDU

- ABS, REF, AFU, ESP + ASR, bez możliwości odłączenia
- Alarm nieuwagi kierowcy
- Asystent utrzymywania pozycji na pasie ruchu
- Atrapa wlotu powietrza czarna błyszcząca
- Automatyczna zmiana świateł drogowe/mijania
- Blokada elektryczna zabezpieczająca otwarcie szyb przez dzieci
- Blokada mechaniczna zabezpieczająca otwarcie tylnych drzwi przez dzieci
- Citroen Connect Box - Połączenie alarmowe + assistance z lokalizacją
- Citroen Connect Navi 3D: ekran dotykowy 10", nawigacja, funkcja rozpoznawania głosu
- Coffee Brake Alert
- Czujnik zmierzchu (automatyczne włączanie reflektorów), deszczu (automatyczne włączanie wycieraczek)
- Dekor podwójny - atrapy wydechów metalowe, z połyskiem
- Dodatki kolorystyczne - Dark Chrome
- Dolna część atrapy przedniej malowana na srebrno
- Dywaniki Mistral Stripe
- FCW (Front Collision Warning) + ARC (Alarm ryzyka kolizji, video)
- Felgi aluminiowe 19 ART diamentowy szlif, dwukolorowe 225/50 R19
- Fotel kierowcy regulowany elektrycznie
- Fotel kierowcy z mechaniczną regulacją lędźwiową
- Fotele Advanced Comfort Generation 2
- Fotele niezależne w drugim rzędzie (3), uchylne, przesuwne z regulacją pochylenia
- Fotele przednie podgrzewane + fotel kierowcy z elektryczną regulacją
- Gniazdo 12V
- Gniazdo 12V w bagażniku
- Gniazdo USB
- Gniazdo USB - tył
- Gwarancja 2 lata
- Immobilizer
- Klamki w kolorze nadwozia
- Klimatyzacja automatyczna 2strefowa z filtrem zapachów (RFTA)
- Komputer pokładowy
- Lakier Uni
- Lampka sufitowa z przodu LED, 2 spoty do czytania i 1 centralny
- Lampka sufitowa z tyłu LED, umieszczona centralnie, 2 spoty do czytania i 1 centralny
- Lampy tylne 3D LED z funkcją jazdy dziennej
- Lusterka zewnętrzne sterowane i składane elektrycznie, podgrzewane z oświetleniem powitalnym LED
- Lusterko wewnętrzne wsteczne elektrochromatyczne
- Ładowarka pokładowa jednofazowa 3,7 kW
- Łączność Bluetooth - zestaw głośnomówiący/streaming audio
- Mocowania ISOFIX na wszystkich miejscach z tyłu
- Nakładki ozdobne progów wewnętrznych przednich CITROEN ze stali nierdzewnej
- Nowy „szewron” czarny błyszczący z chromowaną obwódką
- Obramowanie nadkoli z czarnego tworzywa
- Obramowanie panelu bocznego drzwi (airbump) z czarnego tworzywa z dekokiem dodatku kolorystycznego
- Obramowanie szyb bocznych i słupka C - INOX + chrom
- Obudowy lusterek lakierowane w kolorze czarnym błyszczącym
- Osłonki przeciwsłoneczne z podświetlanym lusterkim
- Oświetlenie przestrzeni na nogi z przodu LED
- Oświetlenie uchwytów na kubki
- Oświetlenie wewnątrz schowka podłokietnika konsoli centralnej
- Oświetlenie wewnątrz schowka w konsoli centralnej po stronie pasażera
- Podłokietnik centralny z przodu z pokryciem TEP, z chłodzonym schowkiem
- Poduszki powietrzne czołowe kierowcy i pasażera (odłączany), poduszki powietrzne boczne z przodu
- Poduszki powietrzne kurtynowe z przodu i z tyłu
- Przewód do ładowania Mode 2 do gniazda ściennego typu E/F standard 8A
- Reflektory przednie ECO LED, kierunkowskazy LED
- Relingi dachowe wzdłużne - czarne z matowymi czarnymi elementami dekoracyjnymi
- Schowek zamykany w konsoli centralnej po stronie pasażera z podświetleniem i spawalniczym otwieraniem
- SLI ISA -system rozpoznawania znaków ograniczenia prędkości z możliwością programowania w tempomacie
- Spoiler tylny w kolorze dachu lub czarny z dachem bi-ton Perla Nera
- System aktywnego zapobiegania opuszczenia pasa ruchu (LKA)
- System bezkluczykowego otwierania i uruchamiania pojazdu (ADML)
- System kontroli martwego pola (SAM)
- System rozpoznawania znaków drogowych
- Szyba czołowa z folią akustyczną, natężenia światła
- Szyby boczne z przodu foliowane, akustyczne
- Szyby boczne z tyłu przyciemniane, w tym pokrywy bagażnika
- Szyby sterowane elektrycznie, impulsowo z blokadą antyprzytrząskową (x4)
- Światła do jazdy dziennej LED, przód
- Światła przeciwmgielne z funkcją statycznego doświetlania zakrętów
- Tapicerka Metropolitan Grey, skóra Claudia / skóra syntetyczna Nixon
- Tempomat aktywny z funkcją Stop&Go z Radarem 77 GHz
- Visio Park 1: Czujniki parkowania z przodu, z tyłu + kamera cofania
- Wyłącznik poduszki powietrznej pasażera

- Zagłówki przednich foteli regulowane na wysokość, czarne stelaże
- Zawieszenie z amortyzatorami Progressive Hydraulic Cushions (PHC)
- Zderzak przedni i tylny w kolorze nadwozia
- Zestaw cyfrowy wskaźników 12 cali
- Zestaw naprawczy: kompresor, środek uszczelniający

WYPOSAŻENIE DODATKOWE - DEALERSKIE		Zakup
• Dach panoramiczny, otwierany (V)	PLN	1 430
• Lakier metalik	PLN	920
• Pakiet PARK ASSIST	PLN	470
□ Czujniki parkowania przód i tył		
□ Kamera cofania 360°		
• Pokrywa bagażnika sterowana elektrycznie	PLN	640
SUMA	PLN	3 460
CZYNNIKI OBNIŻAJĄCE WARTOŚĆ		Zakup
• Konieczność naprawy pojazdu (-2%)	PLN	-2 630
SUMA	PLN	-2 630

OPONY		Zakup
Oś 1, Opona 1 (lewa), MICHELIN, 225/50R19		
Nominalna głębokość bieżnika [mm]:	8	
Rzeczywista głębokość bieżnika [mm]:	5	
Zużycie [%]:	50	
Obniżka na zniszczenie [%]:	0	
Oś 1, Opona 2 (prawa), MICHELIN, 225/50R19		
Nominalna głębokość bieżnika [mm]:	8	
Rzeczywista głębokość bieżnika [mm]:	5	
Zużycie [%]:	50	
Obniżka na zniszczenie [%]:	0	
Oś 2, Opona 1 (lewa), MICHELIN, 225/50R19		
Nominalna głębokość bieżnika [mm]:	8	
Rzeczywista głębokość bieżnika [mm]:	6	
Zużycie [%]:	33	
Obniżka na zniszczenie [%]:	0	
Oś 2, Opona 2 (prawa), MICHELIN, 225/50R19		
Nominalna głębokość bieżnika [mm]:	8	
Rzeczywista głębokość bieżnika [mm]:	6	
Zużycie [%]:	33	
Obniżka na zniszczenie [%]:	0	

NOTATKI

Notatka do wyceny:

OCENA STANU TECHNICZNEGO POJAZDU.

Do oceny przedstawiono pojazd kompletny.

Oględzin pojazdu dokonano na terenie parkingu firmy DAWRO w Warszawie, ul. Mrówcza 79.

W czasie oględzin dokonano jazdy próbnej (próby ruchowej) po terenie parkingu.

W czasie oględzin stwierdzono:

Kontrolka serwisowa aktywna stale podczas pracy silnika.

SILNIK/UKŁAD PRZENIESIENIA NAPEŁDU:

Silnik wraz z osprzętem kompletny, bez widocznych braków i uszkodzeń mechanicznych.

Silnik wraz z komorą silnikową – brudny.

Silnik uruchomiono.

Praca silnika nie budzi zastrzeżeń.

PODWOZIE:

Podzespoły podwozia kompletne, bez widocznych braków.

Tarcze kół aluminiowe – z zarysowaniami.

UKŁAD KIEROWNICZY:

Układ kierowniczy w warunkach przeprowadzonej próby ruchowej nie budzi zastrzeżeń.

UKŁAD HAMULCOWY:

Układ hamulcowy w warunkach przeprowadzonej próby ruchowej nie budzi zastrzeżeń.

UKŁAD WYDECHOWY:

Układ wydechowy w warunkach przeprowadzonej próby ruchowej nie budzi zastrzeżeń.

NADWOZIE:

Nadwozie koloru niebieskiego - lakier dwuwarstwowy metalik.

Dokonano pomiaru grubości powłoki lakierowej przyrządem elektronicznym.

Stwierdzono brak śladów napraw blacharsko lakierniczych nadwozia.

Powłoka lakierowa całego pojazdu - powierzchnie porysowana.

Części nadwozia uszkodzone kwalifikujące się do naprawy:

- drzwi przednie lewe – zarysowane, wgniezione punktowo, punktowe odpryski powłoki lakierowej na krawędzi tylnej.

Części wyposażenia uszkodzone kwalifikujące się do naprawy:

- wnętrze pojazdu – zabrudzone,

- zderzak przedni – porysowany.

WYPOSAŻENIE:

Do oględzin przedstawiono dwa kluczyki do stacyjki zapłonu i zamka drzwi.

ZASTRZEŻENIA OGRANICZAJĄCE:

Istotą niniejszego opracowania jest określenie aktualnej wartości urządzenia, a nie jego ceny.

Ocena nie może być powielana i publikowana bez zgody autora.

Niniejsza opinia nie może być wykorzystana do żadnego innego celu niż określony w niniejszej opinii.

Wydając niniejszą opinię rzeczoznawca zastrzega, że nie bierze odpowiedzialności za wady ukryte przedmiotu opinii oraz za wszelkie inne czynniki niemożliwe do wykrycia przy zachowaniu należytej staranności, jak i za skutki innego wykorzystania wyceny lub opinii.

Wszelkie roszczenia klienta wynikające z błędnej wyceny, spowodowanej wyłącznie niezachowaniem należytej staranności przez rzeczoznawcę, mogą być egzekwowane jedynie gdy po stronie klienta powstanie szkoda w rozumieniu Kodeksu Cywilnego.

Za szkodę w rozumieniu ust. 5 nie może zostać uznany taki błąd w wycenie, który powoduje jedynie marginalną różnicę między wartością wycenioną rzeczy a jej wartością faktyczną.

Wartość przedmiotu wyceny została ustalona na dzień sporządzenia wyceny.

Niniejsze oszacowanie wartości nie jest ekspertyzą stanu technicznego przedmiotu wyceny i za taką nie może być uznawane.

Niniejsze oszacowanie wartości nie jest ekspertyzą stanu technicznego przedmiotu wyceny i za taką nie może być uznawane, w szczególności nie może być traktowane jako gwarancja sprzedaży przedmiotu wyceny za oszacowaną wartość.

Nie badano tytułu użytkowania, przebiegu eksploatacji ani tytułu własności wycenianego obiektu i ewentualnego istnienia ograniczenia praw rzeczowych, a także prawdziwości danych identyfikacyjnych przedmiotu wyceny zamieszczonych na tabliczkach znamionowych i w przedstawionych dokumentacjach technicznych oraz nie weryfikowano odczytanego stanu drogomierza z zapisami w urządzeniach elektronicznych pojazdu.

Specyfikacja wg programu operacyjnego w zakresie wyposażenia standardowego i dodatkowego nie gwarantuje zgodności ze stanem faktycznym w zakresie niemożliwym do ustalenia przez rzeczoznawcę podczas oględzin.

Klient oświadcza, że jest świadom stanu technicznego rzeczy będącej przedmiotem wyceny.

Do spraw nieuregulowanych w niniejszych zastrzeżeniach stosuje się odpowiednio przepisy Kodeksu Cywilnego oraz Polisy Ubezpieczeniowej PZU, którą związany jest rzeczoznawca.

Klient oświadcza, że zapoznał się z powyższą treścią zastrzeżeń ograniczających, zgadza się z ich brzmieniem i nie będzie w przyszłości egzekwował praw stojących w sprzeczności z wymienionymi zastrzeżeniami ograniczającymi.

Na tym wycenę zakończono.

Dokument wygenerowany elektronicznie, ważny bez podpisu.

RZECZOZNAWCA

Andrzej Walewski

Objaśnienia:

- * wartość zmodyfikowana przez użytkownika*
- V pojazd lub wyposażenie wybrane na bazie rozkodowania numeru VIN (VinCheck)*
- G bezpłatna opcja wyposażenia*
- A Wartość korekty określona automatycznie z systemu Eurotax*
- P Wartość korekty określona automatycznie z profilu użytkownika*





































































































