

Nr zlecenia: 59/07/07/2025/CarArena STANDARD

z dnia: 2025/07/07

Zleceniodawca:

CARARENA
ul. Budowlanych 7
62-081 Baranowo

Rzeczoznawca:

Albert Kaluźny/zatw. pion weryfikacyjny eRzeczoznawcy



Poglądowy raport stanu technicznego

Zadanie: Ocena stanu technicznego i określenie wartości rynkowej pojazdu

DANE IDENTYFIKACYJNE POJAZDU		Dane: [T] VII-2025	
Rodzaj pojazdu:	Samochód terenowy	VIN:	K M H S U 8 1 X D D U 1 4 7 1 6 3
Marka:	HYUNDAI	Nr rejestracyjny:	KR643VX
Model pojazdu:	Santa Fe 2.2 CRD MR`12 E5	Nr Info-Ekspert:	016-00957
Wersja:	Premium 4WD Aut.	Rok produkcji:	2013
Wskazanie drogomierza	173992 km		
Data pierwszej rejestracji	2013/07/02		
Data ważności badania technicznego	2026/01/13		
Rodzaj nadwozia	kombi (uniwersalne) 5 drzwiowe 5 osobowe		
Dop. masa całkow.	2510 kg*		
Jednostka napędowa	z zapłonem samoczynnym		
Pojemność / Moc silnika	2199 ccm / 145kW (197KM)		
Doładowanie	Turbosp. z chłodn. powietrza		
Liczba cylindrów / Układ cylindrów / Liczba zaworów	4 / rzędowy / 16		
Rodzaj skrzyni biegów	automatyczna		
Rodzaj napędu	4WD (4x4)		
Kolor powłoki lakierowej, (rodzaj lakieru)	Biały 2-warstwowy typu uni		

WYPOSAŻENIE STANDARDOWE

L.p. Nazwa elementu wyposażenia

- 1 ABS - system zapobiegający blokowaniu kół
- 2 Autoalarm
- 3 Czujnik deszczu
- 4 Czujniki parkowania - tył
- 5 Dzwignia zmiany biegów pokryta skórą
- 6 Fotel kierowcy regulowany elektrycznie
- 7 Głośniki 6 szt.
- 8 Immobilizer
- 9 Kamera cofania
- 10 Kierownica podgrzewana
- 11 Kierownica pokryta skórą
- 12 Klimatyzacja automatyczna 2 strefowa
- 13 Kluczyk zbliżeniowy
- 14 Kolumna kierownicy regulowana
- 15 Komputer pokładowy
- 16 Kurtyny powietrzne boczne
- 17 Lusterka zewnętrzne składane elektrycznie
- 18 Lusterka zewnętrzne z kierunkowskazami
- 19 Podłokietnik centralny przedni
- 20 Podłokietnik siedzeń tylnych
- 21 Poduszka powietrzna kolanowa kierowcy
- 22 Poduszki powietrzne boczne przednie
- 23 Radioodtwarzacz CD + MP3
- 24 Reflektory ksenonowe
- 25 Relingi dachowe
- 26 Schowek chłodzony

L.p. Nazwa elementu wyposażenia

- 27 Siedzenia tylne dzielone
- 28 Siedzenia tylne podgrzewane
- 29 Spoiler tylny
- 30 Spryskiwacze reflektorów
- 31 Sterowanie radiem w kierownicy
- 32 System kontroli trakcji VSM
- 33 System ochrony pieszych aktywny
- 34 System stabilizacji toru jazdy ESC
- 35 System ułatwiający zjazd ze wzniesienia
- 36 System wspomagania nagłego hamowania
- 37 System wspomagania ruszania pod górę
- 38 Szyba przednia ogrzewana
- 39 Szyby tylne przyciemniane
- 40 Światła do jazdy dziennej LED
- 41 Światła p/mgielne przednie
- 42 Tapicerka ze skóry
- 43 Tarcze kół aluminiowe 18"
- 44 Tempomat
- 45 Wspomaganie układu kierowniczego
- 46 Wykończenie zewnętrzne elementami chromowanymi
- 47 Wyświetlacz kolorowy
- 48 Zamek centralny zdalnie sterowany
- 49 Zestaw głośnomówiący "Bluetooth"
- 50 Złącze "AUX"
- 51 Złącze "USB"

L.p. Nazwa pakietu / elementu pakietu wyposażenia standardowego

- 1 Fotele przednie podgrzewane
Fotel kierowcy podgrzewany
Fotel pasażera podgrzewany
- 2 Fotele przednie z regulacją elektryczną odcinka lędźwiowego
Fotel kierowcy z regulacją odcinka lędźwiowego elektryczną
Fotel pasażera z regulacją odcinka lędźwiowego elektryczną
- 3 Lusterka zewnętrzne podgrzewane i regulowane elektrycznie
Lusterka zewnętrzne regulowane elektrycznie
Lusterka zewnętrzne podgrzewane elektrycznie
- 4 Poduszki powietrzne kierowcy i pasażera
Poduszka powietrzna kierowcy
Poduszka powietrzna pasażera
- 5 Reflektory ksenonowe z doświetlaniem łuków
Reflektory ksenonowe
Reflektory z doświetlaniem łuków
- 6 Szyby przednie i tylne regulowane elektrycznie
Szyby przednie regulowane elektrycznie
Szyby tylne regulowane elektrycznie

WYPOSAŻENIE DODATKOWE

L.p. Nazwa elementu wyposażenia

- 1 Okno dachowe panoramiczne
- 2 System nawigacji satelitarnej

OPIS ZAMONTOWANEGO W POJEŹDZIE OGUMIENIA

Koło	Marka, typ	Bieżnik [mm]
Przednie lewe:	*GOODYEAR 235/55 R19 101Y	EAGLE F1 ASYMM.6 SUV TL NO M 5,6
Przednie prawe:	*GOODYEAR 235/55 R19 101Y	EAGLE F1 ASYMM.6 SUV TL NO M 5,3
Tylne lewe:	*GOODYEAR 235/55 R19 101Y	EAGLE F1 ASYMM.6 SUV TL NO M 6,2
Tylne prawe:	*GOODYEAR 235/55 R19 101Y	EAGLE F1 ASYMM.6 SUV TL NO M 6,8

KOREKTY WARTOŚCI POJAZDU

KOREKTA ZA PIERWSZĄ REJESTRACJĘ	(+)
KOREKTA ZA WYPOSAŻENIE	(+)
KOREKTA ZA PRZEBIEG	(+)
KOREKTY RÓŻNE:	
Stan utrzymania i dbałość o pojazd	(-)
KOREKTY RÓŻNE RAZEM	(-)
KOREKTA ZA OGUMIENIE	(-)

UWAGI RZECZOZNAWCY DOTYCZĄCE WYCENY

Opony dodatkowe 4szt.

GOODYER ULTRABRIP Performance

Pojazd zweryfikowany w bazie danych historiapojazdu.gov.pl

Nie udostępniono specyfikacji wyposażenia fabrycznego wycenianego pojazdu. Mając na uwadze powyższe wyposażenie zostało ustalone na podstawie oględzin z natury. Aby ustalić specyfikację fabryczną wyposażenia należy zwrócić się do dealera. Nie można wykluczyć, że mogą występować różnice w wyposażeniu.

Oględziny wykonał: Krzysztof Gryszka

Wycena wykonana: Albert Kaluźny


OPIS STANU TECHNICZNEGO ZESPOŁÓW POJAZDU**NADWOZIE - Szkielet i poszycia zewnętrzne**

L.p.	Nazwa elementu	L / P	Rodzaj uszkodzenia	Opis	Fot. nr
1	Pokrywa przednia		Odpryski powłoki lakierowej		
2	Drzwi boczne przednie	L	Zarysowania powłoki lakierowej		
3	Drzwi boczne przednie	P	Zarysowania powłoki lakierowej		
4	Wneka drzwi tylnych	L	Odpryski powłoki lakierowej		
5	Drzwi boczne tylne	L	Zarysowania powłoki lakierowej		
6	Drzwi boczne tylne	P	Odpryski powłoki lakierowej		
7	Próg	L	Listwa - zarysowana		
8	Błotnik tylny	L	Odpryski powłoki lakierowej		
9	Rama dachu	P	Wgniecenia		
10	Błotnik tylny	P	Ogniska korozji ze spęcherzeniami powłoki lakierowej		
11	Drzwi tyłu nadwozia		Zarysowania powłoki lakierowej		

Na pozostałych elementach obłachowania bryły nadwozia stwierdzono również typowe dla jego okresu eksploatacji uszkodzenia powłoki lakierowej (zarysowania, odpryski, itp.)



NADWOZIE – Opis powłoki lakierowej



L.p.	Nazwa elementu	L / P	Grubość powłoki [μm]	Opis
1	Pokrywa przednia		67	
2	Dach		56	
3	Błotnik przedni	L	98	
4	Próg	L	41	
5	Drzwi przednie	L	79	
6	Drzwi tylne	L	73	
7	Błotnik tylny	L	78	
8	Błotnik przedni	P	83	
9	Próg	P	44	
10	Drzwi przednie	P	77	
11	Drzwi tylne	P	87	
12	Błotnik tylny	P	87	
13	Pokrywa (drzwi) tyłu nadwozia		52	

Podane przedziały grubości powłoki lakierowej, dotyczą punktów pomiarowych. Nie mogą być traktowane jako gwarancja, że grubość powłoki lakierowej w innych punktach nie wykracza poza te przedziały. Pomiar powłoki lakierowej został wykonany urządzeniem będącym w posiadaniu rzeczoznawcy. Pomiar wykonany innym przyrządem może się różnić.

**NADWOZIE – Wyposażenie zewnętrzne**

L.p.	Nazwa elementu	L / P	Rodzaj uszkodzenia	Opis	Fot. nr
1	Zderzak przedni		Odpryski powłoki lakierowej, zarysowania		
2	Zderzak tylny		Odpryski powłoki lakierowej, zarysowania		

**NADWOZIE – Wyposażenie wewnętrzne**

Wnętrze pojazdu nosi typowe dla jego okresu eksploatacji zabrudzenia oraz zużycie wszystkich elementów

**PODWOZIE – ZAWIESZENIE I KOŁA**

L.p.	Nazwa elementu	L / P	Rodzaj uszkodzenia	Opis	Fot. nr
1	Tarcza koła przedniego ze stopu lekkiego	L	Zadrapania krawędzi bocznej		
2	Tarcza koła przedniego ze stopu lekkiego	P	Odpryski powłoki		
3	Tarcza koła tylnego ze stopu lekkiego	P	Odpryski powłoki		

**UKŁAD KIEROWNICZY**

L.p.	Nazwa elementu	L / P	Rodzaj uszkodzenia	Opis	Fot. nr
1	Koło kierownicy		Przetarcie materiału		

JAZDA KONTROLNA

1	Głośność pracy silnika	BEZ UWAG
2	Praca układu kierowniczego	BEZ UWAG
3	Głośność (stuki) zawieszenia	BEZ UWAG
4	Skuteczność hamulca zasadniczego	BEZ UWAG
5	Skuteczność hamulca pomocniczego	BEZ UWAG
6	Działanie drogom. i szybkościomierza	BEZ UWAG
7	Wskaźnik temperatury silnika	BEZ UWAG
8	Skuteczność ogrzewania i przewietrzania	BEZ UWAG

Próba ruchowa przeprowadzona na zimnym silniku w warunkach parkingowych z prędkością do 15km/h.

DOKUMENTY I KOMPLETACJA POJAZDU

1	Książka serwisowa	TAK
2	Kluczyki (ilość sztuk)	2szt
3	Dowód rejestracyjny	TAK
4	Zestaw narzędzi fabrycznych	TAK
5	Podnośnik samochodowy	TAK
6	Instrukcja obsługi	TAK
7	Gaśnica	TAK
8	Trójkąt ostrzegawczy	TAK
9	Apteczka	TAK

Zastrzeżenia ograniczające opinię.

ü Zawarte w niniejszej Ocenie/Raporcie informacje (w tym dotyczące wyposażenia) służą jedynie ogólnym celom informacyjnym. Ocena/Raport nie może być zatem traktowana jako oferta w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego oraz opisu towaru ani zapewnienia w rozumieniu art. 4 Ustawy z dnia 27 lipca 2002 roku o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej.

ü Ocena/Raport została sporządzona w celu ustalenia istnienia albo nieistnienia uszkodzeń nieakceptowalnych po zakończeniu umowy korzystania z samochodu lub innych okoliczności uzgodnionych w zleceniu. Ocena/Raport nie obejmuje typowych uszkodzeń wynikających z eksploatacji samochodu oraz jego standardowego zużycia.

ü Jeśli chcesz traktować ten dokument jako źródło wiedzy o samochodzie przy jego zakupie, czynisz to na własną odpowiedzialność. eRzecznawcyp.s.j. nie ponosi odpowiedzialności za takie użycie tej Oceny/Raporu

ü Niniejsza wycena służy wyłącznie do oszacowania wartości rynkowej przedmiotu wyceny i nie może być wykorzystywana do żadnego innego celu, niż wymieniony powyżej. W szczególności wycena nie może stanowić podstawy do oceny cech i stanu wycenianego obiektu przy jego zakupie.

ü Rzecznawca nie bierze na siebie odpowiedzialności za wady ukryte (prawne i fizyczne) oraz ewentualne skutki wynikające z dalszego użytkowania przedmiotu wyceny, a także za skutki wykorzystania samej wyceny.

ü Powyższa wycena nie jest ekspertyzą stanu technicznego przedmiotu wyceny i za taką nie może być uznawana, w szczególności nie może być traktowana jako gwarancja sprzedaży przedmiotu wyceny za oszacowaną wartość.

ü Wycenę przeprowadzono w oparciu o dostarczoną dokumentację oraz badanie organoleptyczne wycenianego obiektu. Nie prowadzono badań diagnostycznych oraz weryfikacji warsztatowej przedmiotu wyceny.

ü Nie stwierdzono dodatkowych niesprawności i/lub uszkodzeń i/lub braków w zakresie możliwym do ustalenia w warunkach oględzin tj. bez: dostępu do spodu pojazdu, specjalistycznego sprzętu diagnostycznego, jazdy próbnej wykonanej w warunkach drogowych z obciążeniem.

ü Rzecznawca podczas oględzin poza warsztatem nie jest w stanie stwierdzić wypadkowej przeszłości pojazdu. W przypadku podwyższonych wartości pomiarów powłoki lakierowej, konieczna jest ekspertyza w warunkach warsztatowych.

ü Rok produkcji pojazdu - nie weryfikowano. Przyjęto w oparciu o dane przekazane przez Zleceniodawcę.

ü Niniejsza wycena nie może być publikowana w całości w jakimkolwiek dokumencie bez zgody wykonawców i bez uzgodnienia z nimi formy i treści takiej publikacji. Zakaz publikacji nie dotyczy posługiwania się wyceną w umowach cywilno-prawnych zawieranych przez zleceniodawcę i dotyczących przedmiotu

ü Przed odbiorem pojazdu, kupujący zobowiązany jest do konfrontacji rzeczywistego stanu z informacjami zawartymi w wycenie. Odbiór przedmiotu jest równoznaczny ze zrzeczeniem się wszelkich roszczeń, co do stanu technicznego.

ü Nie badano poprawności i/lub budowy numerów identyfikacyjnych/seryjnych obiektu oraz nie weryfikowano prawdziwości danych obiektu.

ü Niniejsza wycena nie może być traktowana jako gwarancja sprzedaży przedmiotu wyceny za oszacowaną wartość.

ü W przypadku ujawnienia dodatkowych informacji dotyczących przedmiotowego pojazdu, niedostępnych w czasie wykonywania niniejszej opinii, zaprezentowane stanowisko może ulec zmianie.

ü W opinii założono, że nie wykryto żadnych faktów, które mogłyby istotnie wpływać na wartość wycenionego pojazdu, jeśli w opisie pojazdu nie widnieje inaczej.

ü Rzecznawca nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne błędy wynikające z przedstawionych informacji otrzymanych od użytkownika/sprzedawcy/zamawiającego wycenę, jeśli brak podstaw do kwestionowania ich zgodności ze stanem rzeczywistym lub też ustalenie stanu rzeczywistego przez rzecznawcę było niemożliwe lub znacznie utrudnione.

ü Wyposażenie standardowe wg. Info - Ekspert. Rzecznawca nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne błędy programu. Opis stanu technicznego pojazdu jest ważny na dzień oględzin. Rzecznawca nie bierze odpowiedzialności za zmiany stanu pojazdu wynikające z dalszej eksploatacji lub postoju (np. uszkodzenie akumulatora, powiększenie lub powstanie ognisk korozji, uszkodzenie układu hamulcowego, itp.)

ü Jeżeli elementy jednostki napędowej, układu przeniesienia napędu itp., są rozmontowane, rzecznawca nie weryfikuje kompletności poszczególnych układów. Możliwość wystąpienia braków w kompletacji (np. ze względu na wykorzystanie unieruchomionego pojazdu jako „dawcy części”.

ü Nie weryfikowano odczytanego stanu drogomierza z zapisami w urządzeniach elektronicznych pojazdu.

ü W przypadku pojazdów z niesprawnym akumulatorem lub bez niego - podłączenie sprawnego akumulatora nie gwarantuje sprawności technicznej pojazdu.

ü Nie weryfikowano gwarancji, statusu pakietów serwisowych i kompletności w zakresie osprzętu dodatkowego, z którym przedmiot był zamówiony.

Dokument wystawiony elektronicznie, ważny bez podpisu

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. nr 1



Fot. nr 2




Fot. nr 3



Fot. nr 4



Fot. nr 5



Fot. nr 6



Fot. nr 7



Fot. nr 8



Fot. nr 9



Fot. nr 10



Fot. nr 11



Fot. nr 12



Fot. nr 13



Fot. nr 14



Fot. nr 15



Fot. nr 16



Fot. nr 17



Fot. nr 18




Fot. nr 19



Fot. nr 20



Fot. nr 21



Fot. nr 22



Fot. nr 23



Fot. nr 24



Fot. nr 25



Fot. nr 26



Fot. nr 27



Fot. nr 28



Fot. nr 29



Fot. nr 30



Fot. nr 31



Fot. nr 32



Fot. nr 33



Fot. nr 34



Fot. nr 35



Fot. nr 36



Fot. nr 37



Fot. nr 38



Fot. nr 39



Fot. nr 40



Fot. nr 41



Fot. nr 42



Fot. nr 43



Fot. nr 44



Fot. nr 45



Fot. nr 46



Fot. nr 47



Fot. nr 48



Fot. nr 49



Fot. nr 50



Fot. nr 51



Fot. nr 52



Fot. nr 53



Fot. nr 54



Fot. nr 55



Fot. nr 56



Fot. nr 57



Fot. nr 58



Fot. nr 59



Fot. nr 60



Fot. nr 61



Fot. nr 62



Fot. nr 63



Fot. nr 64



Fot. nr 65



Fot. nr 66



Fot. nr 67



Fot. nr 68



Fot. nr 69



Fot. nr 70



Fot. nr 71



Fot. nr 72



Fot. nr 73



Fot. nr 74



Fot. nr 75



Fot. nr 76



Fot. nr 77



Fot. nr 78



Fot. nr 79



Fot. nr 80



Fot. nr 81



Fot. nr 82




Fot. nr 83



Fot. nr 84



Fot. nr 85



Fot. nr 86

PRZEGLĄD PRZEDSPRZEDAŻNY [PDI]
 Niniejszym potwierdza się wykonanie przeglądu przedsprzedażnego (PDI) zgodnie z instrukcją Hyundai Motor Poland Sp. z o.o.

Model Santa Fe
KMH5U8XDDU147163
 Nr nadwozia (VIN)
 Data przeglądu 27.06.13
 Stan licznika (km) 10
 Imię i nazwisko mechanika wykonującego PDI (czytelnie) Piotr Rybka
 Imię i nazwisko osoby nadzorującej PDI (czytelnie) Piotr Rybka

HYUNDAI Radom
 Autoryzowany Dealer
 H-PRO SP. Z O.O.
 ul. Smulikowskiego 11/8 00-389 Warszawa
 Oddział Radom
 ul. Warszawska 35, 26-600 Radom, tel. (048) 369 87 87
 REGON: 146124938 NIP: 525-253-19-17
 Pieczęć ASO

Nr: 1307135
H S U 8 1 X D D U 1 4 7 1 6 3
 Nadwozia (VIN)
43 VX
 Numer silnika (pełny)
 Informacje zawarte w książce gwarancyjnej i instrukcji obsługi

HYUNDAI Radom
 Autoryzowany Dealer
 H-PRO SP. Z O.O.
 ul. Smulikowskiego 11/8 00-389 Warszawa
 Oddział Radom
 ul. Warszawska 35, 26-600 Radom, tel. (048) 369 87 87
 REGON: 146124938 NIP: 525-253-19-17
 Pieczęć i podpis ASO Hyundai

Hyundai Motor Poland Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Wołoskiej 22, 00-675 Warszawa, w imieniu autoryzowanych dealerów Hyundai, na warunkach określonych w Ustawie z dnia 2002 r. Nr 101, poz. 926, tj. z późniejszymi zmianami) dla celów handlowych środkami komunikacji elektronicznej i za pośrednictwem administratora bazy danych. Przyjmuje do wiadomości, że w każdym przypadku poprawiania oraz prawo do wycofania zgody. Podanie przeze mnie

Podpis nabywcy

Fot. nr 87

KSIAŻKA GWARANCYJNA SAMOCHODU HYUNDAI

Gwarant:
 HYUNDAI MOTOR POLAND
 ul. Wołoska 22
 02-675 Warszawa
<http://www.hyundai.pl>

Samochód/Model Santa Fe
 Nr Nadwozia KMH5U81XDDU147163
 Nr Silnika
 Kolor nadwozia PWG

HYUNDAI
 Autoryzowany Dealer
 H-PRO SP. Z O.O.
 ul. Smulikowskiego 11/8
 Oddział Radom
 ul. Warszawska 35
 REGON: 146124938
 Pieczęć firmy wydającej samochód

1. Gwarant zapewnia, że samochód jest zgodny z warunkami określonymi w niniejszej książce gwarancyjnej.

2. Gwarancji firmy Hyundai.

2.1. Gwarancja mechaniczna.

2.1.1 Gwarancja do czasu przedstawienia nowego samochodu.

• 5 lat (60 miesięcy) lub 100 000 km (w zależności od tego, co nastąpi wcześniej).

W okresie obowiązywania gwarancji, w przypadku stwierdzenia wady, wynikającej z usterki, spowodowanej przez producenta, kosztorys naprawy zostanie pokryty przez firmę Hyundai.

* W przypadku wymagalności, z limitem 100 000 zł.

Fot. nr 88

REJESTR PRZEGLĄDÓW OKRESOWYCH
(*) w zależności co wystąpi wcześniej

Przeгляд km / miesięcy*)	Przeгляд km / miesięcy*)	Przeгляд km / miesięcy*)
Data 03.07.14	Data 03.07.2015	Data 1.07.2016
Przebieg kilometrów 11907	Przebieg kilometrów 24 547	Przebieg kilometrów 40 308
Wynik badania testerem GDS OK	Wynik badania testerem GDS OK	Wynik badania testerem GDS OK
GRUPA PGD sp. z o.o. z ograniczoną odpowiedzialnością ul. Rzemieślnicza 26 30-403 Kraków, ul. Jasnogórska 60 tel. salon 12 379 00 00, tel. serwis 12 379 00 05 Pieczałka ASO Hyundai	GRUPA PGD sp. z o.o. z ograniczoną odpowiedzialnością ul. Rzemieślnicza 26 30-403 Kraków, ul. Jasnogórska 60 tel. salon 12 379 00 00, tel. serwis 12 379 00 05 Pieczałka ASO Hyundai	GRUPA PGD sp. z o.o. z ograniczoną odpowiedzialnością ul. Rzemieślnicza 26 30-403 Kraków, ul. Jasnogórska 60 tel. salon 12 379 00 00, tel. serwis 12 379 00 05 Pieczałka ASO Hyundai
Podpis osoby nadzorującej	Podpis osoby nadzorującej	Podpis osoby nadzorującej
Następny przegląd - km / data 41907 / 03.07.15	Następny przegląd - km / data 54547 / 03.07.2016	Następny przegląd - km / data 40308 / 1.07.2017

Formularz przeglądu zawierający wykonane czynności do wglądu na życzenie użytkownika.

Fot. nr 89

REJESTR PRZEGLĄDÓW OKRESOWYCH
(*) w zależności co wystąpi wcześniej

Przeгляд km / miesięcy*)	Przeгляд km / miesięcy*)	Przeгляд km / miesięcy*)
Data 22.06.17	Data 15.06.19	Data 12.08.2019
Przebieg kilometrów 55641	Przebieg kilometrów 70792	Przebieg kilometrów 92228
Wynik badania testerem GDS OK	Wynik badania testerem GDS OK	Wynik badania testerem GDS OK
GRUPA PGD sp. z o.o. z ograniczoną odpowiedzialnością ul. Rzemieślnicza 26 30-403 Kraków, ul. Jasnogórska 60 tel. salon 12 379 00 00, tel. serwis 12 379 00 05 Pieczałka ASO Hyundai	GRUPA PGD sp. z o.o. z ograniczoną odpowiedzialnością ul. Rzemieślnicza 26 30-403 Kraków, ul. Jasnogórska 60 tel. salon 12 379 00 00, tel. serwis 12 379 00 05 Pieczałka ASO Hyundai	GRUPA PGD sp. z o.o. z ograniczoną odpowiedzialnością ul. Rzemieślnicza 26 30-403 Kraków, ul. Jasnogórska 60 tel. salon 12 379 00 00, tel. serwis 12 379 00 05 Pieczałka ASO Hyundai
Podpis osoby nadzorującej	Podpis osoby nadzorującej	Podpis osoby nadzorującej
Następny przegląd - km / data 85641 / 22.06.18	Następny przegląd - km / data 100792 / 15.06.19	Następny przegląd - km / data 122228 / 12.08.2019

Formularz przeglądu zawierający wykonane czynności do wglądu na życzenie użytkownika.

Fot. nr 90

REJESTR PRZEGLĄDÓW OKRESOWYCH
(*) w zależności co wystąpi wcześniej

Przebieg km / miesiącu*)	Przebieg km / miesiącu*)	Przebieg km / miesiącu*)
Data 28.08.2020	Data 16.08.2021	Data 16.08.2022
Przebieg kilometrów 105533	Przebieg kilometrów 114773	Przebieg kilometrów 131450
Wynik badania testerem GDS OK	Wynik badania testerem GDS OK	Wynik badania testerem GDS OK
Pieczętka ASO Hyundai	Pieczętka ASO Hyundai	GRUPA PGD spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp. z o.o. 30-403 Kraków, ul. Rzemieślnicza 28 Pieczeniwa ASO Hyundai HYUNDAI Korea Motors (9) 31-358 Kraków, ul. Jasnogórska 60 tel. salon: 12 379 00 00, tel. serwis 12 379 00 05
Podpis osoby nadzorującej	Podpis osoby nadzorującej	Podpis osoby nadzorującej
Następny przegląd - km / data 135533 / 28.08.2021	Następny przegląd - km / data 144773 / 16.08.2023	Następny przegląd - km / data 161450 / 16.08.24

Formularz przeglądu zawierający wykonane czynności do wglądu na życzenie użytkownika.


Fot. nr 91

REJESTR PRZEGLĄDÓW OKRESOWYCH
(*) w zależności co wystąpi wcześniej

Przebieg km / miesiącu*)	Przebieg km / miesiącu*)	Przebieg km / miesiącu*)
Data 16.08.2023	Data 13.08.2024	Data
Przebieg kilometrów 137469	Przebieg kilometrów 161760	Przebieg kilometrów
Wynik badania testerem GDS OK	Wynik badania testerem GDS OK	Wynik badania testerem GDS
GRUPA PGD spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp. z o.o. 30-403 Kraków, ul. Rzemieślnicza 28 Pieczeniwa ASO Hyundai HYUNDAI Korea Motors (2/CMJ) 31-358 Kraków, ul. Jasnogórska 60 tel. salon: 12 662 00 50, tel. serwis 12 662 00 55	GRUPA PGD spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp. z o.o. 30-403 Kraków, ul. Rzemieślnicza 28 Pieczeniwa ASO Hyundai HYUNDAI Korea Motors (6/CMJ) 31-358 Kraków, ul. Jasnogórska 60 tel. salon: 12 662 00 50, tel. serwis 12 662 00 55	Pieczętka ASO Hyundai
Podpis osoby nadzorującej	Podpis osoby nadzorującej	Podpis osoby nadzorującej
Następny przegląd - km / data 162469 / 16.08.2024	Następny przegląd - km / data 176760 / 13.08.2025	Następny przegląd - km / data

Formularz przeglądu zawierający wykonane czynności do wglądu na życzenie użytkownika.

Fot. nr 92



Fot. nr 93



Fot. nr 94

Dokument wystawiony elektronicznie, ważny bez podpisu