

Nr zlecenia: 40/09/07/2025/CarArena STANDARD

z dnia: 09.07.2025

Zleceniodawca:

CARARENA - Aukcje Samochodowe
ul. Budowlanych 7
62-081 Baranowo

Rzeczoznawca:

Adam Regulski/zatw. Pion Weryfikacyjny eRzeczoznawcy



P o g l ą d o w y R a p o r t S t a n u T e c h n i c z n e g o

Zadanie: Ocena stanu technicznego i określenie wartości rynkowej pojazdu

DANE IDENTYFIKACYJNE POJAZDU		Dane: [O] VII-2025	
Rodzaj pojazdu:	Samochód osobowy	VIN:	1 F A 6 P 8 C F 8 K 5 1 7 7 7 4 9
Marka:	FORD	Nr rejestracyjny:	D1METRO
Model pojazdu:	Mustang 5.0 MR`18 E6	Nr Info-Ekspert:	011-10470
Wersja:	GT Aut.	Rok produkcji:	2019
Wskazanie drogomierza		57750 km	
Data pierwszej rejestracji		25.06.2019	
Data ważności badania technicznego		23.06.2026	
Rodzaj nadwozia		coupe 2 drzwiowy	
Dop. masa całkow.		2105 kg*	
Jednostka napędowa		z zapłonem iskrowym (wtrysk)	
Pojemność / Moc silnika		5038 ccm / 331kW (450KM)	
Doładowanie		Turbosp. z chłodn. powietrza	
Liczba cylindrów / Układ cylindrów / Liczba zaworów		8 / widlasty / 32	
Rodzaj skrzyni biegów		automatyczna	
Rodzaj napędu		tylny (4x2)	
Kolor powłoki lakierowej, (rodzaj lakieru)		Pomarańczowy	

WYPOSAŻENIE STANDARDOWE			
L.p.	Nazwa elementu wyposażenia	L.p.	Nazwa elementu wyposażenia
1	ABS - system zapobiegający blokowaniu kół	24	System Ford MyKey
2	Autoalarm obwodowy	25	System kontroli ciśnienia w oponach
3	Czujniki parkowania - tył	26	System kontroli trakcji ESC
4	Dywaniki welurowe	27	System kontroli trakcji TA
5	Hamulce przednie firmy Brembo	28	System Pre-Collision Assist
6	Kamera cofania	29	System ułatwiający ruszanie na wzniesieniu HSA
7	Kierownica podgrzewana	30	System wspomagania nagłego hamowania EBA

8	Klimatyzacja automatyczna 2 strefowa	31	System wyboru profilu jazdy
9	Konsola dachowa ze schowkiem na okulary	32	System wyboru trybu jazdy Drive Mode
10	Kurtyny powietrzne w I i II rzędzie	33	Szyby przednie regulowane elektrycznie
11	Lusterko wewnętrzne ściemniane automatycznie	34	Światła do jazdy dziennej LED
12	Mocowanie ISOFIX z top tether na skrajnych siedzeniach II rzędu	35	Światła mijania włączane automatycznie
13	Nakładki metalowe progów podświetlane	36	Światła p/mgielne przednie LED
14	Nakładki na pedały metalowe	37	Tapicerka ze skóry perforowanej
15	Oświetlenie wewnętrzne LED	38	+Tarcze kół aluminiowe 20"
16	Poduszka powietrzna kierowcy	39	Tempomat adaptacyjny
17	Poduszka powietrzna kolanowa kierowcy	40	Układ wydechowy aktywny
18	Poduszka powietrzna kolanowa pasażera	41	Wspomaganie układu kierowniczego elektryczne
19	Poduszka powietrzna pasażera	42	Wycieraczki z czujnikiem deszczu
20	Poduszki powietrzne boczne tylne	43	Zamek centralny z kluczem elektronicznym KeyFree
21	Sterowanie skrzynią biegów przy kierownicy	44	Zawieszenie wzmocnione
22	System dystrybucji siły hamowania elektroniczny EBD	45	Zderzak tylny z dyfuzorem
23	System Ford Easy Fuel	46	Zestaw naprawczy opon

L.p. Nazwa pakietu / elementu pakietu wyposażenia standardowego

- Kierownica i dźwignia zmiany biegów pokryte skórą
Dźwignia zmiany biegów pokryta skórą
Kierownica 3-ramienna pokryta skórą
- Lusterka zewnętrzne podgrzewane, regulowane i składane elektrycznie
Lusterka zewnętrzne składane elektrycznie
Lusterka zewnętrzne regulowane elektrycznie
Lusterka zewnętrzne podgrzewane elektrycznie
- Poduszki powietrzne boczne
Napinacze pasów bezpieczeństwa pirotechniczne
Poduszki powietrzne boczne
- Radioodtwarzacz CD + MP3 z DAB+ i z Ford SYNC 3 (IEVAL)
Sterowanie radiem w kierownicy
Głośniki 9 szt.
Radioodtwarzacz CD + MP3
Zestaw głośnomówiący "Bluetooth"
Funkcja wzywania pomocy
Złącze USB 2 szt.
Tuner radiowy cyfrowy DAB+
System sterowania głosem
Wyświetlacz radia 8" kolorowy, dotykowy

WYPOSAŻENIE DODATKOWE**L.p. Nazwa elementu wyposażenia**

- Fotele przednie podgrzewane i wentylowane
Fotel kierowcy podgrzewany
Fotel pasażera podgrzewany
Fotel kierowcy wentylowany
Fotel pasażera wentylowany
- Lakier specjalny Orange Fury

OPIS ZAMONTOWANEGO W POJEŹDZIE OGUMIENIA

Koło	Marka, typ	Bieżnik [mm]
Przednie lewe:	*VREDESTEIN 225/35 ZR20 97Y ULTRAC	6,0
Przednie prawe:	*VREDESTEIN 225/35 ZR20 97Y ULTRAC	6,0
Tylne lewe:	*VREDESTEIN 255/30 ZR20 101Y ULTRAC	6,0
Tylne prawe:	*VREDESTEIN 255/30 ZR20 101Y ULTRAC	6,0

KOREKTY WARTOŚCI POJAZDU

KOREKTA ZA PIERWSZĄ REJESTRACJĘ	(+)
KOREKTA ZA WYPOSAŻENIE	(+)
KOREKTA ZA PRZEBIEG	(+)

KOREKTY RÓŻNE:

Stan utrzymania i dbałość o pojazd	(-)
Zadana szacunkowa korekta z tytułu wcześniejszych napraw	(-)
KOREKTY RÓŻNE RAZEM	(-)
KOREKTA ZA OGUMIENIE	(+)

UWAGI RZECZOZNAWCY DOTYCZĄCE WYCENY

Dokonano sprawdzenia historii pojazdu w bazie CEPiK.

Dnia 19.03.2020 - Powstanie szkody istotnej

Nazwa ubezpieczyciela: ALLIANZ

Kategorie: uszkodzenie elementów układu hamulcowego, uszkodzenie elementów układu kierowniczego, uszkodzenie elementów układu nosnego

Dnia 06.08.2020 - Dodatkowe badanie techniczne

Wynik badania: pozytywny

Rodzaj badania: po uczestniczeniu w wypadku

Numer SKP: FZ/012/P

Odczytany stan licznika: 9 720 km

Nie weryfikowano gwarancji, statusu pakietów serwisowych i kompletności w zakresie osprzętu dodatkowego, z którym przedmiot był zamówiony.

Nie udostępniono specyfikacji wyposażenia fabrycznego wycenianego pojazdu.

Mając na uwadze powyższe wyposażenie zostało ustalone na podstawie oględzin z natury. Aby ustalić specyfikację fabryczną wyposażenia należy zwrócić się do dealera. Nie można wykluczyć, że mogą występować różnice w wyposażeniu.

Oględziny wykonywał: Mirela Słomińska

Wycena wykonana: Adam Regulski

OPIS STANU TECHNICZNEGO ZESPOŁÓW POJAZDU

KABINA KIEROWCY - Szkielet i poszycia zewnętrzne

L.p.	Nazwa elementu	L / P	Rodzaj uszkodzenia	Opis	Fot. nr
1	Drzwi boczne	L	Odpryski powłoki lakierowej, wgniecenie		


Przód pojazdu częściowo pokryty folią ochronną.

Na pozostałych elementach obłachowania bryły nadwozia stwierdzono również typowe dla jego okresu eksploatacji uszkodzenia powłoki lakierowej (zarysowania, odpryski, itp.).

Szczegółowy stan pojazdu zobrazowany w dokumentacji zdjęciowej.



KABINA KIEROWCY – Opis powłoki lakierowej



L.p.	Nazwa elementu	L / P	Grubość powłoki [μm]	Opis
1	Pokrywa przednia		220-250	
2	Dach		170-180	
3	Błotnik przedni	L	240-250	
4	Drzwi	L	170-180	
5	Błotnik tylny	L	210-250	
6	Błotnik przedni	P	240-250	
7	Drzwi	P	170-180	
8	Błotnik tylny	P	140-150	
9	Pokrywa (drzwi) tyłu nadwozia		200-250	

Podane przedziały grubości powłoki lakierowej, dotyczą punktów pomiarowych. Nie mogą być traktowane jako gwarancja, że grubość powłoki lakierowej w innych punktach nie wykracza poza te przedziały. Pomiar powłoki lakierowej został wykonany urządzeniem będącym w posiadaniu rzeczoznawcy. Pomiar wykonany innym przyrządem może się różnić.



WYPOSAŻENIE ZEWNĘTRZNE

L.p.	Nazwa elementu	L / P	Rodzaj uszkodzenia	Opis	Fot. nr
1	Zderzak przedni		Zarysowania i odpryski powłoki lakierowej		
2	Obudowa lusterka bocznego	P	Zarysowana		
3	Zderzak tylny		Zarysowania i odpryski powłoki		

lakierowej					
4	Wygluszenie pokryw przód		Rozzerwane		

**KABINA KIEROWCY – Wyposażenie wewnętrzne**

L.p.	Nazwa elementu	L / P	Rodzaj uszkodzenia	Opis	Fot. nr
1	Kanapa tylna		Rozdarcie materiału		
2	Tunel środkowy		Zarysowany		

Wnętrze pojazdu nosi typowe dla jego okresu eksploatacji zabrudzenia oraz zużycie wszystkich elementów.

**UKŁAD KIEROWNICZY**

L.p.	Nazwa elementu	L / P	Rodzaj uszkodzenia	Opis	Fot. nr
1	Koło kierownicy		Wygniecniona		

JAZDA KONTROLNA

- | | | |
|---|--|----------|
| 1 | Głośność pracy silnika | BEZ UWAG |
| 2 | Praca układu kierowniczego | BEZ UWAG |
| 3 | Głośność (stuki) zawieszenia | BEZ UWAG |
| 4 | Głośność skrzyni biegów / bloku napędowego | BEZ UWAG |
| 5 | Skuteczność hamulca zasadniczego | BEZ UWAG |
| 6 | Skuteczność hamulca pomocniczego | BEZ UWAG |

Próba ruchowa przeprowadzona na niewielkim dystansie, na zimnym silniku, w warunkach parkingowych, z prędkością do 15 km/h.

DOKUMENTY I KOMPLETACJA POJAZDU

- | | | |
|---|------------------------|---------------|
| 1 | Książka serwisowa | TAK |
| 2 | Kluczyki (ilość sztuk) | okazano 2szt. |
| 3 | Dowód rejestracyjny | TAK |
| 4 | Instrukcja obsługi | TAK |
| 5 | Gaśnica | TAK |
| 6 | Trójkąt ostrzegawczy | TAK |

POZOSTAŁE INFORMACJE

- Pochodzenie pojazdu**
Krajowy
- Badanie poprawności numerów identyfikacyjnych**
Numer VIN wybity na karoserii oraz numer VIN tabliczki znamionowej zgodny z DR.
- Weryfikacja odczytanego stanu drogomierza**
Odczytany z licznika.

Zastrzeżenia ograniczające opinię.

ü Zawarte w niniejszej Ocenie/Raporcie informacje (w tym dotyczące wyposażenia) służą jedynie ogólnym celom informacyjnym. Ocena/Raport nie może być zatem traktowana jako oferta w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego oraz opisu towaru ani zapewnienia w rozumieniu art. 4 Ustawy z dnia 27 lipca 2002 roku o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej.

ü Ocena/Raport została sporządzona w celu ustalenia istnienia albo nieistnienia uszkodzeń nieakceptowalnych po zakończeniu umowy korzystania z samochodu lub innych okoliczności uzgodnionych w zleceniu. Ocena/Raport nie obejmuje typowych uszkodzeń wynikających z eksploatacji samochodu oraz jego standardowego zużycia.

ü Jeśli chcesz traktować ten dokument jako źródło wiedzy o samochodzie przy jego zakupie, czynisz to na własną odpowiedzialność. eRzeczoznawcy sp.j. nie ponosi odpowiedzialności za takie użycie tej Oceny/Raporu

ü Niniejsza wycena służy wyłącznie do oszacowania wartości rynkowej przedmiotu wyceny i nie może być wykorzystywana do żadnego innego celu, niż wymieniony powyżej. W szczególności wycena nie może stanowić podstawy do oceny cech i stanu wycenianego obiektu przy jego zakupie.

ü Rzeczoznawca nie bierze na siebie odpowiedzialności za wady ukryte (prawne i fizyczne) oraz ewentualne skutki wynikające z dalszego użytkowania przedmiotu wyceny, a także za skutki wykorzystania samej wyceny.

ü Powyższa wycena nie jest ekspertyzą stanu technicznego przedmiotu wyceny i za taką nie może być uznawana, w szczególności nie może być traktowana jako gwarancja sprzedaży przedmiotu wyceny za oszacowaną wartość.

ü Wycenę przeprowadzono w oparciu o dostarczoną dokumentację oraz badanie organoleptyczne wycenianego obiektu. Nie prowadzono badań diagnostycznych oraz weryfikacji warsztatowej przedmiotu wyceny.

ü Nie stwierdzono dodatkowych niesprawności i/lub uszkodzeń i/lub braków w zakresie możliwym do ustalenia w warunkach oględzin tj. bez: dostępu do spodu pojazdu, specjalistycznego sprzętu diagnostycznego, jazdy próbnej wykonanej w warunkach drogowych z obciążeniem.

ü Rzeczoznawca podczas oględzin poza warsztatem nie jest w stanie stwierdzić wypadkowej przeszłości pojazdu. W przypadku podwyższonych wartości pomiarów powłoki lakierowej, konieczna jest ekspertyza w warunkach warsztatowych.

ü Rok produkcji pojazdu - nie weryfikowano. Przyjęto w oparciu o dane przekazane przez Zleceniodawcę.

ü Niniejsza wycena nie może być publikowana w całości w jakimkolwiek dokumencie bez zgody wykonawców i bez uzgodnienia z nimi formy i treści takiej publikacji. Zakaz publikacji nie dotyczy posługiwania się wyceną w umowach cywilno-prawnych zawieranych przez zleceniodawcę i dotyczących przedmiotu

ü Przed odbiorem pojazdu, kupujący zobowiązany jest do konfrontacji rzeczywistego stanu z informacjami zawartymi w wycenie. Odbiór przedmiotu jest równoznaczny ze zrzeczeniem się wszelkich roszczeń, co do stanu technicznego.

ü Nie badano poprawności i/lub budowy numerów identyfikacyjnych/seryjnych obiektu oraz nie weryfikowano prawdziwości danych obiektu.

ü Niniejsza wycena nie może być traktowana jako gwarancja sprzedaży przedmiotu wyceny za oszacowaną wartość.

ü W przypadku ujawnienia dodatkowych informacji dotyczących przedmiotowego pojazdu, niedostępnych w czasie wykonywania niniejszej opinii, zaprezentowane stanowisko może ulec zmianie.

ü W opinii założono, że nie wykryto żadnych faktów, które mogłyby istotnie wpływać na wartość wycenionego pojazdu, jeśli w opisie pojazdu nie widnieje inaczej.

ü Rzeczoznawca nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne błędy wynikające z przedstawionych informacji otrzymanych od użytkownika/sprzedawcy/zamawiającego wycenę, jeśli brak podstaw do kwestionowania ich zgodności ze stanem rzeczywistym lub też ustalenie stanu rzeczywistego przez rzeczoznawcę było niemożliwe lub znacznie utrudnione.

ü Wyposażenie standardowe wg. Info - Ekspert/Eurotax. Rzeczoznawca nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne błędy programu. Opis stanu technicznego pojazdu jest ważny na dzień oględzin. Rzeczoznawca nie bierze odpowiedzialności za zmiany stanu pojazdu wynikające z dalszej eksploatacji lub postoju (np. uszkodzenie akumulatora, powiększenie lub powstanie ognisk korozji, uszkodzenie układu hamulcowego, itp.)

ü Jeżeli elementy jednostki napędowej, układu przeniesienia napędu itp., są rozmontowane, rzeczoznawca nie weryfikuje kompletności poszczególnych układów. Możliwość wystąpienia braków w kompletacji (np. ze względu na wykorzystanie unieruchomionego pojazdu jako „dawcy części”).

ü Nie weryfikowano odczytanego stanu drogomierza z zapisami w urządzeniach elektronicznych pojazdu.

Dokument wystawiony elektronicznie, ważny bez podpisu

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. nr 1



Fot. nr 2




Fot. nr 3



Fot. nr 4



Fot. nr 5



Fot. nr 6



Fot. nr 7



Fot. nr 8



Fot. nr 9



Fot. nr 10



Fot. nr 11



Fot. nr 12




Fot. nr 13



Fot. nr 14



Fot. nr 15



Fot. nr 16



Fot. nr 17



Fot. nr 18




Fot. nr 19



Fot. nr 20




Fot. nr 21



Fot. nr 22



Fot. nr 23




Fot. nr 24



Fot. nr 25



Fot. nr 26



Fot. nr 27



Fot. nr 28



Fot. nr 29



Fot. nr 30




Fot. nr 31



Fot. nr 32




Fot. nr 33



Fot. nr 34



Fot. nr 35



Fot. nr 36



Fot. nr 37



Fot. nr 38



Fot. nr 39



Fot. nr 40



Fot. nr 41




Fot. nr 42



Fot. nr 43



Fot. nr 44



Fot. nr 45




Fot. nr 46



Fot. nr 47



Fot. nr 48



Fot. nr 49



Fot. nr 50



Fot. nr 51



Fot. nr 52



Fot. nr 53




Fot. nr 54




Fot. nr 55




Fot. nr 56



Fot. nr 57



Fot. nr 58



Fot. nr 59



Fot. nr 60



Fot. nr 61



Fot. nr 62



Fot. nr 63



Fot. nr 64



Fot. nr 65



Fot. nr 66



Fot. nr 67




Fot. nr 68



Fot. nr 69



Fot. nr 70



Fot. nr 71



Fot. nr 72




Fot. nr 73



Fot. nr 74



Fot. nr 75



Fot. nr 76



Fot. nr 77



Fot. nr 78




Fot. nr 79



Fot. nr 80



Fot. nr 81



Fot. nr 82




Fot. nr 83



Fot. nr 84



Fot. nr 85



Fot. nr 86



Fot. nr 87




Fot. nr 88



Fot. nr 89



Fot. nr 90



Fot. nr 91



Fot. nr 92




Fot. nr 93



Fot. nr 94



Fot. nr 95



Fot. nr 96

Przegląd przedprzedażny i historia obsługi

Date: 15.06.2023
Przebieg: 37 727
Numer faktury: 24/288735/234
Płatność: 0
Numer nadwozia (VIN): 5270746 / 04 20240

Przebieg: 37 727
Numer nadwozia (VIN): 5270746 / 04 20240

Date: 20.01.2019
Przebieg: 47385
Numer faktury: 2406240444
Płatność: 0
Numer nadwozia (VIN): 5270746 / 04 20240

Date: 20.01.2019
Przebieg: 47385
Numer faktury: 2406240444
Płatność: 0
Numer nadwozia (VIN): 5270746 / 04 20240

Ewidencja planowych czynności obsługowych

Płyn hamulcowy
Pasek Denslera
Płyn hamulcowy
Pasek Denslera
Płyn hamulcowy
Pasek Denslera
Płyn hamulcowy
Pasek Denslera

Fot. nr 97

ROZKAZ POLICJI
SAMOCHÓD OSOBOWY

PRZEDNACZENIE: ---

ROZKAZ POLICJI: 2019

OPISOWAŁA LADOWNOŚĆ: ---

NAJWIEKSZY DOP. NACIE OS: 10,65 kN

SIŁA CIĘŻARU: ---

SERIA DR/BAU 2951022

PL WSPÓLNOTA EUROPEJSKA
RZECZPOSPOLITA POLSKA
Dowód Rejestracyjny

PREZYDENT WROCŁAWIA
UL. G. ZAPOLSKIEJ 4
50-032 WROCŁAW

ORGAN WYDAJĄCY: D1 METRO

0.1 FORD
0.2 LAE
-MF8F2AX
-4EEBZNA1CC
D 0.3 MUSTANG

E 1FA6P8CF8K5177749

B 25.06.2019 | 24.06.2024 | H ---

SERIA DR/BAU 2951022

SERIA DR/BAU 2951022

SERIA DR/BAU 2951022

Fot. nr 98



Fot. nr 99

Dokument wystawiony elektronicznie, ważny bez podpisu