

Nr zlecenia: 73/11/07/2025/CarArena STANDARD

z dnia: 11.07.2025

**Zleceniodawca:**

CARARENA  
ul. Budowlanych 7  
62-081 Baranowo

**Rzeczoznawca:**

Albert Kaluźny/zatw. pion weryfikacyjny eRzeczoznawcy



## Poglądowy raport stanu technicznego

Zadanie: Ocena stanu technicznego i określenie wartości rynkowej pojazdu

| DANE IDENTYFIKACYJNE POJAZDU                        |                                           | Dane: [O] VII-2025 |                   |
|-----------------------------------------------------|-------------------------------------------|--------------------|-------------------|
| Rodzaj pojazdu:                                     | Samochód osobowy                          | VIN:               | W0VBD6EB1JG124691 |
| Marka:                                              | OPEL                                      | Nr rejestracyjny:  | SK966NR           |
| Model pojazdu:                                      | Astra V 1.4 MR`16 E6                      | Nr Info-Ekspert:   | 028-05890         |
| Wersja:                                             | Enjoy                                     | Rok produkcji:     | 2018              |
| Wskazanie drogomierza                               | 151231 km                                 |                    |                   |
| Data pierwszej rejestracji                          | 29.08.2018                                |                    |                   |
| Data ważności badania technicznego                  | 21.08.2025                                |                    |                   |
| Rodzaj nadwozia                                     | hatchback 5 drzwiowy                      |                    |                   |
| Dop. masa całkow.                                   | 1820 kg*                                  |                    |                   |
| Jednostka napędowa                                  | z zapłonem iskrowym (wtrysk)              |                    |                   |
| Pojemność / Moc silnika                             | 1399 ccm / 92kW (125KM)                   |                    |                   |
| Doładowanie                                         | Turbosp. z chłodn. powietrza              |                    |                   |
| Liczba cylindrów / Układ cylindrów / Liczba zaworów | 4 / rzędowy / 16                          |                    |                   |
| Rodzaj skrzyni biegów                               | manualna                                  |                    |                   |
| Rodzaj napędu                                       | przedni (4x2)                             |                    |                   |
| Kolor powłoki lakierowej, (rodzaj lakieru)          | Srebrny 2-warstwowy z efektem metalicznym |                    |                   |

**WYPOSAŻENIE STANDARDOWE****L.p. Nazwa elementu wyposażenia**

- 1 ABS - system zapobiegający blokowaniu kół
- 2 Fotel kierowcy z regulacją wysokości
- 3 Kierownica pokryta skórą
- 4 Klimatyzacja
- 5 Kolumna kierownicy regulowana
- 6 Komputer pokładowy
- 7 Kurtyny powietrzne boczne
- 8 Lusterka zewnętrzne podgrzewane elektrycznie
- 9 Lusterka zewnętrzne regulowane elektrycznie
- 10 Lusterka zewnętrzne w kolorze nadwozia
- 11 Nawiew powietrza na siedzenia tylne
- 12 Poduszka powietrzna kierowcy
- 13 Poduszka powietrzna pasażera
- 14 Poduszki powietrzne boczne przednie

**L.p. Nazwa elementu wyposażenia**

- 15 Spoiler tylny dachowy
- 16 Sterowanie radiem w kierownicy
- 17 Sterowanie telefonem w kierownicy
- 18 Sterowanie tempomatem w kierownicy
- 19 System elektronicznej kontroli toru jazdy ESP
- 20 System kontroli ciśnienia w oponach
- 21 System kontroli trakcji TCS
- 22 System ułatwiający ruszanie na wzniesieniu HSA
- 23 Szyby przednie regulowane elektrycznie
- 24 Szyby tylne regulowane elektrycznie
- 25 Światła do jazdy dziennej LED
- 26 Tarcze kół stalowe 15"
- 27 Wyświetlacz graficzny wskaźników kierowcy
- 28 Zamek centralny

**L.p. Nazwa pakietu / elementu pakietu wyposażenia standardowego**

- 1 Siedzenia tylne dzielone i składane 60/40  
Siedzenia tylne dzielone  
Siedzenia tylne składane
- 2 Tempomat z ogranicznikiem prędkości  
Ogranicznik prędkości  
Tempomat

**WYPOSAŻENIE DODATKOWE****L.p. Nazwa elementu wyposażenia**

- 1 Czujniki parkowania - tył
- 2 Koło zapasowe dojazdowe 16"
- 3 Lakier metalizowany

**OPIS ZAMONTOWANEGO W POJEŹDZIE OGUMIENIA**

| Koło            | Marka, typ                                   | Bieżnik [mm] |
|-----------------|----------------------------------------------|--------------|
| Przednie lewe:  | FULDA 205/55 R16 91H KRISTALL CONTROL HP2 TL | 5,5          |
| Przednie prawe: | FULDA 205/55 R16 91H KRISTALL CONTROL HP2 TL | 6,0          |
| Tylne lewe:     | DĘBICA 205/55 R16 91H FRIGO HP2 TL           | 6,0          |
| Tylne prawe:    | DĘBICA 205/55 R16 91H FRIGO HP2 TL           | 6,0          |

**KOREKTY WARTOŚCI POJAZDU**

|                                    |       |
|------------------------------------|-------|
| KOREKTA ZA PIERWSZĄ REJESTRACJĘ    | ( + ) |
| KOREKTA ZA WYPOSAŻENIE             | ( + ) |
| KOREKTA ZA PRZEBIEG                | ( - ) |
| KOREKTY RÓŻNE:                     |       |
| Stan utrzymania i dbałość o pojazd | ( - ) |
| KOREKTY RÓŻNE RAZEM                | ( - ) |
| KOREKTA ZA OGUMIENIE               | ( - ) |

**UWAGI RZECZOZNAWCY DOTYCZĄCE WYCENY**

Pojazd zweryfikowany w bazie danych [historiapojazdu.gov.pl](http://historiapojazdu.gov.pl)

Nie udostępniono specyfikacji wyposażenia fabrycznego wycenianego pojazdu. Mając na uwadze powyższe wyposażenie zostało ustalone na podstawie oględzin z natury. Aby ustalić specyfikację fabryczną wyposażenia należy zwrócić się do dealera. Nie można wykluczyć, że mogą występować różnice w wyposażeniu.

Oględziny wykonał: Marek Safiańczuk

Wycena wykonana: Albert Kaluźny


**OPIS STANU TECHNICZNEGO ZESPOŁÓW POJAZDU****NADWOZIE - Szkielet i poszycia zewnętrzne**

| L.p. | Nazwa elementu        | L / P | Rodzaj uszkodzenia                              | Opis | Fot.<br>nr |
|------|-----------------------|-------|-------------------------------------------------|------|------------|
| 1    | Wnęka drzwi tylnych   | L     | Zarysowania                                     |      |            |
| 2    | Błotnik przedni       | L     | Odpryski powłoki lakierowej                     |      |            |
| 3    | Pokrywa przednia      |       | Odpryski powłoki lakierowej,<br>wgniecenia      |      |            |
| 4    | Drzwi boczne przednie | L     | Odkształcone                                    |      |            |
| 5    | Drzwi boczne przednie | P     | Zarysowania powłoki lakierowej,<br>odkształcone |      |            |
| 6    | Drzwi boczne tylne    | L     | Zarysowania powłoki lakierowej                  |      |            |
| 7    | Drzwi boczne tylne    | P     | Zarysowania powłoki lakierowej,<br>odkształcone |      |            |
| 8    | Próg                  | P     | Wgnieciony                                      |      |            |
| 9    | Dach                  |       | Wgniecenia                                      |      |            |
| 10   | Błotnik tylny         | L     | Zarysowania powłoki lakierowej                  |      |            |
| 11   | Drzwi tyłu nadwozia   |       | Odpryski powłoki lakierowej                     |      |            |

Na pozostałych elementach obłachowania bryły nadwozia stwierdzono również typowe dla jego okresu eksploatacji uszkodzenia powłoki lakierowej (zarysowania, odpryski, itp.)



NADWOZIE – Opis powłoki lakierowej



| L.p. | Nazwa elementu                | L / P | Grubość powłoki [µm] | Opis |
|------|-------------------------------|-------|----------------------|------|
| 1    | Pokrywa przednia              |       | 120                  |      |
| 2    | Dach                          |       | 120                  |      |
| 3    | Błotnik przedni               | L     | 120                  |      |
| 4    | Próg                          | L     | 100                  |      |
| 5    | Drzwi przednie                | L     | 120                  |      |
| 6    | Drzwi tylne                   | L     | 130                  |      |
| 7    | Błotnik tylny                 | L     | 110                  |      |
| 8    | Błotnik przedni               | P     | 120                  |      |
| 9    | Próg                          | P     | 90                   |      |
| 10   | Drzwi przednie                | P     | 120                  |      |
| 11   | Drzwi tylne                   | P     | 130                  |      |
| 12   | Błotnik tylny                 | P     | 110                  |      |
| 13   | Pokrywa (drzwi) tyłu nadwozia |       | 110                  |      |

Podane przedziały grubości powłoki lakierowej, dotyczą punktów pomiarowych. Nie mogą być traktowane jako gwarancja, że grubość powłoki lakierowej w innych punktach nie wykracza poza te przedziały. Pomiar powłoki lakierowej został wykonany urządzeniem będącym w posiadaniu rzeczoznawcy. Pomiar wykonany innym przyrządem może się różnić.

**NADWOZIE – Wyposażenie zewnętrzne**

| L.p. | Nazwa elementu            | L / P | Rodzaj uszkodzenia          | Opis | Fot. nr |
|------|---------------------------|-------|-----------------------------|------|---------|
| 1    | Zderzak przedni           |       | Odpryski powłoki lakierowej |      |         |
| 2    | Obudowa lusterka bocznego | L     | Rozerwana                   |      |         |
| 3    | Zderzak tylny             |       | Zarysowania                 |      |         |

**NADWOZIE – Wyposażenie wewnętrzne**

| L.p. | Nazwa elementu                                | L / P | Rodzaj uszkodzenia | Opis | Fot. nr |
|------|-----------------------------------------------|-------|--------------------|------|---------|
| 1    | Poszycie tapicerskie wnętrza tylnej           | L     | Zarysowania        |      |         |
| 2    | Poszycie tapicerskie drzwi bocznych przednich | L     | Zarysowania        |      |         |

Wnętrze pojazdu nosi typowe dla jego okresu eksploatacji zabrudzenia oraz zużycie wszystkich elementów.

**PODWOZIE – ZAWIESZENIE I KOŁA**

| L.p. | Nazwa elementu                 | L / P | Rodzaj uszkodzenia   | Opis | Fot. nr |
|------|--------------------------------|-------|----------------------|------|---------|
| 1    | Tarcza koła przedniego stalowa | P     | Kołpak - pęknięty    |      |         |
| 2    | Tarcza koła tylnego stalowa    | L     | Kołpak - zarysowania |      |         |
| 3    | Tarcza koła tylnego stalowa    | P     | Kołpak - zarysowania |      |         |

**JAZDA KONTROLNA**

|   |                                         |          |
|---|-----------------------------------------|----------|
| 1 | Głośność pracy silnika                  | BEZ UWAG |
| 2 | Praca układu kierowniczego              | BEZ UWAG |
| 3 | Głośność (stuk) zawieszenia             | BEZ UWAG |
| 4 | Skuteczność hamulca zasadniczego        | BEZ UWAG |
| 5 | Skuteczność hamulca pomocniczego        | BEZ UWAG |
| 6 | Działanie drogom. i szybkościomierza    | BEZ UWAG |
| 7 | Wskaźnik temperatury silnika            | BEZ UWAG |
| 8 | Skuteczność ogrzewania i przewietrzania | BEZ UWAG |

Próba ruchowa przeprowadzona na zimnym silniku w warunkach parkingowych z prędkością do 15km/h.

**DOKUMENTY I KOMPLETACJA POJAZDU**

|   |                             |              |
|---|-----------------------------|--------------|
| 1 | Książka serwisowa           | TAK          |
| 2 | Kluczyki (ilość sztuk)      | 1szt okazano |
| 3 | Dowód rejestracyjny         | TAK          |
| 4 | Zestaw narzędzi fabrycznych | TAK          |
| 5 | Podnośnik samochodowy       | TAK          |
| 6 | Instrukcja obsługi          | TAK          |
| 7 | Gaśnica                     | TAK          |
| 8 | Trójkąt ostrzegawczy        | TAK          |
| 9 | Apteczka                    | TAK          |

---

## Zastrzeżenia ograniczające opinię.

ü Zawarte w niniejszej Ocenie/Raporcie informacje (w tym dotyczące wyposażenia) służą jedynie ogólnym celom informacyjnym. Ocena/Raport nie może być zatem traktowana jako oferta w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego oraz opisu towaru ani zapewnienia w rozumieniu art. 4 Ustawy z dnia 27 lipca 2002 roku o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej.

ü Ocena/Raport została sporządzona w celu ustalenia istnienia albo nieistnienia uszkodzeń nieakceptowalnych po zakończeniu umowy korzystania z samochodu lub innych okoliczności uzgodnionych w zleceniu. Ocena/Raport nie obejmuje typowych uszkodzeń wynikających z eksploatacji samochodu oraz jego standardowego zużycia.

ü Jeśli chcesz traktować ten dokument jako źródło wiedzy o samochodzie przy jego zakupie, czynisz to na własną odpowiedzialność. eRzecznawcyp.s.j. nie ponosi odpowiedzialności za takie użycie tej Oceny/Raporu

ü Niniejsza wycena służy wyłącznie do oszacowania wartości rynkowej przedmiotu wyceny i nie może być wykorzystywana do żadnego innego celu, niż wymieniony powyżej. W szczególności wycena nie może stanowić podstawy do oceny cech i stanu wycenianego obiektu przy jego zakupie.

ü Rzecznawca nie bierze na siebie odpowiedzialności za wady ukryte (prawne i fizyczne) oraz ewentualne skutki wynikające z dalszego użytkowania przedmiotu wyceny, a także za skutki wykorzystania samej wyceny.

ü Powyższa wycena nie jest ekspertyzą stanu technicznego przedmiotu wyceny i za taką nie może być uznawana, w szczególności nie może być traktowana jako gwarancja sprzedaży przedmiotu wyceny za oszacowaną wartość.

ü Wycenę przeprowadzono w oparciu o dostarczoną dokumentację oraz badanie organoleptyczne wycenianego obiektu. Nie prowadzono badań diagnostycznych oraz weryfikacji warsztatowej przedmiotu wyceny.

ü Nie stwierdzono dodatkowych niesprawności i/lub uszkodzeń i/lub braków w zakresie możliwym do ustalenia w warunkach oględzin tj. bez dostępu do spodu pojazdu, specjalistycznego sprzętu diagnostycznego, jazdy próbnej wykonanej w warunkach drogowych z obciążeniem.

ü Rzecznawca podczas oględzin poza warsztatem nie jest w stanie stwierdzić wypadkowej przeszłości pojazdu. W przypadku podwyższonej wartości pomiarów powłoki lakierowej, konieczna jest ekspertyza w warunkach warsztatowych.

ü Rok produkcji pojazdu - nie weryfikowano. Przyjęto w oparciu o dane przekazane przez Zleceniodawcę.

ü Niniejsza wycena nie może być publikowana w całości w jakimkolwiek dokumencie bez zgody wykonawców i bez uzgodnienia z nimi formy i treści takiej publikacji. Zakaz publikacji nie dotyczy posługiwania się wyceną w umowach cywilno-prawnych zawieranych przez zleceniodawcę i dotyczących przedmiotu

ü Przed odbiorem pojazdu, kupujący zobowiązany jest do konfrontacji rzeczywistego stanu z informacjami zawartymi w wycenie. Odbiór przedmiotu jest równoznaczny ze zrzeczeniem się wszelkich roszczeń, co do stanu technicznego.

ü Nie badano poprawności i/lub budowy numerów identyfikacyjnych/seryjnych obiektu oraz nie weryfikowano prawdziwości danych obiektu.

ü Niniejsza wycena nie może być traktowana jako gwarancja sprzedaży przedmiotu wyceny za oszacowaną wartość.

ü W przypadku ujawnienia dodatkowych informacji dotyczących przedmiotowego pojazdu, niedostępnych w czasie wykonywania niniejszej opinii, zaprezentowane stanowisko może ulec zmianie.

ü W opinii założono, że nie wykryto żadnych faktów, które mogłyby istotnie wpływać na wartość wycenionego pojazdu, jeśli w opisie pojazdu nie widnieje inaczej.

ü Rzecznawca nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne błędy wynikające z przedstawionych informacji otrzymanych od użytkownika/sprzedawcy/zamawiającego wycenę, jeśli brak podstaw do kwestionowania ich zgodności ze stanem rzeczywistym lub też ustalenie stanu rzeczywistego przez rzecznawcę było niemożliwe lub znacznie utrudnione.

ü Wyposażenie standardowe wg. Info - Ekspert. Rzecznawca nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne błędy programu. Opis stanu technicznego pojazdu jest ważny na dzień oględzin. Rzecznawca nie bierze odpowiedzialności za zmiany stanu pojazdu wynikające z dalszej eksploatacji lub postoju (np. uszkodzenie akumulatora, powiększenie lub powstanie ognisk korozji, uszkodzenie układu hamulcowego, itp.)

ü Jeżeli elementy jednostki napędowej, układu przeniesienia napędu itp., są rozmontowane, rzecznawca nie weryfikuje kompletności poszczególnych układów. Możliwość wystąpienia braków w kompletacji (np. ze względu na wykorzystanie unieruchomionego pojazdu jako „dawcy części”.

ü Nie weryfikowano odczytanego stanu drogomierza z zapisami w urządzeniach elektronicznych pojazdu.

ü W przypadku pojazdów z niesprawnym akumulatorem lub bez niego - podłączenie sprawnego akumulatora nie gwarantuje sprawności technicznej pojazdu.

ü Nie weryfikowano gwarancji, statusu pakietów serwisowych i kompletności w zakresie osprzętu dodatkowego, z którym przedmiot był zamówiony.

*Dokument wystawiony elektronicznie, ważny bez podpisu*



## DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. nr 1



Fot. nr 2





Fot. nr 3



Fot. nr 4






Fot. nr 5



Fot. nr 6



Fot. nr 7



Fot. nr 8





Fot. nr 9



Fot. nr 10





Fot. nr 11



Fot. nr 12





Fot. nr 13



Fot. nr 14





Fot. nr 15



Fot. nr 16





Fot. nr 17



Fot. nr 18





Fot. nr 19



Fot. nr 20





Fot. nr 21



Fot. nr 22





Fot. nr 23



Fot. nr 24





Fot. nr 25



Fot. nr 26






Fot. nr 27



Fot. nr 28



Fot. nr 29



Fot. nr 30





Fot. nr 31



Fot. nr 32



Fot. nr 33



Fot. nr 34





Fot. nr 35



Fot. nr 36



Fot. nr 37



Fot. nr 38





Fot. nr 39



Fot. nr 40



Fot. nr 41



Fot. nr 42





Fot. nr 43



Fot. nr 44



Fot. nr 45



Fot. nr 46





Fot. nr 47



Fot. nr 48



Fot. nr 49



Fot. nr 50





Fot. nr 51



Fot. nr 52



Fot. nr 53



Fot. nr 54





Fot. nr 55



Fot. nr 56



Fot. nr 57



Fot. nr 58





Fot. nr 59



Fot. nr 60





Fot. nr 61



Fot. nr 62









Fot. nr 65



Fot. nr 66





Fot. nr 67

*Dokument wystawiony elektronicznie, ważny bez podpisu*