

Nr zlecenia: 76/11/07/2025/CarArena STANDARD

z dnia: 2025/07/11

**Zleceniodawca:**

CARARENA - Aukcje Samochodowe  
ul. Budowlanych 7  
62-081 Baranowo

**Rzeczoznawca:**

Rafał Choromański/zatw. Pion Weryfikacyjny eRzeczoznawcy



## P o g l ą d o w y   R a p o r t   S t a n u   T e c h n i c z n e g o

Zadanie: Ocena stanu technicznego i określenie wartości rynkowej pojazdu

| DANE IDENTYFIKACYJNE POJAZDU                        |                                           | Dane: [O] VII-2025 |                   |
|-----------------------------------------------------|-------------------------------------------|--------------------|-------------------|
| Rodzaj pojazdu:                                     | Samochód osobowy                          | VIN:               | W0V0XEP68K4359569 |
| Marka:                                              | OPEL                                      | Nr rejestracyjny:  | SK459RJ           |
| Model pojazdu:                                      | Corsa E 1.4 MR`14 E6                      | Nr Info-Ekspert:   | 028-05539         |
| Wersja:                                             | Enjoy                                     | Rok produkcji:     | 2019              |
| Wskazanie drogomierza                               | 119149 km                                 |                    |                   |
| Data pierwszej rejestracji                          | 2019/07/24                                |                    |                   |
| Data ważności badania technicznego                  | 2025/07/30                                |                    |                   |
| Rodzaj nadwozia                                     | hatchback 5 drzwiowy                      |                    |                   |
| Dop. masa całk.                                     | 1605 kg                                   |                    |                   |
| Jednostka napędowa                                  | z zapłonem iskrowym (wtrysk)              |                    |                   |
| Pojemność / Moc silnika                             | 1398 ccm / 66kW (90KM)                    |                    |                   |
| Doładowanie                                         | Turbosp. z chłodn. powietrza              |                    |                   |
| Liczba cylindrów / Układ cylindrów / Liczba zaworów | 4 / rzędowy / 16                          |                    |                   |
| Rodzaj skrzyni biegów                               | manualna                                  |                    |                   |
| Rodzaj napędu                                       | przedni (4x2)                             |                    |                   |
| Kolor powłoki lakierowej, (rodzaj lakieru)          | Srebrny 2-warstwowy z efektem metalicznym |                    |                   |

| WYPOSAŻENIE STANDARDOWE |                                             |             |                                                |
|-------------------------|---------------------------------------------|-------------|------------------------------------------------|
| <b>L.p.</b>             | <b>Nazwa elementu wyposażenia</b>           | <b>L.p.</b> | <b>Nazwa elementu wyposażenia</b>              |
| 1                       | Fotel kierowcy z regulacją wysokości        | 12          | System elektronicznej kontroli toru jazdy ESP  |
| 2                       | Fotele przednie komfortowe                  | 13          | System kontroli ciśnienia w oponach            |
| 3                       | Klamki zewnętrzne w kolorze nadwozia        | 14          | System kontroli trakcji TC                     |
| 4                       | Klimatyzacja                                | 15          | System ułatwiający ruszanie na wzniesieniu HSA |
| 5                       | Kolumna kierownicy regulowana               | 16          | Szyby przednie regulowane elektrycznie         |
| 6                       | Komputer pokładowy                          | 17          | Światła do jazdy dziennej                      |
| 7                       | Kurtyny powietrzne boczne                   | 18          | Tarcze kół stalowe 14"                         |
| 8                       | Lusterka zewnętrzne regulowane elektrycznie | 19          | Wspomaganie układu kierowniczego z trybem      |

|    |                              |    |                                     |
|----|------------------------------|----|-------------------------------------|
|    | w kolorze nadwozia           |    | City                                |
| 9  | Poduszka powietrzna kierowcy | 20 | Wyświetlacz monochromatyczny        |
| 10 | Poduszka powietrzna pasażera | 21 | Zamek centralny zdalnie sterowany   |
| 11 | Poduszki powietrzne boczne   | 22 | Zestaw naprawczy opon z kompresorem |

WYPOSAŻENIE DODATKOWE

- L.p. Nazwa elementu wyposażenia
- 1

Kierownica 3-ramienna pokryta skórą z przyciskami sterowania  
Sterowanie radiem w kierownicy  
Tempomat  
Kierownica 3-ramienna pokryta skórą
- 2

Klimatyzacja automatyczna jednostrefowa (dopłata)
- 3

Koło zapasowe pełnowymiarowe
- 4

Lakier metalizowany
- 5

Radioodtwarzacz 3.0 BT  
Radioodtwarzacz CD  
Głośniki 6 szt.  
Złącze "USB"  
Złącze "AUX"  
Funkcja podłączenia przenośnych odtwarzaczy

OPIS ZAMONTOWANEGO W POJEŹDZIE OGUMIENIA

| Koło            | Marka, typ |        |     |     |            | Bieżnik [mm] |
|-----------------|------------|--------|-----|-----|------------|--------------|
| Przednie lewe:  | DĘBICA     | 185/70 | R14 | 88T | FRIGO 2 TL | 8,0          |
| Przednie prawe: | DĘBICA     | 185/70 | R14 | 88T | FRIGO 2 TL | 8,0          |
| Tylne lewe:     | DĘBICA     | 185/70 | R14 | 88T | FRIGO 2 TL | 8,0          |
| Tylne prawe:    | DĘBICA     | 185/70 | R14 | 88T | FRIGO 2 TL | 8,0          |

KOREKTY WARTOŚCI POJAZDU

|                                    |       |
|------------------------------------|-------|
| KOREKTA ZA PIERWSZĄ REJESTRACJĘ    | ( + ) |
| KOREKTA ZA WYPOSAŻENIE             | ( + ) |
| KOREKTA ZA PRZEBIEG                | ( - ) |
| KOREKTY RÓŻNE:                     |       |
| Stan utrzymania i dbałość o pojazd | ( - ) |
| KOREKTY RÓŻNE RAZEM                | ( - ) |
| KOREKTA ZA OGUMIENIE               | ( + ) |

UWAGI RZECZOZNAWCY DOTYCZĄCE WYCENY

Dokonano sprawdzenia historii pojazdu w bazie CEPiK.

Oględziny wykonywał: Marek Safiańczuk  
Wycenę wykonał: Rafał Choromański

OPIS STANU TECHNICZNEGO ZESPOŁÓW POJAZDU



NADWOZIE - Szkielet i poszycia zewnętrzne

| L.p. | Nazwa elementu        | L / P | Rodzaj uszkodzenia             | Opis | Fot. nr |
|------|-----------------------|-------|--------------------------------|------|---------|
| 1    | Pokrywa przednia      |       | Odpryski powłoki lakierowej    |      |         |
| 2    | Drzwi boczne przednie | P     | Zarysowania powłoki lakierowej |      |         |
| 3    | Drzwi boczne tylne    | L     | Zarysowania powłoki lakierowej |      |         |
| 4    | Drzwi boczne tylne    | P     | Zarysowania powłoki lakierowej |      |         |
| 5    | Blotnik tylny         | L     | Zarysowania powłoki lakierowej |      |         |
| 6    | Blotnik tylny         | P     | Zarysowania powłoki lakierowej |      |         |

|   |               |                     |  |
|---|---------------|---------------------|--|
| 7 | Spojler tylny | Zarysowania lakieru |  |
|---|---------------|---------------------|--|


Pojazd w trakcie oględzin zabrudzony oraz mokry, możliwość wykrycia dodatkowych uszkodzeń po umyciu i wyschnięciu.

Na pozostałych elementach oblauchowania bryły nadwozia stwierdzono również typowe dla jego okresu eksploatacji uszkodzenia powłoki lakierowej (zarysowania, odpryski, itp.).

Szczegółowy stan pojazdu zobrazowany w dokumentacji zdjęciowej.



### NADWOZIE – Opis powłoki lakierowej



| L.p. | Nazwa elementu                | L / P | Grubość powłoki [μm] | Opis |
|------|-------------------------------|-------|----------------------|------|
| 1    | Pokrywa przednia              |       | 100-140              |      |
| 2    | Dach                          |       | 100-140              |      |
| 3    | Błotnik przedni               | L     | 100-140              |      |
| 4    | Drzwi przednie                | L     | 100-140              |      |
| 5    | Drzwi tylne                   | L     | 100-140              |      |
| 6    | Błotnik tylny                 | L     | 100-140              |      |
| 7    | Błotnik przedni               | P     | 100-140              |      |
| 8    | Drzwi przednie                | P     | 100-140              |      |
| 9    | Drzwi tylne                   | P     | 100-140              |      |
| 10   | Błotnik tylny                 | P     | 100-140              |      |
| 11   | Pokrywa (drzwi) tyłu nadwozia |       | 100-140              |      |

Podane przedziały grubości powłoki lakierowej, dotyczą punktów pomiarowych. Nie mogą być traktowane jako gwarancja, że grubość powłoki lakierowej w innych punktach nie wykracza poza te przedziały. Pomiar powłoki lakierowej został wykonany urządzeniem będącym w posiadaniu rzeczoznawcy. Pomiar wykonany innym przyrządem może się różnić.

**NADWOZIE – Wyposażenie zewnętrzne**

| L.p. | Nazwa elementu | L / P | Rodzaj uszkodzenia   | Opis | Fot. nr |
|------|----------------|-------|----------------------|------|---------|
| 1    | Zderzak tylny  |       | Zarysowany           |      |         |
| 2    | Kołpak tylny   | L     | Zarysowany, pęknięty |      |         |

**NADWOZIE – Wyposażenie wewnętrzne**

| L.p. | Nazwa elementu                                | L / P | Rodzaj uszkodzenia | Opis | Fot. nr |
|------|-----------------------------------------------|-------|--------------------|------|---------|
| 1    | Fotel przedni kpl.                            | L     | Zabrudzony         |      |         |
| 2    | Fotel przedni kpl.                            | P     | Zabrudzony         |      |         |
| 3    | Kanapa tylna                                  |       | Zabrudzona         |      |         |
| 4    | Poszycie tapicerskie drzwi bocznych przednich | L     | Zabrudzone         |      |         |
| 5    | Poszycie tapicerskie drzwi bocznych przednich | P     | Zabrudzone         |      |         |

Wnętrze pojazdu nosi typowe dla jego okresu eksploatacji zabrudzenia oraz zużycie wszystkich elementów.

**UKŁAD KIEROWNICZY**

| L.p. | Nazwa elementu  | L / P | Rodzaj uszkodzenia | Opis | Fot. nr |
|------|-----------------|-------|--------------------|------|---------|
| 1    | Koło kierownicy |       | Wytarte            |      |         |

**JAZDA KONTROLNA**

- |   |                                            |          |
|---|--------------------------------------------|----------|
| 1 | Głośność pracy silnika                     | BEZ UWAG |
| 2 | Praca układu kierowniczego                 | BEZ UWAG |
| 3 | Zmiana biegów, działanie sprzęgła          | BEZ UWAG |
| 4 | Głośność skrzyni biegów / bloku napędowego | BEZ UWAG |
| 5 | Skuteczność hamulca zasadniczego           | BEZ UWAG |
| 6 | Skuteczność hamulca pomocniczego           | BEZ UWAG |

Próba ruchowa przeprowadzona na niewielkim dystansie, na zimnym silniku, w warunkach parkingowych, z prędkością do 15 km/h.

**DOKUMENTY I KOMPLETACJA POJAZDU**

- |   |                             |        |
|---|-----------------------------|--------|
| 1 | Kluczyki (ilość sztuk)      | 1 szt. |
| 2 | Dowód rejestracyjny         | TAK    |
| 3 | Zestaw narzędzi fabrycznych | TAK    |
| 4 | Podnośnik samochodowy       | TAK    |
| 5 | Instrukcja obsługi          | TAK    |

**POZOSTAŁE INFORMACJE**

- Pochodzenie pojazdu**  
Krajowy
- Badanie poprawności numerów identyfikacyjnych**  
Numer VIN wybity na karoserii oraz numer VIN tabliczki znamionowej zgodny z DR.
- Weryfikacja odczytanego stanu drogomierza**  
Odczytany z licznika.

### Zastrzeżenia ograniczające opinię.

ü Zawarte w niniejszej Ocenie/Raporcie informacje (w tym dotyczące wyposażenia) służą jedynie ogólnym celom informacyjnym. Ocena/Raport nie może być zatem traktowana jako oferta w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego oraz opisu towaru ani zapewnienia w rozumieniu art. 4 Ustawy z dnia 27 lipca 2002 roku o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej.

ü Ocena/Raport została sporządzona w celu ustalenia istnienia albo nieistnienia uszkodzeń nieakceptowalnych po zakończeniu umowy korzystania z samochodu lub innych okoliczności uzgodnionych w zleceniu. Ocena/Raport nie obejmuje typowych uszkodzeń wynikających z eksploatacji samochodu oraz jego standardowego zużycia.

ü Jeśli chcesz traktować ten dokument jako źródło wiedzy o samochodzie przy jego zakupie, czynisz to na własną odpowiedzialność. eRzeczoznawcy sp.j. nie ponosi odpowiedzialności za takie użycie tej Oceny/Raporu

ü Niniejsza wycena służy wyłącznie do oszacowania wartości rynkowej przedmiotu wyceny i nie może być wykorzystywana do żadnego innego celu, niż wymieniony powyżej. W szczególności wycena nie może stanowić podstawy do oceny cech i stanu wycenianego obiektu przy jego zakupie.

ü Rzeczoznawca nie bierze na siebie odpowiedzialności za wady ukryte (prawne i fizyczne) oraz ewentualne skutki wynikające z dalszego użytkowania przedmiotu wyceny, a także za skutki wykorzystania samej wyceny.

ü Powyższa wycena nie jest ekspertyzą stanu technicznego przedmiotu wyceny i za taką nie może być uznawana, w szczególności nie może być traktowana jako gwarancja sprzedaży przedmiotu wyceny za oszacowaną wartość.

ü Wycenę przeprowadzono w oparciu o dostarczoną dokumentację oraz badanie organoleptyczne wycenianego obiektu. Nie prowadzono badań diagnostycznych oraz weryfikacji warsztatowej przedmiotu wyceny.

ü Nie stwierdzono dodatkowych niesprawności i/lub uszkodzeń i/lub braków w zakresie możliwym do ustalenia w warunkach oględzin tj. bez dostępu do spodu pojazdu, specjalistycznego sprzętu diagnostycznego, jazdy próbnej wykonanej w warunkach drogowych z obciążeniem.

ü Rzeczoznawca podczas oględzin poza warsztatem nie jest w stanie stwierdzić wypadkowej przeszłości pojazdu. W przypadku podwyższonych wartości pomiarów powłoki lakierowej, konieczna jest ekspertyza w warunkach warsztatowych.

ü Rok produkcji pojazdu - nie weryfikowano. Przyjęto w oparciu o dane przekazane przez Zleceniodawcę.

ü Niniejsza wycena nie może być publikowana w całości w jakimkolwiek dokumencie bez zgody wykonawców i bez uzgodnienia z nimi formy i treści takiej publikacji. Zakaz publikacji nie dotyczy posługiwania się wyceną w umowach cywilno-prawnych zawieranych przez zleceniodawcę i dotyczących przedmiotu

ü Przed odbiorem pojazdu, kupujący zobowiązany jest do konfrontacji rzeczywistego stanu z informacjami zawartymi w wycenie. Odbiór przedmiotu jest równoznaczny ze zrzeczeniem się wszelkich roszczeń, co do stanu technicznego.

ü Nie badano poprawności i/lub budowy numerów identyfikacyjnych/seryjnych obiektu oraz nie weryfikowano prawdziwości danych obiektu.

ü Niniejsza wycena nie może być traktowana jako gwarancja sprzedaży przedmiotu wyceny za oszacowaną wartość.

ü W przypadku ujawnienia dodatkowych informacji dotyczących przedmiotowego pojazdu, niedostępnych w czasie wykonywania niniejszej opinii, zaprezentowane stanowisko może ulec zmianie.

ü W opinii założono, że nie wykryto żadnych faktów, które mogłyby istotnie wpływać na wartość wycenionego pojazdu, jeśli w opisie pojazdu nie widnieje inaczej.

ü Rzeczoznawca nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne błędy wynikające z przedstawionych informacji otrzymanych od użytkownika/sprzedawcy/zamawiającego wycenę, jeśli brak podstaw do kwestionowania ich zgodności ze stanem rzeczywistym lub też ustalenie stanu rzeczywistego przez rzeczoznawcę było niemożliwe lub znacznie utrudnione.

ü Wyposażenie standardowe wg. Info - Ekspert/Eurotax. Rzeczoznawca nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne błędy programu. Opis stanu technicznego pojazdu jest ważny na dzień oględzin. Rzeczoznawca nie bierze odpowiedzialności za zmiany stanu pojazdu wynikające z dalszej eksploatacji lub postoju (np. uszkodzenie akumulatora, powiększenie lub powstanie ognisk korozji, uszkodzenie układu hamulcowego, itp.)

ü Jeżeli elementy jednostki napędowej, układu przeniesienia napędu itp., są rozmontowane, rzeczoznawca nie weryfikuje kompletności poszczególnych układów. Możliwość wystąpienia braków w kompletacji (np. ze względu na wykorzystanie unieruchomionego pojazdu jako „dawcy części”.

ü Nie weryfikowano odczytanego stanu drogomierza z zapisami w urządzeniach elektronicznych pojazdu.

ü Nie weryfikowano gwarancji, statusu pakietów serwisowych i kompletności w zakresie osprzętu dodatkowego, z którym przedmiot był zamówiony.

ü Ustalenie wszystkich uszkodzeń, wad i braków w ukończeniu pojazdu nie jest możliwe w warunkach parkingowych, konieczna weryfikacja w warunkach warsztatowych. Warunki w jakich przeprowadzono oględziny pojazdu uniemożliwiają dokładne określenie jego sprawności oraz kompletności.

ü Nie udostępniono specyfikacji wyposażenia fabrycznego wycenianego pojazdu. Mając na uwadze powyższe wyposażenie zostało ustalone na podstawie oględzin z natury. Aby ustalić specyfikację fabryczną wyposażenia należy zwrócić się do dealera. Nie można wykluczyć, że mogą występować różnice w wyposażeniu.

*Dokument wystawiony elektronicznie, ważny bez podpisu*

## DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. nr 1



Fot. nr 2



Fot. nr 3



Fot. nr 4



Fot. nr 5



Fot. nr 6



Fot. nr 7



Fot. nr 8



Fot. nr 9



Fot. nr 10



Fot. nr 11



Fot. nr 12



Fot. nr 13



Fot. nr 14



Fot. nr 15



Fot. nr 16



Fot. nr 17



Fot. nr 18



Fot. nr 19



Fot. nr 20



Fot. nr 21



Fot. nr 22



Fot. nr 23



Fot. nr 24



Fot. nr 25



Fot. nr 26



Fot. nr 27



Fot. nr 28



Fot. nr 29



Fot. nr 30



Fot. nr 31



Fot. nr 32



Fot. nr 33



Fot. nr 34



Fot. nr 35



Fot. nr 36

Dokument wystawiony elektronicznie, ważny bez podpisu