



# Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 8390230  
vom: 21.05.2025

## » Übersicht

**Auftrags-Nr:** 1001946806  
**Besichtigt am:** 21.05.2025 11:01  
**Berichts-Nr:** 8390230  
**FIN:** WAUZZZF47PA084444



Fahrzeugansicht - diagonal  
vorne links



Fahrzeugansicht - diagonal  
hinten rechts



Innenraum - Cockpit mit  
Laufleistung



# Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 8390230  
vom: 21.05.2025

## » Fahrzeugdaten

<b>Fahrzeugkategorie:</b>	Personenkraftwagen
<b>Fahrzeugart:</b>	Kombi
<b>Hersteller:</b>	Audi
<b>Modell:</b>	A4
<b>HSN / TSN:</b>	0588 / BPK
<b>Erstzulassungsdatum:</b>	31.08.2023
<b>Laufleistung:</b>	34.876 km
<b>Farbe:</b>	Mythoschwarz Metallic
<b>Farbe Dach:</b>	Mythoschwarz Metallic
<b>Antriebsart:</b>	Frontantrieb
<b>Motorisierung/Kraftstoff:</b>	Diesel
<b>Hubraum:</b>	1.968 ccm
<b>Leistung:</b>	120 kW (164 PS)
<b>Fahrzeuglänge:</b>	4.762 mm
<b>Fahrzeughöhe:</b>	1.435 mm
<b>Fahrzeugbreite:</b>	1.847 mm
<b>Zulässiges Gesamtgewicht:</b>	2.160 kg
<b>Radstand:</b>	2.820 mm
<b>Anzahl Achsen:</b>	2
<b>Zylinder:</b>	4
<b>Schadstoffklasse:</b>	Euro 6
<b>Anzahl Türen:</b>	4
<b>Anzahl Sitze:</b>	5
<b>Getriebe:</b>	Automatik 7-Gang
<b>Polsterart:</b>	Stoff
<b>Interieurfarbe:</b>	schwarz-schwarz/schwarz-schwarz/schwarz/titangrau
<b>Anzahl vorhandene Schlüssel:</b>	2

## » Dokumente & Wartung

<b>Nächste HU:</b>	
<b>Zulassungsbescheinigung (ZBT1 Original) vorhanden:</b>	Ja
<b>Zulassungsbescheinigung entgegengenommen:</b>	Nein
<b>Kennzeichen entgegengenommen:</b>	Keine
<b>Wartungsheft:</b>	Digital
<b>Wartungsnachweis:</b>	Nicht prüfbar
<b>Datum der letzten Wartung:</b>	
<b>Km-Stand bei letzter Wartung:</b>	
<b>Restlauf bis Service:</b>	23.700 KM



# Zustandsbericht

Berichts-Nr: 8390230  
vom: 21.05.2025

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

## » Fahrzeugausstattung

4 Zyl.Dieselmotor 2,0L Aggr. 05L.A	Digitaler Radioempfang
4-Zyl.Turbodieselmotor 2,0 L/120 KW(4V) TDI Common-Rail	Doppelton-Signalhorn
GM ist: TG3/TH3/TL4/TM4/TD1/T6F/T6M/T48	Einbauteile f.4 Zyl.Motore
8 Lautsprecher	Einfüllstutzen-Modul 1 ohne Einsatz
A4	Einparkhilfe plus
Abgaskonzept, EU6 AP	Einstiegsleisten mit Aluminiumeinlegern vorn
Abwicklung Serie	Elektrische Luftzusatzheizung
AdBlue-Tank mit erhöhtem Füllvolumen	Elektromechanische Servolenkung
Airbags vorn, Beifahrerairbag deaktivierbar	Fahrerinformationssystem mit Farbdisplay
Akzentflächen schwarz matt	Fahrersitz elektrisch einstellbar
Anhängevorrichtung	Fahrzeuge mit besonderen Produktaufwertungsmaßnahmen
Assistenzpaket Stadt	Fahrzeugklassen-Differenzierung-8W0/8WA-
Assistenzpaket Tour	Fensterschachteilen in schwarz (Gummi)
Audi active lane assist	Fernlichtassistent
Audi adaptive cruise control	Fertigungsablauf Standard
Audi AG	Folienbeklebung
Audi connect Navigation & Infotainment	Frontantrieb
Audi connect Notruf & Service mit Audi connect Remote & Control	Frontscheibe in Wärmeschutz- und Akustikverglasung
Audi phone box	Funkschlüssel, ohne Safelock
Audi pre sense city	Fußgängerschutzmaßnahmen erweitert
Audi pre sense rear und basic	Fußhebelwerk "Standard"
Aufhebung der Begrenzung Höchstgeschwindigkeit auf 210 km/h	Fußmatten vorn und hinten
Aufkleber/Schilder, englisch-deutsch	Ganzjahresreifen 225/50 R 17
Außenspiegel elektrisch einstell-, beheiz- und anklappbar, beidseitig automatisch abblendend	Gepäckraumauskleidung (Ausf.2)
Außenspiegel links, asphärisch	Gepäckraumklappe elektrisch öffnend und schließend
Außenspiegel rechts, asphärisch	Gewichtsbereich 9 nur Einbausteuerung keine Bedarfsprognose
Außenspiegelgehäuse in Wagenfarbe	Gewichtsklasse Vorderachse Gewichtsbereich 8
Basis	Gurtanlegekontrolle
Batterie 380A (68Ah)	Halteassistent
Batterie/Generator Kapazität Standard	Heckblende (ECE)
Bauteilesatz ohne länderspezifische Bauvorschrift	Innenbeleuchtung
Betriebserlaubnis Nachtrag	Innenspiegel automatisch abblendend, rahmenlos
Bordliteratur in Deutsch	Instrumenteneinsatz, Anzeige in KM/H
Bordwerkzeug	Kältemittel R1234yf
Businesspaket	Kamerabasierte Verkehrszeichenerkennung
Dach in Wagenfarbe	Kategorie 0
Dachhimmel in Stoff in spezifischer Farbe	Kein Selbstabholer
Dachreling in Aluminium	Kein Sonderfahrzeug,Standard-Ausführung
Datenmodul Europa	Keine Aktionsausführung
Dekoreinlagen Diamantlack silbergrau	Kennzeichenträger vorn
Dieselmotor	Kindersicherheits-Paket



# Zustandsbericht

Berichts-Nr: 8390230  
vom: 21.05.2025

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Kindersicherung, elektrisch betätigt	Ohne Scheinwerferreinigungsanlage
Kindersitzbefestigung ISOFIX für den Beifahrersitz	Ohne Sitzbelüftung/Massagesitze
Kindersitzbefestigung ISOFIX und Top Tether für die äußeren Fondsitze	Ohne Systeme für den Fahrzeugzugang
Klimaautomatik	Ohne Vorbereitung für VTS (Vehicle-Tracing System)
Kofferraumbodenmatte	Ohne Vorkonditionierung
Kraftstoffbehälter mit erhöhtem Füllvolumen	Ohne Windschott
Kraftstoffsystem Diesel	Ohne Zündanlaß-Schloß-Sperrsystem, ohne Lenkungssperre
Ladeboden	Ohne zus. Karosserieabdeckungen seitlich(Steinschlagschutz)
Ländergruppe A	Ohne zus. Triebwerks-Unterschutz
Landesverkaufsprogramm Deutschland	Ohne zus. Warnleuchten
Lederlenkrad im 3-Speichen-Design mit Multifunktion plus und Lenkradheizung	Ohne Zusatz-/Standheizung
LED-Heckleuchten	Ohne zusätzliche Bereifung
Lendenwirbelstütze pneumatisch einstellbar mit Massagefunktion für die Vordersitze	PKW-Ausführung
Linkslenker	Räder der Serie
LTE-Unterstützung für Audi phone box	Räder, 10-Speichen, 7,5Jx17, Reifen 225/50 R17
Mild-Hybrid	Radschrauben Standard
Mit Multifunktionskamera	Rechtsverkehr
Mit spez. Schilder/Aufkleber/ Sicherheitszertifikate für Deutschland	Regionscode " ECE " für Radio
Mittelarmlehne vorn	Reifen ohne Festlegung der Reifenmarke
MMI Navigation plus mit MMI touch	Reifendruck-Kontrollanzeige
Modellbezeichnung gemäß neuer Leistungskennzeichnung	Reifenreparaturset
Motorabdeckung	Reifensteuerung 17" Ganzjahresreifen
Nicht Heissland	Riemenstartergenerator RSG 12V 130-200 A
Normalsitze vorn	Rückfahrkamera
Ohne Ablagepaket	Rücksitzlehne, geteilt umklappbar
Ohne Audi drive select	S tronic
Ohne Belederung	Scheiben seitlich und hinten in Wärmeschutzverglasung
Ohne besondere Farbausstattung	Scheibenbremsen hinten, 16 Zoll (ECE)
Ohne besondere Karosseriemaßnahmen	Scheibenbremsen vorn, 16 Zoll (ECE)
Ohne Car2X	Scheinwerfer
Ohne Dacheinsatz (Voll Dach)	Seitenairbags vorn und hinten und Kopfairbagsystem
Ohne Dekorfolien/Embleme	Serienfahrwerk
Ohne Feuerlöscher	Serienkraftstoff-Erstbefüllung
Ohne Frontspoiler	Serienqualität
Ohne Garagentoröffner	Serviceanzeige 30000 km oder 2 Jahre ( variabel )
Ohne Head-up-Display	Sicherheitsgurte in Schwarz
Ohne Heckspoiler	Sitzheizung vorn
Ohne Hinterachsgetriebe	Smartphone-Interface
Ohne integriertes Mautsystem	Sonnenblenden vorn
Ohne Lehnenentriegelung für Vordersitze	Sonnenschutzrollo manuell für die Türscheiben hinten
Ohne Multimedia" im Fahrzeug	Sonnenschutzverglasung abgedunkelt
Ohne Nackengebläse	spezielles Typschild EU
	Spurwechselwarnung



# Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 8390230  
vom: 21.05.2025

Standard  
Standardabgasanlage  
Standardelektrik  
Standard-Klimazonen  
Start-Stop-System  
Steuerung (werksintern)  
Steuerungsnummer  
Stoff Index  
Stoßfänger  
Tagfahrlicht  
Tiptronic  
Trägerfrequenz 433,92 bis 434,42 MHz  
Transportschutz (Ausf.1)  
Türgriffe in Wagenfarbe  
Typrüfland Deutschland  
variable Kopfstützen für die Vordersitze  
Variant/Avant  
Variante Grundausstattung  
Verbandmaterial mit Warndreieck und Warnwesten  
Vorbereitung für Functions on Demand  
Wegfahrsperrung elektronisch  
Zigarettenanzünder und Aschenbecher



# Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 8390230  
vom: 21.05.2025

## » Bereifung

### MONTIERTE BEREIFUNG

Hersteller	Ort	Position	Typ	Felge	Dimension	Profiltiefe
Goodyear	Vorne	Links	Ganzjahresreifen	Aluminium	225/50 R 17 98 V	5,0 mm
Goodyear	Vorne	Rechts	Ganzjahresreifen	Aluminium	225/50 R 17 98 V	7,0 mm
Goodyear	Hinten	Links	Ganzjahresreifen	Aluminium	225/50 R 17 98 V	4,0 mm
Goodyear	Hinten	Rechts	Ganzjahresreifen	Aluminium	225/50 R 17 98 V	6,0 mm

**Reifen zulässig:** Ja

**Reifen verkehrssicher:** Ja

### ERSATZ-/NOTRAD & ZUBEHÖR

**Bordwerkzeug vorhanden:** Ja

**Tirefit vorhanden:** Ja

**Tirefit Ablaufdatum:** 06.2027

**Kompressor vorhanden:** Ja



# Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 8390230  
vom: 21.05.2025

## » Wertmindernde Faktoren

Nr	Bauteil	Schadensbeschreibung	Reparaturempfehlung
1	Dach	Kratzer	Instandsetzen + lackieren
2	Motorhaube	Steinschlag	Instandsetzen + lackieren
3	Tür vorne rechts	Delle(n) und Kratzer	Instandsetzen + lackieren
4	Tür hinten rechts	Delle(n) und Kratzer	Instandsetzen + lackieren
5	Stoßfänger hinten	Kratzer	Instandsetzen + lackieren
6	Stoßfänger vorne	Kratzer	Instandsetzen + lackieren
7	Außenspiegel rechts vollständig	Kratzer	Instandsetzen + lackieren
8	Vorbereitungszeit Karosserie	Lack Vorbereitung	Ausführen
9	Kotflügel vorne rechts	Kratzer	Instandsetzen + lackieren
10	Lenkrad	Kratzer	Smart Repair Leder
11	Türverkleidung hinten links	Kratzer	Smart Repair Leder
12	Tür vorne links	Kratzer	Spotrepair
13	Seitenwand hinten rechts	Kratzer	Spotrepair
14	Alufelge vorne rechts	Kratzer	Pauschalbetrag
15	Tür hinten links	Kratzer	Auslegen + Polieren

## » Gebrauchsspuren

Nr	Bauteil	Schadensbeschreibung	Reparaturempfehlung
1	Alufelge hinten rechts	Kratzer	Akzeptabel (Gebrauchsspur)



# Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 8390230  
vom: 21.05.2025

## » Merkantile Wertminderung

<b>Vorschäden bekannt:</b>	Ja
<b>Vorschäden feststellbar:</b>	Nein
<b>Nachlackierungen vorhanden:</b>	Nein
<b>Lackschichtdickenmessung durchgeführt:</b>	Ja - ohne Auffälligkeiten/Abweichungen

Nr	Bauteil	Schadensbeschreibung	Reparaturstatus	Reparaturkosten
1	Andere	Teilkaskoschaden		€ 1.500,48
2	Andere	Vollkaskoschaden		€ 2.500,00
<b>Summe (ohne MwSt.):</b>				<b>€ 4.000,48</b>

### ERGEBNISSE DER LACKSCHICHTDICKENMESSUNG

Die Messwerte lagen im üblichen Bereich.

Pro Bauteil wurden mindestens 3 Messungen durchgeführt.



# Zustandsbericht

Berichts-Nr: 8390230  
vom: 21.05.2025

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

## » Hinweise zum Zustandsbericht

**Angaben zum Auftrag und zum Bewertungsumfang:**

Es wurde der Auftrag erteilt, einen Zustandsbericht über das beschriebene Fahrzeug zu erstellen.

Die Fahrzeugzustandsbewertung erfolgte auftragsgemäß auf Basis der vom Auftraggeber vorgegebenen Standards für Fahrzeugbewertungen. Die Feststellungen im Einzelfall trifft der Sachverständige aufgrund eigener Sachkunde und nach eigenem sachverständigen Ermessen.

**Fahrzeug-Identifizierung:**

WAUZZZF47PA084444

FIN abgelesen und stimmt mit Unterlagen überein

**Allgemeinzustand:**

Mittelmäßiger Allgemeinzustand

**Besichtigungsbedingungen:**

Eingeschränkt

**Hebebühne/Hubmittel benutzt:**

Nein

**Motorenlauf durchgeführt:**

Ja

**Fahrprobe durchgeführt:**

Nein



# Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 8390230  
vom: 21.05.2025

## » Sonstige Bemerkungen

Vorliegendes Exemplar wurde auf elektronischem Wege erzeugt. Es ist ohne Originalunterschrift gültig.

## » Ansichtsfotos



Fahrzeugansicht - diagonal vorne links



Fahrzeugansicht - diagonal vorne rechts



Fahrzeugansicht - diagonal hinten links



Fahrzeugansicht - diagonal hinten rechts



Innenraum - Cockpit mit Laufleistung



Equipment - Bordwerkzeug



Seitenansicht - Schweller links



Seitenansicht - Schweller rechts



Fahrzeug - Typenschild/Fahrgestellnummer



Räder - Rad montiert vorne links



Räder - Rad montiert vorne rechts



Räder - Rad montiert hinten links



Räder - Rad montiert hinten rechts



Innenraum - Mittelkonsole



Fahrzeug - Motorraum offen



Equipment - Boardmappe/ Securitybag




# Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 8390230  
vom: 21.05.2025



Innenraum - Kofferraum



Fahrzeug - abgegebene ZB1



Equipment - Anhängerkupplung



Fahrzeug - Serviceunterlagen /  
Wartungsnachweis




Innenraum - vorne



Innenraum - hinten



Räder - Haltbarkeitsdatum  
Tirefit



Innenraum -  
Navigationsgerät/Radio


## » Beschädigungsfotos

### WERTMINDERNDE FAKTOREN


#### 1 - Dach - Kratzer - Instandsetzen + lackieren



#### 2 - Motorhaube - Steinschlag - Instandsetzen + lackieren



#### 3 - Tür vorne rechts - Delle(n) und Kratzer - Instandsetzen + lackieren



#### 4 - Tür hinten rechts - Delle(n) und Kratzer - Instandsetzen + lackieren



## 5 - Stoßfänger hinten - Kratzer - Instandsetzen + lackieren



## 6 - Stoßfänger vorne - Kratzer - Instandsetzen + lackieren



## 7 - Außenspiegel rechts vollständig - Kratzer - Instandsetzen + lackieren



## 8 - Vorbereitungszeit Karosserie - Lack Vorbereitung - Ausführen

## 9 - Kotflügel vorne rechts - Kratzer - Instandsetzen + lackieren



## 10 - Lenkrad - Kratzer - Smart Repair Leder




## 11 - Türverkleidung hinten links - Kratzer - Smart Repair Leder



## 12 - Tür vorne links - Kratzer - Spotrepair



## 13 - Seitenwand hinten rechts - Kratzer - Spotrepair



## 14 - Alufelge vorne rechts - Kratzer - Pauschalbetrag





# Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 8390230  
vom: 21.05.2025

15 - Tür hinten links - Kratzer - Auslegen + Polieren

Kommentar

2



## GEBRAUCHSSPUREN

1 - Alufelge hinten rechts - Kratzer - Akzeptabel (Gebrauchsspur)

