

**Gutachten Nr.: 0125VW389638-H****Datum: 07.01.2025****Technische Daten und Fahrzeugbeschreibung**

Fahrzeugart : PKW  
Typ / Untertyp : Passat Variant Elegance 4Motion 2.0 TDI SCR 147kW 7-Gang DSG 4  
Türen / 00CB547T  
Aufbauart : Kombi  
Fabrikat : Volkswagen  
HSN / TSN : 0603 / COP  
Fahrzeug-Ident-Nummer : WVWZZZ3CZNE031819  
Hubraum / Leistung : 1968 ccm / 147 kW  
Motorart / Zylinder /  
Antriebsart : Diesel / 4 / Allradantrieb  
Getriebe : Automatik / DSG  
Federung : Spiral / Spiral  
Abgascode : 36AP  
Anzahl der Gänge : 7  
Plätze / Türen : 5 / 5  
Reifenzustand : mittel  
Radformel : 4x2  
Notrad vorhanden: : Nein  
Reifen Reparaturset  
vorhanden : Nein  
Räder sind verkehrssicher : Ja  
Anzahl der Achsen : 2  
Erstzulassung : 10.12.2021  
Nächste HU : 12.2026 /  
Laufleistung abgelesen : 180247 km  
Farbe : Mondsteingrau  
Lackart : uni  
Farbe Dach : Mondsteingrau  
Polster Farbe / Art : Titanschwarz/Titanschwarz/Titanschwarz/ / Leder / Alcantara  
Anzahl der abgegebenen  
Schlüssel : 2  
Restlauf bis Service : 27800km oder 698 Tage  
Wartungsnachweis : Ja / Ja  
vorhanden / vollständig

# TÜV NORD Mobilität GmbH & Co. KG

Schaden- und Wertgutachten

Am TÜV 1, 30519 Hannover Telefon: +49 511 998-0 Fax: +49 511 998-61237

WWW: [www.tuev-nord.de](http://www.tuev-nord.de) E-Mail: [info@tuev-nord.de](mailto:info@tuev-nord.de)



**Gutachten Nr.: 0125VW389638-H**

**Datum: 07.01.2025**

Besichtigungszustand : fahrbereit

**Gutachten Nr.: 0125VW389638-H****Datum: 07.01.2025****Bereifung, montiert**

Achse/Seite/Pos	Dimensionen	Profiltiefe	Fabrikat	Verkehrssicher?	Art/Felge
1 / L / 0	215/55 R17 94W	4	Continental	Ja	S / AI
1 / R / 0	215/55 R17 94W	4	Continental	Ja	S / AI
2 / L / 0	215/55 R17 94W	4	Continental	Ja	S / AI
2 / R / 0	215/55 R17 94W	4	Continental	Ja	S / AI

**Bereifung, weitere**

Achse/Seite/Pos	Dimensionen	Profiltiefe	Fabrikat	Verkehrssicher?	Art/Felge
-----------------	-------------	-------------	----------	-----------------	-----------

**Reserverad**

Achse/Seite/Pos	Dimensionen	Profiltiefe	Fabrikat	Verkehrssicher?	Art/Felge
-----------------	-------------	-------------	----------	-----------------	-----------

Reifenart: S = Sommerreifen; W = Winterreifen; A = Ganzjahresreifen

Felgenart: AI = Alufelge; St = Stahlfelge; StR = Stahlfelge mit Radzierblende; Of = Ohne Felge

Seite: R = Rechts; L = Links

**Gutachten Nr.: 0125VW389638-H****Datum: 07.01.2025****Serien- und Sonderausstattungen**

---

- Rechtsverkehr
- Elegance
- Typprüfland Deutschland
- Betriebserlaubnis Nachtrag
- Online-Dienst, mit OCU, mit Head Unit Codierung, ohne WFS-Verbund
- Regionscode " ECE " für Radio
- Ohne Ladekabel
- Normal-Lackierung
- Variante Grundausstattung
- Außen-Sound Standard
- Dämpfung vorn
- AirStop®-Reifen 215/55 R 17
- Rückfahrkamera "Rear View"
- Kältemittel R1234yf
- Variant
- Federbereich 35 nur Einbausteuerung keine Bedarfsprognose
- Batterie/Generator Kapazität Standard
- Sitzmittelbahnen der Vordersitze und der äußeren Rücksitzplätze in "ArtVelours", - wangeninnenseiten in Leder "Vienna"
- Ohne Kindersitz
- Sprachbedienung
- Ausströmer vorn, Spiegeleinstell-, Lichtdreh- und Fensterheberschalter beleuchtet, mit Chromeinfassung
- Ohne zus. Leuchten (Beleuchtungen innen)
- Digitaler Radioempfang DAB+
- Navigationssystem "Discover Media" inkl."Streaming & Internet"
- Berganfahrassistent
- Ohne Uhr
- 2 USB-C-Schnittstellen vorn, 1 USB-C-Ladebuchse an der Mittelkonsole hinten
- Kategorie 0
- Bauteilesatz ohne länderspezifische Bauvorschrift
- 4 Leichtmetallräder "Istanbul" 7 J x 17 in Sterling-Silber lackiert
- Ohne ECO-Funktion
- Müdigkeitserkennung
- Ohne Ladedose
- Keine Aktionsausführung
- Mit Individualeinbau
- Kein Sonderfahrzeug, Standard-Ausführung
- Fahrzeuge mit besonderen Produktaufwertungsmaßnahmen
- 7-Gang-Automatikgetriebe oder DSG für Allrad  
Beachtung: Fam. EDF
- Batterie 420A (70Ah)
- Klimaanlage "Air Care Climatronic" mit Aktiv-Kombifilter, Bedienungselementen hinten und 3-Zonen-Temperaturregelung
- Ohne Head-Up Display
- Linkslenker
- 4-Zylinder-Dieselmotor 2,0 l TDI, 147 kW
- Notruf-Service; keine Registrierung notwendig, Dienst ist bei Auslieferung aktiviert
- ergoComfort Sitz mit elektrischer 14-Wege-Einstellung, Memory- und Massagefunktion auf der Fahrerseite
- Wartungsintervallverlängerung
- Serviceanzeige 30000 km oder 2 Jahre ( flexibel )
- Multifunktionskamera
- Verkehrszeichenerkennung
- Sport-Komfortsitze vorn
- 4-Zylinder-Dieselmotor 2,0 l
- Elektronische Parkbremse inkl. Auto-Hold-Funktion
- Kombi-Instrument mit elektronischem Tachometer, Kilometer- und Tageskilometerzähler, Drehzahlmesser
- Ohne Garagentoröffner

## Gutachten Nr.: 0125VW389638-H

Datum: 07.01.2025

- Fußhebelwerk "Standard"
- Reifen ohne Festlegung der Reifenmarke
- Vorbereitet für "We Connect" und "We Connect Plus"
- Fertigungsablauf Standard
- Doppelkupplungsgetriebe DQ381
- Kraftstofftank mit 66 l Fassungsvermögen
- Abgasendrohr hinten (Standard)
- Aufkleber/Schilder in deutsch
- Bordliteratur in Deutsch (Deutschland)
- Standard-Klimazonen
- Spezielles Typschild für EG für M1-Pkw
- Entfall Tire Mobility Set
- Anhängervorrichtung anklappbar, mit elektrischer Entriegelung
- Radschrauben Standard
- Ohne zus. Triebwerks-Unterschutz
- Verbandtasche, Warndreieck und Warnweste
- Ohne Differenzialsperre
- Serienkraftstoff-Erstbefüllung
- Scheibenbremsen hinten
- Ohne Systeme für den Fahrzeugzugang
- Stoßfänger in Wagenfarbe, mit Chromleiste und Chromblenden im Stoßfänger hinten
- Vordersitze elektrisch einstellbar, ergoComfort Sitz auf Fahrerseite, mit Memory-Funktion und Komforteinstieg
- Ohne Elektromotor ( Hybrid )
- Netztrennwand
- Dekoreinlagen "Piano Black" für Mittelkonsole
- Gepäckraumboden aufstellbar
- Rücksitzbank ungeteilt, Lehne asymmetrisch umklappbar, Mittelarmlehne mit Ablagefach und Durchlademöglichkeit
- Dachreling silber eloxiert
- Gepäckraumabdeckung auszieh- und herausnehmbar
- Dreipunkt-Automatiksicherheitsgurte für äußere Rücksitzplätze
- Türverkleidung in Lederoptik
- Fußgängererkennung
- "Business Premium"-Paket inkl. Navigation
- Radstand
- Kraftstoffsystem Diesel
- Ohne alternativ-Antriebssystem
- Entfall des Schriftzugs für die Motorbezeichnung auf der Gepäckraumklappe
- Mit Elektrische Lenksäulenverriegelung (ELV)
- Textilfußmatten vorn und hinten
- Gewichtsbereich 5 nur Einbausteuerung keine Bedarfsprognose
- Elektronisches Stabilisierungsprogramm und elektromechanischer Bremskraftverstärker
- Ohne Aktivkohlebehälter mit SCR
- Dämpfung hinten, Basis 1
- Servolenkung elektromechanisch, geschwindigkeitsabhängig geregelt
- Tilgergewicht Lenkrad, 36 HZ
- Bordwerkzeug
- Allradantrieb 4MOTION
- Scheibenbremsen vorn
- Ohne Überführungsausrüstung
- Multifunktionslenkrad in Leder, mit Schaltwippen
- Ohne Dynamic Drive Control
- Ladekantenschutz in Kunststoff
- Ohne zusätzliche Bereifung
- ISOFIX-Halteösen zur Befestigung von 2 Kindersitzen auf den Rücksitzen, auch für i-Size-Kindersitze
- Dreipunkt-Automatiksicherheitsgurt für mittleren Rücksitzplatz
- Ohne Dacheinsatz (Volldach)
- Beifahrersitzlehne nicht umklappbar
- Dreipunkt-Automatiksicherheitsgurte vorn mit Höheneinstellung und Gurtstraffer
- 3 Kopfstützen hinten
- Ohne Sonnenschutzrollo
- Kennzeichenträger vorn und hinten (ECE)
- Vordersitze beheizbar

## Gutachten Nr.: 0125VW389638-H

Datum: 07.01.2025

- Abgasnorm EU6 AP
- Ohne Sitzbelüftung/Massagesitze
- Frontscheibe in Verbundsicherheitsglas, wärme- und geräuschkämmend
- Schlüssellostes Startsystem "Keyless Start" ohne Safe-Sicherung
- Innenspiegel automatisch abblendend
- Airbag für Fahrer und Beifahrer, mit Beifahrerairbag-Deaktivierung
- Kopfairbagsystem für Front- und Fondpassagiere inkl. Seitenairbags vorn
- Ohne besondere Karosseriemaßnahmen
- Ohne Heckspoiler
- Dekoreinlagen in Aluminium gebürstet für Instrumententafel und Türverkleidungen
- Außenspiegel auf Fahrerseite asphärisch
- Sicherheitsoptimierte Kopfstützen vorn, längs- und höheneinstellbar
- Mittelarmlehne vorn höhen- und längseinstellbar, mit Ablagebox; 2 Ausströmer hinten mit Chromlamellen
- Notbremsassistent "Front Assist" (für automatische Distanzregelung ACC bis 210 km/h)
- Dachhimmel in Mistralgrau
- Gepäckraumauskleidung in Textil
- Außenspiegel elektrisch anklappbar, auf Fahrerseite abblendend, Umfeldbeleuchtung und Memory-Funktion
- 12-V-Steckdose an der Mittelkonsole hinten und im Gepäckraum
- Ohne Vorbereitung für VTS (Vehicle-Tracing System)
- Start-Stopp-System mit Bremsenergie-Rückgewinnung
- Ohne CD/DVD für Navigation
- Motorenstart Standard
- Einparkhilfe - Warnsignale bei Hindernissen im Front- und Heckbereich
- Fahrzeugklassen-Differenzierung -3G0-
- Ohne 2. Batterie
- Dynamische Fernlichtregulierung "Dynamic Light Assist" für LED-Matrix-Scheinwerfer
- Seitliche Leisten unten in Chrom
- Fernentriegelung für Heckklappe
- Kindersicherung
- Seitenscheiben hinten und Heckscheibe abgedunkelt
- 2 Becherhalter vorn mit Abdeckung
- Ohne Beifahrersitzverstellung vom Fond
- Chromleisten an den Seitenfenstern
- Trägerfrequenz 433,92 bis 434,42 MHz
- Transportschutzfolie (Mindestschutz) mit zus. Transportschutzmaßnahmen
- Außenspiegel rechts, konvex
- Make-up-Spiegel beleuchtet in den Sonnenblenden, Sonnenblenden ausziehbar
- Ohne Feuerlöscher
- Fahrassistent "Travel Assist" und Spurhalteassistent "Lane Assist"
- Ohne Gepäck-Spinne/Netz/Tasche
- Schalthebelknopf in Leder
- LED-Leuchte im Fußraum vorn
- Wegfahrsperrung elektronisch
- Elektrische Luftzusatzheizung
- Reifendruck-Kontrollsystem
- Einstiegsleisten vorn und hinten in Edelstahl
- Navigationssystem "Discover Media" inkl. "Streaming & Internet"
- Proaktives Insassenschutzsystem in Verbindung mit "Front Assist"
- Ohne Spurwechselassistent
- Radio
- Drehstromgenerator 140 A
- IQ.LIGHT - LED-Matrix-Scheinwerfer mit LED-Tagfahrlicht, Kurvenfahrlicht und dynamischer Blinkleuchte

## Gutachten Nr.: 0125VW389638-H

Datum: 07.01.2025

- Lendenwirbelstützen vorn elektrisch einstellbar, Massagefunktion auf Fahrerseite
- Regensensor
- 8 Lautsprecher
- Nebelschlusslicht beidseitig, Rückfahrlicht beidseitig
- LED-Rückleuchten dunkelrot, mit dynamischer Blinkleuchte
- Ohne Scheinwerferreinigungsanlage
- Diversity-Antenne für FM-Empfang
- Ohne integriertes Mautsystem
- Ohne Vorbereitung Rundumtonkombination und ohne Funkantenne
- Nichtraucherausführung - Ablagefach und 12-V-Steckdose vorn
- Warnton und -leuchte für nicht angelegte Gurte vorn und hinten
- Einstiegs-/Warnleuchten in LED-Technik in den Türen vorn
- App-Connect inkl. App-Connect Wireless für Apple CarPlay und Android Auto
- Landesverkaufsprogramm Deutschland
- Airbag für Fahrer und Beifahrer
- Allradantrieb permanent
- App-Connect
- Außenspiegel mit Umfeldbeleuchtung und Beifahrerspiegelabsenkung
- Becherhalter (2) vorn
- Bremsleuchte, dritte
- Dachhimmel in Mistralgrau
- Dekoreinlagen in Aluminium gebürstet
- Drehzahlmesser
- Einstiegs-/Warnleuchten in LED-Technik in den Türen vorn
- Elektronisches Stabilisierungsprogramm und elektromechanischer Bremskraftverstärker
- Fernentriegelung für Gepäckraumklappe
- Fußgängererkennung
- Getriebe: 7-Gang DSG
- Fahrlichtschaltung automatisch, mit Tagfahrlicht, "Leaving home"-Funktion und manueller "Coming home"-Funktion
- Leuchtweitenregulierung dynamisch, mit dynamischem Kurvenfahrlicht
- Innenleuchten mit Abschaltverzögerung und Dimmfunktion, je 2 LED-Leseleuchten vorn und hinten
- Automatische Distanzregelung ACC "stop & go", mit Geschwindigkeitsbegrenzer
- LED-Nebelscheinwerfer und Abbiegelicht
- Doppelton-Signalhorn
- Nicht Heissland
- Ohne Vorbereitung Einbau Funkgerät
- Telefonschnittstelle "Comfort" mit induktiver Ladefunktion
- Ohne Zusatz-/Standheizung
- Multifunktionsanzeige "Premium" mit mehrfarbigem Display
- Scheibenwaschdüsen vorn automatisch beheizt
- 230-V-Steckdose an der Mittelkonsole hinten
- Airbag, Kopfairbagsystem für Front- und Fondpassagiere
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Außenspiegel elektrisch einstell- und beheizbar
- Automatische Distanzregelung ACC .stop & go., inkl. Geschwindigkeitsbegrenzer
- Berganfahrassistent
- Chromleisten an den Seitenfenstern
- Dachreling, silber eloxiert
- Dieselpartikelfilter
- Einparkhilfe - Warnsignale bei Hindernissen im Front- und Heckbereich
- Elektronische Parkbremse inkl. Auto-Hold-Funktion
- Fahrlichtschaltung automatisch
- Frontscheibe in Verbundsicherheitsglas, wärme- und geräuschkämmend
- Gepäckraumboden aufstellbar
- Heckscheibe heizbar

**Gutachten Nr.: 0125VW389638-H****Datum: 07.01.2025**

- Heckscheibenwischer
- Innenspiegel automatisch abblendend
- ISOFIX-Halteösen
- Kopfstützen (3) hinten
- Lackierung: Uni
- Make-up-Spiegel beleuchtet in den Sonnenblenden, Sonnenblenden ausziehbar
- Müdigkeitserkennung
- Netztrennwand
- Notbremsassistent .Front Assist. (für automatische Distanzregelung ACC bis 210 km/h)
- Paket: .Design und Komfort.
- Proaktives Insassenschutzsystem in Verbindung mit .Front Assist.
- Räder: AirStop-Reifen 215/55 R 17
- Radiozubehör: Digitaler Radioempfang DAB+
- Reifenkontrollanzeige (passive)
- Rücksitzbank ungeteilt, Lehne asymmetrisch geteilt umklappbar, mit Mittelarmlehne
- Schlüsselloses Startsystem .Keyless Start. ohne Safe-Sicherung
- Sicherheitsgurte: Dreipunkt-Automatiksicherheitsgurt
- Sitze: Vordersitze höheneinstellbar
- Start-Stopp-System
- Telefonschnittstelle
- Verbandtasche, Warndreieck und Warnweste
- Wegfahrsperrung, elektronisch
- Navigationssystem .Discover Media. inkl. .Streaming & Internet.
- Sitze: ergoComfort Sitz mit el. 14-Wege-Einstel., Mem.-& Massage. auf Fahrers. i.V.m. Business Paket
- Seitenscheiben hinten und Heckscheibe abgedunkelt
- Räder: Reifendruck-Kontrollsystem für Fahrbereifung
- Räder: Entfall Tire Mobility Set
- Innenleuchten mit Abschaltverzögerung und Dimmfunktion
- IQ.LIGHT - LED-Matrix-Scheinwerfer, inkl. LED-Rückleuchten dunkelrot
- Klimaanlage .Air Care Climatronic. mit 3-Zonen-Temperaturregelung und Aktiv-Kombifilter
- Kopfstützen vorn
- Lenkrad: Multifunktionslenkrad in Leder, mit Schaltwippen
- Mittelarmlehne vorn höhen- und längseinstellbar, mit Ablagebox
- Multifunktionsanzeige .Premium. mit mehrfarbigem Display
- Nichtraucherabteilung
- Notruf-Service
- Paket: Winter
- Räder: 4 Leichtmetallräder .Istanbul. 7 J x 17
- Radio .Composition.
- Regensensor
- Rückfahrkamera .Rear View.
- Schalthebelknopf in Leder
- Servolenkung
- Sitze: Lendenwirbelstützen vorn
- Spurhalteassistent .Lane Assist.
- Steckdose, 12-V, an der Mittelkonsole hinten
- Textilfußmatten
- Warnton und -leuchte für nicht angelegte Gurte vorn und hinten
- Zentralverriegelung mit Fernbedienung
- Anhängervorrichtung, anklappbar
- Telefonschnittstelle .Comfort. mit induktiver Ladefunktion
- Sprachbedienung
- App-Connect Wireless

**Gutachten Nr.: 0125VW389638-H****Datum: 07.01.2025****Fahrzeugzustandsbewertung**

Lfd. Nr.	Bezeichnung - Reparaturart
<b><u>Wertmindernde Faktoren</u></b>	
1	Außenspiegel links-Außenspiegel Abplatzungen - auslegen / polieren
2	Motorhaube-Motorhaube Abplatzungen - auslegen / polieren
3	Stoßfänger vorn-Stoßfänger vorn DelleKratzer - Smart Repair
<b><u>Fehlteile</u></b>	
4	Ausrüstung-Verbandkasten fehlt - erneuern
<b><u>Gewaltschaden</u></b>	
5	Interieur-Verkleidung Kamerasystem gebrochen / lose - erneuern
<b><u>Werkstattdiagnose erforderlich</u></b>	
6	Elektrische Anlage-Fehlerspeicher / Kontrollleuchten Kontrollleuchten aktiv - KVA erstellen / prüfen / instandsetzen / Mehrkosten zu erwarten
7	Motor-Riementrieb Geräusche - KVA erstellen / prüfen / instandsetzen / Mehrkosten zu erwarten

**Gutachten Nr.: 0125VW389638-H**

**Datum: 07.01.2025**

## **Fahrzeugzustandsbewertung (Vorschäden)**

Lfd. Nr.	Bezeichnung - Reparaturart
----------	----------------------------

### **Wertmindernde Faktoren**

1 (15.04.2023)	Vorschaden Vorschaden - repariert - Wertminderung
----------------	---

**Gutachten Nr.: 0125VW389638-H**

**Datum: 07.01.2025**

## **Fahrzeugdaten / Unterlagen**

Zubehör und Ausrüstung wurden anhand der vorliegenden Baubeschreibung / FIN Abfrage am Fahrzeug abgeglichen. Abweichungen und Fehlteile sind somit in der Zustandsbewertung berücksichtigt.

## **Fahrzeugidentifizierung**

Die Fahrzeug-Identifizierungs-Nummer (FIN) wurde am Fahrzeug abgelesen und die Übereinstimmung mit den eingesehenen Unterlagen festgestellt.

## **Probefahrt-/lauf**

Eine Probefahrt des in Rede stehenden Fahrzeuges konnte nicht durchgeführt werden.

Ein Probelauf der Antriebsmaschine des in Rede stehenden Fahrzeuges wurde durchgeführt.

## **Vorschäden**

Bei der Besichtigung waren, soweit ohne weitergehende Untersuchungen erkennbar, keine reparierten oder unreparierten Vorschäden feststellbar.

Seitenteil hinten rechts weist erhöhte Lackwerte auf , gemeldeter und reparierter Vorschaden

Laut vorliegenden Informationen wurden am Fahrzeug folgende Schäden mit einem Reparaturumfang von mehr als 1.000,00 € instandgesetzt:

am 15.04.2023 ein Schaden in Höhe von 4324,77 €

Reparaturspuren, die Rückschlüsse auf den Instandsetzungsbereich des Schadens ermöglichen, waren bei der Besichtigung nicht erkennbar.

## **Besichtigungsbedingungen**

Die Besichtigungsbedingungen waren zur Beurteilung des Fahrzeuges ausreichend.

Zur Untersuchung des Fahrzeuges standen Hubmittel (Hebebühne, Wagenheber, o.ä.) zur Verfügung.

Fahrzeug außen verschmutzt

## **Besonderes / Sonstiges**

Die Besichtigung umfasste eine äußere Inaugenscheinnahme des Fahrzeuges ohne die Demontage von Verkleidungsteilen etc.

Die letzte Inspektion war bei Km-Stand 178003

Am Fahrzeug wurde mind. ein Unfallschaden festgestellt. Die ggf. daraus resultierenden Minderwerte/Reparaturkosten sind in der Minderwertauflistung berücksichtigt.

Folgende Unterlagen wurden vom Sachverständigen versandt: Zulassungsbescheinigung, Kennzeichen

# TÜV NORD Mobilität GmbH & Co. KG

Schaden- und Wertgutachten

Am TÜV 1, 30519 Hannover Telefon: +49 511 998-0 Fax: +49 511 998-61237

WWW: www.tuev-nord.de E-Mail: info@tuev-nord.de



**Gutachten Nr.: 0125VW389638-H**

**Datum: 07.01.2025**

## **Schlusswort**

Das vorliegende Gutachten wurde erstellt durch den Sachverständigen  
Sascha Wagner.

Der Sachverständige für Unfall-, Schaden- und Wertgutachten  
Bremerhaven, 07.01.2025

Sascha Wagner.

Dieses Gutachten wurde elektronisch erstellt und ist auch ohne Unterschrift gültig.

Das Gutachten umfasst - 19 - Seiten incl. der Lichtbildanlage.

**Gutachten Nr.: 0125VW389638-H**

**Datum: 07.01.2025**



Bild 1: Schräg vorne links



Bild 2: Schräg vorne rechts



Bild 3: Schräg hinten links



Bild 4: Schräg hinten rechts



Bild 5: Serviceheft etc.




Bild 6: Tachofoto

**Gutachten Nr.: 0125VW389638-H**

**Datum: 07.01.2025**



Bild 7: Innenraum vorn




Bild 8: Typenschild



Bild 9: Montierte Reifen




Bild 10: Fahrzeugpapiere



Bild 11: eingeschaltetes Radio/Navigationsgerät



Bild 12: leicht entfernbare/lose Teile

**Gutachten Nr.: 0125VW389638-H**

**Datum: 07.01.2025**



Bild 13: Innenraum hinten



Bild 14: Seitenschweller links



Bild 15: Seitenschweller rechts



Bild 16: Fehlerspeicher / Kontrollleuchten  
Kontrollleuchten aktiv - KVA erstellen / prüfen /  
instandsetzen / Mehrkosten zu erwarten

**Gutachten Nr.: 0125VW389638-H**

**Datum: 07.01.2025**



Bild 17: Fehlerspeicher / Kontrollleuchten  
Kontrollleuchten aktiv - KVA erstellen / prüfen /  
instandsetzen / Mehrkosten zu erwarten



Bild 18: Außenspiegel Abplatzungen - auslegen /  
polieren



Bild 19: Motorhaube Abplatzungen - auslegen /  
polieren




Bild 20: Motorhaube Abplatzungen - auslegen /  
polieren

**Gutachten Nr.: 0125VW389638-H**

**Datum: 07.01.2025**



Bild 21: Motorhaube Abplatzungen - auslegen / polieren



Bild 22: Stossfänger vorn Abschürfung - Smart Repair



Bild 23: Stossfänger vorn Delle/Kratzer - Smart Repair



Bild 24: Vorschaden Vorschaden - repariert - Wertminderung

**Gutachten Nr.: 0125VW389638-H**

**Datum: 07.01.2025**



Bild 25: Verkleidung Kamerasystem gebrochen / lose - erneuern



Bild 26: Riementrieb Geräusche - KVA erstellen / prüfen / instandsetzen / Mehrkosten zu erwarten



Bild 27: Rad VL



Bild 28: Rad VR



Bild 29: Rad HR



Bild 30: Rad HL

# TÜV NORD Mobilität GmbH & Co. KG

Schaden- und Wertgutachten

Am TÜV 1, 30519 Hannover Telefon: +49 511 998-0 Fax: +49 511 998-61237

WWW: [www.tuev-nord.de](http://www.tuev-nord.de) E-Mail: [info@tuev-nord.de](mailto:info@tuev-nord.de)



**Gutachten Nr.: 0125VW389638-H**

**Datum: 07.01.2025**

**QR-Code zum Download des vorliegenden Dokuments**

