

Besichtigungsort

Koch Gruppe Automobile AG
 Marzahner Chaussee 219
 12681-Berlin

Auftraggeber

Einfach. Ertragreich. 2trde.
 SLL Automotive Group GmbH
 Erika-Mann-Str. 63
 80636 München

Gutachter:


Schreiber Stephan

Besichtigungsdatum:

15.7.2025

Auftragsnummer:

472843

TÜVNORD**Zustandsbericht****TÜV NORD Autoservice GmbH - Wurster Straße 92 - 27580 Bremerhaven****1. Allgemeine Fahrzeugdaten**

Datenquelle: **VIN-Abfrage**
 Hersteller: **Skoda**
 Typ: **Octavia Combi**
 Fahrgestellnummer: **TMBHE21U812472843**
 Erstzulassung: **18.01.2001**
 Getriebe / Gänge: **Automatikgetriebe, 0 Gänge**
 Schadstoffklasse: **EU3**
 Vorverwendung: **Privat**

Laufleistung abgelesen: **243.069 km**
 Kraftstoffart: **Superbenzin**
 Farbe: **Petrol-Grün**
 Leistung: **85 kW / 116 PS**
 Hubraum: **1984 ccm**
 Anzahl Schlüssel: **2**
 Anzahl Vorbesitzer: **1**

Besichtigungsort

Koch Gruppe Automobile AG
 Marzahner Chaussee 219
 12681-Berlin

Auftraggeber

Einfach. Ertragreich. 2trde.
 SLL Automotive Group GmbH
 Erika-Mann-Str. 63
 80636 München

Gutachter:

Schreiber Stephan

Besichtigungsdatum:

15.7.2025

Auftragsnummer:

472843

TÜVNORD**Zustandsbericht****TÜV NORD Autoservice GmbH - Wurster Straße 92 - 27580 Bremerhaven****2. Serien- / Sonderausstattung**

Serienausstattung:

Nr.	Bezeichnung
1	Außentemperaturanzeige
2	Kopfstützen hinten
3	LM-Felgen
4	Nebelscheinwerfer integriert
5	Servolenkung
6	Zeituhr (digital)
7	Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar
8	Innenraumfilter: Staub- und Pollenfilter
9	Lendenwirbelstütze Sitz vorn rechts
10	Rücksitzbank klappbar 1/3-2/3
11	3. Bremsleuchte
12	Antriebsart: Frontantrieb
13	Mittelarmlehne vorn
14	Wegfahrsperr
15	Wärmeschutzverglasung getönt
16	Karosserie: 5-türig
17	Motor-Schleppmoment-Regulator (MSR)
18	Lendenwirbelstütze Sitz vorn links

Nr.	Bezeichnung
19	Seitenairbag vorn
20	Sitz vorn rechts höhenverstellbar
21	Zentralverriegelung
22	Fernbedienung für Zentralverriegelung
23	Heckscheibenwischer
24	Lenksäule (Lenkrad) höhenverstellbar
25	Mittelarmlehne hinten
26	Anti-Blockier-System (ABS)
27	Fensterheber elektrisch vorn + hinten
28	Seitenschutzleisten
29	Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
30	Drehzahlmesser
31	Gepäck-/Laderaumabdeckung
32	Getriebe Automatik
33	Kopfstützen vorn
34	Motor 2,0 Ltr. - 85 kW
35	Multifunktionsanzeige
36	Sitz vorn links höhenverstellbar
37	Sitzheizung vorn

Sonderausstattung:

Nr.	Bezeichnung
1	Geschwindigkeits-Regelanlage (Tempomat)

Nr.	Bezeichnung
2	Gepäckraum-Abtrennung (Netz)
3	Klimaautomatik elektronisch geregelt

Zubehör:

Besichtigungsort

Koch Gruppe Automobile AG
 Marzahner Chaussee 219
 12681-Berlin

Auftraggeber

Einfach. Ertragreich. 2trde.
 SLL Automotive Group GmbH
 Erika-Mann-Str. 63
 80636 München

Gutachter:

Schreiber Stephan

Besichtigungsdatum:

15.7.2025

Auftragsnummer:

472843

TÜVNORD**Zustandsbericht****TÜV NORD Autoservice GmbH - Wurster Straße 92 - 27580 Bremerhaven****3. Ausbauinformationen**

-

4. Allgemeiner Fahrzeugzustand

Servicenachweis vorhanden ja: nein:

Servicenachweis

Fahrgestellnummer TMBHE21U812472843
 Fahrzeugtyp: Skoda Octavia Combi 85 kW

Nr.	Bezeichnung	Datum	Laufleistung km
1	Wartungsarbeiten u. Bremsflüssigkeitsservice	30.05.2024	237193

Es handelt sich bei diesen Angaben um eine Zusammenstellung der nachweislich am Fahrzeug durchgeführten Arbeiten im Rahmen eines Werkstattaufenthaltes. Bei hohen Laufleistungen kann es im Rahmen der Wartung aus wirtschaftlichen Gründen zu Abweichungen von den Herstellervorgaben kommen.

HU vorhanden bis 01/26

fahrbereit nicht fahrbereit rollfähig
 nicht verkehrssicher nicht rollfähig (immobil)

Mängelbeschreibung:

Nichtraucherfahrzeug

Besichtigungsort

Koch Gruppe Automobile AG
 Marzahner Chaussee 219
 12681-Berlin

Auftraggeber

Einfach. Ertragreich. 2trde.
 SLL Automotive Group GmbH
 Erika-Mann-Str. 63
 80636 München

Gutachter:

Schreiber Stephan

Besichtigungsdatum:

15.7.2025

Auftragsnummer:

472843

TÜVNORD**Zustandsbericht****TÜV NORD Autoservice GmbH - Wurster Straße 92 - 27580 Bremerhaven****5. Allgemeine Funktionsfähigkeit**

- ✓ Motor startet eigenständig
- ✓ Motor funktionsfähig
- ✓ Getriebe funktionsfähig
- ✓ Lichtanlage funktionsfähig
- ✓ Fensterheber funktionsfähig
- ✓ Kombiinstrument mit Anzeigen
- ✓ Schließanlage (ZV) funktionsfähig
- Schiebedach oder Verdeck funktionsfähig
- ✓ Entertainment (Radio) funktionsfähig
- ✓ Navigationssystem funktionsfähig

Sonstige Auffälligkeiten beim Probelauf:

✓ = funktionsfähig ✗ = nicht funktionsfähig — = nicht vorhanden

6. Instandgesetzte Unfallschäden und Vorschädenvorhanden ja nein

Nr.	Bauteil / Baugruppe
1	Tür vorne links 221µm
2	Dach 779µm
3	Tür hinten links 200µm
4	Seitenteil links 544µm
5	Seitenteil rechts 266µm
6	Tür hinten rechts 199µm
7	Tür vorne rechts 264µm
8	Motorhaube 162µm

7. Fahrzeugschäden und Fehlteile

Nr.	Teil	Bild Nr.	Schaden	Kommentar
1	Dach	1, 2, 3	zerkratzt und Vorschaden bricht auf	
2	Seitenteil links	4, 5, 6	leicht deformiert und zerkratzt	
3	Stoßfänger hinten	7, 8	Kratzer	

Besichtigungsort

Koch Gruppe Automobile AG
 Marzahner Chaussee 219
 12681-Berlin

Auftraggeber

Einfach. Ertragreich. 2trde.
 SLL Automotive Group GmbH
 Erika-Mann-Str. 63
 80636 München

Gutachter:

Schreiber Stephan

Besichtigungsdatum:

15.7.2025

Auftragsnummer:

472843

TÜVNORD**Zustandsbericht****TÜV NORD Autoservice GmbH - Wurster Straße 92 - 27580 Bremerhaven**

Nr.	Teil	Bild Nr.	Schaden	Kommentar
4	Heckklappe	9, 10	Korrosionsansatz	
5	Seitenteil rechts	11, 12, 13	zerkratzt	
6	Tür hinten rechts	14, 15, 16	zerkratzt	
7	Türverkleidung vorne rechts	17, 18	Loch	
8	Tür vorne rechts	19, 20	Kratzer	
9	Spiegelkappe rechts	21	Kratzer	
10	Kotflügel rechts	22, 23	Korrosion	
11	Himmel	24, 25	fleckig	
12	Motorhaube	26, 27, 28	Steinschläge mit Korrosion und Klarlackablösung	
13	Schlüsselfernbedienung	29	beide ohne Funktion	
14	Stoßfänger vorn	30, 31, 32	zerkratzt und Klarlackablösung	
15	Kotflügel links	33, 34	Klarlackablösung und Steinschläge	
16	Spiegelkappe links	35	Kratzer	
17	Lenkrad	36	ummantelt	
18	Fahrersitzbezug	37	Stoff verschlissen	
19	Tür vorne links	38, 39, 40	Delle, Steinschläge und Klarlackablösung	
20	Tür hinten links	41, 42, 43	Steinschläge, zerkratzt und Klarlackablösung	

Besichtigungsbedingungen:

Der Sachverständige weist darauf hin, dass das Fahrzeug zusätzlich zu den im Bericht aufgeführten Beschädigungen alters- und lauffleistungsbedingte Gebrauchsspuren aufweisen kann, wie sie im normalen Gebrauch unvermeidlich sind (kleine Beulen, Dellen, Kratzer). Die Besichtigung des Fahrzeugs erfolgte im unzerlegten Zustand. Es können daher keinerlei Eigenschaften von nicht geprüften oder nur eingeschränkt prüfbareren Bereichen des Fahrzeugs zugesichert werden. Eine Probefahrt war nicht Bestandteil der Besichtigung.

Besichtigungsort

Koch Gruppe Automobile AG
 Marzahner Chaussee 219
 12681-Berlin

Auftraggeber

Einfach. Ertragreich. 2trde.
 SLL Automotive Group GmbH
 Erika-Mann-Str. 63
 80636 München

Gutachter:

Schreiber Stephan

Besichtigungsdatum:

15.7.2025


Auftragsnummer:

472843

TÜVNORD**Zustandsbericht****TÜV NORD Autoservice GmbH - Wurster Straße 92 - 27580 Bremerhaven****8. Bereifung Räder-Reifen**

Montierte Reifen

Achse	Reifen- u. Felgeninfo.	Reifengröße	Hersteller	Profil (mm)
1 - VL	Ganzjahresreifen / Aluminium	195/65 R15 91H	Goodyear	5
2 - VR	Ganzjahresreifen / Aluminium	195/65 R15 91H	Goodyear	5
3 - HL	Ganzjahresreifen / Aluminium	195/65 R15 91H	Goodyear	6
4 - HR	Ganzjahresreifen / Aluminium	195/65 R15 91H	Goodyear	6



Besichtigungsort

Koch Gruppe Automobile AG
Marzahner Chaussee 219
12681-Berlin

Auftraggeber

Einfach. Ertragreich. 2trde.
SLL Automotive Group GmbH
Erika-Mann-Str. 63
80636 München

Gutachter:

Schreiber Stephan

Besichtigungsdatum:

15.7.2025

Auftragsnummer:

472843

TÜVNORD**Zustandsbericht****TÜV NORD Autoservice GmbH - Wurster Straße 92 - 27580 Bremerhaven****9. Fotodokumentation Fahrzeug****9.1 Fahrzeug**

Bild 1: Seitenprofil vorne links



Bild 2: Seitenprofil vorne rechts

Besichtigungsort

Koch Gruppe Automobile AG
Marzahner Chaussee 219
12681-Berlin

Auftraggeber

Einfach. Ertragreich. 2trde.
SLL Automotive Group GmbH
Erika-Mann-Str. 63
80636 München

Gutachter:

Schreiber Stephan

Besichtigungsdatum:

15.7.2025

Auftragsnummer:

472843

TÜVNORD**Zustandsbericht****TÜV NORD Autoservice GmbH - Wurster Straße 92 - 27580 Bremerhaven**

Bild 3: Seitenprofil hinten rechts



Bild 4: Seitenprofil hinten links

Besichtigungsort

Koch Gruppe Automobile AG
Marzahner Chaussee 219
12681-Berlin

Auftraggeber

Einfach. Ertragreich. 2trde.
SLL Automotive Group GmbH
Erika-Mann-Str. 63
80636 München

Gutachter:

Schreiber Stephan

Besichtigungsdatum:

15.7.2025

Auftragsnummer:

472843

TÜVNORD**Zustandsbericht****TÜV NORD Autoservice GmbH - Wurster Straße 92 - 27580 Bremerhaven**

Bild 5: Motorraum



Bild 6: Fahrgestellnummer

Besichtigungsort

Koch Gruppe Automobile AG
Marzahner Chaussee 219
12681-Berlin

Auftraggeber

Einfach. Ertragreich. 2trde.
SLL Automotive Group GmbH
Erika-Mann-Str. 63
80636 München

Gutachter:

Schreiber Stephan

Besichtigungsdatum:

15.7.2025

Auftragsnummer:

472843

TÜVNORD**Zustandsbericht****TÜV NORD Autoservice GmbH - Wurster Straße 92 - 27580 Bremerhaven****9.2 Fahrzeuginnenraum****Bild 1: Fahrertür in Richtung Lenkrad****Bild 2: Fahrertür innen**

Besichtigungsort

Koch Gruppe Automobile AG
Marzahner Chaussee 219
12681-Berlin

Auftraggeber

Einfach. Ertragreich. 2trde.
SLL Automotive Group GmbH
Erika-Mann-Str. 63
80636 München

Gutachter:

Schreiber Stephan

Besichtigungsdatum:

15.7.2025

Auftragsnummer:

472843

TÜVNORD**Zustandsbericht****TÜV NORD Autoservice GmbH - Wurster Straße 92 - 27580 Bremerhaven**

Bild 3: Cockpit gesamt (von hinten)



Bild 4: Innenraum hi. von li.

Besichtigungsort

Koch Gruppe Automobile AG
Marzahner Chaussee 219
12681-Berlin

Auftraggeber

Einfach. Ertragreich. 2trde.
SLL Automotive Group GmbH
Erika-Mann-Str. 63
80636 München

Gutachter:

Schreiber Stephan

Besichtigungsdatum:

15.7.2025

Auftragsnummer:

472843

TÜVNORD**Zustandsbericht****TÜV NORD Autoservice GmbH - Wurster Straße 92 - 27580 Bremerhaven**

Bild 5: Kofferraum / Laderaum



Bild 6: Sonstiges

Besichtigungsort

Koch Gruppe Automobile AG
Marzahner Chaussee 219
12681-Berlin

Auftraggeber

Einfach. Ertragreich. 2trde.
SLL Automotive Group GmbH
Erika-Mann-Str. 63
80636 München

Gutachter:

Schreiber Stephan

Besichtigungsdatum:

15.7.2025

Auftragsnummer:

472843



Zustandsbericht

TÜV NORD Autoservice GmbH - Wurster Straße 92 - 27580 Bremerhaven



Bild 7: Sonstiges



Bild 8: Sonstiges

Besichtigungsort

Koch Gruppe Automobile AG
Marzahner Chaussee 219
12681-Berlin

Auftraggeber

Einfach. Ertragreich. 2trde.
SLL Automotive Group GmbH
Erika-Mann-Str. 63
80636 München

Gutachter:

Schreiber Stephan

Besichtigungsdatum:

15.7.2025

Auftragsnummer:

472843

TÜVNORD

Zustandsbericht

TÜV NORD Autoservice GmbH - Wurster Straße 92 - 27580 Bremerhaven



Bild 9: Sonstiges



Bild 10: Sonstiges

Besichtigungsort

Koch Gruppe Automobile AG
Marzahner Chaussee 219
12681-Berlin

Auftraggeber

Einfach. Ertragreich. 2trde.
SLL Automotive Group GmbH
Erika-Mann-Str. 63
80636 München

Gutachter:

Schreiber Stephan

Besichtigungsdatum:

15.7.2025

Auftragsnummer:

472843

TÜVNORD**Zustandsbericht****TÜV NORD Autoservice GmbH - Wurster Straße 92 - 27580 Bremerhaven**

Bild 11: Sonstiges



Bild 12: Sonstiges

Besichtigungsort

Koch Gruppe Automobile AG
Marzahner Chaussee 219
12681-Berlin

Auftraggeber

Einfach. Ertragreich. 2trde.
SLL Automotive Group GmbH
Erika-Mann-Str. 63
80636 München

Gutachter:

Schreiber Stephan

Besichtigungsdatum:

15.7.2025

Auftragsnummer:

472843



Zustandsbericht

TÜV NORD Autoservice GmbH - Wurster Straße 92 - 27580 Bremerhaven



Bild 13: Sonstiges



Bild 14: Sonstiges

Besichtigungsort

Koch Gruppe Automobile AG
Marzahner Chaussee 219
12681-Berlin

Auftraggeber

Einfach. Ertragreich. 2trde.
SLL Automotive Group GmbH
Erika-Mann-Str. 63
80636 München

Gutachter:

Schreiber Stephan

Besichtigungsdatum:

15.7.2025

Auftragsnummer:

472843

TÜVNORD**Zustandsbericht****TÜV NORD Autoservice GmbH - Wurster Straße 92 - 27580 Bremerhaven**

Bild 15: Sonstiges

9.3 Technische Ausstattung und Zubehör



Bild 1: Entertainmentssystem



Bild 2: Navigationssystem

Besichtigungsort

Koch Gruppe Automobile AG
Marzahner Chaussee 219
12681-Berlin

Auftraggeber

Einfach. Ertragreich. 2trde.
SLL Automotive Group GmbH
Erika-Mann-Str. 63
80636 München

Gutachter:

Schreiber Stephan

Besichtigungsdatum:

15.7.2025

Auftragsnummer:

472843

TÜVNORD**Zustandsbericht****TÜV NORD Autoservice GmbH - Wurster Straße 92 - 27580 Bremerhaven**

Bild 3: Instrumententafel



Bild 4: Zubehörteile (Schlüssel etc.)

Besichtigungsort

Koch Gruppe Automobile AG
Marzahner Chaussee 219
12681-Berlin

Auftraggeber

Einfach. Ertragreich. 2trde.
SLL Automotive Group GmbH
Erika-Mann-Str. 63
80636 München

Gutachter:

Schreiber Stephan

Besichtigungsdatum:

15.7.2025

Auftragsnummer:

472843



Zustandsbericht

TÜV NORD Autoservice GmbH - Wurster Straße 92 - 27580 Bremerhaven



Bild 5: Zulassungsbescheinigung



Bild 6: Serviceheft

10. Fotodokumentation Fahrzeugschäden



Bild 1: Karosserie / Dach zerkratzt und Vorschaden bricht auf



Bild 2: Karosserie / Dach zerkratzt und Vorschaden bricht auf



Bild 3: Karosserie / Dach zerkratzt und Vorschaden bricht auf



Bild 4: Karosserie / Seitenteil links leicht deformiert und zerkratzt




Bild 5: Karosserie / Seitenteil links leicht deformiert und zerkratzt



Bild 6: Karosserie / Seitenteil links leicht deformiert und zerkratzt



Bild 7: Karosserie / Stoßfänger hinten Kratzer



Bild 8: Karosserie / Stoßfänger hinten Kratzer



Bild 9: Karosserie / Heckklappe Korrosionsansatz



Bild 10: Karosserie / Heckklappe Korrosionsansatz



Bild 11: Karosserie / Seitenteil rechts zerkratzt




Bild 12: Karosserie / Seitenteil rechts zerkratzt



Bild 13: Karosserie / Seitenteil rechts zerkratzt



Bild 14: Karosserie / Tür hinten rechts zerkratzt



Bild 15: Karosserie / Tür hinten rechts zerkratzt



Bild 16: Karosserie / Tür hinten rechts zerkratzt



Bild 17: Innenraum / Türverkleidung vorne rechts Loch



Bild 18: Innenraum / Türverkleidung vorne rechts Loch

Besichtigungsort

Koch Gruppe Automobile AG
Marzahner Chaussee 219
12681-Berlin

Auftraggeber

Einfach. Ertragreich. 2trde.
SLL Automotive Group GmbH
Erika-Mann-Str. 63
80636 München

Gutachter:

Schreiber Stephan

Besichtigungsdatum:

15.7.2025

Auftragsnummer:

472843

TÜVNORD

Zustandsbericht

TÜV NORD Autoservice GmbH - Wurster Straße 92 - 27580 Bremerhaven



Bild 19: Karosserie / Tür vorne rechts Kratzer



Bild 20: Karosserie / Tür vorne rechts Kratzer



Bild 21: Karosserie / Spiegelkappe rechts Kratzer



Bild 22: Karosserie / Kotflügel rechts Korrosion



Bild 23: Karosserie / Kotflügel rechts Korrosion



Bild 24: Innenraum / Himmel fleckig



Bild 25: Innenraum / Himmel fleckig



Bild 26: Karosserie / Motorhaube Steinschläge mit Korrosion und Klarlackablösung



Bild 27: Karosserie / Motorhaube Steinschläge mit Korrosion und Klarlackablösung



Bild 28: Karosserie / Motorhaube Steinschläge mit Korrosion und Klarlackablösung




Bild 29: Technik / Schlüsselfernbedienung beide ohne Funktion



Bild 30: Karosserie / Stoßfänger vorn zerkratzt und Klarlackablösung

Besichtigungsort

Koch Gruppe Automobile AG
Marzahner Chaussee 219
12681-Berlin

Auftraggeber

Einfach. Ertragreich. 2trde.
SLL Automotive Group GmbH
Erika-Mann-Str. 63
80636 München

Gutachter:

Schreiber Stephan

Besichtigungsdatum:

15.7.2025

Auftragsnummer:

472843

TÜVNORD

Zustandsbericht

TÜV NORD Autoservice GmbH - Wurster Straße 92 - 27580 Bremerhaven



Bild 31: Karosserie / Stoßfänger vorn zerkratzt und Klarlackablösung



Bild 32: Karosserie / Stoßfänger vorn zerkratzt und Klarlackablösung



Bild 33: Karosserie / Kotflügel links Klarlackablösung und Steinschläge



Bild 34: Karosserie / Kotflügel links Klarlackablösung und Steinschläge



Bild 35: Karosserie / Spiegelkappe links Kratzer



Bild 36: Innenraum / Lenkrad ummantelt

Besichtigungsort

Koch Gruppe Automobile AG
Marzahner Chaussee 219
12681-Berlin

Auftraggeber

Einfach. Ertragreich. 2trde.
SLL Automotive Group GmbH
Erika-Mann-Str. 63
80636 München

Gutachter:

Schreiber Stephan

Besichtigungsdatum:

15.7.2025

Auftragsnummer:

472843

TÜVNORD

Zustandsbericht

TÜV NORD Autoservice GmbH - Wurster Straße 92 - 27580 Bremerhaven



Bild 37: Innenraum / Fahrersitzbezug Stoff verschlissen



Bild 38: Karosserie / Tür vorne links Delle, Steinschläge und Klarlackablösung



Bild 39: Karosserie / Tür vorne links Delle, Steinschläge und Klarlackablösung



Bild 40: Karosserie / Tür vorne links Delle, Steinschläge und Klarlackablösung



Bild 41: Karosserie / Tür hinten links Steinschläge, zerkratzt und Klarlackablösung



Bild 42: Karosserie / Tür hinten links Steinschläge, zerkratzt und Klarlackablösung

Besichtigungsort

Koch Gruppe Automobile AG
Marzahner Chaussee 219
12681-Berlin

Auftraggeber

Einfach. Ertragreich. 2trde.
SLL Automotive Group GmbH
Erika-Mann-Str. 63
80636 München

Gutachter:

Schreiber Stephan

Besichtigungsdatum:

15.7.2025

Auftragsnummer:

472843

TÜVNORD**Zustandsbericht****TÜV NORD Autoservice GmbH - Wurster Straße 92 - 27580 Bremerhaven**

Bild 43: Karosserie / Tür hinten links Steinschläge, zerkratzt und Klarlackablösung