


## » Übersicht


|                       |                   |
|-----------------------|-------------------|
| <b>Auftrags-Nr:</b>   | 1001895372        |
| <b>Besichtigt am:</b> | 03.04.2025 10:23  |
| <b>Berichts-Nr:</b>   | 8126911           |
| <b>FIN:</b>           | WAUZZZF42NA028019 |



Fahrzeugansicht - diagonal  
vorne links



Fahrzeugansicht - diagonal  
hinten rechts



Innenraum - Cockpit mit  
Laufleistung

## » Fahrzeugdaten

|                                     |                                                   |
|-------------------------------------|---------------------------------------------------|
| <b>Fahrzeugkategorie:</b>           | Personenkraftwagen                                |
| <b>Fahrzeugart:</b>                 | Kombi                                             |
| <b>Hersteller:</b>                  | Audi                                              |
| <b>Modell:</b>                      | A4                                                |
| <b>HSN / TSN:</b>                   | 0588 / BWG                                        |
| <b>Erstzulassungsdatum:</b>         | 21.02.2022                                        |
| <b>Laufleistung:</b>                | 81.537 km                                         |
| <b>Farbe:</b>                       | Terragrau Metallic                                |
| <b>Farbe Dach:</b>                  | Terragrau Metallic                                |
| <b>Antriebsart:</b>                 | Frontantrieb                                      |
| <b>Motorisierung/Kraftstoff:</b>    | Diesel                                            |
| <b>Hubraum:</b>                     | 2.000 ccm                                         |
| <b>Leistung:</b>                    | 150 kW (205 PS)                                   |
| <b>Fahrzeuglänge:</b>               | 4.762 mm                                          |
| <b>Fahrzeughöhe:</b>                | 1.435 mm                                          |
| <b>Fahrzeugbreite:</b>              | 1.847 mm                                          |
| <b>Zulässiges Gesamtgewicht:</b>    | 2.160 kg                                          |
| <b>Radstand:</b>                    | 2.820 mm                                          |
| <b>Anzahl Achsen:</b>               | 2                                                 |
| <b>Zylinder:</b>                    | 4                                                 |
| <b>Schadstoffklasse:</b>            | Euro 6                                            |
| <b>Anzahl Türen:</b>                | 4                                                 |
| <b>Anzahl Sitze:</b>                | 5                                                 |
| <b>Getriebe:</b>                    | Automatik 7-Gang                                  |
| <b>Polsterart:</b>                  | Stoff                                             |
| <b>Interieurfarbe:</b>              | schwarz-schwarz/schwarz-schwarz/schwarz/titangrau |
| <b>Anzahl vorhandene Schlüssel:</b> | 2                                                 |

## » Dokumente & Wartung

|                                                           |               |
|-----------------------------------------------------------|---------------|
| <b>Nächste HU:</b>                                        |               |
| <b>Zulassungsbescheinigung (ZBT1 Original) vorhanden:</b> | Ja            |
| <b>Zulassungsbescheinigung entgegengenommen:</b>          | Ja            |
| <b>Kennzeichen entgegengenommen:</b>                      | Keine         |
| <b>Wartungsheft:</b>                                      | Digital       |
| <b>Wartungsnachweis:</b>                                  | Nicht prüfbar |
| <b>Datum der letzten Wartung:</b>                         |               |
| <b>Km-Stand bei letzter Wartung:</b>                      |               |

## » Fahrzeugausstattung

|                                                            |                                                          |
|------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|
| 4 Zyl.Dieselmotor 2,0L Aggr. 05L.A                         | Dachhimmel in Stoff in spezifischer Farbe                |
| 4-Zyl.Turbodieselmotor 2,0 L/150 KW(4V) TDI, Common-Rail   | Dachreling in Aluminium                                  |
| Grundmotor: T6F/T98/T48                                    | Datenmodul Europa                                        |
| 8 Lautsprecher                                             | Dekoreinlagen Aluminium Ellipse silber                   |
| Abgaskonzept, EU6 AP                                       | Diebstahlwarnanlage                                      |
| Abwahl rollwiderstandsoptimierte Reifen,Aufhebung der      | Diebstahlwarnanlage                                      |
| Geschwindigkeitsbegrenzung(17 Zoll)                        | Dieselmotor                                              |
| Abwicklung Serie                                           | Digitaler Radioempfang                                   |
| AdBlue-Tank mit erhöhtem Füllvolumen                       | Doppelton-Signalhorn                                     |
| advanced                                                   | Einbauteile f.4 Zyl.Motore                               |
| Airbag für Fahrer und Beifahrer mit Beifahrer-Airbag-      | Einfüllstutzen-Modul 1 ohne Einsatz                      |
| Deaktivierung                                              | Einstiegsleisten mit Aluminiumeinlegern vorn             |
| Akzentflächen schwarz matt                                 | Elektrische Luftzusatzheizung                            |
| Ambiente-Lichtpaket plus                                   | Elektromechanische Servolenkung                          |
| Assistenzpaket Stadt mit Assistenzpaket Parken             | Entfall Modellbezeichnung und Leistungs-/Technologie-    |
| Assistenzpaket Tour                                        | Schriftzug                                               |
| Audi active lane assist                                    | Fahrersitz elektrisch einstellbar                        |
| Audi adaptive cruise control                               | Fahrzeuge mit besonderen Produktaufwer- tungsmaßnahmen   |
| Audi AG                                                    | Fahrzeugklassen-Differenzierung-8W0/8WA-                 |
| Audi connect Navigation & Infotainment                     | Fertigungsablauf Standard                                |
| Audi connect Notruf & Service mit Audi connect Remote &    | Folienbeklebung                                          |
| Control                                                    | Frontantrieb                                             |
| Audi drive select                                          | Frontscheibe in Wärmeschutz- und Akustikverglasung       |
| Audi phone box                                             | Funkschlüssel, mit Safelock                              |
| Audi pre sense city                                        | Fußgängerschutzmaßnahmen erweitert                       |
| Audi pre sense rear und basic                              | Fußhebelwerk "Standard"                                  |
| Audi Smartphone Interface                                  | Fußmatten vorn und hinten                                |
| Audi virtual cockpit plus                                  | Gepäckraumauskleidung (Ausf.2)                           |
| Aufhebung der Begrenzung Höchstgeschwindigkeit auf 210     | Gepäckraumklappe elektrisch öffnend und schließend       |
| km/h                                                       | Gewichtsbereich 9 nur Einbausteuerung keine              |
| Aufkleber/Schilder, englisch-deutsch                       | Bedarfsprognose                                          |
| Außenspiegel elektrisch einstell-, beheiz- und anklappbar, | Gewichtsklasse Vorderachse Gewichtsbereich 9             |
| beidseitig automatisch abblendend                          | Glanzpaket                                               |
| Außenspiegel links, asphärisch                             | Gurtanlegekontrolle                                      |
| Außenspiegel rechts, asphärisch                            | Halteassistent                                           |
| Außenspiegelgehäuse in Wagenfarbe                          | Heckblende (ECE)                                         |
| Basis                                                      | Heckscheibe, hintere Tür- und Seitenscheiben in Klarglas |
| Batterie 380A (68Ah)                                       | Innenspiegel automatisch abblendend, rahmenlos           |
| Batterie/Generator Kapazität Standard                      | Instrumenteneinsatz, Anzeige in KM/H                     |
| Bauteilesatz ohne länderspezifische Bauvorschrift          | Kältemittel R1234yf                                      |
| Betriebserlaubnis Nachtrag                                 | Kamerabasierte Verkehrszeichenerkennung                  |
| Bordliteratur in Deutsch                                   | Kategorie 0                                              |
| Bordwerkzeug                                               |                                                          |
| Businesspaket                                              |                                                          |
| Dach in Wagenfarbe                                         |                                                          |

|                                                                                      |                                                             |
|--------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|
| Kein Selbstabholer                                                                   | Ohne Head-up-Display                                        |
| Kein Sonderfahrzeug, Standard-Ausführung                                             | Ohne Heckspoiler                                            |
| Keine Aktionsausführung                                                              | Ohne Hinterachsgetriebe                                     |
| Kennzeichenträger vorn                                                               | Ohne integriertes Mautsystem                                |
| Kindersicherung                                                                      | Ohne Kindersitzverankerung vorn (ISOFIX)                    |
| Kindersitzbefestigung ISOFIX und Top Tether für die äußeren Fondsitze                | Ohne Lehnenentriegelung für Vordersitze                     |
| Klimaautomatik                                                                       | Ohne Multimedia" im Fahrzeug                                |
| Kofferraumbodenmatte                                                                 | Ohne Nackengebläse                                          |
| Komfortmittelarmlehne vorn                                                           | Ohne Sitzbelüftung/Massagesitze                             |
| Kraftstoffbehälter mit erhöhtem Füllvolumen                                          | Ohne Systeme für den Fahrzeugzugang                         |
| Kraftstoffsystem Diesel                                                              | Ohne Vorbereitung für VTS (Vehicle-Tracing System)          |
| Ladeboden                                                                            | Ohne Windschott                                             |
| Ländergruppe A                                                                       | Ohne Zündanlaß-Schloß-Sperrsystem, ohne Lenkungssperre      |
| Landesverkaufsprogramm Deutschland                                                   | Ohne zus. Triebwerks-Unterschutz                            |
| Lederlenkrad 3-Speichen mit Multifunktion plus                                       | Ohne zus. Warnleuchten                                      |
| LED-Heckleuchten mit dynamischer Lichtinszenierung und dynamischem Blinklicht        | Ohne Zusatz-/Standheizung                                   |
| Lendenwirbelstütze pneumatisch einstellbar mit Massagefunktion für die Vordersitze   | Parkassistent mit Einparkhilfe plus                         |
| Linkslenker                                                                          | PKW-Ausführung                                              |
| LTE-Unterstützung für Audi phone box                                                 | Räder der Serie                                             |
| Matrix LED-Scheinwerfer mit dynamischer Lichtinszenierung und dynamischem Blinklicht | Räder, 10-Speichen, 7,5Jx17, Reifen 225/50 R17              |
| Matrix LED-Scheinwerfer mit dynamischer Lichtinszenierung und dynamischem Blinklicht | Räder, 5-Parallelspeichen, 7,0Jx17, Winterreifen 225/50 R17 |
| Matrix LED-Scheinwerfer, LED-Heckleuchten und Scheinwerfer-Reinigungsanlage          | Radschrauben Standard                                       |
| Mild-Hybrid                                                                          | Rechtsverkehr                                               |
| Mit Multifunktionskamera                                                             | Regionscode " ECE " für Radio                               |
| Mit spez. Schilder/Aufkleber/ Sicherheitszertifikate für Deutschland                 | Reifen 225/50 R17 94Y                                       |
| MMI Navigation plus mit MMI touch                                                    | Reifen ohne Festlegung der Reifenmarke                      |
| Motorabdeckung                                                                       | Reifendruck-Kontrollanzeige                                 |
| Nicht Heissland                                                                      | Reifenreparaturset                                          |
| Nichtraucherausführung                                                               | Riemenstartergenerator RSG 12V 130-200 A                    |
| Normalsitze vorn                                                                     | Rücksitzlehne, geteilt umklappbar                           |
| Ohne Ablagepaket                                                                     | S tronic                                                    |
| Ohne Anhängdevorrichtung                                                             | Scheiben seitlich und hinten in Wärmeschutzverglasung       |
| Ohne Beleuerung                                                                      | Scheibenbremsen hinten, 16 Zoll (ECE)                       |
| Ohne besondere Farbausstattung                                                       | Scheibenbremsen vorn, 16 Zoll (ECE)                         |
| Ohne besondere Karosseriemaßnahmen                                                   | Scheinwerfer-Reinigungsanlage                               |
| Ohne Car2X                                                                           | Seitenairbags vorn und Kopfairbagsystem                     |
| Ohne Dacheinsatz (Volldach)                                                          | Serienfahrwerk                                              |
| Ohne Dekorfolien/Embleme                                                             | Serienkraftstoff-Erstbefüllung                              |
| Ohne Feuerlöscher                                                                    | Serienqualität                                              |
| Ohne Frontspoiler                                                                    | Serviceanzeige 30000 km oder 2 Jahre ( variabel )           |
| Ohne Garagentoröffner                                                                | Sicherheitsgurte in Schwarz                                 |
|                                                                                      | Sitzheizung vorn                                            |
|                                                                                      | Sonnenblende auf Fahrer- und Beifahrerseite, ausziehbar     |

Sonnenschutzrollo manuell für die Türscheiben hinten

spezielles Typschild EU

Spurwechselwarnung

Standard

Standardabgasanlage

Standardelektrik

Standard-Klimazonen

Start-Stop-System

Steuerungsnummer 8

Stoff Index

Stoßfänger verstärkt

Tagfahrlicht

Tiptronic

Trägerfrequenz 433,92 bis 434,42 MHz

Transportschutz (Ausf. 1)

Türgriffe in Wagenfarbe

Typprüfland Deutschland

Umgebungs-kameras

variable Kopfstützen für die Vordersitze

Variant/Avant

Variante Grundausstattung

Verbandmaterial mit Warndreieck und Warnwesten

Vorbereitung für Functions on Demand

Winterrädderverbau in der Serie

Zus. Karosserieabdeckungen Steinschlag- schutz

## » Bereifung

### MONTIERTE BEREIFUNG

| Hersteller | Ort    | Position | Typ    | Felge     | Dimension        | Profiltiefe |
|------------|--------|----------|--------|-----------|------------------|-------------|
| Hankook    | Vorne  | Links    | Sommer | Aluminium | 225/50 R 17 94 Y | 4,0 mm      |
| Hankook    | Vorne  | Rechts   | Sommer | Aluminium | 225/50 R 17 94 Y | 4,0 mm      |
| Hankook    | Hinten | Links    | Sommer | Aluminium | 225/50 R 17 94 Y | 4,0 mm      |
| Hankook    | Hinten | Rechts   | Sommer | Aluminium | 225/50 R 17 94 Y | 4,0 mm      |

Reifen zulässig: Ja

Reifen verkehrssicher: Ja

### ZUSÄTZLICHE BEREIFUNG

| Hersteller | Ort | Position | Typ    | Felge     | Dimension        | Profiltiefe |
|------------|-----|----------|--------|-----------|------------------|-------------|
| Dunlop     |     |          | Winter | Aluminium | 225/50 R 17 98 H | 5,0 mm      |
| Dunlop     |     |          | Winter | Aluminium | 225/50 R 17 98 H | 5,0 mm      |
| Dunlop     |     |          | Winter | Aluminium | 225/50 R 17 98 H | 5,0 mm      |
| Dunlop     |     |          | Winter | Aluminium | 225/50 R 17 98 H | 5,0 mm      |

Reifen zulässig: Ja

Reifen verkehrssicher: Ja

### ERSATZ-/NOTRAD & ZUBEHÖR

Bordwerkzeug vorhanden: Ja

Tirefit vorhanden: Ja

Tirefit Ablaufdatum: 11.2025

Kompressor vorhanden: Ja

**» Wertmindernde Faktoren**

| Nr | Bauteil          | Schadensbeschreibung | Reparaturempfehlung |
|----|------------------|----------------------|---------------------|
| 1  | Tür hinten links | Kratzer              | Lackieren           |
| 2  | Stoßfänger vorne | Kratzer              | Lackieren           |
| 3  | Tür vorne links  | Delle(n)             | Kaltdrücken         |

**» Gebrauchsspuren**

Das Fahrzeug weist dem Alter, der Laufleistung und dem Einsatzzweck entsprechende Gebrauchsspuren auf.

» **Merkantile Wertminderung**

|                                        |                                        |
|----------------------------------------|----------------------------------------|
| Vorschäden bekannt:                    | Nein                                   |
| Vorschäden feststellbar:               | Nein                                   |
| Nachlackierungen vorhanden:            | Nein                                   |
| Lackschichtdickenmessung durchgeführt: | Ja - ohne Auffälligkeiten/Abweichungen |

| Nr                  | Bauteil | Schadensbeschreibung | Reparaturstatus | Reparaturkosten |
|---------------------|---------|----------------------|-----------------|-----------------|
| 1                   | Andere  | Vollkaskoschaden     |                 | € 2.075,32      |
| Summe (ohne MwSt.): |         |                      |                 | € 2.075,32      |

**ERGEBNISSE DER LACKSCHICHTDICKENMESSUNG**

Die Messwerte lagen im üblichen Bereich.  
Pro Bauteil wurden mindestens 3 Messungen durchgeführt.



**» Hinweise zum Zustandsbericht****Angaben zum Auftrag und zum  
Bewertungsumfang:**

Es wurde der Auftrag erteilt, einen Zustandsbericht über das beschriebene Fahrzeug zu erstellen.

Die Fahrzeugzustandsbewertung erfolgte auftragsgemäß auf Basis der vom Auftraggeber vorgegebenen Standards für Fahrzeugbewertungen. Die Feststellungen im Einzelfall trifft der Sachverständige aufgrund eigener Sachkunde und nach eigenem sachverständigen Ermessen.

**Fahrzeug-Identifizierung:**

WAUZZZF42NA028019

FIN abgelesen und stimmt mit Unterlagen überein

**Allgemeinzustand:**

Gepflegter Allgemeinzustand

**Besichtigungsbedingungen:**

Ausreichend

**Hebebühne/Hubmittel benutzt:**

Nein

**Motorenlauf durchgeführt:**

Ja

**Fahrprobe durchgeführt:**

Ja

**» Sonstige Bemerkungen**

Vorliegendes Exemplar wurde auf elektronischem Wege erzeugt. Es ist ohne Originalunterschrift gültig.

## » Ansichtsfotos



Fahrzeugansicht - diagonal  
vorne links



Fahrzeugansicht - diagonal  
vorne rechts




Fahrzeugansicht - diagonal  
hinten links




Fahrzeugansicht - diagonal  
hinten rechts



Innenraum - Cockpit mit  
Laufleistung




Equipment - Bordwerkzeug




Seitenansicht - Schweller links




Seitenansicht - Schweller rechts




Fahrzeug -  
Typenschild/Fahrgestellnummer




Räder - Rad montiert vorne  
links



Räder - Rad montiert vorne  
rechts



Räder - Rad montiert hinten  
links



Räder - Rad montiert hinten  
rechts



Räder - Rad beiliegend #1



Räder - Rad beiliegend #2




Räder - Rad beiliegend #3



Räder - Rad beiliegend #4




Innenraum - Mittelkonsole




Fahrzeug - Motorraum offen




Equipment - Boardmappe/  
Securitybag



Innenraum - Kofferraum




Fahrzeug - abgegebene ZB1



Fahrzeug - Serviceunterlagen /  
Wartungsnachweis



Innenraum - vorne



Innenraum - hinten



Räder - Haltbarkeitsdatum  
Tirefit



Innenraum -  
Navigationsgerät/Radio

## » Beschädigungsfotos

### WERTMINDERNDE FAKTOREN

1 - Tür hinten links - Kratzer - Lackieren



2 - Stoßfänger vorne - Kratzer - Lackieren



3 - Tür vorne links - Delle(n) - Kaltdrücken

