

Expertise

Protokollnummer: 35857645
Auftrags-Nr / Referenz: 1001654540
Besichtigungsdatum: 11.09.2024

Hersteller: Volkswagen

Modell: Passat GTE Variant 1.4 electric/TSI eHybrid 160kW 6-Gang
DSG 4 Türen

FIN: WVVZZZ3CZME090354



Angaben zum Fahrzeug

Hersteller / Typ / Modell / Ausstattung

Volkswagen Passat GTE Variant 1.4 electric/TSI eHybrid 160kW 6-Gang DSG 4 Türen

Fahrgestellnummer WVVZZZ3CZME090354

Laufleistung (abgelesen) 92.659 km

Erstzulassung 25.03.2021

Letzte Zulassung 25.03.2021

Anzahl Halter 1

Nächste HU (Bericht lag vor) 03/2026

Leistung / Hubraum 115 kW / 1.395 ccm

Kraftstoffart / Zylinder Hybr.Benzin/E / 4

Getriebe / Anzahl Gänge automatisiertes Schaltgetriebe / 6

Antriebsart Frontantrieb

Fahrzeugart PKW Kombi

Farbe / Farbcode Aquamarinblau Metallic

Türen / Sitze 4 / 5

Polsterart Stoff

Polsterfarbe Schwarz-Blau



Angaben zum Fahrzeug

Wartungsheft / Nachweis	digitaler Nachweis / vollständig	Restlauf bis Service	10.800 km
Letzte Wartung am / bei	07/2024 bei 88.368 km		
Schlüssel ist/soll	2 / 2	FZG-Dokumente	ZB#1 (S) lag vor, ZB#2 (B) lag nicht vor
Vorschaden / Unfall	Feststellbar	Nachlackierung	Feststellbar
Besichtigungsbedingungen	bedingt: Licht/Nässe/Schmutz	Hubmittel / Grube	ja
Probefahrt	Kurze Fahrt auf dem Betriebsgelände	Motorlauf	durchgeführt
HSN/TSN	0603 / BRZ 00071		
Abgasnorm	EURO6;WLTP;AP;PI/CI; M, N1 I	Feinstaubplakette	
zul. Gesamtgewicht	2.270 kg	Leergewicht	

Bereifung

Montierte Bereifung

#	Reifengröße	Reifentyp	Hersteller	Profiltiefe
1)	215/55 R17 94W	Sommerreifen auf Leichtmetall	Continental	4mm / 4mm
2)	215/55 R17 94V	Sommerreifen (mit Notlauf) auf Leichtmetall	Pirelli	5mm / 5mm

Zusatzbereifung

#	Reifengröße	Reifentyp	Hersteller	Profiltiefe
1)	215/55 R17 94H	Winterreifen (mit Notlauf) auf Leichtmetall	Continental	5mm / 4mm
2)	215/55 R17 94H	Winterreifen (mit Notlauf) auf Leichtmetall	Continental	7mm / 7mm

Legende: Profiltiefenangabe für Reifen links an erster Stelle, für Reifen rechts an zweiter Stelle der Achse in Fahrtrichtung

Ausstattung

Ausstattung

- "Business Premium"-Paket inkl. Navigation
- 12-V-Steckdose an der Mittelkonsole hinten und im Gepäckraum
- 230-V-Steckdose an der Mittelkonsole hinten
- 3 Kopfstützen hinten
- 4-Zylinder-Ottomotor 1,4 l
- 6-Gang-Automatikgetriebe oder DSG Beachtung: Fam. EDF
- Abgasnorm EU6 AP
- Airstop®-Reifen 215/55 R 17, Rollwiderstandsklasse A
- Aktivkohlebehälter
- App-Connect inkl. App-Connect Wireless für Apple CarPlay und Android Auto
- Außen-Sound Standard
- Außenspiegel elektrisch einstell- und beheizbar, Umfeldbeleuchtung, auf Fahrerseite automatisch abblendend
- Automatische Distanzregelung ACC "stop & go", mit Geschwindigkeitsbegrenzer
- Batterie/Generator Kapazität Standard
- Beifahrersitzlehne nicht umklappbar
- Betriebserlaubnis Nachtrag
- Bordwerkzeug
- Dachhimmel in Mistralgrau
- Dämpfung hinten, Basis 2
- Dekoreinlagen "Cross Hatch" für Instrumententafel und Türverkleidungen
- Diversity-Antenne für FM-Empfang
- Doppelton-Signalhorn
- Dreipunkt- Automatiksicherheitsgurte mit Gurtstraffer für die äußeren Rücksitzplätze
- E-Motor (Hybrid) Systemleistung 160KW Aggr.OEC.B / OEK.A
- Einstiegleisten in den Türausschnitten aus Kunststoff
- Elektronische Parkbremse inkl. Auto-Hold-Funktion
- Elektronisches Stabilisierungsprogramm und elektromechanischer Bremskraftverstärker
- Fahrlichtschaltung automatisch, mit Tagfahrlicht, "Leaving home"-Funktion und manueller "Coming home"-Funktion
- Fahrzeugklassen-Differenzierung -3G0-
- Fernentriegelung für Heckklappe
- Fernlichtregulierung "Light Assist"
- Frontantrieb
- Fußgängererkennung
- Fußhebelwerk "Standard"
- Gepäckraumauskleidung in Textil
- Gepäckraumboden aufstellbar
- GTE
- Hybrid-Antriebssystem PHEV
- Innenspiegel automatisch abblendend
- "Sondereinbauten After-Sales-Werkstatt"
- 2 Becherhalter vorn mit Abdeckung
- 2 USB-C-Schnittstellen vorn, 1 USB-C-Ladebuchse an der Mittelkonsole hinten
- 4 Leichtmetallräder "Montpellier" 7 J x 17
- 4-Zylinder-Ottomotor 1,4 l TSI Hybrid, 115 kW
- 8 Lautsprecher
- Abgasendrohr hinten (Standard)
- Airbag für Fahrer und Beifahrer, mit Beifahrerairbag-Deaktivierung, inkl. Knie-Airbag auf der Fahrerseite
- Anhängervorrichtung anklappbar, mit elektrischer Entriegelung
- Aufkleber/Schilder in deutsch
- Außenspiegel auf Fahrerseite asphärisch
- Außenspiegel rechts, konvex
- Ausströmer vorn, Spiegeleinstell-, Lichtdreh- und Fensterheberschalter beleuchtet, mit Chromeinfassung
- Batterie 380A (68Ah)
- Bauteilesatz ohne länderspezifische Bauvorschrift
- Berganfahrassistent
- Bordliteratur in Deutsch
- Chromleisten an den Seitenfenstern
- Dachreling schwarz
- Dämpfung vorn
- Dekoreinlagen "Piano Black" für Mittelkonsole
- Digitaler Radioempfang DAB+
- Doppelkupplungsgetriebe DQ400
- Dreipunkt-Automatiksicherheitsgurt für mittleren Rücksitzplatz
- Dreipunkt-Automatiksicherheitsgurte vorn mit Höheneinstellung und Gurtstraffer
- Einparkhilfe - Warnsignale bei Hindernissen im Front- und Heckbereich
- Einstiegs-/Warnleuchten in LED-Technik in den Türen vorn
- Entfall Tire Mobility Set
- Fahrerassistent "Travel Assist" und Spurhalteassistent "Lane Assist"
- Fahrzeuge mit besonderen Produktaufwertungsmaßnahmen
- Federbereich 35 nur Einbausteuerung keine Bedarfsprognose
- Fertigungsablauf Standard
- Frontscheibe in Verbundsicherheitsglas, wärme- und geräuschkämmend
- Gepäckraumabdeckung auszieh- und herausnehmbar
- Gewichtsbereich 7 nur Einbausteuerung keine Bedarfsprognose
- Innenleuchten mit Abschaltverzögerung und Dimmfunktion, je 2 LED-Leseleuchten vorn und hinten
- Kabel für Wechselstrom-Ladestation und Netzladekabel für Haushalts-Steckdose
- Kategorie 0
- Keine Aktionsausführung

- ISOFIX-Halteösen zur Befestigung von 2 Kindersitzen auf den Rücksitzen, auch für i-Size-Kindersitze
- Kältemittel R1234yf
- Kein Sonderfahrzeug, Standard-Ausführung
- Kennzeichenträger vorn und hinten (ECE)
- Klimaanlage "Air Care Climatronic" mit Aktiv-Kombifilter, Bedienungselementen hinten und 3-Zonen-Temperaturregelung
- Komfortsitze vorn
- Kraftstoffsystem Otto-Einspritzer
- Kraftstofftank mit 50 l Fassungsvermögen
- Ladekantenschutz in Kunststoff
- Landesverkaufsprogramm Deutschland
- LED-Rückleuchten
- Lendenwirbelstützen vorn, auf Fahrerseite elektrisch einstellbar, Massagefunktion auf Fahrerseite
- Mit Elektrische Lenksäulenverriegelung (ELV)
- Mittelarmlehne vorn höhen- und längseinstellbar, mit Ablagebox; 2 Ausströmer hinten mit Chromlamellen
- Multifunktions-Sportlenkrad in Leder, mit Schaltwippen
- Multifunktionskamera
- Nebelschlusslicht einseitig, Rückfahrlicht beidseitig
- Netztrennwand
- NichtraucherAusführung - Ablagefach und 12-V-Steckdose vorn
- Notruf-Service; keine Registrierung notwendig, Dienst ist bei Auslieferung aktiviert
- Ohne CD/DVD für Navigation
- Ohne Differenzialsperre
- Ohne ECO-Funktion
- Ohne Garagentoröffner
- Ohne Gepäck-Spinne/Netz/Tasche
- Ohne Heckspoiler
- Ohne integriertes Mautsystem
- Ohne Nebelscheinwerfer
- Ohne Sitzbelüftung/Massagesitze
- Ohne Spurwechselassistent
- Ohne Überführungsausrüstung
- Ohne Vorbereitung Einbau Funkgerät
- Ohne Vorbereitung Rundumtonkombination und ohne Funkantenne
- Ohne zus. Leuchten (Beleuchtungen innen)
- Ohne Zusatz-/Standheizung
- Online-Dienst, mit OCU, mit Head Unit Codierung, ohne WFS-Verbund
- Radio
- Radstand
- Regensensor
- Reifen ohne Festlegung der Reifenmarke
- Rückfahrkamera "Rear View"
- Schalthebelknauf in Leder
- Scheibenbremsen hinten
- Scheibenbremsen vorn
- Kindersicherung
- Knie-Airbag auf Fahrerseite, Seitenairbags und Gurtstraffer für äußere Rücksitze
- Kombi-Instrument mit elektronischem Tachometer, Kilometer- und Tageskilometerzähler, Drehzahlmesser
- Ladekantenschutz (Schutzfolie) für den hinteren Stossfänger
- LED-Leuchte im Fußraum vorn
- LED-Scheinwerfer mit Tagfahrlicht
- Leuchtweitenregulierung
- Linkslenker
- Make-up-Spiegel beleuchtet in den Sonnenblenden, Sonnenblenden ausziehbar
- Modellpflege KW 45
- Motorenstart Standard
- Müdigkeitserkennung
- Multifunktionsanzeige "Premium" mit mehrfarbigem Display
- Navigationssystem "Discover Media" inkl. "Streaming & Internet"
- Nicht Heissland
- Notbremsassistent "Front Assist" (für automatische Distanzregelung ACC bis 210 km/h)
- Ohne Beifahrersitzverstellung vom Fond
- Ohne besondere Karosseriemaßnahmen
- Ohne Dacheinsatz (Volldach)
- Ohne Dynamic Drive Control
- Ohne Feuerlöscher
- Ohne Generator
- Ohne Head-Up Display
- Ohne Individualeinbau
- Ohne Kindersitz
- Ohne Scheinwerferreinigungsanlage
- Ohne Sprachsteuerung
- Ohne Systeme für den Fahrzeugzugang
- Ohne Uhr
- Ohne Vorbereitung für VTS (Vehicle-Tracing System)
- Ohne Wärmespeicher/Zusatzheizung
- Ohne zus. Triebwerks-Unterschutz
- Ohne zusätzliche Bereifung
- Proaktives Insassenschutzsystem in Verbindung mit "Front Assist"
- Radsicherungen mit erweitertem Diebstahlschutz
- Rechtsverkehr
- Regionscode " ECE " für Radio
- Reifenkontrollanzeige
- Rücksitzbank ungeteilt, Lehne asymmetrisch umklappbar, Mittelarmlehne mit Ablagefach und Durchlademöglichkeit
- Scheibenwaschdüsen vorn automatisch beheizt
- Schriftzugsatz "GTE"
- Seitenairbags für die äußeren Rücksitze, inkl. Seitenairbags vorn sowie Kopfairbagsystem
- Seitliche Leisten unten in Chrom
- Serviceanzeige 15000 km oder 1 Jahr (fest)

- Schlüsselloses Startsystem "Keyless Start" ohne Safe-Sicherung
- Seitenscheiben hinten und Heckscheibe abgedunkelt
- Serienkraftstoff-Erstbefüllung
- Servolenkung elektromechanisch, geschwindigkeitsabhängig geregelt
- Sitzmittelbahnen der Vordersitze und der äußeren Rücksitzplätze in Stoff "Weave"
- Standard-Klimazonen
- Stoßfänger in Wagenfarbe, mit Chromleiste, Chromblenden im Stoßfänger hinten
- Textilfußmatten vorn und hinten
- Tilgergewicht Lenkrad, 36 HZ
- Transportschutzfolie (Mindestschutz) mit zus. Transportschutzmaßnahmen
- Typgenehmigung nach WLTP AP (neuer Prüfzyklus)
- Umweltbonus
- Variante Hybrid
- Verbau der Startbatterie hinten, ohne zweite Batterie
- Vordersitze beheizbar
- Vordersitze höheneinstellbar, ergoComfort-Sitz auf der Fahrerseite, mit elektrischer Lehneneinstellung
- Wartungsintervallverlängerung
- Wechselstrom-Ladedose
- Sicherheitsoptimierte Kopfstützen vorn, längs- und höheneinstellbar
- Sonnenschutzrollo an den Türscheiben hinten
- Spezielles Typschild für EG für M1-Pkw
- Start-Stopp-System mit Bremsenergie-Rückgewinnung
- Telefonschnittstelle "Comfort" mit induktiver Ladefunktion
- Trägerfrequenz 433,92 bis 434,42 MHz
- Tür und Seitenverkleidung Schaumfolie und Gewebe
- Typprüfand Deutschland
- Variant
- Verbandtasche, Warndreieck und Warnweste
- Verkehrszeichenerkennung
- Vorbereitet für "We Connect" und "We Connect Plus"
- VVM/1 Modellpflege KW45
- Warnton und -leuchte für nicht angelegte Gurte vorn und hinten
- Wegfahrsperrung elektronisch

Kurze Sachverständige Feststellungen

Vorgelegte Dokumente	Zum Zeitpunkt der Besichtigung lag die Zulassungsbescheinigung Teil 1 (Schein) vor, die Zulassungsbescheinigung Teil 2 (Brief) lag nicht vor.
FIN-Vergleich	Die Fahrzeug-Identifizierungsnummer (FIN) wurde abgelesen und die Übereinstimmung im Verlauf der Besichtigung durch den Unterzeichner mit den vorgelegten Unterlagen festgestellt.
Besichtigung	Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung der Lackierung und der Karosserie war wegen unzureichender Lichtverhältnisse/ Nässe oder Verschmutzung nur eingeschränkt möglich. Zum Zeitpunkt der Besichtigung konnte der Zustand einer ausreichenden Beurteilung nicht sichergestellt werden. Sachverständigenseits wird daher zur Verringerung des Prognoserisikos eine weitere Besichtigung empfohlen. Zur Untersuchung des Fahrzeuges standen Hubmittel bzw. eine Grube zur Verfügung.
Probefahrt	Es wurde eine kurze Bewegungs- und Rangierfahrt auf dem Betriebsgelände durchgeführt
Motorlauf	Ein Probelauf des Motors wurde durchgeführt.

Gebrauchsspuren

Nr.	Bauteilgruppe	Beschreibung
1	Rad/Reifen	Reifen vorn (Reifen ohne Airstop, siehe Fehlteil Tirefit) - abweichend Auslieferungszustand
2	Stoßfänger vorn	Stoßfänger vorn - Kratzer - kein Abzug
3	Tür hinten links	Tür - Delle(n) - kein Abzug
4	Stoßfänger hinten	Stoßfänger hinten - Kratzer - kein Abzug
5	Heckklappe/-tür	Heckklappe - Delle(n) - kein Abzug

Das Fahrzeug weist dem Alter und Einsatz entsprechende Gebrauchsspuren auf.

Fehlteile

Beschreibung

Ausrüstung - Tirefit komplett (Siehe Reifen ohne Airstop)

Vorschäden

Nr.	Vorschaden	Schadenhöhe (netto)
1	Seite links, fachgerecht repariert, Reparaturrechnung vorhanden	2.410,29 €

Nachlackierungen

Nr.	Nachlackierung
1	Dachholm links, Kotflügel links, Seitenwand links, Tür hinten links, Tür vorne links, fachgerecht ausgeführt

Auftrag/Auftragsumfang

Es wurde der Auftrag erteilt, ein Verkaufsbericht über das beschriebene Fahrzeug zu erstellen. Dieses beinhaltet folgende Umfänge:

- Beschreibung von kernrelevanten Angaben zum Fahrzeug
- Dokumentation von Ausstattungsmerkmalen
(Lieferung durch Drittdienstleister)
- Dokumentation von Schäden, Mängeln, Fehlteilen
- Dokumentation von Vorschäden, unreparierten Vorschäden, Nachlackierungen
- eine kurze Sicht- oder Funktionsprüfung der Ausstattungsdetails sofern möglich.
(Funktionsprüfungen von Fahrerassistenzsysteme gehören nicht zum Leistungsumfang!)
- eine Fotodokumentation des Fahrzeuges

Grundlage zum Auftrag

Grundlage dieses Produktes stellt der Leitfaden für Fahrzeugrücknahmen und Bewertungen gemäß des Schadengrenzmusterkatalog des Auftraggebers dar. Die expliziten Feststellungen im Einzelfall trifft der Sachverständige objektiv im Rahmen der vorgegebenen Standards aufgrund eigener Sachkunde.

Die Fahrzeugbesichtigung erfolgt im demontagefreien Zustand.

Schäden oder Mängel welche erst im Rahmen von Zerlege-/ Diagnosearbeiten oder durch erweiterte Kenntnisse festgestellt werden können, verbleiben im Bereich des Prognoserisikos. Ein erweitertes Risiko besteht durch verschwiegene Mängel welche durch arglistige Täuschung hervorgerufen, und durch den sachverständigen nicht identifizierbar waren.

Schäden oder Mängel, die aus einer normalen Nutzung bzw. Abnutzung des Fahrzeuges entstanden sind, werden gemäß dem zugrunde gelegten Standard akzeptiert.

Ein expliziter Ausweis und eine monetäre Betrachtung der zu erwartenden Merkmale innerhalb des Produktes erfolgten nicht.

Merkmale, welche in ihrer Art und Ausprägung leicht über den üblichen Gebrauch hinausgehen jedoch keine inakzeptable Beschädigung darstellen, werden ggf. unter Gebrauchsspuren dokumentiert und ausgewiesen.

Schäden oder Mängel, welche gemäß dem zugrunde gelegten Standard, nicht mehr einer normalen Nutzung bzw. Abnutzung zugeordnet werden können, werden im Produkt unter Wertmindernde Faktoren aufgelistet.

Je nach Produktspezifikation kann ein monetärer Ausweis erfolgen. Insofern dieses stattfindet können die Kosten zu 100% dargestellt sein oder anteilig gemäß Fahrzeugalter und Laufleistung.

Vorschäden

Am Fahrzeug wurden sach- und fachgerecht reparierte Vorschäden festgestellt.

Bemerkungen

- Winterräder sind nicht Bestandteil der Ausstattung.
- Nachlackierte Bauteile leichte Fehlstellen.



Abbildung 1: Schräg vorne



Abbildung 2: Schräg hinten



Abbildung 3: Innenraum



Abbildung 4: Innenraum



Abbildung 5: Innenraum



Abbildung 6: Innenraum




Abbildung 7: Innenraum



Abbildung 8: Innenraum



Abbildung 9: Innenraum



Abbildung 10: Innenraum



Abbildung 11: Innenraum



Abbildung 12: Schweller



Abbildung 13: Schweller



Abbildung 14: Typschild



Abbildung 15: Räder/Reifen



Abbildung 16: Räder/Reifen



Abbildung 17: Räder/Reifen



Abbildung 18: Räder/Reifen



Abbildung 19: Zusatzbereifung



Abbildung 20: Zusatzbereifung



Abbildung 21: Zusatzbereifung



Abbildung 22: Zusatzbereifung



Abbildung 23: Zusatzbereifung



Abbildung 24: Fahrzeugdokumente



Gebrauchsspur 4: Stossfänger hinten: Stossfänger hinten - Kratzer - kein Abzug



Gebrauchsspur 5: Heckklappe-/tür: Heckklappe - Delle(n) - kein Abzug

Rechnung Nr. 29893
 KALKULATION NACH SYSTEM AUDATEX
 ARBEITSLÖHN ZEITBASIS 10 AW=1 STD

ARB POS./NR.	INSTANDSETZUNGS-EINZEL-/VERBUNDARBEITEN	KL	AW	ARB.-PREIS	EUR/STD	EUR
KN	DIAGNOSE VON REPARATUR	2	3	32,40		
KN	RAD (RADER) H AUS-EINBAUEN	1	2	32,40		
44 09 19 00	KUEHLEKONTROLL AUS-EINBAUEN	2	2	21,60		
98 03 19 00	ABDECKUNG STOSSFANGER V AUS-EINBAUEN (KUEHLEKONTROLL AUSGEBAUT)	2	4	43,20		
50 55 65 00	KOTFLUEGEL L TEILE AUS-EINBAUEN (FUER AUSSEN-LACKIERUNG)	2	3	32,40		
66 22 55 00	ABDECKUNG U TUER V L ERSETZEN	2	4	43,20		
57 51 65 00	TUER V L TEILE AUS-EINBAUEN (FUER AUSSEN-LACKIERUNG)	2	7	75,60		
70 69 19 00	TUERVERKLEIDUNG V L AUS-EINBAUEN	2	4	43,20		
66 42 55 00	ABDECKUNG U TUER H L ERSETZEN	2	4	43,20		
58 51 65 00	TUER H L TEILE AUS-EINBAUEN (FUER AUSSEN-LACKIERUNG)	2	5	54,00		
94 31 20 00	BEIDE SCHLUSSELEUCHTEN AUS-EINBAUEN	2	2	21,60		
63 69 19 52	ABDECKUNG STOSSFANGER H AUS-EINBAUEN (SCHLUSSELEUCHTEN AUSGEBAUT)	2	3	32,40		
KN	HALTELEISTE H AUS-EINBAUEN	2	1	10,80		
66 76 19 50	RADHAUSSCHALE H L AUS-EINBAUEN	2	2	21,60		
53 55 65 10	(RAD AUSGEBAUT) SEITENTEIL L TEILE AUS-EINBAUEN (FUER AUSSEN-LACKIERUNG)	2	26	280,80		
91 63 15 50	RADARSSENSOR EINSTELLEN (VBA)	2	10	108,00		
01 50 00 ZAX	GFS/GEFUEHRTE FUNKTION (FEHLERSPEICHER AUSLESEN)	2	3	32,40		

Vorschaden 1: Seite links

Rechnung Nr. 29893
 LACKIERUNG (SYSTEM AZT)

LEIT-NR	ARBEITSGANG - 2-SCHICHT-METALLIC	AW	ARB.-PREIS
1887	ABDECKUNG TUER V L NEUTILLACK ST K16	3	3
1887	ABDECKUNG TUER H L NEUTILLACK ST K16	16	16
1821	TUER V L OHNE F-RAHM REPARATURLACK ST III	14	14
1821	TUER H L OHNE F-RAHM REPARATURLACK ST III	5	5
1821	KOTFLUEGEL V L OBERFL LACK ST II	5	5
2383	DACHHOLM L OBERFL LACK ST II	7	7
3481	SEITENTEIL L OBERFL LACK ST II	7	7

LEIT-NR	MENGE	BEZEICHNUNG	TEILE-NR	PREISSTAND	PREIS
0811		SCHRIFTZ KOTFL V L	+ 3G0 853 889 D AFL	01.09.2023	11,11
1681		ZIERLEISTE TUER V L	3G0 853 331 A 3Q7		27,95
1887		ABDECKUNG TUER V L	3G0 853 267 GRU		46,65
1881		ZIERLEISTE TUER H L	3G0 853 333 A 3Q7		29,95
1887		ABDECKUNG TUER H L	3G0 853 777 GRU		40,80
3861		KLEBESA SEITENSCH L	: D 169 300 M1		35,40
3865		SCHNEIDFADEN	357 853 999 B		17,35
3866	0,06 L	REINIGUNGSLOESUNG	D 009 041 04		18,60
					9,05

Vorschaden 1: Seite links

Rechnung Nr. 29893
 ZUSAMMENFASSUNG

ARBEITSLÖHN	ZEITBASIS	10 AW=1 STD	EUR	EUR
GESAMT KL 1	2 AW	X	108,00 EUR/STD	21,60
GESAMT KL 2	87 AW	X	108,00 EUR/STD	939,60
GESAMTSUMME ARBEITSLÖHN				961,20
LACKIERUNG				874,80
ARBEITSKOSTEN				344,02
MATERIALKOSTEN				1.218,52
GESAMTSUMME LACKIERUNG				225,75
ERSATZTEILE				4,52
KLEINERSATZTEILE (2,0%)				239,27
GESAMTSUMME ERSATZTEILE				2410,29
REPARATURKOSTEN:				

BETRAG OHNE UST.	2.410,29 EUR
UST. 19,0%	457,96 EUR
ENDBETRAG	2.868,25 EUR

ZAHLUNGSBEDINGUNG: ZAHLBAR SOFORT OHNE ABZUG.
 Vielen Dank für Ihren Auftrag.

Vorschaden 1: Seite links



Nachlackierung 1: Dachholm links, Kotflügel links, Seitenwand links, Tür hinten links, Tür vorne links



Nachlackierung 1: Dachholm links, Kotflügel links, Seitenwand links, Tür hinten links, Tür vorne links



Nachlackierung 1: Dachholm links, Kotflügel links, Seitenwand links, Tür hinten links, Tür vorne links



Nachlackierung 1: Dachholm links, Kotflügel links, Seitenwand links, Tür hinten links, Tür vorne links



Nachlackierung 1: Dachholm links, Kotflügel links, Seitenwand links, Tür hinten links, Tür vorne links



Nachlackierung 1: Dachholm links, Kotflügel links, Seitenwand links, Tür hinten links, Tür vorne links



Nachlackierung 1: Dachholm links, Kotflügel links, Seitenwand links, Tür hinten links, Tür vorne links



Nachlackierung 1: Dachholm links, Kotflügel links, Seitenwand links, Tür hinten links, Tür vorne links



Nachlackierung 1: Dachholm links, Kotflügel links, Seitenwand links, Tür hinten links, Tür vorne links



Nachlackierung 1: Dachholm links, Kotflügel links, Seitenwand links, Tür hinten links, Tür vorne links