

Nr zlecenia: 247/04/07/2025/CarArena STANDARD

z dnia: 2025/07/04

Zleceniodawca:

CARARENA
ul. Budowlanych 7
62-081 Baranowo

Rzeczoznawca:

Albert Kaluźny/zatw. pion weryfikacyjny eRzeczoznawcy



Poglądowy raport stanu technicznego

Zadanie: Ocena stanu technicznego i określenie wartości rynkowej pojazdu

DANE IDENTYFIKACYJNE POJAZDU		Dane: [T] VII-2025	
Rodzaj pojazdu:	Samochód terenowy	VIN:	SALLDHMP8FA472451
Marka:	LAND ROVER	Nr rejestracyjny:	W4879X
Model pojazdu:	Defender 2.2 TD4 MR`12 E5	Nr Info-Ekspert:	072-00303
Wersja:	110 TD E	Rok produkcji:	2015
Wskazanie drogomierza	148992 km		
Data pierwszej rejestracji	2015/07/23		
Data ważności badania technicznego	2025/07/24		
Rodzaj nadwozia	kombi (uniwersalne) 5 drzwiowe 5 osobowe		
Dop. masa całkow.	3050 kg		
Jednostka napędowa	z zapłonem samoczynnym		
Pojemność / Moc silnika	2179 ccm / 90kW (122KM)		
Doładowanie	Turbosp. z chłodn. powietrza		
Liczba cylindrów / Układ cylindrów / Liczba zaworów	4 / rzędowy / 16		
Rodzaj skrzyni biegów	manualna		
Rodzaj napędu	AWD (4x4)		
Kolor powłoki lakierowej, (rodzaj lakieru)	Zielony 2-warstwowy typu uni		

WYPOSAŻENIE STANDARDOWE**L.p. Nazwa elementu wyposażenia**

- 1 Autoalarm perymetryczny
- 2 Belka ochronna podwozia
- 3 Dach Station Wagon
- 4 Filtr cząsteczek stałych
- 5 Fotele 5 szt.
- 6 Immobilizer
- 7 Osłony p/błotne tylne
- 8 Przygotowanie do montażu radia

L.p. Nazwa elementu wyposażenia

- 9 Schowek w konsoli środkowej (otwarty)
- 10 Stopień tylny składany
- 11 Szyba tylna ogrzewana
- 12 Szyby atermiczne
- 13 Tapicerka Twill Vinyl
- 14 Tarcze kół stalowe 16" opony Michelin Latitude Cross Tubeles
- 15 Wspomaganie układu kierowniczego
- 16 Wykładzina gumowa

L.p. Nazwa pakietu / elementu pakietu wyposażenia standardowego

- 1 System p/poślizgowy ABS + ETC
ABS - system zapobiegający blokowaniu kół
System p/poślizgowy ETC

WYPOSAŻENIE DODATKOWE**L.p. Nazwa elementu wyposażenia**

- 1 Dach w kolorze kontrastowym
- 2 Fotele dodatkowe 2 szt. tapicerka Twill Vinyl
- 3 Pakiet Comfort
Szyby przednie regulowane elektrycznie
Klimatyzacja
Radioodtwarzacz CD
Zamek centralny zdalnie sterowany
Złącze "AUX"
- 4 Progi boczne czarne

OPIS ZAMONTOWANEGO W POJEŹDZIE OGUMIENIA

Koło	Marka, typ	Bieżnik [mm]
Przednie lewe:	MICHELIN 7.50 R16 116N 4X4 O/R XZL TL	4,9
Przednie prawe:	MICHELIN 7.50 R16 116N 4X4 O/R XZL TL	6,6
Tylne lewe:	MICHELIN 7.50 R16 116N 4X4 O/R XZL TL	3,3
Tylne prawe:	MICHELIN 7.50 R16 116N 4X4 O/R XZL TL	3,4

KOREKTY WARTOŚCI POJAZDU

KOREKTA ZA PIERWSZĄ REJESTRACJĘ	(+)
KOREKTA ZA WYPOSAŻENIE	(+)
KOREKTA ZA PRZEBIEG	(+)
KOREKTY RÓŻNE:	
Weryfikacja serwisowa	(-)
Stan utrzymania i dbałość o pojazd	(-)
Ryzyko wykrycia dodatkowych uszkodzeń	(-)
KOREKTY RÓŻNE RAZEM	(-)
KOREKTA ZA OGUMIENIE	(-)

UWAGI RZECZOZNAWCY DOTYCZĄCE WYCENY

Pojazd zweryfikowany w bazie danych historiapojazdu.gov.pl

Nie udostępniono specyfikacji wyposażenia fabrycznego wycenianego pojazdu. Mając na uwadze powyższe wyposażenie zostało ustalone na podstawie oględzin z natury. Aby ustalić specyfikację fabryczną wyposażenia należy zwrócić się do dealera. Nie można wykluczyć, że mogą występować różnice w wyposażeniu.

Oględziny wykonał: Sebastian Konopik

Wycena wykonana: Albert Kaluźny

OPIS STANU TECHNICZNEGO ZESPOŁÓW POJAZDU**NADWOZIE - Szkielet i poszycia zewnętrzne**


L.p.	Nazwa elementu	L / P	Rodzaj uszkodzenia	Opis	Fot. nr
1	Stopień boczny	L	Ogniska korozji		
2	Stopień boczny	P	Ogniska korozji		
3	Błotnik przedni	L	Wgnieciony z zarysowaniami powłoki lakierowej		
4	Błotnik przedni	P	Zarysowania powłoki lakierowej		
5	Pokrywa przednia		Zarysowania powłoki lakierowej, wgniecenia		
6	Drzwi boczne przednie	L	Zarysowania powłoki lakierowej		
7	Drzwi boczne przednie	P	Zarysowania powłoki lakierowej		
8	Drzwi boczne tylne	L	Zarysowania powłoki lakierowej		
9	Drzwi boczne tylne	P	Zarysowania powłoki lakierowej		
10	Słupek przedni	L	Wgnieciony		
11	Błotnik tylny	L	Zarysowania powłoki lakierowej		
12	Błotnik tylny	P	Zarysowania powłoki lakierowej, wgniecenia		
13	Drzwi tyłu nadwozia		Zarysowania powłoki lakierowej		

Na pozostałych elementach oblachowania bryły nadwozia stwierdzono również typowe dla jego okresu eksploatacji uszkodzenia powłoki lakierowej (zarysowania, odpryski, itp.)

Na elementach oblachowania widoczne ślady pozostałości po okleinach reklamowych.



NADWOZIE – Opis powłoki lakierowej



L.p.	Nazwa elementu	L / P	Grubość powłoki [μm]	Opis
1	Pokrywa przednia		110-120	
2	Dach		80-90	
3	Błotnik przedni	L	130-140	
4	Drzwi przednie	L	110-120	
5	Drzwi tylne	L	110-120	
6	Błotnik tylny	L	120-150	
7	Błotnik przedni	P	130-140	
8	Drzwi przednie	P	110-120	
9	Drzwi tylne	P	110-120	
10	Błotnik tylny	P	120-150	
11	Pokrywa (drzwi) tyłu nadwozia		100-120	

Podane przedziały grubości powłoki lakierowej, dotyczą punktów pomiarowych. Nie mogą być traktowane jako gwarancja, że grubość powłoki lakierowej w innych punktach nie wykracza poza te przedziały. Pomiar powłoki lakierowej został wykonany urządzeniem będącym w posiadaniu rzeczoznawcy. Pomiar wykonany innym przyrządem może się różnić

**NADWOZIE – Wyposażenie zewnętrzne**

L.p.	Nazwa elementu	L / P	Rodzaj uszkodzenia	Opis	Fot. nr
1	Zderzak tylny		Wgniecenia, ogniska korozji		

**NADWOZIE – Wyposażenie wewnętrzne**

L.p.	Nazwa elementu	L / P	Rodzaj uszkodzenia	Opis	Fot. nr
1	Fotel przedni kpl.	L	Rozdarcie materiału		
2	Fotel przedni kpl.	P	Rozdarcie materiału		
3	Wykładzina dachu (podsufitka)		Poplamiona		
4	Poszycie tapicerskie drzwi tyłu nadwozia		Pęknięcia		

Wnętrze pojazdu nosi typowe dla jego okresu eksploatacji zabrudzenia oraz zużycie wszystkich elementów.

**UKŁAD KIEROWNICZY**

L.p.	Nazwa elementu	L / P	Rodzaj uszkodzenia	Opis	Fot. nr
1	Koło kierownicy		Zarysowania		

JAZDA KONTROLNA

- 1 Głośność pracy silnika **BEZ UWAG**

Rozładowany akumulator. Pojazd uruchomiono z zewnętrznego źródła zasilania.

Podczas oględzin brak możliwości wykonania próby ruchowej. według informacji uzyskanych od osoby okazującej w pojeździe uszkodzeniu uległ przedni wał napędowy. Do weryfikacji w warunkach serwisowych. Istnieje ryzyko wykrycia dodatkowych uszkodzeń.

DOKUMENTY I KOMPLETACJA POJAZDU

- | | | |
|---|------------------------|------|
| 1 | Książka serwisowa | TAK |
| 2 | Kluczyki (ilość sztuk) | 2szt |
| 3 | Dowód rejestracyjny | TAK |
| 4 | Instrukcja obsługi | TAK |
| 5 | Gaśnica | TAK |

Zastrzeżenia ograniczające opinię.

ü Zawarte w niniejszej Ocenie/Raporcie informacje (w tym dotyczące wyposażenia) służą jedynie ogólnym celom informacyjnym. Ocena/Raport nie może być zatem traktowana jako oferta w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego oraz opisu towaru ani zapewnienia w rozumieniu art. 4 Ustawy z dnia 27 lipca 2002 roku o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej.

ü Ocena/Raport została sporządzona w celu ustalenia istnienia albo nieistnienia uszkodzeń nieakceptowalnych po zakończeniu umowy korzystania z samochodu lub innych okoliczności uzgodnionych w zleceniu. Ocena/Raport nie obejmuje typowych uszkodzeń wynikających z eksploatacji samochodu oraz jego standardowego zużycia.

ü Jeśli chcesz traktować ten dokument jako źródło wiedzy o samochodzie przy jego zakupie, czynisz to na własną odpowiedzialność. eRzeczoznawcyp.s.j. nie ponosi odpowiedzialności za takie użycie tej Oceny/Raportu

ü Niniejsza wycena służy wyłącznie do oszacowania wartości rynkowej przedmiotu wyceny i nie może być wykorzystywana do żadnego innego celu, niż wymieniony powyżej. W szczególności wycena nie może stanowić podstawy do oceny cech i stanu wycenianego obiektu przy jego zakupie.

- ü Rzeczoznawca nie bierze na siebie odpowiedzialności za wady ukryte (prawne i fizyczne) oraz ewentualne skutki wynikające z dalszego użytkowania przedmiotu wyceny, a także za skutki wykorzystania samej wyceny.
- ü Powyższa wycena nie jest ekspertyzą stanu technicznego przedmiotu wyceny i za taką nie może być uznawana, w szczególności nie może być traktowana jako gwarancja sprzedaży przedmiotu wyceny za oszacowaną wartość.
- ü Wycenę przeprowadzono w oparciu o dostarczoną dokumentację oraz badanie organoleptyczne wycenianego obiektu. Nie prowadzono badań diagnostycznych oraz weryfikacji warsztatowej przedmiotu wyceny.
- ü Nie stwierdzono dodatkowych niesprawności i/lub uszkodzeń i/lub braków w zakresie możliwym do ustalenia w warunkach oględzin tj. bez: dostępu do spodu pojazdu, specjalistycznego sprzętu diagnostycznego, jazdy próbnej wykonanej w warunkach drogowych z obciążeniem.
- ü Rzeczoznawca podczas oględzin poza warsztatem nie jest w stanie stwierdzić wypadkowej przeszłości pojazdu. W przypadku podwyższonych wartości pomiarów powłoki lakierowej, konieczna jest ekspertyza w warunkach warsztatowych.
- ü Rok produkcji pojazdu - nie weryfikowano. Przyjęto w oparciu o dane przekazane przez Zleceniodawcę.
- ü Niniejsza wycena nie może być publikowana w całości w jakimkolwiek dokumencie bez zgody wykonawców i bez uzgodnienia z nimi formy i treści takiej publikacji. Zakaz publikacji nie dotyczy posługiwania się wyceną w umowach cywilno-prawnych zawieranych przez zleceniodawcę i dotyczących przedmiotu
- ü Przed odbiorem pojazdu, kupujący zobowiązany jest do konfrontacji rzeczywistego stanu z informacjami zawartymi w wycenie. Odbiór przedmiotu jest równoznaczny ze zrzeczeniem się wszelkich roszczeń, co do stanu technicznego.
- ü Nie badano poprawności i/lub budowy numerów identyfikacyjnych/seryjnych obiektu oraz nie weryfikowano prawdziwości danych obiektu.
- ü Niniejsza wycena nie może być traktowana jako gwarancja sprzedaży przedmiotu wyceny za oszacowaną wartość.
- ü W przypadku ujawnienia dodatkowych informacji dotyczących przedmiotowego pojazdu, niedostępnych w czasie wykonywania niniejszej opinii, zaprezentowane stanowisko może ulec zmianie.
- ü W opinii założono, że nie wykryto żadnych faktów, które mogłyby istotnie wpływać na wartość wycenionego pojazdu, jeśli w opisie pojazdu nie widnieje inaczej.
- ü Rzeczoznawca nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne błędy wynikające z przedstawionych informacji otrzymanych od użytkownika/sprzedawcy/zamawiającego wycenę, jeśli brak podstaw do kwestionowania ich zgodności ze stanem rzeczywistym lub też ustalenie stanu rzeczywistego przez rzeczoznawcę było niemożliwe lub znacznie utrudnione.
- ü Wyposażenie standardowe wg. Info - Ekspert. Rzeczoznawca nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne błędy programu. Opis stanu technicznego pojazdu jest ważny na dzień oględzin. Rzeczoznawca nie bierze odpowiedzialności za zmiany stanu pojazdu wynikające z dalszej eksploatacji lub postoju (np. uszkodzenie akumulatora, powiększenie lub powstanie ognisk korozji, uszkodzenie układu hamulcowego, itp.)
- ü Jeżeli elementy jednostki napędowej, układu przeniesienia napędu itp., są rozmontowane, rzeczoznawca nie weryfikuje kompletności poszczególnych układów. Możliwość wystąpienia braków w kompletacji (np. ze względu na wykorzystanie unieruchomionego pojazdu jako „dawcy części”.
- ü Nie weryfikowano odczytanego stanu drogomierza z zapisami w urządzeniach elektronicznych pojazdu.
- ü W przypadku pojazdów z niesprawnym akumulatorem lub bez niego - podłączenie sprawnego akumulatora nie gwarantuje sprawności technicznej pojazdu.
- ü Nie weryfikowano gwarancji, statusu pakietów serwisowych i kompletności w zakresie osprzętu dodatkowego, z którym przedmiot był zamówiony.

Dokument wystawiony elektronicznie, ważny bez podpisu

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. nr 1



Fot. nr 2



Fot. nr 3



Fot. nr 4



Fot. nr 5



Fot. nr 6




Fot. nr 7



Fot. nr 8



Fot. nr 9



Fot. nr 10



Fot. nr 11



Fot. nr 12



Fot. nr 13



Fot. nr 14



Fot. nr 15



Fot. nr 16



Fot. nr 17



Fot. nr 18



Fot. nr 19



Fot. nr 20



Fot. nr 21



Fot. nr 22



Fot. nr 23



Fot. nr 24



Fot. nr 25



Fot. nr 26



Fot. nr 27



Fot. nr 28



Fot. nr 29




Fot. nr 30




Fot. nr 31



Fot. nr 32



Fot. nr 33



Fot. nr 34



Fot. nr 35



Fot. nr 36



Fot. nr 37



Fot. nr 38



Fot. nr 39



Fot. nr 40



Fot. nr 41



Fot. nr 42




Fot. nr 43



Fot. nr 44



Fot. nr 45



Fot. nr 46



Fot. nr 47



Fot. nr 48



Fot. nr 49



Fot. nr 50



Fot. nr 51



Fot. nr 52



Fot. nr 53



Fot. nr 54



Fot. nr 55



Fot. nr 56




Fot. nr 57



Fot. nr 58



Fot. nr 59



Fot. nr 60



Fot. nr 61



Fot. nr 62



Fot. nr 63



Fot. nr 64



Fot. nr 65



Fot. nr 66



Fot. nr 67



Fot. nr 68



Fot. nr 69



Fot. nr 70



Fot. nr 71



Fot. nr 72



Fot. nr 73



Fot. nr 74



Fot. nr 75



Fot. nr 76



Fot. nr 77



Fot. nr 78



Fot. nr 79



Fot. nr 80



Fot. nr 81



Fot. nr 82



Fot. nr 83



Fot. nr 84



Fot. nr 85




Fot. nr 86




Fot. nr 87



Fot. nr 88



Fot. nr 89



Fot. nr 90



Fot. nr 91



Fot. nr 92



Fot. nr 93



Fot. nr 94



Fot. nr 95



Fot. nr 96



Fot. nr 97



Fot. nr 98



Fot. nr 99



Fot. nr 100



Fot. nr 101



Fot. nr 102



Fot. nr 103



Fot. nr 104



Fot. nr 105



Fot. nr 106



Fot. nr 107



Fot. nr 108



Fot. nr 109



Fot. nr 110



Fot. nr 111



Fot. nr 112



Fot. nr 113



Fot. nr 114

ROZDZIAŁ POJAZDÓW
SAMOCHOÓD CIĘŻAROWY

PRZEDZIOŁ: ---

ROK PRODUKCJI: 2015

DOPUSZCZALNA ŁADOWNOŚĆ: ---

NAWIĘKSZY DOP. NACISK OSI: 19,40 kN

NR KARTY POJAZDU: AAC1015146



SERIA DR/ BAL 2895520

WSPÓLNOTA EUROPEJSKA
RZECZPOSPOLITA POLSKA
Dowód Rejestracyjny

PREZYDENT M. ST. WARSZAWY
DZIELNICA ŚRÓDMIEŚCIE
UL. NOWOGRODZKA 43
00-950 WARSZAWA
ORGAN WYDAJĄCY

A WI 4879X

0.1 JAGUAR LAND ROVER LIMITED
0.2 LD
-55NE2F
-B7P3
D 0.3 DEFENDER 9X

E SALLDHMP8FA472451

B 23.07.2015 | I 24.07.2015 | H ---

SERIA DR/ BAL 2895520

SERIA DR/ BAL 2895520

Fot. nr 115

TERMIN BADAŃ TECHNICZNYCH

22.07.2018
21 SIE 2018

DATA PODPIS

TERMIN BADAŃ TECHNICZNYCH

2020-07-28
PND/0014

DATA PODPIS

TERMIN BADAŃ TECHNICZNYCH

2021-07-28
SKP PND/0014

DATA PODPIS

TERMIN BADAŃ TECHNICZNYCH

2020-07-28
PND/0005

DATA PODPIS

TERMIN BADAŃ TECHNICZNYCH

2023.07.15
PND/0005

DATA PODPIS

TERMIN BADAŃ TECHNICZNYCH

2024.07.15
PND/0005

DATA PODPIS

TERMIN BADAŃ TECHNICZNYCH

2024.07.2024
PND/0005

DATA PODPIS

TERMIN BADAŃ TECHNICZNYCH

2022.07.15
PND/0005

DATA PODPIS

TERMIN BADAŃ TECHNICZNYCH

24.07.2023
PND/0005


DATA PODPIS

POUČENIE:
Właściciel pojazdu jest zobowiązany zgłaszać w ciągu 30 dni od organu, który wydał dowód rejestracyjny, wszelkie zmiany danych zawartych w dowodzie rejestracyjnym pojazdu.

Fot. nr 116



Fot. nr 117



Fot. nr 118

Zapis wykonanych przeglądów

TYP USŁUGI SERWISOWEJ (WPISAC TYP)

☒ A	☒ Wymiana oleju
☐ B	☐ Przegląd 1
☐ C	☒ Przegląd 2

Wymagania dodatkowe

Wymiana płynu hamulcowego

Wymiana płynu chłodzącego

Przegląd konserwacyjny karoserii

Odczyt licznika przebiegu kilometrów **37500**

Wykonane prace dodatkowe lub zalecane na przyszłość

Czy wymagane są naprawy karoserii

Tak

Raport z przeglądu konserwacyjnego karoserii

British Automotive Centrum
Spółka z o.o.
ul. Waszyngtona 50, 03-910 Warszawa
NIP 522 000 25 70
REGON 010558496 (5)

Podpis *P. B.*

Data **30.08.2016**

Dealer/autoryzowany serwis firmy Land Rover potwierdza, że zostały przeprowadzone odpowiednie usługi serwisowe oraz przegląd konserwacyjny karoserii

PIECZĘĆ SERWISU

Podpis *P. B.*

Data **30.08.2016**

Zapis wykonanych przeglądów

TYP USŁUGI SERWISOWEJ (WPISAC TYP)

☒ A	☒ Wymiana oleju
☐ B	☐ Przegląd 1
☐ C	☒ Przegląd 2

Wymagania dodatkowe

Wymiana płynu hamulcowego

Wymiana płynu chłodzącego

Przegląd konserwacyjny karoserii

Odczyt licznika przebiegu kilometrów **52653 km**

Wykonane prace dodatkowe lub zalecane na przyszłość

Czy wymagane są naprawy karoserii

Tak

Raport z przeglądu konserwacyjnego karoserii

Team Marek Pasierbski Sp. z o.o.
52-219 Wrocław
ul. Gen. Stefana Grot-Roweckiego 41
AUTORYZOWANY SERWIS
w. Wrocław 51-13-135 25 07
Tel. (71) 315 21 12, Fax (71) 315 25 07

Podpis *G. B.*

Data **05.10.2017**


Dealer/autoryzowany serwis firmy Land Rover potwierdza, że zostały przeprowadzone odpowiednie usługi serwisowe oraz przegląd konserwacyjny karoserii

PIECZĘĆ SERWISU

Podpis *G. B.*

Data **05.10.2017**

Fot. nr 119



Fot. nr 120

Dokument wystawiony elektronicznie, ważny bez podpisu