

Nr zlecenia: 52/22/07/2025/CarArena STANDARD

z dnia: 2025/07/23

Zleceniodawca:

CARARENA
ul. Budowlanych 7
62-081 Baranowo

Rzeczoznawca:

Hubert Izdebski/zatw. pion weryfikacyjny eRzeczoznawcy



Poglądowy Raport Stanu Technicznego

Zadanie: Ocena stanu technicznego i określenie wartości rynkowej pojazdu

DANE IDENTYFIKACYJNE POJAZDU		Dane: [T] VII-2025	
Rodzaj pojazdu:	Samochód terenowy	VIN:	T S M L Y D D 1 S 0 0 9 6 0 1 7 9
Marka:	SUZUKI	Nr rejestracyjny:	W064508
Model pojazdu:	Vitara 1.4 Mild Hybrid MR`19 E6	Nr Info-Ekspert:	036-00899
Wersja:	Premium Aut.	Rok produkcji:	2021
Wskazanie drogomierza	31765 km		
Data pierwszej rejestracji	2021/12/08, (w Polsce: 2022/11/14)		
Data ważności badania technicznego	2025/12/13		
Rodzaj nadwozia	kombi (uniwersalne) 5 drzwiowe 5 osobowe		
Dop. masa całk.	1800 kg		
Jednostka napędowa	z zapł. iskrowym Mild Hyb. (benzyna)		
Pojemność / Moc silnika	1373 ccm / 95kW (129KM)		
Doładowanie	Turbosp. z chłodn. powietrza		
Liczba cylindrów / Układ cylindrów / Liczba zaworów	4 / rzędowy / 16		
Rodzaj skrzyni biegów	automatyczna		
Rodzaj napędu	przedni (4x2)		
Kolor powłoki lakierowej, (rodzaj lakieru)	Biały 2-warstwowy typu uni		

WYPOSAŻENIE STANDARDOWE

L.p.	Nazwa elementu wyposażenia	L.p.	Nazwa elementu wyposażenia
1	Antena dachowa	39	System Apple Carplay/Android Auto
2	Czujnik martwego pola lusterek	40	System Engine Auto Stop Start
3	Drzwi tyłu nadwozia otwierane elektromagnetycznie	41	System kluczyka elektronicznego
4	Filtr p/pyłkowy	42	System kontroli ciśnienia w oponach TPMS
5	Funkcja MirrorLink	43	System kontroli napięcia pasów bezpieczeństwa
6	Głośniki 4 szt.	44	System multimedialny interaktywny
7	Gniazdo 12V	45	System ostrzegania o ruchu poprzecznym z

8	Gniazdo 12V w bagażniku	46	tyłu pojazdu RCTA
9	Immobilizer	47	System ostrzegania przed niezamierzoną zmianą pasa ruchu LDW
10	Kamera cofania	48	System ostrzegania o niekontrolowanym zygżakowaniu pojazdu Vehicle Sway Warning
11	Kierownica pokryta skórą	49	System reagowania przedkolizyjnego z kamerą monoskopową i czujnikiem laserowym Dual Sensor Brake Support
12	Klamki zewnętrzne w kolorze nadwozia	50	System rozpoznawania znaków drogowych TSR
13	Klimatyzacja automatyczna	51	System wspomagania nagłego hamowania BAS
14	Kolumna kierownicy regulowana w 2 płaszczyznach	52	System wspomagania ruszania na wzniesieniu Hill Hold Control
15	Kurtyny powietrzne boczne	53	System zapobiegania niekontrolowanej zmianie pasa ruchu LDP
16	Listwy ozdobne błotników chromowane	54	Szyby atermiczne
17	Lusterka zewnętrzne w kolorze nadwozia	55	Szyby tylne przyciemniane
18	Lusterko wewnętrzne dwupozycyjne dzień/noc	56	Światła do jazdy dziennej LED
19	Mocowanie fotelika dziecięcego ISOFIX	57	Światła p/mgienne przednie
20	Obrotomierz	58	Światła p/mgienne tylne
21	Oslona chłodnicy z motywem chromowanym	59	Światła tylne LED
22	Oslony nadkoli	60	Światła włączane automatycznie
23	Oslony progów	61	Światła z automatyczną regulacją kąta pochylenia
24	Oslony zderzaków	62	Światło dodatkowe STOP
25	Oświetlenie bagażnika	63	Tapicerka tekstylna
26	Pedały bezpieczne	64	Tarcze kół aluminiowe 17"
27	Podłoga bagażnika podwójna	65	Tempomat adaptacyjny z ogranicznikiem prędkości
28	Podłokietnik centralny przedni ze schowkiem	66	Tuner radiowy cyfrowy DAB
29	Poduszka powietrzna kierowcy	67	Wskaźnik zmiany biegów GSI
30	Poduszka powietrzna kolanowa kierowcy	68	Wspomaganie układu kierowniczego elektryczne progresywne
31	Poduszka powietrzna pasażera z możliwością odłączenia	69	Wycieraczki z czujnikiem deszczu
32	Poduszki powietrzne boczne przednie	70	Wyświetlacz multimedialny 7" dotykowy
33	Półka bagażnika	71	Wyświetlacz wielofunkcyjny 4,2" kolorowy
34	Reflektory przednie LED Hi/Low	72	Zabezpieczenie drzwi tylnych przed otwarciem od wewnątrz
35	Relingi dachowe w kolorze srebrnym	73	Zagłówki siedzeń tylnych z regulacją wysokości
36	Sterowanie radiem w kierownicy	74	Zamek centralny zdalnie sterowany
37	Sygnalizacja hamowania awaryjnego	75	Zestaw głośnomówiący "Bluetooth"
38	System 48V SHVS (Smart Hybrid Vehicle by Suzuki)	76	Zestaw naprawczy opon
			Złącze "USB"

L.p. Nazwa pakietu / elementu pakietu wyposażenia standardowego

- 1 ABS + EBD + system wspomagania nagłego hamowania
 - ABS - system zapobiegający blokowaniu kół
 - System wspomagania nagłego hamowania
 - System dystrybucji siły hamowania elektroniczny EBD
- 2 Fotele przednie z regulacją wysokości
 - Fotel kierowcy z regulacją wysokości
 - Fotel pasażera z regulacją wysokości
- 3 Lusterka zewnętrzne podgrzewane i regulowane elektrycznie
 - Lusterka zewnętrzne regulowane elektrycznie
 - Lusterka zewnętrzne podgrzewane elektrycznie
- 4 Oparcie siedzeń tylnych dzielone asymetrycznie i składane
 - Oparcie siedzeń tylnych składane
 - Oparcie siedzeń tylnych dzielone asymetrycznie
- 5 Pakiet Oświetlenie
 - Oświetlenie przestrzeni na nogi z przodu
 - Lusterka w osłonach przeciwsłonecznych podświetlane
 - Oświetlenie półeczki dolnej
- 6 Pakiet Zimowy
 - Fotel kierowcy podgrzewany

- Nawiew powietrza na siedzenia tylne
- Fotel pasażera podgrzewany
- 7 System ESP + TCS
- System kontroli trakcji TCS
- System elektronicznej kontroli toru jazdy ESP
- 8 Szyby przednie i tylne regulowane elektrycznie
- Szyby przednie regulowane elektrycznie
- Szyby tylne regulowane elektrycznie
- 9 Wycieraczka i spryskiwacz tylnej szyby
- Spryskiwacz szyby tylnej
- Wycieraczka szyby tylnej

OPIS ZAMONTOWANEGO W POJEŹDZIE OGUMIENIA

Koło	Marka, typ					Bieżnik [mm]
Przednie lewe:	CONTINENTAL	215/55	R17	94V	ECO CONTACT 5 TL	6,2
Przednie prawe:	CONTINENTAL	215/55	R17	94V	ECO CONTACT 5 TL	5,8
Tylne lewe:	CONTINENTAL	215/55	R17	94V	ECO CONTACT 5 TL	6,2
Tylne prawe:	CONTINENTAL	215/55	R17	94V	ECO CONTACT 5 TL	6,3

KOREKTY WARTOŚCI POJAZDU

KOREKTA ZA PIERWSZĄ REJESTRACJĘ	(+)
KOREKTA ZA PRZEBIEG	(+)
KOREKTY RÓŻNE:	
Stan utrzymania i dbałość o pojazd	(-)
KOREKTY RÓŻNE RAZEM	(-)
KOREKTA ZA OGUMIENIE	(-)

UWAGI RZECZOZNAWCY DOTYCZĄCE WYCENY

Dokonano sprawdzenia historii pojazdu w bazie CEPiK.

Nie weryfikowano gwarancji, statusu pakietów serwisowych i kompletności w zakresie osprzętu dodatkowego, z którym przedmiot był zamówiony.

Nie udostępniono specyfikacji wyposażenia fabrycznego wycenianego pojazdu. Mając na uwadze powyższe wyposażenie zostało ustalone na podstawie oględzin z natury. Aby ustalić specyfikację fabryczną wyposażenia należy zwrócić się do dealera. Nie można wykluczyć, że mogą występować różnice w wyposażeniu.

Oględziny wykonywał: Sebastian Konopik

Wycena wykonana: Hubert Izdebski

Do pojazdu dołączony jest dodatkowy komplet opon marki Dunlop o oznaczeniu 215/55 R17 98V Winter Sport.

OPIS STANU TECHNICZNEGO ZESPOŁÓW POJAZDU



NADWOZIE - Szkielet i poszycia zewnętrzne


Na pozostałych elementach obłachowania bryły nadwozia stwierdzono również typowe dla jego okresu eksploatacji uszkodzenia powłoki lakierowej (zarysowania, odpryski, itp.).

Szczegółowy stan pojazdu zobrazowany w dokumentacji zdjęciowej.

Pojazd w trakcie oględzin pokryty pozostałościami po okleinach reklamowych, możliwość wykrycia dodatkowych uszkodzeń.



NADWOZIE – Opis powłoki lakierowej



L.p.	Nazwa elementu	L / P	Grubość powłoki [μm]	Opis
1	Pokrywa przednia		100-110	
2	Dach		100-110	
3	Błotnik przedni	L	90-100	
4	Drzwi przednie	L	90-120	
5	Drzwi tylne	L	90-120	
6	Błotnik tylny	L	100-110	
7	Błotnik przedni	P	90-110	
8	Drzwi przednie	P	90-130	
9	Drzwi tylne	P	90-120	
10	Błotnik tylny	P	90-110	
11	Pokrywa (drzwi) tyłu nadwozia		80-120	

Podane przedziały grubości powłoki lakierowej, dotyczą punktów pomiarowych. Nie mogą być traktowane jako gwarancja, że grubość powłoki lakierowej w innych punktach nie wykracza poza te przedziały. Pomiar powłoki lakierowej został wykonany urządzeniem będącym w posiadaniu rzeczoznawcy. Pomiar wykonany innym przyrządem może się różnić.



NADWOZIE – Wyposażenie zewnętrzne

L.p.	Nazwa elementu	L / P	Rodzaj uszkodzenia	Opis	Fot. nr
1	Zderzak tylny		Zarysowania		

**NADWOZIE – Wyposażenie wewnętrzne**

L.p.	Nazwa elementu	L / P	Rodzaj uszkodzenia	Opis	Fot. nr
1	Kanapa tylna		Odkształcenia		
2	Podłokietnik		Zabrudzony		
3	Tunel środkowy		Zabrudzenia, zarysowania		
4	Poszycie tapicerskie drzwi bocznych przednich	L	Zabrudzone		
5	Poszycie tapicerskie drzwi bocznych przednich	P	Zabrudzone		
6	Poszycie tapicerskie drzwi bocznych tylnych	P	Zabrudzone		

Wnętrze pojazdu nosi typowe dla jego okresu eksploatacji zabrudzenia oraz zużycie wszystkich elementów.

JAZDA KONTROLNA

- | | | |
|---|--|----------|
| 1 | Głośność pracy silnika | BEZ UWAG |
| 2 | Praca układu kierowniczego | BEZ UWAG |
| 3 | Głośność (stuki) zawieszenia | BEZ UWAG |
| 4 | Zmiana biegów, działanie sprzęgła | BEZ UWAG |
| 5 | Głośność skrzyni biegów / bloku napędowego | BEZ UWAG |
| 6 | Skuteczność hamulca zasadniczego | BEZ UWAG |

Próba ruchowa przeprowadzona na niewielkim dystansie, na zimnym silniku, w warunkach parkingowych, z prędkością do 15 km/h.

DOKUMENTY I KOMPLETACJA POJAZDU

- | | | |
|---|------------------------|------------------|
| 1 | Kluczyki (ilość sztuk) | Okazano 2 sztuki |
| 2 | Dowód rejestracyjny | TAK |
| 3 | Trójkąt ostrzegawczy | TAK |
| 4 | Apteczka | TAK |

POZOSTAŁE INFORMACJE

- Pochodzenie pojazdu**
Import indywidualny
- Badanie poprawności numerów identyfikacyjnych**
Numer VIN wybity na karoserii, numer VIN tabliczki znamionowej zgodny z dowodem rejestracyjnym
- Weryfikacja odczytanego stanu drogomierza**
Odczytany z drogomierza

Zastrzeżenia ograniczające opinię.

ü Zawarte w niniejszej Ocenie/Raporcie informacje (w tym dotyczące wyposażenia) służą jedynie ogólnym celom informacyjnym. Ocena/Raport nie może być zatem traktowana jako oferta w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego oraz opisu towaru ani zapewnienia w rozumieniu art. 4 Ustawy z dnia 27 lipca 2002 roku o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej.

ü Ocena/Raport została sporządzona w celu ustalenia istnienia albo nieistnienia uszkodzeń nieakceptowalnych po zakończeniu umowy korzystania z samochodu lub innych okoliczności uzgodnionych w zleceniu. Ocena/Raport nie obejmuje typowych uszkodzeń wynikających z eksploatacji samochodu oraz jego standardowego zużycia.

ü Jeśli chcesz traktować ten dokument jako źródło wiedzy o samochodzie przy jego zakupie, czynisz to na własną odpowiedzialność. eRzeczoznawcy sp.j. nie ponosi odpowiedzialności za takie użycie tej Oceny/Raporu

ü Niniejsza wycena służy wyłącznie do oszacowania wartości rynkowej przedmiotu wyceny i nie może być wykorzystywana do żadnego innego celu, niż wymieniony powyżej. W szczególności wycena nie może stanowić podstawy do oceny cech i stanu wycenianego obiektu przy jego zakupie.

ü Rzeczoznawca nie bierze na siebie odpowiedzialności za wady ukryte (prawne i fizyczne) oraz ewentualne skutki wynikające z dalszego użytkowania przedmiotu wyceny, a także za skutki wykorzystania samej wyceny.

ü Powyższa wycena nie jest ekspertyzą stanu technicznego przedmiotu wyceny i za taką nie może być uznawana, w szczególności nie może być traktowana jako gwarancja sprzedaży przedmiotu wyceny za oszacowaną wartość.

ü Wycenę przeprowadzono w oparciu o dostarczoną dokumentację oraz badanie organoleptyczne wycenianego obiektu. Nie prowadzono badań diagnostycznych oraz weryfikacji warsztatowej przedmiotu wyceny.

ü Nie stwierdzono dodatkowych niesprawności i/lub uszkodzeń i/lub braków w zakresie możliwym do ustalenia w warunkach oględzin tj. bez: dostępu do spodu pojazdu, specjalistycznego sprzętu diagnostycznego, jazdy próbnej wykonanej w warunkach drogowych z obciążeniem.

ü Rzeczoznawca podczas oględzin poza warsztatem nie jest w stanie stwierdzić wypadkowej przeszłości pojazdu. W przypadku podwyższonych wartości pomiarów powłoki lakierowej, konieczna jest ekspertyza w warunkach warsztatowych.

ü Rok produkcji pojazdu - nie weryfikowano. Przyjęto w oparciu o dane przekazane przez Zleceniodawcę.

ü Niniejsza wycena nie może być publikowana w całości w jakimkolwiek dokumencie bez zgody wykonawców i bez uzgodnienia z nimi formy i treści takiej publikacji. Zakaz publikacji nie dotyczy posługiwania się wyceną w umowach cywilno-prawnych zawieranych przez zleceniodawcę i dotyczących przedmiotu

ü Przed odbiorem pojazdu, kupujący zobowiązany jest do konfrontacji rzeczywistego stanu z informacjami zawartymi w wycenie. Odbiór przedmiotu jest równoznaczny ze zrzeczeniem się wszelkich roszczeń, co do stanu technicznego.

ü Nie badano poprawności i/lub budowy numerów identyfikacyjnych/seryjnych obiektu oraz nie weryfikowano prawdziwości danych obiektu.

ü Niniejsza wycena nie może być traktowana jako gwarancja sprzedaży przedmiotu wyceny za oszacowaną wartość.

ü W przypadku ujawnienia dodatkowych informacji dotyczących przedmiotowego pojazdu, niedostępnych w czasie wykonywania niniejszej opinii, zaprezentowane stanowisko może ulec zmianie.

ü W opinii założono, że nie wykryto żadnych faktów, które mogłyby istotnie wpływać na wartość wycenionego pojazdu, jeśli w opisie pojazdu nie widnieje inaczej.

ü Rzeczoznawca nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne błędy wynikające z przedstawionych informacji otrzymanych od użytkownika/sprzedawcy/zamawiającego wycenę, jeśli brak podstaw do kwestionowania ich zgodności ze stanem rzeczywistym lub też ustalenie stanu rzeczywistego przez rzeczoznawcę było niemożliwe lub znacznie utrudnione.

ü Wyposażenie standardowe wg. Info - Ekspert/Eurotax. Rzeczoznawca nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne błędy programu. Opis stanu technicznego pojazdu jest ważny na dzień oględzin. Rzeczoznawca nie bierze odpowiedzialności za zmiany stanu pojazdu wynikające z dalszej eksploatacji lub postoju (np. uszkodzenie akumulatora, powiększenie lub powstanie ognisk korozji, uszkodzenie układu hamulcowego, itp.)

ü Jeżeli elementy jednostki napędowej, układu przeniesienia napędu itp., są rozmontowane, rzeczoznawca nie weryfikuje kompletności poszczególnych układów. Możliwość wystąpienia braków w kompletacji (np. ze względu na wykorzystanie unieruchomionego pojazdu jako „dawcy części”.

ü Nie weryfikowano odczytanego stanu drogomierza z zapisami w urządzeniach elektronicznych pojazdu.

ü Nie weryfikowano gwarancji, statusu pakietów serwisowych i kompletności w zakresie osprzętu dodatkowego, z którym przedmiot był zamówiony.

Dokument wystawiony elektronicznie, ważny bez podpisu

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. nr 1



Fot. nr 2



Fot. nr 3




Fot. nr 4




Fot. nr 5



Fot. nr 6



Fot. nr 7



Fot. nr 8



Fot. nr 9




Fot. nr 10



Fot. nr 11



Fot. nr 12




Fot. nr 13



Fot. nr 14



Fot. nr 15




Fot. nr 16



Fot. nr 17



Fot. nr 18



Fot. nr 19



Fot. nr 20



Fot. nr 21



Fot. nr 22



Fot. nr 23



Fot. nr 24



Fot. nr 25



Fot. nr 26



Fot. nr 27



Fot. nr 28



Fot. nr 29



Fot. nr 30



Fot. nr 31




Fot. nr 32




Fot. nr 33



Fot. nr 34



Fot. nr 35



Fot. nr 36



Fot. nr 37



Fot. nr 38



Fot. nr 39



Fot. nr 40



Fot. nr 41



Fot. nr 42




Fot. nr 43



Fot. nr 44



Fot. nr 45



Fot. nr 46



Fot. nr 47



Fot. nr 48



Fot. nr 49




Fot. nr 50




Fot. nr 51



Fot. nr 52



Fot. nr 53



Fot. nr 54



Fot. nr 55



Fot. nr 56



Fot. nr 57



Fot. nr 58



Fot. nr 59



Fot. nr 60



Fot. nr 61



Fot. nr 62




Fot. nr 63



Fot. nr 64



Fot. nr 65



Fot. nr 66



Fot. nr 67



Fot. nr 68



Fot. nr 69




Fot. nr 70



Fot. nr 71



Fot. nr 72



Fot. nr 73



Fot. nr 74



Fot. nr 75




Fot. nr 76



Fot. nr 77



Fot. nr 78



Fot. nr 79



Fot. nr 80



Fot. nr 81



Fot. nr 82



Fot. nr 83



Fot. nr 84



Fot. nr 85



Fot. nr 86



Fot. nr 87



Fot. nr 88



Fot. nr 89



Fot. nr 90



Fot. nr 91



Fot. nr 92



Fot. nr 93



Fot. nr 94



Fot. nr 95



Fot. nr 96



Fot. nr 97



Fot. nr 98



Fot. nr 99



Fot. nr 100



Fot. nr 101



Fot. nr 102



Fot. nr 103



Fot. nr 104

Dokument wystawiony elektronicznie, ważny bez podpisu