

Nr zlecenia: 21/11/07/2025/CarArena STANDARD

z dnia: 2025/07/11

Zleceniodawca:

CARARENA - Aukcje Samochodowe
ul. Budowlanych 7
62-081 Baranowo

Rzeczoznawca:

Rafał Choromański/zatw. Pion Weryfikacyjny eRzeczoznawcy



Poglądowy Raport Stanu Technicznego

Zadanie: Ocena stanu technicznego i określenie wartości rynkowej pojazdu

DANE IDENTYFIKACYJNE POJAZDU		Dane: [T] VII-2025	
Rodzaj pojazdu:	Samochód terenowy	VIN:	WVGZZZCRZLD016565
Marka:	VOLKSWAGEN	Nr rejestracyjny:	WND84684
Model pojazdu:	Touareg 3 3.0 TDi MR`18 E6ag	Nr Info-Ekspert:	040-09179
Wersja:	Tiptronic	Rok produkcji:	2019
Wskazanie drogomierza	254948 km		
Data pierwszej rejestracji	2019/12/11		
Data ważności badania technicznego	2026/01/20		
Rodzaj nadwozia	kombi (uniwersalne) 5 drzwiowe 5 osobowe		
Dop. masa całk.	2850 kg		
Jednostka napędowa	z zapłonem samoczynnym		
Pojemność / Moc silnika	2967 ccm / 170kW (231KM)		
Doładowanie	Turbosp. z chłodn. powietrza		
Liczba cylindrów / Układ cylindrów / Liczba zaworów	6 / widlasty / 24		
Rodzaj skrzyni biegów	automatyczna		
Rodzaj napędu	AWD (4x4)		
Kolor powłoki lakierowej, (rodzaj lakieru)	Biały 2-warstwowy typu uni		

WYPOSAŻENIE STANDARDOWE			
L.p.	Nazwa elementu wyposażenia	L.p.	Nazwa elementu wyposażenia
1	Asystent zmiany pasa ruchu Lane Assist	25	Serwis Car-Net
2	Autoalarm z własnym zasilaniem, zabezp wnętrza	26	Spryskiwacze reflektorów
3	Dźwignia zmiany biegów pokryta skórą	27	System automatycznego powiadamiania ratunkowego eCall
4	Głośniki 8 szt.	28	System elektronicznej kontroli toru jazdy ESP
5	Gniazda 12 V w konsoli środkowej i w tylnej części konsoli środkowej	29	System kontroli ciśnienia w oponach
6	Immobilizer	30	System nawigacji satelitarnej Discover Pro z

7	Instalacja telefoniczna Bluetooth	31	9,2 calowym ekranem dotykowym
8	Klimatyzacja automatyczna Climatronic 2 strefowa	32	System ostrzegania o zmęczeniu kierowcy
9	Kolumna kierownicy regulowana	33	System p/poślizgowy przy przyspieszaniu ASR
10	Komputer pokładowy Top z kolorowym 7 calowym ekranem	34	System rozpoznawania znaków drogowych Sign Assist
11	Konsola środkowa z matowymi wstawkami w kolorze czarnym	35	System Start/Stop
12	Kurtyny powietrzne boczne	36	System wyboru profilu jazdy
13	Listwy dekoracyjne na desce rozdzielczej czarne	37	System wykrywający pieszych i aktywna pokrywa silnika
14	Lusterka zewnętrzne składane elektrycznie	38	Szyby atermiczne
15	Lusterko wewnętrzne ściemniane automatycznie	39	Światła automatyczne z czujnikiem zmierzchu
16	Oparcie siedzeń tylnych regulowane	40	Światła do jazdy dziennej, mijania i drogowe w technologii LED
17	Podłokietnik centralny przedni	41	Światła tylne LED
18	Poduszka powietrzna kierowcy	42	Tapicerka siedzeń z tkaniny Graphite
19	Poduszka powietrzna kolanowa kierowcy	43	Tarcze kół aluminiowe 18"
20	Poduszka powietrzna pasażera z możliwością odłączenia	44	Wspomaganie układu kierowniczego elektromechaniczne Servotronic
21	Poduszki powietrzne boczne przednie	45	Wstawki dekoracyjne srebrne matowe na desce rozdzielczej i drzwiach
22	Pokrywa bagażnika sterowana zdalnie	46	Zamek centralny zdalnie sterowany
23	Reflektory z dynamiczną regulacją zasięgu	47	Zbiornik AdBlue 12l
24	Relingi dachowe czarne	48	Zestaw naprawczy opon
			Złącze USB w konsoli centralnej

L.p. Nazwa pakietu / elementu pakietu wyposażenia standardowego

- 1 ABS + EDS - mechanizm różnicowy z blokadą, elektryczny
ABS - system zapobiegający blokowaniu kół
Blokada mechanizmu różnicowego EDS
- 2 Fotele przednie z regulacją wysokości
Fotel kierowcy z regulacją wysokości
Fotel pasażera z regulacją wysokości
- 3 Kierownica wielofunkcyjna, skórzana, podgrzewana Tiptronic
Kierownica wielofunkcyjna
Kierownica podgrzewana
Kierownica pokryta skórą
Kierownica ze sterowaniem skrzynią biegów
- 4 Lusterka zewnętrzne podgrzewane i regulowane elektrycznie
Lusterka zewnętrzne regulowane elektrycznie
Lusterka zewnętrzne podgrzewane elektrycznie
- 5 Oparcie siedzeń tylnych dzielone asymetrycznie i składane
Oparcie siedzeń tylnych składane
Oparcie siedzeń tylnych dzielone asymetrycznie
- 6 System "Park Pilot"
Czujniki parkowania - przód
Czujniki parkowania - tył
Wizualizacja odstępów od przeszkody na ekranie radia
- 7 Szyby przednie i tylne regulowane elektrycznie
Szyby przednie regulowane elektrycznie
Szyby tylne regulowane elektrycznie
- 8 Światła p/mgielne przednie z doświetlaniem łuków statycznym
Światła p/mgielne przednie
System doświetlania zakrętów
- 9 Tempomat aktywny ACC do 210 km/h z automatyczną regulacją odległości Front Assist
System Front Assist
Tempomat aktywny do 210 km/h

WYPOSAŻENIE DODATKOWE

L.p. Nazwa elementu wyposażenia

- 1 Fotele przednie klimatyzowane
- 2 Innovision Cockpit (dopłata)
System Volkswagen Media Control
Złącze USB 3 szt.
Car-Net: App Connect

- Konsola środkowa z lakierowanymi wstawkami w kolorze czarnym
 Instalacja telefoniczna Comfort z funkcją ładowania indukcyjnego i zewnętrzną anteną
 Active Info Display - Komputer pokładowy z personalizowanym 12-calowym ekranem
 System nawigacji satelitarnej Discover Premium z 15-calowym ekranem dotykowym
- 3 Pakiet Pamięć (dopłata)
 Lusterka zewnętrzne składane elektrycznie
 Fotel kierowcy z pamięcią położenia
 Lusterka zewnętrzne z pamięcią położenia
- 4 Pakiet Premium (dopłata)
 Spryskiwacze reflektorów
 Reflektory z doświetlaniem łuków
 Reflektory główne w technologii LED
 Światła do jazdy dziennej LED
 Światła tylne LED
 System Keyless Access
 Drzwi tyłu nadwozia otwierane elektrycznie
 System Rear Assist - kamera cofania
 System Park Assist 3.0 - automatyczne parkowanie równoległej prostopadłej, czujniki parkowania z przodu i z tyłu
- 5 Szyby tylne przyciemniane
- 6 Tapicerka ze skóry Savona dla foteli komfortowych (dopłata)
 Zagłówki foteli przednich regulowane
 Dysze spryskiwaczy podgrzewane
 Fotel kierowcy z regulacją odcinka lędźwiowego elektryczną
 Oparcie siedzeń tylnych składane
 Fotele przednie komfortowe
 Fotel pasażera z regulacją odcinka lędźwiowego elektryczną
 Fotele przednie podgrzewane
 Tapicerka drzwi i paneli bocznych ze sztucznej skóry
 Podłokietnik tylny z uchwytem na napoje
 Tapicerka ze skóry Savona
- 7 Tarcze kół aluminiowe 19" "Tirano" (dopłata)

OPIS ZAMONTOWANEGO W POJEŹDZIE OGUMIENIA

Koło	Marka, typ	Bieżnik [mm]
Przednie lewe:	*PIRELLI 255/55 R19 107W P ZERO	4,0
Przednie prawe:	*PIRELLI 255/55 R19 107W P ZERO	4,0
Tylne lewe:	*PIRELLI 255/55 R19 107W P ZERO	3,8
Tylne prawe:	*PIRELLI 255/55 R19 107W P ZERO	3,8

KOREKTY WARTOŚCI POJAZDU

KOREKTA ZA PIERWSZĄ REJESTRACJĘ	(+)
KOREKTA ZA WYPOSAŻENIE	(+)
KOREKTA ZA PRZEBIEG	(-)
KOREKTY RÓŻNE:	
Stan utrzymania i dbałość o pojazd	(-)
KOREKTY RÓŻNE RAZEM	(-)
KOREKTA ZA OGUMIENIE	(-)

UWAGI RZECZOZNAWCY DOTYCZĄCE WYCENY

Dokonano sprawdzenia historii pojazdu w bazie CEPiK.

Oględziny wykonywał: Patryk Kraszewski

Wycenę wykonał: Rafał Choromański


OPIS STANU TECHNICZNEGO ZESPOŁÓW POJAZDU

NADWOZIE - Szkielet i poszycia zewnętrzne

L.p.	Nazwa elementu	L / P	Rodzaj uszkodzenia	Opis	Fot. nr
1	Pokrywa przednia		Odpryski powłoki lakierowej		
2	Drzwi boczne przednie	P	Zarysowania powłoki lakierowej		

Na pozostałych elementach oblachowania bryły nadwozia stwierdzono również typowe dla jego okresu eksploatacji uszkodzenia powłoki lakierowej (zarysowania, odpryski, itp.).
Szczegółowy stan pojazdu zobrażowany w dokumentacji zdjęciowej.

NADWOZIE – Opis powłoki lakierowej



L.p.	Nazwa elementu	L / P	Grubość powłoki [µm]	Opis
1	Pokrywa przednia		140-150	
2	Dach		115-140	
3	Błotnik przedni	L	150-170	
4	Drzwi przednie	L	130-150	
5	Drzwi tylne	L	120-140	
6	Błotnik tylny	L	140-160	
7	Błotnik przedni	P	140-170	
8	Drzwi przednie	P	130-160	
9	Drzwi tylne	P	130-150	
10	Błotnik tylny	P	120-160	
11	Pokrywa (drzwi) tyłu nadwozia		130-160	

Podane przedziały grubości powłoki lakierowej, dotyczą punktów pomiarowych. Nie mogą być traktowane jako gwarancja, że grubość powłoki lakierowej w innych punktach nie wykracza poza te przedziały. Pomiar powłoki lakierowej został wykonany urządzeniem będącym w posiadaniu rzeczoznawcy. Pomiar wykonany innym przyrządem może się różnić.



NADWOZIE – Wyposażenie zewnętrzne

L.p.	Nazwa elementu	L / P	Rodzaj uszkodzenia	Opis	Fot. nr
1	Zderzak przedni		Odpryski powłoki lakierowej		
2	Obudowa lusterka bocznego	P	Zarysowana		
3	Zderzak tylny		Odpryski powłoki lakierowej		
4	Szyba przednia		Zarysowana listwa boczna lewa		



NADWOZIE – Wyposażenie wewnętrzne

L.p.	Nazwa elementu	L / P	Rodzaj uszkodzenia	Opis	Fot. nr
1	Fotel przedni kpl.	L	Przetarcia, zarysowania		
2	Poszycie tapicerskie drzwi bocznych przednich	L	Zarysowania		
3	Poszycie tapicerskie drzwi tyłu nadwozia		Zarysowania		

Wnętrze pojazdu nosi typowe dla jego okresu eksploatacji zabrudzenia oraz zużycie wszystkich elementów.

JAZDA KONTROLNA

- | | | |
|---|--|----------|
| 1 | Głośność pracy silnika | BEZ UWAG |
| 2 | Praca układu kierowniczego | BEZ UWAG |
| 3 | Głośność (stuki) zawieszenia | BEZ UWAG |
| 4 | Zmiana biegów, działanie sprzęgła | BEZ UWAG |
| 5 | Głośność skrzyni biegów / bloku napędowego | BEZ UWAG |
| 6 | Skuteczność hamulca zasadniczego | BEZ UWAG |
| 7 | Skuteczność hamulca pomocniczego | BEZ UWAG |
| 8 | Skuteczność ogrzewania i przewietrzania | BEZ UWAG |

Próba ruchowa przeprowadzona na niewielkim dystansie, na zimnym silniku, w warunkach parkingowych, z prędkością do 15 km/h.

DOKUMENTY I KOMPLETACJA POJAZDU

- | | | |
|---|------------------------|--------|
| 1 | Kluczyki (ilość sztuk) | 2 szt. |
| 2 | Dowód rejestracyjny | TAK |
| 3 | Gaśnica | TAK |
| 4 | Trójkąt ostrzegawczy | TAK |
| 5 | Apteczka | TAK |

POZOSTAŁE INFORMACJE

- Pochodzenie pojazdu**
Krajowy
- Badanie poprawności numerów identyfikacyjnych**
Numer VIN wybity na karoserii oraz numer VIN tabliczki znamionowej zgodny z DR.
- Weryfikacja odczytanego stanu drogomierza**
Odczytany z licznika.

Zastrzeżenia ograniczające opinię.

ü Zawarte w niniejszej Ocenie/Raporcie informacje (w tym dotyczące wyposażenia) służą jedynie ogólnym celom informacyjnym. Ocena/Raport nie może być zatem traktowana jako oferta w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego oraz opisu towaru ani zapewnienia w rozumieniu art. 4 Ustawy z dnia 27 lipca 2002 roku o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej.

ü Ocena/Raport została sporządzona w celu ustalenia istnienia albo nieistnienia uszkodzeń nieakceptowalnych po zakończeniu umowy korzystania z samochodu lub innych okoliczności uzgodnionych w zleceniu. Ocena/Raport nie obejmuje typowych uszkodzeń wynikających z eksploatacji samochodu oraz jego standardowego zużycia.

ü Jeśli chcesz traktować ten dokument jako źródło wiedzy o samochodzie przy jego zakupie, czynisz to na własną odpowiedzialność. eRzeczoznawcy sp.j. nie ponosi odpowiedzialności za takie użycie tej Oceny/Raporu

ü Niniejsza wycena służy wyłącznie do oszacowania wartości rynkowej przedmiotu wyceny i nie może być wykorzystywana do żadnego innego celu, niż wymieniony powyżej. W szczególności wycena nie może stanowić podstawy do oceny cech i stanu wycenianego obiektu przy jego zakupie.

ü Rzeczoznawca nie bierze na siebie odpowiedzialności za wady ukryte (prawne i fizyczne) oraz ewentualne skutki wynikające z dalszego użytkowania przedmiotu wyceny, a także za skutki wykorzystania samej wyceny.

ü Powyższa wycena nie jest ekspertyzą stanu technicznego przedmiotu wyceny i za taką nie może być uznawana, w szczególności nie może być traktowana jako gwarancja sprzedaży przedmiotu wyceny za oszacowaną wartość.

ü Wycenę przeprowadzono w oparciu o dostarczoną dokumentację oraz badanie organoleptyczne wycenianego obiektu. Nie prowadzono badań diagnostycznych oraz weryfikacji warsztatowej przedmiotu wyceny.

ü Nie stwierdzono dodatkowych niesprawności i/lub uszkodzeń i/lub braków w zakresie możliwym do ustalenia w warunkach oględzin tj. bez dostępu do spodu pojazdu, specjalistycznego sprzętu diagnostycznego, jazdy próbnej wykonanej w warunkach drogowych z obciążeniem.

ü Rzeczoznawca podczas oględzin poza warsztatem nie jest w stanie stwierdzić wypadkowej przeszłości pojazdu. W przypadku podwyższonych wartości pomiarów powłoki lakierowej, konieczna jest ekspertyza w warunkach warsztatowych.

ü Rok produkcji pojazdu - nie weryfikowano. Przyjęto w oparciu o dane przekazane przez Zleceniodawcę.

ü Niniejsza wycena nie może być publikowana w całości w jakimkolwiek dokumencie bez zgody wykonawców i bez uzgodnienia z nimi formy i treści takiej publikacji. Zakaz publikacji nie dotyczy posługiwania się wyceną w umowach cywilno-prawnych zawieranych przez zleceniodawcę i dotyczących przedmiotu

ü Przed odbiorem pojazdu, kupujący zobowiązany jest do konfrontacji rzeczywistego stanu z informacjami zawartymi w wycenie. Odbiór przedmiotu jest równoznaczny ze zrzeczeniem się wszelkich roszczeń, co do stanu technicznego.

ü Nie badano poprawności i/lub budowy numerów identyfikacyjnych/seryjnych obiektu oraz nie weryfikowano prawdziwości danych obiektu.

ü Niniejsza wycena nie może być traktowana jako gwarancja sprzedaży przedmiotu wyceny za oszacowaną wartość.

ü W przypadku ujawnienia dodatkowych informacji dotyczących przedmiotowego pojazdu, niedostępnych w czasie wykonywania niniejszej opinii, zaprezentowane stanowisko może ulec zmianie.

ü W opinii założono, że nie wykryto żadnych faktów, które mogłyby istotnie wpływać na wartość wycenionego pojazdu, jeśli w opisie pojazdu nie widnieje inaczej.

ü Rzeczoznawca nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne błędy wynikające z przedstawionych informacji otrzymanych od użytkownika/sprzedawcy/zamawiającego wycenę, jeśli brak podstaw do kwestionowania ich zgodności ze stanem rzeczywistym lub też ustalenie stanu rzeczywistego przez rzeczoznawcę było niemożliwe lub znacznie utrudnione.

ü Wyposażenie standardowe wg. Info - Ekspert/Eurotax. Rzeczoznawca nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne błędy programu. Opis stanu technicznego pojazdu jest ważny na dzień oględzin. Rzeczoznawca nie bierze odpowiedzialności za zmiany stanu pojazdu wynikające z dalszej eksploatacji lub postoju (np. uszkodzenie akumulatora, powiększenie lub powstanie ognisk korozji, uszkodzenie układu hamulcowego, itp.)

ü Jeżeli elementy jednostki napędowej, układu przeniesienia napędu itp., są rozmontowane, rzeczoznawca nie weryfikuje kompletności poszczególnych układów. Możliwość wystąpienia braków w kompletacji (np. ze względu na wykorzystanie unieruchomionego pojazdu jako „dawcy części”.

ü Nie weryfikowano odczytanego stanu drogomierza z zapisami w urządzeniach elektronicznych pojazdu.

ü Nie weryfikowano gwarancji, statusu pakietów serwisowych i kompletności w zakresie osprzętu dodatkowego, z którym przedmiot był zamówiony.

ü Ustalenie wszystkich uszkodzeń, wad i braków w ukompletowaniu pojazdu nie jest możliwe w warunkach parkingowych, konieczna weryfikacja w warunkach warsztatowych. Warunki w jakich przeprowadzono oględziny pojazdu uniemożliwiają dokładne określenie jego sprawności oraz kompletności.

ü Nie udostępniono specyfikacji wyposażenia fabrycznego wycenianego pojazdu. Mając na uwadze powyższe wyposażenie zostało ustalone na podstawie oględzin z natury. Aby ustalić specyfikację fabryczną wyposażenia należy zwrócić się do dealera. Nie można wykluczyć, że mogą występować różnice w wyposażeniu.

Dokument wystawiony elektronicznie, ważny bez podpisu

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. nr 1



Fot. nr 2



Fot. nr 3



Fot. nr 4



Fot. nr 5



Fot. nr 6



Fot. nr 7



Fot. nr 8



Fot. nr 9



Fot. nr 10



Fot. nr 11



Fot. nr 12



Fot. nr 13



Fot. nr 14



Fot. nr 15



Fot. nr 16



Fot. nr 17



Fot. nr 18



Fot. nr 19



Fot. nr 20



Fot. nr 21



Fot. nr 22



Fot. nr 23



Fot. nr 24



Fot. nr 25



Fot. nr 26



Fot. nr 27



Fot. nr 28



Fot. nr 29



Fot. nr 30



Fot. nr 31



Fot. nr 32



Fot. nr 33



Fot. nr 34



Fot. nr 35



Fot. nr 36



Fot. nr 37



Fot. nr 38



Fot. nr 39



Fot. nr 40



Fot. nr 41



Fot. nr 42



Fot. nr 43



Fot. nr 44



Fot. nr 45



Fot. nr 46



Fot. nr 47



Fot. nr 48



Fot. nr 49



Fot. nr 50



Fot. nr 51



Fot. nr 52



Fot. nr 53



Fot. nr 54



Fot. nr 55



Fot. nr 56



Fot. nr 57



Fot. nr 58



Fot. nr 59

Dokument wystawiony elektronicznie, ważny bez podpisu