

Nr zlecenia: 30/14/07/2025/CarArena STANDARD

z dnia: 2025/07/14

Zleceniodawca:

CARARENA - Aukcje Samochodowe
ul. Budowlanych 7
62-081 Baranowo

Rzeczoznawca:

Dawid Oderkiewicz/zatw. Pion Weryfikacyjny eRzeczoznawcy



Poglądowy Raport Stanu Technicznego

Zadanie: Ocena stanu technicznego i określenie wartości rynkowej pojazdu

DANE IDENTYFIKACYJNE POJAZDU		Dane: [O] VII-2025	
Rodzaj pojazdu:	Samochód osobowy	VIN:	U 5 Y H M 8 1 3 A J L 2 4 4 8 1 0
Marka:	KIA	Nr rejestracyjny:	PZ3E628
Model pojazdu:	Cee'd 1.6 MR`16 E6	Nr Info-Ekspert:	052-00961
Wersja:	M	Rok produkcji:	2017
Wskażanie drogomierza		118908 km	
Data pierwszej rejestracji		2018/01/18	
Data ważności badania technicznego		2026/01/14	
Rodzaj nadwozia		kombi (uniwersalne) 5 drzwiowe	
Dop. masa całkow.		1820 kg	
Jednostka napędowa		z zapłonem iskrowym (wtrysk)	
Pojemność / Moc silnika		1591 ccm / 99kW (135KM)	
Liczba cylindrów / Układ cylindrów / Liczba zaworów		4 / rzędowy / 16	
Rodzaj skrzyni biegów		manualna	
Rodzaj napędu		przedni (4x2)	
Kolor powłoki lakierowej, (rodzaj lakieru)		Beżowy 2-warstwowy z efektem metalicznym	

WYPOSAŻENIE STANDARDOWE			
L.p.	Nazwa elementu wyposażenia	L.p.	Nazwa elementu wyposażenia
1	Autoalarm	34	Sortownik pod podłogą bagażnika
2	Czujnik obecności pasażera przód/tył	35	Spoiler tylny
3	Czujnik zmierzchu	36	Sterowanie radiem w kierownicy
4	Fotel kierowcy z regulacją wysokości	37	Sygnalizacja niezapiętych pasów bezpieczeństwa
5	Głośniki 6 szt.	38	Sygnalizacja otwartych drzwi
6	Gniazdo 12V w bagażniku	39	System automatycznego ryglowania zamków
7	Gniazdo 12V w konsoli centralnej	40	System kontroli trakcji TCS

8	Immobilizer	41	System podpowiedzi ruchu kierownicy VSM
9	Klamki zewnętrzne w kolorze nadwozia	42	System stabilizacji toru jazdy ESC
10	Klimatyzacja	43	System sygnalizacji hamowania awaryjnego - ESS
11	Kluczyk składany	44	System wspomagający pokonywanie podjazdów HAC
12	Kolorystyka wnętrza czarna	45	System wspomagania nagłego hamowania BAS
13	Kolumna kierownicy regulowana w 2 płaszczyznach	46	Szyby barwione
14	Koło zapasowe dojazdowe	47	Szyby przednie regulowane elektrycznie
15	Komputer pokładowy	48	Światła do jazdy dziennej LED
16	Kurtyny powietrzne boczne	49	Światła mijania projekcyjne
17	Lusterka zewnętrzne podgrzewane elektrycznie	50	Światła mijania włączane automatycznie
18	Lusterka zewnętrzne regulowane elektrycznie	51	Światła p/mgienne przednie
19	Lusterka zewnętrzne w kolorze nadwozia	52	Światła z funkcją statycznego doświetlania zakrętów
20	Mata wygłuszająca pod pokrywą silnika	53	Światło dodatkowe STOP LED
21	Mocowanie fotelików dziecięcych ISOFIX	54	Tapicerka w kolorze czarnym
22	Oslony przeciwsłoneczne z lusterkami	55	Tarcze kół stalowe 15"
23	Oświetlenie deski rozdzielczej regulowane	56	Wskaźnik temperatury zewnętrznej
24	Podłokietnik centralny przedni	57	Wskaźnik wyboru optymalnego biegu
25	Poduszka powietrzna kierowcy	58	Wspomaganie układu kierowniczego zmienne elektryczne
26	Poduszka powietrzna pasażera z możliwością odłączenia	59	Wykończenie wnętrza w kolorze srebrnym
27	Poduszki powietrzne boczne przednie	60	Zamek centralny zdalnie sterowany
28	Radioodtwarzacz CD + MP3	61	Zderzaki w kolorze nadwozia
29	Relingi dachowe	62	Zestaw głośnomówiący "Bluetooth"
30	Schówek chłodzony	63	Złącze "AUX"
31	Schówek na okulary	64	Złącze "iPod"
32	Siedzenia tylne dzielone asymetrycznie	65	Złącze "USB"
33	Siedzenia tylne składane		

L.p. Nazwa pakietu / elementu pakietu wyposażenia standardowego

- 1 ABS + EBD - system dystrybucji siły hamowania
ABS - system zapobiegający blokowaniu kół
System dystrybucji siły hamowania elektroniczny EBD

WYPOSAŻENIE DODATKOWE

L.p. Nazwa elementu wyposażenia

- 1 Czujniki parkowania - tył
- 2 +Fotel kierowcy podgrzewany
- 3 +Fotel pasażera podgrzewany
- 4 +Kierownica podgrzewana
- 5 Lakier metalizowany
- 6 Pakiet Smart (dopłata)
Filtr p/pyłkowy
Dźwignia zmiany biegów pokryta skórą
Tarcze kół aluminiowe 16"
Dźwignia hamulca ręcznego pokryta skórą
Klimatyzacja automatyczna 2 strefowa
Ogranicznik prędkości
Tempomat
Kierownica pokryta skórą
Kamera cofania
Schówek chłodzony
Jonizator powietrza
System nawigacji satelitarnej Kia Navi System
Wspomaganie układu kierowniczego Flex Steer
Klamki wewnętrzne chromowane
System automatycznego odparowania szyby czołowej

OPIS ZAMONTOWANEGO W POJEŹDZIE OGUMIENIA

Koło	Marka, typ	Bieżnik [mm]
Przednie lewe:	*VREDESTEIN 205/55 R16 ULTRAC 91H	6,0
Przednie prawe:	*VREDESTEIN 205/55 R16 ULTRAC 91H	5,5
Tylne lewe:	*VREDESTEIN 205/55 R16 ULTRAC 91H	6,0
Tylne prawe:	*VREDESTEIN 205/55 R16 ULTRAC 91H	6,0

KOREKTY WARTOŚCI POJAZDU

KOREKTA ZA PIERWSZĄ REJESTRACJĘ	(+)
KOREKTA ZA WYPOSAŻENIE	(+)
KOREKTA ZA PRZEBIEG	(+)
KOREKTY RÓŻNE:	
Stan utrzymania i dbałość o pojazd	(-)
Zadana szacunkowa korekta z tytułu wcześniejszych napraw	(-)
KOREKTY RÓŻNE RAZEM	(-)
KOREKTA ZA OGUMIENIE	(+)

UWAGI RZECZOZNAWCY DOTYCZĄCE WYCENY

Dokonano sprawdzenia historii pojazdu w bazie CEPiK.

Nie weryfikowano gwarancji, statusu pakietów serwisowych i kompletności w zakresie osprzętu dodatkowego, z którym przedmiot był zamówiony. Nie udostępniono specyfikacji wyposażenia fabrycznego wycenianego pojazdu.

Mając na uwadze powyższe wyposażenie zostało ustalone na podstawie oględzin z natury. Aby ustalić specyfikację fabryczną wyposażenia należy zwrócić się do dealera. Nie można wykluczyć, że mogą występować różnice w wyposażeniu.

Oględziny wykonał: Jacek Ducki

Wycena wykonana: Dawid Oderkiewicz

OPIS STANU TECHNICZNEGO ZESPOŁÓW POJAZDU

	NADWOZIE - Szkielet i poszycia zewnętrzne				
L.p.	Nazwa elementu	L / P	Rodzaj uszkodzenia	Opis	Fot. nr
1	Drzwi boczne przednie	L	Wgniecenia, wgniecenia wnęki		
2	Drzwi boczne przednie	P	Wgniecenia wnęki, wgniecenia		
3	Drzwi boczne tylne	L	Zarysowania powłoki lakierowej		
4	Drzwi boczne tylne	P	Zarysowania powłoki lakierowej		
5	Łotnik tylny	P	Zarysowania powłoki lakierowej		


Pojazd w trakcie oględzin zabrudzony, możliwość wykrycia dodatkowych uszkodzeń po umyciu.

Na pozostałych elementach obłachowania bryły nadwozia stwierdzono również typowe dla jego okresu eksploatacji uszkodzenia powłoki lakierowej (zarysowania, odpryski, itp.).

Szczegółowy stan pojazdu zobrazowany w dokumentacji zdjęciowej.



NADWOZIE – Opis powłoki lakierowej



L.p.	Nazwa elementu	L / P	Grubość powłoki [μm]	Opis
1	Pokrywa przednia		80-100	
2	Dach		90-110	
3	Błotnik przedni	L	90-110	
4	Drzwi przednie	L	100-110	
5	Drzwi tylne	L	80-110	
6	Błotnik tylny	L	90-110	
7	Błotnik przedni	P	90-110	
8	Drzwi przednie	P	130-160	
9	Drzwi tylne	P	90-110	
10	Błotnik tylny	P	120-1150	
11	Pokrywa (drzwi) tyłu nadwozia		70-100	

Podane przedziały grubości powłoki lakierowej, dotyczą punktów pomiarowych. Nie mogą być traktowane jako gwarancja, że grubość powłoki lakierowej w innych punktach nie wykracza poza te przedziały. Pomiar powłoki lakierowej został wykonany urządzeniem będącym w posiadaniu rzeczoznawcy. Pomiar wykonany innym przyrządem może się różnić.

**NADWOZIE – Wyposażenie zewnętrzne**

L.p.	Nazwa elementu	L / P	Rodzaj uszkodzenia	Opis	Fot. nr
1	Zderzak przedni		Niespasowane mocowanie		
2	Zderzak tylny		Zarysowany, pęknięcia		

**NADWOZIE – Wyposażenie wewnętrzne**

L.p.	Nazwa elementu	L / P	Rodzaj uszkodzenia	Opis	Fot. nr
1	Poszycie tapicerskie drzwi bocznych przednich	L	Zabrudzone, zarysowania		
2	Poszycie tapicerskie drzwi bocznych tylnych	L	Zabrudzone		
3	Przestrzeń ładunkowa		Zabrudzenia, zarysowania		

Wnętrze pojazdu nosi typowe dla jego okresu eksploatacji zabrudzenia oraz zużycie wszystkich elementów

**PODWOZIE – ZAWIESZENIE I KOŁA**

L.p.	Nazwa elementu	L / P	Rodzaj uszkodzenia	Opis	Fot. nr
1	Tarcza koła przedniego ze stopu lekkiego	L	Zadrapania krawędzi bocznej		
2	Tarcza koła przedniego ze stopu lekkiego	P	Zadrapania krawędzi bocznej		
3	Tarcza koła tylnego ze stopu lekkiego	L	Zadrapania krawędzi bocznej		
4	Tarcza koła tylnego ze stopu lekkiego	P	Zadrapania krawędzi bocznej		

**UKŁAD KIEROWNICZY**

L.p.	Nazwa elementu	L / P	Rodzaj uszkodzenia	Opis	Fot. nr
1	Koło kierownicy		Przetarcia		

**UKŁAD HAMULCOWY**

L.p.	Nazwa elementu	L / P	Rodzaj uszkodzenia	Opis	Fot. nr
1	Tarcza hamulcowa przednia	P	Nalot korozyjny		
2	Tarcza hamulcowa tylna	L	Nalot korozyjny		
3	Tarcza hamulcowa tylna	P	Nalot korozyjny		

JAZDA KONTROLNA

- | | | |
|---|-----------------------------------|----------|
| 1 | Głośność pracy silnika | BEZ UWAG |
| 2 | Praca układu kierowniczego | BEZ UWAG |
| 3 | Głośność (stuki) zawieszenia | BEZ UWAG |
| 4 | Zmiana biegów, działanie sprzęgła | BEZ UWAG |
| 5 | Skuteczność hamulca zasadniczego | BEZ UWAG |
| 6 | Skuteczność hamulca pomocniczego | BEZ UWAG |

Próba ruchowa przeprowadzona na niewielkim dystansie, na zimnym silniku, w warunkach parkingowych, z prędkością do 15 km/h.

DOKUMENTY I KOMPLETACJA POJAZDU

1	Książka serwisowa	TAK
2	Kluczyki (ilość sztuk)	Okazano 2szt.
3	Dowód rejestracyjny	TAK
4	Zestaw narzędzi fabrycznych	TAK
5	Podnośnik samochodowy	TAK
6	Gaśnica	TAK
7	Trójkąt ostrzegawczy	TAK

POZOSTAŁE INFORMACJE

- Pochodzenie pojazdu**
Krajowy
- Badanie poprawności numerów identyfikacyjnych**
Numer VIN wybity na karoserii oraz numer VIN tabliczki znamionowej zgodny z DR.
- Weryfikacja odczytanego stanu drogomierza**
Odczytany z licznika.

Zastrzeżenia ograniczające opinię.

ü Zawarte w niniejszej Ocenie/Raporcie informacje (w tym dotyczące wyposażenia) służą jedynie ogólnym celom informacyjnym. Ocena/Raport nie może być zatem traktowana jako oferta w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego oraz opisu towaru ani zapewnienia w rozumieniu art. 4 Ustawy z dnia 27 lipca 2002 roku o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej.

ü Ocena/Raport została sporządzona w celu ustalenia istnienia albo nieistnienia uszkodzeń nieakceptowalnych po zakończeniu umowy korzystania z samochodu lub innych okoliczności uzgodnionych w zleceniu. Ocena/Raport nie obejmuje typowych uszkodzeń wynikających z eksploatacji samochodu oraz jego standardowego zużycia.

ü Jeśli chcesz traktować ten dokument jako źródło wiedzy o samochodzie przy jego zakupie, czynisz to na własną odpowiedzialność. eRzecznawcy sp.j. nie ponosi odpowiedzialności za takie użycie tej Oceny/Raporu

ü Niniejsza wycena służy wyłącznie do oszacowania wartości rynkowej przedmiotu wyceny i nie może być wykorzystywana do żadnego innego celu, niż wymieniony powyżej. W szczególności wycena nie może stanowić podstawy do oceny cech i stanu wycenianego obiektu przy jego zakupie.

ü Rzecznawca nie bierze na siebie odpowiedzialności za wady ukryte (prawne i fizyczne) oraz ewentualne skutki wynikające z dalszego użytkowania przedmiotu wyceny, a także za skutki wykorzystania samej wyceny.

ü Powyższa wycena nie jest ekspertyzą stanu technicznego przedmiotu wyceny i za taką nie może być uznawana, w szczególności nie może być traktowana jako gwarancja sprzedaży przedmiotu wyceny za oszacowaną wartość.

ü Wycenę przeprowadzono w oparciu o dostarczoną dokumentację oraz badanie organoleptyczne wycenianego obiektu. Nie prowadzono badań diagnostycznych oraz weryfikacji warsztatowej przedmiotu wyceny.

ü Nie stwierdzono dodatkowych niesprawności i/lub uszkodzeń i/lub braków w zakresie możliwym do ustalenia w warunkach oględzin tj. bez dostępu do spodu pojazdu, specjalistycznego sprzętu diagnostycznego, jazdy próbnej wykonanej w warunkach drogowych z obciążeniem.

ü Rzecznawca podczas oględzin poza warszatem nie jest w stanie stwierdzić wypadkowej przeszłości pojazdu. W przypadku podwyższonych wartości pomiarów powłoki lakierowej, konieczna jest ekspertyza w warunkach warsztatowych.

ü Rok produkcji pojazdu - nie weryfikowano. Przyjęto w oparciu o dane przekazane przez Zleceniodawcę.

ü Niniejsza wycena nie może być publikowana w całości w jakimkolwiek dokumencie bez zgody wykonawców i bez uzgodnienia z nimi formy i treści takiej publikacji. Zakaz publikacji nie dotyczy posługiwania się wyceną w umowach cywilno-prawnych zawieranych przez zleceniodawcę i dotyczących przedmiotu

ü Przed odbiorem pojazdu, kupujący zobowiązany jest do konfrontacji rzeczywistego stanu z informacjami zawartymi w wycenie. Odbiór przedmiotu jest równoznaczny ze zrzeczeniem się wszelkich roszczeń, co do stanu technicznego.

ü Nie badano poprawności i/lub budowy numerów identyfikacyjnych/seryjnych obiektu oraz nie weryfikowano prawdziwości danych obiektu.

ü Niniejsza wycena nie może być traktowana jako gwarancja sprzedaży przedmiotu wyceny za oszacowaną wartość.

ü W przypadku ujawnienia dodatkowych informacji dotyczących przedmiotowego pojazdu, niedostępnych w czasie wykonywania niniejszej opinii, zaprezentowane stanowisko może ulec zmianie.

ü W opinii założono, że nie wykryto żadnych faktów, które mogłyby istotnie wpływać na wartość wycenionego pojazdu, jeśli w opisie pojazdu nie widnieje inaczej.

ü Rzecznawca nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne błędy wynikające z przedstawionych informacji otrzymanych od użytkownika/sprzedawcy/zamawiającego wycenę, jeśli brak podstaw do kwestionowania ich zgodności ze stanem rzeczywistym lub też ustalenie stanu rzeczywistego przez rzecznawcę było niemożliwe lub znacznie utrudnione.

ü Wyposażenie standardowe wg. Info - Ekspert/Eurotax. Rzecznawca nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne błędy programu. Opis stanu technicznego pojazdu jest ważny na dzień oględzin. Rzecznawca nie bierze odpowiedzialności za zmiany stanu pojazdu wynikające z dalszej eksploatacji lub postoju (np. uszkodzenie akumulatora, powiększenie lub powstanie ognisk korozji, uszkodzenie układu hamulcowego, itp.)

ü Jeżeli elementy jednostki napędowej, układu przeniesienia napędu itp., są rozmontowane, rzecznawca nie weryfikuje kompletności poszczególnych układów. Możliwość wystąpienia braków w kompletacji (np. ze względu na wykorzystanie unieruchomionego pojazdu jako „dawcy części”.

ü Nie weryfikowano odczytanego stanu drogomierza z zapisami w urządzeniach elektronicznych pojazdu.

ü Nie weryfikowano gwarancji, statusu pakietów serwisowych i kompletności w zakresie osprzętu dodatkowego, z którym przedmiot był zamówiony.

ü Ustalenie wszystkich uszkodzeń, wad i braków w ukończeniu pojazdu nie jest możliwe w warunkach parkingowych, konieczna weryfikacja w warunkach warsztatowych. Warunki w jakich przeprowadzono oględziny pojazdu uniemożliwiają dokładne określenie jego sprawności oraz kompletności.

ü Nie udostępniono specyfikacji wyposażenia fabrycznego wycenianego pojazdu. Mając na uwadze powyższe wyposażenie zostało ustalone na podstawie oględzin z natury. Aby ustalić specyfikację fabryczną wyposażenia należy zwrócić się do dealera. Nie można wykluczyć, że mogą występować różnice w wyposażeniu.

Dokument wystawiony elektronicznie, ważny bez podpisu

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. nr 1



Fot. nr 2



Fot. nr 3



Fot. nr 4



Fot. nr 5



Fot. nr 6



Fot. nr 7



Fot. nr 8



Fot. nr 9



Fot. nr 10



Fot. nr 11



Fot. nr 12



Fot. nr 13



Fot. nr 14



Fot. nr 15



Fot. nr 16



Fot. nr 17



Fot. nr 18



Fot. nr 19



Fot. nr 20



Fot. nr 21



Fot. nr 22



Fot. nr 23



Fot. nr 24



Fot. nr 25



Fot. nr 26



Fot. nr 27



Fot. nr 28



Fot. nr 29



Fot. nr 30




Fot. nr 31



Fot. nr 32



Fot. nr 33



Fot. nr 34



Fot. nr 35



Fot. nr 36




Fot. nr 37



Fot. nr 38



Fot. nr 39



Fot. nr 40



Fot. nr 41




Fot. nr 42




Fot. nr 43




Fot. nr 44




Fot. nr 45




Fot. nr 46



Fot. nr 47



Fot. nr 48



Fot. nr 49



Fot. nr 50

REJESTR MECHANICZNYCH PRZEGŁĄDÓW OKRESOWYCH

PRZEGŁĄD IV km

Data przeglądu: **2021-10-20**

Rzeczywisty przebieg pojazdu [km]: **51772**

Wynik badania testem GDS: **brak uster**


Termin następnego przeglądu – data / przebieg: **20.10.2022 / 66772**

Czytelne imię i nazwisko mechanika wykonującego OT: **Lisiecki Norbert**

Czytelne imię i nazwisko osoby nadzorującej OT: **Filip Borsiniak**

Uwagi dotyczące zastosowanych materiałów eksploatacyjnych:

Wykonane czynności:

	TAK	NIE
Wymiana oleju:	☒	☐
Marka i typ: Klasa jakości: Klasa lepkości:	KIA 9W130	
Wymiana płynu hamulcowego:	☒	☐
Wymiana filtra paliwa:	☐	☒
Wymiana filtra powietrza:	☒	☐
Czynności dodatkowe:	 MARVEL Sp. z o.o. Autoryzowana Stacja Obsługi 90-332 Łódź, ul. Żelazna 7 NIP 725-000-78-63 FILIA POZNAN 60-650 Poznań, ul. Obornicka 223 tel. 61 822-15-29 Pieczęć ASO / podpis osoby nadzorującej	

Fot. nr 51

REJESTR MECHANICZNYCH PRZEGŁĄDÓW OKRESOWYCH

PRZEGŁĄD III km

Data przeglądu: **2020-11-19**

Rzeczywisty przebieg pojazdu [km]: **43 011**

Wynik badania testem GDS: **brak uster**


Termin następnego przeglądu – data / przebieg: **11.2021 / 58011**

Czytelne imię i nazwisko mechanika wykonującego OT: **Lisiecki Norbert**

Czytelne imię i nazwisko osoby nadzorującej OT: **Filip Borsiniak**

Uwagi dotyczące zastosowanych materiałów eksploatacyjnych:

Wykonane czynności:

	TAK	NIE
Wymiana oleju:	☒	☐
Marka i typ: Klasa jakości: Klasa lepkości:	LOTUS 96/130	
Wymiana płynu hamulcowego:	☐	☒
Wymiana filtra paliwa:	☐	☒
Wymiana filtra powietrza:	☐	☒
Czynności dodatkowe:	 MARVEL Sp. z o.o. Autoryzowana Stacja Obsługi 90-332 Łódź, ul. Żelazna 7 NIP 725-000-78-63 FILIA POZNAN 60-650 Poznań, ul. Obornicka 223 tel. 61 822-15-29 Pieczęć ASO / podpis osoby nadzorującej	

Fot. nr 52

REJESTR MECHANICZNYCH PRZEGŁĄDÓW OKRESOWYCH

PRZEGŁĄD I km

Data przeglądu: 2019-11-29

Rzeczywisty przebieg pojazdu [km]: 30 954

Wynik badania testem GDS: brak uwag

Termin następnego przeglądu – data / przebieg: 11.2020 / 45 000

Czytelne imię i nazwisko mechanika wykonującego OT: Jarosław Koszyca arch

Czytelne imię i nazwisko osoby nadzorującej OT: Filip Borowiak

Ważące zastosowanych materiałów eksploatacyjnych:

Wykonane czynności:

	TAK	NIE
Wymiana oleju:	☒	☐
Marka i typ: Klasa jakości: Klasa lepkości:	LOTOS 5W/30	
Wymiana płynu hamulcowego:	☒	☐
Wymiana filtra paliwa:	☐	☒
Wymiana filtra powietrza:	☐	☒
Czynności dodatkowe:		

KIA MARVEL Sp. z o.o.
Autoryzowana Stacja Obsługi
90-332 Łódź, ul. Żelazna 7
NIP 725-000-78-63
FILIA POZNAN
60-650 Poznań, ul. Obornicka 223
Pieczęć ASO i podpis osoby wykonującej

Fot. nr 53

REJESTR MECHANICZNYCH PRZEGŁĄDÓW OKRESOWYCH

PRZEGŁĄD I km

Data przeglądu: 2019-02-25

Rzeczywisty przebieg pojazdu [km]: 17 594

Wynik badania testem GDS: brak uwag

Termin następnego przeglądu – data / przebieg: 30 000 / ok. 2020

Czytelne imię i nazwisko mechanika wykonującego OT: Leszek Michał

Czytelne imię i nazwisko osoby nadzorującej OT: Piotr Bruchli

Ważące zastosowanych materiałów eksploatacyjnych:

Wykonane czynności:

	TAK	NIE
Wymiana oleju:	☒	☐
Marka i typ: Klasa jakości: Klasa lepkości:	Lotos 5W/30	
Wymiana płynu hamulcowego:	☐	☒
Wymiana filtra paliwa:	☐	☒
Wymiana filtra powietrza:	☐	☒
Czynności dodatkowe:		

KIA MARVEL Sp. z o.o.
Autoryzowana Stacja Obsługi
90-332 Łódź, ul. Żelazna 7
NIP 725-000-78-63
FILIA POZNAN
60-650 Poznań, ul. Obornicka 223
Pieczęć ASO i podpis osoby wykonującej

Fot. nr 54



Fot. nr 55



Fot. nr 56



Fot. nr 57



Fot. nr 58



Fot. nr 59



Fot. nr 60



Fot. nr 61



Fot. nr 62



Fot. nr 63



Fot. nr 64



Fot. nr 65



Fot. nr 66



Fot. nr 67



Fot. nr 68



Fot. nr 69



Fot. nr 70



Fot. nr 71



Fot. nr 72



Fot. nr 73



Fot. nr 74



Fot. nr 75



Fot. nr 76



Fot. nr 77

Dokument wystawiony elektronicznie, ważny bez podpisu