

Nr zlecenia: 27/14/07/2025/CarArena STANDARD

z dnia: 14.07.2025

**Zleceniodawca:**

CARARENA  
ul. Budowlanych 7  
62-081 Baranowo

**Rzeczoznawca:**

Piotr Bałaziński/zatw. pion weryfikacyjny eRzeczoznawcy



## Poglądowy Raport Stanu Technicznego

Zadanie: Ocena stanu technicznego i określenie wartości rynkowej pojazdu

| DANE IDENTYFIKACYJNE POJAZDU                        |  | Dane: [O] VII-2025                |  |
|-----------------------------------------------------|--|-----------------------------------|--|
| Rodzaj pojazdu: <b>Samochód osobowy</b>             |  | VIN: <b>KNADB512AH6063235</b>     |  |
| Marka: <b>KIA</b>                                   |  | Nr rejestracyjny: <b>PZ849VV</b>  |  |
| Model pojazdu: <b>Rio 1.2 MR`17 E6</b>              |  | Nr Info-Ekspert: <b>052-01141</b> |  |
| Wersja: <b>M</b>                                    |  | Rok produkcji: <b>2017</b>        |  |
| Wskazanie drogomierza                               |  | 166715 km                         |  |
| Data pierwszej rejestracji                          |  | 28.09.2017                        |  |
| Data ważności badania technicznego                  |  | 20.09.2025                        |  |
| Rodzaj nadwozia                                     |  | hatchback 5 drzwiowy              |  |
| Dop. masa całkow.                                   |  | 1560 kg                           |  |
| Jednostka napędowa                                  |  | z zapłonem iskrowym (wtrysk)      |  |
| Pojemność / Moc silnika                             |  | 1248 ccm / 62kW (84KM)            |  |
| Liczba cylindrów / Układ cylindrów / Liczba zaworów |  | 4 / rzędowy / 16                  |  |
| Rodzaj skrzyni biegów                               |  | manualna                          |  |
| Rodzaj napędu                                       |  | przedni (4x2)                     |  |
| Kolor powłoki lakierowej, (rodzaj lakieru)          |  | Biały 2-warstwowy typu uni        |  |

### WYPOSAŻENIE STANDARDOWE

| L.p. | Nazwa elementu wyposażenia           | L.p. | Nazwa elementu wyposażenia     |
|------|--------------------------------------|------|--------------------------------|
| 1    | Autoalarm                            | 29   | Spoiler tylny                  |
| 2    | Czujnik zmierzchu                    | 30   | Sterowanie radiem w kierownicy |
| 3    | Fotel kierowcy z regulacją wysokości | 31   | System Kia Eco Dynamics (ISG)  |

|    |                                                              |    |                                                          |
|----|--------------------------------------------------------------|----|----------------------------------------------------------|
|    |                                                              |    | automatycznego wyłączania i włączania silnika            |
| 4  | Głośniki 4 szt.                                              | 32 | System kontroli ciśnienia w oponach                      |
| 5  | Immobilizer                                                  | 33 | System kontroli trakcji VSM                              |
| 6  | Kieszka w oparciu fotela pasażera                            | 34 | System stabilizacji toru jazdy ESC                       |
| 7  | Klamki zewnętrzne w kolorze nadwozia                         | 35 | System stabilizacji toru jazdy podczas hamowania SLS     |
| 8  | Klimatyzacja                                                 | 36 | System sygnalizacji hamowania awaryjnego - ESS           |
| 9  | Kluczyk składany                                             | 37 | System wspomagający hamowanie na zakręcie CBC            |
| 10 | Kolumna kierownicy regulowana w 2 płaszczyznach              | 38 | System wspomagania ruszania na wzniesieniu HAC           |
| 11 | Koło zapasowe dojazdowe                                      | 39 | Szyby barwione                                           |
| 12 | Kółki kół                                                    | 40 | Szyby przednie regulowane elektrycznie                   |
| 13 | Krata wlotu powietrza czarna, obramowanie w kolorze srebrnym | 41 | Światła do jazdy dziennej                                |
| 14 | Kurtyny powietrzne boczne                                    | 42 | Światła mijania włączane automatycznie                   |
| 15 | Lampki do czytania dla przednich foteli                      | 43 | Światła p/mgielne przednie typu projekcyjnego            |
| 16 | Lusterka zewnętrzne w kolorze nadwozia                       | 44 | Światło dodatkowe STOP                                   |
| 17 | Mocowanie fotelika dziecięcego                               | 45 | Tarcze kół stalowe 15"                                   |
| 18 | Napinacze przednich pasów bezpieczeństwa                     | 46 | Wskaźnik temperatury zewnętrznej                         |
| 19 | Obrotomierz                                                  | 47 | Wskaźnik wyboru optymalnego biegu                        |
| 20 | Oslony przeciwsłoneczne z lusterkami podświetlanymi          | 48 | Wspomaganie układu kierowniczego elektryczne progresywne |
| 21 | Poduszka powietrzna kierowcy                                 | 49 | Wyświetlacz komputera pokładowego 3,5"                   |
| 22 | Poduszka powietrzna pasażera z możliwością odłączenia        | 50 | Zabezpieczenie drzwi tylnych przed otwarciem od wewnątrz |
| 23 | Poduszki powietrzne boczne przednie                          | 51 | Zamek centralny zdalnie sterowany                        |
| 24 | Pokrywa przestrzeni bagażowej                                | 52 | Zderzaki w kolorze nadwozia                              |
| 25 | Radioodtwarzacz MP3 2DIN                                     | 53 | Zestaw głośnomówiący "Bluetooth"                         |
| 26 | Regulacja podświetlenia zegarów                              | 54 | Złącze "AUX"                                             |
| 27 | Schówek na okulary                                           | 55 | Złącze "USB"                                             |
| 28 | Siedzenia tylne dzielone asymetrycznie i składane            |    |                                                          |

**L.p. Nazwa pakietu / elementu pakietu wyposażenia standardowego**

- 1 ABS + EBD - system dystrybucji siły hamowania  
ABS - system zapobiegający blokowaniu kół  
System dystrybucji siły hamowania elektroniczny EBD
- 2 Lusterka zewnętrzne podgrzewane i regulowane elektrycznie  
Lusterka zewnętrzne regulowane elektrycznie  
Lusterka zewnętrzne podgrzewane elektrycznie

**OPIS ZAMONTOWANEGO W POJEŹDZIE OGUMIENIA**

| Koło            | Marka, typ                                   | Bieżnik [mm] |
|-----------------|----------------------------------------------|--------------|
| Przednie lewe:  | HANKOOK 195/65 R15 91H K 435 KINERGY ECO2 TL | 5,0          |
| Przednie prawe: | HANKOOK 195/65 R15 91H K 435 KINERGY ECO2 TL | 5,0          |
| Tylne lewe:     | HANKOOK 195/65 R15 91H K 435 KINERGY ECO2 TL | 6,0          |
| Tylne prawe:    | HANKOOK 195/65 R15 91H K 435 KINERGY ECO2 TL | 6,0          |

**KOREKTY WARTOŚCI POJAZDU**

|                                                          |       |
|----------------------------------------------------------|-------|
| KOREKTA ZA PIERWSZĄ REJESTRACJĘ                          | ( + ) |
| KOREKTA ZA PRZEBIEG                                      | ( - ) |
| KOREKTY RÓŻNE:                                           |       |
| Stan utrzymania i dbałość o pojazd                       | ( - ) |
| Zadana szacunkowa korekta z tytułu wcześniejszych napraw | ( - ) |
| KOREKTY RÓŻNE RAZEM                                      | ( - ) |
| KOREKTA ZA OGUMIENIE                                     | ( + ) |

### UWAGI RZECZOZNAWCY DOTYCZĄCE WYCENY

Dokonano sprawdzenia historii pojazdu w bazie CEPiK.

Nie weryfikowano gwarancji, statusu pakietów serwisowych i kompletności w zakresie osprzętu dodatkowego, z którym przedmiot był zamówiony.

Nie udostępniono specyfikacji wyposażenia fabrycznego wycenianego pojazdu. Mając na uwadze powyższe wyposażenie zostało ustalone na podstawie oględzin z natury. Aby ustalić specyfikację fabryczną wyposażenia należy zwrócić się do dealera. Nie można wykluczyć, że mogą występować różnice w wyposażeniu.

Oględziny wykonywał: Jacek Ducki

Wycena wykonana: Piotr Bałaziński

### OPIS STANU TECHNICZNEGO ZESPOŁÓW POJAZDU



#### NADWOZIE - Szkielet i poszycia zewnętrzne


| L.p. | Nazwa elementu   | L / P | Rodzaj uszkodzenia                                     | Opis | Fot.<br>nr |
|------|------------------|-------|--------------------------------------------------------|------|------------|
| 1    | Pokrywa przednia |       | Odpryski powłoki lakierowej z miejscową korozją blachy |      |            |
| 2    | Słupki środkowe  | L     | Wgnieciony z zarysowaniami powłoki lakierowej          |      |            |
| 3    | Próg             | L     | Wgnieciony z zarysowaniami powłoki lakierowej          |      |            |
| 4    | Próg             | P     | Wgnieciony z zarysowaniami powłoki lakierowej          |      |            |
| 5    | Błotnik tylny    | P     | Odpryski powłoki lakierowej                            |      |            |

Na pozostałych elementach obłachowania bryły nadwozia stwierdzono również typowe dla jego okresu eksploatacji uszkodzenia powłoki lakierowej (zarysowania, odpryski, itp.).

Szczegółowy stan pojazdu zobrazowany w dokumentacji zdjęciowej.



## NADWOZIE – Opis powłoki lakierowej



| L.p. | Nazwa elementu                | L / P | Grubość powłoki [μm] | Opis |
|------|-------------------------------|-------|----------------------|------|
| 1    | Pokrywa przednia              |       | 80-120               |      |
| 2    | Dach                          |       | 80-120               |      |
| 3    | Błotnik przedni               | L     | 80-120               |      |
| 4    | Drzwi przednie                | L     | 80-120               |      |
| 5    | Drzwi tylne                   | L     | 80-120               |      |
| 6    | Błotnik tylny                 | L     | 80-120               |      |
| 7    | Błotnik przedni               | P     | 80-120               |      |
| 8    | Drzwi przednie                | P     | 80-120               |      |
| 9    | Drzwi tylne                   | P     | 160-250              |      |
| 10   | Błotnik tylny                 | P     | 80-120               |      |
| 11   | Pokrywa (drzwi) tyłu nadwozia |       | 80-120               |      |

Podane przedziały grubości powłoki lakierowej, dotyczą punktów pomiarowych. Nie mogą być traktowane jako gwarancja, że grubość powłoki lakierowej w innych punktach nie wykracza poza te przedziały. Pomiar powłoki lakierowej został wykonany urządzeniem będącym w posiadaniu rzeczoznawcy. Pomiar wykonany innym przyrządem może się różnić.

**NADWOZIE – Wyposażenie zewnętrzne**

| L.p. | Nazwa elementu  | L / P | Rodzaj uszkodzenia           | Opis | Fot. nr |
|------|-----------------|-------|------------------------------|------|---------|
| 1    | Zderzak przedni |       | Zarysowany                   |      |         |
| 2    | Zderzak tylny   |       | Zarysowany                   |      |         |
| 3    | Szyba przednia  |       | Odpryski warstwy zewnętrznej |      |         |

**NADWOZIE – Wyposażenie wewnętrzne**

| L.p. | Nazwa elementu                              | L / P | Rodzaj uszkodzenia | Opis                            | Fot. nr |
|------|---------------------------------------------|-------|--------------------|---------------------------------|---------|
| 1    | Fotel przedni kpl.                          | L     | Zabrudzony         |                                 |         |
| 2    | Fotel przedni kpl.                          | P     | Zabrudzony         |                                 |         |
| 3    | Kanapa tylna                                |       | Zabrudzona         |                                 |         |
| 4    | Poszycie tapicerskie drzwi bocznych tylnych | L     | Zarysowane         |                                 |         |
| 5    | Wykładzina podłogi                          |       |                    | Wykładzina bagażnika zabrudzona |         |

Wnętrze pojazdu nosi typowe dla jego okresu eksploatacji zabrudzenia oraz zużycie wszystkich elementów.

**UKŁAD KIEROWNICZY**

| L.p. | Nazwa elementu  | L / P | Rodzaj uszkodzenia | Opis | Fot. nr |
|------|-----------------|-------|--------------------|------|---------|
| 1    | Koło kierownicy |       | Wytarta            |      |         |

**JAZDA KONTROLNA**

- |   |                                  |          |
|---|----------------------------------|----------|
| 1 | Głośność pracy silnika           | BEZ UWAG |
| 2 | Praca układu kierowniczego       | BEZ UWAG |
| 3 | Głośność (stuki) zawieszenia     | BEZ UWAG |
| 4 | Skuteczność hamulca zasadniczego | BEZ UWAG |
| 5 | Skuteczność hamulca pomocniczego | BEZ UWAG |

Próba ruchowa przeprowadzona na niewielkim dystansie, na zimnym silniku, w warunkach parkingowych, z prędkością do 15 km/h.

**DOKUMENTY I KOMPLETACJA POJAZDU**

- |   |                        |                  |
|---|------------------------|------------------|
| 1 | Kluczyki (ilość sztuk) | Okazano 1 sztukę |
| 2 | Dowód rejestracyjny    | TAK              |

**POZOSTAŁE INFORMACJE**

- Pochodzenie pojazdu**  
Krajowy
- Weryfikacja prawdziwości danych obiektu**  
Numer VIN wybity na karoserii, numer VIN tabliczki znamionowej zgodny z dowodem rejestracyjnym
- Weryfikacja odczytanego stanu drogomierza**  
Porównanie ostatniego zapisu w bazie CEPiK - zgodność przebiegu

### Zastrzeżenia ograniczające opinię.

ü Zawarte w niniejszej Ocenie/Raporcie informacje (w tym dotyczące wyposażenia) służą jedynie ogólnym celom informacyjnym. Ocena/Raport nie może być zatem traktowana jako oferta w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego oraz opisu towaru ani zapewnienia w rozumieniu art. 4 Ustawy z dnia 27 lipca 2002 roku o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej.

ü Ocena/Raport została sporządzona w celu ustalenia istnienia albo nieistnienia uszkodzeń nieakceptowalnych po zakończeniu umowy korzystania z samochodu lub innych okoliczności uzgodnionych w zleceniu. Ocena/Raport nie obejmuje typowych uszkodzeń wynikających z eksploatacji samochodu oraz jego standardowego zużycia.

ü Jeśli chcesz traktować ten dokument jako źródło wiedzy o samochodzie przy jego zakupie, czynisz to na własną odpowiedzialność. eRzeczoznawcy sp.j. nie ponosi odpowiedzialności za takie użycie tej Oceny/Raporu

ü Niniejsza wycena służy wyłącznie do oszacowania wartości rynkowej przedmiotu wyceny i nie może być wykorzystywana do żadnego innego celu, niż wymieniony powyżej. W szczególności wycena nie może stanowić podstawy do oceny cech i stanu wycenianego obiektu przy jego zakupie.

ü Rzeczoznawca nie bierze na siebie odpowiedzialności za wady ukryte (prawne i fizyczne) oraz ewentualne skutki wynikające z dalszego użytkowania przedmiotu wyceny, a także za skutki wykorzystania samej wyceny.

ü Powyższa wycena nie jest ekspertyzą stanu technicznego przedmiotu wyceny i za taką nie może być uznawana, w szczególności nie może być traktowana jako gwarancja sprzedaży przedmiotu wyceny za oszacowaną wartość.

ü Wycenę przeprowadzono w oparciu o dostarczoną dokumentację oraz badanie organoleptyczne wycenianego obiektu. Nie prowadzono badań diagnostycznych oraz weryfikacji warsztatowej przedmiotu wyceny.

ü Nie stwierdzono dodatkowych niesprawności i/lub uszkodzeń i/lub braków w zakresie możliwym do ustalenia w warunkach oględzin tj. bez dostępu do spodu pojazdu, specjalistycznego sprzętu diagnostycznego, jazdy próbnej wykonanej w warunkach drogowych z obciążeniem.

ü Rzeczoznawca podczas oględzin poza warsztatem nie jest w stanie stwierdzić wypadkowej przeszłości pojazdu. W przypadku podwyższonych wartości pomiarów powłoki lakierowej, konieczna jest ekspertyza w warunkach warsztatowych.

ü Rok produkcji pojazdu - nie weryfikowano. Przyjęto w oparciu o dane przekazane przez Zleceniodawcę.

ü Niniejsza wycena nie może być publikowana w całości w jakimkolwiek dokumencie bez zgody wykonawców i bez uzgodnienia z nimi formy i treści takiej publikacji. Zakaz publikacji nie dotyczy posługiwania się wyceną w umowach cywilno-prawnych zawieranych przez zleceniodawcę i dotyczących przedmiotu

ü Przed odbiorem pojazdu, kupujący zobowiązany jest do konfrontacji rzeczywistego stanu z informacjami zawartymi w wycenie. Odbiór przedmiotu jest równoznaczny ze zrzeczeniem się wszelkich roszczeń, co do stanu technicznego.

ü Nie badano poprawności i/lub budowy numerów identyfikacyjnych/seryjnych obiektu oraz nie weryfikowano prawdziwości danych obiektu.

ü Niniejsza wycena nie może być traktowana jako gwarancja sprzedaży przedmiotu wyceny za oszacowaną wartość.

ü W przypadku ujawnienia dodatkowych informacji dotyczących przedmiotowego pojazdu, niedostępnych w czasie wykonywania niniejszej opinii, zaprezentowane stanowisko może ulec zmianie.

ü W opinii założono, że nie wykryto żadnych faktów, które mogłyby istotnie wpływać na wartość wycenionego pojazdu, jeśli w opisie pojazdu nie widnieje inaczej.

ü Rzeczoznawca nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne błędy wynikające z przedstawionych informacji otrzymanych od użytkownika/sprzedawcy/zamawiającego wycenę, jeśli brak podstaw do kwestionowania ich zgodności ze stanem rzeczywistym lub też ustalenie stanu rzeczywistego przez rzeczoznawcę było niemożliwe lub znacznie utrudnione.

ü Wyposażenie standardowe wg. Info - Ekspert/Eurotax. Rzeczoznawca nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne błędy programu. Opis stanu technicznego pojazdu jest ważny na dzień oględzin. Rzeczoznawca nie bierze odpowiedzialności za zmiany stanu pojazdu wynikające z dalszej eksploatacji lub postoju (np. uszkodzenie akumulatora, powiększenie lub powstanie ognisk korozji, uszkodzenie układu hamulcowego, itp.)

ü Jeżeli elementy jednostki napędowej, układu przeniesienia napędu itp., są rozmontowane, rzeczoznawca nie weryfikuje kompletności poszczególnych układów. Możliwość wystąpienia braków w kompletacji (np. ze względu na wykorzystanie unieruchomionego pojazdu jako „dawcy części”.

ü Nie weryfikowano odczytanego stanu drogomierza z zapisami w urządzeniach elektronicznych pojazdu.

ü W przypadku pojazdów z niesprawnym akumulatorem lub bez niego- podłączenie sprawnego akumulatora nie gwarantuje sprawności technicznej pojazdów

ü Ustalenie wszystkich uszkodzeń, wad i braków w ukompletowaniu pojazdu nie jest możliwe w warunkach parkingowych, konieczna weryfikacja w warunkach warsztatowych. Warunki w jakich przeprowadzono oględziny pojazdu uniemożliwiają dokładne określenie jego sprawności oraz kompletności.

*Dokument wystawiony elektronicznie, ważny bez podpisu*

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. nr 1



Fot. nr 2



Fot. nr 3



Fot. nr 4



Fot. nr 5



Fot. nr 6



Fot. nr 7



Fot. nr 8



Fot. nr 9



Fot. nr 10



Fot. nr 11



Fot. nr 12



Fot. nr 13



Fot. nr 14



Fot. nr 15



Fot. nr 16



Fot. nr 17



Fot. nr 18



Fot. nr 19



Fot. nr 20



Fot. nr 21



Fot. nr 22



Fot. nr 23



Fot. nr 24



Fot. nr 25



Fot. nr 26



Fot. nr 27



Fot. nr 28



Fot. nr 29



Fot. nr 30



Fot. nr 31



Fot. nr 32



Fot. nr 33



Fot. nr 34



Fot. nr 35



Fot. nr 36




Fot. nr 37



Fot. nr 38



Fot. nr 39



Fot. nr 40



Fot. nr 41



Fot. nr 42



Fot. nr 43



Fot. nr 44



Fot. nr 45



Fot. nr 46



Fot. nr 47



Fot. nr 48




Fot. nr 49



Fot. nr 50



Fot. nr 51



Fot. nr 52



Fot. nr 53



Fot. nr 54



Fot. nr 55



Fot. nr 56



Fot. nr 57



Fot. nr 58



Fot. nr 59

*Dokument wystawiony elektronicznie, ważny bez podpisu*