



# Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 8269004  
vom: 30.04.2025

## » Übersicht

**Auftrags-Nr:** 1001923121  
**Besichtigt am:** 28.04.2025 16:06  
**Berichts-Nr:** 8269004  
**FIN:** WVVZZZ3CZPE046952



Fahrzeugansicht - diagonal  
vorne links



Fahrzeugansicht - diagonal  
hinten rechts



Innenraum - Cockpit mit  
Laufleistung



# Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 8269004  
vom: 30.04.2025

## » Fahrzeugdaten

<b>Fahrzeugkategorie:</b>	Personenkraftwagen
<b>Fahrzeugart:</b>	Kombi
<b>Hersteller:</b>	Volkswagen
<b>Modell:</b>	Passat
<b>HSN / TSN:</b>	0603 / COP
<b>Erstzulassungsdatum:</b>	21.04.2023
<b>Laufleistung:</b>	75.678 km
<b>Farbe:</b>	Lapiz Blue Metallic
<b>Farbe Dach:</b>	Lapiz Blue Metallic
<b>Antriebsart:</b>	Allrad
<b>Motorisierung/Kraftstoff:</b>	Diesel
<b>Hubraum:</b>	2.000 ccm
<b>Leistung:</b>	147 kW (200 PS)
<b>Fahrzeuglänge:</b>	
<b>Fahrzeughöhe:</b>	
<b>Fahrzeugbreite:</b>	
<b>Zulässiges Gesamtgewicht:</b>	
<b>Radstand:</b>	
<b>Anzahl Achsen:</b>	2
<b>Zylinder:</b>	4
<b>Schadstoffklasse:</b>	Euro 6
<b>Anzahl Türen:</b>	4
<b>Anzahl Sitze:</b>	5
<b>Getriebe:</b>	Automatik 7-Gang
<b>Polsterart:</b>	Leder und Alcantara
<b>Interieurfarbe:</b>	Titanswarz/Titanswarz/Titanswarz
<b>Anzahl vorhandene Schlüssel:</b>	2

## » Dokumente & Wartung

<b>Nächste HU:</b>	04.2026
<b>Zulassungsbescheinigung (ZBT1 Original) vorhanden:</b>	Ja
<b>Zulassungsbescheinigung entgegengenommen:</b>	Ja
<b>Kennzeichen entgegengenommen:</b>	Keine
<b>Wartungsheft:</b>	Digital
<b>Wartungsnachweis:</b>	Nicht prüfbar
<b>Datum der letzten Wartung:</b>	
<b>Km-Stand bei letzter Wartung:</b>	
<b>Restlauf bis Service:</b>	15.600 KM



# Zustandsbericht

Berichts-Nr: 8269004  
vom: 30.04.2025

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

## » Fahrzeugausstattung

"Business Premium"-Paket inkl. Navigation	Bordliteratur in Deutsch (Deutschland)
"Easy Open & Close" - Heckklappe mit sensorgesteuerter Öffnung und Schließung, mit Fernentriegelung	Bordwerkzeug
"Easy Open & Close"-Paket mit Safe-Sicherung	Chromleisten an den Seitenfenstern
12-V-Steckdose an der Mittelkonsole hinten und im Gepäckraum	Dachhimmel in Mistralgrau
2 Becherhalter vorn mit Abdeckung	Dachreling silber eloxiert
2 USB-C-Schnittstellen vorn, 1 USB-C-Ladebuchse an der Mittelkonsole hinten; Ladeleistung bis zu 45 W	Dämpfung hinten
230-V-Steckdose an der Mittelkonsole hinten	Dämpfung vorn
3 Kopfstützen hinten	Dekoreinlagen "Piano Black" für Mittelkonsole
4 Leichtmetallräder "Istanbul" 7 J x 17 in Sterling-Silber lackiert	Dekoreinlagen in Aluminium gebürstet für Instrumententafel und Türverkleidungen
4-Zylinder-Dieselmotor 2,0 l	Diebstahlwarnanlage
4-Zylinder-Dieselmotor 2,0 l TDI, 147 kW	Diebstahlwarnanlage mit Innenraumüberwachung, Back-up-Horn und Abschleppschutz
7-Gang-Automatikgetriebe oder DSG für Allrad Beachtung: Fam. EDF	Digital Cockpit "Pro", mehrfarbig, verschiedene Info-Profile wählbar
8 Lautsprecher	Digitaler Radioempfang DAB+
Abgasrohr hinten (Standard)	Diversity-Antenne für FM-Empfang
Abgasnorm EU6 AP	Doppelkupplungsgetriebe DQ381
Adaptive Fahrwerksregelung DCC	Doppelton-Signalhorn
Adaptive Fahrwerksregelung DCC inkl. Fahrprofilwahl	Drehstromgenerator 180 A
Airbag für Fahrer und Beifahrer, mit Beifahrerairbag-Deaktivierung	Dreipunkt-Automatiksicherheitsgurt für mittleren Rücksitzplatz
AirStop®-Reifen 215/55 R 17	Dreipunkt-Automatiksicherheitsgurte für äußere Rücksitzplätze
Allradantrieb 4MOTION	Dreipunkt-Automatiksicherheitsgurte vorn mit Höheneinstellung und Gurtstraffer
Ambientebeleuchtung "Plus"	Dynamischer Fernlichtassistent "Dynamic Light Assist" für LED-Matrix-Scheinwerfer
Ambientebeleuchtung mehrfarbig	ECO-Funktion
Anhängerrangierassistent "Trailer Assist" inkl. Parklenkassistent "Park Assist" und Einparkhilfe	Einstiegs-/Warnleuchten in LED-Technik in allen Türen
Anhängevorrichtung anklappbar, mit elektrischer Entriegelung	Einstiegsleisten vorn und hinten in Edelstahl
App-Connect inkl. App-Connect Wireless für Apple CarPlay und Android Auto	Elegance
Assistenzpaket "IQ.DRIVE" inkl. "Emergency Assist"	Elektronische Parkbremse inkl. Auto-Hold-Funktion
Außen-Sound Standard	Elektronisches Stabilisierungsprogramm und elektromechanischer Bremskraftverstärker
Außenspiegel auf Fahrerseite asphärisch	Entfall des Schriftzugs für die Motorbezeichnung auf der Gepäckraumklappe
Außenspiegel elektrisch anklappbar, auf Fahrerseite abblendend, Umfeldbeleuchtung und Memory-Funktion	Entfall Tire Mobility Set
Außenspiegel rechts, konvex	ergoComfort Sitz mit elektrischer 14-Wege-Einstellung, Memory- und Massagefunktion auf der Fahrerseite
Ausströmer vorn, Spiegeleinstell-, Lichtdreh- und Fensterheberschalter beleuchtet, mit Chromeinfassung	Fahrassistent "Travel Assist", Spurhalteassistent "Lane Assist" und "Emergency Assist"
Automatische Distanzregelung ACC "stop & go", mit Geschwindigkeitsbegrenzer	Fahrlichtschaltung automatisch, mit Tagfahrlicht, "Leaving home"-Funktion und manueller "Coming home"-Funktion
Batterie 520A (92Ah)	Fahrzeuge mit besonderen Produktaufwertungsmaßnahmen
Batterie/Generator Kapazität Standard	Fahrzeugklassen-Differenzierung -3G0-
Bauteilesatz ohne länderspezifische Bauvorschrift	Federbereich 07 nur Einbausteuerung keine Bedarfsprognose
Beifahrersitzlehne nicht umklappbar	Fertigungsablauf Standard
Berganfahrassistent	Frontscheibe in Verbundsicherheitsglas, wärme- und geräuschdämmend
Betriebserlaubnis Nachtrag	



# Zustandsbericht

Berichts-Nr: 8269004  
vom: 30.04.2025

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Fußgängererkennung	Navigationssystem "Discover Pro" inkl. "Streaming & Internet"
Fußhebelwerk "Standard"	Navigationssystem "Discover Pro" inkl. "Streaming & Internet"
Gepäckraumabdeckung auszieh- und herausnehmbar, mit elektrischer Öffnung	Nebelschlusslicht beidseitig, Rückfahrlicht beidseitig
Gepäckraumauskleidung in Textil	Netztrennwand
Gepäckraumboden teilbar, ohne Staufächer in der Reserveradmulde	Nicht Heissland
Gepäckraumteiler-Paket	Nichtraucherausführung - Ablagefach und 12-V-Steckdose vorn
Gewichtsbereich 7 nur Einbausteuerung keine Bedarfsprognose	Normal-Lackierung
Head-up-Display	Notbremsassistent "Front Assist" (für automatische Distanzregelung ACC bis 210 km/h)
Innenleuchten mit Abschaltverzögerung und Dimmfunktion, je 2 LED-Leseleuchten vorn und hinten	Notruf-Service; keine Registrierung notwendig, Dienst ist bei Auslieferung aktiviert
Innenspiegel automatisch abblendend	Ohne Aktivkohlebehälter mit SCR
IQ.LIGHT - LED-Matrix-Scheinwerfer mit LED-Tagfahrlicht, Kurvenfahrlicht und dynamischer Blinkleuchte	Ohne alternativ-Antriebssystem
ISOFIX-Halteösen zur Befestigung von 2 Kindersitzen auf den Rücksitzen, auch für i-Size-Kindersitze	Ohne Beifahrersitzverstellung vom Fond
Kältemittel R1234yf	Ohne besondere Karosseriemaßnahmen
Kategorie 0	Ohne CD/DVD für Navigation
Kein Sonderfahrzeug, Standard-Ausführung	Ohne Differenzialsperre
Keine Aktionsausführung	Ohne Elektromotor ( Hybrid )
Kennzeichenträger vorn und hinten (ECE)	Ohne Feuerlöscher
Kindersicherung	Ohne Garagentoröffner
Klimaanlage "Air Care Climatronic" mit Aktiv-Kombifilter, Bedienelementen hinten und 3-Zonen-Temperaturregelung	Ohne Gepäck-Spinne/Netz/Tasche
Kombi-Instrument mit elektronischem Tachometer, Kilometer- und Tageskilometerzähler, Drehzahlmesser	Ohne integriertes Mautsystem
Kopfairbagsystem für Front- und Fondpassagiere inkl. Seitenairbags vorn	Ohne Kindersitz
Kraftstoffsystem Diesel	Ohne Ladedose
Kraftstofftank mit 66 l Fassungsvermögen	Ohne Ladekabel
Ladekantenschutz in Edelstahl	Ohne Scheinwerferreinigungsanlage
Landesverkaufsprogramm Deutschland	Ohne Sitzbelüftung/Massagesitze
LED-Leuchte im Fußraum vorn	Ohne Sonnenschutzrollo
LED-Nebelscheinwerfer und Abbiegelicht	Ohne Überführungsausrüstung
LED-Rückleuchten dunkelrot, mit dynamischer Blinkleuchte	Ohne Uhr
Lendenwirbelstützen vorn elektrisch einstellbar, Massagefunktion auf Fahrerseite	Ohne Vorbereitung Einbau Funkgerät
Leuchtweitenregulierung dynamisch, mit dynamischem Kurvenfahrlicht	Ohne Vorbereitung für VTS (Vehicle-Tracing System)
Linkslenker	Ohne Vorbereitung Rundumtonkombination und ohne Funkantenne
Make-up-Spiegel beleuchtet in den Sonnenblenden, Sonnenblenden ausziehbar	Ohne Wärmespeicher/Zusatzheizung
Mit Elektrische Lenksäulenverriegelung (ELV)	Ohne zus. Triebwerks-Unterschutz
Mittelarmlehne vorn höhen- und längseinstellbar, mit Ablagebox; 2 Ausströmer hinten mit Chromlamellen	Ohne zusätzliche Bereifung
Modellpflege KW 45	Online-Dienst, mit OCU, mit Head Unit Codierung, ohne WFS-Verbund
Motorenstart Standard	Panorama-Ausstell-/Schiebedach mit Panoramadach hinten
Müdigkeitserkennung	Panorama-Ausstell-/Schiebedach mit Panoramadach hinten
Multifunktionskamera	Proaktives Insassenschutzsystem in Verbindung mit "Front Assist" und "Side Assist"
Multifunktionslenkrad in Leder, mit Schaltwippen	Proaktives Insassenschutzsystem und Spurwechselassistent "Side Assist"
	Radio
	Radschrauben Standard



# Zustandsbericht

Berichts-Nr: 8269004  
vom: 30.04.2025

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Radstand	Verbandtasche, Warndreieck und Warnweste
Rechtsverkehr	Verbau der Startbatterie hinten, ohne zweite Batterie
Regensensor	Verbundsicherheitsglas, geräuschkämmend für Seitenscheiben; Heck- und Seitenscheiben hinten abgedunkelt
Regionscode " ECE " für Radio	Verkehrszeichenerkennung
Reifen ohne Festlegung der Reifenmarke	Vorbereitet für "We Connect" und "We Connect Plus"
Reifendruck-Kontrollsystem	Vorbereitung Mobiler Schlüssel, für den Fahrzeugzugang per Smartphone
R-Line "Exterieur", Volkswagen R	Vordersitze elektrisch einstellbar, ergoComfort Sitz auf Fahrerseite, mit Memory-Funktion und Komforteinstieg
R-Line Heckspoiler im "R"-Styling in Wagenfarbe	Vordersitze und äußere Rücksitze beheizbar
Rücksitzbank ungeteilt, Lehne asymmetrisch umklappbar, Mittelarmlehne mit Ablagefach und Durchlademöglichkeit	Warnton und -leuchte für nicht angelegte Gurte vorn und hinten
Schalthebelknopf in Leder	Wartungsintervallverlängerung
Scheibenbremsen hinten	Winterpaket, zusätzlich mit beheizbaren äußeren Rücksitzen
Scheibenbremsen vorn	
Scheibenwaschdüsen vorn automatisch beheizt	
Schlüsselloses Schließ- und Startsystem "Keyless Access" mit Safe-Sicherung	
Seitliche Leisten unten in Chrom	
Serienkraftstoff-Erstbefüllung	
Serviceanzeige 30000 km oder 2 Jahre ( flexibel )	
Servolenkung elektromechanisch, geschwindigkeitsabhängig geregelt	
Sicherheitsoptimierte Kopfstützen vorn, längs- und höheneinstellbar	
Sitzmittelbahnen der Vordersitze und der äußeren Rücksitzplätze in "ArtVelours", -wangeninnenseiten in Leder "Vienna"	
Spezielles Typschild für EG für M1-Pkw	
Sport-Komfortsitze vorn	
Sprachbedienung	
Spurwechselassistent "Side Assist" und Ausparkassistent	
Standard-Klimazonen	
Standheizung und -lüftung mit Funkfernbedienung und Vorwähluhr	
Standheizung und -lüftung mit Funkfernbedienung und Vorwähluhr	
Start-Stopp-System mit Bremsenergie-Rückgewinnung	
Stoßfänger und Schwellerverbreiterung im "R"-Styling, Design-Blenden im Stoßfänger hinten	
Telefonschnittstelle "Comfort" mit induktiver Ladefunktion	
Textilfußmatten vorn und hinten	
Tilgergewicht Lenkrad, 36 HZ	
Trägerfrequenz 433,92 bis 434,42 MHz	
Transportschutzfolie (Mindestschutz) mit zus. Transportschutzmaßnahmen	
Türverkleidung in Lederoptik	
Typprüfand Deutschland	
Umgebungsansicht "Area View" inkl. Rückfahrkamera "Rear View"	
Variant	
Variante	



# Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 8269004  
vom: 30.04.2025

## » Bereifung

### MONTIERTE BEREIFUNG

Hersteller	Ort	Position	Typ	Felge	Dimension	Profiltiefe
Pirelli	Vorne	Links	Sommer	Aluminium	215/55 R 17 94 W	7,0 mm
Pirelli	Vorne	Rechts	Sommer	Aluminium	215/55 R 17 94 W	7,0 mm
Pirelli	Hinten	Links	Sommer	Aluminium	215/55 R 17 94 W	7,0 mm
Pirelli	Hinten	Rechts	Sommer	Aluminium	215/55 R 17 94 W	7,0 mm

Reifen zulässig: Ja

Reifen verkehrssicher: Ja

### ERSATZ-/NOTRAD & ZUBEHÖR

Bordwerkzeug vorhanden: Ja



# Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 8269004  
vom: 30.04.2025

## » Wertmindernde Faktoren

Nr	Bauteil	Schadensbeschreibung	Reparaturempfehlung
1	Windschutzscheibe	Steinschlag	Ersetzen
2	Heckklappe	Abweichend vom Auslieferungszustand/-umfang	Ersetzen
3	Bremsscheiben hinten	Verschlissen	Ersetzen
4	Stoßfänger hinten	Kratzer	Lackieren
5	Vorbereitungszeit Kunststoff-Lackierung	Lack Vorbereitung	Ausführen
6	Abdeckung Ladekante	Kratzer	Ersetzen
7	Einstiegsschweller hinten rechts	Delle(n) und Kratzer	Instandsetzen + lackieren
8	Bremsbeläge hinten	Verschlissen	Ersetzen
9	Stoßfänger vorne	Kratzer	Smart Repair
10	Außenspiegel Gehäuse rechts	Kratzer	Lackieren

## » Gebrauchsspuren

Das Fahrzeug weist dem Alter, der Laufleistung und dem Einsatzzweck entsprechende Gebrauchsspuren auf.



# Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 8269004  
vom: 30.04.2025

## » Merkantile Wertminderung

<b>Vorschäden bekannt:</b>	Nein
<b>Vorschäden feststellbar:</b>	Ja
<b>Nachlackierungen vorhanden:</b>	Ja
<b>Nachlackierungen professionell ausgeführt:</b>	Ja
<b>Lackschichtdickenmessung durchgeführt:</b>	Ja - mit Auffälligkeiten/Abweichungen

### ERGEBNISSE DER LACKSCHICHTDICKENMESSUNG

Bauteil	Lack ( $\mu\text{m}$ )
Lackschichtdicke Tür hinten rechts ( $\mu\text{m}$ )	161,0

Pro Bauteil wurden mindestens 3 Messungen durchgeführt.



# Zustandsbericht

Berichts-Nr: 8269004  
vom: 30.04.2025

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

## » Hinweise zum Zustandsbericht

**Angaben zum Auftrag und zum Bewertungsumfang:**

Es wurde der Auftrag erteilt, einen Zustandsbericht über das beschriebene Fahrzeug zu erstellen.

Die Fahrzeugzustandsbewertung erfolgte auftragsgemäß auf Basis der vom Auftraggeber vorgegebenen Standards für Fahrzeugbewertungen. Die Feststellungen im Einzelfall trifft der Sachverständige aufgrund eigener Sachkunde und nach eigenem sachverständigen Ermessen.

**Fahrzeug-Identifizierung:**

WVWZZZ3CZPE046952

FIN abgelesen und stimmt mit Unterlagen überein

**Allgemeinzustand:**

Verschmutzt

**Besichtigungsbedingungen:**

Ausreichend

**Hebebühne/Hubmittel benutzt:**

Nein

**Motorenlauf durchgeführt:**

Ja

**Fahrprobe durchgeführt:**

Nein



# Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 8269004  
vom: 30.04.2025

## » Sonstige Bemerkungen

Vorliegendes Exemplar wurde auf elektronischem Wege erzeugt. Es ist ohne Originalunterschrift gültig.

### **Zusätzliche Hinweise zum Zustandsbericht:**

(28.04.2025 16:04)      Bitte Positionen mit 999,- kalkulierenDanke



# Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 8269004  
vom: 30.04.2025

## » Ansichtsfotos



Fahrzeugansicht - diagonal vorne links



Fahrzeugansicht - diagonal vorne rechts



Fahrzeugansicht - diagonal hinten links



Fahrzeugansicht - diagonal hinten rechts



Innenraum - Cockpit mit Laufleistung



Equipment - Bordwerkzeug



Seitenansicht - Schweller links



Seitenansicht - Schweller rechts



Fahrzeug - Typenschild/Fahrgestellnummer



Räder - Rad montiert vorne links



Räder - Rad montiert vorne rechts



Räder - Rad montiert hinten links



Räder - Rad montiert hinten rechts



Innenraum - Mittelkonsole




Fahrzeug - Motorraum offen



Equipment - Boardmappe/ Securitybag



Innenraum - Kofferraum



Fahrzeug - abgegebene ZB1



Equipment - Anhängerkupplung



Lackstärke Tür hinten rechts



# Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 8269004  
vom: 30.04.2025



Fahrzeug - Serviceunterlagen /  
Wartungsnachweis



Innenraum - vorne



Innenraum - hinten



Innenraum -  
Navigationsgerät/Radio



# Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 8269004  
vom: 30.04.2025

## » Beschädigungsfotos

### WERTMINDERNDE FAKTOREN

1 - Windschutzscheibe - Steinschlag - Ersetzen



2 - Heckklappe - Abweichend vom Auslieferungszustand/-umfang - Ersetzen

Kommentar

Dämpfer knacken



3 - Brems Scheiben hinten - Verschlissen - Ersetzen

Kommentar

Bremsbeläge



4 - Stoßfänger hinten - Kratzer - Lackieren



5 - Vorbereitungszeit Kunststoff-Lackierung - Lack Vorbereitung - Ausführen


## 6 - Abdeckung Ladekante - Kratzer - Ersetzen



## 7 - Einstiegsschweller hinten rechts - Delle(n) und Kratzer - Instandsetzen + lackieren



## 8 - Bremsbeläge hinten - Verschlissen - Ersetzen



## 9 - Stoßfänger vorne - Kratzer - Smart Repair



## 10 - Außenspiegel Gehäuse rechts - Kratzer - Lackieren

