

Besichtigungsort

Koch Gruppe Automobile AG
 Marzahner Chaussee 219
 12681-Berlin

Auftraggeber

Einfach. Ertragreich. 2trde.
 SLL Automotive Group GmbH
 Erika-Mann-Str. 63
 80636 München

Gutachter:


Schreiber Stephan

Besichtigungsdatum:

29.7.2025

Auftragsnummer:

379872

TÜVNORD**Zustandsbericht****TÜV NORD Autoservice GmbH - Wurster Straße 92 - 27580 Bremerhaven****1. Allgemeine Fahrzeugdaten**

Datenquelle: **VIN-Abfrage**
 Hersteller: **Renault**
 Typ: **Megane III Grandtour**
 Fahrgestellnummer: **VF1KZM40253379872**
 Erstzulassung: **18.08.2015**
 Getriebe / Gänge: **Schaltgetriebe, 6 Gänge**
 Schadstoffklasse: **EU5**
 Vorverwendung: **Privat**

Laufleistung abgelesen: **146.762 km**
 Kraftstoffart: **Superbenzin**
 Farbe: **TITAN-GRAU**
 Leistung: **81 kW / 110 PS**
 Hubraum: **1598 ccm**
 Anzahl Schlüssel: **2**
 Anzahl Vorbesitzer: **5**

Besichtigungsort

Koch Gruppe Automobile AG
 Marzahner Chaussee 219
 12681-Berlin

Auftraggeber

Einfach. Ertragreich. 2trde.
 SLL Automotive Group GmbH
 Erika-Mann-Str. 63
 80636 München

Gutachter: Schreiber Stephan
 Besichtigungsdatum: 29.7.2025
 Auftragsnummer: 379872


Zustandsbericht
TÜV NORD Autoservice GmbH - Wurster Straße 92 - 27580 Bremerhaven
2. Serien- / Sonderausstattung

Serienausstattung:

Nr.	Bezeichnung
1	Airbag Beifahrerseite abschaltbar
2	Außentemperaturanzeige
3	Bremsassistent
4	Elektr. Bremskraftverteilung
5	Nebelscheinwerfer
6	Türgriffe außen Wagenfarbe
7	Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar
8	Außenspiegel schwarz
9	Gurtstraffer
10	Raucher-Paket
11	Sitze vorn mit Anti-Submarining-Airbag
12	Tagfahrlicht LED
13	Gepäckraumabdeckung / Rollo
14	Getriebe 6-Gang
15	Kopf-Airbag-System (Windowbag)
16	Mittelarmlehne vorn
17	Mittelkonsole
18	Wegfahrsperre
19	Karosserie: 5-türig
20	Modellpflege (2)
21	Motor 1,6 Ltr. - 81 kW 16V
22	Verglasung getönt

Nr.	Bezeichnung
23	Verzurrösen im Koffer-/Laderaumboden
24	Bordcomputer
25	Dachreling verchromt
26	Isofix-Aufnahmen für Kindersitz
27	Lendenwirbelstütze Sitz vorn links
28	Seitenairbag vorn
29	Innenraumfilter: Pollenfilter
30	Lenksäule (Lenkrad) höhenverstellbar
31	Reifendruck-Kontrollsystem
32	Seitenschutzleisten Wagenfarbe
33	Sitzbezug / Polsterung: Stoff
34	Steckdose (12V-Anschluß) im Koffer-/Laderaum
35	Anti-Blockier-System (ABS)
36	Anti-Submarining-Airbag im Fond
37	Geschwindigkeits-Regelanlage (Tempomat)
38	Lenkrad (Leder) + Schalt-/Wählhebelgriff Leder
39	Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 5
40	Servolenkung elektrisch
41	Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
42	Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP)
43	Lenkrad (Leder)
44	Sitz vorn links höhenverstellbar
45	Zentralverriegelung mit Fernbedienung

Sonderausstattung:

Nr.	Bezeichnung
1	Metallic-Lackierung
2	Business-Paket
3	* Fensterheber elektrisch vorn + hinten
4	* Navigationssystem Carminat TomTom
5	* Klimaautomatik 2-Zonen mit autom. Umluft-Control
6	* Einparkhilfe hinten
7	* Sitzheizung vorn

Nr.	Bezeichnung
8	* Rücksitzbank geteilt/klappbar (1/3-2/3) Ladefläche eben
9	* Licht- und Regensensor
10	* Geschwindigkeits-Regelanlage (Tempomat)
11	* Gepäck-/Laderaum-Unterteilung aufklappbar
12	* Gepäckraum-Abtrennung (Netz)
13	* Reserverad als Notrad
14	* Sitz vorn rechts umklappbar

Besichtigungsort

Koch Gruppe Automobile AG
 Marzahner Chaussee 219
 12681-Berlin

Auftraggeber

Einfach. Ertragreich. 2trde.
 SLL Automotive Group GmbH
 Erika-Mann-Str. 63
 80636 München

Gutachter:

Schreiber Stephan

Besichtigungsdatum:

29.7.2025

Auftragsnummer:

379872

TÜVNORD**Zustandsbericht****TÜV NORD Autoservice GmbH - Wurster Straße 92 - 27580 Bremerhaven**

Zubehör:

3. Ausbauinformationen

-

4. Allgemeiner Fahrzeugzustand
 Servicenachweis vorhanden ja: nein:
Servicenachweis

Fahrgestellnummer VF1KZM40253379872
 Fahrzeugtyp: Renault Megane III Grandtour 81 kW

Nr.	Bezeichnung	Datum	Laufleistung km
1	Wartungsarbeiten	15.05.2025	145787

Es handelt sich bei diesen Angaben um eine Zusammenstellung der nachweislich am Fahrzeug durchgeführten Arbeiten im Rahmen eines Werkstattaufenthaltes. Bei hohen Laufleistungen kann es im Rahmen der Wartung aus wirtschaftlichen Gründen zu Abweichungen von den Herstellervorgaben kommen.

HU vorhanden bis 11/25

fahrbereit nicht fahrbereit rollfähig
 nicht verkehrssicher nicht rollfähig (immobil)

Mängelbeschreibung:

Nichtraucherfahrzeug

Besichtigungsort

Koch Gruppe Automobile AG
 Marzahner Chaussee 219
 12681-Berlin

Auftraggeber

Einfach. Ertragreich. 2trde.
 SLL Automotive Group GmbH
 Erika-Mann-Str. 63
 80636 München

Gutachter:

Schreiber Stephan

Besichtigungsdatum:

29.7.2025

Auftragsnummer:

379872

TÜVNORD**Zustandsbericht****TÜV NORD Autoservice GmbH - Wurster Straße 92 - 27580 Bremerhaven****5. Allgemeine Funktionsfähigkeit**

- ✓ Motor startet eigenständig
- ✓ Motor funktionsfähig
- ✓ Getriebe funktionsfähig
- ✓ Lichtanlage funktionsfähig
- ✓ Fensterheber funktionsfähig
- ✓ Kombiinstrument mit Anzeigen
- ✓ Schließanlage (ZV) funktionsfähig
- Schiebedach oder Verdeck funktionsfähig
- ✓ Entertainment (Radio) funktionsfähig
- ✓ Navigationssystem funktionsfähig

Sonstige Auffälligkeiten beim Probelauf:

✓ = funktionsfähig ✗ = nicht funktionsfähig — = nicht vorhanden

6. Instandgesetzte Unfallschäden und Vorschädenvorhanden ja nein

Es sind keine Vorschäden bekannt.

7. Fahrzeugschäden und Fehlteile

Nr.	Teil	Bild Nr.	Schaden	Kommentar
1	Stoßfänger vorn	1, 2	gebrochen	
2	Seitenteil rechts	3, 4, 5	zerkratzt	
3	Tür hinten rechts	6, 7	Kratzer	
4	Kotflügel rechts	8, 9	Delle mit Kratzer	
5	Kotflügel links	10, 11	Kratzer	
6	B-Säule links	12, 13	Kratzer	
7	Sitzpolster	14, 15, 16, 17	fleckig	
8	Einstieg hinten links	18, 19, 20	zerkratzt	
9	Tür hinten links	21, 22, 23	Delle, leicht deformiert und zerkratzt	
10	Seitenteil links	24, 25, 26	deformiert und zerkratzt	

Besichtigungsort

Koch Gruppe Automobile AG
Marzahner Chaussee 219
12681-Berlin

Auftraggeber

Einfach. Ertragreich. 2trde.
SLL Automotive Group GmbH
Erika-Mann-Str. 63
80636 München

Gutachter:

Schreiber Stephan

Besichtigungsdatum:

29.7.2025

Auftragsnummer:

379872

The logo for TÜV NORD, consisting of the text "TUVNORD" in white capital letters on a blue rectangular background.**Zustandsbericht****TÜV NORD Autoservice GmbH - Wurster Straße 92 - 27580 Bremerhaven**

Nr.	Teil	Bild Nr.	Schaden	Kommentar
11	Stoßfänger hinten	27, 28	Kratzer	
12	Dach	29, 30, 31	Dellen und Kratzer	

Besichtigungsbedingungen:

Der Sachverständige weist darauf hin, dass das Fahrzeug zusätzlich zu den im Bericht aufgeführten Beschädigungen alters- und laufleistungsbedingte Gebrauchsspuren aufweisen kann, wie sie im normalen Gebrauch unvermeidlich sind (kleine Beulen, Dellen, Kratzer). Die Besichtigung des Fahrzeugs erfolgte im unzerlegten Zustand. Es können daher keinerlei Eigenschaften von nicht geprüften oder nur eingeschränkt prüfbar Bereichen des Fahrzeugs zugesichert werden. Eine Probefahrt war nicht Bestandteil der Besichtigung.

Besichtigungsort

Koch Gruppe Automobile AG
 Marzahner Chaussee 219
 12681-Berlin

Auftraggeber

Einfach. Ertragreich. 2trde.
 SLL Automotive Group GmbH
 Erika-Mann-Str. 63
 80636 München

Gutachter:

Schreiber Stephan

Besichtigungsdatum:

29.7.2025

Auftragsnummer:

379872

TÜVNORD**Zustandsbericht****TÜV NORD Autoservice GmbH - Wurster Straße 92 - 27580 Bremerhaven****8. Bereifung Räder-Reifen**

Montierte Reifen

Achse	Reifen- u. Felgeninfo.	Reifengröße	Hersteller	Profil (mm)
1 - VL	Ganzjahresreifen / Stahl	195/65 R15 91T	Continental	5
2 - VR	Ganzjahresreifen / Stahl	195/65 R15 91T	Continental	5
3 - HL	Ganzjahresreifen / Stahl	195/65 R15 91T	Continental	7
4 - HR	Ganzjahresreifen / Stahl	195/65 R15 91T	Continental	7



Besichtigungsort

Koch Gruppe Automobile AG
Marzahner Chaussee 219
12681-Berlin

Auftraggeber

Einfach. Ertragreich. 2trde.
SLL Automotive Group GmbH
Erika-Mann-Str. 63
80636 München

Gutachter:

Schreiber Stephan

Besichtigungsdatum:

29.7.2025

Auftragsnummer:

379872

TÜVNORD**Zustandsbericht****TÜV NORD Autoservice GmbH - Wurster Straße 92 - 27580 Bremerhaven****9. Fotodokumentation Fahrzeug****9.1 Fahrzeug**

Bild 1: Seitenprofil vorne links



Bild 2: Seitenprofil vorne rechts

Besichtigungsort

Koch Gruppe Automobile AG
Marzahner Chaussee 219
12681-Berlin

Auftraggeber

Einfach. Ertragreich. 2trde.
SLL Automotive Group GmbH
Erika-Mann-Str. 63
80636 München

Gutachter:

Schreiber Stephan

Besichtigungsdatum:

29.7.2025

Auftragsnummer:

379872

TÜVNORD**Zustandsbericht****TÜV NORD Autoservice GmbH - Wurster Straße 92 - 27580 Bremerhaven**

Bild 3: Seitenprofil hinten rechts



Bild 4: Seitenprofil hinten links

Besichtigungsort

Koch Gruppe Automobile AG
Marzahner Chaussee 219
12681-Berlin

Auftraggeber

Einfach. Ertragreich. 2trde.
SLL Automotive Group GmbH
Erika-Mann-Str. 63
80636 München

Gutachter:

Schreiber Stephan

Besichtigungsdatum:

29.7.2025

Auftragsnummer:

379872



Zustandsbericht

TÜV NORD Autoservice GmbH - Wurster Straße 92 - 27580 Bremerhaven



Bild 5: Motorraum



Bild 6: Fahrgestellnummer

Besichtigungsort

Koch Gruppe Automobile AG
Marzahner Chaussee 219
12681-Berlin

Auftraggeber

Einfach. Ertragreich. 2trde.
SLL Automotive Group GmbH
Erika-Mann-Str. 63
80636 München

Gutachter:

Schreiber Stephan

Besichtigungsdatum:

29.7.2025

Auftragsnummer:

379872

TÜVNORD**Zustandsbericht****TÜV NORD Autoservice GmbH - Wurster Straße 92 - 27580 Bremerhaven****9.2 Fahrzeuginnenraum****Bild 1: Fahrertür in Richtung Lenkrad****Bild 2: Fahrertür innen**

Besichtigungsort

Koch Gruppe Automobile AG
Marzahner Chaussee 219
12681-Berlin

Auftraggeber

Einfach. Ertragreich. 2trde.
SLL Automotive Group GmbH
Erika-Mann-Str. 63
80636 München

Gutachter:

Schreiber Stephan

Besichtigungsdatum:

29.7.2025

Auftragsnummer:

379872

TÜVNORD**Zustandsbericht****TÜV NORD Autoservice GmbH - Wurster Straße 92 - 27580 Bremerhaven**

Bild 3: Cockpit gesamt (von hinten)



Bild 4: Innenraum hi. von li.

Besichtigungsort

Koch Gruppe Automobile AG
Marzahner Chaussee 219
12681-Berlin

Auftraggeber

Einfach. Ertragreich. 2trde.
SLL Automotive Group GmbH
Erika-Mann-Str. 63
80636 München

Gutachter:

Schreiber Stephan

Besichtigungsdatum:

29.7.2025

Auftragsnummer:

379872

TÜVNORD**Zustandsbericht****TÜV NORD Autoservice GmbH - Wurster Straße 92 - 27580 Bremerhaven**

Bild 5: Kofferraum / Laderaum



Bild 6: Sonstiges

Besichtigungsort

Koch Gruppe Automobile AG
Marzahner Chaussee 219
12681-Berlin

Auftraggeber

Einfach. Ertragreich. 2trde.
SLL Automotive Group GmbH
Erika-Mann-Str. 63
80636 München

Gutachter:

Schreiber Stephan

Besichtigungsdatum:

29.7.2025

Auftragsnummer:

379872



Zustandsbericht

TÜV NORD Autoservice GmbH - Wurster Straße 92 - 27580 Bremerhaven



Bild 7: Sonstiges



Bild 8: Sonstiges

Besichtigungsort

Koch Gruppe Automobile AG
Marzahner Chaussee 219
12681-Berlin

Auftraggeber

Einfach. Ertragreich. 2trde.
SLL Automotive Group GmbH
Erika-Mann-Str. 63
80636 München

Gutachter:

Schreiber Stephan

Besichtigungsdatum:

29.7.2025

Auftragsnummer:

379872



Zustandsbericht

TÜV NORD Autoservice GmbH - Wurster Straße 92 - 27580 Bremerhaven



Bild 9: Sonstiges



Bild 10: Sonstiges

Besichtigungsort

Koch Gruppe Automobile AG
Marzahner Chaussee 219
12681-Berlin

Auftraggeber

Einfach. Ertragreich. 2trde.
SLL Automotive Group GmbH
Erika-Mann-Str. 63
80636 München

Gutachter:

Schreiber Stephan

Besichtigungsdatum:

29.7.2025

Auftragsnummer:

379872

TÜVNORD**Zustandsbericht****TÜV NORD Autoservice GmbH - Wurster Straße 92 - 27580 Bremerhaven**

Bild 11: Sonstiges



Bild 12: Sonstiges

Besichtigungsort

Koch Gruppe Automobile AG
Marzahner Chaussee 219
12681-Berlin

Auftraggeber

Einfach. Ertragreich. 2trde.
SLL Automotive Group GmbH
Erika-Mann-Str. 63
80636 München

Gutachter:

Schreiber Stephan

Besichtigungsdatum:

29.7.2025

Auftragsnummer:

379872

TÜVNORD

Zustandsbericht

TÜV NORD Autoservice GmbH - Wurster Straße 92 - 27580 Bremerhaven



Bild 13: Sonstiges



Bild 14: Sonstiges

Besichtigungsort

Koch Gruppe Automobile AG
Marzahner Chaussee 219
12681-Berlin

Auftraggeber

Einfach. Ertragreich. 2trde.
SLL Automotive Group GmbH
Erika-Mann-Str. 63
80636 München

Gutachter:

Schreiber Stephan

Besichtigungsdatum:

29.7.2025

Auftragsnummer:

379872

TÜVNORD

Zustandsbericht

TÜV NORD Autoservice GmbH - Wurster Straße 92 - 27580 Bremerhaven



Bild 15: Sonstiges



Bild 16: Sonstiges

Besichtigungsort

Koch Gruppe Automobile AG
Marzahner Chaussee 219
12681-Berlin

Auftraggeber

Einfach. Ertragreich. 2trde.
SLL Automotive Group GmbH
Erika-Mann-Str. 63
80636 München

Gutachter:

Schreiber Stephan

Besichtigungsdatum:

29.7.2025

Auftragsnummer:

379872



Zustandsbericht

TÜV NORD Autoservice GmbH - Wurster Straße 92 - 27580 Bremerhaven



Bild 17: Sonstiges



Bild 18: Sonstiges

Besichtigungsort

Koch Gruppe Automobile AG
Marzahner Chaussee 219
12681-Berlin

Auftraggeber

Einfach. Ertragreich. 2trde.
SLL Automotive Group GmbH
Erika-Mann-Str. 63
80636 München

Gutachter:

Schreiber Stephan

Besichtigungsdatum:

29.7.2025

Auftragsnummer:

379872



Zustandsbericht

TÜV NORD Autoservice GmbH - Wurster Straße 92 - 27580 Bremerhaven



Bild 19: Sonstiges



Bild 20: Sonstiges

Besichtigungsort

Koch Gruppe Automobile AG
Marzahner Chaussee 219
12681-Berlin

Auftraggeber

Einfach. Ertragreich. 2trde.
SLL Automotive Group GmbH
Erika-Mann-Str. 63
80636 München

Gutachter:

Schreiber Stephan

Besichtigungsdatum:

29.7.2025

Auftragsnummer:

379872

**Zustandsbericht****TÜV NORD Autoservice GmbH - Wurster Straße 92 - 27580 Bremerhaven****9.3 Technische Ausstattung und Zubehör**

Bild 1: Entertainmentsystem



Bild 2: Navigationssystem

Besichtigungsort

Koch Gruppe Automobile AG
Marzahner Chaussee 219
12681-Berlin

Auftraggeber

Einfach. Ertragreich. 2trde.
SLL Automotive Group GmbH
Erika-Mann-Str. 63
80636 München

Gutachter:

Schreiber Stephan

Besichtigungsdatum:

29.7.2025

Auftragsnummer:

379872

TÜVNORD**Zustandsbericht****TÜV NORD Autoservice GmbH - Wurster Straße 92 - 27580 Bremerhaven**

Bild 3: Instrumententafel




Bild 4: Zubehörteile (Schlüssel etc.)

Besichtigungsort

Koch Gruppe Automobile AG
 Marzahner Chaussee 219
 12681-Berlin

Auftraggeber

Einfach. Ertragreich. 2trde.
 SLL Automotive Group GmbH
 Erika-Mann-Str. 63
 80636 München

Gutachter:

Schreiber Stephan

Besichtigungsdatum:

29.7.2025

Auftragsnummer:

379872


TÜVNORD**Zustandsbericht****TÜV NORD Autoservice GmbH - Wurster Straße 92 - 27580 Bremerhaven**

Bild 5: Zulassungsbescheinigung



Bild 6: Serviceheft

Besichtigungsort

Koch Gruppe Automobile AG
Marzahner Chaussee 219
12681-Berlin

Auftraggeber

Einfach. Ertragreich. 2trde.
SLL Automotive Group GmbH
Erika-Mann-Str. 63
80636 München

Gutachter:

Schreiber Stephan

Besichtigungsdatum:

29.7.2025

Auftragsnummer:

379872



Zustandsbericht

TÜV NORD Autoservice GmbH - Wurster Straße 92 - 27580 Bremerhaven



Bild 7: Serviceheft



Bild 8: Serviceheft

10. Fotodokumentation Fahrzeugschäden



Bild 1: Karosserie / Stoßfänger vorn gebrochen



Bild 2: Karosserie / Stoßfänger vorn gebrochen



Bild 3: Karosserie / Seitenteil rechts zerkratzt



Bild 4: Karosserie / Seitenteil rechts zerkratzt



Bild 5: Karosserie / Seitenteil rechts zerkratzt



Bild 6: Karosserie / Tür hinten rechts Kratzer

Besichtigungsort

Koch Gruppe Automobile AG
Marzahner Chaussee 219
12681-Berlin

Auftraggeber

Einfach. Ertragreich. 2trde.
SLL Automotive Group GmbH
Erika-Mann-Str. 63
80636 München

Gutachter:

Schreiber Stephan

Besichtigungsdatum:

29.7.2025

Auftragsnummer:

379872

TÜVNORD

Zustandsbericht

TÜV NORD Autoservice GmbH - Wurster Straße 92 - 27580 Bremerhaven



Bild 7: Karosserie / Tür hinten rechts Kratzer



Bild 8: Karosserie / Kotflügel rechts Delle mit Kratzer



Bild 9: Karosserie / Kotflügel rechts Delle mit Kratzer



Bild 10: Karosserie / Kotflügel links Kratzer



Bild 11: Karosserie / Kotflügel links Kratzer



Bild 12: Karosserie / B-Säule links Kratzer

Besichtigungsort

Koch Gruppe Automobile AG
Marzahner Chaussee 219
12681-Berlin

Auftraggeber

Einfach. Ertragreich. 2trde.
SLL Automotive Group GmbH
Erika-Mann-Str. 63
80636 München

Gutachter:

Schreiber Stephan

Besichtigungsdatum:

29.7.2025

Auftragsnummer:

379872

TÜVNORD

Zustandsbericht

TÜV NORD Autoservice GmbH - Wurster Straße 92 - 27580 Bremerhaven



Bild 13: Karosserie / B-Säule links Kratzer



Bild 14: Innenraum / Sitzpolster fleckig



Bild 15: Innenraum / Sitzpolster fleckig



Bild 16: Innenraum / Sitzpolster fleckig



Bild 17: Innenraum / Sitzpolster fleckig



Bild 18: Karosserie / Einstieg hinten links zerkratzt



Bild 19: Karosserie / Einstieg hinten links zerkratzt



Bild 20: Karosserie / Einstieg hinten links zerkratzt



Bild 21: Karosserie / Tür hinten links Delle, leicht deformiert und zerkratzt



Bild 22: Karosserie / Tür hinten links Delle, leicht deformiert und zerkratzt



Bild 23: Karosserie / Tür hinten links Delle, leicht deformiert und zerkratzt




Bild 24: Karosserie / Seitenteil links deformiert und zerkratzt

Besichtigungsort

Koch Gruppe Automobile AG
Marzahner Chaussee 219
12681-Berlin

Auftraggeber

Einfach. Ertragreich. 2trde.
SLL Automotive Group GmbH
Erika-Mann-Str. 63
80636 München

Gutachter:

Schreiber Stephan

Besichtigungsdatum:

29.7.2025

Auftragsnummer:

379872

TÜVNORD

Zustandsbericht

TÜV NORD Autoservice GmbH - Wurster Straße 92 - 27580 Bremerhaven



Bild 25: Karosserie / Seitenteil links deformiert und zerkratzt



Bild 26: Karosserie / Seitenteil links deformiert und zerkratzt



Bild 27: Karosserie / Stoßfänger hinten Kratzer



Bild 28: Karosserie / Stoßfänger hinten Kratzer




Bild 29: Karosserie / Dach Dellen und Kratzer




Bild 30: Karosserie / Dach Dellen und Kratzer

Besichtigungsort

Koch Gruppe Automobile AG
Marzahner Chaussee 219
12681-Berlin

Auftraggeber

Einfach. Ertragreich. 2trde.
SLL Automotive Group GmbH
Erika-Mann-Str. 63
80636 München

Gutachter:

Schreiber Stephan

Besichtigungsdatum:

29.7.2025

Auftragsnummer:

379872

TÜVNORD**Zustandsbericht****TÜV NORD Autoservice GmbH - Wurster Straße 92 - 27580 Bremerhaven**

Bild 31: Karosserie / Dach Dellen und Kratzer