

Nr zlecenia: 25687CarArena STANDARD

Zleceniodawca:

Rzecznawca:

"APPRA.EU" S.C Eksperti Rzecznawcy Motoryzacji



OPINIA TECHNICZNA

Zadanie: Określenie wartości rynkowej pojazdu z uwzględnieniem jego stanu

DANE IDENTYFIKACYJNE POJAZDU (*)		Dane: [D] VII-2025	
Rodzaj pojazdu:	Samochód ciężarowy do 3.5t	VIN:	VF3YCSMFC12811431
Marka:	PEUGEOT	Nr rejestracyjny:	EL6N403
Model pojazdu:	Boxer 335 2.2 HDI MR`14 E5 3.5t	Nr Info-Ekspert:	029-02991
Wersja:	L3H2	Rok produkcji:	2015
Data pierwszej rejestracji	2015/03/04		
Data ważności badania technicznego	2025/02/28		
Opis rodzaju pojazdu	Przewóz ładunków		
Charakter wykorzystania	Przewóz ładunków		
Rodzaj nadwozia	furgon z podwyższonym dachem 4 drzwiowy 3 osobowy		
Dop. masa całkow. / Ładowność	3490 kg / 1525 kg		
Liczba osi / Rodzaj napędu / Skrzynia biegów	2 / przedni (4x2) / manualna		
Rozstaw osi	4035 mm		
Jednostka napędowa	z zapłonem samoczynnym		
Pojemność / Moc silnika	2198 ccm / 81kW (110KM)		
Doładowanie	Turbosp. z chłodn. powietrza		
Liczba cylindrów / Układ cylindrów	4 / rzędowy		
Norma spalin	E5		
Kolor powłoki lakierowej, (rodzaj lakieru)	Biały 1-warstwowy typu uni		

WYPOSAŻENIE STANDARDOWE**L.p. Nazwa elementu wyposażenia**

- 1 Antena radiowa dachowa
- 2 Drzwi boczne lewe przesuwne
- 3 Drzwi boczne prawe przesuwne
- 4 Drzwi tylne dwuskrzydłowe pełne
- 5 Fotel pasażera z regulacją odcinka lędźwiowego
- 6 Immobilizer
- 7 Kolumna kierownicy regulowana
- 8 Koło zapasowe pełnowymiarowe

L.p. Nazwa elementu wyposażenia

- 9 Komputer pokładowy
- 10 Poduszka powietrzna kierowcy
- 11 Przegroda przestrzeni bagażowej
- 12 System elektronicznej kontroli toru jazdy ESP
- 13 System wspomagania ruszania pod górę
- 14 Szyby przednie regulowane elektrycznie
- 15 Wspomaganie układu kierowniczego
- 16 Zamek centralny zdalnie sterowany

L.p. Nazwa pakietu / elementu pakietu wyposażenia standardowego

- 1 ABS + system wspomagania nagłego hamowania
ABS - system zapobiegający blokowaniu kół
System wspomagania nagłego hamowania
- 2 Fartuchy p/błotne 4 szt.
Fartuchy p/błotne przednie
Fartuchy p/błotne tylne
- 3 Fotel kierowcy z regulacją wysokości i odcinka lędźwiowego + podłokcie
Fotel kierowcy z regulacją wysokości
Fotel kierowcy z regulacją odcinka lędźwiowego
Podłokietnik fotela pasażera
Podłokietnik fotela kierowcy

WYPOSAŻENIE DODATKOWE**L.p. Nazwa elementu wyposażenia**

- 1 Drzwi tylne dwuskrzydłowe otwierane o 270 stopni (dopłata)
- 2 Klimatyzacja
- 3 +Lusterka zewnętrzne regulowane elektrycznie
- 4 +Radioodtwarzacz CD

OPIS ZAMONTOWANEGO W POJEŹDZIE OGUMIENIA

Koło	Marka, typ	Bieżnik [mm]
Przednie lewe:	*Mirage MR200 225/70R15C 109/107R	5,0
Przednie prawe:	*Mirage MR200 225/70R15C 109/107R	5,0
Tylne lewe:	*Mirage MR200 225/70R15C 109/107R	5,0
Tylne prawe:	*Mirage MR200 225/70R15C 109/107R	5,0

KOREKTY WARTOŚCI POJAZDU

KOREKTA ZA PIERWSZĄ REJESTRACJĘ	(-)
KOREKTA ZA WYPOSAŻENIE	(+)
KOREKTA ZA PRZEBIEG	(-)
KOREKTY RÓŻNE:	
Stan utrzymania i dbałość o pojazd	(-)
Aktualność badań technicznych	(-)
Szczególny charakter eksploatacji	(-)
Korekta -NAPR.KONIECZNE	(-)
KOREKTY RÓŻNE RAZEM	(-)
KOREKTA ZA OGUMIENIE	(-)

OPIS STANU TECHNICZNEGO ZESPOŁÓW POJAZDU



NADWOZIE - Szkielet i poszycia zewnętrzne

L.p.	Nazwa elementu	L / P	Rodzaj uszkodzenia	Opis	Fot. nr
1	Pokrywa przednia		Uszkodzenia lakieru, okleina firmowa		
2	Drzwi tylne	L	Odpryski powłoki lakierowej .Okształcenia		
3	Drzwi tylne	P	Uszkodzenia lakieru.Odkształcenia		
4	Słupek tylny	P	Odkształcony w cz. górnej		
5	Próg	L	Zdarta i złuszczone powłoka lak. korozja .		
6	Próg	P	Złuszczenia lakieru. Korozja		
7	Dach		Wgniecenie w cz. tylnej		
8	Błotnik tylny	L	Zarysowania powłoka lak. Okleina firmowa,wgniecenia		
9	Błotnik tylny	P	Wgnieciony z zarysowaniami powłoki lakier.ogniska korozji		
10	Ściana boczna nadwozia	L	Zarysowania powłoka lak. Okleina firmowa,wgniecenia		
11	Ściana boczna nadwozia	P	Wgnieciony z zarysowaniami powłoki lakier.ogniska korozji		
12	Drzwi przesuwne		Zarysowania powłoki lakierowej		
13	Wnęka koła przednia	L	Złuszczenia lakieru.Korozja		
14	Wnęka koła przednia	P	Złuszczenia lakieru.Korozja		



NADWOZIE – Opis powłoki lakierowej

L.p.	Nazwa elementu	L / P	Grubość powłoki [μm]	Opis
1	Pokrywa przednia		70-80	
2	Dach		74-78	
3	Błotnik przedni	L	80	
4	Drzwi przednie	L	80	
5	Poszycie boku	L	90	
6	Błotnik tylny	L	80	
7	Drzwi tyłu nadwozia		80	
8	Błotnik przedni	P	90	
9	Drzwi przednie	P	70	
10	Drzwi tylne	P	70	
11	Błotnik tylny	P	80	
12	Drzwi tyłu nadwozia		80	

**WYPOSAŻENIE ZEWNĘTRZNE**

L.p.	Nazwa elementu	L / P	Rodzaj uszkodzenia	Opis	Fot. nr
1	Zderzak przedni		Wgniecenie		
2	Poszycie zderzaka przedniego		Wgniecenie		
3	Krata wlotu powietrza		Połamana		
4	Reflektor	L	Zmatowiała powierzchnia odblaskowa		
5	Reflektor	P	Zmatowiała powierzchnia odblaskowa		
6	Obudowa lusterka bocznego	L	Pęknięta, zarysowana		
7	Obudowa lusterka bocznego	P	Rozbity kierunkowskaz		
8	Poszycie zderzaka tylnego		Wgniecenie, zarysowane		
9	Lampa zespolona tylna	L	Pęknięty klosz		
10	Szyba przednia		Pęknięcie		
11	Klamka zewnętrzna drzwi przesuwnych		Pęknięta		
12	Zderzak tylny		Wgniecenie		
13	Lampa zespolona tylna	P	Pęknięty klosz		

**NADWOZIE – Wyposażenie wewnętrzne**

L.p.	Nazwa elementu	L / P	Rodzaj uszkodzenia	Opis	Fot. nr
1	Pokrycie fotela przedniego	L	rozdarcia poszycia . zabrudzone		
2	Fotel przedni	P	Zabrudzony		
3	Pokrycie fotela przedniego	P	Zabrudzone		
4	Akumulator		Zużyty		

Brak możliwości odczytu wskazań tablicy rozdzielczej. Przestrzeń ładunkowa- brak dostępu .zablokowane zamki

**SILNIK z osprzętem, układem paliwowym i wydechowym**

Jednostka napędowa oraz skrzynia biegów- do weryfikacji . Brak możliwości sprawdzenia - pojazd unieruchomiony

**UKŁAD NAPĘDOWY**

Pojazd w dniu oględzin niejezdny, Brak możliwości oceny stanu elm.przeniesienia napędu

**RAMA**

Bez uwag

**ZAWIESZENIE I KOŁA**

L.p.	Nazwa elementu	L / P	Rodzaj uszkodzenia	Opis	Fot. nr
1	Tarcza koła przedniego	L	Skorodowana		
2	Tarcza koła przedniego	P	Skorodowana		
3	Tarcza koła tylnego	L	Skorodowana		

4	Tarcza koła tylnego	P	Skorodowana		
---	---------------------	---	-------------	--	--

Bez uwag - pojazd niejezdny. Oględziny na placu składowym



UKŁAD KIEROWNICZY

Bez uwag- pojazd niejezdny .Oględziny na placu składowym



UKŁAD HAMULCOWY

Bez uwag

JAZDA KONTROLNA

Pojazd w dniu oględzin niejezdny, brak możliwości uruchomienia pojazdu oraz wykonania jazdy próbne.

DOKUMENTY I KOMPLETACJA POJAZDU

1	Książka serwisowa	TAK
2	Dowód rejestracyjny	TAK
3	Faktura (rachunek) zakupu	NIE
4	Dowód odprawy celnej	NIE
5	Umowa kupna-sprzedaży	NIE
6	Zestaw narzędzi fabrycznych	NIE
7	Podnośnik samochodowy	TAK
8	Instrukcja obsługi	NIE
9	Gaśnica	NIE
10	Trójkąt ostrzegawczy	TAK
11	Apteczka	NIE
12	Zabezpieczenia przeciw kradzieżowe	NIE

POZOSTAŁE INFORMACJE

- Pochodzenie pojazdu**
RP
- Badanie poprawności numerów identyfikacyjnych**
Z natury
- Weryfikacja prawdziwości danych obiektu**
CEPIK
- Weryfikacja odczytanego stanu drogomierza**
CEPIK

Dokument wystawiony elektronicznie, ważny bez podpisu

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. nr 1



Fot. nr 2



Fot. nr 3



Fot. nr 4



Fot. nr 5



Fot. nr 6



Fot. nr 7




Fot. nr 8



Fot. nr 9



Fot. nr 10



Fot. nr 11



Fot. nr 12



Fot. nr 13



Fot. nr 14



Fot. nr 15



Fot. nr 16



Fot. nr 17



Fot. nr 18



Fot. nr 19



Fot. nr 20



Fot. nr 21



Fot. nr 22



Fot. nr 23



Fot. nr 24



Fot. nr 25



Fot. nr 26



Fot. nr 27



Fot. nr 28



Fot. nr 29



Fot. nr 30



Fot. nr 31



Fot. nr 32



Fot. nr 33



Fot. nr 34



Fot. nr 35




Fot. nr 36



Fot. nr 37



Fot. nr 38



Fot. nr 39



Fot. nr 40



Fot. nr 41



Fot. nr 42



Fot. nr 43



Fot. nr 44



Fot. nr 45



Fot. nr 46



Fot. nr 47



Fot. nr 48



Fot. nr 49



Fot. nr 50



Fot. nr 51

Dokument wystawiony elektronicznie, ważny bez podpisu



EKSPERCI RZECZOZNAWCY MOTORYZACJI

Wycena numer: 25687CarArena STANDARD

z dnia: 2025/07/07

25687CarArena STANDARD