

» Übersicht

Auftrags-Nr: 1001997853
Besichtigt am: 26.06.2025 13:26
Berichts-Nr: 8585347
FIN: WVVZZZ3HZNE009325



Fahrzeugansicht - diagonal
vorne links



Fahrzeugansicht - diagonal
hinten rechts



Innenraum - Cockpit mit
Laufleistung

» Fahrzeugdaten

Fahrzeugkategorie:	Personenkraftwagen
Fahrzeugart:	Limousine
Hersteller:	Volkswagen
Modell:	Arteon
HSN / TSN:	0603 / COQ
Erstzulassungsdatum:	01.06.2022
Laufleistung:	61.705 km
Farbe:	Eisvogelblau Metallic
Farbe Dach:	Eisvogelblau Metallic
Antriebsart:	Frontantrieb
Motorisierung/Kraftstoff:	Hybrid Benzin
Hubraum:	1.400 ccm
Leistung:	115 kW (157 PS)
Fahrzeuglänge:	4.866 mm
Fahrzeughöhe:	1.460 mm
Fahrzeugbreite:	1.871 mm
Zulässiges Gesamtgewicht:	2.200 kg
Radstand:	2.835 mm
Anzahl Achsen:	2
Zylinder:	4
Schadstoffklasse:	Euro 6
Anzahl Türen:	4
Anzahl Sitze:	5
Getriebe:	Automatik 6-Gang
Polsterart:	Teilleder
Interieurfarbe:	Titanschwarz/Titanschwarz/Titanschwarz
Anzahl vorhandene Schlüssel:	2

» Dokumente & Wartung

Nächste HU:	
Zulassungsbescheinigung (ZBT1 Original) vorhanden:	Ja
Zulassungsbescheinigung entgegengenommen:	Ja
Kennzeichen entgegengenommen:	Beide
Wartungsheft:	Digital
Wartungsnachweis:	Nicht prüfbar
Datum der letzten Wartung:	
Km-Stand bei letzter Wartung:	

» Fahrzeugausstattung

"Business Premium"-Paket	Chromleisten an den Seitenfenstern
"Easy Open & Close" - Heckklappe mit sensorgesteuerter Öffnung und Schließung, mit Fernentriegelung	Coupe
"Easy Open & Close"-Paket mit Safe-Sicherung	Dachhimmel
12-V-Steckdose an der Mittelkonsole hinten	Dämpfung hinten
230-V-Steckdose an der Mittelkonsole hinten	Dämpfung vorn
3 Kopfstützen hinten	Dekoreinlagen "Piano Black" für Mittelkonsole
3D-LED-Rückleuchten mit dynamischer Blinkleuchte	Dekoreinlagen in Aluminium "Silver Rise" für Instrumententafel und Türverkleidungen
4 Leichtmetallräder "Muscat" 8 J x 18 in Schwarz, Oberfläche glanzgedreht	Dekoreinlagen in Aluminium "Silver Rise" für Instrumententafel und Türverkleidungen
4-Zylinder-Ottomotor 1,4 l	Diebstahlwarnanlage
4-Zylinder-Ottomotor 1,4 l TSI Hybrid, 115 kW	Diebstahlwarnanlage mit Innenraumüberwachung, Back-up-Horn und Abschleppschutz
6-Gang-Automatikgetriebe oder DSG Beachtung: Fam. EDF	Digital Cockpit "Pro", mehrfarbig, verschiedene Info-Profile wählbar
8 Lautsprecher	Digitaler Radioempfang DAB+
Abbiege- und Schlechtwetterlicht	Diversity-Antenne für FM-Empfang
Abgasendrohr seitlich, hinten	Doppelkupplungsgetriebe DQ400
Abgasnorm EU6 AP	Doppelton-Signalhorn
Adaptive Fahrwerksregelung DCC inkl. Fahrprofilwahl	Dreipunkt-Automatiksicherheitsgurte mit Gurtstraffer für die äußeren Rücksitzplätze
Airbag für Fahrer und Beifahrer, mit Beifahrerairbag-Deaktivierung, inkl. Knie-Airbag auf der Fahrerseite	Dreipunkt-Automatiksicherheitsgurte vorn mit Höheneinstellung und Gurtstraffer
Airstop®-Reifen 245/45 R 18, Rollwiderstandsklasse A	Dynamische Fernlichtregulierung "Dynamic Light Assist"
Aktion	ECO-Funktion
Aktivkohlebehälter	Einstiegs-/Warnleuchten in LED-Technik in den Türen vorn
Akustikpaket	Einstiegsleisten mit Einleger in Edelstahl
Ambientebeleuchtung	Elektronische Begrenzung der Höchstgeschwindigkeit
Ambientebeleuchtung 30-farbig	Elektronische Differenzialsperre XDS
App-Connect inkl. App-Connect Wireless für Apple CarPlay und Android Auto	Elektronische Parkbremse inkl. Auto-Hold-Funktion
Aufkleber/Schilder in deutsch	Elektronisches Stabilisierungsprogramm und elektromechanischer Bremskraftverstärker
Außenspiegel auf Fahrerseite asphärisch	E-Motor (Hybrid) Systemleistung 160KW Aggr.0EC.B / 0EK.A
Außenspiegel mit Umfeldbeleuchtung und Beifahrerspiegelabsenkung, anklapp- und beheizbar, auf Fahrerseite abblendend	Entfall des Schriftzugs für die Motorbezeichnung auf der Gepäckraumklappe
Außenspiegel rechts, konvex	Entfall Tire Mobility Set
Automatische Distanzregelung ACC "stop & go", mit Geschwindigkeitsbegrenzer	Erweiterte Innengeräuschkämpfung
Batterie 520A (92Ah)	e-Sound
Batterie/Generator Kapazität Standard	Fahrassistent "Travel Assist", Spurhalteassistent "Lane Assist" und "Emergency Assist"
Bauteilesatz ohne länderspezifische Bauvorschrift	Fahrerassistenzpaket
Beifahrersitzlehne nicht umklappbar	Fahrzeuge mit besonderen Produktaufwertungsmaßnahmen
Berganfahrassistent	Fahrzeugklassen-Differenzierung -3H0-
Betriebserlaubnis Nachtrag	Federbereich 47 nur Einbausteuerung keine Bedarfsprognose
Bordliteratur in Deutsch (Deutschland)	Fertigungsablauf Standard
Bordwerkzeug	Frontantrieb
Chrom-Applikationen an Türzuziehgriffen, Lichtdreheschalter und Ausströmern vorn	Frontscheibe in Verbundsicherheitsglas, wärme- und geräuschkämpfend

Fußgängererkennung und aktive Frontklappe	Nicht Heissland
Gepäckraumabdeckung	Nichtraucherausführung - 12-V-Steckdose vorn
Gepäckraumauskleidung in Textil	Normal-Lackierung
Gepäckraumboden	Notbremsassistent "Front Assist" (für automatische Distanzregelung ACC bis 210 km/h)
Gewichtsbereich 4 nur Einbausteuerung keine Bedarfsprognose	Notruf-Service; keine Registrierung notwendig, Dienst ist bei Auslieferung aktiviert
Head-up-Display	Ohne Anhängervorrichtung
Hybrid-Antriebssystem PHEV	Ohne Beifahrersitzverstellung vom Fond
Innenleuchten mit Abschaltverzögerung und Dimmfunktion, je 2 LED-Leseleuchten vorn und hinten	Ohne besondere Karosseriemaßnahmen
Innenspiegel automatisch abblendend	Ohne CD/DVD für Navigation
IQ.LIGHT - LED-Scheinwerfer mit LED-Tagfahrlicht und Kurvenfahrlicht	Ohne Dacheinsatz (Voll Dach)
ISOFIX-Halteösen zur Befestigung von 2 Kindersitzen auf den Rücksitzen, auch für i-Size-Kindersitze	Ohne Feuerlöscher
Kabel für Wechselstrom-Ladestation und Netzladekabel für Haushalts-Steckdose	Ohne Garagentoröffner
Kältemittel R1234yf	Ohne Generator
Kategorie 0	Ohne integriertes Mautsystem
Kein Sonderfahrzeug, Standard-Ausführung	Ohne Kindersitz
Keine Aktionsausführung	Ohne Scheinwerferreinigungsanlage
Kennzeichenträger vorn und hinten (ECE)	Ohne Sitzbelüftung/Massagesitze
Klimaanlage "Air Care Climatronic" mit Aktiv-Kombifilter, Bedienungselementen hinten und 3-Zonen-Temperaturregelung	Ohne Sonnenschutzrollo
Kombi-Instrument mit elektronischem Tachometer, Kilometer- und Tageskilometerzähler, Drehzahlmesser	Ohne Trennwand
Komfortausstattung	Ohne Überführungsausrüstung
Kraftstoffbehälter	Ohne Vorbereitung Einbau Funkgerät
Kraftstoffsystem Otto-Einspritzer	Ohne Vorbereitung für VTS (Vehicle-Tracing System)
Landesverkaufsprogramm Deutschland	Ohne Wärmespeicher/Zusatzheizung
LED-Leuchte im Fußraum vorn	Ohne zus. Triebwerks-Unterschutz
Leergewichtsbereich Standard	Ohne zusätzliche Bereifung
Lendenwirbelstützen vorn, auf Fahrerseite elektrisch einstellbar, Massagefunktion auf Fahrerseite	Online-Dienst, mit OCU, mit Head Unit Codierung, ohne WFS-Verbund
Leuchtweitenregulierung dynamisch, mit dynamischem Kurvenfahrlicht	Parklenkassistent "Park Assist" inkl. Einparkhilfe
Linkslenker	Pedale in Edelstahl gebürstet
Make-up-Spiegel beleuchtet in den Sonnenblenden	Proaktives Insassenschutzsystem in Verbindung mit "Front Assist" und "Side Assist"
Mit Elektrische Lenksäulenverriegelung (ELV)	Progressivlenkung
Mit Individualeinbau	Radio
Mittelarmlehne vorn mit Ablagebox, 2 Ausströmer hinten	Radsicherungen mit erweitertem Diebstahlschutz
Motorenstart Standard	Radstand
Müdigkeitserkennung	Rechtsverkehr
Multifunktionskamera	Regensensor
Multifunktions-Sportlenkrad in Leder, beheizbar, mit Touch-Bedienung und Schaltwippen	Regionscode " ECE " für Radio
Navigationssystem "Discover Pro" inkl. "Streaming & Internet"	Reifen ohne Festlegung der Reifenmarke
Navigationssystem "Discover Pro" inkl. "Streaming & Internet"	Reifendruck-Kontrollsystem
Nebelschlusslicht einseitig, Rückfahrlicht beidseitig	Rücksitzbank ungeteilt, Lehne asymmetrisch geteilt umklappbar, mit Mittelarmlehne und Durchlademöglichkeit
	Schalthebelknopf in Leder
	Scheibenbremsen hinten

Scheibenbremsen vorn	Vordersitze und äußere Rücksitze beheizbar
Scheibenwaschdüsen vorn automatisch beheizt	Warnton und -leuchte für nicht angelegte Gurte vorn und hinten
Schlüsselloses Schließ- und Startsystem "Keyless Access" mit Safe-Sicherung	Wartungsintervallverlängerung
Seitenairbags für die äußeren Rücksitze, inkl. Seitenairbags vorn sowie Kopfairbagsystem	Wechselstrom-Ladedose
Seitenairbags für die äußeren Rücksitze, inkl. Seitenairbags vorn sowie Kopfairbagsystem	
Seitliche Zierleisten unten in Chrom	
Serienkraftstoff-Erstbefüllung	
Serviceanzeige 15000 km oder 1 Jahr (fest)	
Sicherheitsoptimierte Kopfstützen vorn	
Sitzmittelbahnen der Vordersitze und der äußeren Rücksitzplätze in "ArtVelours", -wangeninnenseiten in Leder "Vienna"	
Spezielles Typschild für EG für M1-Pkw	
Sprachbedienung	
Spurwechselassistent "Side Assist" und Ausparkassistent	
Standard-Klimazonen	
Standheizung und -lüftung mit Funkfernbedienung und Vorwähluhr	
Standheizung und -lüftung mit Funkfernbedienung und Vorwähluhr	
Start-Stopp-System mit Bremsenergie-Rückgewinnung	
Stoßfänger in Wagenfarbe	
Tagesfahrlicht mit Assistenzfahrlicht u. Coming- u. Leaving-home Funktion automatisch	
Telefonschnittstelle "Comfort" mit induktiver Ladefunktion	
Textilfußmatten vorn und hinten	
Tilgergewicht Lenkrad, 36 HZ	
Top-Komfortsitze vorn	
Trägerfrequenz 433,92 bis 434,42 MHz	
Transportschutzfolie (Mindestschutz) mit zus. Transportschutzmaßnahmen	
Tür und Seitenverkleidung Schaumfolie, Insert in Kunstleder	
Typprüfland Deutschland	
Umgebungsansicht "Area View" inkl. Rückfahrkamera "Rear View"	
Umweltbonus	
USB-C-Schnittstelle und USB-Ladebuchse	
Variante Hybrid	
Verbandtasche, Warndreieck und Warnweste	
Verbau der Startbatterie hinten, ohne zweite Batterie	
Verbundsicherheitsglas geräuschkämmend für Seitenscheiben vorn; Heck- und Seitenscheiben hinten abgedunkelt	
Verkehrszeichenerkennung	
Vorbereitet für "We Connect" und "We Connect Plus"	
Vorbereitung Mobiler Schlüssel, für den Fahrzeugzugang per Smartphone	
Vordersitze höhenstellbar, ergoComfort-Sitz auf der Fahrerseite, mit elektrischer Lehneinstellung	

» Bereifung

MONTIERTE BEREIFUNG

Hersteller	Ort	Position	Typ	Felge	Dimension	Profiltiefe
Continental	Vorne	Links	Sommer	Aluminium	245/45 R 18 96 W	4,0 mm
Continental	Vorne	Rechts	Sommer	Aluminium	245/45 R 18 96 W	4,0 mm
Continental	Hinten	Links	Sommer	Aluminium	245/45 R 18 96 W	5,0 mm
Continental	Hinten	Rechts	Sommer	Aluminium	245/45 R 18 96 W	5,0 mm

Reifen zulässig: Ja

Reifen verkehrssicher: Ja

ZUSÄTZLICHE BEREIFUNG

Derzeit befinden sich ein oder mehrere Reifen im Fahrzeug, die nicht zum Lieferumfang gehören.

ERSATZ-/NOTRAD & ZUBEHÖR

Bordwerkzeug vorhanden: Ja

» Wertmindernde Faktoren

Nicht vorhanden

» Gebrauchsspuren

Nr	Bauteil	Schadensbeschreibung	Reparaturempfehlung
1	Seitenwand hinten rechts	Delle(n) und Kratzer	Akzeptabel (Gebrauchsspur)

» Merkantile Wertminderung

Vorschäden bekannt:	Nein
Vorschäden feststellbar:	Nein
Nachlackierungen vorhanden:	Nein
Lackschichtdickenmessung durchgeführt:	Ja - ohne Auffälligkeiten/Abweichungen

ERGEBNISSE DER LACKSCHICHTDICKENMESSUNG

Die Messwerte lagen im üblichen Bereich.

Pro Bauteil wurden mindestens 3 Messungen durchgeführt.

» Hinweise zum Zustandsbericht

Angaben zum Auftrag und zum Bewertungsumfang:

Es wurde der Auftrag erteilt, einen Zustandsbericht über das beschriebene Fahrzeug zu erstellen.

Die Fahrzeugzustandsbewertung erfolgte auftragsgemäß auf Basis der vom Auftraggeber vorgegebenen Standards für Fahrzeugbewertungen. Die Feststellungen im Einzelfall trifft der Sachverständige aufgrund eigener Sachkunde und nach eigenem sachverständigen Ermessen.

Fahrzeug-Identifizierung:

WVWZZZ3HZNE009325

FIN abgelesen und stimmt mit Unterlagen überein

Allgemeinzustand:

Mittelmäßiger Allgemeinzustand

Besichtigungsbedingungen:

Ausreichend

Hebebühne/Hubmittel benutzt:

Ja

Motorenlauf durchgeführt:

Ja

Fahrprobe durchgeführt:

Nein

» Sonstige Bemerkungen

Vorliegendes Exemplar wurde auf elektronischem Wege erzeugt. Es ist ohne Originalunterschrift gültig.

» Ansichtsfotos



Fahrzeugansicht - diagonal vorne links



Fahrzeugansicht - diagonal vorne rechts



Fahrzeugansicht - diagonal hinten links




Fahrzeugansicht - diagonal hinten rechts



Innenraum - Cockpit mit Laufleistung



Equipment - Bordwerkzeug



Seitenansicht - Schweller links



Seitenansicht - Schweller rechts



Fahrzeug - Typenschild/Fahrgestellnummer




Räder - Rad montiert vorne links



Räder - Rad montiert vorne rechts



Räder - Rad montiert hinten links



Räder - Rad montiert hinten rechts



Innenraum - Mittelkonsole




Fahrzeug - Motorraum offen



Equipment - Boardmappe/ Securitybag



Innenraum - Kofferraum



Fahrzeug - abgegebene ZB1



Equipment - Ladeequipment



Fahrzeug - Serviceunterlagen /
Wartungsnachweis



Innenraum - vorne



Innenraum - hinten



Unterbodenscan



Innenraum -
Navigationsgerät/Radio

» Beschädigungsfotos

GEBRAUCHSPUREN

1 - Seitenwand hinten rechts - Delle(n) und Kratzer - Akzeptabel (Gebrauchsspur)

