



Wycena numer: **WAUZZZFYXL2037562_2**

z dnia: 2025/02/25

Wykonawca opinii : Moto-Rzeczoznawcy ,93-264 Łódź ,Broniewskiego 68

Zadanie: Ocena stanu technicznego pojazdu

DANE IDENTYFIKACYJNE POJAZDU

Dane: [T] II-2025

Marka: AUDI

Rok produkcji: 2019

Model: Q5 40 TDI MR`19 E6d FY

Wersja: Sport S tronic

Nr rejestracyjny: EL2T555

Rodzaj pojazdu: Samochód terenowy

VIN: WAUZZZFYXL2037562



Nr INFO-EKSPERT

002-03501

Data pierwszej rejestracji

2019/12/16

Data ważności badania technicznego

2025/12/10

Data oględzin

2025/02/25

Miejsce oględzin

ŁÓDŹ ŁÓDŹ_
łódzkie

Wskazanie drogomierza

124337 km

Okres eksploatacji pojazdu (19/12/16-25/02/25)

62 mies.

Kolor powłoki lakierowej, (rodzaj lakieru)

CZARNY 2-warstwowy typu uni

Dop. masa całkowita

2475 kg

Rodzaj nadwozia

kombi (uniwersalne) 5 drzwiowe 5 osobowe

Konstrukcja

samonośna

Jednostka napędowa

z zapłonem samoczynnym

Pojemność / Moc silnika

1968 ccm / 190KM (140kW)

Doładowanie

Turbosp. z chłodn. powietrza

Liczba cylindrów / Układ cylindrów / Liczba zaworów

4 / rzędowy / 16

Rodzaj skrzyni biegów

automatyczna

Rodzaj napędu

AWD (4x4)

ZAŁĄCZNIKI

- 1 Ocena techniczna
- 2 Dokumentacja fotograficzna
- 3 Opis powłoki lakierowej



OCENA TECHNICZNA nr: WAUZZZFXYL2037562_2

z dnia: 2025/02/25

Wykonawca opinii: Moto-Rzeczoznawcy, 93-264 Łódź, Broniewskiego 68

Zadanie: Ocena stanu technicznego pojazdu

DANE IDENTYFIKACYJNE POJAZDU

Dane: [T] II-2025

Marka: AUDI

Rok produkcji: 2019

Model: Q5 40 TDI MR`19 E6d FY

Wersja: Sport S tronic

Nr rejestracyjny: EL2T555

Rodzaj pojazdu: Samochód terenowy

VIN: WAUZZZFXYL2037562

Nr INFO-EKSPERT

002-03501

Data pierwszej rejestracji

2019/12/16

Data ważności badania technicznego

2025/12/10

Data oględzin

2025/02/25

Miejsce oględzin

ŁÓDŹ ŁÓDŹ_
łódzkie

Wskazanie drogomierza

124337 km

Okres eksploatacji pojazdu (19/12/16-25/02/25)

62 mies.

Kolor powłoki lakierowej, (rodzaj lakieru)

CZARNY 2-warstwowy typu uni

Rodzaj nadwozia

kombi (uniwersalne) 5 drzwiowe 5 osobowe

Jednostka napędowa

z zapłonem samoczynnym

Pojemność / Moc silnika

1968 ccm / 190KM (140kW)

Rodzaj skrzyni biegów

automatyczna

Rodzaj napędu

AWD (4x4)

WYPOSAŻENIE (2018.09-2019.12)

L.p.	Nazwa elementu wyposażenia	L.p.	Nazwa elementu wyposażenia
1	ABS - system zapobiegający blokowaniu kół	42	Radio MMI plus
2	Aplikacje dekoracyjne Aluminium Rhombus	43	Reflektory ksenonowe z dynamiczną regulacją zasięgu
3	Aplikacje dekoracyjne w czerni fortepianowej Piano Audi exclusive	44	Reflektory w technologii LED Matrix-Beam
4	Apteczka	45	Relingi dachowe w kolorze czarnym
5	Asystent parkowania	46	Siatka oddzielająca przestrzeń bagażową
6	Asystent podjazdu z funkcją Auto Hold	47	Spoiler tylny
7	Audi parking system plus (przód i tył) z wizualizacją MMI	48	System "Audi connect" safety & service
8	Audi virtual cockpit	49	System "Audi pre sense city"
9	Autoalarm	50	System Audi Drive Select
10	Czujnik zapięcia pasów bezpieczeństwa	51	System Audi phone box
11	Dywaniki welurowe przód/tył	52	System elektronicznej kontroli toru jazdy ESP
12	Fotel kierowcy regulowany elektrycznie	53	System elektrycznego wspomagania unoszenia i opuszczania drzwi tyłu nadwozia
13	Fotele przednie podgrzewane	54	System informowania kierowcy 5", monochromatyczny
14	Fotele przednie sportowe	55	System kontroli ciśnienia w oponach
15	Fotele przednie z regulacją wysokości	56	System nawigacji Satelitarnej MMI Navigation Plus + MMI touch
16	Gaśnica	57	System p/poślizgowy przy przyspieszaniu ASR
17	Głośniki 8 szt.	58	System rekuperacji - odzyskiwania energii podczas

18	Hak holowniczy	59	hamowania
19	Hamulec postojowy elektromechaniczny	60	System Start/Stop
20	Immobilizer	61	Szyby przednie i tylne regulowane elektrycznie
21	Kierownica skórzana 3-ramienna, wielofunkcyjna plus ze spłaszczonym wieńcem	62	Szyby termoizolacyjne
22	Klimatyzacja automatyczna 3 strefowa	62	Światła tylne LED
23	Koło zapasowe	63	Tapicerka Alcantara/skóra
24	Komputer pokładowy	64	Tarcze kół aluminiowe 19" 5-ramienne (PRD)
25	Kurtyny powietrzne boczne	65	Tempomat z ogranicznikiem prędkości
26	Lakier czamy Brillant	66	Trójkąt ostrzegawczy
27	Listwy bocznych szyb w kolorze srebrnym	67	Układ zmywania reflektorów
28	Listwy progowe z wstawką aluminiową	68	Usługi Audi connect dla systemu nawigacji
		69	Wspomaganie układu kierowniczego elektromechaniczne
29	Lusterka zewnętrzne podgrzewane i regulowane elektrycznie	70	Wykładzina bagażnika
30	Lusterka zewnętrzne składane elektrycznie, ściemniane automatycznie	71	Wyświetlacz komputera pokładowego 7" kolorowy
31	Lusterka zewnętrzne w kolorze nadwozia	72	Zabezpieczenie kół przed kradzieżą
32	Lusterko wewnętrzne ściemniane automatycznie	73	Zagłówki foteli przednich
33	Mocowanie fotelika dziecięcego Top Tether na tylnych skrajnych miejscach	74	Zamek centralny zdalnie sterowany
34	Oparcie siedzeń tylnych dzielone na 3 części i składane	75	Zawieszenie dynamiczne
35	Oslony przeciwsłoneczne	76	Zbiornik SCR 12 l (Adblue)
36	Pakiet oświetlenia wnętrza	77	Zderzaki wzmocnione
37	Pakiet systemów asystujących	78	Zestaw naprawczy opon
38	Podsufitka tekstylna czarna	79	Zestaw narzędzi
39	Poduszka powietrzna kierowcy	80	Złącze Bluetooth
40	Poduszka powietrzna pasażera z możliwością odłączenia	81	Złącze USB + AUX-in
41	Poduszki powietrzne boczne przednie		

OPIS ZAMONTOWANEGO W POJEŹDZIE OGUMIENIA

Koło	Marka, typ	Bieżnik [mm]	Zużycie [%]
Przednie lewe:	MICHELIN 235/55 R19 105V XL PILOT ALPIN 5 SUV TL	6,3	43
Przednie prawe:	MICHELIN 235/55 R19 105V XL PILOT ALPIN 5 SUV TL	6,8	37
Tylne lewe:	MICHELIN 235/55 R19 105V XL PILOT ALPIN 5 SUV TL	8,7	14
Tylne prawe:	MICHELIN 235/55 R19 105V XL PILOT ALPIN 5 SUV TL	6,7	38

UWAGI

Przy ustalaniu kompletacji pojazdu posłużono się danymi uzyskanymi z programu InfoEkspert oraz danymi wynikającymi z oględzin pojazdu.

Dokumenty ,kompletacja

Oględzin pojazdu dokonano w obecności zleceniodawcy ,który przedłożył do wglądu :

- Dowód rejestracyjny (nr/seria): 5604432 / BAP
- Dowód ubezpieczenia OC (zakład ubezpieczeniowy ,nr/seria) : n/okazano
- Kluczyki (szt./rodzaj) : 1 kpl.
- Książkę przeglądów serwisowych (ostatni wpis z dn./przebieg) : n/okazano

Numer identyfikacyjny pojazdu odczytano z natury i potwierdzono jego zgodność z zapisem w dowodzie rejestracyjnym. Nie badano poprawności i budowy numeru VIN.

Zespół napędowy ,komora silnika

Silnik o zapłonie samoczynnym uruchomiono w trybie normalnym. Jednostka napędowa pracowała bez nadmiernej głośności i dymienia, praca w dostępnym dla biegu jałowego spectrum prędkości obrotowych wału korbowego przebiegała prawidłowo ,równomiernie. Nie stwierdzono śladów wycieków oleju na elementach

silnika i jego osprzęcie.

W skrzyni biegów nie stwierdzono nieprawidłowości związanych z załączaniem biegów.

Przeprowadzono próbę ruchową na terenie parkingu.

Układ zawieszenia , układ kierowniczy i elementy podwozia

W wyniku badania organoleptycznego na podstawie przemieszczania pojazdu w ograniczonej przestrzeni parkingu nie stwierdzono widocznych uszkodzeń poszczególnych elementów zawieszenia ,kół ani układu kierowniczego. Nie stwierdzono podwyższonych luzów w układach kinematycznych elementów zawieszenia oraz układu kierowniczego.

Weryfikacja przeprowadzona została w warunkach parkingowych.

Układ hamulcowy

Na podstawie przeprowadzonej na terenie parkingu próby ruchowej stwierdzono ,że zarówno hamulec zasadniczy jak i pomocniczy działają. Nie przeprowadzano próby określenia stopnia sprawności układów hamulcowych.

Układy elektryczne, systemy diagnostyki

Stan techniczny układów elektronicznych pojazdu /o ile były zamontowane fabrycznie w przedmiotowym pojeździe/ w tym m.in.: poduszki powietrzne, ABS, ASR, ESP, napinacze pirotechniczne itp., itd. zweryfikowano tylko i wyłącznie na podstawie stanu wskazań fabrycznie zamontowanych w pojeździe wskaźników kontrolnych zamieszczonych na desce rozdzielczej samochodu. Oznacza to, że badania tych podzespołów, ich fizycznej obecności w pojeździe oraz ustalenia sprawności technicznej dokonano tylko i wyłącznie na podstawie informacji o ich stanie, uzyskanej z systemów kontrolnych pojazdu, takich jak: lampki kontrolne, wyświetlacz centralny, komputer pokładowy. Nie badano czy dany podzespół, ABS, ASR, ESP, poduszki bezpieczeństwa, napinacze pasów itp. itd. fizycznie jest zamontowany w pojeździe, czy tylko jego obecność jest elektrycznie symulowana tak, aby defekt nie był wyświetlany przez system pojazdu. Dla pełnej weryfikacji powyższego koniecznym byłoby podłączenie pojazdu do komputerowego testera elektronicznego w ASO pojazdu oraz częściowy demontaż części i podzespołów, pozwalający stwierdzić fizyczną obecność danego podzespołu lub części wyposażenia w pojeździe. Nie dysponując takimi możliwościami w warunkach parkingowych, przyjęto, że brak wyświetlania błędów, usterek i braków kompletacji pojazdu, stanowi o tym, że pojazd jest sprawny i kompletny w tym zakresie.

Zabezpieczenie antykradzieżowe

Immobiliser fabryczny : nie zweryfikowano sprawności

Alarm : nie zweryfikowano sprawności

Karoseria /nadwozie ,poszycie zewnętrzne

Stwierdzono usterki w obrębie n/w elementów :

- listwa zgarniająca drzwi PL, PP, TP - porysowane , uszkodzona faktura
- lusterko zew L - porysowana obudowa
- szyba czołowa - wielopunktowe mikroubytki

Karoseria /nadwozie ,wyposażenie zewnętrzne

Stwierdzono usterki w obrębie n/w elementów :

- drzwi PL - starcia powłoki lakierowanej na krawędzi pionowej tylnej
- pokrywa silnika - wielopunktowe ubytki lakieru w części przedniej

Karoseria /nadwozie ,wyposażenie wewnętrzne

Stwierdzono usterki w obrębie n/w elementów :

- wykładziny podłogi ,poszycie tapicerki siedzeń I i II rzędu - zabrudzone
- wykładzina podłogi - przetarta pod nogami kierującego na wskroś

Wypożyczenie uzupełniające ,kompletacja

- zestaw narzędzi fabrycznych - tak
- podnośnik samochodowy - tak
- gaśnica - tak
- trójkąt ostrzegawczy - tak

Usterki , wady wpływające na obniżenie wartości rynkowej przedmiotowego pojazdu

- Poszczególne elementy poszycia karoserii jak i pozostałe elementy nadwozia noszą ślady drobnych zarysowań powłok lakierowanych o różnej intensyfikacji i miejscu występowania. Uszkodzenia te mają charakter eksploatacyjny ,można usunąć je w procesie polerowania powłok lakierowanych.

Uwagi dodatkowe

- Pochodzenie pojazdu : salon Polska
- Poziom paliwa : 25%
- Weryfikacja prawdziwości danych pojazdu(m.in. rok produkcji) : nie przeprowadzono ,przyjęto wg okazanych dokumentów
- Weryfikacja przebiegu : nie weryfikowano odczytanego stanu drogomierza z zapisami w urządzeniach elektronicznych pojazdu.
- Nie przeprowadzono badań diagnostycznych oraz weryfikacji warsztatowej przedmiotu wyceny.
- Oszacowanie sporządzono na podstawie oględzin wycenianego pojazdu w warunkach występujących w miejscu jego udostępnienia.
- Oszacowanie kosztu naprawy przeprowadzono tylko w oparciu o obraz uszkodzeń. Wyliczony faktyczny koszt naprawy (w oparciu o części alternatywne) może być znacznie niższy.
- Kwalifikacja uszkodzeń przyjęta wg zasady przywrócenia pojazdu do stanu sprzed zdarzenia.
- Opracowanie wraz z załącznikami stanowi integralną całość. Żaden z załączników ani samo opracowanie nie mogą być interpretowane oddzielnie.

Zastrzeżenia ograniczające

Rzeczoznawca nie bierze odpowiedzialności za wady ukryte niemożliwe do stwierdzenia metodami,którymi prowadzono badania i ewentualne skutki wynikające z dalszego użytkowania przedmiotu wyceny ,a także za skutki wykorzystania samej wyceny.

Niniejsze oszacowanie nie jest ekspertyzą stanu technicznego przedmiotu wyceny i za taką nie może być używane w szczególności nie może być traktowana jako gwarancja sprzedaży przedmiotu wyceny za oszacowaną wartość

Opracowanie może być wykorzystane tylko przez Zleceniodawcę dla celu jak podano w tytule opracowania.

Opracowanie nie może być publikowane i rozporzechniane w całości lub części bez zgody autora. Opinia stanowi przedmiot praw autorskich i podlega ochronie zgodnie z ustawą z dnia 04-02-1994 o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U.nr24 poz93) oraz ustawie z dnia 08-06-1993 o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz.U.nr47 poz211)

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA

do wyceny nr: WAUZZZFYL2037562_2

z dnia: 2025/02/25

DANE IDENTYFIKACYJNE POJAZDU

Dane: [T] II-2025

Marka: AUDI

Rok produkcji: 2019

Model: Q5 40 TDI MR`19 E6d FY


Wersja: Sport S tronic

Nr rejestracyjny: EL2T555

Rodzaj pojazdu: Samochód terenowy




IMG_3436~photo




IMG_3437~photo



IMG_3438~photo



IMG_3439~photo



IMG_3440~photo



IMG_3441~photo



IMG_3442~photo



IMG_3443~photo



IMG_3444~photo



IMG_3445~photo



IMG_3446~photo



IMG_3447~photo



IMG_3448~photo



IMG_3449~photo




IMG_3450~photo



IMG_3451~photo



IMG_3452~photo



IMG_3453~photo



IMG_3454~photo



IMG_3455~photo



IMG_3456~photo



IMG_3457~photo



IMG_3458~photo



IMG_3459~photo



IMG_3460~photo



IMG_3461~photo



IMG_3462~photo



IMG_3463~photo



IMG_3464~photo



IMG_3465~photo



IMG_3466~photo



IMG_3467~photo



IMG_3468~photo



IMG_3469~photo



IMG_3470~photo



IMG_3471~photo



IMG_3472~photo



IMG_3473~photo



IMG_3474~photo



IMG_3475~photo



IMG_3476~photo




IMG_3477~photo



IMG_3478~photo



IMG_3479~photo



IMG_3480~photo



IMG_3481~photo



IMG_3482~photo



IMG_3483~photo



IMG_3484~photo



IMG_3485~photo



IMG_3486~photo



IMG_3487~photo



IMG_3488~photo



IMG_3489~photo



IMG_3490~photo



IMG_3491~photo



IMG_3492~photo



IMG_3493~photo



IMG_3494~photo



IMG_3495~photo



IMG_3496~photo



IMG_3497~photo



IMG_3498~photo



IMG_3499~photo



IMG_3500~photo



IMG_3501~photo



IMG_3502~photo



IMG_3503~photo



IMG_3504~photo




IMG_3505~photo




IMG_3506~photo



IMG_3507~photo




IMG_3508~photo



IMG_3509~photo



IMG_3510~photo



IMG_3511~photo



IMG_3512~photo



IMG_3513~photo



IMG_3514~photo



IMG_3515~photo



IMG_3516~photo



IMG_3517~photo



IMG_3518~photo



IMG_3519~photo



IMG_3520~photo



IMG_3521~photo



IMG_3522~photo



IMG_3523~photo



IMG_3524~photo



IMG_3525~photo



IMG_3526~photo



IMG_3527~photo



IMG_3528~photo




IMG_3529~photo




IMG_3530~photo



IMG_3531~photo



IMG_3532~photo



IMG_3533~photo



IMG_3534~photo

Wykonawca opinii : Moto-Rzeczoznawcy ,93-264 Łódź ,Broniewskiego 68

Zadanie: Ocena stanu technicznego pojazdu

DANE IDENTYFIKACYJNE POJAZDU

Dane: [T] II-2025

Marka: AUDI


Rok produkcji: 2019

Model: Q5 40 TDI MR`19 E6d FY

Wersja: Sport S tronic

Nr rejestracyjny: EL2T555

Rodzaj pojazdu: Samochód terenowy

OPIS POWŁOKI LAKIEROWEJ**INFORMACJE DODATKOWE**

- podano skrajne ,zmierzone wartości grubości powłoki lakierowanej w zaokrągleniu do pełnych wartości.
- Jednostka miary : μm
- pomiary wykonano z wykorzystaniem urządzenia : GL-PRO-2-FAZ ,Prodig-Tech ;