



Wycena numer: **WVGZZZCRZKD046893_2**

z dnia: 2025/07/31

Wykonawca opinii: Moto-Rzeczoznawcy, 93-264 Łódź, Broniewskiego 68

Zadanie: Ocena stanu technicznego pojazdu

DANE IDENTYFIKACYJNE POJAZDU

Dane: [T] VII-2025

Marka: VOLKSWAGEN

Rok produkcji: 2019

Model: Touareg 3 3.0 TDi MR`18 E6ag

Wersja: Tiptronic

Nr rejestracyjny: EL3U416

Rodzaj pojazdu: Samochód terenowy

VIN: WVGZZZCRZKD046893



Nr INFO-EKSPERT	040-09180
Data pierwszej rejestracji	2020/05/11
Data ważności badania technicznego	2026/05/15
Data oględzin	2025/07/30
Miejsce oględzin	ŁÓDŹ ŁÓDŹ_
	łódzkie
Wskazanie drogomierza	179253 km
Okres eksploatacji pojazdu (20/05/11-25/07/31)	63 mies.
Kolor powłoki lakierowej, (rodzaj lakieru)	CZARNY 2-warstwowy z efektem metalicznym
Dop. masa całkowita	2850 kg
Rodzaj nadwozia	kombi (uniwersalne) 5 drzwiowe 5 osobowe
Konstrukcja	samonośna
Jednostka napędowa	z zapłonem samoczynnym
Pojemność / Moc silnika	2967 ccm / 286KM (210kW)
Doładowanie	Turbosp. z chłodn. powietrza
Liczba cylindrów / Układ cylindrów / Liczba zaworów	6 / widlasty / 24
Rodzaj skrzyni biegów	automatyczna
Rodzaj napędu	AWD (4x4)

Wartość rynkowa brutto wyżej zidentyfikowanego pojazdu, określona na dzień wykonania opinii wynosi:

148400 PLN

w tym VAT (23,0%) 27749,59 PLN

ZAŁĄCZNIKI

- 1 Ocena techniczna
- 2 Dokumentacja fotograficzna

3 Opis powłoki lakierowej



OCENA TECHNICZNA nr: WVGZZZCRZKD046893_2

z dnia: 2025/07/31

Wykonawca opinii: Moto-Rzeczoznawcy, 93-264 Łódź, Broniewskiego 68

Zadanie: Ocena stanu technicznego pojazdu

DANE IDENTYFIKACYJNE POJAZDU

Dane: [T] VII-2025

Marka: VOLKSWAGEN

Rok produkcji: 2019

Model: Touareg 3 3.0 TDi MR`18 E6ag

Wersja: Tiptronic

Nr rejestracyjny: EL3U416

Rodzaj pojazdu: Samochód terenowy

VIN: WVGZZZCRZKD046893

Nr INFO-EKSPERT	040-09180
Data pierwszej rejestracji	2020/05/11
Data ważności badania technicznego	2026/05/15
Data oględzin	2025/07/30
Miejsce oględzin	ŁÓDŹ ŁÓDŹ_łódzkie
Wskazanie drogomierza	179253 km
Okres eksploatacji pojazdu (20/05/11-25/07/31)	63 mies.
Kolor powłoki lakierowej, (rodzaj lakieru)	CZARNY 2-warstwowy z efektem metalicznym
Rodzaj nadwozia	kombi (uniwersalne) 5 drzwiowe 5 osobowe
Jednostka napędowa	z zapłonem samoczynnym
Pojemność / Moc silnika	2967 ccm / 286KM (210kW)
Rodzaj skrzyni biegów	automatyczna
Rodzaj napędu	AWD (4x4)

WYPOSAŻENIE (2019.02-2020.05)

L.p.	Nazwa elementu wyposażenia	L.p.	Nazwa elementu wyposażenia
1	ABS + EDS - mechanizm różnicowy z blokadą, elektryczny	37	Poduszki powietrzne boczne przednie
2	Asystent utrzymania pasa ruchu Lane Assist	38	Reflektory z dynamiczną regulacją zasięgu
3	Audio system Dynaudio Confidence	39	Relingi dachowe w kolorze srebrnym
4	Autoalarm z własnym zasilaniem, zabezp wnętrza	40	Siedzenia tylne dzielone asymetrycznie
5	Dach panoramiczny	41	Siedzenia tylne regulowane
6	Drzwi tyłu nadwozia otwierane zdalnie	42	Spryskiwacze reflektorów
7	Dywaniki tekstylne	43	System "Park Pilot"
8	Dźwignia zmiany biegów pokryta skórą	44	System automatycznego powiadamiania ratunkowego eCall
9	Filtr antyalergiczny klimatyzacji	45	System Easy Open/ Easy Close
10	Fotele przednie klimatyzowane	46	System elektronicznej kontroli toru jazdy ESP
11	Fotele przednie standardowe	47	System Front Assist z funkcją awaryjnego hamowania City
12	Fotele przednie z regulacją wysokości	48	System kontroli ciśnienia w oponach
13	Głośniki 8 szt.	49	System ostrzegania o zmęczeniu kierowcy
14	Gniazda 12 V w konsoli środkowej i w tylnej części konsoli środkowej	50	System p/poślizgowy przy przyspieszaniu ASR
15	Hak holowniczy składany elektrycznie	51	System Rear Assist z Park Assist
16	Immobilizer	52	System rekuperacji - odzyskiwania energii podczas hamowania
17	Innovision Cockpit	53	System rozpoznawania znaków drogowych Sign Assist

18	Instalacja telefoniczna Bluetooth	54	System Start/Stop
19	Kierownica wielofunkcyjna Tiptronic pokryta skórą	55	System wyboru profilu jazdy
20	Klimatyzacja automatyczna Climatronic 4 strefowa	56	System wykrywający pieszych i aktywna pokrywa silnika
21	Kolumna kierownicy regulowana	57	Szyby przednie i tylne regulowane elektrycznie
22	Koło zapasowe dojazdowe	58	Szyby tylne przyciemniane
23	Kurtyny powietrzne boczne	59	Światła automatyczne z czujnikiem zmierzchu
24	Lakier metalizowany	60	Światła do jazdy dziennej, mijania i drogowe w technologii LED
25	Listwy wykończeniowe szyb bocznych czarne	61	Światła na złe warunki pogodowe
26	Lusterka zewnętrzne podgrzewane i regulowane elektrycznie	62	Światła p/mgielne przednie z doświetlaniem łuków statycznym
27	Lusterka zewnętrzne składane elektrycznie	63	Światła tylne LED
28	Mocowanie ISOFIX na skrajnych tylnych siedzeniach	64	Tapicerka ze skóry "Vienna" z fotelami komfortowymi dla R-Line Interior
29	Oparcie siedzeń tylnych regulowane	65	Tarcze kół aluminiowe 20" "Braga" z czarnym połyskiem
30	Opony samouszczelniające się	66	Tempomat aktywny ACC z funkcją Stop & Go
31	Pakiet Pamięć	67	Wspomaganie układu kierowniczego elektromechaniczne Servotronic
32	Podłokietnik centralny przedni	68	Wstawki dekoracyjne srebrne matowe na desce rozdzielczej i drzwiach
33	Podłokietnik siedzeń tylnych	69	Zamek centralny zdalnie sterowany
34	Podsufitka w kolorze czarnym	70	Zbiornik AdBlue 12l
35	Poduszka powietrzna kierowcy	71	Zestaw naprawczy opon
36	Poduszka powietrzna pasażera z możliwością odłączenia	72	Złącze USB w konsoli centralnej

OPIS ZAMONTOWANEGO W POJEŹDZIE OGUMIENIA

Koło	Marka, typ	Bieżnik [mm]	Zużycie [%]
Przednie lewe:	*BRIDGESTONE 285/45 R20 108W ALENZA	4,5	59
Przednie prawe:	*BRIDGESTONE 285/45 R20 108W ALENZA	5,1	51
Tylne lewe:	*BRIDGESTONE 285/45 R20 108W ALENZA	5,7	42
Tylne prawe:	*BRIDGESTONE 285/45 R20 108W ALENZA	6,3	34

UWAGI

Przy ustalaniu kompletacji pojazdu posłużono się danymi uzyskanymi z programu InfoEkspert oraz danymi wynikającymi z oględzin pojazdu.

Dokumenty ,kompletacja

Oględzin pojazdu dokonano w obecności zleceniodawcy ,który przedłożył do wglądu :

- Dowód rejestracyjny (nr/seria): 1718607 / BAQ
- Dowód ubezpieczenia OC (zakład ubezpieczeniowy ,nr/seria) : n/okazano
- Kluczyki (szt./rodzaj) : 1 kpl.
- Książkę przeglądów serwisowych (ostatni wpis z dn./przebieg) : n/okazano

Numer identyfikacyjny pojazdu odczytano z natury i potwierdzono jego zgodność z zapisem w dowodzie rejestracyjnym. Nie badano poprawności i budowy numeru VIN.

Zespół napędowy ,komora silnika

Silnik o zapłonie samoczynnym uruchomiono w trybie normalnym. Jednostka napędowa pracowała bez nadmiernej głośności i dymienia, praca w dostępnym dla biegu jałowego spectrum prędkości obrotowych wału korbowego przebiegała prawidłowo ,równomiernie. Nie stwierdzono śladów wycieków oleju na elementach silnika i jego osprzęcie.

W skrzyni biegów nie stwierdzono nieprawidłowości związanych z załączaniem biegów.

Przeprowadzono próbę ruchową na terenie parkingu.

Układ zawieszenia , układ kierowniczy i elementy podwozia

Stwierdzono usterki w obrębie n/w elementów :

- obręcz koła PL ze stopu lekkiego - odkształcenie na krawędzi zewnętrznej , ubytek , miejscowo utleniona
- obręcz koła PP&TP&TL ze stopu lekkiego - miejscowy ubytek materiału , miejscowo utleniona

Weryfikacja przeprowadzona została w warunkach parkingowych.

Układ hamulcowy

Na podstawie przeprowadzonej na terenie parkingu próby ruchowej stwierdzono , że zarówno hamulec zasadniczy jak i pomocniczy działają. Nie przeprowadzano próby określenia stopnia sprawności układów hamulcowych.

Układy elektryczne, systemy diagnozy

Stan techniczny układów elektronicznych pojazdu /o ile były zamontowane fabrycznie w przedmiotowym pojeździe/ w tym m.in.: poduszki powietrzne, ABS, ASR, ESP, napinacze pirotechniczne itp., itd. zweryfikowano tylko i wyłącznie na podstawie stanu wskazań fabrycznie zamontowanych w pojeździe wskaźników kontrolnych zamieszczonych na desce rozdzielczej samochodu. Oznacza to, że badania tych podzespołów, ich fizycznej obecności w pojeździe oraz ustalenia sprawności technicznej dokonano tylko i wyłącznie na podstawie informacji o ich stanie, uzyskanej z systemów kontrolnych pojazdu, takich jak: lampki kontrolne, wyświetlacz centralny, komputer pokładowy. Nie badano czy dany podzespół, ABS, ASR, ESP, poduszki bezpieczeństwa, napinacze pasów itp. itd. fizycznie jest zamontowany w pojeździe, czy tylko jego obecność jest elektrycznie symulowana tak, aby defekt nie był wyświetlany przez system pojazdu. Dla pełnej weryfikacji powyższego koniecznym byłoby podłączenie pojazdu do komputerowego testera elektronicznego w ASO pojazdu oraz częściowy demontaż części i podzespołów, pozwalający stwierdzić fizyczną obecność danego podzespołu lub części wyposażenia w pojeździe. Nie dysponując takimi możliwościami w warunkach parkingowych, przyjęto, że brak wyświetlania błędów, usterek i braków kompletacji pojazdu, stanowi o tym, że pojazd jest sprawny i kompletny w tym zakresie.

Zabezpieczenie antykradzieżowe

Immobiliser fabryczny : nie weryfikowano sprawności

Alarm : nie weryfikowano sprawności

Karoseria /nadwozie ,poszycie zewnętrzne

Stwierdzono usterki w obrębie n/w elementów :

- lusterko zew L - porysowane
- ramka boczna L szyby czołowej - porysowana ,miejscowy ubytek materiału
- szyba czołowa - punktowy mikroubytek materiału w polu widzenia kierującego
- listwy zgarniające zew szyb - porysowane
- zderzak T - porysowany ,otarty

Karoseria /nadwozie ,wyposażenie zewnętrzne

Stwierdzono usterki w obrębie n/w elementów :

- drzwi PL - starcia lakieru na krawędzi pionowej tylnej
- pokrywa silnika - punktowe ubytki powłoki lakierowanej w części przedniej/krawędź

Karoseria /nadwozie ,wyposażenie wewnętrzne

Stwierdzono usterki w obrębie n/w elementów :

- wykładziny podłogi ,poszycie tapicerki siedzeń I i II rzędu - zabrudzone
- uchwyt otwierania pokrywy silnika - oberwane mocowanie

Wypożyczenie uzupełniające ,kompletacja

- zestaw narzędzi fabrycznych - tak
- podnośnik samochodowy - tak
- gaśnica - tak
- trójkąt ostrzegawczy - tak

Usterki , wady wpływające na obniżenie wartości rynkowej przedmiotowego pojazdu

- Poszczególne elementy poszycia karoserii jak i pozostałe elementy nadwozia noszą ślady drobnych zarysowań powłok lakierowanych o różnej intensyfikacji i miejscu występowania. Uszkodzenia te mają charakter eksploatacyjny ,można usunąć je w procesie polerowania powłok lakierowanych.

Uwagi dodatkowe

- Pochodzenie pojazdu : salon Polska
- Poziom paliwa : 25%
- Weryfikacja prawdziwości danych pojazdu(m.in. rok produkcji) : nie przeprowadzono ,przyjęto wg okazanych dokumentów
- Weryfikacja przebiegu : nie weryfikowano odczytanego stanu drogomierza z zapisami w urządzeniach elektronicznych pojazdu.
- Nie przeprowadzono badań diagnostycznych oraz weryfikacji warsztatowej przedmiotu wyceny.
- Oszacowanie sporządzono na podstawie oględzin wycenianego pojazdu w warunkach występujących w miejscu jego udostępnienia.
- Oszacowanie kosztu naprawy przeprowadzono tylko w oparciu o obraz uszkodzeń. Wyliczony faktyczny koszt naprawy (w oparciu o części alternatywne) może być znacznie niższy.
- Kwalifikacja uszkodzeń przyjęta wg zasady przywrócenia pojazdu do stanu sprzed zdarzenia.
- Opracowanie wraz z załącznikami stanowi integralną całość. Żaden z załączników ani samo opracowanie nie mogą być interpretowane oddzielnie.

Zastrzeżenia ograniczające

Rzeczoznawca nie bierze odpowiedzialności za wady ukryte niemożliwe do stwierdzenia metodami,którymi prowadzono badania i ewentualne skutki wynikające z dalszego użytkowania przedmiotu wyceny ,a także za skutki wykorzystania samej wyceny.

Niniejsze oszacowanie nie jest ekspertyzą stanu technicznego przedmiotu wyceny i za taką nie może być używane w szczególności nie może być traktowana jako gwarancja sprzedaży przedmiotu wyceny za oszacowaną wartość

Opracowanie może być wykorzystane tylko przez Zleceniodawcę dla celu jak podano w tytule opracowania.

Opracowanie nie może być publikowane i rozporzechniane w całości lub części bez zgody autora. Opinia stanowi przedmiot praw autorskich i podlega ochronie zgodnie z ustawą z dnia 04-02-1994 o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U.nr24 poz93) oraz ustawie z dnia 08-06-1993 o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz.U.nr47 poz211)

Rzeczoznawca/biegły dokonując niniejsze opracowanie nie odpowiada za :

- Ukryte przed nim celowo lub niezamierzenie wady materiałowe ,montażu lub inne wady i uszkodzenia pojazdu.
- Treść opracowania ,która oparta została na informacjach ,co do których został wprowadzony w błąd przez Zleceniodawcę (użytkownika lub właściciela pojazdu)
- Analizę stanu prawnego przedmiotu wyceny (tytuł własności oraz prawa rzeczowe nie były przedmiotem analizy)

- Wady oszacowania powstałe z przyjęcia stanu przedmiotu wg. informacji i oświadczeń przekazywanych rzeczoznawcy przez zleceniodawcę (użytkownika ,właściciela).
- Zakres oraz metodologia badania stanu technicznego pojazdu nie wykluczają wystąpienia wad ukrytych w pojeździe podczas jego dalszej eksploatacji
- Opracowanie sporządzono w danym dniu na "dany" dzień. Ustalenia zawarte w opracowaniu są aktualne jedynie do końca miesiąca kalendarzowego w którym wykonano opracowanie

Oszacowanie wartości rynkowej pojazdu jest niezależną opinią rzeczoznawcy/biegłego posiadającego wymagane prawem uprawnienia . Oszacowanie wartości dokonano w oparciu o obowiązującą Instrukcję Stowarzyszenia Rzeczoznawców Samochodowych

DANE IDENTYFIKACYJNE POJAZDU

Dane: [T] VII-2025

Marka: VOLKSWAGEN
Model: Touareg 3 3.0 TDi MR`18 E6ag
Wersja: Tiptronic
Rodzaj pojazdu: Samochód terenowy

Rok produkcji: 2019

Nr rejestracyjny: EL3U416



IMG_1584~photo



IMG_1585~photo



IMG_1586~photo



IMG_1587~photo



IMG_1588~photo



IMG_1589~photo



IMG_1590~photo



IMG_1591~photo



IMG_1592~photo



IMG_1593~photo



IMG_1594~photo



IMG_1595~photo



IMG_1596~photo



IMG_1597~photo



IMG_1598~photo



IMG_1599~photo



IMG_1600~photo



IMG_1601~photo



IMG_1602~photo



IMG_1603~photo



IMG_1604~photo



IMG_1605~photo



IMG_1606~photo



IMG_1607~photo



IMG_1608~photo



IMG_1609~photo



IMG_1610~photo



IMG_1611~photo



IMG_1612~photo



IMG_1613~photo



IMG_1614~photo



IMG_1615~photo



IMG_1616~photo



IMG_1617~photo



IMG_1618~photo




IMG_1619~photo



IMG_1620~photo



IMG_1621~photo



IMG_1622~photo



IMG_1623~photo



IMG_1624~photo



IMG_1625~photo



IMG_1626~photo



IMG_1627~photo



IMG_1628~photo



IMG_1629~photo



IMG_1630~photo



IMG_1631~photo



IMG_1632~photo



IMG_1633~photo



IMG_1634~photo



IMG_1635~photo



IMG_1636~photo



IMG_1637~photo




IMG_1638~photo



IMG_1639~photo



IMG_1640~photo



IMG_1641~photo



IMG_1642~photo



IMG_1643~photo




IMG_1644~photo



IMG_1645~photo



IMG_1646~photo



IMG_1647~photo



IMG_1648~photo



IMG_1649~photo



IMG_1650~photo



IMG_1651~photo



IMG_1652~photo



IMG_1653~photo



IMG_1654~photo



IMG_1655~photo



IMG_1656~photo



IMG_1657~photo



IMG_1658~photo



IMG_1659~photo



IMG_1660~photo



IMG_1661~photo



IMG_1662~photo



IMG_1663~photo



IMG_1664~photo



IMG_1665~photo



IMG_1666~photo



IMG_1667~photo



IMG_1669~photo



IMG_1670~photo



IMG_1671~photo



IMG_1673~photo



IMG_1674~photo



IMG_1675~photo



IMG_1676~photo



IMG_1677~photo



IMG_1678~photo



IMG_1680~photo



IMG_1681~photo



IMG_1682~photo




IMG_1683~photo



IMG_1684~photo



IMG_1685~photo



IMG_1686~photo



IMG_1687~photo



IMG_1688~photo



IMG_1689~photo




IMG_1690~photo



IMG_1691~photo




IMG_1692~photo



IMG_1693~photo



IMG_1696~photo



IMG_1697~photo



IMG_1698~photo




IMG_1699~photo



IMG_1700~photo



IMG_1701~photo



IMG_1702~photo



IMG_1703~photo

Nalepka z danymi samochodu

WVGZZZCRZKD046893		DEN	
4RJ CR7			
CR7ARJ	Touareg	BMT	V6TDI 210KW
SBT	LC9X	ID	TDI A8A DEN
X4J	BOA	CJA	Q1G 144
		JOB	DVB Q2J
		1GB	2FK INL
		SRG	SSL T7V
		3S1	3U7 Q16
		IBT	9GB 8ZH
		2ED	1ZA 3FU
			7CP
		OY1	4UF 4X3
		4F2	N5K 5TE
9VV	2JR	EOA	
	OJK	OYH	IBK Q16

Rys. 1 1: Numer identyfikacyjny samochodu; 2: Typ samochodu, moc silnika, skrzynia biegów; 3: Kod silnika, kod skrzyni biegów, numer lakieru, wyposażenie wewnętrzne; 4: Wyposażenie dodatkowe, numery produkcyjne (PR).

Bardzo dziękujemy za okazane zaufanie

Wraz z tym modelem Volkswagen otrzymujecie Państwo najnowocześniejszy samochód, z bogatym wyposażeniem, które z pewnością w codziennej eksploatacji okaże się przydatne. Przed pierwszym użyciem należy przeczytać i zapoznać się z informacjami w niniejszej instrukcji, aby szybko i w szerokim zakresie poznać samochód oraz rozpoznać i unikać możliwych niebezpieczeństw grozących sobie i innym.

Jeżeli macie Państwo dalsze pytania dotyczące samochodu lub uważacie, że komplet instrukcji jest niepełny, prosimy zwrócić się do partnera Volkswagen. Tam zawsze będą mile widziane pytania, nie i uwagi.

Życzymy zadowolenia z samochodu i zawsze szerokiej drogi.

Państwo Volkswagen AG

Przegląd przedprzedażny został wykonany dnia:

Data wydania samochodu/pierwszej rejestracji:

30.04.2020

Pieczęć partnera Volkswagen

30.04.2020

Pieczęć partnera Volkswagen

W zależności od tego, co nastąpi wcześniej.

IMG_1706~photo



IMG_1707~photo



IMG_1708~photo



IMG_1709~photo



IMG_1710~photo



IMG_1711~photo

Wykonawca opinii : Moto-Rzeczoznawcy ,93-264 Łódź ,Broniewskiego 68

Zadanie: Ocena stanu technicznego pojazdu

DANE IDENTYFIKACYJNE POJAZDU

Dane: [T] VII-2025

Marka: VOLKSWAGEN


Rok produkcji: 2019

Model: Touareg 3 3.0 TDi MR`18 E6ag

Wersja: Tiptronic

Nr rejestracyjny: EL3U416

Rodzaj pojazdu: Samochód terenowy

OPIS POWŁOKI LAKIEROWEJ**INFORMACJE DODATKOWE**

- podano skrajne ,zmierzone wartości grubości powłoki lakierowanej w zaokrągleniu do pełnych wartości.
- Jednostka miary : μm
- pomiary wykonano z wykorzystaniem urządzenia : GL-PRO-2-FAZ ,Prodig-Tech ;