



Wycena numer: **WVGZZZCRZMD018803_2**

z dnia: 2025/05/20

Wykonawca opinii : Moto-Rzeczoznawcy ,93-264 Łódź ,Broniewskiego 68

Zadanie: Ocena stanu technicznego pojazdu

DANE IDENTYFIKACYJNE POJAZDU

Dane: [T] V-2025

Marka: VOLKSWAGEN

Rok produkcji: 2020

Model: Touareg 3 3.0 TDi MR`18 E6ag

Wersja: Atmosphere 4MOTION Tiptronic

Nr rejestracyjny: EL4AE38

Rodzaj pojazdu: Samochód terenowy

VIN: WVGZZZCRZMD018803



Nr INFO-EKSPERT

040-10056

Data pierwszej rejestracji

2021/01/13

Data ważności badania technicznego

2026/01/13

Data oględzin

2025/05/20

Miejsce oględzin

ŁÓDŹ ŁÓDŹ_

łódzkie

Wskazanie drogomierza

182272 km

Okres eksploatacji pojazdu (21/01/13-25/05/20)

52 mies.

Kolor powłoki lakierowej, (rodzaj lakieru)

SZARY 3-warstwowy z efektem metalicznym

Dop. masa całkowita

2850 kg

Rodzaj nadwozia

kombi (uniwersalne) 5 drzwiowe 5 osobowe

Konstrukcja

samonośna

Jednostka napędowa

z zapłonem samoczynnym

Pojemność / Moc silnika

2967 ccm / 286KM (210kW)

Doładowanie

Turbosp. z chłodn. powietrza

Liczba cylindrów / Układ cylindrów / Liczba zaworów

6 / widlasty / 24

Rodzaj skrzyni biegów

automatyczna

Rodzaj napędu

4x4

ZAŁĄCZNIKI

- 1 Ocena techniczna
- 2 Dokumentacja fotograficzna
- 3 Opis powłoki lakierowej



OCENA TECHNICZNA nr: WVGZZZCRZMD018803_2

z dnia: 2025/05/20

Wykonawca opinii: Moto-Rzeczoznawcy, 93-264 Łódź, Broniewskiego 68

Zadanie: Ocena stanu technicznego pojazdu

DANE IDENTYFIKACYJNE POJAZDU

Dane: [T] V-2025

Marka: VOLKSWAGEN

Rok produkcji: 2020

Model: Touareg 3 3.0 TDi MR`18 E6ag

Wersja: Atmosphere 4MOTION Tiptronic

Nr rejestracyjny: EL4AE38

Rodzaj pojazdu: Samochód terenowy

VIN: WVGZZZCRZMD018803

Nr INFO-EKSPERT	040-10056
Data pierwszej rejestracji	2021/01/13
Data ważności badania technicznego	2026/01/13
Data oględzin	2025/05/20
Miejsce oględzin	ŁÓDŹ ŁÓDŹ_
	łódzkie
Wskazanie drogomierza	182272 km
Okres eksploatacji pojazdu (21/01/13-25/05/20)	52 mies.
Kolor powłoki lakierowej, (rodzaj lakieru)	SZARY 3-warstwowy z efektem metalicznym
Rodzaj nadwozia	kombi (uniwersalne) 5 drzwiowe 5 osobowe
Jednostka napędowa	z zapłonem samoczynnym
Pojemność / Moc silnika	2967 ccm / 286KM (210kW)
Rodzaj skrzyni biegów	automatyczna
Rodzaj napędu	4x4

WYPOSAŻENIE (2020.10-2021.05)

L.p.	Nazwa elementu wyposażenia	L.p.	Nazwa elementu wyposażenia
1	ABS - system zapobiegający blokowaniu kół	44	Podłokietnik siedzeń tylnych z uchwytem na kubki
2	Antena radiowa	45	Poduszka powietrzna kierowcy
3	Asystent utrzymania pasa ruchu Lane Assist	46	Poduszka powietrzna pasażera z możliwością odłączenia
4	Audio system Dynaudio Confidence	47	Poduszki powietrzne boczne przednie
5	Autoalarm z własnym zasilaniem, zabezp wnętrza	48	Reflektory z dynamiczną regulacją zasięgu
6	Czujnik deszczu	49	Relingi dachowe w kolorze srebrnym
7	Dach panoramiczny	50	Rolety p/słoneczne szyb tylnych bocznych
8	Drzwi tyłu nadwozia odblokowane zdalnie	51	Schówek pod podłogą bagażnika
9	Dywaniki tekstylne	52	Siedzenia tylne dzielone asymetrycznie
10	Filtr antyalergiczny klimatyzacji	53	Siedzenia tylne regulowane
11	Fotele przednie klimatyzowane	54	System Area View z Park Assist Plus
12	Fotele przednie podgrzewane	55	System automatycznego powiadomienia ratunkowego eCall
13	Fotele przednie standardowe	56	System Car-Net: App Connect
14	Fotele przednie z regulacją wysokości	57	System elektronicznej kontroli toru jazdy ESP
15	Głośniki 8 szt.	58	System Front Assist z funkcją awaryjnego hamowania City
16	Gniazda 12 V w konsoli środkowej i w tylnej części konsoli środkowej	59	System kontroli ciśnienia w oponach
17	Hak holowniczy składany elektrycznie z systemem Trailer Assist	60	System ostrzegania o zmęczeniu kierowcy
18	Immobilizer	61	System p/poślizgowy przy przyspieszaniu ASR

19	Innovision Cockpit	62	System Park Pilot
20	Instalacja telefoniczna Bluetooth	63	System rekuperacji - odzyskiwania energii podczas hamowania
21	Kierownica wielofunkcyjna Tiptronic pokryta skórą	64	System rozpoznawania znaków drogowych Sign Assist
22	Klimatyzacja automatyczna Climatronic 4 strefowa	65	System Start/Stop
23	Kolumna kierownicy regulowana	66	System wyboru profilu jazdy
24	Kurtyny powietrzne boczne	67	System wykrywający pieszych i aktywna pokrywa silnika
25	Lakier metalizowany	68	Szyba tylna oraz boczne tylne przyciemniane, szyby boczne przednie i tylne dźwiękoszczelne
26	Listwy progowe ze stali szlachetnej	69	Szyby przednie i tylne regulowane elektrycznie
27	Listwy wykończeniowe szyb bocznych chromowane	70	Światła automatyczne z czujnikiem zmierzchu
28	Lusterka zewnętrzne podgrzewane i regulowane elektrycznie	71	Światła do jazdy dziennej, mijania i drogowe w technologii LED
29	Lusterka zewnętrzne składane elektrycznie	72	Światła na złe warunki pogodowe
30	Lusterka zewnętrzne ściemniane automatycznie	73	Światła tylne LED
31	Lusterka zewnętrzne z oświetleniem podłoża	74	Światła z funkcją Coming Home/Leaving Home
32	Mapa Europy	75	Tapicerka ze skóry "Vienna" z fotelami komfortowymi
33	Mocowanie ISOFIX na skrajnych tylnych siedzeniach	76	Tarcze kół aluminiowe 20" "Montero"
34	Ogrzewanie postojowe, zbiornik paliwa powiększony	77	Tempomat aktywny ACC z funkcją Stop & Go
35	Oparcie siedzeń tylnych regulowane	78	Tuner radiowy cyfrowy DAB+
36	Opony 235/65 R18	79	Wspomaganie układu kierowniczego elektromechaniczne Servotronic
37	Oslony przeciwsłoneczne podwójne z lusterkami podświetlanymi	80	Wstawki dekoracyjne drewniane na desce rozdzielczej i drzwiach
38	Oświetlenie wnętrza dodatkowe białe	81	Zamek centralny zdalnie sterowany
39	Oznaczenie Touareg na drzwiach tyłu nadwozia	82	+ Zawieszenie pneumatyczne
40	Pakiet Pamięć	83	Zbiornik AdBlue 12l
41	Pakiet stylistyczny Atmosphere	84	Zestaw naprawczy opon
42	Pakiet Światło	85	Złącze USB w konsoli centralnej
43	Podłokietnik centralny przedni		

OPIS ZAMONTOWANEGO W POJEŹDZIE OGUMIENIA

Koło	Marka, typ	Bieżnik [mm]	Zużycie [%]
Przednie lewe:	*BRIDGESTONE 285/35 R20 108W ALENZA 001	6,8	27
Przednie prawe:	*BRIDGESTONE 285/35 R20 108W ALENZA 001	9,1	10
Tylne lewe:	*BRIDGESTONE 285/35 R20 108W ALENZA 001	7,3	20
Tylne prawe:	*BRIDGESTONE 285/35 R20 108W ALENZA 001	8,4	10

UWAGI

Przy ustalaniu kompletacji pojazdu posłużono się danymi uzyskanymi z programu InfoEkspert oraz danymi wynikającymi z oględzin pojazdu.

Dokumenty ,kompletacja

Oględzin pojazdu dokonano w obecności zleceniodawcy ,który przedłożył do wglądu :

- Dowód rejestracyjny (nr/seria): 0200727 / BAR
- Dowód ubezpieczenia OC (zakład ubezpieczeniowy ,nr/seria) : n/okazano
- Kluczyki (szt./rodzaj) : 1 kpl.
- Książkę przeglądów serwisowych (ostatni wpis z dn./przebieg) : n/okazano

Numer identyfikacyjny pojazdu odczytano z natury i potwierdzono jego zgodność z zapisem w dowodzie rejestracyjnym. Nie badano poprawności i budowy numeru VIN.

Zespół napędowy ,komora silnika

Silnik o zapłonie samoczynnym uruchomiono w trybie normalnym. Jednostka napędowa pracowała bez nadmiernej głośności i dymienia, praca w dostępnym dla biegu jałowego spectrum prędkości obrotowych wału korbowego przebiegała prawidłowo ,równomiernie. Nie stwierdzono śladów wycieków oleju na elementach silnika i jego osprzęcie.

W skrzyni biegów nie stwierdzono nieprawidłowości związanych z załączaniem biegów.

Przeprowadzono próbę ruchową na terenie parkingu.

Układ zawieszenia , układ kierowniczy i elementy podwozia

Stwierdzono usterki w obrębie n/w elementów :

- obręcz koła TP ze stopu lekkiego - ubytek materiału na krawędzi zewnętrznej

Weryfikacja przeprowadzona została w warunkach parkingowych.

Układ hamulcowy

Na podstawie przeprowadzonej na terenie parkingu próby ruchowej stwierdzono ,że zarówno hamulec zasadniczy jak i pomocniczy działają. Nie przeprowadzano próby określenia stopnia sprawności układów hamulcowych.

Układy elektryczne, systemy diagnozy

Stan techniczny układów elektronicznych pojazdu /o ile były zamontowane fabrycznie w przedmiotowym pojeździe/ w tym m.in.: poduszek powietrznych, ABS, ASR, ESP, napinaczy pirotechnicznych itp., itd. zweryfikowano tylko i wyłącznie na podstawie stanu wskazań fabrycznie zamontowanych w pojeździe wskaźników kontrolnych zamieszczonych na desce rozdzielczej samochodu. Oznacza to, że badania tych podzespołów, ich fizycznej obecności w pojeździe oraz ustalenia sprawności technicznej dokonano tylko i wyłącznie na podstawie informacji o ich stanie, uzyskanej z systemów kontrolnych pojazdu, takich jak: lampki kontrolne, wyświetlacz centralny, komputer pokładowy. Nie badano czy dany podzespół, ABS, ASR, ESP, poduszki bezpieczeństwa, napinacze pasów itp. itd. fizycznie jest zamontowany w pojeździe, czy tylko jego obecność jest elektrycznie symulowana tak, aby defekt nie był wyświetlany przez system pojazdu. Dla pełnej weryfikacji powyższego koniecznym byłoby podłączenie pojazdu do komputerowego testera elektronicznego w ASO pojazdu oraz częściowy demontaż części i podzespołów, pozwalający stwierdzić fizyczną obecność danego podzespołu lub części wyposażenia w pojeździe. Nie dysponując takimi możliwościami w warunkach parkingowych, przyjęto, że brak wyświetlania błędów, usterek i braków kompletacji pojazdu, stanowi o tym, że pojazd jest sprawny i kompletny w tym zakresie.

Zabezpieczenie antykradzieżowe

Immobiliser fabryczny : nie weryfikowano sprawności

Alarm : nie weryfikowano sprawności

Karoseria /nadwozie ,poszycie zewnętrzne

Stwierdzono usterki w obrębie n/w elementów :

- drzwi PL - lekko wgniecione w części Środkowej

Karoseria /nadwozie ,wyposażenie zewnętrzne

Stwierdzono usterki w obrębie n/w elementów :

- listwy ozdobne "chrom" zderzaka P - punktowe ubytki materiału
- listwy ozdobne okien - porysowane , częściowo odbarwione
- zderzak P - punktowy ubytek lakieru po str prawej
- szyba czołowa - wielopunktowe mikroubytki materiału
- zderzak T - miejscowo ostry narożnik lewy

Karoseria /nadwozie ,wyposażenie wewnętrzne

Stwierdzono usterki w obrębie n/w elementów :

- wykładzina podłogi - miejscowo przetarta po nogami kierującego
- poszycie tapicerki siedzeń I i II rzędu - lekko zabrudzone

W wyposażenie uzupełniające ,kompletacja

- zestaw narzędzi fabrycznych - tak
- podnośnik samochodowy - tak
- gaśnica - tak
- trójkąt ostrzegawczy - tak

Usterki , wady wpływające na obniżenie wartości rynkowej przedmiotowego pojazdu

- Poszczególne elementy poszycia karoserii jak i pozostałe elementy nadwozia noszą ślady drobnych zarysowań powłok lakierowanych o różnej intensyfikacji i miejscu występowania. Uszkodzenia te mają charakter eksploatacyjny ,można usunąć je w procesie polerowania powłok lakierowanych.
- Niektóre elementy wykładzin tapicerskich (tworzywa) posiadają porysowaną fakturę

Uwagi dodatkowe

- Pochodzenie pojazdu : salon Polska
- Poziom paliwa : 25%
- Weryfikacja prawdziwości danych pojazdu(m.in. rok produkcji) : nie przeprowadzono ,przyjęto wg okazanych dokumentów
- Weryfikacja przebiegu : nie weryfikowano odczytanego stanu drogomierza z zapisami w urządzeniach elektronicznych pojazdu.
- Nie przeprowadzano badań diagnostycznych oraz weryfikacji warsztatowej przedmiotu wyceny.
- Oszacowanie sporządzono na podstawie oględzin wycenianego pojazdu w warunkach występujących w miejscu jego udostępnienia.
- Oszacowanie kosztu naprawy przeprowadzono tylko w oparciu o obraz uszkodzeń. Wyliczony faktyczny koszt naprawy (w oparciu o części alternatywne) może być znacznie niższy.
- Kwalifikacja uszkodzeń przyjęta wg zasady przywrócenia pojazdu do stanu sprzed zdarzenia.
- Opracowanie wraz z załącznikami stanowi integralną całość. Żaden z załączników ani samo opracowanie nie mogą być interpretowane oddzielnie.

Zastrzeżenia ograniczające

Rzeczoznawca nie bierze odpowiedzialności za wady ukryte niemożliwe do stwierdzenia metodami,którymi prowadzono badania i ewentualne skutki wynikające z dalszego użytkowania przedmiotu wyceny ,a także za skutki wykorzystania samej wyceny.

Niniejsze oszacowanie nie jest ekspertyzą stanu technicznego przedmiotu wyceny i za taką nie może być używane w szczególności nie może być traktowana jako gwarancja sprzedaży przedmiotu wyceny za oszacowaną wartość

Opracowanie może być wykorzystane tylko przez Zleceniodawcę dla celu jak podano w tytule opracowania.

Opracowanie nie może być publikowane i rozporzechniane w całości lub części bez zgody autora. Opinia stanowi przedmiot praw autorskich i podlega ochronie zgodnie z ustawą z dnia 04-02-1994 o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U.nr24 poz93) oraz ustawie z dnia 08-06-1993 o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz.U.nr47 poz211)

DANE IDENTYFIKACYJNE POJAZDU

Dane: [T] V-2025

Marka: VOLKSWAGEN
Model: Touareg 3 3.0 TDi MR`18 E6ag
Wersja: Atmosphere 4MOTION Tiptronic
Rodzaj pojazdu: Samochód terenowy

Rok produkcji: 2020

Nr rejestracyjny: EL4AE38



IMG_7187~photo



IMG_7188~photo



IMG_7189~photo



IMG_7190~photo



IMG_7191~photo



IMG_7192~photo



IMG_7193~photo



IMG_7194~photo




IMG_7195~photo



IMG_7196~photo



IMG_7197~photo



IMG_7198~photo



IMG_7199~photo



IMG_7200~photo



IMG_7201~photo



IMG_7202~photo



IMG_7203~photo



IMG_7204~photo




IMG_7205~photo



IMG_7206~photo



IMG_7207~photo



IMG_7208~photo



IMG_7209~photo



IMG_7210~photo



IMG_7211~photo



IMG_7212~photo



IMG_7213~photo



IMG_7214~photo



IMG_7215~photo



IMG_7216~photo



IMG_7217~photo



IMG_7218~photo



IMG_7219~photo



IMG_7220~photo



IMG_7221~photo



IMG_7222~photo



IMG_7223~photo



IMG_7224~photo



IMG_7225~photo



IMG_7226~photo



IMG_7227~photo



IMG_7228~photo



IMG_7229~photo



IMG_7230~photo



IMG_7231~photo



IMG_7232~photo



IMG_7233~photo



IMG_7234~photo




IMG_7235~photo



IMG_7236~photo



IMG_7237~photo



IMG_7238~photo



IMG_7239~photo



IMG_7240~photo



IMG_7241~photo



IMG_7242~photo



IMG_7243~photo



IMG_7244~photo



IMG_7245~photo



IMG_7246~photo



IMG_7247~photo



IMG_7248~photo



IMG_7249~photo



IMG_7250~photo



IMG_7251~photo



IMG_7252~photo



IMG_7253~photo



IMG_7254~photo



IMG_7255~photo



IMG_7256~photo



IMG_7257~photo



IMG_7258~photo



IMG_7259~photo



IMG_7260~photo




IMG_7261~photo



IMG_7262~photo



IMG_7263~photo



IMG_7264~photo




IMG_7265~photo



IMG_7266~photo




IMG_7267~photo



IMG_7268~photo



IMG_7269~photo



IMG_7270~photo



IMG_7271~photo



IMG_7272~photo



IMG_7273~photo



IMG_7274~photo




IMG_7275~photo



IMG_7276~photo




IMG_7277~photo



IMG_7278~photo



IMG_7279~photo



IMG_7280~photo



IMG_7281~photo




IMG_7282~photo



IMG_7283~photo



IMG_7284~photo




IMG_7286~photo



IMG_7287~photo



IMG_7288~photo



IMG_7289~photo

WVGZZZCRZMD018803 DPY

25J CR7

CR725J Touareg 3.0 Atm DT210KW

SBT LM7Q YF TDI ABA DPY

X4J BOA CJ4 G1G I44 JOP DVB G2J

101 2FT 1NE 5RQ SSL T2P

3S1 3U7 V11 1BT 9G5 BZH

2ED 1ZA 3FU 4BI

0Y1 4UF 4X3 4F2 N5E 5TF

9VV 2JC EOA

0JK OYK 1BK V11

Rys. 1. Nalepka z (1) numerem seryjnym (VIN), (2) numerem seryjnym silnika, (3) kodem silnika, (4) kodem skrzyni biegów, (5) numerem lakieru, (6) wyposażeniem wewnętrznym, (7) wyposażeniem dodatkowym, (8) numerem produkcyjnym (PFR).

Przebieg przedprzedażny został wykonany dnia: 13.01.2021

Data wydania pojazdu / pierwszej rejestracji (w zależności od tego, co nastąpi wcześniej): 13.01.2021

KROTOSKI ŁÓDŹ 259-00030

Pieczętka partnera Volkswagen

KROTOSKI ŁÓDŹ 259-00030

Pieczętka partnera Volkswagen

Bardzo dziękujemy za okazane zaufanie

Wraz z tym modelem Volkswagen otrzymujecie Państwo najnowsze wyposażenie, które z pewnością w codziennej eksploatacji okaże się dla Państwa bardzo przydatne. Przed pierwszym użyciem należy przeczytać i zapoznać się z informacjami, aby szybko i w szerokim zakresie poznać pojazd oraz rozpoznać i obsługiwać go. Jeśli macie Państwo dalsze pytania dotyczące samochodu lub ubezpieczenia, prosimy zwrócić się do partnera Volkswagen. Tam zawsze będą dla Państwa pomocą i wsparcie. Życzymy zadowolenia z samochodu i zawsze szerokiej drogi.


OSTRZEŻENIE

Należy zwrócić się do wstecznych wskaźników bezpieczeństwa dotyczących bezpieczeństwa dla dzieci na przednim siedzeniu pasażera -> strona 51

IMG_7290~photo



IMG_7291~photo



IMG_7292~photo



IMG_7293~photo



IMG_7294~photo



IMG_7295~photo




IMG_7296~photo



IMG_7297~photo



IMG_7298~photo



IMG_7299~photo



IMG_7300~photo



IMG_7301~photo



IMG_7302~photo



IMG_7303~photo




IMG_7304~photo



IMG_7305~photo



IMG_7306~photo



IMG_7307~photo

Wykonawca opinii : Moto-Rzeczoznawcy ,93-264 Łódź ,Broniewskiego 68

Zadanie: Ocena stanu technicznego pojazdu

DANE IDENTYFIKACYJNE POJAZDU

Dane: [T] V-2025

Marka: VOLKSWAGEN

Rok produkcji: 2020


Model: Touareg 3 3.0 TDi MR`18 E6ag

Wersja: Atmosphere 4MOTION Tiptronic

Nr rejestracyjny: EL4AE38

Rodzaj pojazdu: Samochód terenowy

OPIS POWŁOKI LAKIEROWEJ



INFORMACJE DODATKOWE

- podano skrajne ,zmierzone wartości grubości powłoki lakierowanej w zaokrągleniu do pełnych wartości.
- Jednostka miary : μm
- pomiary wykonano z wykorzystaniem urządzenia : GL-PRO-2-FAZ ,Prodig-Tech ;