



Wycena numer: WVGZZZCRZKD013521_2

z dnia: 2025/07/14

Wykonawca opinii: Moto-Rzeczoznawcy, 93-264 Łódź, Broniewskiego 68

Zadanie: Ocena stanu technicznego pojazdu

DANE IDENTYFIKACYJNE POJAZDU

Dane: [T] VII-2025

Marka: VOLKSWAGEN

Rok produkcji: 2018

Model: Touareg 3 3.0 TDi MR`18 E6ag

Wersja: Tiptronic

Nr rejestracyjny: EL8K267

Rodzaj pojazdu: Samochód terenowy

VIN: WVGZZZCRZKD013521



Nr INFO-EKSPERT

040-09180

Data pierwszej rejestracji

2018/11/19

Data ważności badania technicznego

2025/11/28

Data oględzin

2025/07/11

Miejsce oględzin

ŁÓDŹ ŁÓDŹ_
łódzkie

Wskazanie drogomierza

163477 km

Okres eksploatacji pojazdu (18/11/19-25/07/14)

80 mies.

Kolor powłoki lakierowej, (rodzaj lakieru)

SZARY 2-warstwowy z efektem metalicznym

Dop. masa całkowita

2850 kg

Rodzaj nadwozia

kombi (uniwersalne) 5 drzwiowe 5 osobowe

Konstrukcja

samonośna

Jednostka napędowa

z zapłonem samoczynnym

Pojemność / Moc silnika

2967 ccm / 286KM (210kW)

Doładowanie

Turbosp. z chłodn. powietrza

Liczba cylindrów / Układ cylindrów / Liczba zaworów

6 / widlasty / 24

Rodzaj skrzyni biegów

automatyczna

Rodzaj napędu

AWD (4x4)

ZAŁĄCZNIKI

- 1 Ocena techniczna
- 2 Dokumentacja fotograficzna
- 3 Opis powłoki lakierowej
- 4 Rozkodowanie danych pojazdu wg VIN



OCENA TECHNICZNA nr: WVGZZZCRZKD013521_2

z dnia: 2025/07/14

Wykonawca opinii: Moto-Rzeczoznawcy, 93-264 Łódź, Broniewskiego 68

Zadanie: Ocena stanu technicznego pojazdu

DANE IDENTYFIKACYJNE POJAZDU

Dane: [T] VII-2025

Marka: VOLKSWAGEN

Rok produkcji: 2018

Model: Touareg 3 3.0 TDi MR`18 E6ag

Wersja: Tiptronic

Nr rejestracyjny: EL8K267

Rodzaj pojazdu: Samochód terenowy

VIN: WVGZZZCRZKD013521

Nr INFO-EKSPERT	040-09180
Data pierwszej rejestracji	2018/11/19
Data ważności badania technicznego	2025/11/28
Data oględzin	2025/07/11
Miejsce oględzin	ŁÓDŹ ŁÓDŹ_łódzkie
Wskazanie drogomierza	163477 km
Okres eksploatacji pojazdu (18/11/19-25/07/14)	80 mies.
Kolor powłoki lakierowej, (rodzaj lakieru)	SZARY 2-warstwowy z efektem metalicznym
Rodzaj nadwozia	kombi (uniwersalne) 5 drzwiowe 5 osobowe
Jednostka napędowa	z zapłonem samoczynnym
Pojemność / Moc silnika	2967 ccm / 286KM (210kW)
Rodzaj skrzyni biegów	automatyczna
Rodzaj napędu	AWD (4x4)

WYPOSAŻENIE (2018.04-2019.01)

L.p.	Nazwa elementu wyposażenia	L.p.	Nazwa elementu wyposażenia
1	ABS + EDS - mechanizm różnicowy z blokadą, elektryczny	34	Serwis Car-Net
2	Asystent zmiany pasa ruchu Lane Assist	35	Spryskiwacze reflektorów
3	Autoalarm z własnym zasilaniem, zabezp wnętrza	36	System "Park Pilot"
4	Dach panoramiczny	37	System automatycznego powiadamiania ratunkowego eCall
5	Dźwignia zmiany biegów pokryta skórą	38	System Easy Open
6	Fotele przednie z regulacją wysokości	39	System elektronicznej kontroli toru jazdy ESP
7	Głośniki 8 szt.	40	System kontroli ciśnienia w oponach
8	Gniazda 12 V w konsoli środkowej i w tylnej części konsoli środkowej	41	System ostrzegania o zmęczeniu kierowcy
9	Immobilizer	42	System p/poślizgowy przy przyspieszaniu ASR
10	Innovision Cockpit	43	System Rear Assist z Park Assist
11	Instalacja telefoniczna Bluetooth	44	System rozpoznawania znaków drogowych Sign Assist
12	Kierownica wielofunkcyjna, skórzana, podgrzewana Tiptronic	45	System Start/Stop
13	Klimatyzacja automatyczna Climatronic 2 strefowa	46	System wyboru profilu jazdy
14	Koło zapasowe dojazdowe	47	System wykrywający pieszych i aktywna pokrywa silnika
15	Kurtyny powietrzne boczne	48	+Siedzenia tylne podgrzewane
16	Lakier metalizowany	49	Szyby atermiczne
17	Listwy dekoracyjne na desce rozdzielczej czarne	50	Szyby przednie i tylne regulowane elektrycznie

18	Lusterka zewnętrzne podgrzewane i regulowane elektrycznie	51	Szyby tylne przyciemniane
19	Lusterko wewnętrzne ściemniane automatycznie	52	Światła automatyczne z czujnikiem zmierzchu
20	+Ogrzewanie niezależne	53	Światła do jazdy dziennej, mijania i drogowe w technologii LED
21	Oparcie siedzeń tylnych dzielone asymetrycznie i składane	54	Światła p/mgielne przednie z doświetlaniem łuków statycznym
22	Oparcie siedzeń tylnych regulowane	55	Światła tylne LED
23	Pakiet Pamięć Premium	56	Tapicerka ze skóry Savona dla foteli komfortowych
24	Pakiet stylistyczny Atmosphere	57	Tarcze kół aluminiowe 20" "Nevada" z czarnym połyskiem
25	Podłokietnik centralny przedni	58	Tempomat aktywny ACC do 210 km/h z automatyczną regulacją odległości Front Assist
26	Podsufitka w kolorze czarnym	59	Wspomaganie układu kierowniczego elektromechaniczne Servotronic
27	Poduszka powietrzna kierowcy	60	Wstawki dekoracyjne drewniane Londa na desce rozdzielczej i drzwiach
28	Poduszka powietrzna kolanowa kierowcy	61	Wstawki dekoracyjne srebrne matowe na desce rozdzielczej i drzwiach
29	Poduszka powietrzna pasażera z możliwością odłączenia	62	Wyświetlacz Head-Up
30	Poduszki powietrzne boczne przednie	63	Zamek centralny zdalnie sterowany
31	Pokrywa bagażnika sterowana zdalnie	64	Zbiornik AdBlue 12l
32	Reflektory z dynamiczną regulacją zasięgu	65	Zestaw naprawczy opon
33	Relingi dachowe czarne	66	Złącze USB w konsoli centralnej

OPIS ZAMONTOWANEGO W POJEŹDZIE OGUMIENIA

Koło	Marka, typ	Bieżnik [mm]	Zużycie [%]
Przednie lewe:	MICHELIN 285/45 R20 112V XL PILOT ALPIN 5 SUV TL	5,9	48
Przednie prawe:	MICHELIN 285/45 R20 112V XL PILOT ALPIN 5 SUV TL	6,0	46
Tylne lewe:	MICHELIN 285/45 R20 112V XL PILOT ALPIN 5 SUV TL	6,2	44
Tylne prawe:	MICHELIN 285/45 R20 112V XL PILOT ALPIN 5 SUV TL	4,9	60

UWAGI

Przy ustalaniu kompletacji pojazdu posłużono się danymi uzyskanymi z programu InfoEkspert oraz danymi wynikającymi z oględzin pojazdu.

Dokumenty ,kompletacja

Oględzin pojazdu dokonano w obecności zleceniodawcy ,który przedłożył do wglądu :

- Dowód rejestracyjny (nr/seria): 4977948 / BAO
- Dowód ubezpieczenia OC (zakład ubezpieczeniowy ,nr/seria) : n/okazano
- Kluczyki (szt./rodzaj) : 1 kpl.
- Książkę przeglądów serwisowych (ostatni wpis z dn./przebieg) : n/okazano

Numer identyfikacyjny pojazdu odczytano z natury i potwierdzono jego zgodność z zapisem w dowodzie rejestracyjnym. Nie badano poprawności i budowy numeru VIN.

Zespół napędowy ,komora silnika

Silnik o zapłonie samoczynnym uruchomiono w trybie normalnym. Jednostka napędowa pracowała bez nadmiernej głośności i dymienia, praca w dostępnym dla biegu jałowego spectrum prędkości obrotowych wału korbowego przebiegała prawidłowo ,równomiernie. Nie stwierdzono śladów wycieków oleju na elementach silnika i jego osprzęcie.

Stwierdzono usterki w obrębie n/w elementów :

- zolejenie osłony górnej silnika - niestaranne uzupełnianie stanu oleju

W skrzyni biegów nie stwierdzono nieprawidłowości związanych z załączaniem biegów. Przeprowadzono próbę ruchową na terenie parkingu.

Nie przeprowadzono jazdy próbnej.

Układ zawieszenia , układ kierowniczy i elementy podwozia

Stwierdzono usterki w obrębie n/w elementów :

- obręcz koła PL , TP ze stopu lekkiego - odkształcenie na krawędzi zewnętrznej , ubytek
- obręcz koła PP ze stopu lekkiego - porysowana , utleniona na pow. zewnętrznej

Weryfikacja przeprowadzona została w warunkach parkingowych.

Układ hamulcowy

Na podstawie przeprowadzonej na terenie parkingu próby ruchowej stwierdzono , że zarówno hamulec zasadniczy jak i pomocniczy działają. Nie przeprowadzano próby określenia stopnia sprawności układów hamulcowych.

Układy elektryczne, systemy diagnostyki

Stan techniczny układów elektronicznych pojazdu /o ile były zamontowane fabrycznie w przedmiotowym pojeździe/ w tym m.in.: poduszki powietrzne, ABS, ASR, ESP, napinacze pirotechniczne itp., itd. zweryfikowano tylko i wyłącznie na podstawie stanu wskazań fabrycznie zamontowanych w pojeździe wskaźników kontrolnych zamieszczonych na desce rozdzielczej samochodu. Oznacza to, że badania tych podzespołów, ich fizycznej obecności w pojeździe oraz ustalenia sprawności technicznej dokonano tylko i wyłącznie na podstawie informacji o ich stanie, uzyskanej z systemów kontrolnych pojazdu, takich jak: lampki kontrolne, wyświetlacz centralny, komputer pokładowy. Nie badano czy dany podzespół, ABS, ASR, ESP, poduszki bezpieczeństwa, napinacze pasów itp. itd. fizycznie jest zamontowany w pojeździe, czy tylko jego obecność jest elektrycznie symulowana tak, aby defekt nie był wyświetlany przez system pojazdu. Dla pełnej weryfikacji powyższego koniecznym byłoby podłączenie pojazdu do komputerowego testera elektronicznego w ASO pojazdu oraz częściowy demontaż części i podzespołów, pozwalający stwierdzić fizyczną obecność danego podzespołu lub części wyposażenia w pojeździe. Nie dysponując takimi możliwościami w warunkach parkingowych, przyjęto, że brak wyświetlania błędów, usterek i braków kompletacji pojazdu, stanowi o tym, że pojazd jest sprawny i kompletny w tym zakresie.

Zabezpieczenie antykradzieżowe

Immobiliser fabryczny : nie zweryfikowano sprawności

Alarm : nie zweryfikowano sprawności

Karoseria /nadwozie ,poszycie zewnętrzne

Stwierdzono usterki w obrębie n/w elementów :

- listwy zgarniające przyszybowe - porysowane miejscowo , miejscowo odbarwione
- szyba czołowa - mikroubytki
- reflektory - duża ilość mikroubytków na kloszach zew
- zderzak P - otarty po stronie prawej bocznej , ubytki lakieru
- listwa ozdobna ("chrom") błotnika PP - mocowana n/technologicznie , przemieszczona
- klamka zew drzwi TP - porysowana
- zderzak T - porysowany , ubytki materiału lakierniczego
- zabezpieczenie wykroju koła błotnik TL - porysowana faktura
- końcówki tłumików tylnych - przemieszczone

Karoseria /nadwozie ,wyposażenie zewnętrzne

Stwierdzono usterki w obrębie n/w elementów :

- drzwi PL - starcia powłoki lakierowanej na krawędzi pionowej tylnej
- błotnik PP - porysowany liniowo

- pokrywa silnika - porysowana liniowo ,miejscowo wgnieciona w części środkowej
- błotnik PP - punktowy ubytek mat lak na krawędzi
- drzwi TP - liniowo wgniecione ,powłoka lakierowana porysowana
- błotnik TL - miejscowo otarty
- drzwi TL - miejscowo otarte na krawędzi pionowej tylnej

Karoseria /nadwozie ,wyposażenie wewnętrzne

Stwierdzono usterki w obrębie n/w elementów :

- wykładziny podłogi ,poszycie tapicerki siedzeń I i II rzędu - zabrudzone

Wyposażenie uzupełniające ,kompletacja

- zestaw narzędzi fabrycznych - tak
- podnośnik samochodowy - tak
- gaśnica - tak
- trójkąt ostrzegawczy - tak

Usterki , wady wpływające na obniżenie wartości rynkowej przedmiotowego pojazdu

- Poszczególne elementy poszycia karoserii jak i pozostałe elementy nadwozia noszą ślady drobnych zarysowań powłok lakierowanych o różnej intensyfikacji i miejscu występowania. Uszkodzenia te mają charakter eksploatacyjny ,można usunąć je w procesie polerowania powłok lakierowanych.
- Pojazd mógł w przeszłości uczestniczyć w kolizji drogowej na co dowodem są odstępstwa pasowania wymienionych powyżej elementów

Uwagi dodatkowe

- Pochodzenie pojazdu : salon Polska
- Poziom paliwa : 25%
- Weryfikacja prawdziwości danych pojazdu(m.in. rok produkcji) : nie przeprowadzono ,przyjęto wg okazanych dokumentów
- Weryfikacja przebiegu : nie weryfikowano odczytanego stanu drogomierza z zapisami w urządzeniach elektronicznych pojazdu.
- Nie przeprowadzono badań diagnostycznych oraz weryfikacji warsztatowej przedmiotu wyceny.
- Oszacowanie sporządzono na podstawie oględzin wycenianego pojazdu w warunkach występujących w miejscu jego udostępnienia.
- Oszacowanie kosztu naprawy przeprowadzono tylko w oparciu o obraz uszkodzeń. Wyliczony faktyczny koszt naprawy (w oparciu o części alternatywne) może być znacznie niższy.
- Kwalifikacja uszkodzeń przyjęta wg zasady przywrócenia pojazdu do stanu sprzed zdarzenia.
- Opracowanie wraz z załącznikami stanowi integralną całość. Żaden z załączników ani samo opracowanie nie mogą być interpretowane oddzielnie.

Zastrzeżenia ograniczające

Rzeczoznawca nie bierze odpowiedzialności za wady ukryte niemożliwe do stwierdzenia metodami,którymi prowadzono badania i ewentualne skutki wynikające z dalszego użytkowania przedmiotu wyceny ,a także za skutki wykorzystania samej wyceny.

Niniejsze oszacowanie nie jest ekspertyzą stanu technicznego przedmiotu wyceny i za taką nie może być używane w szczególności nie może być traktowana jako gwarancja sprzedaży przedmiotu wyceny za oszacowaną wartość

Opracowanie może być wykorzystane tylko przez Zleceniodawcę dla celu jak podano w tytule opracowania.

Opracowanie nie może być publikowane i rozporzechniane w całości lub części bez zgody autora. Opinia

stanowi przedmiot praw autorskich i podlega ochronie zgodnie z ustawą z dnia 04-02-1994 o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U.nr24 poz93) oraz ustawie z dnia 08-06-1993 o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz.U.nr47 poz211)

Rzeczoznawca/biegły dokonując niniejsze opracowanie nie odpowiada za :

- Ukryte przed nim celowo lub niezamierzenie wady materiałowe ,montażu lub inne wady i uszkodzenia pojazdu.
- Treść opracowania ,która oparta została na informacjach ,co do których został wprowadzony w błąd przez Zleceniodawcę (użytkownika lub właściciela pojazdu)
- Analizę stanu prawnego przedmiotu wyceny (tytuł własności oraz prawa rzeczowe nie były przedmiotem analizy)
- Wady oszacowania powstałe z przyjęcia stanu przedmiotu wg. informacji i oświadczeń przekazywanych rzeczoznawcy przez zleceniodawcę (użytkownika ,właściciela).
- Zakres oraz metodologia badania stanu technicznego pojazdu nie wykluczają wystąpienia wad ukrytych w pojeździe podczas jego dalszej eksploatacji
- Opracowanie sporządzono w danym dniu na "dany" dzień. Ustalenia zawarte w opracowaniu są aktualne jedynie do końca miesiąca kalendarzowego w którym wykonano opracowanie

Oszacowanie wartości rynkowej pojazdu jest niezależną opinią rzeczoznawcy/biegłego posiadającego wymagane prawem uprawnienia . Oszacowanie wartości dokonano w oparciu o obowiązującą Instrukcję Stowarzyszenia Rzeczoznawców Samochodowych

DANE IDENTYFIKACYJNE POJAZDU

Dane: [T] VII-2025

Marka: VOLKSWAGEN
Model: Touareg 3 3.0 TDi MR`18 E6ag
Wersja: Tiptronic
Rodzaj pojazdu: Samochód terenowy

Rok produkcji: 2018

Nr rejestracyjny: EL8K267



IMG_0660~photo



IMG_0661~photo



IMG_0662~photo



IMG_0663~photo



IMG_0664~photo



IMG_0665~photo



IMG_0666~photo



IMG_0667~photo



IMG_0668~photo



IMG_0669~photo



IMG_0670~photo



IMG_0671~photo



IMG_0672~photo



IMG_0673~photo



IMG_0674~photo



IMG_0675~photo



IMG_0676~photo



IMG_0677~photo



IMG_0678~photo



IMG_0679~photo



IMG_0680~photo



IMG_0681~photo



IMG_0682~photo



IMG_0683~photo



IMG_0684~photo



IMG_0685~photo



IMG_0686~photo



IMG_0687~photo



IMG_0688~photo



IMG_0689~photo



IMG_0690~photo



IMG_0691~photo



IMG_0692~photo



IMG_0693~photo



IMG_0694~photo



IMG_0695~photo



IMG_0696~photo



IMG_0697~photo



IMG_0698~photo



IMG_0699~photo



IMG_0700~photo



IMG_0701~photo



IMG_0702~photo



IMG_0703~photo



IMG_0704~photo



IMG_0705~photo



IMG_0706~photo



IMG_0707~photo




IMG_0708~photo



IMG_0709~photo



IMG_0710~photo



IMG_0711~photo



IMG_0712~photo



IMG_0713~photo



IMG_0714~photo



IMG_0715~photo



IMG_0716~photo



IMG_0717~photo



IMG_0718~photo



IMG_0719~photo



IMG_0720~photo



IMG_0721~photo



IMG_0722~photo



IMG_0723~photo



IMG_0724~photo



IMG_0725~photo



IMG_0726~photo



IMG_0727~photo



IMG_0728~photo



IMG_0729~photo



IMG_0730~photo



IMG_0731~photo



IMG_0732~photo



IMG_0734~photo



IMG_0735~photo




IMG_0736~photo



IMG_0737~photo



IMG_0738~photo



IMG_0739~photo



IMG_0740~photo



IMG_0741~photo



IMG_0742~photo



IMG_0743~photo



IMG_0744~photo



IMG_0745~photo



IMG_0746~photo



IMG_0747~photo



IMG_0748~photo



IMG_0749~photo



IMG_0750~photo



IMG_0751~photo



IMG_0752~photo



IMG_0753~photo



IMG_0754~photo



IMG_0755~photo




IMG_0756~photo



IMG_0757~photo



IMG_0758~photo



IMG_0759~photo



IMG_0760~photo



IMG_0761~photo



IMG_0762~photo



IMG_0763~photo



IMG_0764~photo



IMG_0765~photo



IMG_0766~photo



IMG_0767~photo



IMG_0768~photo



IMG_0769~photo



IMG_0770~photo



IMG_0771~photo



IMG_0772~photo



IMG_0773~photo



IMG_0776~photo



IMG_0777~photo



IMG_0778~photo



IMG_0779~photo



IMG_0780~photo



IMG_0781~photo



IMG_0782~photo



IMG_0783~photo



IMG_0784~photo



IMG_0785~photo



IMG_0786~photo



IMG_0787~photo



IMG_0788~photo



IMG_0789~photo



IMG_0791~photo




IMG_0792~photo




IMG_0796~photo



IMG_0797~photo



IMG_0798~photo



IMG_0799~photo

Wykonawca opinii : Moto-Rzeczoznawcy ,93-264 Łódź ,Broniewskiego 68

Zadanie: Ocena stanu technicznego pojazdu

DANE IDENTYFIKACYJNE POJAZDU

Dane: [T] VII-2025

Marka: VOLKSWAGEN


Rok produkcji: 2018

Model: Touareg 3 3.0 TDi MR`18 E6ag

Wersja: Tiptronic

Nr rejestracyjny: EL8K267

Rodzaj pojazdu: Samochód terenowy

OPIS POWŁOKI LAKIEROWEJ**INFORMACJE DODATKOWE**

- podano skrajne ,zmierzone wartości grubości powłoki lakierowanej w zaokrągleniu do pełnych wartości.
- pomiary wykonano z wykorzystaniem urządzenia : GL-PRO-2-FAZ ,Prodig-Tech ;

Wskazówka producenta

Wynik zapytania VIN zawiera dane producenta, do przetwarzania i udostępniania których DAT posiada wymagane prawa.

Identyfikacja modelu

VIN	WVGZZZCRZKD013521		
DAT Europa-Code®	01 905 131 006 0001 kz:0	Rok produkcji	2018
Kraj przeznaczenia	Polska		

Wypożyczenie

Numer DAT	Kod producenta	Tekst
	0F3	Fuel system for diesel engine
	0JG	Weight category front axle weight range 7
	0LA	Without special labels safety certificates
	0N1	Standard rear axle
	0NB	Nameplate for model designation on luggage compartment lid
	0RC	Starter switch locking system
	0SB	Labels in German
	0VT	Manual in Polish
	0YF	Weight range 6 installation control only, no requirement forecast
	1BA	Standard suspension/shock absorption
	1D0	Without trailer hitch
	1EX	Special identification label for EC for M1 passenger vehicles
	1NE	Hub cap
	1P0	Standard suspension
	1SA	Without additional front underbody guard
	1T2	Warning triangle
	1VH	Installation parts for six-cylinder engine
	1Z0	Initial standard fuel filling
	2A0	Without delivery equipment
	2G5	Filler neck module 1 without insert
	2WA	Without additional tires
	31K	License plate carrier in front and rear (ECE)
	3G0	Without child seat anchor in front (ISOFIX)
	3GD	Luggage compartment floor
	3M0	Without special measures
	3W5	Acoustics package "Extra"
	3Y0	Without roll-up sunshade
	4AV	Door and side trim panel
	5C0	Without special body measures
	5D1	Carrier frequency 433.92 MHz-434.42 Mhz
	5K7	Transport protection film (minimum protection) with additional transport protection measures
	6A0	Without fire extinguisher
	6F0	Without decorative films/embblems
	6GA	Without add-on kit
	6M0	Without tie down straps/net/pocket
	6SF	Standard luggage compartment floor covering
	6U0	Without additional seals outside
	73A	Without charging cable (industrial connector)
	7E0	Without heat accumulator/auxiliary heater
	7G0	Without preparation for VTS (vehicle tracking system)
	7IG	Vehicle class differentiation -760-

Numer DAT	Kod producenta	Tekst
	9R0	Without night vision
	9Z0	Operating voltage 12 V
	A60	Category 0
	A8S	Standard equipment
	B0A	Part set without country-specific prescriptive standard
	C02	Operating permit, alteration
	COUNTRY:PL	
	DV8	6-cyl. turbo diesel engine 3.0 l/210 kW V6 TDI common rail base engine is T7V/T2P
	E0A	No special edition
	EA0	Without follow-on warranty
	ER1	Regional code " ECE " for radio
	ES0	Without vehicle inlet
	EV0	Without charging cable
	EXT.ENG:R	
	EXT.GEAR:J	
	F0A	No special purpose vehicle, standard equipment
	FC1	Customized installation
	FM0	Basic equipment variant
	GH1	Basic rear differential
	GM0	Without electronic engine sound measures
	GP0	Vehicles without special upgrade measures
	GZ0	Manually operated doors
	IT0	Without Connect package 1
	K4H	Box
	KB0	Without battery charger
	NT0	Transit coating (type 1)
	PLANTCODE:037	Volkswagen Slovakia, a.s., Bratislava
	QV0	Without TV reception/digital radio reception
	T7V	6-cylinder diesel engine 3.0 l unit 059.N
	U5A	Instrument cluster with electronic speedometer, odometer and trip odometer, tachometer
	V0A	Tires without specification of tire brand
	VC0	Without garage door opener
	VF0	Standard pedal cluster
	VH0	Standard electric
	VIN10:K	
	VIN11:D	
	W19	Poland: Promotion package V6 forces PEV,PLP,PF1 V8 forces 9R1,8X1,PLP,PF1
	WHC:WVG	
	Y9Z	WLTP type approval (new test cycle)
	YV	Florence Brown-Soul Black/Soul Black/Soul Black/Soul Black
11	AV1	Driving on the right
11	L0L	Left-hand drive
504	QG1	LongLife Service Regime
504	QI6	Service indicator 30 000 km or 2 years (variable)
792	3CA	Without partition
860	OK0	Without alternative drive system
1551	PEV	Comfort package "Keyless locking and starting system Keyless Access"
2398	PW3	Winter package with heated outer rear seats

Numer DAT	Kod producenta	Tekst
2904	9JA	Non-smoker's package - 12-V outlet in front and rear
3795	WB3	Memory package "Premium"
4010	WLC	Leather package "Savona" with ergoComfort seats in front
4302	PA4	Ambience package
4313	PF8	Driver Assistance package "Plus"
4852	WDW	Styling package "Atmosphere"
7502	PTD	Lights & Vision package in combination with memory package
10717	VL1	Extended pedestrian protection measures
11000	3M3M	Silicon Gray Metallic
12951	6KE	Radiator grille
13002	4ZN	Chrome trims on the side windows
13106	7M9	Scuff plates in stainless steel, illuminated
13320	2P2	Stainless steel loading edge protection
14805	8ZH	Diversity antenna for AM/FM reception
15499	7Y1	Lane change system Side Assist
15702	5RQ	Right exterior mirror, convex
15709	6FG	Body-colored exterior mirror housings
15802	6XL	Ext. mirrors, power-adj., folding, heated, dimming, front pass. exterior mirror lowering funct. a. memory feature
15804	5SL	Aspherical exterior mirror on driver side
15897	6XL	Ext. mirrors, power-adj., folding, heated, dimming, front pass. exterior mirror lowering funct. a. memory feature
15905	6XL	Ext. mirrors, power-adj., folding, heated, dimming, front pass. exterior mirror lowering funct. a. memory feature
16000	3S5	Black roof rails
16711	3FU	Tilting and sliding panoramic sunroof with rear panoramic sunroof
18039	8G4	Advanced high-beam control Dynamic Light Assist for LED matrix headlamps
18039	8IU	LED matrix headlamps with LED separate daytime running light
18039	PLP	IQ.LIGHT - LED Matrix headlamps
18208	8Q3	Dynamic headlight range control
18594	9I5	Automatic headlight control with LED separate daytime running light and Coming Home and Leaving Home feature
18657	8WF	Poor weather light
18680	QR9	Dynamic Road Sign Display
18700	8TC	Rear fog lamp for driving on the right
18818	8SP	LED rear combination lamps, with dynamic turn signal
19000	8X1	Headlamp washer system
19102	9T1	Automatically-heated washer nozzles in front
21293	2JC	Body-colored bumpers and door lower parts with chrome trims; air intakes with chrome fins
22501	4GR	Heat-insulating glass windshield, sound-insulating and heated
23080	VW5	Laminated safety glass in side windows, privacy glass in rear side windows and rear window
24613	8RM	8 speakers
24782	9ZC	Mobile phone interface "Business" with inductive charging function
24902	IW3	Emergency call service and roadside assistance call
24902	NZ4	Emergency call service; no registration required, service is activated upon delivery
25035	UQ7	USB interface, also for iPod/iPhone, 2 USB charging sockets
25056	EL3	Online service, without OCU, with head unit coding, without engine immobilizer interconnection
25056	YOZ	Guide & Inform Premium and Security & Service Plus, contract duration: 3 years, incl. Security & Service Basic

Numer DAT	Kod producenta	Tekst
25073	9WX	App-Connect and "Volkswagen Media Control"
25204	KS1	Head-up Display
25522	9S8	Multi-color Digital Cockpit, selection of different info profiles possible
25522	Z30	Innovision Cockpit
25784	PF1	Park Assist with rear view camera system
25792	7X5	Park Assist with Park Distance Control
25825	7US	Premium navigation system
25825	I8T	Navigation system "Discover Premium"
25897	7K3	Tire Pressure Monitoring System
25903	7K3	Tire Pressure Monitoring System
26241	5TF	Decorative inserts in ornamental wood "open-cell fine grain ash" for dashboard and door trim panels
26354	3D3	Center console in Glossy Black/Silver appearance
26816	4UF	Driver and front passenger airbag with front passenger airbag deactivation
26903	4X3	Curtain airbag system for front and rear passengers incl. side airbags in front
26913	4X3	Curtain airbag system for front and rear passengers incl. side airbags in front
27202	6E3	Center armrest in front
27300	6D1	Center armrest in rear
27385	3U7	Luggage compartment cover, electrically opening
27805	6NW	Soul Black headliner
27805	PNT	Soul Black headliner
28916	9AD	Air Care Climatronic 2 zone automatic climate control with allergen filter
29099	KK3	Refrigerant R1234yf
29109	2V5	Fresh air intake system with combination filter
29313	9M9	Parking heater and ventilation with radio remote control and timer
29313	PHA	Parking heater and ventilation
29500	4A4	Heated front and outer rear seats
29503	4A4	Heated front and outer rear seats
30202	N5E	Inserts and inner sides of bolsters in leather "Savona"
31954	Q2J	ergoComfort seats in front
32700	3PN	Front seats w/ power adjustment, w/ memory feature and thigh support longitudinally sliding
33403	8I6	Pneumatically-adjustable lumbar supports in front
33513	UK3	Remote unlocking for rear seat backrest
33606	3NS	Asymmetric split folding rear bench seat+backrest, longitudinally sliding, backrest tilt adjustable
34497	4D3	Active climate seats in front
34716	5ZD	Safety-optimized front head restraints
35508	4F2	Keyless locking and starting system Keyless Access with SAFELOCK
35608	5I6	Easy Open - sensor controlled luggage compartment opening and delayed electric closing, with remote unlocking
35802	GY1	Power latching for tailgate/trunk lid
37015	4QE	3-point seat belts in front with height adjustment and seat belt pretensioners, for proactive passenger prot. system
37114	9P4	Warning signal and warning light for front and rear seat belts not fastened
37205	7W6	Proactive passenger protection system
37309	3ZU	3-point seat belts with seat belt pretensioners for the outer rear seats
37602	QQ2	Mood Lighting

Numer DAT	Kod producenta	Tekst
37933	6MB	Illuminated vanity mirrors in double sun visors
38004	7AL	Anti-theft alarm system with interior monitoring, backup horn, and towing protection
38400	8Y1	Two-tone horn
39303	0TD	Carpet mats in front and rear
39311	3A0	ISOFIX anchorage points for mounting 2 child seats on rear seats, also for i-Size child seats
39533	1S1	Tool kit and jack
39804	KA2	Rear view camera system
39806	QK1	Multifunction camera
40320	7L8	Start-stop system with generative braking
40694	1ZA	Disc brakes in front
40803	UH4	Electromechanical parking brake
40823	2ED	Disc brakes in rear
40957	6K8	Forward Collision Warning Front Assist
40977	6I6	Lane keeping system Lane Assist, Traffic Jam Assist and Emergency Assist
41149	8T8	Adaptive Cruise Control ACC stop & go incl. speed limiter
41156	JX1	Front Cross Traffic Assist
41174	6I6	Lane keeping system Lane Assist, Traffic Jam Assist and Emergency Assist
41174	GJ1	Lateral and longitudinal control without predictive control
42907	6I6	Lane keeping system Lane Assist, Traffic Jam Assist and Emergency Assist
42926	EM1	Driver alert system
50204	42G	4 alloy wheels "Nevada" 9J x 20 in black, diamond-turned surface, Volkswagen R
50204	PJ2	Nevada 9J x 20, Volkswagen R, tires 285/45 R20
51299	1PD	Wheel locks with extended theft protection
63895	I44	Tires 285/45 R20
68707	1G1	Space- and weight-saving spare wheel
69101	2ZD	Leather-wrapped multi-function steering wheel with shifting paddles, heated
69507	2C7	Steering column with power adjustment for height and length, with memory feature
69800	QZ7	Power steering
70000	1Y6	Automatic slip-control differential
70517	2H5	Driving Profile Selection
71629	0E1	Short wheelbase
72908	J0P	Battery 580 A (105 Ah)
74247	9G5	Alternator 140-210 A
75915	G1G	8-speed automatic transmission for four-wheel drive
77273	7CP	Emission standard EU6 AG/H/I
77410	0M5	Fuel tank with a volume of 90 l
77549	FK2	AdBlue® tank with a volume of 24 l
77601	7L8	Start-stop system with generative braking
77694	0P6	Chromed tailpipe, on the left and right integrated in the bumper
78062	8Z5	Not hot country
78065	0Y1	Standard climatic zones
92972	DENA	DENA
97717	WDW	Styling package "Atmosphere"
99486	FT0	Without parking assistance/garage parking assist
99979	B17	Type approval country Poland

Numer DAT	Kod producenta	Tekst
99979	X4J	Description not found

Kody kolorów

ID	Kod	Opis	ID rodzaju lakieru	Kolor standardowy
A1	3M	Silicon Gray Metallic	30	
A2	3M	Silicon Gray Metallic	30	
L1	LM7Q			
I1	YV	Florence Brown-Soul Black/Soul Black/Soul Black/Soul Black		
PF		Florence Brown-Soul Black		
PM	N5E	Inserts and inner sides of bolsters in leather "Savona"		

Kody producenta

Opis	Kod
Model	CR74RJ
Silnik	DENA
Skrzynka biegów	SBT