



Wycena numer: WF0PXXGCHPKK71345

z dnia: 2024/11/29

Wykonawca opinii: Moto-Rzeczoznawcy, 93-264 Łódź, Broniewskiego 68

Zadanie: Ocena stanu technicznego pojazdu

DANE IDENTYFIKACYJNE POJAZDU

Dane: [O] XI-2024

Marka: FORD

Rok produkcji: 2019

Model: Focus 1.0 EcoBoost MR`18 E6

Wersja: Trend Edition

Nr rejestracyjny: EL8M817

Rodzaj pojazdu: Samochód osobowy

VIN: WF0PXXGCHPKK71345



Nr INFO-EKSPERT

011-10514

Data pierwszej rejestracji

2019/04/19

Data ważności badania technicznego

2025/03/21

Data oględzin

2024/11/29

Miejsce oględzin

ŁÓDŹ ŁÓDŹ

łódzkie

Wskazanie drogomierza

182462 km

Okres eksploatacji pojazdu (19/04/19-24/11/29)

67 mies.

Kolor powłoki lakierowej, (rodzaj lakieru)

SREBRNY 2-warstwowy z efektem metalicznym

Dop. masa całkowita

1890 kg

Rodzaj nadwozia

kombi (uniwersalne) 5 drzwiowe

Jednostka napędowa

z zapłonem iskrowym (wtrysk)

Pojemność / Moc silnika

999 ccm / 92kW (125KM)

Doładowanie

Turbosp. z chłodn. powietrza

Liczba cylindrów / Układ cylindrów / Liczba zaworów

3 / rzędowy / 12

Rodzaj skrzyni biegów

manualna

Rodzaj napędu

przedni (4x2)

ZAŁĄCZNIKI

- 1 Ocena techniczna
- 2 Dokumentacja fotograficzna
- 3 Opis powłoki lakierowej



OCENA TECHNICZNA nr: WF0PXXGCHPKK71345

z dnia: 2024/11/29

Wykonawca opinii: Moto-Rzeczoznawcy, 93-264 Łódź, Broniewskiego 68

Zadanie: Ocena stanu technicznego pojazdu

DANE IDENTYFIKACYJNE POJAZDU

Dane: [O] XI-2024

Marka: FORD

Rok produkcji: 2019

Model: Focus 1.0 EcoBoost MR`18 E6

Wersja: Trend Edition

Nr rejestracyjny: EL8M817

Rodzaj pojazdu: Samochód osobowy

VIN: WF0PXXGCHPKK71345

Nr INFO-EKSPERT	011-10514
Data pierwszej rejestracji	2019/04/19
Data ważności badania technicznego	2025/03/21
Data oględzin	2024/11/29
Miejsce oględzin	ŁÓDŹ ŁÓDŹ_
	łódzkie
Wskazanie drogomierza	182462 km
Okres eksploatacji pojazdu (19/04/19-24/11/29)	67 mies.
Kolor powłoki lakierowej, (rodzaj lakieru)	SREBRNY 2-warstwowy z efektem metalicznym
Rodzaj nadwozia	kombi (uniwersalne) 5 drzwiowe
Jednostka napędowa	z zapłonem iskrowym (wtrysk)
Pojemność / Moc silnika	999 ccm / 92kW (125KM)
Rodzaj skrzyni biegów	manualna
Rodzaj napędu	przedni (4x2)

WYPOSAŻENIE (2019.01-2020.05)

L.p.	Nazwa elementu wyposażenia	L.p.	Nazwa elementu wyposażenia
1	ABS + EBD - system dystrybucji siły hamowania	30	Poduszka powietrzna kierowcy
2	Asystent pasa ruchu Lane Assist	31	Poduszka powietrzna pasażera
3	Autoalarm obwodowy i pojemnościowy	32	Poduszki powietrzne boczne
4	+Czujniki parkowania - przód ; akcesoryjny	33	Radioodtwarzacz CD + MP3 z Ford SYNC 3 (ICFAF)
5	+Czujniki parkowania - tył ; akcesoryjny	34	Relingi dachowe w kolorze srebrnym
6	Dywaniki welurowe przednie	35	Roleta do bagażnika
7	Fotel kierowcy regulowany w 4 kierunkach	36	Siedzenia tylne dzielone i składane 60/40
8	Fotel kierowcy z regulacją odcinka lędźwiowego	37	Spoiler tylny dachowy
9	Fotel pasażera regulowany w 2 kierunkach	38	System Auto Start/Stop
10	Fotele przednie sportowe	39	System elektronicznej kontroli toru jazdy ESP
11	Gniazdo 12V w bagażniku	40	System Ford Easy Fuel
12	Hak holowniczy demontowany	41	System Ford MyKey
13	Hamulec postojowy automatyczny	42	System kontroli trakcji ESC
14	Immobilizer	43	System monitorowania ciśnienia powietrza w oponach TPMS
15	Kierownica 3-ramienna pokryta skórą	44	System ułatwiający ruszanie na wzniesieniu HSA
16	Klimatyzacja automatyczna 2 strefowa	45	System wyboru profilu jazdy
17	Kolumna kierownicy regulowana w 2 płaszczyznach	46	Szyby przednie regulowane elektrycznie
18	Koło zapasowe dojazdowe	47	Szyby tylne regulowane elektrycznie
19	Komputer pokładowy	48	Światła do jazdy dziennej
20	Konsola sufitowa	49	Światła p/mgienne tylne

21	Kurtyny powietrzne boczne	50	Tapicerka materiałowa
22	Lakier metalizowany Diffused Silver	51	Tarcze kół aluminiowe 16" 5-ramienne
23	Lusterka zewnętrzne podgrzewane elektrycznie	52	Tempomat
24	Lusterka zewnętrzne regulowane elektrycznie	53	Wspomaganie układu kierowniczego elektryczne EPAS
25	Lusterka zewnętrzne w kolorze nadwozia	54	Wycieraczki z czujnikiem deszczu
26	Lusterka zewnętrzne z kierunkowskazami	55	Wykładzina bagażnika
27	Mocowanie ISOFIX na skrajnych siedzeniach II rzędu	56	Wyświetlacz 4,2" na tablicy zegarów monochromatyczny
28	Ogranicznik prędkości inteligentny	57	Zamek centralny zdalnie sterowany
29	Pakiet Winter 2	58	Zestaw naprawczy opon

OPIS ZAMONTOWANEGO W POJEŹDZIE OGUMIENIA

Koło	Marka, typ	Bieżnik [mm]	Zużycie [%]
Przednie lewe:	MICHELIN 205/60 R16 92V PRIMACY 4 TL	4,1	65
Przednie prawe:	MICHELIN 205/60 R16 92V PRIMACY 4 TL	4,6	58
Tylne lewe:	CONTINENTAL 205/60 R16 92V ECO CONTACT 6 TL	4,0	66
Tylne prawe:	CONTINENTAL 205/60 R16 92V ECO CONTACT 6 TL	4,6	58

UWAGI

Przy ustalaniu kompletacji pojazdu posłużono się danymi uzyskanymi z programu InfoEkspert oraz danymi wynikającymi z oględzin pojazdu.

Dokumenty ,kompletacja

Oględzin pojazdu dokonano w obecności zleceniodawcy ,który przedłożył do wglądu :

- Dowód rejestracyjny (nr/seria): 1600359 / BAP
- Dowód ubezpieczenia OC (zakład ubezpieczeniowy ,nr/seria) : n/okazano
- Kluczyki (szt./rodzaj) : 1 kpl.
- Książkę przeglądów serwisowych (ostatni wpis z dn./przebieg) : 04.02.2021 / 58186km

Numer identyfikacyjny pojazdu odczytano z natury i potwierdzono jego zgodność z zapisem w dowodzie rejestracyjnym. Nie badano poprawności i budowy numeru VIN.

Zespół napędowy ,komora silnika

Silnik o zapłonie iskrowym uruchomiono w trybie normalnym. Jednostka napędowa pracowała bez nadmiernej głośności i dymienia, praca w dostępnym dla biegu jałowego spectrum prędkości obrotowych wału korbowego przebiegała nierównomiernie. Nie stwierdzono śladów wycieków oleju na elementach silnika i jego osprzęcie. Stwierdzono usterki w obrębie n/w elementów :

- akumulator rozruchowy - brak możliwości realizacji funkcji start/stop ; zużycie eksploatacyjne
- układ zasilania - możliwe uszkodzenie ; komunikat na desce rozdzielczej (check engine); osłabiona dynamika przyspieszenia (start zatrzymany)

W skrzyni biegów nie stwierdzono nieprawidłowości związanych z załączaniem biegów. Przeprowadzono próbę ruchową na terenie parkingu.

Układ zawieszenia , układ kierowniczy i elementy podwozia

W wyniku badania organoleptycznego na podstawie przemieszczania pojazdu w ograniczonej przestrzeni parkingu nie stwierdzono widocznych uszkodzeń poszczególnych elementów zawieszenia ,kół ani układu kierowniczego. Nie stwierdzono podwyższonych luzów w układach kinematycznych elementów zawieszenia oraz układu kierowniczego. Weryfikacja przeprowadzona została w warunkach parkingowych.

Układ hamulcowy

Na podstawie przeprowadzonej na terenie parkingu próby ruchowej stwierdzono ,że zarówno hamulec

zasadniczy jak i pomocniczy działają. Nie przeprowadzano próby określenia stopnia sprawności układów hamulcowych.

Zabezpieczenie antykradzieżowe

Immobiliser fabryczny : nie weryfikowano sprawności

Alarm : nie weryfikowano sprawności

Karoseria /nadwozie ,poszycie zewnętrzne

Stwierdzono usterki w obrębie n/w elementów :

- listwy przyszybowe okien strona prawa - niepoprawnie mocowane

Karoseria /nadwozie ,wyposażenie zewnętrzne

Stwierdzono usterki w obrębie n/w elementów :

- pokrywa silnika - wielopunktowe ubytki powłoki lakierowanej w części przedniej
- błotnik TL - miejscowo wgnieciony

Karoseria /nadwozie ,wyposażenie wewnętrzne

Stwierdzono usterki w obrębie n/w elementów :

- wykładziny podłogi ,poszycie tapicerki siedzeń I i II rzędu - zabrudzone
- wykładzina tapicerska drzwi PL /"parapet" - znacznie miejscowo "wygnieciona"
- zespolony panel sterowania szybami - klawisze funkcyjne sterowania szybami wytarte

Wyposażenie uzupełniające ,kompletacja

- zestaw narzędzi fabrycznych - tak
- podnośnik samochodowy - tak
- gaśnica - tak
- trójkąt ostrzegawczy - tak

Usterki , wady wpływające na obniżenie wartości rynkowej przedmiotowego pojazdu

- Poszczególne elementy poszycia karoserii jak i pozostałe elementy nadwozia noszą ślady drobnych zarysowań powłok lakierowanych o różnej intensyfikacji i miejscu występowania. Uszkodzenia te mają charakter eksploatacyjny ,można usunąć je w procesie polerowania powłok lakierowanych.
- Pojazd zabrudzony , utrudniona ocena wizualna jakości powłok lakierowanych poszycia, możliwe defekty.

Uwagi dodatkowe

- Pochodzenie pojazdu : salon Polska
- Poziom paliwa : 25%
- Weryfikacja prawdziwości danych pojazdu(m.in. rok produkcji) : nie przeprowadzono ,przyjęto wg okazanych dokumentów
- Weryfikacja przebiegu : nie weryfikowano odczytanego stanu drogomierza z zapisami w urządzeniach elektronicznych pojazdu.
- Nie przeprowadzano badań diagnostycznych oraz weryfikacji warsztatowej przedmiotu wyceny.
- Oszacowanie sporządzono na podstawie oględzin wycenianego pojazdu w warunkach występujących w miejscu jego udostępnienia.
- Oszacowanie kosztu naprawy przeprowadzono tylko w oparciu o obraz uszkodzeń. Wyliczony faktyczny koszt naprawy (w oparciu o części alternatywne) może być znacznie niższy.
- Kwalifikacja uszkodzeń przyjęta wg zasady przywrócenia pojazdu do stanu sprzed zdarzenia.
- Opracowanie wraz z załącznikami stanowi integralną całość. Żaden z załączników ani samo opracowanie nie mogą być interpretowane oddzielnie.

Zastrzeżenia ograniczające

Rzeczoznawca nie bierze odpowiedzialności za wady ukryte niemożliwe do stwierdzenia metodami, którymi prowadzono badania i ewentualne skutki wynikające z dalszego użytkowania przedmiotu wyceny, a także za skutki wykorzystania samej wyceny.

Niniejsze oszacowanie nie jest ekspertyzą stanu technicznego przedmiotu wyceny i za taką nie może być używane w szczególności nie może być traktowana jako gwarancja sprzedaży przedmiotu wyceny za oszacowaną wartość

Opracowanie może być wykorzystane tylko przez Zleceniodawcę dla celu jak podano w tytule opracowania.

Opracowanie nie może być publikowane i rozporzechniane w całości lub części bez zgody autora. Opinia stanowi przedmiot praw autorskich i podlega ochronie zgodnie z ustawą z dnia 04-02-1994 o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U.nr24 poz93) oraz ustawie z dnia 08-06-1993 o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz.U.nr47 poz211)

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA

do wyceny nr: WF0PXXGCHPKK71345

z dnia: 2024/11/29

DANE IDENTYFIKACYJNE POJAZDU

Dane: [O] XI-2024

Marka: FORD

Rok produkcji: 2019

Model: Focus 1.0 EcoBoost MR`18 E6

Wersja: Trend Edition

Nr rejestracyjny: EL8M817

Rodzaj pojazdu: Samochód osobowy































































Przegląd przedprzedażny i historia obsługi

Przegląd przedprzedażny

Data: 7.05.2019

Przebieg: 6 km

Instalacje Akcje Serwisowe Sprawdzone: ☐

Odwarte Akcje Serwisowe wykonane: ☐

Podpis: 


Pieczęć Dealera

WIKAR
AUTORYZOWANY DEALER
ul. Wypienka 16a 33-300 Nowy Sącz
tel. 16 414 04 14 fax 16 414 04 18
www.wikar.pl

Data: 25.02.2020

Przebieg: 29226

Numer faktury:

Podpis: 

Termin następnego przeglądu: 59226 02.2022


Pieczęć Dealera

Auto Brzezińska Sp. z o.o.
Stacja Serwisowa
92-103 Łódź, ul. Brzezińska 26
tel. 42 203 55 55, fax 42 203 55 50
NIP: 725-196-86-42, REGON: 140486726
BDO: 000070139

Data: 04.07.2021

Przebieg: 58186

Numer faktury:

Podpis: 

Termin następnego przeglądu: 04.07.2022 / 88186

Pieczęć Dealera

Auto Brzezińska Sp. z o.o.
Stacja Serwisowa
92-103 Łódź, ul. Brzezińska 26
tel. 42 203 55 55, fax 42 203 55 50
NIP: 725-196-86-42, REGON: 140486726
BDO: 000070139

Przegląd przedprzedażny i historia obsługi

Data:

Przebieg:

Numer faktury:

Podpis:

Termin następnego przeglądu:

Pieczęć Dealera

Data:

Przebieg:

Numer faktury:

Podpis:

Termin następnego przeglądu:

Pieczęć Dealera

Data:

Przebieg:

Numer faktury:

Podpis:

Termin następnego przeglądu:

Pieczęć Dealera

Ewidencja planowych czynności obsługowych

Płyn hamulcowy

Data: 04.07.2021

Przebieg: 58186

Numer faktury:

Podpis: 

Pieczęć Dealera

Auto Brzezińska Sp. z o.o.
Stacja Serwisowa
92-103 Łódź, ul. Brzezińska 26
tel. 42 203 55 55, fax 42 203 55 50
NIP: 725-196-86-42, REGON: 140486726
BDO: 000070139

Płyn hamulcowy

Data:

Przebieg:

Numer faktury:

Podpis:

Pieczęć Dealera

Pasek rozrządu

Data:

Przebieg:

Numer faktury:

Podpis:

Pieczęć Dealera

Ewidencja planowych czynności obsługowych

Układ klimatyzacji

Data:

Przebieg:

Numer faktury:

Podpis:

Pieczęć Dealera

Układ klimatyzacji

Data:

Przebieg:

Numer faktury:

Podpis:

Pieczęć Dealera

Układ klimatyzacji

Data:

Przebieg:

Numer faktury:

Podpis:

Pieczęć Dealera

Ewidencja planowych czynności obsługowych

Płyn chłodzący

Date:

Przebieg:

Numer faktury:

Pieczęć Dealera

Podpis:

Płyn chłodzący

Date:

Przebieg:

Numer faktury:

Pieczęć Dealera

Podpis:

ochronna poduszka powietrzna

Date:

Przebieg:

Numer faktury:

Pieczęć Dealera

Podpis:

30

Rejestr przeglądów nadwozia i powłoki lakierniczej

Date: 25.02.2020

Przebieg: 29226

Numer faktury:

Podpis: *Szymon*

Termin następnego przeglądu nadwozia i powłoki lakierniczej:

Pieczęć Dealera

Ford

Auto Brzezińska Sp. z o.o.

Stacja Serwisowa

62-103 Łódź, ul. Brzezińska 28

tel. 42 203 55 55, fax 42 203 55 50

NIP: 725-106-10-42, REGON: 100489726

BDO: 000070139

02.2021

Date: 04.07.2021

Przebieg: 58186

Numer faktury:

Podpis: *[Signature]*

Termin następnego przeglądu nadwozia i powłoki lakierniczej:

Pieczęć Dealera

Ford

Auto Brzezińska Sp. z o.o.

Stacja Serwisowa

62-103 Łódź, ul. Brzezińska 28

tel. 42 203 55 55, fax 42 203 55 50

NIP: 725-106-10-42, REGON: 100489726

BDO: 000070139

04.07.2022

Date:

Przebieg:

Numer faktury:

Podpis:

Termin następnego przeglądu nadwozia i powłoki lakierniczej:

Pieczęć Dealera

31

Wszystko o Twoim pojeździe

Pojazd: FORD Focus

Numer rejestracyjny:

Numer identyfikacyjny pojazdu: WF0PXXGCHPKK71345

Data pierwszej rejestracji:

Typ silnika: 1.0 EcoBoost 125 KM

Skrzynia biegów: M6

Kod lakieru: 2AR4

Kod tapicerki:

Miesiąc przeglądu rocznego: MA7

Maksymalny przebieg między przeglądami: 20 tys

Numer umowy w programie Ford Protect:

Data ważności programu Ford Protect:

34

Indeks

C

Całodobowa pomoc drogowa 13

Co robić, gdy potrzebna jest pomoc 13

Certyfikat gwarancyjny 20

Czaso nie obejmują gwarancje 10

inne wyłączenia 11

D

Definicje i wyłączenia 16

Definicje 16

Wyłączenia 16

E

Elektroniczny Rejestr Przeglądów 21

Okresowych 21

Elementy eksploatacyjne 8

Płyny eksploatacyjne 8

Ewidencja planowych czynności obsługowych 28

F

Ford Assistance 13

Ford Assistance w kraju 14

Kontynuacja podróży 14

Odbiór pojazdu 14

Pojazd zastępczy 14

Zakwaterowanie w hotelu 14

Ford Assistance za granicą 14

Ograniczenia na autostradach w Europie 14

Pomoc drogowa i holowanie 14

G

Gwarancja na naprawione lub wymienione części 8

Gwarancja na powłokę lakierniczą 7

Gwarancja perforacyjna 7

Gwarancja podczas podróży 11

Gwarancja podstawowa 7

Czy dotyczy to akcesoriów? 7

Gwarancja a relokacja 11

I

Informacje o niniejszej publikacji 3

K

Koniec życia samochodu 19

Kontakt z Autoryzowanym Dealerem FORDA 4

Kontakt z firmą Ford 4

Centrum Kontaktu z Klientami 4

Ford Assistance 4

Strona internetowa 4

Kraje, których to dotyczy 3

O

Odbiór pojazdu 19

Odpowiedzialność właściciela 9

Ograniczenia Ford Assistance 15

Koszty odbioru 16

Naprawy tymczasowe 16

Niekorzystne warunki pogodowe 16

Ograniczenia dla pomocy drogowej 15

Pojazd zastępczy 15

Powrót do kraju (tylko za granicą) 16

Przyczepa 16

Stawki specjalne 15

Okresy między przeglądami, kontrolami nadwozia i powłoki lakierniczej 22

Opcje gwarancji 5

P

Plan Obsługi Pojazdu 21

Pozostałe 33

Przegląd przedprzedażny i historia obsługi 26

R

Rejestr akcji serwisowych 33

Rejestr przeglądów nadwozia i powłoki lakierniczej 31

35


3.231

19038 Moto-Rzeczoznawcy ,93-264 Łódź ,Broniewskiego 68

System INFO-EKSPERT /SRTSiRD

Strona 37





Wykonawca opinii : Moto-Rzeczoznawcy ,93-264 Łódź ,Broniewskiego 68

Zadanie: Ocena stanu technicznego pojazdu

DANE IDENTYFIKACYJNE POJAZDU

Dane: [O] XI-2024

Marka: FORD

Rok produkcji: 2019


Model: Focus 1.0 EcoBoost MR`18 E6

Wersja: Trend Edition

Nr rejestracyjny: EL8M817

Rodzaj pojazdu: Samochód osobowy

OPIS POWŁOKI LAKIEROWEJ



INFORMACJE DODATKOWE

- podano skrajne ,zmierzone wartości grubości powłoki lakierowanej w zaokrągleniu do pełnych wartości.
Jednostka miary : μm