

Nr zlecenia: 93/05/08/2025/CarArena STANDARD

z dnia: 2025/08/05

Zleceniodawca:

CARARENA - Aukcje Samochodowe
ul. Budowlanych 7
62-081 Baranowo

Rzeczoznawca:

Dawid Oderkiewicz/zatw. Pion Weryfikacyjny eRzeczoznawcy



Poglądowy Raport Stanu Technicznego

Zadanie: Ocena stanu technicznego i określenie wartości rynkowej pojazdu

DANE IDENTYFIKACYJNE POJAZDU		Dane: [O] VIII-2025	
Rodzaj pojazdu:	Samochód osobowy	VIN:	V S S Z Z Z 5 F Z E R 0 5 6 8 7 5
Marka:	SEAT	Nr rejestracyjny:	PO358XU
Model pojazdu:	Leon 1.6 TDI-CR MR`13 E5 5F	Nr Info-Ekspert:	033-01020
Wersja:	Style	Rok produkcji:	2013
Wskazanie drogomierza		289864 km	
Data pierwszej rejestracji		2014/01/08	
Data ważności badania technicznego		2025/12/05	
Rodzaj nadwozia		hatchback 5 drzwiowy	
Dop. masa całkowita		1790 kg*	
Jednostka napędowa		z zapłonem samoczynnym	
Pojemność / Moc silnika		1598 ccm / 77kW (105KM)	
Doładowanie		Turbosp. z chłodn. powietrza	
Liczba cylindrów / Układ cylindrów / Liczba zaworów		4 / rzędowy / 16	
Rodzaj skrzyni biegów		manualna	
Rodzaj napędu		przedni (4x2)	
Kolor powłoki lakierowej, (rodzaj lakieru)		Srebrny 2-warstwowy z efektem metalicznym	

WYPOSAŻENIE STANDARDOWE			
L.p.	Nazwa elementu wyposażenia	L.p.	Nazwa elementu wyposażenia
1	ABS - system zapobiegający blokowaniu kół	20	Siedzenia tylne dzielone
2	Fotel kierowcy z regulacją odcinka lędźwiowego elektryczną	21	Siedzenia tylne składane
3	Fotel kierowcy z regulacją wysokości	22	Sygnalizacja niezapiętych pasów bezpieczeństwa przednich
4	Fotel pasażera z regulacją wysokości	23	System awaryjnego hamowania
5	Fotele przednie komfortowe	24	System Bluetooth

6	Głośniki 2 szt. dodatkowe	25	System kontroli ciśnienia w oponach
7	Gniazdo 12V	26	System p/poślizgowy przy przyspieszaniu ASR
8	Kierownica wielofunkcyjna	27	System stabilizacji toru jazdy ESC
9	Klimatyzacja automatyczna Climatronic 2 strefowa	28	Szyby przednie regulowane elektrycznie
10	Koło zapasowe dojazdowe	29	Szyby tylne regulowane elektrycznie
11	Komputer pokładowy	30	Światła do jazdy dziennej LED
12	Kurtyny powietrzne boczne	31	Światła hamowania awaryjnego
13	Lusterka zewnętrzne podgrzewane elektrycznie	32	Światła tylne LED
14	Lusterka zewnętrzne regulowane elektrycznie	33	Tarcze kół aluminiowe 16"
15	Nawiew powietrza na siedzenia tylne	34	Tempomat
16	Poduszka powietrzna kolanowa kierowcy	35	Uchwyty do mocowania bagażu w bagażniku
17	Poduszki powietrzne boczne	36	XDS + Hill Hold
18	Schowki pod przednimi fotelami	37	Zagłówki foteli przednich aktywne
19	Siatka mocująca bagaż	38	Zamek centralny zdalnie sterowany

L.p. Nazwa pakietu / elementu pakietu wyposażenia standardowego

- Kierownica i dźwignia zmiany biegów pokryte skórą
Dźwignia zmiany biegów pokryta skórą
Kierownica pokryta skórą
- Konsola centralna z podłokietnikiem
Podłokietnik centralny przedni
Konsola centralna
- Media System Colour SEAT
Głośniki 4 szt.
Głośniki 6 szt.
Radioodtwarzacz CD + MP3
Złącze "USB"
System Bluetooth
Złącze kart SD
Złącze USB + AUX-in
Złącze cyfrowe RCA
Sterowanie radiem przy kierownicy
Wyświetlacz "ekran-C"
Wyświetlacz 5" dotykowy
- Poduszki powietrzne kierowcy i pasażera
Poduszka powietrzna kierowcy
Poduszka powietrzna pasażera
- Światła p/mgielne przednie z doświetlaniem zakrętów
Światła p/mgielne przednie
System doświetlania zakrętów

WYPOSAŻENIE DODATKOWE**L.p. Nazwa elementu wyposażenia**

- Czujniki parkowania - tył
- Lakier metalizowany

OPIS ZAMONTOWANEGO W POJEŹDZIE OGUMIENIA

Koło	Marka, typ	Bieżnik [mm]
Przednie lewe:	*BRIDGESTONE 205/55 R16 TURANZA	6,0
Przednie prawe:	*BRIDGESTONE 205/55 R16 TURANZA	6,0
Tylne lewe:	*BRIDGESTONE 205/55 R16 TURANZA	5,0
Tylne prawe:	*BRIDGESTONE 205/55 R16 TURANZA	5,0

KOREKTY WARTOŚCI POJAZDU

KOREKTA ZA PIERWSZĄ REJESTRACJĘ	(+)
KOREKTA ZA WYPOSAŻENIE	(+)
KOREKTA ZA PRZEBIEG	(-)
KOREKTY RÓŻNE:	
Stan utrzymania i dbałość o pojazd	(-)

KOREKTY RÓŻNE RAZEM	(-)
KOREKTA ZA OGUMIENIE	(-)

UWAGI RZECZOZNAWCY DOTYCZĄCE WYCENY

Dokonano sprawdzenia historii pojazdu w bazie CEPiK.

Nie weryfikowano gwarancji, statusu pakietów serwisowych i kompletności w zakresie osprzętu dodatkowego, z którym przedmiot był zamówiony. Nie udostępniono specyfikacji wyposażenia fabrycznego wycenianego pojazdu.

Do pojazdu dołączono dodatkowy komplet opon 4 szt.

Mając na uwadze powyższe wyposażenie zostało ustalone na podstawie oględzin z natury. Aby ustalić specyfikację fabryczną wyposażenia należy zwrócić się do dealera. Nie można wykluczyć, że mogą występować różnice w wyposażeniu.

Oględziny wykonał: Mirela Słomińska

Wycena wykonana: Dawid Oderkiewicz

OPIS STANU TECHNICZNEGO ZESPOŁÓW POJAZDU




NADWOZIE - Szkielet i poszycia zewnętrzne

L.p.	Nazwa elementu	L / P	Rodzaj uszkodzenia	Opis	Fot. nr
1	Błotnik przedni	L	Zarysowania powłoki lakierowej		
2	Pokrywa przednia		Odpryski powłoki lakierowej z miejscową korozją blachy		
3	Drzwi boczne tylne	P	Zarysowania powłoki lakierowej		

Pojazd w trakcie oględzin zabrudzony oraz pokryty okleinami reklamowymi, możliwość wykrycia dodatkowych uszkodzeń po umyciu i rozklejeniu.

Na pozostałych elementach obłachowania bryły nadwozia stwierdzono również typowe dla jego okresu eksploatacji uszkodzenia powłoki lakierowej (zarysowania, odpryski, itp.).

Szczegółowy stan pojazdu zobrazowany w dokumentacji zdjęciowej.


NADWOZIE – Opis powłoki lakierowej


L.p.	Nazwa elementu	L / P	Grubość powłoki [μm]	Opis
1	Pokrywa przednia		120-130	
2	Dach		140-180	
3	Błotnik przedni	L	120-130	
4	Drzwi przednie	L	150-170	
5	Drzwi tylne	L	140-150	
6	Błotnik tylny	L	160-160	
7	Błotnik przedni	P	100-120	
8	Drzwi przednie	P	140-170	
9	Drzwi tylne	P	120-130	
10	Błotnik tylny	P	100-120	
11	Pokrywa (drzwi) tyłu nadwozia		140-160	

Podane przedziały grubości powłoki lakierowej, dotyczą punktów pomiarowych. Nie mogą być traktowane jako gwarancja, że grubość powłoki lakierowej w innych punktach nie wykracza poza te przedziały. Pomiar powłoki lakierowej został wykonany urządzeniem będącym w posiadaniu rzeczoznawcy. Pomiar wykonany innym przyrządem może się różnić.

**NADWOZIE – Wyposażenie zewnętrzne**

L.p.	Nazwa elementu	L / P	Rodzaj uszkodzenia	Opis	Fot. nr
1	Zderzak przedni		Starcia powłoki lakierowej, zarysowania, odpryski		
2	Zderzak tylny		Zarysowany		
3	Klamka zewnętrzna drzwi bocznych przednich	L	Zarysowana		
4	Klamka zewnętrzna drzwi bocznych przednich	P	Zarysowana		

**NADWOZIE – Wyposażenie wewnętrzne**

L.p.	Nazwa elementu	L / P	Rodzaj uszkodzenia	Opis	Fot. nr
1	Fotel przedni kpl.	L	Poplamiony		
2	Fotel przedni kpl.	P	Poplamiony		
3	Kanapa tylna		Poplamiona		
4	Schówek		Zarysowany		
5	Poszycie tapicerskie drzwi bocznych tylnych	L	Zabrudzone		
6	Poszycie tapicerskie drzwi bocznych tylnych	P	Zabrudzone		
7	Tunel środkowy		Przetarcia		
8	Mieszek drążka zmiany biegów		Rozerwany		
9	Przestrzeń ładunkowa		Zabrudzenia, zarysowania		

Wnętrze pojazdu nosi typowe dla jego okresu eksploatacji zabrudzenia oraz zużycie wszystkich elementów

**UKŁAD KIEROWNICZY**

L.p.	Nazwa elementu	L / P	Rodzaj uszkodzenia	Opis	Fot. nr
1	Kierownica wielofunkcyjna		Przetarcia		

JAZDA KONTROLNA

- | | | |
|---|-----------------------------------|----------|
| 1 | Głośność pracy silnika | BEZ UWAG |
| 2 | Praca układu kierowniczego | BEZ UWAG |
| 3 | Głośność (stuki) zawieszenia | BEZ UWAG |
| 4 | Zmiana biegów, działanie sprzęgła | BEZ UWAG |
| 5 | Skuteczność hamulca zasadniczego | BEZ UWAG |
| 6 | Skuteczność hamulca pomocniczego | BEZ UWAG |

Próba ruchowa przeprowadzona na niewielkim dystansie, na zimnym silniku, w warunkach parkingowych, z prędkością do 15 km/h.

DOKUMENTY I KOMPLETACJA POJAZDU

- | | | |
|---|------------------------|---------------|
| 1 | Książka serwisowa | TAK |
| 2 | Kluczyki (ilość sztuk) | Okazano 1szt. |
| 3 | Dowód rejestracyjny | TAK |

4	Zestaw narzędzi fabrycznych	TAK
5	Podnośnik samochodowy	TAK
6	Instrukcja obsługi	TAK
7	Gaśnica	TAK
8	Trójkąt ostrzegawczy	TAK
9	Apteczka	TAK

POZOSTAŁE INFORMACJE**1 Pochodzenie pojazdu**

Krajowy

2 Badanie poprawności numerów identyfikacyjnych

Numer VIN wybity na karoserii oraz numer VIN tabliczki znamionowej zgodny z DR.

3 Weryfikacja odczytanego stanu drogomierza

Odczytany z licznika.

Zastrzeżenia ograniczające opinię.

ü Zawarte w niniejszej Ocenie/Raporcie informacje (w tym dotyczące wyposażenia) służą jedynie ogólnym celom informacyjnym. Ocena/Raport nie może być zatem traktowana jako oferta w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego oraz opisu towaru ani zapewnienia w rozumieniu art. 4 Ustawy z dnia 27 lipca 2002 roku o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej.

ü Ocena/Raport została sporządzona w celu ustalenia istnienia albo nieistnienia uszkodzeń nieakceptowalnych po zakończeniu umowy korzystania z samochodu lub innych okoliczności uzgodnionych w zleceniu. Ocena/Raport nie obejmuje typowych uszkodzeń wynikających z eksploatacji samochodu oraz jego standardowego zużycia.

ü Jeśli chcesz traktować ten dokument jako źródło wiedzy o samochodzie przy jego zakupie, czynisz to na własną odpowiedzialność. eRzecznawcy sp.j. nie ponosi odpowiedzialności za takie użycie tej Oceny/Raporu

ü Niniejsza wycena służy wyłącznie do oszacowania wartości rynkowej przedmiotu wyceny i nie może być wykorzystywana do żadnego innego celu, niż wymieniony powyżej. W szczególności wycena nie może stanowić podstawy do oceny cech i stanu wycenianego obiektu przy jego zakupie.

ü Rzecznawca nie bierze na siebie odpowiedzialności za wady ukryte (prawne i fizyczne) oraz ewentualne skutki wynikające z dalszego użytkowania przedmiotu wyceny, a także za skutki wykorzystania samej wyceny.

ü Powyższa wycena nie jest ekspertyzą stanu technicznego przedmiotu wyceny i za taką nie może być uznawana, w szczególności nie może być traktowana jako gwarancja sprzedaży przedmiotu wyceny za oszacowaną wartość.

ü Wycenę przeprowadzono w oparciu o dostarczoną dokumentację oraz badanie organoleptyczne wycenianego obiektu. Nie prowadzono badań diagnostycznych oraz weryfikacji warsztatowej przedmiotu wyceny.

ü Nie stwierdzono dodatkowych niesprawności i/lub uszkodzeń i/lub braków w zakresie możliwym do ustalenia w warunkach oględzin tj. bez dostępu do spodu pojazdu, specjalistycznego sprzętu diagnostycznego, jazdy próbnej wykonanej w warunkach drogowych z obciążeniem.

ü Rzecznawca podczas oględzin poza warszatem nie jest w stanie stwierdzić wypadkowej przeszłości pojazdu. W przypadku podwyższonych wartości pomiarów powłoki lakierowej, konieczna jest ekspertyza w warunkach warsztatowych.

ü Rok produkcji pojazdu - nie weryfikowano. Przyjęto w oparciu o dane przekazane przez Zleceniodawcę.

ü Niniejsza wycena nie może być publikowana w całości w jakimkolwiek dokumencie bez zgody wykonawców i bez uzgodnienia z nimi formy i treści takiej publikacji. Zakaz publikacji nie dotyczy posługiwania się wyceną w umowach cywilno-prawnych zawieranych przez zleceniodawcę i dotyczących przedmiotu

ü Przed odbiorem pojazdu, kupujący zobowiązany jest do konfrontacji rzeczywistego stanu z informacjami zawartymi w wycenie. Odbiór przedmiotu jest równoznaczny ze zrzeczeniem się wszelkich roszczeń, co do stanu technicznego.

ü Nie badano poprawności i/lub budowy numerów identyfikacyjnych/seryjnych obiektu oraz nie weryfikowano prawdziwości danych obiektu.

ü Niniejsza wycena nie może być traktowana jako gwarancja sprzedaży przedmiotu wyceny za oszacowaną wartość.

ü W przypadku ujawnienia dodatkowych informacji dotyczących przedmiotowego pojazdu, niedostępnych w czasie wykonywania niniejszej opinii, zaprezentowane stanowisko może ulec zmianie.

ü W opinii założono, że nie wykryto żadnych faktów, które mogłyby istotnie wpływać na wartość wycenionego pojazdu, jeśli w opisie pojazdu nie widnieje inaczej.

ü Rzecznawca nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne błędy wynikające z przedstawionych informacji otrzymanych od użytkownika/sprzedawcy/zamawiającego wycenę, jeśli brak podstaw do kwestionowania ich zgodności ze stanem rzeczywistym lub też ustalenie stanu rzeczywistego przez rzecznawcę było niemożliwe lub znacznie utrudnione.

ü Wyposażenie standardowe wg. Info - Ekspert/Eurotax. Rzecznawca nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne błędy programu. Opis stanu technicznego pojazdu jest ważny na dzień oględzin. Rzecznawca nie bierze odpowiedzialności za zmiany stanu pojazdu wynikające z dalszej eksploatacji lub postoju (np. uszkodzenie akumulatora, powiększenie lub powstanie ognisk korozji, uszkodzenie układu hamulcowego, itp.)

ü Jeżeli elementy jednostki napędowej, układu przeniesienia napędu itp., są rozmontowane, rzecznawca nie weryfikuje kompletności poszczególnych układów. Możliwość wystąpienia braków w kompletacji (np. ze względu na wykorzystanie unieruchomionego pojazdu jako „dawcy części”.

ü Nie weryfikowano odczytanego stanu drogomierza z zapisami w urządzeniach elektronicznych pojazdu.

ü Nie weryfikowano gwarancji, statusu pakietów serwisowych i kompletności w zakresie osprzętu dodatkowego, z którym przedmiot był zamówiony.

ü Ustalenie wszystkich uszkodzeń, wad i braków w ukończeniu pojazdu nie jest możliwe w warunkach parkingowych, konieczna weryfikacja w warunkach warsztatowych. Warunki w jakich przeprowadzono oględziny pojazdu uniemożliwiają dokładne określenie jego sprawności oraz kompletności.

ü Nie udostępniono specyfikacji wyposażenia fabrycznego wycenianego pojazdu. Mając na uwadze powyższe wyposażenie zostało ustalone na podstawie oględzin z natury. Aby ustalić specyfikację fabryczną wyposażenia należy zwrócić się do dealera. Nie można wykluczyć, że mogą występować różnice w wyposażeniu.

Dokument wystawiony elektronicznie, ważny bez podpisu

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. nr 1



Fot. nr 2



Fot. nr 3



Fot. nr 4




Fot. nr 5



Fot. nr 6



Fot. nr 7



Fot. nr 8



Fot. nr 9



Fot. nr 10



Fot. nr 11



Fot. nr 12




Fot. nr 13




Fot. nr 14




Fot. nr 15



Fot. nr 16



Fot. nr 17



Fot. nr 18



Fot. nr 19



Fot. nr 20



Fot. nr 21



Fot. nr 22



Fot. nr 23



Fot. nr 24




Fot. nr 25



Fot. nr 26




Fot. nr 27



Fot. nr 28



Fot. nr 29



Fot. nr 30



Fot. nr 31



Fot. nr 32



Fot. nr 33



Fot. nr 34



Fot. nr 35



Fot. nr 36



Fot. nr 37



Fot. nr 38



Fot. nr 39




Fot. nr 40



Fot. nr 41



Fot. nr 42



Fot. nr 43



Fot. nr 44



Fot. nr 45




Fot. nr 46



Fot. nr 47



Fot. nr 48



Fot. nr 49



Fot. nr 50



Fot. nr 51



Fot. nr 52




Fot. nr 53



Fot. nr 54



Fot. nr 55



Fot. nr 56

SEAT zaleca Castrol

1. 1. VSSZZZ5FZER056875

2. 2. 5F1 2F2
LEON 1.6 CR
STYLE5T77 D38 5G

3. 3. CLHA
LX7W AH

4. 4. X4J B0A D38 G0C 1AT 8GU
JON C3N HH7 1G6 1NL
18A 8ZH 8RL 8IT 8WH 8TB
— 2B2 — 5SJ 5RQ QG1
7MJ G02

5. 5. 05.2 03.5 04.1
0136 0092 0108

Fot. nr 57

4 Informacja serwisowa

Informacja serwisowa

Dane pojazdu

Typ pojazdu: SEAT LEON

Numer rejestracyjny: VSSZZZ5FZER056875

Numer identyfikacyjny pojazdu: VSSZZZ5FZER056875

Data pierwszej rejestracji lub data dostawy: 21.12.2013

Autoryzowany partner SEAT:

SALON SPRZEDAŻY SAMOCHODÓW
Auto-Styl sp. z o.o.
Autoryzowany dealer SEAT
65-775 Zielona Góra, ul. Zacisze 15
tel. 068 328 19 16, fax 068 327 29 16
NIP 929-10-42-828

Doradca serwisowy: JACEK OLEJARIK

Telefon: 068 328 19 25

Potwierdzenie odbioru dokumentów i kluczyków do pojazdu

	Tak	Nie
Wraz z pojazdem wydano poniższe wyposażenie:		
Instrukcja obsługi wraz z książką serwisową	☒	☐
Kluczyk główny	☒	☐
Kluczyk zapasowy	☒	☐
Sprawdzono poprawne funkcjonowanie kluczyków	☒	☐

Miejscowość: POZNAN

Podpis posiadacza pojazdu: *[Signature]*

Data: 21.12.2013

ENEA S.A.
60-967 Poznań, ul. Głowackiego 11
tel. 061 856-11-00, fax 061 856-11-17
REGON 630139960 NIP 777-00-20-640

-60-

Fot. nr 58

Informacja serwisowa

Pierwszy serwis (dotyczy wszystkich rynków poza Chinami)

Wasz autoryzowany partner SEAT określi usługi serwisowe, których wymaga Państwa pojazd.

☒ Serwis LongLife (elastyczny)	☐ Serwis zależny od okresu eksploatacji lub przebiegu pojazdu (stały)
Serwis wymiany oleju Serwis ten wykonuje się zgodnie ze wskazaniami elastycznych okresów serwisowych (maksymalnie po 2 latach lub co 30 000 km, zależnie od tego, co nastąpi pierwsze)	Serwis wymiany oleju Serwis ten wykonuje się zgodnie ze wskazaniami okresów serwisowych (zależnie od numeru PR i rynku, patrz tabela u dołu)

Dokumenty związane z przekazaniem pojazdu przez oficjalnego, autoryzowanego partnera SEAT

Przeprowadzono kontrolę przed przekazaniem pojazdu:
Data: 20.12.2013

SALON SPRZEDAŻY SAMOCHODÓW
Auto-Styl sp. z o.o.
 Autoryzowany dealer SEAT
 85-775 Zielona Góra, ul. Zacisze 15
 tel. 068 328 19 16, fax 068 327 29 16
 Pieczęć oficjalnego, autoryzowanego partnera SEAT

Przed przekazaniem pojazdu został on poddany pełnej kontroli według wytycznych warsztatu, tak aby od pierwszego przejechanego kilometra mieli Państwo pełną radość z jazdy.

Przy przekazaniu pojazdu otrzymacie od naszego personelu instrukcję i wskazówki odnośnie poniższych zagadnień:

- Docieranie
- Wymiana płynu hamulcowego
- Okresy serwisowe, a także objaśnienia odnośnie ciężkich warunków eksploatacji, patrz → Strona 9

Informacja

- W wyniku stłki trwałość filtra
- Jeżeli nie stłwa zależny od ol padku należy wy

Fot. nr 59

16 Poświadczenia

Poświadczenie wykonania przeglądu

	TAK	NIE
Serwis LongLife:	☒	☐
Serwis zależny od okresu eksploatacji lub przebiegu pojazdu	☐	☒
Serwis wymiany oleju	☒	☐
Przegląd	☒	☐
Bez wymiany oleju	☐	☒
Z wymianą oleju	☒	☐
Dodatkowe prace	TAK	NIE
Filtr kurzu i pyłków	☒	☐ ATF
Filtr powietrza	☒	☐ Sprzęgło HALDEX (Olej)
Filtr paliwa	☐	☒ Filtr i przewód gazowy
Świece zapłonowe	☐	☒ Filtr ciekłego gazu (filtr papierowy)
Płyn hamulcowy	☐	☒ Pas zębaty
DSG®: Olej i filtr	☐	☒


Data: 17.11.2014
 km: 30021
 Numer faktury:
 Zalecenie naprawy: 20443
 Serwis wykonał: **SEAT**
 46950 - 96950
 Auto-Styl
 Sp. z o.o.
 ul. Zacisze 15
 85-775 ZIELONA GÓRA
 Pieczęć autoryzowanego partnera SEAT

Data następnego przeglądu:
 Data: 2016.12.
 km: 60 000
 (co nastąpi pierwsze)


Informacja

Zalecamy Państwu wykonywanie jakichkolwiek prac przy Państwa pojeździe w autoryzowanych warsztatach SEAT. Skrupulatny i kompletny serwis (olej, przegląd) w autoryzowanym warsztacie SEAT oznacza szą jakoć serwisowania dla Państwa pojazdu.

Fot. nr 60



Fot. nr 61



Fot. nr 62

24 Poświadczenia

Poświadczenie wykonania przeglądu

	TAK	NIE
Serwis LongLife:	☒	☐
Serwis zależny od okresu eksploatacji lub przebiegu pojazdu	☐	☒
Serwis wymiany oleju	☒	☐
Przegląd	☒	☐
Bez wymiany oleju	☐	☒
Z wymianą oleju	☒	☐
Dodatkowe prace	TAK	NIE
Filtr kurzu i pyłków	☒	☐ ATF
Filtr powietrza	☐	☒ Sprężenie HALDEX (Olej)
Filtr paliwa	☐	☒ Filtr i przewód gazowy
Świece zapłonowe	☐	☒ Filtr ciepłego gazu (filtr papierowy)
Płyn hamulcowy	☒	☐ Pas zębaty
DSG®: Olej i filtr	☐	☒

Data: 17-09-2018
 km: 164955
 Numer faktury: 4326/18
 Zalecenie naprawy: 4326/18
 Serwis wykonął: 
 Autoryzowany serwis Krotoski-Cichy Sp. J.
 Pieczęć autoryzowanego warsztatu 50470
 Data następnego przeglądu: 09. 2019
 km: 169955 km
 (co nastąpi pierwsze)

Informacja
 Zalecamy Państwu wykonywanie jakichkolwiek prac przy Państwa pojeździe w autoryzowanych warsztatach SEAT. Skrupulatny i kompleksowy serwis (olej, przegląd) w autoryzowanym warsztacie SEAT oznacza szą jakość serwisowania dla Państwa pojazdu.

Dokumentacja kontrolna

Rys. 5: Dotyczy wszystkich pojazdów
 Warsztat zaznaczyć na rysunku ci:
 X - Zarysowanie
 O - Wgniecenie
 □ - Uszkodzenia lakieru
 Δ - Ślad po uderzeniu kamieniem

Fot. nr 63

28 Poświadczenia

Poświadczenie wykonania przeglądu

	TAK	NIE
Serwis LongLife:	☒	☐
Serwis zależny od okresu eksploatacji lub przebiegu pojazdu	☐	☒
Serwis wymiany oleju	☒	☐
Przegląd	☒	☐
Bez wymiany oleju	☐	☒
Z wymianą oleju	☒	☐
Dodatkowe prace	TAK	NIE
Filtr kurzu i pyłków	☐	☒ ATF
Filtr powietrza	☐	☒ Sprężenie HALDEX (Olej)
Filtr paliwa	☐	☒ Filtr i przewód gazowy
Świece zapłonowe	☐	☒ Filtr ciepłego gazu (filtr papierowy)
Płyn hamulcowy	☐	☒ Pas zębaty
DSG®: Olej i filtr	☐	☒


Data: 11.02.2020
 km: 164183
 Numer faktury:
 Zalecenie naprawy:
 Serwis wykonął: 
 Autoryzowany Serwis Cichy-Zasada
 Szczecin 50470
 Pieczęć autoryzowanego warsztatu
 Data następnego przeglądu:
 Data: 11.02.2020
 km: 164183
 (co nastąpi pierwsze)

Informacja
 Zalecamy Państwu wykonywanie jakichkolwiek prac przy Państwa pojeździe w autoryzowanych warsztatach SEAT. Skrupulatny i kompleksowy serwis (olej, przegląd) w autoryzowanym warsztacie SEAT oznacza szą jakość serwisowania dla Państwa pojazdu.

Dokumentacja kontrolna kar

Rys. 7: Dotyczy wszystkich pojazdów i typów
 Warsztat zaznaczyć na rysunku poniższym ci:
 X - Zarysowanie
 O - Wgniecenie
 □ - Uszkodzenia lakieru
 Δ - Ślad po uderzeniu kamieniem

Fot. nr 64



Fot. nr 65




Fot. nr 66



Fot. nr 67



Fot. nr 68




Fot. nr 69



Fot. nr 70



Fot. nr 71



Fot. nr 72



Fot. nr 73



Fot. nr 74



Fot. nr 75



Fot. nr 76




Fot. nr 77



Fot. nr 78



Fot. nr 79




Fot. nr 80




Fot. nr 81



Fot. nr 82



Fot. nr 83




Fot. nr 84



Fot. nr 85



Fot. nr 86



Fot. nr 87



Fot. nr 88



Fot. nr 89



Fot. nr 90



Fot. nr 91



Fot. nr 92



Fot. nr 93



Fot. nr 94



Fot. nr 95



Fot. nr 96



Fot. nr 97




Fot. nr 98



Fot. nr 99



Fot. nr 100



Fot. nr 101



Fot. nr 102



Fot. nr 103



Fot. nr 104



Fot. nr 105



Fot. nr 106



Fot. nr 107



Fot. nr 108




Fot. nr 109



Fot. nr 110



Fot. nr 111




Fot. nr 112



Fot. nr 113



Fot. nr 114



Fot. nr 115



Fot. nr 116



Fot. nr 117



Fot. nr 118



Fot. nr 119



Fot. nr 120



Fot. nr 121



Fot. nr 122



Fot. nr 123



Fot. nr 124

Dokument wystawiony elektronicznie, ważny bez podpisu