

Nr zlecenia: 94/05/08/2025/CarArena STANDARD

z dnia: 2025/08/05

Zleceniodawca:

CARARENA - Aukcje Samochodowe
ul. Budowlanych 7
62-081 Baranowo

Rzeczoznawca:

Dawid Oderkiewicz/zatw. Pion Weryfikacyjny eRzeczoznawcy



Poglądowy Raport Stanu Technicznego

Zadanie: Ocena stanu technicznego i określenie wartości rynkowej pojazdu

DANE IDENTYFIKACYJNE POJAZDU		Dane: [O] VIII-2025	
Rodzaj pojazdu:	Samochód osobowy	VIN:	V S S Z Z Z 5 F Z E R 0 5 5 7 4 1
Marka:	SEAT	Nr rejestracyjny:	PO671XT
Model pojazdu:	Leon 1.6 TDI-CR MR`13 E5 5F	Nr Info-Ekspert:	033-01020
Wersja:	Style	Rok produkcji:	2013
Wskazanie drogomierza		292917 km	
Data pierwszej rejestracji		2013/12/19	
Data ważności badania technicznego		2025/11/22	
Rodzaj nadwozia		hatchback 5 drzwiowy	
Dop. masa całkowita		1790 kg*	
Jednostka napędowa		z zapłonem samoczynnym	
Pojemność / Moc silnika		1598 ccm / 77kW (105KM)	
Doładowanie		Turbosp. z chłodn. powietrza	
Liczba cylindrów / Układ cylindrów / Liczba zaworów		4 / rzędowy / 16	
Rodzaj skrzyni biegów		manualna	
Rodzaj napędu		przedni (4x2)	
Kolor powłoki lakierowej, (rodzaj lakieru)		Srebrny 2-warstwowy z efektem metalicznym	

WYPOSAŻENIE STANDARDOWE			
L.p.	Nazwa elementu wyposażenia	L.p.	Nazwa elementu wyposażenia
1	ABS - system zapobiegający blokowaniu kół	20	Siedzenia tylne dzielone
2	Fotel kierowcy z regulacją odcinka lędźwiowego elektryczną	21	Siedzenia tylne składane
3	Fotel kierowcy z regulacją wysokości	22	Sygnalizacja niezapiętych pasów bezpieczeństwa przednich
4	Fotel pasażera z regulacją wysokości	23	System awaryjnego hamowania
5	Fotele przednie komfortowe	24	System Bluetooth

6	Głośniki 2 szt. dodatkowe	25	System kontroli ciśnienia w oponach
7	Gniazdo 12V	26	System p/poślizgowy przy przyspieszaniu ASR
8	Kierownica wielofunkcyjna	27	System stabilizacji toru jazdy ESC
9	Klimatyzacja automatyczna Climatronic 2 strefowa	28	Szyby przednie regulowane elektrycznie
10	Koło zapasowe dojazdowe	29	Szyby tylne regulowane elektrycznie
11	Komputer pokładowy	30	Światła do jazdy dziennej LED
12	Kurtyny powietrzne boczne	31	Światła hamowania awaryjnego
13	Lusterka zewnętrzne podgrzewane elektrycznie	32	Światła tylne LED
14	Lusterka zewnętrzne regulowane elektrycznie	33	Tarcze kół aluminiowe 16"
15	Nawiew powietrza na siedzenia tylne	34	Tempomat
16	Poduszka powietrzna kolanowa kierowcy	35	Uchwyty do mocowania bagażu w bagażniku
17	Poduszki powietrzne boczne	36	XDS + Hill Hold
18	Schowki pod przednimi fotelami	37	Zagłówki foteli przednich aktywne
19	Siatka mocująca bagaż	38	Zamek centralny zdalnie sterowany

L.p. Nazwa pakietu / elementu pakietu wyposażenia standardowego

- Kierownica i dźwignia zmiany biegów pokryte skórą
Dźwignia zmiany biegów pokryta skórą
Kierownica pokryta skórą
- Konsola centralna z podłokietnikiem
Podłokietnik centralny przedni
Konsola centralna
- Media System Colour SEAT
Głośniki 4 szt.
Głośniki 6 szt.
Radioodtwarzacz CD + MP3
Złącze "USB"
System Bluetooth
Złącze kart SD
Złącze USB + AUX-in
Złącze cyfrowe RCA
Sterowanie radiem przy kierownicy
Wyświetlacz "ekran-C"
Wyświetlacz 5" dotykowy
- Poduszki powietrzne kierowcy i pasażera
Poduszka powietrzna kierowcy
Poduszka powietrzna pasażera
- Światła p/mgielne przednie z doświetlaniem zakrętów
Światła p/mgielne przednie
System doświetlania zakrętów

WYPOSAŻENIE DODATKOWE**L.p. Nazwa elementu wyposażenia**

- Czujniki parkowania - tył
- Lakier metalizowany

OPIS ZAMONTOWANEGO W POJEŹDZIE OGUMIENIA

Koło	Marka, typ	Bieżnik [mm]
Przednie lewe:	*BRIDGESTONE 205/55 R16 TURANZA	5,0
Przednie prawe:	*BRIDGESTONE 205/55 R16 TURANZA	5,0
Tylne lewe:	*BRIDGESTONE 205/55 R16 TURANZA	6,0
Tylne prawe:	*BRIDGESTONE 205/55 R16 TURANZA	6,0

KOREKTY WARTOŚCI POJAZDU

KOREKTA ZA PIERWSZĄ REJESTRACJĘ	(+)
KOREKTA ZA WYPOSAŻENIE	(+)
KOREKTA ZA PRZEBIEG	(-)
KOREKTY RÓŻNE:	
Stan utrzymania i dbałość o pojazd	(-)

KOREKTY RÓŻNE RAZEM	(-)
KOREKTA ZA OGUMIENIE	(-)

UWAGI RZECZOZNAWCY DOTYCZĄCE WYCENY

Dokonano sprawdzenia historii pojazdu w bazie CEPiK.

Nie weryfikowano gwarancji, statusu pakietów serwisowych i kompletności w zakresie osprzętu dodatkowego, z którym przedmiot był zamówiony. Nie udostępniono specyfikacji wyposażenia fabrycznego wycenianego pojazdu.

Mając na uwadze powyższe wyposażenie zostało ustalone na podstawie oględzin z natury. Aby ustalić specyfikację fabryczną wyposażenia należy zwrócić się do dealera. Nie można wykluczyć, że mogą występować różnice w wyposażeniu.

Oględziny wykonał: Mirela Słomińska

Wycena wykonana: Dawid Oderkiewicz

OPIS STANU TECHNICZNEGO ZESPOŁÓW POJAZDU



NADWOZIE - Szkielet i poszycia zewnętrzne

L.p.	Nazwa elementu	L / P	Rodzaj uszkodzenia	Opis	Fot. nr
1	Pokrywa przednia		Odpryski powłoki lakierowej z miejscową korozją blachy		
2	Drzwi boczne przednie	L	Odpryski powłoki lakierowej z miejscową korozją blachy		
3	Drzwi boczne przednie	P	Zarysowania powłoki lakierowej		
4	Drzwi boczne tylne	L	Odpryski powłoki lakierowej z miejscową korozją blachy		
5	Próg	P	Wgnieciony z zarysowaniami powłoki lakierowej		
6	Dach		Zarysowania powłoki lakierowej		
7	Błotnik tylny	L	Ogniska korozji ze spęcherzeniami powłoki lakierowej	Zarysowania	
8	Błotnik tylny	P	Zarysowania powłoki lakierowej		


Pojazd w trakcie oględzin zabrudzony oraz pokryty okleinami reklamowymi, możliwość wykrycia dodatkowych uszkodzeń po umyciu i rozklejeniu.

Na pozostałych elementach oblachowania bryły nadwozia stwierdzono również typowe dla jego okresu eksploatacji uszkodzenia powłoki lakierowej (zarysowania, odpryski, itp.).

Szczegółowy stan pojazdu zobrazowany w dokumentacji zdjęciowej.



NADWOZIE – Opis powłoki lakierowej



L.p.	Nazwa elementu	L / P	Grubość powłoki [μm]	Opis
1	Pokrywa przednia		110-170	
2	Dach		130-150	
3	Błotnik przedni	L	100-120	
4	Drzwi przednie	L	100-130	
5	Drzwi tylne	L	110-130	
6	Błotnik tylny	L	120-130	
7	Błotnik przedni	P	110-120	
8	Drzwi przednie	P	130-140	
9	Drzwi tylne	P	100-120	
10	Błotnik tylny	P	100-120	
11	Pokrywa (drzwi) tyłu nadwozia		150-170	

Podane przedziały grubości powłoki lakierowej, dotyczą punktów pomiarowych. Nie mogą być traktowane jako gwarancja, że grubość powłoki lakierowej w innych punktach nie wykracza poza te przedziały. Pomiar powłoki lakierowej został wykonany urządzeniem będącym w posiadaniu rzeczoznawcy. Pomiar wykonany innym przyrządem może się różnić.

**NADWOZIE – Wyposażenie zewnętrzne**

L.p.	Nazwa elementu	L / P	Rodzaj uszkodzenia	Opis	Fot. nr
1	Zderzak przedni		Starcia powłoki lakierowej		
2	Obudowa lusterka bocznego	P	Zarysowana		
3	Zderzak tylny		Zarysowany		
4	Klamka zewnętrzna drzwi bocznych przednich	P	Zarysowana		

**NADWOZIE – Wyposażenie wewnętrzne**

L.p.	Nazwa elementu	L / P	Rodzaj uszkodzenia	Opis	Fot. nr
1	Fotel przedni kpl.	L	Zabrudzony, rozdarty		
2	Fotel przedni kpl.	P	Zabrudzony		
3	Kanapa tylna		Poplamiona		
4	Schówek		Zarysowany		
5	Poszycie tapicerskie drzwi bocznych przednich	L	Zabrudzone		
6	Poszycie tapicerskie drzwi bocznych przednich	P	Zabrudzone		
7	Poszycie tapicerskie drzwi bocznych tylnych	L	Zabrudzone		
8	Poszycie tapicerskie drzwi bocznych tylnych	P	Zabrudzone		
9	Tunel środkowy		Przetarcia, zarysowania, ślady po akcesoryjnym mocowaniu		
10	Przestrzeń ładunkowa		Zabrudzenia		

Wnętrze pojazdu nosi typowe dla jego okresu eksploatacji zabrudzenia oraz zużycie wszystkich elementów

**UKŁAD KIEROWNICZY**

L.p.	Nazwa elementu	L / P	Rodzaj uszkodzenia	Opis	Fot. nr
1	Kierownica wielofunkcyjna		Przetarcia		

JAZDA KONTROLNA

- | | | |
|---|-----------------------------------|----------|
| 1 | Głośność pracy silnika | BEZ UWAG |
| 2 | Praca układu kierowniczego | BEZ UWAG |
| 3 | Głośność (stuki) zawieszenia | BEZ UWAG |
| 4 | Zmiana biegów, działanie sprzęgła | BEZ UWAG |
| 5 | Skuteczność hamulca zasadniczego | BEZ UWAG |
| 6 | Skuteczność hamulca pomocniczego | BEZ UWAG |

Próba ruchowa przeprowadzona na niewielkim dystansie, na zimnym silniku, w warunkach parkingowych, z prędkością do 15 km/h.

DOKUMENTY I KOMPLETACJA POJAZDU

- | | | |
|---|------------------------|---------------|
| 1 | Książka serwisowa | TAK |
| 2 | Kluczyki (ilość sztuk) | Okazano 1szt. |

3	Dowód rejestracyjny	TAK
4	Podnośnik samochodowy	TAK
5	Instrukcja obsługi	TAK
6	Trójkąt ostrzegawczy	TAK
7	Apteczka	TAK

POZOSTAŁE INFORMACJE**1 Pochodzenie pojazdu**

Krajowy

2 Badanie poprawności numerów identyfikacyjnych

Numer VIN wybity na karoserii oraz numer VIN tabliczki znamionowej zgodny z DR.

3 Weryfikacja odczytanego stanu drogomierza

Odczytany z licznika.

Zastrzeżenia ograniczające opinię.

ü Zawarte w niniejszej Ocenie/Raporcie informacje (w tym dotyczące wyposażenia) służą jedynie ogólnym celom informacyjnym. Ocena/Raport nie może być zatem traktowana jako oferta w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego oraz opisu towaru ani zapewnienia w rozumieniu art. 4 Ustawy z dnia 27 lipca 2002 roku o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej.

ü Ocena/Raport została sporządzona w celu ustalenia istnienia albo nieistnienia uszkodzeń nieakceptowalnych po zakończeniu umowy korzystania z samochodu lub innych okoliczności uzgodnionych w zleceniu. Ocena/Raport nie obejmuje typowych uszkodzeń wynikających z eksploatacji samochodu oraz jego standardowego zużycia.

ü Jeśli chcesz traktować ten dokument jako źródło wiedzy o samochodzie przy jego zakupie, czynisz to na własną odpowiedzialność. eRzecznawcy sp.j. nie ponosi odpowiedzialności za takie użycie tej Oceny/Raporu

ü Niniejsza wycena służy wyłącznie do oszacowania wartości rynkowej przedmiotu wyceny i nie może być wykorzystywana do żadnego innego celu, niż wymieniony powyżej. W szczególności wycena nie może stanowić podstawy do oceny cech i stanu wycenianego obiektu przy jego zakupie.

ü Rzecznawca nie bierze na siebie odpowiedzialności za wady ukryte (prawne i fizyczne) oraz ewentualne skutki wynikające z dalszego użytkowania przedmiotu wyceny, a także za skutki wykorzystania samej wyceny.

ü Powyższa wycena nie jest ekspertyzą stanu technicznego przedmiotu wyceny i za taką nie może być uznawana, w szczególności nie może być traktowana jako gwarancja sprzedaży przedmiotu wyceny za oszacowaną wartość.

ü Wycenę przeprowadzono w oparciu o dostarczoną dokumentację oraz badanie organoleptyczne wycenianego obiektu. Nie prowadzono badań diagnostycznych oraz weryfikacji warsztatowej przedmiotu wyceny.

ü Nie stwierdzono dodatkowych niesprawności i/lub uszkodzeń i/lub braków w zakresie możliwym do ustalenia w warunkach oględzin tj. bez dostępu do spodu pojazdu, specjalistycznego sprzętu diagnostycznego, jazdy próbnej wykonanej w warunkach drogowych z obciążeniem.

ü Rzecznawca podczas oględzin poza warsztatem nie jest w stanie stwierdzić wypadkowej przeszłości pojazdu. W przypadku podwyższonych wartości pomiarów powłoki lakierowej, konieczna jest ekspertyza w warunkach warsztatowych.

ü Rok produkcji pojazdu - nie weryfikowano. Przyjęto w oparciu o dane przekazane przez Zleceniodawcę.

ü Niniejsza wycena nie może być publikowana w całości w jakimkolwiek dokumencie bez zgody wykonawców i bez uzgodnienia z nimi formy i treści takiej publikacji. Zakaz publikacji nie dotyczy posługiwania się wyceną w umowach cywilno-prawnych zawieranych przez zleceniodawcę i dotyczących przedmiotu

ü Przed odbiorem pojazdu, kupujący zobowiązany jest do konfrontacji rzeczywistego stanu z informacjami zawartymi w wycenie. Odbiór przedmiotu jest równoznaczny ze zrzeczeniem się wszelkich roszczeń, co do stanu technicznego.

ü Nie badano poprawności i/lub budowy numerów identyfikacyjnych/seryjnych obiektu oraz nie weryfikowano prawdziwości danych obiektu.

ü Niniejsza wycena nie może być traktowana jako gwarancja sprzedaży przedmiotu wyceny za oszacowaną wartość.

ü W przypadku ujawnienia dodatkowych informacji dotyczących przedmiotowego pojazdu, niedostępnych w czasie wykonywania niniejszej opinii, zaprezentowane stanowisko może ulec zmianie.

ü W opinii założono, że nie wykryto żadnych faktów, które mogłyby istotnie wpływać na wartość wycenionego pojazdu, jeśli w opisie pojazdu nie widnieje inaczej.

ü Rzecznawca nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne błędy wynikające z przedstawionych informacji otrzymanych od użytkownika/sprzedawcy/zamawiającego wycenę, jeśli brak podstaw do kwestionowania ich zgodności ze stanem rzeczywistym lub też ustalenie stanu rzeczywistego przez rzecznawcę było niemożliwe lub znacznie utrudnione.

ü Wyposażenie standardowe wg. Info - Ekspert/Eurotax. Rzecznawca nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne błędy programu. Opis stanu technicznego pojazdu jest ważny na dzień oględzin. Rzecznawca nie bierze odpowiedzialności za zmiany stanu pojazdu wynikające z dalszej eksploatacji lub postoju (np. uszkodzenie akumulatora, powiększenie lub powstanie ognisk korozji, uszkodzenie układu hamulcowego, itp.)

ü Jeżeli elementy jednostki napędowej, układu przeniesienia napędu itp., są rozmontowane, rzecznawca nie weryfikuje kompletności poszczególnych układów. Możliwość wystąpienia braków w kompletacji (np. ze względu na wykorzystanie unieruchomionego pojazdu jako „dawcy części”.

ü Nie weryfikowano odczytanego stanu drogomierza z zapisami w urządzeniach elektronicznych pojazdu.

ü Nie weryfikowano gwarancji, statusu pakietów serwisowych i kompletności w zakresie osprzętu dodatkowego, z którym przedmiot był zamówiony.

ü Ustalenie wszystkich uszkodzeń, wad i braków w ukompletowaniu pojazdu nie jest możliwe w warunkach parkingowych, konieczna weryfikacja w warunkach warsztatowych. Warunki w jakich przeprowadzono oględziny pojazdu uniemożliwiają dokładne określenie jego sprawności oraz kompletności.


ü Nie udostępniono specyfikacji wyposażenia fabrycznego wycenianego pojazdu. Mając na uwadze powyższe wyposażenie zostało ustalone na podstawie oględzin z natury. Aby ustalić specyfikację fabryczną wyposażenia należy zwrócić się do dealera. Nie można wykluczyć, że mogą występować różnice w wyposażeniu.

Dokument wystawiony elektronicznie, ważny bez podpisu

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA




Fot. nr 1



Fot. nr 2



Fot. nr 3



Fot. nr 4




Fot. nr 5



Fot. nr 6



Fot. nr 7



Fot. nr 8



Fot. nr 9



Fot. nr 10




Fot. nr 11



Fot. nr 12



Fot. nr 13



Fot. nr 14



Fot. nr 15



Fot. nr 16



Fot. nr 17




Fot. nr 18



Fot. nr 19



Fot. nr 20



Fot. nr 21



Fot. nr 22



Fot. nr 23



Fot. nr 24




Fot. nr 25



Fot. nr 26



Fot. nr 27



Fot. nr 28



Fot. nr 29



Fot. nr 30



Fot. nr 31



Fot. nr 32



Fot. nr 33



Fot. nr 34




Fot. nr 35




Fot. nr 36



Fot. nr 37



Fot. nr 38



Fot. nr 39



Fot. nr 40




Fot. nr 41




Fot. nr 42



Fot. nr 43



Fot. nr 44



Fot. nr 45



Fot. nr 46




Fot. nr 47



Fot. nr 48



Fot. nr 49



Fot. nr 50

4 Informacja serwisowa

Informacja serwisowa

Dane pojazdu

Typ pojazdu:	SEAT LEON
Numer rejestracyjny	
Numer identyfikacyjny pojazdu:	V55 222 5F 2ER 05 5 74 1
Data pierwszej rejestracji lub data dostawy:	16.12.2013
Autoryzowany partner SEAT:	
SALON SPRZEDAŻY SAMOCHODÓW Auto-Styl sp. z o.o. Autoryzowany dealer SEAT 65-775 Zielona Góra, ul. Zacisze 1 tel. 068 328 19 16, fax 068 327 29 1 NIP 929-10-42-828	
Doradca serwisowy:	JACEK OLEJARZ
Telefon:	068 328 19 23

Potwierdzenie odbioru dokumentów i kluczyków do pojazdu

Wraz z pojazdem wydano poniższe wyposażenie:	Tak	Nie
Instrukcja obsługi wraz z książką serwisową	☒	☐
Kluczyk główny	☒	☐
Kluczyk zapasowy	☒	☐
Sprawdzono poprawne funkcjonowanie kluczyków	☒	☐

Miejscowość: POZNAN Data: 16.12.2013

Podpis posiadacza pojazdu: *Wojciech*

Fot. nr 51

6 Informacja serwisowa

Pierwszy serwis (dotyczy wszystkich rynków poza Chinami)

Wasz autoryzowany partner SEAT zakreśli usługi serwisowe, których wymaga Państwa pojazd.

☒ Serwis LongLife (elastyczny)	☐ Serwis zależny od okresu eksploatacji lub przebiegu pojazdu (stały)
Serwis wymiany oleju Serwis ten wykonuje się zgodnie ze wskaźnikiem elastycznych okresów serwisowych (maksymalnie po 2 latach lub co 30 000 km, zależnie od tego, co nastąpi pierwsze)	Serwis wymiany oleju Serwis ten wykonuje się zgodnie ze wskaźnikiem okresów serwisowych (zależnie od numeru PR i rynku, patrz tabela u dołu)

Dokumenty związane z przekazaniem pojazdu przez oficjalnego, autoryzowanego partnera SEAT

Przeprowadzono kontrolę przed przekazaniem pojazdu:

Data: 13.12.2013

SALON SPRZEDAŻY SAMOCHODÓW
Auto-Styl sp. z o.o.
 Autoryzowany dealer SEAT
 65-775 Zielona Góra, ul. Zacisze 1
 tel. 068 328 19 16, fax 068 327 29 16
 NIP 929-10-42-828


Pieczętka oficjalnego, autoryzowanego partnera SEAT

Przed przekazaniem pojazdu został on poddany pełnej kontroli według wytycznych warsztatu, tak aby od pierwszego przejechanego kilometra mieli Państwo pełną radość z jazdy.


Przy przekazaniu pojazdu otrzymacie od naszego personelu instrukcje i wskazówki odnośnie poniższych zagadnień:

- Docieranie
- Wymiana płynu hamulcowego
- Okresy serwisowe, a także objaśnienia odnośnie ciężkich warunków eksploatacji, patrz ⇒ Strona 9


Fot. nr 52




Fot. nr 53



Fot. nr 54



Fot. nr 55



Fot. nr 56

Poświadczenia

Poświadczenie wykonania przeglądu

	TAK	NIE
Serwis LongLife:	☒	☐
Serwis zależny od okresu eksploatacji lub przebiegu pojazdu	☐	☒
Serwis wymiany oleju	☒	☐
Przegląd	☒	☐
Bez wymiany oleju	☐	☒
Z wymianą oleju	☒	☐
Dodatkowe prace	TAK	NIE
Filtr kurzu i pyłków	☒	☐
Filtr powietrza	☒	☐
Filtr paliwa	☐	☒
Świece zapłonowe	☐	☒
Płyn hamulcowy	☐	☒
DSG®: Olej i filtr	☐	☒
ATF	☐	☒
Sprzęgło HALDEX (Olej)	☐	☒
Filtr i przewód gazowy	☐	☒
Filtr ciepłego gazu (filtr papierowy)	☐	☒
Pas zębaty	☐	☒

Data: 05.06.2017
km: 74169
Numer faktury:
Zalecenie naprawy: 1604/17/2W
Serwis wykonał:

SEAT
Autoryzowany serwis
Pieczęć autoryzowanego Pol-Car
Suchy Las
50510

Data następnego przeglądu:
Data: 05.06.2018
km: 104169
(co nastąpi pierwsze)

Informacja
Zalecamy Państwu wykonywanie jakichkolwiek prac przy Państwa pojeździe w autoryzowanych warsztatach SEAT. Skrupulatny i kompletny serwis (olej, przegląd) w autoryzowanym warsztacie SEAT oznacza lepszą jakość serwisowania dla Państwa pojazdu.

VAS 6161
V1.05 RDW
RAPORT TESTU
YOUR SHOP NAME
1000 ANY ST.
YOUR TOWN, STATE
60527
USA
1(800) 776-1995
SHOP ID NUMBER
WEBSITE.COM
IDENT. DEALER
POL-CHRS1
TECHNICIAN
5/06/2017

SEAT
Autoryzowany serwis
Pieczęć autoryzowanego Pol-Car
Suchy Las
50510

Fot. nr 57

Poświadczenia

VAS 6161
V1.05 RDW
RAPORT TESTU
YOUR SHOP NAME
1000 ANY ST.
YOUR TOWN, STATE
60527
USA
1(800) 776-1995
SHOP ID NUMBER
WEBSITE.COM
IDENT. DEALER
POL-CHRS1
TECHNICIAN
5/06/2017

SEAT
Autoryzowany serwis
Pieczęć autoryzowanego Pol-Car
Suchy Las
50510

Pod kątem korozji)

Wzrost uszkodzone części

Stwierdzono usterki? Tak: ☐ Nie: ☒

Opis usterek:

SEAT
Autoryzowany serwis
Pieczęć autoryzowanego Pol-Car
Suchy Las
50510

Fot. nr 58

22 Poświadczenia

Poświadczenie wykonania przeglądu

	TAK	NIE
Serwis LongLife:	☒	☐
Serwis zależny od okresu eksploatacji lub przebiegu pojazdu	☐	☐
Serwis wymiany oleju	☒	☐
Przegląd	☐	☐
Bez wymiany oleju	☐	☐
Z wymianą oleju	☒	☐
Dodatkowe prace	TAK	NIE
Filtr kurzu i pyłków	☒	ATF ☐
Filtr powietrza	☒	Sprzęgło HALDEX (Olej) ☐
Filtr paliwa	☒	Filtr i przewód gazowy ☐
Świece zapłonowe	☐	Filtr ciekłego gazu (filtr papierowy) ☐
Płyn hamulcowy	☐	Pas zębaty ☐
DSG®: Olej i filtr	☐	☐

Data: 05 SIE. 2020
km: 136 540
Numer faktury:
Zalecenie naprawy:
Serwis wykonał: **ENEA Serwis sp. z o.o.**
Departament Zarządzania Flotą
ul. Strzeszyńska 58 60-479 Poznań
tel. +48 61 834 34 00
NIP 697186230 REGON 410372840
SR w Poznaniu, KRS 000059066
Kapitał zakładowy: 11 846 500,00
Pieczęćka autoryzowanego warsztatu
Data następnego przeglądu: 05.08.2021
Data:
km:
(co nastąpi później)

Informacja
Zalecamy Państwu wykonywanie jakichkolwiek prac przy Państwa pojeździe w autoryzowanych warsztatach SEAT. Skrupulatny i kompletny serwis (olej, przegląd) w autoryzowanym warsztacie SEAT oznacza lepszą jakość serwisowania dla Państwa.

Fot. nr 59

24 Poświadczenia


Poświadczenie wykonania przeglądu

	TAK	NIE
Serwis LongLife:	☒	☐
Serwis zależny od okresu eksploatacji lub przebiegu pojazdu	☐	☒
Serwis wymiany oleju	☒	☐
Przegląd	☒	☐
Bez wymiany oleju	☐	☒
Z wymianą oleju	☒	☐
Dodatkowe prace	TAK	NIE
Filtr kurzu i pyłków	☒	ATF ☐
Filtr powietrza	☒	Sprzęgło HALDEX (Olej) ☐
Filtr paliwa	☒	Filtr i przewód gazowy ☐
Świece zapłonowe	☐	Filtr ciekłego gazu (filtr papierowy) ☐
Płyn hamulcowy	☒	Pas zębaty ☐
DSG®: Olej i filtr	☐	☒

Data: 30.08.2021
km: 150 44
Numer faktury:
Zalecenie naprawy: Ulec 11226
Serwis wykonał: **SEAT**
Autoryzowany Serwis
Pol-Gar
Suchy Las
Pieczęćka autoryzowanego warsztatu
Data następnego przeglądu: 50510
Data: 08 września
km:
(co nastąpi pierwsze)

Informacja
Zalecamy Państwu wykonywanie jakichkolwiek prac przy Państwa pojeździe w autoryzowanych warsztatach SEAT. Skrupulatny i kompletny serwis (olej, przegląd) w autoryzowanym warsztacie SEAT oznacza lepszą jakość serwisowania dla Państwa pojazdu.

Fot. nr 60



Fot. nr 61



Fot. nr 62

Castrol SERWIS OLEJOWY

Przebieg km.: 156 714

Data: 24 08 2014

SILNIK

OLEJ CASTROL:

WYMIENIONO FILTR: ☒ OLEJU ☒ PALIWA ☐

POW. ☒

SKRZYŃNIA BIEGÓW

OLEJ CASTROL:

TYLNY MOST

OLEJ CASTROL:

INNE PŁYNY

FLYNN HAM. CASTROL

FLYNN CHE. CASTROL

NASTĘPNY PRZEGŁĄD 259 747 WYMIANY DOKONAĆ 06 2015

Fot. nr 63

Data wymiany 30/08/2014

Przebieg 156 714

Olej silnikowy wg normy VW 50400/50700

☐ Oryginalny olej Longlife IV 0W-20

☐ Oryginalny olej Longlife III 5W-30

☒ Oryginalny olej Longlife III 0W-30

☐ Oryginalny olej Special Plus 5W-40

☐ Oryginalny olej Special e 10W-40

☒ Wg wskazań na wyświetlaczu

☐ Przy przebiegu


☐ Nie później niż

Kontakt

Fot. nr 64




Fot. nr 65



Fot. nr 66




Fot. nr 67




Fot. nr 68



Fot. nr 69



Fot. nr 70



Fot. nr 71



Fot. nr 72



Fot. nr 73



Fot. nr 74



Fot. nr 75




Fot. nr 76



Fot. nr 77




Fot. nr 78




Fot. nr 79



Fot. nr 80



Fot. nr 81




Fot. nr 82



Fot. nr 83



Fot. nr 84



Fot. nr 85



Fot. nr 86



Fot. nr 87



Fot. nr 88



Fot. nr 89



Fot. nr 90




Fot. nr 91



Fot. nr 92



Fot. nr 93



Fot. nr 94



Fot. nr 95



Fot. nr 96



Fot. nr 97



Fot. nr 98



Fot. nr 99



Fot. nr 100



Fot. nr 101



Fot. nr 102



Fot. nr 103



Fot. nr 104



Fot. nr 105



Fot. nr 106



Fot. nr 107



Fot. nr 108




Fot. nr 109




Fot. nr 110



Fot. nr 111



Fot. nr 112



Fot. nr 113



Fot. nr 114



Fot. nr 115



Fot. nr 116



Fot. nr 117



Fot. nr 118



Fot. nr 119




Fot. nr 120



Fot. nr 121



Fot. nr 122



Fot. nr 123



Fot. nr 124




Fot. nr 125



Fot. nr 126



Fot. nr 127



Fot. nr 128



Fot. nr 129




Fot. nr 130



Fot. nr 131



Fot. nr 132



Fot. nr 133



Fot. nr 134

Dokument wystawiony elektronicznie, ważny bez podpisu