



Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 8569951
vom: 24.06.2025

» Übersicht

Auftrags-Nr: 1001987530
Besichtigt am: 24.06.2025 12:49
Berichts-Nr: 8569951
FIN: WVGZZZCRZND013806



Fahrzeugansicht - diagonal
vorne links



Fahrzeugansicht - diagonal
hinten rechts



Innenraum - Cockpit mit
Laufleistung



Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 8569951
vom: 24.06.2025

» Fahrzeugdaten

Fahrzeugkategorie:	Personenkraftwagen
Fahrzeugart:	SUV
Hersteller:	Volkswagen
Modell:	Touareg
HSN / TSN:	0603 / COC
Erstzulassungsdatum:	03.02.2022
Laufleistung:	67.876 km
Farbe:	Deep Black Perleffekt
Farbe Dach:	Deep Black Perleffekt
Antriebsart:	Allrad
Motorisierung/Kraftstoff:	Diesel
Hubraum:	2.967 ccm
Leistung:	210 kW (286 PS)
Fahrzeuglänge:	
Fahrzeughöhe:	
Fahrzeugbreite:	
Zulässiges Gesamtgewicht:	
Radstand:	
Anzahl Achsen:	2
Zylinder:	6
Schadstoffklasse:	Euro 6
Anzahl Türen:	4
Anzahl Sitze:	5
Getriebe:	Automatik 8-Gang
Polsterart:	Leder
Interieurfarbe:	Soul-Schwarz / Soul-Schwarz / Soul-Schwarz / Mistralgrau
Anzahl vorhandene Schlüssel:	2

» Dokumente & Wartung

Nächste HU:	02.2027
Zulassungsbescheinigung (ZBT1 Original) vorhanden:	Ja
Zulassungsbescheinigung entgegengenommen:	Ja
Kennzeichen entgegengenommen:	Keine
Wartungsheft:	Digital
Wartungsnachweis:	Unvollständig
Datum der letzten Wartung:	
Km-Stand bei letzter Wartung:	
Restlauf bis Service:	5.400 KM



Zustandsbericht

Berichts-Nr: 8569951
vom: 24.06.2025

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

» Fahrzeugausstattung

4 Leichtmetallräder "Montero" 9 J x 20	Dreipunkt-Automatiksicherheitsgurte vornmit Höheneinstellung und Gurtstraffer, für Proaktives Insassenschutzsystem
6-Zylinder-Dieselmotor 3,0 I	Dynamische Fernlichtregulierung "Dynamic Light Assist" für LED-Matrix-Scheinwerfer
6-Zylinder-Dieselmotor 3,0 I TDI, 210 kW	eCall & bCall
8 Lautsprecher	Einbauteile f.6 Zyl.Motor
8-Gang-Automatikgetriebe für Allrad	Einfüllstutzen-Modul 1 ohne Einsatz
Abgas-Endrohr verchromt, links und rechts, im Stoßfänger integriert	Einstiegsleisten in Edelstahl, beleuchtet
Abgasnorm EU6 AP	Elektrische Luftzusatzheizung
AdBlue-Tank mit 24 l Fassungsvermögen	Elektronische Parkbremse
Airbag für Fahrer und Beifahrer, mit Beifahrerairbag-Deaktivierung, inkl. Knie-Airbag auf Fahrer- & Beifahrerseite	ergoComfort-Sitze vorn
Akustik-Paket Extra	Fahrassistent "Travel Assist", Spurhalteassistent "Lane Assist" und "Emergency Assist"
Allradlenkung	Fahrerassistenzpaket "Plus"
Ambientebeleuchtung 30-farbig	Fahrlichtschaltung automatisch, mit LED-Tagfahrlicht sowie "Coming home"- und "Leaving home"-Funktion
Ambientepaket	Fahrprofilwahl inkl. Fahrprofil "Comfort"
App-Connect und "Volkswagen Media Control"	Fahrzeuge ohne besonderen Produktaufwertungsmaßnahmen
Aufkleber/Schilder in deutsch	Fahrzeugklassen-Differenzierung -760-
Außenspiegel auf Fahrerseite asphärisch	Federung Standard
Außenspiegel elektrisch einstell-, anklapp-, beheizbar und abblendend, Beifahrerspiegelabsenkung und Memory	Fernentriegelung für Rücksitzlehne
Außenspiegel rechts, konvex	Frischluftansaugung mit Aktivkohlefilter
Außenspiegelgehäuse in Wagenfarbe	Frontscheibe in Verbundsicherheitsglas, wärme- und geräuschdämmend, beheizbar
Automatische Distanzregelung ACC "stop & go", mit Geschwindigkeitsbegrenzer	Fußgängerschutzmaßnahmen erweitert
Automatisches Sperrdifferenzial	Fußhebelwerk "Standard"
Batterie 520A (92Ah)	Gepäckraumabdeckung mit elektrischer Öffnung
Bauteilesatz ohne länderspezifische Bauvorschrift	Gepäckraumboden inkl. Gepäckmanagement-System mit auf Schienenverschiebbarem Fixierband und -stange
Betriebserlaubnis Nachtrag	Gepäckraumbodenbelag Standard
Betriebsspannung 12 V	Geschlossener Aufbau
Bordliteratur in Deutsch (Deutschland)	Gewichtsbereich 8 nur Einbausteuerung keine Bedarfsprognose
Bordwerkzeug	Gewichtsklasse Vorderachse Gewichtsbereich 10
Chromleisten an den Seitenfenstern	Head-up-Display
Dachhimmel in Soul-Schwarz	Heckklappe mit sensorgesteuerter Öffnung und zeitverzögerter elektrischer Schließung, mit Fernentriegelung
Dachhimmel in Soul-Schwarz	Hinterachsgetriebe Basis
Dachreling silber eloxiert	Innovision Cockpit
Dekoreinlagen in Aluminium gebürstet 45° für Instrumententafel und Türverkleidungen	IQ.LIGHT - LED-Matrix-Scheinwerfer
Diebstahlwarnanlage mit Innenraumüberwachung, Back-up-Horn und Abschleppschutz	ISOFIX-Halteösen zur Befestigung von 2 Kindersitzen auf den Rücksitzen, auch für i-Size-Kindersitze
Digital Cockpit, mehrfarbig, verschiedene Info-Profile wählbar	Kältemittel R1234yf
Digitaler Radioempfang DAB+	Kategorie 0
Diversity-Antenne für AM-/FM-Empfang	Kein Sonderfahrzeug, Standard-Ausführung
Doppelton-Signalhorn	Keine Aktionsausführung
Drehstromgenerator 160-250 A	Kennzeichenträger vorn und hinten (ECE)
Dreipunkt-Automatiksicherheitsgurte mit Gurtstraffer für die äußeren Rücksitzplätze	



Zustandsbericht

Berichts-Nr: 8569951
vom: 24.06.2025

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Klimaanlage "Air Care Climatronic" mit Aktiv-Kombifilter,4-Zonen-Klimatisierung und Bedienungselementen hinten	Notbremsassistent "Front Assist"
Knie-Airbag auf Fahrer- und Beifahrerseite, Seitenairbags für äußere Rücksitze	Notruf-Service; keine Registrierung notwendig, Dienst ist bei Auslieferung aktiviert
Kombi-Instrument mit elektronischem Tachometer, Kilometer- und Tageskilometerzähler, Drehzahlmesser	Ohne alternativ-Antriebssystem
Komfortausstattung	Ohne Anbausatz
Komfortpaket "Keyless Access"	Ohne Anhängervorrichtung
Kraftstoffsystem Diesel	Ohne Außen-Sound Maßnahmen
Kraftstofftank mit 90 l Fassungsvermögen	Ohne Batterieladegerät
Kreuzungsassistent	Ohne besondere Karosseriemaßnahmen
Kühlergrill	Ohne Dekorfolien/Embleme
Kurzer Radstand	Ohne Elektromotor (Hybrid)
Ladekantenschutz in Edelstahl	Ohne Feuerlöscher
Landesverkaufsprogramm Deutschland	Ohne Garagentoröffner
Längs- u. Querführung ohne prädiktive Regelung	Ohne Gepäck-Spinne/Netz/Tasche
Lederpaket "Vienna" mit ergoComfort-Sitzen vorn	Ohne integriertes Mautsystem
LED-Matrix-Scheinwerfer mit LED-Tagfahrlicht	Ohne Kindersitzverankerung vorn (ISOFIX)
LED-Rückleuchten mit dynamischer Blinkleuchte	Ohne Ladedose
Lendenwirbelstützen vorn pneumatisch einstellbar	Ohne Ladekabel
Lenksäule mit elektrischer Höhen- und Längseinstellung, mit Memory-Funktion	Ohne Ladekabel (Industriestecker)
Leuchtweitenregulierung dynamisch	Ohne Mode3 Ladekabel
Linkslenker	Ohne Parkassistent / Garagenpilot
Lufffahrwerk und Allradlenkung	Ohne Sonder-Maßnahmen
Luftfederung mit automatischer Niveauregelung, Höheneinstellung und elektronischer Dämpferregelung	Ohne Sonnenschutzrollo
Make-up-Spiegel beleuchtet in den Doppelsonnenblenden	Ohne spez. Schilder/Aufkleber/ Sicherheitszertifikate
Manuell betätigte Türen	Ohne Trennwand
Memory-Paket "Premium"	Ohne Überführungsausrüstung
Mit connect Paket 3	Ohne Vorbereitung für VTS (Vehicle-Tracing System)
Mit Individualeinbau	Ohne zus. Dichtungen außen
Mittelarmlehne hinten	Ohne zus. Triebwerks-Unterschutz
Mittelarmlehne vorn	Ohne Zusatz-/Standheizung
Mittelkonsole in Schwarz glänzend / Silberoptik	Online-Dienst, ohne OCU, mit Head Unit Codierung, ohne WFS-Verbund
Modelljahreswechsel 2022 I	Panorama-Ausstell-/Schiebedach mit Panoramadach hinten
Montero 9 J x 20, Reifen 285/45 R 20	Parklenkassistent "Park Assist" inkl. Einparkhilfe
Müdigkeitserkennung	Parklenkassistent "Park Assist" und Rückfahrkamera "Rear View"
Multifunktionskamera	Proaktives Insassenschutzsystem
Multifunktionslenkrad in Leder, beheizbar, mit Schaltwippen	Radabdeckung Mitte
Nachtsichtunterstützung	Radsicherungen mit erweitertem Diebstahlschutz
Navigationsgerät-Premium	Rechtsverkehr
Navigationssystem "Discover Premium"	Regionscode " ECE " für Radio
Nebelschlussleuchte, Rechtsverkehr	Reifen 285/45 R 20
Nicht Heissland	Reifen ohne Festlegung der Reifenmarke
Nichtraucherausführung - 12-V-Steckdose vorn und hinten	Reifendruck-Kontrollsystem
	Rückfahrkamera "Rear View"



Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 8569951
vom: 24.06.2025

Rücksitzbank und -lehne asymmetrisch geteilt umklappbar,
längs verschiebbar, Leheneigung einstellbar

Scheibenbremsen hinten

Scheibenbremsen vorn

Scheibenwaschdüsen vorn automatisch beheizt

Scheinwerfer-Reinigungsanlage

Schlechtwetterlicht

Schloß-Sperrsystem

Schlüsselloses Schließ- und Startsystem "Keyless Access" mit
Safe-Sicherung

Schriftzug für die Modellbezeichnung auf der
Gepäckraumklappe

Seitenairbags für die äußeren Rücksitze, inkl. Seitenairbags
vorn sowie Kopfairbagsystem

Serienkraftstoff-Erstbefüllung

Serviceanzeige 30000 km oder 1 Jahr (variabel)

Servolenkung

Sicherheitsoptimierte Kopfstützen vorn

Sitzmittelbahnen und -wangeninnenseiten der Vordersitze und
der äußeren Rücksitzplätze in Leder "Vienna"

Spezielles Typschild für EG für M1-Pkw

Spurwechselassistent "Side Assist"

Standardelektrik

Standard-Klimazonen

Start-Stopp-System mit Bremsenergie-Rückgewinnung

Stoßfänger- und Türunterteile in Wagenfarbe, mit
Chromleisten; Lufteinlässe mit Lamellen in Chrom

Telefonschnittstelle "Business" mit induktiver Ladefunktion

Textilfußmatten vorn und hinten

Tire Mobility Set: 12-Volt-Kompressor und Reifendichtmittel

Trägerfrequenz 433,92 bis 434,42 MHz

Transportschutz (Ausf.1)

Transportschutzfolie (Mindestschutz) mit zus.
Transportschutzmaßnahmen

Tür und Seitenverkleidung

Typprüfland Deutschland

USB-C-Schnittstelle und USB-Ladebuchse

Variante Grundausstattung

Verbandtasche, Warndreieck und Warnweste

Verbundsicherheitsglas geräuschkämmend für
Seitenscheiben; Heck- und Seitenscheiben hinten
abgedunkelt

Verkehrszeichenerkennung

Vorbereitet für "Guide & Inform" und "Security & Service"

Vordersitze beheizbar

Vordersitze elektrisch einstellbar, mit Memory-Funktion und
längs verschiebbarer Oberschenkelauflage

Vordersitze mit aktiver Klimatisierung

VWD Modelljahreswechsel

Warnton und -leuchte für nicht angelegte Gurte vorn und hinten

Wartungsintervallverlängerung

Winterräder "Osorno" (zusätzlich), 4 Leichtmetallräder 8 J x
19, Winterreifen 255/55 R 19 H

Zuziehhilfe für Heckklappe



Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 8569951
vom: 24.06.2025

» Bereifung

MONTIERTE BEREIFUNG

Hersteller	Ort	Position	Typ	Felge	Dimension	Profiltiefe
Bridgestone	Vorne	Links	Sommer	Aluminium	285/45 R 20 108 W	5,0 mm
Bridgestone	Vorne	Rechts	Sommer	Aluminium	285/45 R 20 108 W	5,0 mm
Bridgestone	Hinten	Links	Sommer	Aluminium	285/45 R 20 108 W	6,0 mm
Bridgestone	Hinten	Rechts	Sommer	Aluminium	285/45 R 20 108 W	6,0 mm

Reifen zulässig: Ja

Reifen verkehrssicher: Ja

ZUSÄTZLICHE BEREIFUNG

Hersteller	Ort	Position	Typ	Felge	Dimension	Profiltiefe
Bridgestone			Winter	Aluminium	255/55 R 19 111 H	6,0 mm

Reifen zulässig: Ja

Reifen verkehrssicher: Ja

ERSATZ-/NOTRAD & ZUBEHÖR

Bordwerkzeug vorhanden: Ja

Tirefit vorhanden: Ja

Tirefit Ablaufdatum: 05.2025

Kompressor vorhanden: Ja



Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 8569951
vom: 24.06.2025

» Wertmindernde Faktoren

Nr	Bauteil	Schadensbeschreibung	Reparaturempfehlung
1	Tirefit	Abgelaufen	Ersetzen
2	Tür vorne links	Kratzer	Auslegen + Polieren

» Gebrauchsspuren

Das Fahrzeug weist dem Alter, der Laufleistung und dem Einsatzzweck entsprechende Gebrauchsspuren auf.



Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 8569951
vom: 24.06.2025

» Merkantile Wertminderung

Vorschäden bekannt:	Nein
Vorschäden feststellbar:	Nein
Nachlackierungen vorhanden:	Nein
Lackschichtdickenmessung durchgeführt:	Ja - ohne Auffälligkeiten/Abweichungen

Nr	Bauteil	Schadensbeschreibung	Reparaturstatus	Reparaturkosten
1	Andere	Haftpflichtschaden		€ 2.623,64
Summe (ohne MwSt.):				€ 2.623,64

ERGEBNISSE DER LACKSCHICHTDICKENMESSUNG

Die Messwerte lagen im üblichen Bereich.

Pro Bauteil wurden mindestens 3 Messungen durchgeführt.



Zustandsbericht

Berichts-Nr: 8569951
vom: 24.06.2025

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

» Hinweise zum Zustandsbericht

Angaben zum Auftrag und zum Bewertungsumfang:

Es wurde der Auftrag erteilt, einen Zustandsbericht über das beschriebene Fahrzeug zu erstellen.

Die Fahrzeugzustandsbewertung erfolgte auftragsgemäß auf Basis der vom Auftraggeber vorgegebenen Standards für Fahrzeugbewertungen. Die Feststellungen im Einzelfall trifft der Sachverständige aufgrund eigener Sachkunde und nach eigenem sachverständigen Ermessen.

Fahrzeug-Identifizierung:

WVGZZZCRZND013806

FIN abgelesen und stimmt mit Unterlagen überein

Allgemeinzustand:

Gepflegter Allgemeinzustand

Besichtigungsbedingungen:

Ausreichend

Hebebühne/Hubmittel benutzt:

Nein

Motorenlauf durchgeführt:

Ja

Fahrprobe durchgeführt:

Ja



Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 8569951
vom: 24.06.2025

» Sonstige Bemerkungen

Vorliegendes Exemplar wurde auf elektronischem Wege erzeugt. Es ist ohne Originalunterschrift gültig.



Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 8569951
vom: 24.06.2025

» Ansichtsfotos



Fahrzeugansicht - diagonal vorne links



Fahrzeugansicht - diagonal vorne rechts




Fahrzeugansicht - diagonal hinten links



Fahrzeugansicht - diagonal hinten rechts



Innenraum - Cockpit mit Laufleistung



Equipment - Bordwerkzeug



Seitenansicht - Schweller links



Seitenansicht - Schweller rechts



Fahrzeug - Typenschild/Fahrgestellnummer



Räder - Rad montiert vorne links



Räder - Rad montiert vorne rechts



Räder - Rad montiert hinten links



Räder - Rad montiert hinten rechts



Räder - Rad beiliegend #1



Innenraum - Mittelkonsole



Fahrzeug - Motorraum offen



Zustandsbericht


- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 8569951
vom: 24.06.2025

» Beschädigungsfotos

WERTMINDERNDE FAKTOREN

1 - Tirefit - Abgelaufen - Ersetzen



2 - Tür vorne links - Kratzer - Auslegen + Polieren

Kommentar

Türkante

