


## » Übersicht

|                       |                   |
|-----------------------|-------------------|
| <b>Auftrags-Nr:</b>   | 1002001573        |
| <b>Besichtigt am:</b> | 03.07.2025 10:26  |
| <b>Berichts-Nr:</b>   | 8626182           |
| <b>FIN:</b>           | VSSZZZ5F4P6557255 |



Fahrzeugansicht - diagonal  
vorne links



Fahrzeugansicht - diagonal  
hinten rechts



Innenraum - Cockpit mit  
Laufleistung

## » Fahrzeugdaten

|                                     |                     |
|-------------------------------------|---------------------|
| <b>Fahrzeugkategorie:</b>           | Personenkraftwagen  |
| <b>Fahrzeugart:</b>                 | SUV                 |
| <b>Hersteller:</b>                  | Cupra               |
| <b>Modell:</b>                      | Ateca               |
| <b>HSN / TSN:</b>                   | 7593 / AOB          |
| <b>Erstzulassungsdatum:</b>         | 30.06.2023          |
| <b>Laufleistung:</b>                | 25.146 km           |
| <b>Farbe:</b>                       | "Bila" Weiss        |
| <b>Farbe Dach:</b>                  | "Bila" Weiss        |
| <b>Antriebsart:</b>                 | Allrad              |
| <b>Motorisierung/Kraftstoff:</b>    | Benzin              |
| <b>Hubraum:</b>                     | 2.000 ccm           |
| <b>Leistung:</b>                    | 221 kW (301 PS)     |
| <b>Fahrzeuglänge:</b>               | 4.381 mm            |
| <b>Fahrzeughöhe:</b>                | 1.601 mm            |
| <b>Fahrzeugbreite:</b>              | 1.841 mm            |
| <b>Zulässiges Gesamtgewicht:</b>    | 1.940 kg            |
| <b>Radstand:</b>                    | 2.638 mm            |
| <b>Anzahl Achsen:</b>               | 2                   |
| <b>Zylinder:</b>                    | 4                   |
| <b>Schadstoffklasse:</b>            | Euro 6              |
| <b>Anzahl Türen:</b>                | 4                   |
| <b>Anzahl Sitze:</b>                | 5                   |
| <b>Getriebe:</b>                    | Automatik 7-Gang    |
| <b>Polsterart:</b>                  | Stoff               |
| <b>Interieurfarbe:</b>              | Soul/Palomino-Braun |
| <b>Anzahl vorhandene Schlüssel:</b> | 2                   |

## » Dokumente & Wartung

|                                                           |               |
|-----------------------------------------------------------|---------------|
| <b>Nächste HU:</b>                                        |               |
| <b>Zulassungsbescheinigung (ZBT1 Original) vorhanden:</b> | Ja            |
| <b>Zulassungsbescheinigung entgegengenommen:</b>          | Ja            |
| <b>Kennzeichen entgegengenommen:</b>                      | Beide         |
| <b>Wartungsheft:</b>                                      | Digital       |
| <b>Wartungsnachweis:</b>                                  | Nicht prüfbar |
| <b>Datum der letzten Wartung:</b>                         |               |
| <b>Km-Stand bei letzter Wartung:</b>                      |               |

## » Fahrzeugausstattung

|                                                                                            |                                                                     |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|
| 2 Leseleuchten vorn, 2 hinten                                                              | Dreipunkt-Automatikgurt für mittleren Fondsitz                      |
| 4 Türen                                                                                    | Dynamiklenkung                                                      |
| 4 Zyl. Ottomotor 2,0L Aggr. 06Q.C 888evo4                                                  | ECO-Funktion                                                        |
| 4-Zyl.-Benzinmotor 2,0 l/221 kW TFSI homogen Grundmotor: TT6/T3W, TSI                      | Einbau Differenzierung für Getriebe "DQ381" -- Fahrzeugteile -      |
| 7-Gang-Automatikgetriebe, Allrad "A7A"                                                     | Einstiegleisten in den Türausschnitten (beleuchtet)                 |
| 8 Lautsprecher (passiv)                                                                    | Einton-Signalhorn                                                   |
| Abgasendrohr zweiflutig                                                                    | Elektronisches Stabilisierungsprogramm (ESP)                        |
| Abgaskonzept, EU6 AP                                                                       | Embleme                                                             |
| Abwicklung Serie                                                                           | Entriegelung Heckklappe/Deckel hinten von innen (elektr.)           |
| Airbag FS und BFS, Knieairbag auf FS und BFS, mit BFS-Deaktivierung                        | Entriegelung Hintersitz Standard                                    |
| Aktivkohlebehälter (EVAP)                                                                  | Extern, USB Typ-C Datenbuchse(n) und Ladebuchse(n)                  |
| Allradantrieb                                                                              | Fahrprofilauswahl und hydr. Dämpferregelung                         |
| Ambientelicht Ausführung 2                                                                 | Fahrzeuge mit besonderen Produktaufwertungsmaßnahmen                |
| Antenne nur für FM Empfang, Diversity                                                      | Fahrzeugklassen-Differenzierung -5FP-                               |
| Armaturentafel Standard                                                                    | Federbereich 12 nur Einbausteuerung keine Bedarfsprognose           |
| Aufkleber/Schilder, deutsch-französisch-holländisch                                        | Fensterheber mit Komfortschaltung und Abschaltsicherung, elektrisch |
| Außen-Sound Standard                                                                       | Fertigungsablauf Standard                                           |
| Außenspiegel elektrisch anklappbar/- einstellbar, beheizbar, mit Beifahrerspiegelabsenkung | Feststellbremse                                                     |
| Außenspiegel links, konvex                                                                 | Formteilhimmel ungeteilt                                            |
| Außenspiegel rechts, konvex                                                                | Frischluftansaugung mit Aktivkohlefilter                            |
| Außenspiegelgehäuse lackiert                                                               | Front Assist inkl. City ANB ohne ACC                                |
| Batterie 420A (70Ah)                                                                       | Frontscheibe, Wärmeschutzglas                                       |
| Batterie/Generator Kapazität Standard                                                      | Fußgängerschutzmaßnahmen erweitert und vorausschauend               |
| Bauteilesatz ohne länderspezifische Bauvorschrift                                          | Fußhebelwerk                                                        |
| Betriebserlaubnis Nachtrag                                                                 | Gepäckraumabdeckung, klappbar                                       |
| Betriebsspannung 12 V                                                                      | Gepäckraumauskleidung Komfort mit Serviceklappe/Steckdeckel         |
| Bordliteratur in Deutsch                                                                   | Gepäcktaschen an Rückenlehnen                                       |
| Bordwerkzeug                                                                               | Geschwindigkeitsregelanlage plus Speed-Limiter                      |
| Bremsbelagverschleißkontrolle                                                              | Gewichtsbereich 2 nur Einbausteuerung keine Bedarfsprognose         |
| Brillen-Ablage/Halter                                                                      | Gurtkontrolle, opt.u.akust., E-Kontakt                              |
| Climatronic mit Stau Luftregelung, FCKW-frei                                               | Heckscheiben-Wisch-Waschanlage mit Intervallschaltung               |
| Dachreling, schwarz                                                                        | Heckspoiler                                                         |
| Dämpfung hinten                                                                            | Höheneinstellung, manuell, für Vordersitze                          |
| Dämpfung vorn                                                                              | Innenleuchte im Fußraum vorn und hinten                             |
| Datenträger für EU, integriert                                                             | Instrumenteneinsatz, Anzeige in KM/H                                |
| Differenzialsperre (XDS) Dynamische Traktions Hilfe                                        | Kältemittel R1234yf                                                 |
| Digitaler Radioempfang                                                                     | Kategorie 0                                                         |
| Drehstromgenerator 140 A                                                                   | Kein Sonderfahrzeug, Standard-Ausführung                            |
| Drei.-Automatikgurte vorn                                                                  | Keine Aktionsausführung                                             |
| Dreip.-Automatikgurte hinten außen mit ECE-Label                                           | Kindersitzverankerung für Kindersitzsystem ISO FIX                  |

|                                                                               |                                                                                     |
|-------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| Klappbare Haltegriffe, mehrteilig                                             | Ohne Ladeboden                                                                      |
| Komforttelefonie, ohne Außenantennenanbindung                                 | Ohne Ladedose                                                                       |
| Kopfstützen hinten (3 Stück)                                                  | Ohne Ladekabel                                                                      |
| Kopfstützen vorn                                                              | Ohne Lehnenentriegelung für Vordersitze                                             |
| Kraftstoffsystem Otto-Einspritzer mit rücklauffreiem Einspritzsystem, Hochmot | Ohne Lichtassistent                                                                 |
| Landesverkaufsprogramm Deutschland                                            | Ohne Multifunktionskamera                                                           |
| LED- Hauptscheinwerfer mit Linse                                              | Ohne Scheinwerferreinigungsanlage                                                   |
| Ledermultifunktionslenkrad, beheizbar mit Tiptronic                           | Ohne Sitzheizung                                                                    |
| LED-SBBR-Leuchte, Fahrtrichtungsanzeigeranimiert                              | Ohne Sonderspezifikationen                                                          |
| Leichtmetallräder 8J x 19                                                     | Ohne Spurhalteassistent                                                             |
| Lendenwirbelstütze, manuell einstellbar in Vordersitzlehnen                   | Ohne Spurwechselassistent                                                           |
| Leuchtweitenregulierung, autom. dynamisch (reguliert sich im Fahrbetrieb)     | Ohne Steckdose                                                                      |
| Linkslenker                                                                   | Ohne Tilgergewicht Lenkrad                                                          |
| Luftfilter für staubreiche Länder                                             | Ohne Trennwand                                                                      |
| Make-up-Spiegel links, beleuchtet, mit Abdeckung und Tasche                   | Ohne Überführungsausrüstung                                                         |
| Make-up-Spiegel rechts, beleuchtet                                            | Ohne Verbandmaterial, ohne Warndreieck                                              |
| Mirror Link plus Wireless "App" plus RSE (Vorbereitung)                       | Ohne Verkehrszeichenerkennung                                                       |
| Mit Front und Rückfahrkamerasystem und zwei Seitenkameras                     | Ohne Vorbereitung Einbau Funkgerät                                                  |
| Mittelarmlehne vorn                                                           | Ohne Wärmespeicher/Zusatzheizung                                                    |
| Modul Boden hinten Ausführung 7                                               | Ohne Waschwasser-Standanzeige                                                       |
| MPV Ateca 5-Türer                                                             | Ohne zus. Triebwerks-Unterschutz                                                    |
| Müdigkeitserkennung                                                           | Ohne zus. Warnleuchten                                                              |
| Multifunktionsanzeige/Bordcomputer "FPK" Entry                                | Ohne Zusatz-/Standheizung                                                           |
| Navigationsgerät-High                                                         | Ohne zusätzliche Bereifung                                                          |
| Nebelscheinwerfer                                                             | Online-Dienst, mit OCU, mit Head Unit Codierung, ohne WFS-Verbund                   |
| Nebelschlussleuchte                                                           | Optionsinfotainment (MIB3)                                                          |
| Nicht Heissland                                                               | Pannen-Set                                                                          |
| Nichtraucherausführung                                                        | Parklenkassistent                                                                   |
| Ohne alternativ-Antriebssystem                                                | Privater Notruf                                                                     |
| Ohne Alu/Chrom-Paket                                                          | Radabdeckung Mitte                                                                  |
| Ohne Anhängervorrichtung                                                      | Radabdeckung Mitte                                                                  |
| Ohne beheizbare Scheibenwaschdüsen                                            | Radschrauben mit Diebstahlsicherung (nicht abschließbar)                            |
| Ohne besondere Karosseriemaßnahmen                                            | Radstand                                                                            |
| Ohne Dacheinsatz (Voll Dach)                                                  | Rechtsverkehr                                                                       |
| Ohne Elektromotor ( Hybrid )                                                  | Regionscode " ECE " für Radio                                                       |
| Ohne erweitertem Sicherheitssystem                                            | Reifen 245/40 R19 94W (Polymerbeschichtung)                                         |
| Ohne Feuerlöscher                                                             | Reifen ohne Festlegung der Reifenmarke                                              |
| Ohne Fußmatten                                                                | Reifendruckkontrolle                                                                |
| Ohne Handbremshebelgriff                                                      | Rücksitzbank ungeteilt, Lehne geteilt umlegbar mit Mittelarmlehne                   |
| Ohne Individualeinbau                                                         | Schalthebelknopf Sport                                                              |
| Ohne Klapptisch an Vordersitzlehne                                            | Scheiben seitlich in Wärmeschutzverglasung, ab B-Säule und hinten dunkel eingefärbt |
| Ohne Kühlbox/Handschuhfach-Kühlung                                            | Scheibenbremsen hinten                                                              |
|                                                                               | Scheibenbremsen vorn                                                                |

Scheibenwischer-Intervallschaltung mit Licht/Regensensor  
 Schriftzugsatz in Grundauführung  
 -SEAT-Marken-/Klassen spezifische Merkmale  
 Seitenairbag vorn, mit Kopfairbag  
 Serienkraftstoff-Erstbefüllung  
 Serviceanzeige 30000 km oder 2 Jahre ( variabel )  
 Sicherheitsinnenspiegel automatisch abblendbar  
 Sitzbezüge in Gewebe  
 Spezielles Typschild für EG für M1-Pkw  
 Sportausstattung CUPRA  
 Sportsitze vorn  
 Sprachsteuerung  
 Stabilisator hinten  
 Stabilisator vorn  
 Standard-Klimazonen  
 Start/Stopp-Anlage mit Rekuperation  
 Staufach unter den Vordersitze(n)  
 Stoßfänger Sport  
 Tagesfahrlicht mit Assistenzfahrlicht u. Coming- Leaving-home  
 Funktion manuell  
 Trägerfrequenz 433,92 bis 434,42 MHz  
 Transportschutzfolie (Mindestschutz) mit zus.  
 Transportschutzmaßnahmen  
 Tür und Seitenverkleidung  
 Typprüfland Deutschland  
 Typzeichen und Firmenemblem  
 Variante Grundaufstattung  
 Vier-Lenkerachse  
 Wartungsintervallverlängerung  
 Wegfahrsperre elektronisch  
 Zentralverriegelung "Keyless-Entry" ohne Safesicherung  
 Zierleisten schwarz  
 Zus. Karosserieabdeckung am Radlauf und am seitlichen  
 Schweller  
 Zusätzliche Außengeräuschkämpfung

## » Bereifung

### MONTIERTE BEREIFUNG

| Hersteller  | Ort    | Position | Typ    | Felge     | Dimension        | Profiltiefe |
|-------------|--------|----------|--------|-----------|------------------|-------------|
| Bridgestone | Vorne  | Links    | Sommer | Aluminium | 245/40 R 19 94 W | 5,0 mm      |
| Bridgestone | Vorne  | Rechts   | Sommer | Aluminium | 245/40 R 19 94 W | 5,0 mm      |
| Bridgestone | Hinten | Links    | Sommer | Aluminium | 245/40 R 19 94 W | 6,0 mm      |
| Bridgestone | Hinten | Rechts   | Sommer | Aluminium | 245/40 R 19 94 W | 6,0 mm      |

**Reifen zulässig:** Ja

**Reifen verkehrssicher:** Ja

### ERSATZ-/NOTRAD & ZUBEHÖR

**Bordwerkzeug vorhanden:** Ja

**Tirefit vorhanden:** Ja

**Tirefit Ablaufdatum:** 02.2027

**Kompressor vorhanden:** Ja

## » Wertmindernde Faktoren

| Nr | Bauteil          | Schadensbeschreibung | Reparaturempfehlung |
|----|------------------|----------------------|---------------------|
| 1  | Stoßfänger vorne | Fehlstellung         | Demontage/Montage   |

## » Gebrauchsspuren

Das Fahrzeug weist dem Alter, der Laufleistung und dem Einsatzzweck entsprechende Gebrauchsspuren auf.

## » Merkantile Wertminderung

|                                               |                                        |
|-----------------------------------------------|----------------------------------------|
| <b>Vorschäden bekannt:</b>                    | Nein                                   |
| <b>Vorschäden feststellbar:</b>               | Nein                                   |
| <b>Nachlackierungen vorhanden:</b>            | Nein                                   |
| <b>Lackschichtdickenmessung durchgeführt:</b> | Ja - ohne Auffälligkeiten/Abweichungen |

### ERGEBNISSE DER LACKSCHICHTDICKENMESSUNG

Die Messwerte lagen im üblichen Bereich.

Pro Bauteil wurden mindestens 3 Messungen durchgeführt.

**» Hinweise zum Zustandsbericht****Angaben zum Auftrag und zum  
Bewertungsumfang:**

Es wurde der Auftrag erteilt, einen Zustandsbericht über das beschriebene Fahrzeug zu erstellen.

Die Fahrzeugzustandsbewertung erfolgte auftragsgemäß auf Basis der vom Auftraggeber vorgegebenen Standards für Fahrzeugbewertungen. Die Feststellungen im Einzelfall trifft der Sachverständige aufgrund eigener Sachkunde und nach eigenem sachverständigen Ermessen.

**Fahrzeug-Identifizierung:**

VSSZZZ5F4P6557255

FIN abgelesen und stimmt mit Unterlagen überein

**Allgemeinzustand:**

Gereinigt

**Besichtigungsbedingungen:**

Ausreichend

**Hebebühne/Hubmittel benutzt:**

Ja

**Motorenlauf durchgeführt:**

Ja

**Fahrprobe durchgeführt:**

Nein

## » Sonstige Bemerkungen

Vorliegendes Exemplar wurde auf elektronischem Wege erzeugt. Es ist ohne Originalunterschrift gültig.

» Ansichtsfotos



Fahrzeugansicht - diagonal  
vorne links



Fahrzeugansicht - diagonal  
vorne rechts



Fahrzeugansicht - diagonal  
hinten links




Fahrzeugansicht - diagonal  
hinten rechts




Innenraum - Cockpit mit  
Lauffleistung




Equipment - Bordwerkzeug



Seitenansicht - Schweller links




Seitenansicht - Schweller rechts



Fahrzeug -  
Typenschild/Fahrgestellnummer



Räder - Rad montiert vorne  
links



Räder - Rad montiert vorne  
rechts



Räder - Rad montiert hinten  
links




Räder - Rad montiert hinten  
rechts



Innenraum - Mittelkonsole



Fahrzeug - Motorraum offen



Equipment - Boardmappe/  
Securitybag


# Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -


Berichts-Nr: 8626182  
vom: 03.07.2025



Innenraum - Kofferraum




Fahrzeug - abgegebene ZB1



Fahrzeug - Serviceunterlagen /  
Wartungsnachweis



Innenraum - vorne



Innenraum - hinten



Räder - Haltbarkeitsdatum  
Tirefit



Unterbodenscan



Innenraum -  
Navigationsgerät/Radio

## » Beschädigungsfotos

### WERTMINDERNDE FAKTOREN

1 - Stoßfänger vorne - Fehlstellung - Demontage/Montage

