

RAPORT TECHNICZNY

Zamawiający raport:	CAR ARENA Budowlanych 7, 62-081 Baranowo
Numer zlecenia:	77/01/08/2025/CarArena STANDARD
Wykonawca raportu:	Przemysław Kaluźny
Przedmiot raportu:	Pług czołowy Schmidt SNK 270
Nr fabryczny:	SNK 01789
Data sporządzenia raportu:	06-08-2025



Treść raportu

W dniu 05-08-2025r. przeprowadzono oględziny w/w maszyny zgodnie ze zleceniem numer 77/01/08/2025/CarArena STANDARD, przez rzeczoznawcę: Rafał Rybicki. Zleceniodawca zlecił przygotowanie wyceny urządzenia celem jego sprzedaży.

Przedmiot raportu

Przedmiotem raportu jest pług czołowy Schmidt SNK 270.

Dane identyfikacyjne i techniczne

Produkt:	Pług czołowy
Producent:	Schmidt
Model:	SNK 270
Rok budowy:	1998
Nr fabryczny:	SNK 01789
Szerokość robocza:	300cm
Szerokość zbieraka:	270cm
Masa własna:	490 kg

Wynik oględzin

Urządzenie znajduje się w kontenerze, w postaci rozłożonej na elementy, wraz z innymi pługami i częściami o nieustalonej przynależności.

Podczas oględzin stwierdzono liczne ogniska korozji powierzchniowej oraz perforacyjnej, zarówno na częściach nośnych, jak i w obrębie elementów układu zgarniającego. Widoczne są także złuszczenia powłoki lakierniczej, deformacje mechaniczne oraz oznaki wcześniejszych napraw eksploatacyjnych.

Ze względu na sposób składowania – elementy ułożone są w sposób niezorganizowany, w jednym kontenerze z innymi urządzeniami – nie ma możliwości jednoznacznej weryfikacji kompletności oraz przypisania poszczególnych elementów do konkretnego pługu.

Brak dokumentacji technicznej oraz danych dotyczących historii eksploatacji. W związku z tym nie można wykluczyć różnic w specyfikacji oraz wyposażeniu.

Z uwagi na znaczny stopień zużycia i degradacji technicznej, brak możliwości jednoznacznej identyfikacji i kompletacji elementów, nieopłacalność potencjalnych napraw oraz przywrócenia do pełnej sprawności użytkowej, przedmiot kwalifikuje się jako złom użytkowy

Podsumowanie

Stan wizualny przedmiotowego urządzenia na dzień oględzin określa się jako zły.

Zastrzeżenia ograniczające

Sporządzający niniejszy raport/opinię zastrzega, że:

- Niniejszy raport służy wyłącznie do oszacowania wartości rynkowej przedmiotu wyceny i nie może być wykorzystywany do żadnego innego celu, niż wymieniony powyżej. W szczególności raport nie może stanowić podstawy do oceny cech i stanu wycenianego obiektu przy jego zakupie.
- Rzeczoznawca nie bierze na siebie odpowiedzialności za wady ukryte (prawne i fizyczne) oraz ewentualne skutki wynikające z dalszego użytkowania przedmiotu raportu, a także za skutki wykorzystania samej wyceny.
- Powyższy raport nie jest ekspertyzą stanu technicznego przedmiotu wyceny i za taką nie może być uznawany, w szczególności nie może być traktowany jako gwarancja sprzedaży przedmiotu raportu za oszacowaną wartość.
- Niniejszy raport nie może być publikowany w całości w jakimkolwiek dokumencie bez zgody wykonawców i bez uzgodnienia z nimi formy i treści takiej publikacji.
- Wycenę przeprowadzono w oparciu o dostarczoną dokumentację oraz badanie organoleptyczne wycenianego obiektu. Nie prowadzono badań diagnostycznych oraz weryfikacji warsztatowej przedmiotu wyceny.
- Niniejszy raport został sporządzony na podstawie oględzin przedmiotu w warunkach występujących w miejscu jego udostępnienia.
- Nie badano poprawności i/lub budowy numerów identyfikacyjnych/seryjnych obiektu oraz nie weryfikowano prawdziwości danych obiektu.

Załączniki

Dokumentacja zdjęciowa.













