

Nr zlecenia DEKRA: SIXT/CEN/46750/25/06/27
Nr zlecenia/szkody:
Data zlecenia: 27-06-2025

DEKRA Polska - Centrala
02-673 Warszawa, ul. Konstruktorska 12A

Zleceniodawca:
Sławomir Woszczyk
SIXT
ul. Arabska 9
03-977 Warszawa



Rzeczoznawcy: **mgr Roman Juszczyk (NEW)**
TU - Będzin
Dariusz Gomuliński
DEKRA Polska - Centrala

Wycena wartości pojazdu sprzedaż

Zakres ekspertyzy	Wycena wartości pojazdu, Opis stanu technicznego/Kosztorys naprawy
Kod ekspertyzy	SIXT-PZP(E)/RT/KN(A)/WPO(Z)+WPO(S)-1, KN, OST
Nr zlecenia DEKRA	SIXT/CEN/46750/25/06/27
Data zlecenia	27-06-2025
Zleceniodawca	Sławomir Woszczyk SIXT ul. Arabska 9 03-977 Warszawa
Grupa obiektów (Eurotax)	samochody osobowe
Producent	FIAT
Model	500 15-24
Typ/wersja	500 1.0 Hybrid
Nr rejestracyjny	GA235KN
VIN	ZFACF1BJ2PJH99656
Data oględzin	2025-07-02
Miejsce oględzin	śląskie, 42-625 Ożarówice, , ul. Wolności 90

Zestawienie wyników

Wartość obiektu brutto (sprzedaż)² 51 200 zł

Dane pojazdu

Grupa obiektów (Eurotax)	samochody osobowe
Kod EC (Eurotax)	0157958
Producent	FIAT
Model	500 15-24
Typ/wersja	500 1.0 Hybrid
Rodzaj nadwozia	hatchback
Liczba drzwi/liczba miejsc	3/4
Masa własna [kg]	968
Dopuszczalna masa całkowita [kg]	1338
Rozstaw osi 1/2	2300
Rodzaj silnika	z zapłonem iskrowym
Układ oczyszczania spalin	katalizator trójdrożny
Pojemność silnika [ccm]	999
Moc silnika [KM/kW]	70/51
Skrzynia biegów	manualna 6-biegowa
Nr rejestracyjny	GA235KN
VIN	ZFACF1BJ2PJH99656
Data 1. rejestracji	25-09-2023
Rok produkcji	2023
Stan licznika [km]	16 714 (odczytany)
Kolor nadwozia/rodzaj powłoki	biały / czarny/2-warstwowa

Ogumienie

Oś	Koło	Producent, typ	Rozmiar	Profil zmierzony
przednia	prawe	CONTINENTAL, ECOCONTACT 6	185/55 15 86H	5,0 mm
	lewe	CONTINENTAL, ECOCONTACT 6	185/55 15 86H	4,0 mm
tylna	prawe	CONTINENTAL, ECOCONTACT 6	185/55 15 86H	5,0 mm
	lewe	CONTINENTAL, ECOCONTACT 6	185/55 15 86H	5,0 mm

Wypożyczenie standardowe wg Eurotax

- | | |
|--|--|
| 1. ABS | 20. Poduszki powietrzne przednie boczne |
| 2. Badge Hybrid | 21. Przypomnienie o zapięciu pasów |
| 3. Fotel kierowcy z regulacją wysokości siedziska | 22. Prędkościomierz |
| 4. Gniazdo zasilające 12V na tunelu środkowym | 23. Radio 3.8" z Bluetooth |
| 5. Gwarancja na baterię, 2 lata | 24. Reflektory MCA |
| 6. Gwarancja na pojazd, 2 lata bez limitu kilometrów | 25. Sterowanie zamkiem centralnym za pomocą pilota w kluczyku |
| 7. Immobilizer | 26. System Stop & Start |
| 8. Kierownica soft-touch ze sterowaniem systemem multimedialnym Uconnect | 27. System elektroniczny stabilizacji toru jazdy ESC |
| 9. Kolumna kierownicy z regulacją wysokości | 28. System monitorowania ciśnienia powietrza w oponach pośredni (TPMS) |
| 10. Korek wlewu paliwa bez kluczyka | 29. Szyby atermiczne |
| 11. Lakier pastelowy, Pomarańczowa Sicilia | 30. Szyby przednie elektryczne |
| 12. Lusterka boczne sterowane elektrycznie z czujnikiem temperatury | 31. Tempomat |
| 13. Lusterka boczne w kolorze czarnym | 32. Wspomaganie kierownicy elektryczne Dualdrive z funkcją City,Eco |
| 14. Ogranicznik prędkości | 33. Wycieraczka szyby tylnej |
| 15. Ogrzewanie tylnej szyby | 34. Zagłówki dwa tylne z regulacją wysokości |
| 16. Poduszka powietrzna kierowcy | 35. Zamek centralny |
| 17. Poduszka powietrzna kolanowa kierowcy | 36. Zderzak tylny z lakierowaną wstawką |
| 18. Poduszka powietrzna pasażera | 37. Zderzaki lakierowane w kolorze nadwozia |
| 19. Poduszki powietrzne kurtynowe | |

Wypożyczenie dealerskie (wybrane elementy)

- | | |
|--|--------------|
| 1. Lakier bicolore Biały, Czarny dach | [S] 1 240 zł |
| 2. Pakiet Komfort | [S] 0 zł |
| Światła przeciwmgielne | |
| Kanapa tylna z dzielonym oparciem 50:50, z regulowanymi zagłówkami | |
| Lusterka boczne podgrzewane | |
| Czujniki parkowania tylne | |
| 3. Pakiet Styl | [S] 0 zł |
| Szyby tylne przyciemniane | |
| Listwy progowe chromowane | |
| Felgi aluminiowe 15", 14-ramienne, z ogumieniem 185/55 | |
| Lusterka boczne elektrycznie sterowane, chromowana obudowa | |
| Kośćcówka wydechu chromowana | |

Wypożyczenie dodatkowe

- | | |
|----------------------------------|----------|
| 1. Dach otwierany, szklany | [S] 0 zł |
| 2. Pakiet Dolcevita | [S] 0 zł |

Wartość bazowa pojazdu

Wartość bazowa pojazdu wg Eurotax (brutto) [S]² 50 500 zł

KorektyPierwsza rejestracja

Korekta 1. rejestracji **[S] 811 zł**
Wartość pojazdu po korekcie 1. rejestracji **[S] 51 311 zł**

Przebieg

Korekta przebiegu **[S] 160 zł**
Wartość pojazdu po korekcie przebiegu **[S] 51 471 zł**

Wyposażenie

Korekta wyposażenia **[S] 1 240 zł**
Wartość pojazdu po korekcie wyposażenia **[S] 52 711 zł**

Ogumienie

Korekta ogumienia **[S] -462 zł**
Wartość pojazdu po korekcie ogumienia **[S] 52 249 zł**

Inne

Stan dbałości o pojazd , uszkodzenia i braki (-2,00%) **[S] -1 029 zł**

Łącznie inne **[S] -1 029 zł**
Wartość pojazdu po korektach innych **[S] 51 220 zł**

Wartość rynkowa pojazdu

Wartość rynkowa przedmiotowego pojazdu wynosi:

51 200 zł (brutto/sprzedaż)²

Powyższą wartość określono w oparciu o notowania cen samochodów używanych na rynku polskim Eurotax (baza danych nr 07-2025 POL) z uwzględnieniem parametrów technicznych i rynkowych mających wpływ na wartość pojazdu.

Dla pojazdów zarejestrowanych w Polsce powyższa wartość została określona na dzień sporządzenia wyceny.

Jeżeli pojazd nie jest zarejestrowany w kraju - podana wartość jest wartością hipotetyczną przy założeniu uiszczenia wszelkich opłat i podatków należnych przy wprowadzeniu pojazdu na polski obszar celny.


Data: 03-07-2025

Rzecznik DEKRA:
mgr Roman Juszczyk (NEW)
Dariusz Gomuliński

Dokument wystawiony elektronicznie ważny bez podpisu.

[2] - Wartość obiektu (sprzedaż) - oznacza kwotę możliwą do uzyskania za przedmiot wyceny przy sprzedaży do klienta końcowego
strona 4/27

Pomiar grubości powłoki lakierowej poj.



Nr punktu kontroli	Kontrolowany element	Zmierzony przedział grubości powłoki lakierowej [μm]
1	Pokrywa przednia	do 150
2	Światła przednie lewe	do 150
3	Słupki przednie lewe	do 150
4	Drzwi przednie lewe	do 150
5	Dach	do 150
6	Słupki środkowe lewe	do 150
7	Próg lewy	do 150
9	Światła tylne lewe	do 150
10	Pokrywa/klapa	do 150
11	Światła tylne prawe	do 150
13	Słupki środkowe prawe	do 150
14	Próg prawy	do 150
15	Drzwi przednie prawe	do 150
16	Słupki przednie prawe	do 150
17	Światła przednie prawe	do 150

Opis stanu technicznego

Szczegółowy opis stanu technicznego zawarto w Opisie stanu technicznego załączonym do niniejszej ekspertyzy.

Uwagi ogólne - dot. wyceny

Dokumenty pojazdu

Przedstawiono następujące dokumenty pojazdu:

Kopia PC

Podczas oględzin przedstawiono do wglądu książkę serwisową, a jej nr podano poniżej:

.

Informacja dotycząca pochodzenia pojazdu

Pojazd zakupiony w kraju u autoryzowanego przedstawiciela danej marki.

Zabezpieczenia przeciwkradzieżowe - immobiliser:

- w wyniku przeprowadzonych oględzin pojazdu nie stwierdzono niesprawności immobilisera w zakresie możliwym do ustalenia podczas oględzin pojazdu w warunkach pozawarsztatowych.

Zabezpieczenia przeciwkradzieżowe - inne:

- inne:

ALARM BRAK MOŻLIWOŚCI WERYFIKACJI

Dodatkowe uwagi dotyczące sam. osobowego:

Nie dotyczy.

Jazda próbna

Przeprowadzono próbę ruchową pojazdu.

Jazda próbna w pełnym zakresie niemożliwa. Poniżej podano komentarz:

.

Badanie poprawności i/lub budowy numerów identyfikacyjnych/seryjnych obiektu:

Nie badano.

Weryfikacja prawdziwości danych obiektu, w tym roku produkcji i innych.

Nie przeprowadzono - przyjęto wg okazanych dokumentów i wskazanych źródeł.

- Nie weryfikowano odczytanego stanu drogomierza z zapisami w urządzeniach elektronicznych pojazdu.

- Niniejsza ekspertyza służy wyłącznie do oszacowania wartości rynkowej przedmiotu wyceny i nie może być wykorzystywana do żadnego innego celu, niż wymieniony powyżej. Wycena nie może stanowić podstawy do oceny cech i stanu wycenianego obiektu przy jego zakupie.

- Rzeczoznawca nie bierze na siebie odpowiedzialności za wady ukryte (prawne i fizyczne) oraz ewentualne skutki wynikające z dalszego użytkowania przedmiotu wyceny, a także za skutki wykorzystania samej wyceny.

- Powyższa wycena nie jest szczegółową ekspertyzą stanu technicznego przedmiotu wyceny i za taką nie może być uznawana, w szczególności nie może być traktowana jako gwarancja sprzedaży przedmiotu wyceny za oszacowaną wartość.

- Niniejsza wycena nie może być publikowana w całości w jakimkolwiek dokumencie bez zgody

wykonawców i bez uzgodnienia z nimi formy i treści takiej publikacji.

- Wycenę przeprowadzono w oparciu o dostarczoną dokumentację oraz badanie organoleptyczne wycenianego obiektu. Nie prowadzono badań diagnostycznych oraz weryfikacji warsztatowej przedmiotu wyceny.

- Niniejsza wycena została sporządzona na podstawie oględzin wycenianego przedmiotu w warunkach występujących w miejscu jego udostępnienia.

Uwagi do zlecenia - dot. wyceny

Z uwagi na przeznaczenie ekspertyzy nie załączono zdjęć dow. rej./karty poj. lub dołączono te dokumenty, jednakże z \"ukrytymi\" informacjami dot. Użytkownika/Kredytobiorcy. Nie podano też żadnych informacji w pozostałej części ekspertyzy dot. Użytkownika/Kredytobiorcy. TAK.

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 1.
Przekątna przednia lewa



Fot. 2.
Przód

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 3.
Przekątna przednia prawa



Fot. 4.
Próg prawy (widok od przodu)

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 5.
Bok prawy z przodu



Fot. 6.
Bok prawy z tyłu

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 7.
Przekątna tylna prawa



Fot. 8.
Tył

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 9.
Przekątna tylna lewa



Fot. 10.
Bok lewy z tyłu

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 11.
Bok lewy z przodu



Fot. 12.
Próg lewy (widok od przodu)

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 13.
Numer identyfikacyjny



Fot. 14.
Tabliczka znamionowa

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 15.

Zestaw wskaźników - przebieg



Fot. 16.

Widok przez otwarte drzwi przednie lewe

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 17.

Widok z tylnej kanapy na deskę rozdź.



Fot. 18.

Konsola środkowa

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 19.
Tunel środkowy



Fot. 20.
Kierownica (na wprost)

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 21.
Kierownica z lewej strony



Fot. 22.
Komora silnika

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 23.
Bagażnik



Fot. 24.
Spód pojazdu przód

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 25.
Spód pojazdu tył



Fot. 26.
Tarcza hamulcowa przednia lewa

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 27.

Tarcza hamulcowa przednia prawa



Fot. 28.

Tarcza hamulcowa tylna prawa

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 29.
Tarcza hamulcowa tylna lewa

POTWIERDZENIE WYKONANIA OKRESOWYCH PRZEGŁADÓW TECHNICZNYCH

Wykaz czynności Okresowych Przeglądów Technicznych oraz terminy (przebieg km), w których należy je wykonać podane są w Skróconej Instrukcji na wyposażeniu pojazdu (oraz w kompletnej Instrukcji Obsługi pojazdu dostępnej online). Należy podać rodzaj wykonywanej interwencji (przegląd czy wymiana oleju silnikowego, jeśli przewidziane są odrębnie) i uzupełnić wszystkie pola.

GWARANCJA		FREE TO GO TRADE-IN ASSISTANCE		USŁUGI SERWISOWE	
MODEL 500	PRZEGŁĄD ☒	MODEL	PRZEGŁĄD ☐	MODEL	PRZEGŁĄD ☐
WYMIANA OLEJU ☒		WYMIANA OLEJU ☐		WYMIANA OLEJU ☐	
PRZEGŁĄD PRZEWIDZANY DLA OT-1		PRZEGŁĄD PRZEWIDZANY DLA		PRZEGŁĄD PRZEWIDZANY DLA	
STAN LICZNIKA W km 3755		STAN LICZNIKA W km		STAN LICZNIKA W km	
ZASTOSOWANO OLEJ SILNIKOWY 0W120		ZASTOSOWANO OLEJ SILNIKOWY		ZASTOSOWANO OLEJ SILNIKOWY	
(NAZWA I KLASA LEPKOŚCI) 0W120		(NAZWA I KLASA LEPKOŚCI)		(NAZWA I KLASA LEPKOŚCI)	
NR NADWOZIA 2EACF1673		NR NADWOZIA		NR NADWOZIA	
DATA 19.05.2025		DATA		DATA	
PODPIS I PIECZĘĆ SERWISU ININEX Adam Gazda Autoryzowany Serwis i Diagnostyka 40-203 Katowice, Rydyńskiego 170 Agnieszka Kozłowska Doradca Serwisowy		PODPIS I PIECZĘĆ SERWISU		PODPIS I PIECZĘĆ SERWISU	


28

Fot. 30.
Książka serwisowa – ostatni przegląd

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 31.
Instrukcje



Fot. 32.
Zdjęcie do protokołu

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 33.
Zdjęcie do protokołu



Fot. 34.
Zdjęcie do protokołu

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 35.
Zdjęcie do protokołu



Fot. 36.
Kanapa tyl. - zdjęcie poglądowe 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 37.
Kanapa tyl. - Inne 1

Arkusz kontrolny

Producent	FIAT
Model	500 15-24
Typ	500 1.0 Hybrid
Nr rejestracyjny	GA235KN
VIN	ZFACF1BJ2PJH99656

Wartość bazowa pojazdu

Notowanie (2022)	[S] ² 47 400 zł
Notowanie (2023)	[S] ² 50 500 zł
Notowanie (2024)	[S] ² 53 900 zł

Pierwsza rejestracja

Data 1. rejestracji	25-09-2023
Data wyceny	03-07-2025
Okres eksploatacji [lata]	1,92
Korekta 1. rejestracji	[S] 811 zł
Wartość pojazdu po korekcie 1. rejestracji	[S] 51 311 zł

Przebieg

Przebieg normatywny	19 800,00
Różnica przebiegu	3 086,00
Wartość korekty	[S] 160 zł
Korekta przebiegu	[S] 160 zł
Wartość pojazdu po korekcie przebiegu	[S] 51 471 zł

Wypożyczenie dodatkowe

Lp.	Opis pozycji	Wartość wyposażenia w stanie nowym	Wartość wyposażenia z uwzględnieniem amortyzacji	% wartości obiektu	
1	2	3	4	5	6
1	Dach otwierany, szklany		[S] 0 zł		
2	Pakiet DolceVita		[S] 0 zł		

Wypożyczenie

Korekta wyposażenia	[S] 1 240 zł
Wartość pojazdu po korekcie wyposażenia	[S] 52 711 zł

Ogumienie

Korekta ogumienia	[S] -462 zł
Wartość pojazdu po korekcie ogumienia	[S] 52 249 zł

Inne

Łącznie inne	[S] -1 029 zł
Wartość pojazdu po korektach innych	[S] 51 220 zł

Oszacowanie wstępnej wartości pojazdu 51 200 zł (brutto/sprzedaż)²