

Raport z oględzin pojazdu

Numer raportu	214999/5/25-11401	Data raportu	09-05-2025
Rzeczoznawcy	Krzysztof Kalbarczyk mgr inż. Przemysław Ostap	Data oględzin	07-05-2025
Nr zlecenia	PCM(DZS)/GDA/30775/25/04/29	Miejsce oględzin	MASTER1 WARSZAWA/KLAUDYN, ES...

Dane pojazdu

Numer identyfikacyjny (VIN)	VSSZZZ5FZL6507711
Marka, model	SEAT Ateca 16-20
Typ, wersja	Ateca 2.0 TDI Style S&S DSG
Numer rejestracyjny	WD0670R
Silnik (rodz./poj./moc)	diesel/1968 ccm/110 kW
Stan licznika	231 867 km
Data 1. rej./rok prod.	06-09-2019/2019
Data nast. bad. techn.	14-05-2025
Nadwozie	KOM 5/5
Lakier	biały/UNI
Skrzynia biegów	automatyczna



Wposażenie pojazdu

ABS, ASR, Airbag 6 sztuk - przednie czołowe, przednie boczne, kurtyny powietrzne, Airbag kolan kierowcy, Antena dachowa - pletwa rekina, Asystent podjazdu (Hill Hold Control), Automatyczna funkcja opóźnionego wyłączenia świateł Coming and Leaving Home, BAS - Asystent hamowania, Bluetooth, Chromowane elementy dekoracyjne deski rozdzielczej, Chromowane obramowanie osłony chłodnicy, Czujnik deszczu, Czujnik zmierzchu (automatyczne światła), Czujniki parkowania z tyłu z optycznym systemem parkowania, Dezaktywacja poduszki powietrznej pasażera, Dywaniki materiałowe z przodu i z tyłu, Dźwignia zmiany biegów pokryta skórą, EDL - elektroniczna blokada mechanizmu różnicowego, ESC - System stabilizacji toru jazdy, Elementy ochronne nadkoli czarne, Felgi aluminiowe 17 Dynamic 36/1 z ogumieniem, Fotel kierowcy i pasażera z regulacją wysokości i odcinka lędźwiowego, Fotele przednie typu Comfort, Funkcja rekomendacji zmiany biegu, Funkcja łatwego składania tylnych siedzeń, Gniazdo 12V z przodu, Gwarancja SEAT 5 lat, Hamulec postojowy elektromechaniczny, Kierownica wielofunkcyjna obszyta skórą, Kieszonki w oparciu przednich foteli, Klamki i lusterka boczne w kolorze nadwozia, Klimatyzacja automatyczna dwustrefowa Climatronic, Lakier niemetalizowany, Lampki do czytania z przodu i z tyłu, Lampy przednie LED, Lampy tylne LED, Lusterka boczne elektrycznie regulowane, podgrzewane i składane, Lusterko pasażera automatycznie obniżające się podczas cofania, Lusterko wsteczne automatycznie ściemniające się, Media System Colour z 8-calowym ekranem/Radio/USB/SD/AUX/głośniki/2xUSB tył, Ogranicznik prędkości, Osłony przeciwsłoneczne z przodu z zamykanymi i podświetlanymi lusterkami, ze schowkiem na karty, Oświetlenie bagażnika, Oświetlenie przestrzeni na nogi z przodu, Podłokietnik w drugim rzędzie siedzeń, Podłokietnik z przodu z regulacją wzdłużną oraz zintegrowanym schowkiem, Relingi dachowe, czarne, Rozbudowana tablica przyrządów z komputerem z kolorowym ekranem 3,5 TFT, Schowek na okulary w podsuficie, Schowek pod fotelem kierowcy, zamykany, System kontroli ciśnienia powietrza w oponach, System kontroli odstępów Front Assist z funkcją awaryjnego hamowania, System przypominający o zapięciu pasów bezpieczeństwa przy przednich i tylnych fotelach, System rozpoznawania zmęczenia, Szyby boczne elektrycznie sterowane z przodu i z tyłu, Tempomat, Tylna kanapa składana i dzielona, Uchwyt na napoje z przodu, Wnętrze Style z ciemno-szarymi elementami dekoracyjnymi konsoli środkowej, XDS - elektroniczna blokada mechanizmu różnicowego, Zaczepy ISOFIX i Top Tether przy tylnych siedzeniach (dla 2 fotelików dziecięcych), Zagłówki fotela kierowcy i pasażera z systemem WOKS, Zamek centralny ze zdalnym sterowaniem, dwa składane kluczyki, otwieranie klapy bagażnika z pilota, Zawieszenie typu Comfort, Łopatkę do zmiany biegów przy kierownicy, Światła LED do jazdy dziennej, Światła przeciwmgielne LED z funkcją doświetlania zakrętów, Koło zapasowe 18-calowe dojazdowe, Pakiet wspomagania jazdy BASIC ASSISTANT, Schowek z funkcją bezprzewodowego ładowania telefonu (PB2)

Ogumienie

Oś	Koło	Producent, typ	Rozmiar	Profil zmierzony
przednia	prawe	UNIROYAL, RAIN SPORT 5	215/55 17 94Y	4,0 mm
	lewe	UNIROYAL, RAIN SPORT 5	215/55 17 94Y	4,0 mm
tylna	prawe	KORMORAN, SNOW	215/55 17 98V	6,0 mm
	lewe	KORMORAN, SNOW	215/55 17 98V	6,0 mm

Dokumenty i akcesoria

[Dokumenty rej.] - POLISA UBEZP. (Nie.), Kluczyki (TAK - 2), Tablice rejestracyjne (TAK - 2), Dowód rejestracyjny (TAK), Karta pojazdu (NIE)

Grubość powłoki lakierowej

W zakresie do 150 µm

Poz.	Nazwa części	Przedział grubości powłoki lakierowej [µm]
1	Pokrywa komory silnika	do 150
2	Błotnik przedni lewy	do 150
3	Błotnik przedni prawy	do 150
4	Słupki przedni lewy	do 150
5	Słupki środkowy lewy	do 150
6	Słupki środkowy prawy	do 150
7	Próg lewy	do 150
8	Próg prawy	do 150
9	Dach	do 150
10	Drzwi przednie lewe	do 150
11	Drzwi przednie prawe	do 150
12	Drzwi tylne lewe	do 150
13	Błotnik tylny lewy/ściana boczna lewa	do 150
14	Pokrywa bagażnika	do 150

W zakresie do 200 µm

Poz.	Nazwa części	Przedział grubości powłoki lakierowej [µm]
1	Słupek przedni prawy	150 - 200

W zakresie do 300 µm

Poz.	Nazwa części	Przedział grubości powłoki lakierowej [µm]
1	Drzwi tylne prawe	150 - 300

W zakresie do 500 µm

Poz.	Nazwa części	Przedział grubości powłoki lakierowej [µm]
1	Błotnik tylny prawy/ściana boczna prawa	150 - 500

Stwierdzone uszkodzenia

Poz.	Nazwa pozycji	Opis uszkodzeń	Kwalifik.	Naprawa [rbg]
1	Obicie półki tylnej	brak	WY	0.2
2	Drzwi tylne (nieuzbrojone) R	wady lak.	NA	0.5
3	Błotnik tylny R	wady lak.	NA	0.5
4	Nakładka zderzaka przedniego, góra	rysa/odprysk		
5	Kierownica przystosowana do Airbag	otarcie		
6	Nakładka pokrywy tylnej dół	zarysowanie		

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 1

Przekątna przednia lewa



Fot. 2

Przód

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 3

Przekątna przednia prawa



Fot. 4

Próg prawy (widok od przodu)

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 5

Bok prawy z przodu



Fot. 6

Bok prawy z tyłu

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 7

Przekątna tylna prawa



Fot. 8

Tył

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 9

Przekątna tylna lewa



Fot. 10

Bok lewy z tyłu

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 11

Bok lewy z przodu



Fot. 12

Próg lewy (widok od przodu)

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 13

Numer identyfikacyjny



Fot. 14

Tabliczka znamionowa

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 15


Zestaw wskaźników - przebieg



Fot. 16

Widok przez otwarte drzwi przednie lewe

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 17

Widok przez otwarte drzwi tylne lewe



Fot. 18

Widok z tylnej kanapy na deskę rozd.

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 19

Konsola środkowa



Fot. 20

Tunel środkowy

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 21

Kierownica (na wprost)



Fot. 22

Kierownica z lewej strony

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 23

Komora silnika



Fot. 24

Bagażnik

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 25

Koło zapasowe



Fot. 26

Spód pojazdu przód

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 27

Spód pojazdu tył



Fot. 28


Dowód rej. Str. 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 29


Dow. Rej. Str.2 i klucze



Fot. 30

Książka serwisowa – dane

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 31

Książka serwisowa – ostatni przegląd



Fot. 32

Zderzak - Rysa/odprysk 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 33

Zderzak - Rysa/odprysk 2



Fot. 34

Drzwi tylne P - Inne 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 35

Błotnik tylny P / Ściana boczna P - Inne 1



Fot. 36


Koło kierownicy - Inne 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 37


Fotel prz. lew. - Inne 1



Fot. 38

Fotel prz. praw. - Inne 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 39

Kanapa tyl. - Inne 1



Fot. 40

Półka/roleta tylna - Inne 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 41

Wykładzina podłogi bagażnika - Inne 1



Fot. 42

Wykładzina pokrywy tylnej - Rysa/odprysk 1