

» Übersicht

Auftrags-Nr: 1001866478
Besichtigt am: 07.03.2025 13:15
Berichts-Nr: 7928170
FIN: WAUZZZF5P2062732



Fahrzeugansicht - diagonal
vorne links



Fahrzeugansicht - diagonal
hinten rechts



Innenraum - Cockpit mit
Laufleistung

» Fahrzeugdaten

| | |
|-------------------------------------|--|
| Fahrzeugkategorie: | Personenkraftwagen |
| Fahrzeugart: | SUV |
| Hersteller: | Audi |
| Modell: | Q5 |
| HSN / TSN: | 0588 / BQW |
| Erstzulassungsdatum: | 06.03.2023 |
| Laufleistung: | 30.708 km |
| Farbe: | Navarrablau Metallic |
| Farbe Dach: | Navarrablau Metallic |
| Antriebsart: | Allrad |
| Motorisierung/Kraftstoff: | Diesel |
| Hubraum: | 2.000 ccm |
| Leistung: | 150 kW (205 PS) |
| Fahrzeuglänge: | |
| Fahrzeughöhe: | |
| Fahrzeugbreite: | |
| Zulässiges Gesamtgewicht: | |
| Radstand: | |
| Anzahl Achsen: | 2 |
| Zylinder: | 4 |
| Schadstoffklasse: | Euro 6 |
| Anzahl Türen: | 4 |
| Anzahl Sitze: | 5 |
| Getriebe: | Automatik 7-Gang |
| Polsterart: | Teilleder |
| Interieurfarbe: | schwarz-schwarz-felsgrau/schwarz-schwarz/schwarz/schwarz |
| Anzahl vorhandene Schlüssel: | 2 |

» Dokumente & Wartung

| | |
|---|-------------|
| Nächste HU: | |
| Zulassungsbescheinigung (ZBT1 Original) vorhanden: | Ja |
| Zulassungsbescheinigung entgegengenommen: | Ja |
| Kennzeichen entgegengenommen: | Beide |
| Wartungsheft: | Digital |
| Wartungsnachweis: | Vollständig |
| Datum der letzten Wartung: | 10.10.2024 |
| Km-Stand bei letzter Wartung: | 25.933 km |
| Restlauf bis Service: | 7 Tag(e) |

» Fahrzeugausstattung

| | |
|--|--|
| 4 Zyl.Dieselmotor 2,0L Aggr. 05L.A | Einstiegsleisten mit Aluminiumeinlegern vorn, beleuchtet, S-Schriftzug |
| 4-Zyl.Turbodieselmotor 2,0 L/150 KW(4V) TDI, Common-Rail | Elektrische Luftzusatzheizung |
| Grundmotor: T6F/T98/T48 | Elektromechanische Servolenkung |
| Abgaskonzept, EU6 AP | Embleme |
| Abwahl Audi phone box | Entfall Modellbezeichnung und Leistungs-/Technologie-Schriftzug |
| Abwicklung Serie | Erhöhd. der Serienkraftstoffstbefüllung |
| AdBlue-Tank | Fahrzeuge mit besonderen Produktaufwertungsmaßnahmen |
| Airbags vorn, Beifahrerairbag deaktivierbar | Fahrzeugklassen-Differenzierung-FY0/FYF- |
| Akzentflächen schwarz glänzend | Federung Standard |
| Audi AG | Fernlichtassistent |
| Audi connect Navigation & Infotainment | Fertigungsablauf Standard |
| Audi connect Notruf & Service mit Audi connect Remote & Control | Folienbeklebung |
| Audi drive select | Frontscheibe in Wärmeschutz- und Akustikverglasung |
| Audi pre sense city | Funkschlüssel, ohne Safelock |
| Audi Soundsystem | Fußgängerschutzmaßnahmen erweitert |
| Audi virtual cockpit plus | Fußmatten vorn und hinten |
| Aufkleber/Schilder, englisch-deutsch | Ganzjahresreifen 235/60 R18 103V |
| Außenspiegel elektrisch einstell-, beheiz- und anklappbar, beidseitig automatisch abblendend | Gepäckraumabdeckung |
| Außenspiegel links, asphärisch | Gepäckraumklappe elektrisch öffnend und schließend |
| Außenspiegel rechts, asphärisch | Geschlossener Aufbau |
| Außenspiegelgehäuse in Wagenfarbe | Geschwindigkeitsregelanlage mit Geschwindigkeitsbegrenzer |
| Basis | Gewichtsbereich 6 nur Einbausteuerung keine Bedarfsprognose |
| Batterie 380A (68Ah) | Gewichtsklasse Vorderachse Gewichtsbereich 5 |
| Bauteilesatz ohne länderspezifische Bauvorschrift | Gurtanlagekontrolle |
| Becherhalter | Halteassistent |
| Betriebserlaubnis Nachtrag | Heckblende (ECE) |
| Bluetooth-Schnittstelle | Innenbeleuchtung |
| Bordliteratur in Deutsch | Innen Spiegel automatisch abblendend, rahmenlos |
| Bordwerkzeug (ohne Wagenheber) | Instrumenteneinsatz, Anzeige in KM/H |
| Businesspaket | Interieur S line |
| Dachhimmel in Stoff schwarz | Kältemittel R1234yf |
| Dachreling schwarz mit Dachträgererkennung | Kategorie 0 |
| Dachspoiler | Kein Selbstabholer |
| Datenmodul Europa | Kein Sonderfahrzeug, Standard-Ausführung |
| Dekoreinlagen Aluminium matt gebürstet | Keine Aktionsausführung |
| Dieselmotor | Kindersicherung, manuell |
| Digitaler Radioempfang | Kindersitzbefestigung ISOFIX und Top Tether für die äußeren Fondsitze |
| Doppelton-Signalhorn | Klimaautomatik |
| Einbauteile f.4 Zyl.Motore | Kofferraumbodenmatte |
| Einfüllstutzen-Modul 1 ohne Einsatz | Komfortmittelarmlehne vorn |
| Einparkhilfe plus | |

| | |
|--|--|
| Kopfstützen vorn | Ohne Sitzbelüftung/Massagesitze |
| Kraftstoffbehälter | Ohne Spurhalteassistent |
| Kraftstoffsystem Diesel | Ohne Spurwechselassistent |
| Ladeboden | Ohne Systeme für den Fahrzeugzugang |
| Ladekantenschutz aus Edelstahl | Ohne Trittstufe |
| Ländergruppe A | Ohne Verkehrszeichenerkennung |
| Landesverkaufsprogramm Deutschland | Ohne Vorbereitung für VTS (Vehicle-Tracing System) |
| Lederlenkrad 3-Speichen mit Multifunktion plus | Ohne Vorkonditionierung |
| LED-Heckleuchten | Ohne Wandhalterung |
| LED-Scheinwerfer | Ohne Zündanlaß-Schloß-Sperrsystem, ohne Lenkungssperre |
| Lenksäule, axial u. vertikal einstellbar | Ohne zus. Triebwerks-Unterschutz |
| Linkslenker | Ohne zus. Warnleuchten |
| Mild-Hybrid | Ohne Zusatz-/Standheizung |
| Mit Multifunktionskamera | Ohne zusätzliche Bereifung |
| Mit spez. Schilder/Aufkleber/ Sicherheitszertifikate für Deutschland | Pedalerie und Fußstütze aus Edelstahl |
| MMI Navigation plus mit MMI touch | PKW-Ausführung |
| Nicht Heissland | quattro |
| Nichtraucherausführung | quattro mit ultra Technologie |
| Ohne Ablagepaket | Räder der Serie |
| Ohne akustisches Fahrzeug-Warnsystem | Räder, 5-Arm-Stern, 8,0Jx18, Reifen 235/60 R18 |
| Ohne Anhängavorrichtung | Radschrauben Standard |
| Ohne Belederung | Rechtsverkehr |
| Ohne besondere Karosseriemaßnahmen | Regionscode " ECE " für Radio |
| Ohne Car2X | Reifen ohne Festlegung der Reifenmarke |
| Ohne Dacheinsatz (Volldach) | Reifendruck-Kontrollanzeige |
| Ohne Elektromotor (Hybrid) | Reifenreparaturset |
| Ohne erweitertem Sicherheitssystem | Riemenstartergenerator RSG 12V 130-200 A |
| Ohne e-tron Ladesystem kompakt (AC), ohne Netzkabel für Haushaltsstecker | Rücksitzlehne, geteilt umklappbar |
| Ohne Feuerlöscher | S line |
| Ohne Garagentoröffner | S tronic (für Allrad) |
| Ohne Gefahrenalarmsystem | Schalt-/Wählhebelknopf |
| Ohne Head-up-Display | Scheiben seitlich und hinten in Wärmeschutzverglasung |
| Ohne integriertes Mautsystem | Scheibenbremsen hinten, 17 Zoll (ECE) |
| Ohne Kamerasysteme/Umfeldsensorik | Scheibenbremsen vorn, 17 Zoll (ECE) |
| Ohne Kennzeichenträger vorn | Seitenairbags vorn und Kopfairbagsystem |
| Ohne Kindersitzverankerung vorn (ISOFIX) | Serienqualität |
| Ohne Kompensor | Serviceanzeige 30000 km oder 2 Jahre (variabel) |
| Ohne Ladedose | Sitzheizung vorn |
| Ohne Ladekabel Mode 3 für öffentliches Laden (AC) | Smartphone-Interface |
| Ohne Lendenwirbelstütze in den Sitzlehnen | Sondersteuerung I/VP |
| Ohne Netzkabel für Industriestecker für das e-tron Ladesystem | Sonnenblenden vorn |
| Ohne Scheinwerferreinigungsanlage | Sonnenschutzrollo manuell für die Türscheiben hinten |
| | Sonnenschutzverglasung abgedunkelt |

spezielles Typschild EU
Sportfahrwerk
Sportsitze vorn
Standard
Standardelektrik
Standard-Klimazonen
Start-Stop-System
Steuerung von Aktionspreisen
Steuerungsnummer 8
Stoff Sequenz/Leder-Kombination
Stoßfänger verstärkt
Tagfahrlicht
Tiptronic
Trägerfrequenz 433,92 bis 434,42 MHz
Transportschutz (Ausf.2)
Trennnetz
Typprüfland Deutschland
Variante Grundausstattung
Verbandmaterial mit Warndreieck und Warnwesten
Vorbereitung für Functions on Demand
Vordersitze manuell einstellbar
Wegfahrsperrung elektronisch
Zierleisten Schwarz

» Bereifung

MONTIERTE BEREIFUNG

| Hersteller | Ort | Position | Typ | Felge | Dimension | Profiltiefe |
|------------|--------|----------|------------------|-----------|-------------------|-------------|
| Michelin | Vorne | Links | Ganzjahresreifen | Aluminium | 235/60 R 18 103 V | 5,0 mm |
| Michelin | Vorne | Rechts | Ganzjahresreifen | Aluminium | 235/60 R 18 103 V | 5,0 mm |
| Michelin | Hinten | Links | Ganzjahresreifen | Aluminium | 235/60 R 18 103 V | 6,0 mm |
| Michelin | Hinten | Rechts | Ganzjahresreifen | Aluminium | 235/60 R 18 103 V | 6,0 mm |

Reifen zulässig: Ja

Reifen verkehrssicher: Ja

ERSATZ-/NOTRAD & ZUBEHÖR

Tirefit vorhanden: Ja

Tirefit Ablaufdatum: 11.2027

Kompressor vorhanden: Ja

» Wertmindernde Faktoren

Nicht vorhanden

» Gebrauchsspuren

Das Fahrzeug weist dem Alter, der Laufleistung und dem Einsatzzweck entsprechende Gebrauchsspuren auf.

» Merkantile Wertminderung

| | |
|---|--|
| Vorschäden bekannt: | Nein |
| Vorschäden feststellbar: | Nein |
| Nachlackierungen vorhanden: | Nein |
| Lackschichtdickenmessung durchgeführt: | Ja - ohne Auffälligkeiten/Abweichungen |

ERGEBNISSE DER LACKSCHICHTDICKEMESSUNG

Die Messwerte lagen im üblichen Bereich.

Pro Bauteil wurden mindestens 3 Messungen durchgeführt.

» Hinweise zum Zustandsbericht

Angaben zum Auftrag und zum Bewertungsumfang:

Es wurde der Auftrag erteilt, einen Zustandsbericht über das beschriebene Fahrzeug zu erstellen.

Die Fahrzeugzustandsbewertung erfolgte auftragsgemäß auf Basis der vom Auftraggeber vorgegebenen Standards für Fahrzeugbewertungen. Die Feststellungen im Einzelfall trifft der Sachverständige aufgrund eigener Sachkunde und nach eigenem sachverständigen Ermessen.

Fahrzeug-Identifizierung:

WAUZZZFY5P2062732

FIN abgelesen und stimmt mit Unterlagen überein

Allgemeinzustand:

Gepflegter Allgemeinzustand

Besichtigungsbedingungen:

Ausreichend

Hebebühne/Hubmittel benutzt:

Ja

Motorenlauf durchgeführt:

Ja

Fahrprobe durchgeführt:

Ja

» Sonstige Bemerkungen

Vorliegendes Exemplar wurde auf elektronischem Wege erzeugt. Es ist ohne Originalunterschrift gültig.

» Ansichtsfotos



Fahrzeugansicht - diagonal vorne links



Fahrzeugansicht - diagonal vorne rechts



Fahrzeugansicht - diagonal hinten links




Fahrzeugansicht - diagonal hinten rechts



Innenraum - Cockpit mit Lauffeistung



Seitenansicht - Schweller links



Seitenansicht - Schweller rechts



Fahrzeug - Typenschild/Fahrgestellnummer



Räder - Rad montiert vorne links



Räder - Rad montiert vorne rechts




Räder - Rad montiert hinten links




Räder - Rad montiert hinten rechts



Innenraum - Mittelkonsole




Fahrzeug - Motorraum offen



Equipment - Boardmappe/ Securitybag



Innenraum - Kofferraum



Fahrzeug - abgegebene ZB1



Fahrzeug - Serviceunterlagen /
Wartungsnachweis



Innenraum - vorne



Innenraum - hinten



Räder - Haltbarkeitsdatum
Tirefit



Innenraum -
Navigationsgerät/Radio