

EKSPERTYZA TECHNICZNA NR SM-245/2025_DW2PS08

Numer szkody / sprawy SM-245/2025_DW2PS08
Nr kalkulacji 8436

DANE WYKONUJĄCEGO

Użytkownik Walewski Andrzej
Nr licencji 35006

DANE KLIENTA / WŁAŚCICIELA

Imię i nazwisko: Santander Consumer Multirent Sp.z o.o.
Adres: 54-202 Wrocław
ul.Legnicka 48B

DANE POJAZDU - kod EC 0114691

Numer rejestracyjny: DW2PS08
Numer nadwozia: 1C4RJFCM7FC204338
Marka: JEEP
Model: Grand Cherokee 13-16
Typ: Gr. Cherokee 3.0 CRD Overland EU6
Data pierwszej rejestracji: 04.03.2016
Rok produkcji: 2015

WYCENA

Nr wyceny: 8319
Data wyceny: 28.05.2025
Wycena na dzień: 28.05.2025
Wersja bazy danych: 2025.05
Wartość:

Numer wyceny **8436**
 Data wyceny **28.05.2025**
 Wycena na dzień **28.05.2025**
 Numer licencji / użytkownik **35006 / Walewski Andrzej**

DANE SZKODY / SPRAWY

Numer szkody / sprawy SM-245/2025_DW2PS08

DANE KLIENTA / WŁAŚCICIELA

Imię i nazwisko Santander Consumer Multirent Sp.z o.o.
 Adres 54-202 Wrocław
 ul.Legnicka 48B

DANE POJAZDU - kod EC 0114691

Numer rejestracyjny / numer VIN DW2PS08 / 1C4RJFCM7FC204338
 Data pierwszej rejestracji / wiek w miesiącach 04.03.2016 / 110
 Rok produkcji 2015
 Przebieg rzeczywisty (km) / sposób ustalenia 177 751 / Odczytany
 Przebieg standardowy / różnica (km) 187 400 / -9 649
 Lakier czarny metalik
 Liczba właścicieli Nie podano
 Stan pojazdu Dobry
 Specjalne zabezpieczenia antykradzieżowe NIE
 Marka JEEP
 Model Grand Cherokee 13-16
 Typ Gr. Cherokee 3.0 CRD Overland EU6
 Rodzaj nadwozia / liczba drzwi / liczba miejsc Kombi / 5 / 5
 Okres dostępności 01.04.2015 - 31.10.2016
 Pojemność silnika (ccm) 2987
 Moc kW / KM 184 / 250
 Paliwo / katalizator Diesel / Katalizator (Oxy)+DPF
 Układ / liczba cylindrów V / 6
 Skrzynia / liczba biegów A / 8

WYCENA POJAZDU

Zakup

Notowanie Eurotax (baza danych 2025.05)	PLN
Korekta na miesiąc pierwszej rejestracji	PLN
Korekta na przebieg	PLN
Korekta na rok produkcji	PLN
Wartość wyposażenia dealerskiego	PLN
Wartość czynników obniżających wartość	PLN
Korekta na stan opon	PLN

Wartość pojazdu (brutto)

PLN

WYPOSAŻENIE STANDARDOWE POJAZDU

- ABA - zaawansowany system hamowania awaryjnego
- ABS
 - Airbag - 6 sztuki (czołowe poduszki kierowcy i pasażera, boczne poduszki -przód, kurtyny powietrzne)
- Airbag kolan kierowcy
- Aktywne zagłówki przednie
- Asystent parkowania przodem/tyłem ParkSense
- Autoalarm DeLuxe
- Automatyczne poziomowanie lamp przednich
- Automatyczne włączanie świateł
- Chromowane końcówki rur wydechowych, podwójne
- Czujnik deszczu i wycieraczek
- Dach szklany reg. elektrycznie (dwa okna dachowe z zasłonami nad drugim rzędem) - CommandView
- Dywaniki luksusowe, przód i tył
- Dźwignia zmiany biegów wykończona skórą
- EARS - system reakcji powypadkowej
- El. podnoszenie szyb, przód i tył
- Elektrycznie otwierana kłapa bagażnika
- ELSD - elektronicznie sterowany tylny mechanizm różnicowy o ograniczonym tarciu wewnętrznym
- ESC - układ stabilizacji toru jazdy
- Felgi aluminiowe 20 z ogumieniem 265/50
- Filtr cząstek stałych DPF
- Fotel kierowcy i pasażera regulowany elektrycznie w 8 kierunkach z pamięcią fotela kierowcy
- Fotele przednie z 4-płaszczyznową elektryczną regulacją podparcia lędźwiowego
- Fotele przednie, ogrzewane
- Fotele przednie, wentylowane
- Fotele tylne, ogrzewane
- Gniazdo 12V w bagażniku
- Gniazdo SD
- Gniazdo USB
- Grill przedni - chromowany
- Hamulce Performance o sportowej charakterystyce
- HDC - asystent zjazdu ze wzniesienia
- HSA - asystent ruszania pod górę
- Immobilizer
- Instalacja radiowa + 9 głośników Alpine Premium, subwoofer, Matrix Surround Sound
- Kamera ułatwiająca parkowanie - tył
- Keyless Enter-n-Go z przyciskiem Start/Stop - system bezkluczykowego dostępu i uruchomienia auta
- Kierownica w skórze i drewnie
- Kierownica z łopatkami zmiany biegów
- Kierownica ze sterowaniem radia
- Kierownica, podgrzewana
- Klamki zewnętrzne - chromowane
- Klimatyzacja automatyczna - 2 strefowa z czujnikiem podczuwienia i filtrem powietrza
- Kolumna kierownicy regulowana elektrycznie z pamięcią ustawień
- Koło zapasowe, pełnowymiarowe
- Komputer pokładowy z kompasem i wskaźnikiem temperatury
- Lakier uni
- Lampy Bi-ksenonowe
- Lampy tylne w technologii LED
- Lampy z systemem SmartBeam - system automatycznego sterowania światłami drogowymi
- Lusterka boczne regulowane elektrycznie, podgrzewane i składane, automatycznie przyciemniane
- Lusterko wsteczne automatycznie przyciemniające się z wbudowanym mikrofonem
- Odtwarzacz CD w przednim podłokietniku
- Pamięć ustawień radia/fotela kierowcy/lusterek bocznych
- RAB - system gotowości hamulców
- RBS - system osuszania hamulców
- Relingi dachowe, chromowane
- Siatka zabezpieczająca bagaż
- Skórzane obszycie deski rozdzielczej, podłokietników w drzwiach i centralnego podłokietnika
- Spryskiwacze lamp przednich
- System komunikacji bezprzewodowej bluetooth uconnect phone ze sterowaniem głosowym
- System kontroli trakcji Selec-Terrain (5 trybów: Auto, Śnieg, Piasek, Błoto, Skąły)
- System monitorowania ciśnienia w oponach TPM z wyświetlaczem
- System monitorowania martwych pól widzenia / detektor obiektów przecinających drogę cofania
- System nawigacji satelitarnej Smarttouch 4 z ekranem dotykowym 8,4 cala i tunerem cyfrowym DAB
- System ostrzegania o najeżdżaniu na poprzedzający pojazd FCW
- Światła do jazdy dziennej LED
- Światła przeciwmgielne Premium
- Tapicerka skórzana Nappa
- Tempomat aktywny ACC
- TSC - system stabilizacji toru jazdy przyczepy
- Tylina kanapa składana, dzielona w proporcji 60/40
- Tylne szyby dodatkowo przyciemniane
- Uchwyty do mocowania fotelików dziecięcych LATCH
- Uchwyty LATCH do instalacji fotelika dziecięcego
- Uchwyty na kubki - przód/tył (podświetlane)
- Wspomaganie układu kierowniczego - elektro-hydrauliczne
- Wzmacniacz 506 Watt
- Zawieszenie pneumatyczne Quadra-Lift - 5 poziomów prześwitu
- Zawieszenie sportowe Performance

WYPOSAŻENIE DODATKOWE - DEALERSKIE

- Lakier metalik
- Pakiet Off-Road
 - Dodatkowe osłony podwozia
 - Felgi aluminiowe 18 z ogumieniem 265/60

SUMA	PLN
CZYNNIKI OBNIŻAJĄCE WARTOŚĆ	
• Konieczność naprawy pojazdu (-5%)	PLN
SUMA	PLN
OPONY	
Zakup	
Oś 1, Opona 1 (lewa), COOPER, 265/60R18	
Nominalna głębokość bieżnika [mm]:	12
Rzeczywista głębokość bieżnika [mm]:	5
Zużycie [%]:	70
Obniżka na zniszczenie [%]:	0
Wartość (brutto)	PLN
Oś 1, Opona 2 (prawa), COOPER, 265/60R18	
Nominalna głębokość bieżnika [mm]:	12
Rzeczywista głębokość bieżnika [mm]:	6
Zużycie [%]:	60
Obniżka na zniszczenie [%]:	0
Wartość (brutto)	PLN
Oś 2, Opona 1 (lewa), COOPER, 265/60R18	
Nominalna głębokość bieżnika [mm]:	12
Rzeczywista głębokość bieżnika [mm]:	5
Zużycie [%]:	70
Obniżka na zniszczenie [%]:	0
Wartość (brutto)	PLN
Oś 2, Opona 2 (prawa), COOPER, 265/60R18	
Nominalna głębokość bieżnika [mm]:	12
Rzeczywista głębokość bieżnika [mm]:	6
Zużycie [%]:	60
Obniżka na zniszczenie [%]:	0
Wartość (brutto)	PLN
SUMA	PLN

NOTATKI

Notatka do wyceny:

OCENA STANU TECHNICZNEGO POJAZDU.

Do oceny przedstawiono pojazd kompletny.

Oględzin pojazdu dokonano na terenie parkingu firmy AUTO - Przetarg w Łyszkowicach, ul. Targowa 15.

W czasie oględzin dokonano jazdy próbnej (próby ruchowej) po terenie parkingu.

W czasie oględzin stwierdzono:

SILNIK/UKŁAD PRZENIESIENIA NAPIĘDU:

Silnik wraz z osprzętem kompletny, bez widocznych braków i uszkodzeń mechanicznych.

Silnik wraz z komorą silnikową – brudny.

Silnik uruchomiono.

Praca silnika nie budzi zastrzeżeń.

PODWOZIE:

Podzespoły podwozia kompletne, bez widocznych braków.

Tarcze kół aluminiowe – z zarysowaniami.

UKŁAD KIEROWNICZY:

Układ kierowniczy w warunkach przeprowadzonej próby ruchowej nie budzi zastrzeżeń.

UKŁAD HAMULCOWY:

Układ hamulcowy w warunkach przeprowadzonej próby ruchowej nie budzi zastrzeżeń.

UKŁAD WYDECHOWY:

Układ wydechowy w warunkach przeprowadzonej próby ruchowej nie budzi zastrzeżeń.

NADWOZIE:

Nadwozie koloru czarnego - lakier dwuwarstwowy metalik.

Dokonano pomiaru grubości powłoki lakierowej przyrządem elektronicznym.
Stwierdzono brak śladów napraw blacharsko lakierniczych nadwozia.
Grubość powłoki lakierowej w zakresie 170 – 210 µm.
Powłoka lakierowa całego pojazdu - powierzchnie porysowana.

Części nadwozia uszkodzone kwalifikujące się do naprawy:

- pokrywa komory silnika – punktowe odpryski powłoki lakierowej, z ogniskami korozji.
- próg prawy – zarysowany,
- rama drzwi tylnych prawych – zarysowana.

Części wyposażenia uszkodzone kwalifikujące się do naprawy:

- deska rozdzielcza – zarysowana,
- tapicerka kanapy tylnej – zarysowana,
- zderzak przedni – porysowany,
- zderzak tylny – zarysowany.

WYPOSAŻENIE:

Do oględzin przedstawiono dwa kluczyki do stacyjki zapłonu i zamka drzwi.

ZASTRZEŻENIA OGRANICZAJĄCE:

Istotą niniejszego opracowania jest określenie aktualnej wartości urządzenia, a nie jego ceny.

Ocena nie może być powielana i publikowana bez zgody autora.

Niniejsza opinia nie może być wykorzystana do żadnego innego celu niż określony w niniejszej opinii.

Wydając niniejszą opinię rzeczoznawca zastrzega, że nie bierze odpowiedzialności za wady ukryte przedmiotu opinii oraz za wszelkie inne czynniki niemożliwe do wykrycia przy zachowaniu należytej staranności, jak i za skutki innego wykorzystania wyceny lub opinii.

Wszelkie roszczenia klienta wynikające z błędnej wyceny, spowodowanej wyłącznie niezachowaniem należytej staranności przez rzeczoznawcę, mogą być egzekwowane jedynie gdy po stronie klienta powstanie szkoda w rozumieniu Kodeksu Cywilnego.

Za szkodę w rozumieniu ust. 5 nie może zostać uznany taki błąd w wycenie, który powoduje jedynie marginalną różnicę między wartością wycenioną rzeczy a jej wartością faktyczną.

Wartość przedmiotu wyceny została ustalona na dzień sporządzenia wyceny.

Niniejsze oszacowanie wartości nie jest ekspertyzą stanu technicznego przedmiotu wyceny i za taką nie może być uznawane.

Niniejsze oszacowanie wartości nie jest ekspertyzą stanu technicznego przedmiotu wyceny i za taką nie może być uznawane, w szczególności nie może być traktowane jako gwarancja sprzedaży przedmiotu wyceny za oszacowaną wartość.

Nie badano tytułu użytkowania, przebiegu eksploatacji ani tytułu własności wycenianego obiektu i ewentualnego istnienia ograniczenia praw rzeczowych, a także prawdziwości danych identyfikacyjnych przedmiotu wyceny zamieszczonych na tabliczkach znamionowych i w przedstawionych dokumentacjach technicznych oraz nie weryfikowano odczytanego stanu drogomierza z zapisami w urządzeniach elektronicznych pojazdu.

Specyfikacja wg programu operacyjnego w zakresie wyposażenia standardowego i dodatkowego nie gwarantuje zgodności ze stanem faktycznym w zakresie niemożliwym do ustalenia przez rzeczoznawcę podczas oględzin.

Klient oświadcza, że jest świadom stanu technicznego rzeczy będącej przedmiotem wyceny.

Do spraw nieuregulowanych w niniejszych zastrzeżeniach stosuje się odpowiednio przepisy Kodeksu Cywilnego oraz Polisy Ubezpieczeniowej PZU, którą związany jest rzeczoznawca.

Klient oświadcza, że zapoznał się z powyższą treścią zastrzeżeń ograniczających, zgadza się z ich brzmieniem i nie będzie w przyszłości egzekwował praw stojących w sprzeczności z wymienionymi zastrzeżeniami ograniczającymi.

Na tym wycenę zakończono.

Dokument wygenerowany elektronicznie, ważny bez podpisu.

RZECZOZNAWCA


Andrzej Walewski

Objaśnienia:


- * wartość zmodyfikowana przez użytkownika
- V pojazd lub wyposażenie wybrane na bazie rozkodowania numeru VIN (VinCheck)
- G bezpłatna opcja wyposażenia
- A Wartość korekty określona automatycznie z systemu Eurotax
- P Wartość korekty określona automatycznie z profilu użytkownika





















































































INSTRUKCJA OBSŁUGI

GWARANCJA

POTWIERDZENIE WYKONANIA OKRESOWYCH PRZEGŁĄDÓW TECHNICZNYCH

Wykaz czynności Okresowych Przeglądów Technicznych oraz terminy (przebieg km), w których należy je wykonać podane są w Instrukcji Obsługi Pojazdu. Należy podać rodzaj wykonywanej interwencji (przebieg lub wymiana oleju silnikowego, jeśli przewidziane są łącznie) i uzupełnić wszystkie pola.

Tolerancja terminu wykonania przeglądu wynosi ± 1 miesiąc. Tolerancja przebiegu wynosi ± 1000 km.

MODEL Jeep Grand Cherokee

PRZEGŁĄD ☒

WYMIANA OLEJU ☒

PRZEGŁĄD PRZEWIDZANY DLA 20 000

STAN LICZNIKA W km 20251

ZASTOSOWANO OLEJ SILNIKOWY (NAZWA I KLASA LEPKOŚCI) 5W20

NR NADWOZIA FC204338

DATA 02.09.2016

Auto-Res Spółka z o.o.
39-062 Jelenia Góra, ul. Świdnicka 661
ASO Jeep 0720031
NIP 613-13-64-42 • REGON 690422028
www.auto-res.pl

19

INSTRUKCJA OBSŁUGI

GWARANCJA

MODEL Jeep Grand Cherokee

PRZEGŁĄD ☒

WYMIANA OLEJU ☒

PRZEGŁĄD PRZEWIDZANY DLA

STAN LICZNIKA W km

ZASTOSOWANO OLEJ SILNIKOWY (NAZWA I KLASA LEPKOŚCI)

NR NADWOZIA 1C4R7FCM7FC204338

DATA 10.03.2017

PODPIS I PEČEĆ SERWISU
Auto-Res Spółka z o.o.
39-062 Jelenia Góra, ul. Świdnicka 661
ASO Jeep 0720031
NIP 613-13-64-42 • REGON 690422028
www.auto-res.pl

20

MODEL Jeep Grand Cherokee

PRZEGŁĄD ☒

WYMIANA OLEJU ☒

PRZEGŁĄD PRZEWIDZANY DLA 60000

STAN LICZNIKA W km 51945

ZASTOSOWANO OLEJ SILNIKOWY (NAZWA I KLASA LEPKOŚCI)

NR NADWOZIA 1C4R7FCM7FC204338

DATA 04.08.2017

Auto-Res Spółka z o.o.
39-062 Jelenia Góra, ul. Świdnicka 661
ASO Jeep 0720031
NIP 613-13-64-42 • REGON 690422028
www.auto-res.pl

GWARANCJA

MODEL Jeep Grand Cherokee
 PRZEGLĄD ☒
 WYMIANA OLEJU ☒
 PRZEGLĄD PRZEWIDZANY DLA
 STAN LICZNIKA W km. 79834
 ZASTOSOWANO OLEJ SILNIKOWY (NAZWA I KLASA LEPKOŚCI) motron 5W30
 NR NADWOZIA 204338
 DATA
 PODPIS I PIECZĘĆ SERWISU
 Auto-Res Spółka z o.o.
 35-052 Zagoria, Pogwizdów Nowy 681
 ASO Jeep 0720031
 tel./fax 852 75 62
 NIP 813-13-07-142 • REGON 690422028
 www.auto-res.pl

MODEL Jeep Grand Cherokee
 PRZEGLĄD ☒
 WYMIANA OLEJU ☒
 PRZEGLĄD PRZEWIDZANY DLA 100 000
 STAN LICZNIKA W km. 98321
 ZASTOSOWANO OLEJ SILNIKOWY (NAZWA I KLASA LEPKOŚCI) 5W30
 NR NADWOZIA FC204338
 DATA 04.07.2018
 PODPIS I PIECZĘĆ SERWISU
 Auto-Res Spółka z o.o.
 35-052 Zagoria, Pogwizdów Nowy 681
 ASO Jeep 0720031
 tel./fax 852 75 62
 NIP 813-13-07-142 • REGON 690422028
 www.auto-res.pl

21

GWARANCJA

MODEL Grand Cherokee
 PRZEGLĄD ☒
 WYMIANA OLEJU ☒
 PRZEGLĄD PRZEWIDZANY DLA
 STAN LICZNIKA W km. 116212
 ZASTOSOWANO OLEJ SILNIKOWY (NAZWA I KLASA LEPKOŚCI)
 NR NADWOZIA *FC204338A
 DATA 10.12.2018
 PODPIS I PIECZĘĆ SERWISU
 Auto-Res Spółka z o.o.
 35-052 Zagoria, Pogwizdów Nowy 681
 ASO Jeep 0720031
 tel./fax 852 75 62
 NIP 813-13-07-142 • REGON 690422028
 www.auto-res.pl

22

MODEL Grand Cherokee
 PRZEGLĄD ☒
 WYMIANA OLEJU ☒
 PRZEGLĄD PRZEWIDZANY DLA
 STAN LICZNIKA W km. 134337
 ZASTOSOWANO OLEJ SILNIKOWY (NAZWA I KLASA LEPKOŚCI)
 NR NADWOZIA *FC204338
 DATA 08.07.2019
 PODPIS I PIECZĘĆ SERWISU
 Auto-Res Spółka z o.o.
 35-052 Zagoria, Pogwizdów Nowy 681
 ASO Jeep 0720031
 tel./fax 852 75 62
 NIP 813-13-07-142 • REGON 690422028
 www.auto-res.pl

MODEL
 PRZEGLĄD
 WYMIANA OLEJU
 PRZEGLĄD PRZEWIDZANY DLA
 STAN LICZNIKA W km.
 ZASTOSOWANO OLEJ SILNIKOWY (NAZWA I KLASA LEPKOŚCI)
 NR NADWOZIA
 DATA

