

EKSPERTYZA TECHNICZNA NR SM-260/2025_PY00457

Numer szkody / sprawy SM-260/2025_PY00457
Nr kalkulacji 8459

DANE WYKONUJĄCEGO

Użytkownik Walewski Andrzej
Nr licencji 35006

DANE KLIENTA / WŁAŚCICIELA

Imię i nazwisko Santander Consumer Multirent Sp.z o.o.
Adres: 54-202 Wrocław
ul.Legnicka 48B

DANE POJAZDU - kod EC 0154880

Numer rejestracyjny: PY00457
Numer nadwozia: WF0EXXTTRBNB28881
Marka: FORD
Model: E-Transit 350 67 kWh - 184KM 3,5t 22-24
Typ: E-Transit 350 L4H3 RWD Trend
Data pierwszej rejestracji: 05.04.2023
Rok produkcji: 2022

WYCENA

Nr wyceny: 8342
Data wyceny: 30.05.2025
Wycena na dzień: 30.05.2025
Wersja bazy danych: 2025.05
Wartość:

Numer wyceny **8459**
 Data wyceny **30.05.2025**
 Wycena na dzień **30.05.2025**
 Numer licencji / użytkownik **35006 / Walewski Andrzej**

DANE SZKODY / SPRAWY

Numer szkody / sprawy SM-260/2025_PY00457

DANE KLIENTA / WŁAŚCICIELA

Imię i nazwisko Santander Consumer Multirent Sp.z o.o.
 Adres 54-202 Wrocław
 ul.Legnicka 48B

DANE POJAZDU - kod EC 0154880 (V)

Numer rejestracyjny / numer VIN PY00457 / WF0EXXTTRBNB28881
 Data pierwszej rejestracji / wiek w miesiącach 05.04.2023 / 25
 Rok produkcji 2022
 Przebieg rzeczywisty (km) / sposób ustalenia 81 884 / Odczytany
 Przebieg standardowy / różnica (km) 25 000 / 56 884
 Lakier biały uni
 Liczba właścicieli Nie podano
 Stan pojazdu Dobry
 Specjalne zabezpieczenia antykradzieżowe NIE

Marka FORD
 Model E-Transit 350 67 kWh - 184KM 3,5t 22-24
 Typ E-Transit 350 L4H3 RWD Trend
 Rodzaj nadwozia / liczba drzwi / liczba miejsc Furgon, wysoki dach / 4 / 3
 Okres dostępności 01.02.2022 - 30.06.2024
 Pojemność silnika (ccm) 0
 Moc kW / KM 135 / 184
 Paliwo / katalizator Elektryczny / Brak
 Układ / liczba cylindrów - /
 Skrzynia / liczba biegów A / 1
 Dopuszczalna masa całkowita 3 500
 Masa własna / ładowność 2 798 / 702
 Rozstaw osi 1 / 2 3 750 /

WYCENA POJAZDU

Zakup

Notowanie Eurotax (baza danych 2025.05) PLN
 Korekta na miesiąc pierwszej rejestracji PLN
 Korekta na przebieg PLN
 Korekta na rok produkcji PLN
 Wartość wyposażenia dealerskiego PLN
 Wartość czynników obniżających wartość PLN

Wartość pojazdu (brutto)

PLN

WYPOSAŻENIE STANDARDOWE POJAZDU

- Akumulator standardowy
- Chlapacze z tyłu
- Collision Mitigation System - system zapobiegania kolizjom z funkcją automatycznego hamowania
- Czujniki parkowania - przednie i tylne
- Dach wysoki
- Drzwi boczne przesuwne, prawe
- ESC - elektroniczny układ stabilizacji toru jazdy
- Felgi stalowe 16 z ogumieniem 235/65
- Fotel kierowcy regulowany w 4 kierunkach
- Fotel pasażera - regulacja odcinka lędźwiowego
- Fotele przednie podgrzewane
- Funkcja ostrzegania o hamowaniu awaryjnym (EBW)
- Funkcja przypominająca o konieczności zapięcia pasów bezpieczeństwa
- Gniazdo zasilania – 2 x 12V
- Gwarancja na pojazd - 2 lata
- Hamulce – tarczowe z przodu i z tyłu
- Hamulec elektryczny, postojowy
- Immobilizer PATS
- Kabel do ładownia ze złączem trójfazowym - długość 8m
- Kierownica Premium
- Klamki drzwi – w kolorze tworzywa
- Klimatyzacja automatyczna EATC z systemem nawigacji satelitarnej z systemem multimedialnym SYNC4,
- Kolumna kierownicy – z regulacją w dwóch płaszczyznach
- Kołpaki kół pełne
- Komputer pokładowy
- Konsola podsufitowa
- Krata wlotu powietrza przednia – w kolorze tworzywa z niebieskimi listwami,
- Lakier zwykły
- Listwy boczne szerokie - w kolorze tworzywa
- LKA - Lane Keeping Aid - system kontroli pasa ruchu
- LKW - Lane Keeping Warning - system ostrzegania przed niezamierzonym zjechaniem z pasa ruchu
- Lusterka boczne elektrycznie regulowane i podgrzewane
- Lusterka boczne z soczewkami eliminującymi martwe pole widzenia i wbudowanymi kierunkowskazami
- Modem FordPass Connect
- Nagrzewnica – recyrkulacja
- Ogranicznik prędkości - 90 km/h
- Oświetlenie przedziału ładunkowego
- Oświetlenie w kabinie – lampki w podsufitce, z funkcją stopniowego wygaszania oraz do czytania map
- Otwieranie pokrywy silnika kluczykiem
- Pasy bezpieczeństwa – 3-punktowe bezwładnościowe (wszystkie siedzenia)
- Podłoga przedziału ładunkowego wyłożona winylem
- Podłokietnik kierowcy
- Podsufitka – w kabinie - formowana
- Poduszka powietrzna - kierowcy
- Przegroda polimerowa, bez okna
- Przekładnia główna
- Przestrzeń ładunkowa – zaczepy do mocowania ładunku zgodne z normą DIN 75410
- Przycisk rozrusznika FordPower
- Reflektory – automatyczne włączanie/wyłączanie
- Reflektory – regulacja ustawienia
- Reflektory – światła do jazdy dziennej
- Reflektory halogenowe
- Schowek pod fotelem pasażera
- Schowek podręczny z drzwiczkami, zamykany na zamek, mieszczący teczki formatu A4
- Schowki w przednich drzwiach
- Stolik rozkładany z fotela pasażera
- System kontroli obciążenia pojazdu (LAC)
- System kontroli ryzyka wywróceniu pojazdu (RSC)
- Szyba przednia podgrzewana Quickclear
- Szyby – elektrycznie sterowane szyby przednich drzwi z funkcją otwierania szyby po stronie kierowcy
- Światła obrysowe boczne
- Światła przednie przeciwmgielne
- Tapicerka materiałowa
- Tempomat
- Tylne drzwi dwuskrzydłowe; kąt otwarcia 270°
- Uchwyt pomocniczy - na słupku B
- Uchwyty (2) na kubki w desce rozdzielczej
- Układ foteli przednich 1+2
- Układ hamulcowy dwuobwodowy, wspomaganie z samoczynną regulacją i układem ABS
- Układ poprawiający stabilność na zakrętach (CC)
- Układ ułatwiający ruszanie pod górę (HSA)
- Układ wspomagania awaryjnego hamowania (EBA)
- Układ wspomagania kierownicy elektryczny (EPAS)
- Wybór trybu jazdy
- Wycieraczki przednie - automatyczne z czujnikiem deszczu
- Wycieraczki przednie – zmienna częstotliwość pracy, spryskiwacz elektryczny
- Wykładzina podłogi w kabinie, gumowa, łatwa w czyszczeniu
- Zamek centralny
- Zamki drzwi – akustyczna sygnalizacja niedomkniętych drzwi przy zdalnym zaryglowywaniu
- Zamki drzwi – konfiguracja zamykania nr 1, 2-stopniowe odryglowywanie
- Zamki drzwi – samoczynne ryglowanie po ruszeniu z miejsca
- Zawieszenie przednie
- Zawieszenie tylne - wielowahaczowe
- Zderzak przedni - górna część w kolorze nadwozia, dolna część w kolorze tworzywa
- Zderzak tylny – w kolorze tworzywa, ze zintegrowanym stopniem
- Zestaw do naprawy ogumienia

WYPOSAŻENIE DODATKOWE - DEALERSKIE	Zakup
------------------------------------	-------

- | | |
|---|-----|
| • Alarm obwodowy (V) | PLN |
| • Chlapacze przednie (V) | PLN |
| • Kluczyk flotowy (V) | PLN |
| • Ogranicznik prędkości - 120 km/h (V) | PLN |
| • Oś przednia wzmocniona (V) | PLN |
| • Pakiet Driver Assistance 11 (V) | PLN |
| ☐ Zestaw kamer 360 | |
| ☐ Zewnętrzne, tylne oświetlenie LED - wysoko montowane | |
| • Poduszka powietrzna pasażera (z możliwością dezaktywacji) (V) | PLN |
| • System monitorowania ciśnienia w oponach (V) | PLN |
| • Wykładzina ochronna boków przedziału ładunkowego, pełnej wysokości (V) | PLN |

SUMA	PLN
-------------	------------

CZYNNIKI OBNIŻAJĄCE WARTOŚĆ	Zakup
-----------------------------	-------

- | | |
|-------------------------------------|-----|
| • Konieczność naprawy pojazdu (-5%) | PLN |
|-------------------------------------|-----|

SUMA	PLN
-------------	------------

OPONY	Zakup
-------	-------

- | | |
|--|----|
| Oś 1, Opona 1 (lewa), MICHELIN, 235/65R16C | |
| Nominalna głębokość bieżnika [mm]: | 11 |
| Rzeczywista głębokość bieżnika [mm]: | 6 |
| Zużycie [%]: | 55 |
| Obniżka na zniszczenie [%]: | 0 |
| Oś 1, Opona 2 (prawa), MICHELIN, 235/65R16C | |
| Nominalna głębokość bieżnika [mm]: | 11 |
| Rzeczywista głębokość bieżnika [mm]: | 6 |
| Zużycie [%]: | 55 |
| Obniżka na zniszczenie [%]: | 0 |
| Oś 2, Opona 1 (lewa), MICHELIN, 235/65R16C | |
| Nominalna głębokość bieżnika [mm]: | 11 |
| Rzeczywista głębokość bieżnika [mm]: | 6 |
| Zużycie [%]: | 55 |
| Obniżka na zniszczenie [%]: | 0 |
| Oś 2, Opona 2 (prawa), MICHELIN, 235/65R16C | |
| Nominalna głębokość bieżnika [mm]: | 11 |
| Rzeczywista głębokość bieżnika [mm]: | 6 |
| Zużycie [%]: | 55 |
| Obniżka na zniszczenie [%]: | 0 |

NOTATKI

Notatka do wyceny:
 OCENA STANU TECHNICZNEGO POJAZDU.

Do oceny przedstawiono pojazd kompletny.
 Oględzin pojazdu dokonano na terenie parkingu firmy CARARENA przy ul. Budowlanych 7 w Baranowie.
 W czasie oględzin dokonano jazdy próbnej (próby ruchowej) po terenie parkingu.
 W czasie oględzin stwierdzono:

SILNIK/UKŁAD PRZENIESIENIA NAPEĘDU:
 Silnik wraz z osprzętem kompletny, bez widocznych braków i uszkodzeń mechanicznych.
 Silnik wraz z komorą silnikową - brudny.
 Silnik uruchomiono.
 Praca silnika nie budzi zastrzeżeń.

PODWOZIE:
 Podzespoły podwozia kompletne, bez widocznych braków.

UKŁAD KIEROWNICZY:

Układ kierowniczy w warunkach przeprowadzonej próby ruchowej nie budzi zastrzeżeń.

UKŁAD HAMULCOWY:

Układ hamulcowy w warunkach przeprowadzonej próby ruchowej nie budzi zastrzeżeń.

NADWOZIE:

Nadwozie koloru białego - lakier dwuwarstwowy uni.

Dokonano pomiaru grubości powłoki lakierowej przyrządem elektronicznym.

Stwierdzono brak śladów napraw blacharsko lakierniczych nadwozia.

Powłoka lakierowa całego pojazdu - powierzchnie porysowana.

Nadwozie oklejone reklamą firmową.

Części nadwozia uszkodzone kwalifikujące się do naprawy:

- drzwi skrzydłowe tylne – wgniecione.

Części wyposażenia uszkodzone kwalifikujące się do naprawy:

- czujniki parkowania – komunikat na komputerze pokładowym: „Awaria”,

- wnętrze pojazdu – zabrudzone,

- tapicerka fotela kierowcy – rozerwana miejscowo.

Części wyposażenia uszkodzone kwalifikujące się do wymiany:

- lampa kierunkowskazu bocznego lewego – pęknięta.

BRAKI w wyposażeniu pojazdu:

- klamka zewnętrzna drzwi przesuwanych prawych.

WYPOSAŻENIE:

Do oględzin przedstawiono trzy kluczyki do stacyjki zapłonu i zamka drzwi.

ZASTRZEŻENIA OGRANICZAJĄCE:

Istotą niniejszego opracowania jest określenie aktualnej wartości urządzenia, a nie jego ceny.

Ocena nie może być powielana i publikowana bez zgody autora.

Niniejsza opinia nie może być wykorzystana do żadnego innego celu niż określony w niniejszej opinii.

Wydając niniejszą opinię rzeczoznawca zastrzega, że nie bierze odpowiedzialności za wady ukryte przedmiotu opinii oraz za wszelkie inne czynniki niemożliwe do wykrycia przy zachowaniu należytej staranności, jak i za skutki innego wykorzystania wyceny lub opinii.

Wszelkie roszczenia klienta wynikające z błędnej wyceny, spowodowanej wyłącznie niezachowaniem należytej staranności przez rzeczoznawcę, mogą być egzekwowane jedynie gdy po stronie klienta powstanie szkoda w rozumieniu Kodeksu Cywilnego.

Za szkodę w rozumieniu ust. 5 nie może zostać uznany taki błąd w wycenie, który powoduje jedynie marginalną różnicę między wartością wycenioną rzeczy a jej wartością faktyczną.

Wartość przedmiotu wyceny została ustalona na dzień sporządzenia wyceny.

Niniejsze oszacowanie wartości nie jest ekspertyzą stanu technicznego przedmiotu wyceny i za taką nie może być uznawane.

Niniejsze oszacowanie wartości nie jest ekspertyzą stanu technicznego przedmiotu wyceny i za taką nie może być uznawane, w szczególności nie może być traktowane jako gwarancja sprzedaży przedmiotu wyceny za oszacowaną wartość.

Nie badano tytułu użytkowania, przebiegu eksploatacji ani tytułu własności wycenianego obiektu i ewentualnego istnienia ograniczenia praw rzeczowych, a także prawdziwości danych identyfikacyjnych przedmiotu wyceny zamieszczonych na tabliczkach znamionowych i w przedstawionych dokumentacjach technicznych oraz nie weryfikowano odczytanego stanu drogomierza z zapisami w urządzeniach elektronicznych pojazdu.

Specyfikacja wg programu operacyjnego w zakresie wyposażenia standardowego i dodatkowego nie gwarantuje zgodności ze stanem faktycznym w zakresie niemożliwym do ustalenia przez rzeczoznawcę podczas oględzin.

Klient oświadcza, że jest świadom stanu technicznego rzeczy będącej przedmiotem wyceny.

Do spraw nieuregulowanych w niniejszych zastrzeżeniach stosuje się odpowiednio przepisy Kodeksu Cywilnego oraz Polisy Ubezpieczeniowej PZU, którą związany jest rzeczoznawca.

Klient oświadcza, że zapoznał się z powyższą treścią zastrzeżeń ograniczających, zgadza się z ich brzmieniem i nie będzie w przyszłości egzekwował praw stojących w sprzeczności z wymienionymi zastrzeżeniami ograniczającymi.

Na tym wycenę zakończono.

Dokument wygenerowany elektronicznie, ważny bez podpisu.

RZECZOZNAWCA

Andrzej Walewski

Objaśnienia:

- * wartość zmodyfikowana przez użytkownika*
- V pojazd lub wyposażenie wybrane na bazie rozkodowania numeru VIN (VinCheck)*
- G bezpłatna opcja wyposażenia*
- A Wartość korekty określona automatycznie z systemu Eurotax*
- P Wartość korekty określona automatycznie z profilu użytkownika*









































