

EKSPERTYZA TECHNICZNA NR SM-350/2025_SK266WK

Numer szkody / sprawy SM-350/2025_SK266WK
Nr kalkulacji 8614

DANE WYKONUJĄCEGO

Użytkownik Walewski Andrzej
Nr licencji 35006

DANE KLIENTA / WŁAŚCICIELA

Imię i nazwisko Santander Consumer Multirent Sp. z o.o.
Adres: 54-202 Wrocław
ul. Legnicka 48B

DANE POJAZDU - kod EC 0149248

Numer rejestracyjny: SK266WK
Numer nadwozia: JMZGL697801808783
Marka: MAZDA
Model: 6 Kombi 18-
Typ: 6 2.0 SkyPrestige aut
Data pierwszej rejestracji: 04.07.2022
Rok produkcji: 2021

WYCENA

Nr wyceny: 8497
Data wyceny: 18.07.2025
Wycena na dzień: 18.07.2025
Wersja bazy danych: 2025.07
Wartość:

Numer wyceny **8614**
 Data wyceny **18.07.2025**
 Wycena na dzień **18.07.2025**
 Numer licencji / użytkownik **35006 / Walewski Andrzej**

DANE SZKODY / SPRAWY

Numer szkody / sprawy SM-350/2025_SK266WK

DANE KLIENTA / WŁAŚCICIELA

Imię i nazwisko Santander Consumer Multirent Sp. z o.o.
 Adres 54-202 Wrocław
 ul. Legnicka 48B

DANE POJAZDU - kod EC 0149248

Numer rejestracyjny / numer VIN SK266WK / JMZGL697801808783
 Data pierwszej rejestracji / wiek w miesiącach 04.07.2022 / 36
 Rok produkcji 2021
 Przebieg rzeczywisty (km) / sposób ustalenia 41 862 / Odczytany
 Przebieg standardowy / różnica (km) 58 200 / -16 338
 Lakier czerwony metalik
 Liczba właścicieli Nie podano
 Stan pojazdu Dobry
 Specjalne zabezpieczenia antykradzieżowe NIE
 Marka MAZDA
 Model 6 Kombi 18-
 Typ 6 2.0 SkyPrestige aut
 Rodzaj nadwozia / liczba drzwi / liczba miejsc Kombi / 5 / 5
 Okres dostępności 01.02.2021 - 31.10.2022
 Pojemność silnika (ccm) 1998
 Moc kW / KM 121 / 165
 Paliwo / katalizator Benzyna / Katalizator (3drozny)
 Układ / liczba cylindrów R / 4
 Skrzynia / liczba biegów A / 6

WYCENA POJAZDU

Zakup

Notowanie Eurotax (baza danych 2025.07) PLN
 Korekta na miesiąc pierwszej rejestracji PLN
 Korekta na przebieg PLN
 Korekta na rok produkcji PLN
 Wartość wyposażenia dealerskiego PLN
 Wartość czynników obniżających wartość PLN

Wartość pojazdu (brutto)

PLN

WYPOSAŻENIE STANDARDOWE POJAZDU

- ABS
- Alarm antywłamaniowy
- Antena dachowa w kształcie płetwy rekina
- A-SCBS - system wspomagania hamowania (zapobiegający kolizjom przy małych prędkościach)
- Czujnik deszczu i zmierzchu
- Czujniki parkowania - przód i tył
- DSC - system stabilizacji toru jazdy z TCS
- EBA - elektroniczny asystent hamowania
- EBD - elektroniczny rozdział sił hamowania
- Felgi aluminiowe 19 z ogumieniem 225/45
- Fotel kierowcy z elektryczną regulacją podparcia lędźwiowego
- Fotel pasażera z elektryczną regulacją wysokości
- Fotele przednie podgrzewane
- Fotele przednie regulowane elektrycznie z pamięcią ustawień fotela kierowcy
- Fotele przednie wentylowane
- Gniazdo 12V w bagażniku
- Hamulec postojowy, elektromechaniczny
- Immobilizer
- Kanapa tylna podgrzewana
- Kierownica i dźwignia zmiany biegów wykończone skórą
- Kierownica ogrzewana
- Kierownica wielofunkcyjna
- Klamki w kolorze nadwozia
- Klimatyzacja automatyczna - dwustrefowa z nawiewem na tylny rząd siedzeń
- Lakier uni
- Lampy tylne LED
- LAS - system wspomagający utrzymanie pojazdu w pasie ruchu
- Lusterka boczne regulowane elektrycznie, ogrzewane
- Lusterka boczne składane elektrycznie z funkcją auto
- Lusterka boczne w kolorze nadwozia
- Lusterka boczne z kierunkowskazami
- Lusterko wsteczne elektrochromatyczne (przyciemniające się)
- Łopatkę zmiany biegów przy kierownicy
- Moduł do integracji wyświetlacza ze smartfonem
- Podłokietnik z tyłu
- Poduszki powietrzne boczne
- Poduszki powietrzne kurtynowe
- Poduszki powietrzne przednie kierowcy i pasażera
- Przycisk uruchamiania silnika
- Reflektory przednie matrycowe LED z systemem adaptacyjnego doświetlania zakrętów (ALH)
- Relingi dachowe
- Roleta bagażnika Karakuri (podnosząca się i opuszczająca się wraz z tylną klapą)
- SCBS-R System wspomagający hamowanie i zmniejszający ryzyko kolizji przy jeździe do tyłu
- Siatka zabezpieczająca w bagażniku
- Spryskiwacze reflektorów
- System audio BOSE z 11 głośnikami
- System kamer 360
- System monitorowania martwego pola BSM
- System monitorowania ruchu poprzecznego przy cofaniu RCTA
- System nawigacji Mazda
- System rozrywki i łączności MZD Connect
- System sterownia HMI
- System wykrywający znużenie kierowcy (Driver Alert)
- Szyby sterowane elektrycznie, przód i tył
- Szyby tylne przyciemniane
- Światła do jazdy dziennej LED
- Światła przednie z funkcją oświetlania drogi do domu
- Tapicerka skórzana
- Tempomat adaptacyjny
- TSR - system rozpoznający znaki ograniczenia prędkości
- Tuner cyfrowy DAB
- Układ wspomagający ruszanie na wzniesieniu HLA
- Wejście AUX i 3 porty USB
- Wycieraczki przedniej szyby podgrzewane
- Wyświetlacz centralny 8-calowy ze sterowaniem dotykowym
- Wyświetlacz typu Head-up, kolorowy
- Zaawansowany system dostępu bez kluczyka
- Zegary cyfrowe 7"
- Zestaw głośnomówiący Bluetooth
- Zestaw naprawczy do opon

WYPOSAŻENIE DODATKOWE - DEALERSKIE**Zakup**

- Lakier metalizowany, specjalny - Soul Red

PLN

SUMA**PLN****CZYNNIKI OBNIŻAJĄCE WARTOŚĆ****Zakup**

- Konieczność naprawy pojazdu (-5%)

PLN

SUMA**PLN****OPONY****Zakup**

Oś 1, Opona 1 (lewa), BRIDGESTONE, 225/45R19	
Nominalna głębokość bieżnika [mm]:	8
Rzeczywista głębokość bieżnika [mm]:	6
Zużycie [%]:	33
Obniżka na zniszczenie [%]:	0
Oś 1, Opona 2 (prawa), BRIDGESTONE, 225/45R19	
Nominalna głębokość bieżnika [mm]:	8
Rzeczywista głębokość bieżnika [mm]:	6
Zużycie [%]:	33
Obniżka na zniszczenie [%]:	0
Oś 2, Opona 1 (lewa), BRIDGESTONE, 225/45R19	
Nominalna głębokość bieżnika [mm]:	8
Rzeczywista głębokość bieżnika [mm]:	7
Zużycie [%]:	16
Obniżka na zniszczenie [%]:	0
Oś 2, Opona 2 (prawa), BRIDGESTONE, 225/45R19	
Nominalna głębokość bieżnika [mm]:	8
Rzeczywista głębokość bieżnika [mm]:	6
Zużycie [%]:	33
Obniżka na zniszczenie [%]:	0

NOTATKI

Notatka do wyceny:

OCENA STANU TECHNICZNEGO POJAZDU.

Do oceny przedstawiono pojazd kompletny.

Oględzin pojazdu dokonano na terenie parkingu firmy AUTO - Przetarg w Warszawie, ul. Zatorze 1.

W czasie oględzin dokonano jazdy próbnej (próby ruchowej) po terenie parkingu.

W czasie oględzin stwierdzono:

SILNIK/UKŁAD PRZENIESIENIA NAPEĘDU:

Silnik wraz z osprzętem kompletny, bez widocznych braków i uszkodzeń mechanicznych.

Silnik wraz z komorą silnikową – brudny.

Silnik uruchomiono.

Praca silnika nie budzi zastrzeżeń.

PODWOZIE:

Podzespoły podwozia kompletne, bez widocznych braków.

Tarcze kół aluminiowe – z zarysowaniami.

UKŁAD KIEROWNICZY:

UKŁAD kierowniczy w warunkach przeprowadzonej próby ruchowej nie budzi zastrzeżeń.

UKŁAD HAMULCOWY:

UKŁAD hamulcowy w warunkach przeprowadzonej próby ruchowej nie budzi zastrzeżeń.

UKŁAD WYDECHOWY:

UKŁAD wydechowy w warunkach przeprowadzonej próby ruchowej nie budzi zastrzeżeń.

NADWOZIE:

Nadwozie koloru czerwonego - lakier dwuwarstwowy metalik.

Dokonano pomiaru grubości powłoki lakierowej przyrządem elektronicznym.

Stwierdzono brak śladów napraw blacharsko lakierniczych nadwozia.

Powłoka lakierowa całego pojazdu - powierzchnie porysowana.

Części nadwozia uszkodzone kwalifikujące się do naprawy:

- pokrywa komory silnika – punktowe odpryski powłoki lakierowej,
- błotnik przedni lewy – punktowe odpryski powłoki lakierowej,
- błotnik przedni prawy - zarysowany,
- drzwi przednie lewe – punktowe odpryski powłoki lakierowej,
- drzwi przednie prawe – zarysowane,
- drzwi tylne lewe – zarysowane,
- drzwi tylne prawe – zarysowane,
- błotnik tylny lewy – zarysowany,
- błotnik tylny prawy – wgnieciony punktowo, zarysowany,
- rama dachu prawa – zarysowana,
- dach - punktowe odpryski powłoki lakierowej.

Części wyposażenia uszkodzone kwalifikujące się do naprawy:

- szyba czołowa – punktowe odpryski,
- zderzak przedni – zarysowany,
- obudowa lusterka zewnętrznego prawego – porysowana,
- zderzak tylny – zarysowany.

WYPOSAŻENIE:

Do oględzin przedstawiono dwa kluczyki do stacyjki zapłonu i zamka drzwi.

ZASTRZEŻENIA OGRANICZAJĄCE:

Istotą niniejszego opracowania jest określenie aktualnej wartości urządzenia, a nie jego ceny.

Ocena nie może być powielana i publikowana bez zgody autora.

Niniejsza opinia nie może być wykorzystana do żadnego innego celu niż określony w niniejszej opinii.

Wydając niniejszą opinię rzeczoznawca zastrzega, że nie bierze odpowiedzialności za wady ukryte przedmiotu opinii oraz za wszelkie inne czynniki niemożliwe do wykrycia przy zachowaniu należytej staranności, jak i za skutki innego wykorzystania wyceny lub opinii.

Wszelkie roszczenia klienta wynikające z błędnej wyceny, spowodowanej wyłącznie niezachowaniem należytej staranności przez rzeczoznawcę, mogą być egzekwowane jedynie gdy po stronie klienta powstanie szkoda w rozumieniu Kodeksu Cywilnego.

Za szkodę w rozumieniu ust. 5 nie może zostać uznany taki błąd w wycenie, który powoduje jedynie marginalną różnicę między wartością wycenioną rzeczy a jej wartością faktyczną.

Wartość przedmiotu wyceny została ustalona na dzień sporządzenia wyceny.

Niniejsze oszacowanie wartości nie jest ekspertyzą stanu technicznego przedmiotu wyceny i za taką nie może być uznawane.

Niniejsze oszacowanie wartości nie jest ekspertyzą stanu technicznego przedmiotu wyceny i za taką nie może być uznawane, w szczególności nie może być traktowane jako gwarancja sprzedaży przedmiotu wyceny za oszacowaną wartość.

Nie badano tytułu użytkowania, przebiegu eksploatacji ani tytułu własności wycenianego obiektu i ewentualnego istnienia ograniczenia praw rzeczowych, a także prawdziwości danych identyfikacyjnych przedmiotu wyceny zamieszczonych na tabliczkach znamionowych i w przedstawionych dokumentacjach technicznych oraz nie weryfikowano odczytanego stanu drogomierza z zapisami w urządzeniach elektronicznych pojazdu.

Specyfikacja wg programu operacyjnego w zakresie wyposażenia standardowego i dodatkowego nie gwarantuje zgodności ze stanem faktycznym w zakresie niemożliwym do ustalenia przez rzeczoznawcę podczas oględzin.

Klient oświadcza, że jest świadom stanu technicznego rzeczy będącej przedmiotem wyceny.

Do spraw nieuregulowanych w niniejszych zastrzeżeniach stosuje się odpowiednio przepisy Kodeksu Cywilnego oraz Polisy Ubezpieczeniowej PZU, którą związany jest rzeczoznawca.

Klient oświadcza, że zapoznał się z powyższą treścią zastrzeżeń ograniczających, zgadza się z ich brzmieniem i nie będzie w przyszłości egzekwował praw stojących w sprzeczności z wymienionymi zastrzeżeniami ograniczającymi.

Na tym wycenę zakończono.

Dokument wygenerowany elektronicznie, ważny bez podpisu.

RZECZOZNAWCA

Andrzej Walewski

Objaśnienia:

- * wartość zmodyfikowana przez użytkownika
- V pojazd lub wyposażenie wybrane na bazie rozkodowania numeru VIN (VinCheck)
- G bezpłatna opcja wyposażenia
- A Wartość korekty określona automatycznie z systemu Eurotax
- P Wartość korekty określona automatycznie z profilu użytkownika































































































