

EKSPERTYZA TECHNICZNA NR SM-395/2025_SK675VJ

Numer szkody / sprawy SM-395/2025_SK675VJ
Nr kalkulacji 8693

DANE WYKONUJĄCEGO

Użytkownik Walewski Andrzej
Nr licencji 35006

DANE KLIENTA / WŁAŚCICIELA

Imię i nazwisko Santander Consumer Multirent Sp. z o.o.
Adres: 54-202 Wrocław
ul. Legnicka 48B

DANE POJAZDU - kod EC 0151155

Numer rejestracyjny: SK675VJ
Numer nadwozia: VF1HJD20168436580
Marka: DACIA
Model: Duster 21-24
Typ: Duster 1.0 TCe Prestige
Data pierwszej rejestracji: 28.10.2021
Rok produkcji: 2021

WYCENA

Nr wyceny: 8576
Data wyceny: 13.08.2025
Wycena na dzień: 13.08.2025
Wersja bazy danych: 2025.08
Wartość:

Numer wyceny **8693**
 Data wyceny **13.08.2025**
 Wycena na dzień **13.08.2025**
 Numer licencji / użytkownik **35006 / Walewski Andrzej**

DANE SZKODY / SPRAWY

Numer szkody / sprawy SM-395/2025_SK675VJ

DANE KLIENTA / WŁAŚCICIELA

Imię i nazwisko Santander Consumer Multirent Sp. z o.o.
 Adres 54-202 Wrocław
 ul. Legnicka 48B

DANE POJAZDU - kod EC 0151155

Numer rejestracyjny / numer VIN SK675VJ / VF1HJD20168436580
 Data pierwszej rejestracji / wiek w miesiącach 28.10.2021 / 46
 Rok produkcji 2021
 Przebieg rzeczywisty (km) / sposób ustalenia 150 928 / Odczytany
 Przebieg standardowy / różnica (km) 65 200 / 85 728
 Lakier biały uni
 Liczba właścicieli Nie podano
 Stan pojazdu Dobry
 Specjalne zabezpieczenia antykradzieżowe NIE
 Marka DACIA
 Model Duster 21-24
 Typ Duster 1.0 TCe Prestige
 Rodzaj nadwozia / liczba drzwi / liczba miejsc Kombi / 5 / 5
 Okres dostępności 01.07.2021 - 30.06.2022
 Pojemność silnika (ccm) 999
 Moc kW / KM 67 / 90
 Paliwo / katalizator Benzyna / Katalizator (3drozny)+GPF
 Układ / liczba cylindrów R / 3
 Skrzynia / liczba biegów M / 6

WYCENA POJAZDU

Zakup

Notowanie Eurotax (baza danych 2025.08)	PLN
Korekta na miesiąc pierwszej rejestracji	PLN
Korekta na przebieg	PLN
Wartość wyposażenia dealerskiego	PLN
Wartość czynników obniżających wartość	PLN
Wartość instalacji gazowej	PLN
Korekta na stan opon	PLN

Wartość pojazdu (brutto)

PLN

WYPOSAŻENIE STANDARDOWE POJAZDU

- ABS
- Automatyczne włączanie świateł, czujnik zmierzchu
- Czujnik odległości przy parkowaniu - tył
- El. podnoszenie szyb, przód z włącznikiem impulsowym po stronie kierowcy
- Elektryczne podnoszenie szyb, tył
- ESC + ASR - system stabilizacji toru jazdy + system antypoślizgowy
- Felgi aluminiowe 17 Tergan z ogumieniem
- Fotel kierowcy z manualną regulacją wysokości i odcinka lędźwiowego
- HSA - system wspomagania ruszania pod górę
- Kamera cofania
- Kierownica i drążek zmiany biegów skórzane ekologicznej
- Klimatyzacja automatyczna
- Kolumna kierownicy z regulacją wysokości i głębokości
- Komputer pokładowy
- Konsola centralna z regulowanym podłokietnikiem i schowkiem
- Lakier uni
- Lampy mijania eco-LED
- Lusterka boczne regulowane elektrycznie i ogrzewane
- Mapa - wersja podstawowa
Media Nav, nawigacja z 8 cal. wyświetlaczem, radio DAB, bezprzewodowa replikacja ekranu smartfona, Bluetooth
- Oświetlenie bagażnika
- Pasy bezpieczeństwa z napinaczami, przód
- Poduszki powietrzne 6 sztuk (czołowe kierowcy i pasażera, boczne poduszki - przód, kurtyny - przód)
- Radio Media Display 8 z DAB, klonowanie ekranu tel. przez USB, Bluetooth
- Relingi dachowe w kolorze ciemnego metalu
- Serwis radiowy TMC
- Sygnalizacja niezapięcia pasów bezpieczeństwa
- System kontroli ciśnienia w oponach
- System monitorowania martwego pola (BSW)
- System wspomagania nagłego hamowania
- Szyby tylne przyciemniane
- Światła do jazdy dziennej LED
- Światła przeciwmgielne
- Tapicerka materiałowa
- Tempomat z ogranicznikiem
- Tylne kanapa składana i dzielona w układzie 1/3 - 2/3
- Uchwyty ISOFIX do instalacji fotelika dziecięcego z tyłu
- Wspomaganie układu kierowniczego
- Zamek centralny
- Zestaw do naprawy przebitej opony

WYPOSAŻENIE DODATKOWE - DEALERSKIE**Zakup**

- Fotele przednie podgrzewane PLN
- Pakiet Kessy Entry PLN
 - 2 gniazda USB do ładowania z tyłu
 - Keyless Entry - system bezkluczykowego dostępu i uruchamiania

SUMA**PLN****CZYNNIKI OBNIŻAJĄCE WARTOŚĆ****Zakup**

- Konieczność naprawy pojazdu (-15%) PLN
- Szczególny charakter eksploatacji (-5%) PLN

SUMA**PLN****INSTALACJA GAZOWA****Zakup**

Parametry:

IV - sekwencyjny wtrysk gazu

Wiek: 3 lata

Wartość (brutto)**PLN****OPONY****Zakup****Oś 1, Opona 1 (lewa), CONTINENTAL, 215/65R16**

Nominalna głębokość bieżnika [mm]:

8

Rzeczywista głębokość bieżnika [mm]:

4

Zużycie [%]:

66

Obniżka na zniszczenie [%]:

0

Wartość (brutto)**PLN**

Oś 1, Opona 2 (prawa), CONTINENTAL, 215/65R16

Nominalna głębokość bieżnika [mm]:	8
Rzeczywista głębokość bieżnika [mm]:	4
Zużycie [%]:	66
Obniżka na zniszczenie [%]:	0

Wartość (brutto)**PLN****Oś 2, Opona 1 (lewa), CONTINENTAL, 215/65R16**

Nominalna głębokość bieżnika [mm]:	8
Rzeczywista głębokość bieżnika [mm]:	5
Zużycie [%]:	50
Obniżka na zniszczenie [%]:	0

Wartość (brutto)**PLN****Oś 2, Opona 2 (prawa), CONTINENTAL, 215/65R16**

Nominalna głębokość bieżnika [mm]:	8
Rzeczywista głębokość bieżnika [mm]:	5
Zużycie [%]:	50
Obniżka na zniszczenie [%]:	0

Wartość (brutto)**PLN****SUMA****PLN****NOTATKI****Notatka do wyceny:**

OCENA STANU TECHNICZNEGO POJAZDU.

Do oceny przedstawiono pojazd kompletny.

Oględzin pojazdu dokonano na terenie parkingu firmy CARARENA przy ul. Budowlanych 7 w Baranowie.

W czasie oględzin dokonano jazdy próbnej (próby ruchowej) po terenie parkingu.

W czasie oględzin stwierdzono:

Pojazd zarejestrowany i użytkowany jako „TAXI”.

SILNIK/UKŁAD PRZENIESIENIA NAPEŁDU:

Silnik wraz z osprzętem kompletny, bez widocznych braków i uszkodzeń mechanicznych.

Silnik wraz z komorą silnikową - brudny.

Silnik uruchomiono.

Praca silnika nie budzi zastrzeżeń.

Pojazd wyposażony w instalację gazową LPG.

Sprawności oraz kompletności instalacji wraz z dokumentacją nie budzi zastrzeżeń.

PODWOZIE:

Podzespoły podwozia kompletne, bez widocznych braków.

Stwierdzono stuki podczas pracy zawieszenia.

Konieczność weryfikacji w warunkach serwisowych.

UKŁAD KIEROWNICZY:

Stwierdzono stuki podczas pracy układu.

Konieczność weryfikacji w warunkach serwisowych.

UKŁAD HAMULCOWY:

Układ hamulcowy w warunkach przeprowadzonej próby ruchowej nie budzi zastrzeżeń.

UKŁAD WYDECHOWY:

Układ wydechowy w warunkach przeprowadzonej próby ruchowej nie budzi zastrzeżeń.

NADWOZIE:

Nadwozie koloru białego - lakier dwuwarstwowy uni.

Dokonano pomiaru grubości powłoki lakierowej przyrządem elektronicznym.

Stwierdzono brak śladów napraw blacharsko lakierniczych nadwozia.

Powłoka lakierowa całego pojazdu - powierzchnie porysowana.

Części nadwozia uszkodzone kwalifikujące się do naprawy:

- błotnik przedni lewy – zarysowany.

Części wyposażenia uszkodzone kwalifikujące się do naprawy:

- zderzak przedni – porysowany, listwa dolna pęknięta,

- reflektor lewy – klosz porysowany,

- szyba czołowa – punktowe odpryski,

- obudowa lusterka zewnętrznego lewego – porysowana,

- obudowa lusterka zewnętrznego prawego – porysowana,

- zderzak tylny – porysowany.

WYPOSAŻENIE:

Do oględzin przedstawiono dwa kluczyki (karty) do stacyjki zapłonu i zamka drzwi.

ZASTRZEŻENIA OGRANICZAJĄCE:

Istotą niniejszego opracowania jest określenie aktualnej wartości urządzenia, a nie jego ceny.

Ocena nie może być powielana i publikowana bez zgody autora.

Niniejsza opinia nie może być wykorzystana do żadnego innego celu niż określony w niniejszej opinii.

Wydając niniejszą opinię rzeczoznawca zastrzega, że nie bierze odpowiedzialności za wady ukryte przedmiotu opinii oraz za wszelkie inne czynniki niemożliwe do wykrycia przy zachowaniu należytej staranności, jak i za skutki innego wykorzystania wyceny lub opinii.

Wszelkie roszczenia klienta wynikające z błędnej wyceny, spowodowanej wyłącznie niezachowaniem należytej staranności przez rzeczoznawcę, mogą być egzekwowane jedynie gdy po stronie klienta powstanie szkoda w rozumieniu Kodeksu Cywilnego.

Za szkodę w rozumieniu ust. 5 nie może zostać uznany taki błąd w wycenie, który powoduje jedynie marginalną różnicę między wartością wycenioną rzeczy a jej wartością faktyczną.

Wartość przedmiotu wyceny została ustalona na dzień sporządzenia wyceny.

Niniejsze oszacowanie wartości nie jest ekspertyzą stanu technicznego przedmiotu wyceny i za taką nie może być uznawane.

Niniejsze oszacowanie wartości nie jest ekspertyzą stanu technicznego przedmiotu wyceny i za taką nie może być uznawane, w szczególności nie może być traktowane jako gwarancja sprzedaży przedmiotu wyceny za oszacowaną wartość.

Nie badano tytułu użytkowania, przebiegu eksploatacji ani tytułu własności wycenianego obiektu i ewentualnego istnienia ograniczenia praw rzeczowych, a także prawdziwości danych identyfikacyjnych przedmiotu wyceny zamieszczonych na tabliczkach znamionowych i w przedstawionych dokumentacjach technicznych oraz nie weryfikowano odczytanego stanu drogomierza z zapisami w urządzeniach elektronicznych pojazdu.

Specyfikacja wg programu operacyjnego w zakresie wyposażenia standardowego i dodatkowego nie gwarantuje zgodności ze stanem faktycznym w zakresie niemożliwym do ustalenia przez rzeczoznawcę podczas oględzin.

Klient oświadcza, że jest świadom stanu technicznego rzeczy będącej przedmiotem wyceny.

Do spraw nieuregulowanych w niniejszych zastrzeżeniach stosuje się odpowiednio przepisy Kodeksu Cywilnego oraz Polisy Ubezpieczeniowej PZU, którą związany jest rzeczoznawca.

Klient oświadcza, że zapoznał się z powyższą treścią zastrzeżeń ograniczających, zgadza się z ich brzmieniem i nie będzie w przyszłości egzekwował praw stojących w sprzeczności z wymienionymi zastrzeżeniami ograniczającymi.

Na tym wycenę zakończono.

Dokument wygenerowany elektronicznie, ważny bez podpisu.

RZECZOZNAWCA

Andrzej Walewski

Objaśnienia:

- * wartość zmodyfikowana przez użytkownika
- V pojazd lub wyposażenie wybrane na bazie rozkodowania numeru VIN (VinCheck)
- G bezpłatna opcja wyposażenia
- A Wartość korekty określona automatycznie z systemu Eurotax
- P Wartość korekty określona automatycznie z profilu użytkownika















































