

## EKSPERTYZA TECHNICZNA NR SM-381/2025\_SK738WA

Numer szkody / sprawy SM-381/2025\_SK738WA  
Nr kalkulacji 8669

### DANE WYKONUJĄCEGO

Użytkownik Walewski Andrzej  
Nr licencji 35006

### DANE KLIENTA / WŁAŚCICIELA

Imię i nazwisko Santander Consumer Multirent Sp. z o.o.  
Adres: 54-202 Wrocław  
ul. Legnicka 48B

### DANE POJAZDU - kod EC 0140998

Numer rejestracyjny: SK738WA  
Numer nadwozia: VF3YCBPHU12U43339  
Marka: PEUGEOT  
Model: Boxer 335 BlueHDi Euro 6 2179ccm - 140KM 3,5t 19-24  
Typ: Boxer 335 BlueHDi L3 Pro  
Data pierwszej rejestracji: 13.04.2022  
Rok produkcji: 2022

### WYCENA

Nr wyceny: 8552  
Data wyceny: 06.08.2025  
Wycena na dzień: 06.08.2025  
Wersja bazy danych: 2025.08  
Wartość:

Numer wyceny **8669**  
 Data wyceny **06.08.2025**  
 Wycena na dzień **06.08.2025**  
 Numer licencji / użytkownik **35006 / Walewski Andrzej**

### DANE SZKODY / SPRAWY

Numer szkody / sprawy SM-381/2025\_SK738WA

### DANE KLIENTA / WŁAŚCICIELA

Imię i nazwisko Santander Consumer Multirent Sp. z o.o.  
 Adres 54-202 Wrocław  
 ul. Legnicka 48B

### DANE POJAZDU - kod EC 0140998 (V)

Numer rejestracyjny / numer VIN SK738WA / VF3YCBPHU12U43339  
 Data pierwszej rejestracji / wiek w miesiącach 13.04.2022 / 40  
 Rok produkcji 2022  
 Przebieg rzeczywisty (km) / sposób ustalenia 94 591 / Odczytany  
 Przebieg standardowy / różnica (km) 136 000 / -41 409  
 Lakier szary uni  
 Liczba właścicieli Nie podano  
 Stan pojazdu Dobry  
 Specjalne zabezpieczenia antykradzieżowe NIE

Marka PEUGEOT  
 Model Boxer 335 BlueHDi Euro 6 2179ccm - 140KM 3,5t 19-24  
 Typ Boxer 335 BlueHDi L3 Pro  
 Rodzaj nadwozia / liczba drzwi / liczba miejsc Podwozie, kabina podwójna / 4 / 6  
 Okres dostępności 01.07.2019 - 31.10.2022  
 Pojemność silnika (ccm) 2179  
 Moc kW / KM 103 / 140  
 Paliwo / katalizator Diesel / SCR+EGR+DPF+DOC  
 Układ / liczba cylindrów R / 4  
 Skrzynia / liczba biegów M / 6  
 Dopuszczalna masa całkowita 3 500  
 Masa własna / ładowność 2 220 / 1 280  
 Rozstaw osi 1 / 2 4 035 /  
 Zabudowa Skrzyniowa

### WYCENA POJAZDU

### Zakup

Notowanie Eurotax (baza danych 2025.08) PLN  
 Korekta na miesiąc pierwszej rejestracji PLN  
 Korekta na przebieg PLN  
 Wartość wyposażenia dealerskiego PLN  
 Wartość czynników obniżających wartość PLN  
 Korekta na stan opon PLN  
 Wartość zabudowy podwozia PLN

### Wartość pojazdu (brutto)

PLN

**WYPOSAŻENIE STANDARDOWE POJAZDU**

- ABS ze wspomaganiem hamowania awaryjnego
- Antena dachowa
- El. podnoszenie szyb, przód
- ESP (system stabilizacji toru jazdy)
- Felgi stalowe 15" z ogumieniem 215/70
- Fotel kierowcy z regulacją odcinka lędźwiowego
- Fotel kierowcy z regulacją wzdłużną, pochylenia oparcia i wysokości
- Hill Assist - system wspomagający pokonywanie podjazdów
- Immobiliser
- Kierownica regulowana na głębokość
- Koło zapasowe pełnowymiarowe
- Komputer pokładowy
- Lakier uni
- Lusterka boczne sterowane elektrycznie i podgrzewane
- Ławka pasażerska przednia, 2-miejscowa ze stolikiem
- Podłokietnik fotela kierowcy
- Poduszka czołowa dla kierowcy
- Półka nad głową kierowcy i pasażera
- Przyłącze dla adaptatora (możliwość podłączenia dodatkowych świateł/generatora/haka holowniczego)
- Schowek w desce rozdzielczej, zamykany
- Schowek w górnej części deski rozdzielczej
- Szuflada pod fotelem kierowcy
- Szyby barwione
- Tapicerka materiałowa Darko Noir
- Tempomat z ogranicznikiem prędkości
- Uchwyty na kubki
- Wskaźnik zmiany biegów GSI
- Wspomaganie kierownicy
- Wzmocniona instalacja elektryczna
- Zagłówki przednich foteli, regulowane
- Zamek centralny zdalnie sterowany
- Zawieszenie przednie Mac Pherson
- Zawieszenie tylne standardowe

**WYPOSAŻENIE DODATKOWE - DEALERSKIE****Zakup**

- Grip Control (V) PLN
- Klimatyzacja manualna (V) PLN
- Lusterka boczne o polu widzenia 2,20 m (V) PLN
- Poduszka czołowa dla pasażera z przodu (V) PLN
- Radio cyfrowe DAB/FM/USB z Bluetooth (V) PLN
- Zawieszenie wzmocnione tylne (V) PLN

**SUMA****PLN****CZYNNIKI OBNIŻAJĄCE WARTOŚĆ****Zakup**

- Konieczność naprawy pojazdu (-10%) PLN

**SUMA****PLN****OPONY****Zakup****Oś 1, Opona 1 (lewa), NEXEN, 225/70R15**

|                                      |    |
|--------------------------------------|----|
| Nominalna głębokość bieżnika [mm]:   | 11 |
| Rzeczywista głębokość bieżnika [mm]: | 6  |
| Zużycie [%]:                         | 55 |
| Obniżka na zniszczenie [%]:          | 0  |

**Wartość (brutto)****PLN****Oś 1, Opona 2 (prawa), NEXEN, 225/70R15**

|                                      |    |
|--------------------------------------|----|
| Nominalna głębokość bieżnika [mm]:   | 11 |
| Rzeczywista głębokość bieżnika [mm]: | 6  |
| Zużycie [%]:                         | 55 |
| Obniżka na zniszczenie [%]:          | 0  |

**Wartość (brutto)****PLN****Oś 2, Opona 1 (lewa), CONTINENTAL, 225/70R15**

|                                      |    |
|--------------------------------------|----|
| Nominalna głębokość bieżnika [mm]:   | 11 |
| Rzeczywista głębokość bieżnika [mm]: | 3  |
| Zużycie [%]:                         | 88 |
| Obniżka na zniszczenie [%]:          | 0  |

**Wartość (brutto)****PLN**

**Oś 2, Opona 2 (prawa), CONTINENTAL, 225/70R15**

|                                      |    |
|--------------------------------------|----|
| Nominalna głębokość bieżnika [mm]:   | 11 |
| Rzeczywista głębokość bieżnika [mm]: | 3  |
| Zużycie [%]:                         | 88 |
| Obniżka na zniszczenie [%]:          | 0  |

**Wartość (brutto)****PLN****SUMA****PLN****NOTATKI****Notatka do wyceny:**

OCENA STANU TECHNICZNEGO POJAZDU.

Do oceny przedstawiono pojazd kompletny.

Oględzin pojazdu dokonano na terenie parkingu firmy AUTO - Przetarg w Łyszkowicach, ul. Targowa 15.

W czasie oględzin dokonano jazdy próbnej (próby ruchowej) po terenie parkingu.

W czasie oględzin stwierdzono:

**SILNIK/UKŁAD PRZENIESIENIA NAPEĘDU:**

Silnik wraz z osprzętem kompletny, bez widocznych braków i uszkodzeń mechanicznych.

Silnik wraz z komorą silnikową – brudny.

Silnik uruchomiono.

Praca silnika nie budzi zastrzeżeń.

**PODWOZIE:**

Podzespoły podwozia kompletne, bez widocznych braków.

**UKŁAD KIEROWNICZY:**

Układ kierowniczy w warunkach przeprowadzonej próby ruchowej nie budzi zastrzeżeń.

**UKŁAD HAMULCOWY:**

Układ hamulcowy w warunkach przeprowadzonej próby ruchowej nie budzi zastrzeżeń.

**UKŁAD WYDECHOWY:**

Układ wydechowy w warunkach przeprowadzonej próby ruchowej nie budzi zastrzeżeń.

**NADWOZIE:**

Nadwozie koloru szarego - lakier dwuwarstwowy uni.

Dokonano pomiaru grubości powłoki lakierowej przyrządem elektronicznym.

Stwierdzono brak śladów napraw blacharsko lakierniczych nadwozia.

Powłoka lakierowa całego pojazdu - powierzchnie porysowana.

Części nadwozia uszkodzone kwalifikujące się do naprawy:

- błotnik przedni prawy – porysowany, wgnieciony,
- próg lewy – powłoka lakierowa wytarta,
- słupek tylny prawy – zarysowany.
- dach – wgnieciony.

Części wyposażenia uszkodzone kwalifikujące się do naprawy:

- wnętrze pojazdu – znacznie zabrudzone,
- szyba czołowa – punktowe odpryski,
- zderzak przedni – porysowany,
- zderzak tylny – porysowany.

Części wyposażenia uszkodzone kwalifikujące się do wymiany:

- uszczelka ramy drzwi przednich lewych – porwana,
- obudowa lusterka zewnętrznego lewego wraz z lampą kierunkowskazu – połamana,
- obudowa lusterka zewnętrznego prawego wraz z lampą kierunkowskazu – połamana,
- lampa zespolona tylna prawa – klosz pęknięty.

BRAKI w wyposażeniu pojazdu:

- szyba przesuwana drzwi tylnych prawych.

**WYPOSAŻENIE:**

Do oględzin przedstawiono jeden kluczyk do stacyjki zapłonu i zamka drzwi.

Pojazd wyposażony w zabudowę skrzyniową otwartą (3014 mm x 2221 mm).

Burty skrzyni – powgniatane, porysowane.

Płyty podłogi skrzyni – popękane.

**ZASTRZEŻENIA OGRANICZAJĄCE:**

Istotą niniejszego opracowania jest określenie aktualnej wartości urządzenia, a nie jego ceny.

Ocena nie może być powielana i publikowana bez zgody autora.

Niniejsza opinia nie może być wykorzystana do żadnego innego celu niż określony w niniejszej opinii.

Wydając niniejszą opinię rzeczoznawca zastrzega, że nie bierze odpowiedzialności za wady ukryte przedmiotu opinii oraz za wszelkie inne czynniki niemożliwe do wykrycia przy zachowaniu należytej staranności, jak i za skutki innego wykorzystania wyceny lub opinii.

Wszelkie roszczenia klienta wynikające z błędnej wyceny, spowodowanej wyłącznie niezachowaniem należytej staranności przez rzeczoznawcę, mogą być egzekwowane jedynie gdy po stronie klienta powstanie szkoda w rozumieniu Kodeksu Cywilnego.

Za szkodę w rozumieniu ust. 5 nie może zostać uznany taki błąd w wycenie, który powoduje jedynie marginalną różnicę między wartością wycenioną rzeczy a jej wartością faktyczną.

Wartość przedmiotu wyceny została ustalona na dzień sporządzenia wyceny.

Niniejsze oszacowanie wartości nie jest ekspertyzą stanu technicznego przedmiotu wyceny i za taką nie może być uznawane.

Niniejsze oszacowanie wartości nie jest ekspertyzą stanu technicznego przedmiotu wyceny i za taką nie może być uznawane, w szczególności nie może być traktowane jako gwarancja sprzedaży przedmiotu wyceny za oszacowaną wartość.

Nie badano tytułu użytkowania, przebiegu eksploatacji ani tytułu własności wycenianego obiektu i ewentualnego istnienia ograniczenia praw rzeczowych, a także prawdziwości danych identyfikacyjnych przedmiotu wyceny zamieszczonych na tabliczkach znamionowych i w przedstawionych dokumentacjach technicznych oraz nie weryfikowano odczytanego stanu drogomierza z zapisami w urządzeniach elektronicznych pojazdu.

Specyfikacja wg programu operacyjnego w zakresie wyposażenia standardowego i dodatkowego nie gwarantuje zgodności ze stanem faktycznym w zakresie niemożliwym do ustalenia przez rzeczoznawcę podczas oględzin.

Klient oświadcza, że jest świadom stanu technicznego rzeczy będącej przedmiotem wyceny.

Do spraw nieuregulowanych w niniejszych zastrzeżeniach stosuje się odpowiednio przepisy Kodeksu Cywilnego oraz Polisy Ubezpieczeniowej PZU, którą związany jest rzeczoznawca.

Klient oświadcza, że zapoznał się z powyższą treścią zastrzeżeń ograniczających, zgadza się z ich brzmieniem i nie będzie w przyszłości egzekwował praw stojących w sprzeczności z wymienionymi zastrzeżeniami ograniczającymi.

Na tym wycenę zakończono.

Dokument wygenerowany elektronicznie, ważny bez podpisu.

RZECZOZNAWCA

Andrzej Walewski

#### **Objaśnienia:**

- \* wartość zmodyfikowana przez użytkownika
- V pojazd lub wyposażenie wybrane na bazie rozkodowania numeru VIN (VinCheck)
- G bezpłatna opcja wyposażenia
- A Wartość korekty określona automatycznie z systemu Eurotax
- P Wartość korekty określona automatycznie z profilu użytkownika













































































































