

EKSPERTYZA TECHNICZNA NR SM-291/2025_WH2733A

Numer szkody / sprawy SM-291/2025_WH2733A
Nr kalkulacji 8503

DANE WYKONUJĄCEGO

Użytkownik Walewski Andrzej
Nr licencji 35006

DANE KLIENTA / WŁAŚCICIELA

Imię i nazwisko Santander Consumer Multirent Sp. z o.o.
Adres: 54-202 Wrocław
ul. Legnicka 48B

DANE POJAZDU - kod EC 0143220

Numer rejestracyjny: WH2733A
Numer nadwozia: KNAJ2811FN7024104
Marka: KIA
Model: e-Soul 20-23
Typ: e-Soul 64kWh M
Data pierwszej rejestracji: 28.12.2021
Rok produkcji: 2021

WYCENA

Nr wyceny: 8386
Data wyceny: 11.06.2025
Wycena na dzień: 11.06.2025
Wersja bazy danych: 2025.06
Wartość:

Numer wyceny **8503**
 Data wyceny **11.06.2025**
 Wycena na dzień **11.06.2025**
 Numer licencji / użytkownik **35006 / Walewski Andrzej**

DANE SZKODY / SPRAWY

Numer szkody / sprawy SM-291/2025_WH2733A

DANE KLIENTA / WŁAŚCICIELA

Imię i nazwisko Santander Consumer Multirent Sp. z o.o.
 Adres 54-202 Wrocław
 ul. Legnicka 48B

DANE POJAZDU - kod EC 0143220

Numer rejestracyjny / numer VIN WH2733A / KNAJ2811FN7024104
 Data pierwszej rejestracji / wiek w miesiącach 28.12.2021 / 42
 Rok produkcji 2021
 Przebieg rzeczywisty (km) / sposób ustalenia 87 966 / Odczytany
 Przebieg standardowy / różnica (km) 64 800 / 23 166
 Lakier czarny metalik
 Liczba właścicieli Nie podano
 Stan pojazdu Dobry
 Specjalne zabezpieczenia antykradzieżowe NIE
 Marka KIA
 Model e-Soul 20-23
 Typ e-Soul 64kWh M
 Rodzaj nadwozia / liczba drzwi / liczba miejsc Hatchback / 5 / 5
 Okres dostępności 01.03.2020 - 31.12.2023
 Pojemność silnika (ccm) 0
 Moc kW / KM 150 / 204
 Paliwo / katalizator Elektryczny / Brak
 Układ / liczba cylindrów R /
 Skrzynia / liczba biegów A / 1

WYCENA POJAZDU

Zakup

Notowanie Eurotax (baza danych 2025.06) PLN
 Korekta na miesiąc pierwszej rejestracji PLN
 Korekta na przebieg PLN
 Wartość wyposażenia dealerskiego PLN
 Wartość czynników obniżających wartość PLN
 Korekta na stan opon PLN

Wartość pojazdu (brutto)

PLN

WYPOSAŻENIE STANDARDOWE POJAZDU

- ABS - system zapobiegający blokowaniu się kół podczas hamowania
- Alarm obwodowy
- BAS - asystent układu hamulcowego
- Czujnik ciśnienia w oponach
- Czujnik odległości przy parkowaniu - tył
- Czujnik zbliżeniowy w drzwiach przednich oraz w pokrywie bagażnika
- Czujnik zmiernych
- Dyfuzor tylnego zderzaka w kolorze srebrnym
- Elementy ozdobne wnętrza lakierowane w kolorze srebrnym
- ESC - układ stabilizacji toru jazdy
- ESS - automatyczne włączanie świateł awaryjnych podczas gwałtownego hamowania
- Felgi aluminiowe 17 z ogumieniem 215/55
- Fotel kierowcy z manualną regulacją wysokości
- Fotele przednie ogrzewane z 3-stopniową regulacją
- Gniazdo 12V
- Gniazdo ładowania prądem stałym CCS
- HAC - system wspomagający pokonywanie podjazdów
- Hamulec postojowy - elektryczny z Auto Hold
- Immobilizer
- Kabel do ładowania baterii z gniazdka domowego - 230V
- Kia Driver Attention Alert - system ostrzegania o zmęczeniu kierowcy
- Kia Lane Following Assist - asystent jazdy w korku
- Kia Lane Keeping Assist - asystent utrzymania pasa ruchu
- Kia Live Services
- Kia Smart Cruise Control - aktywny tempomat z automatyczną regulacją odległości
- Kia Smart Key - system otwierania pojazdu bez kluczyka, przycisk Start/Stop
- KiaForwardCollisionAvoidanceAssist - system autonomicznego hamowania z wykrywaniem rowerzystów
- KiaSupervisionCluster - zestaw zegarów z wielofunkcyjnym wyświetlaczem 7 cali LCD
- Kierownica skórzana
- Kierownica wielofunkcyjna
- Kierownica z funkcją podgrzewania
- Kieszeń w oparciu fotela pasażera
- Klamki wewnętrzne w kolorze srebrnym
- Klamki zewnętrzne w kolorze nadwozia
- Klimatyzacja automatyczna
- Kolumna kierownicy regulowana manualnie w dwóch płaszczyznach
- Konsola środkowa z podłokietnikiem oraz uchwytami na napoje
- Lakier uni
- Lampki do czytania - tył
- Lampy LED mijania oraz drogowe z funkcją automatycznego przełączania
- Lampy tylne wykonane w technologii LED
- Lusterka boczne dwukolorowe z kierunkowskazami LED
- Lusterka boczne regulowane elektrycznie i podgrzewane
- Lusterka w osłonach przeciwsłonecznych z funkcją podświetlania
- Ładowarka pokładowa 11kW
- Oświetlenie przestrzeni bagażowej
- OTA (Over The Air) - zdalna aktualizacja oprogramowania i map nawigacji przez 1 rok
- Pasy bezpieczeństwa z czujnikiem obecności pasażera, przód i tył
- Pasy bezpieczeństwa z napinaczami, przód
- Pasy bezpieczeństwa z regulacją wysokości przód
- Poduszki powietrzne 6 sztuk (czołowe poduszki kierowcy i pasażera, boczne poduszki - przód, kurtyny)
- Radio RDS/MP3/DAB/USB/kolorowy wyświetlacz 8 cali/6 głośników/Android Auto/Apple CarPlay
- Relingi dachowe w kolorze srebrnym
- Schowek na okulary
- Schowek pod podłogą w bagażniku
- Sygnalizacja niskiego poziomu płynu do spryskiwaczy
- System odzysku energii z hamowania sterowany za pomocą łopatek na kierownicy, z funkcją zatrzymania
- System podgrzewania baterii
- Szyba przednia oraz szyby boczne z funkcją ograniczającą nagrzewanie się wnętrza
- Szyby przednie i tylne sterowane elektrycznie
- Światła do jazdy dziennej LED
- Światła przeciwmgielne LED
- Tapicerka materiałowa
- Tryb postojowy (możliwość korzystania z energii z baterii podczas postoju)
- Trzecie światło stop LED
- Tylne kanapy składane, dzielone 60:40
- Uchwyty ISOFIX do instalacji fotelika dziecięcego
- VSM - system podpowiedzi ruchu kierownicy
- Wspomaganie kierownicy - elektryczne, progresywne
- Wyłącznik poduszki powietrznej pasażera
- Zamek centralny z pilotem
- Zestaw naprawczy do kół

WYPOSAŻENIE DODATKOWE - DEALERSKIE

Zakup

- KiaNaviSystem z usługami Kia Connect PLN
 - Kia Connect - Wsparcie kierowcy w czasie rzeczywistym oraz dostęp
 - KiaNaviSystem - system nawigacji 10.25 AndroidAuto, CarPlay, BT
- Lakier - nadwozie dwubarwne PLN

- Lakier metalik PLN
- Pakiet Zimowy PLN
 - Fotele przednie ogrzewane z 3-stopniową regulacją
 - Kierownica z funkcją podgrzewania

SUMA	PLN	
CZYNNIKI OBNIŻAJĄCE WARTOŚĆ		Zakup
● Konieczność naprawy pojazdu (-8%)	PLN	

SUMA	PLN	
OPONY		Zakup
Oś 1, Opona 1 (lewa), NEXEN, 215/55R17		
Nominalna głębokość bieżnika [mm]:	8	
Rzeczywista głębokość bieżnika [mm]:	4	
Zużycie [%]:	66	
Obniżka na zniszczenie [%]:	0	
Wartość (brutto)	PLN	-150
Oś 1, Opona 2 (prawa), NEXEN, 215/55R17		
Nominalna głębokość bieżnika [mm]:	8	
Rzeczywista głębokość bieżnika [mm]:	5	
Zużycie [%]:	50	
Obniżka na zniszczenie [%]:	0	
Wartość (brutto)	PLN	
Oś 2, Opona 1 (lewa), NEXEN, 215/55R17		
Nominalna głębokość bieżnika [mm]:	8	
Rzeczywista głębokość bieżnika [mm]:	4	
Zużycie [%]:	66	
Obniżka na zniszczenie [%]:	0	
Wartość (brutto)	PLN	-150
Oś 2, Opona 2 (prawa), NEXEN, 215/55R17		
Nominalna głębokość bieżnika [mm]:	8	
Rzeczywista głębokość bieżnika [mm]:	3	
Zużycie [%]:	83	
Obniżka na zniszczenie [%]:	0	
Wartość (brutto)	PLN	-180
SUMA	PLN	-480

NOTATKI

Notatka do wyceny:

OCENA STANU TECHNICZNEGO POJAZDU.

Do oceny przedstawiono pojazd kompletny.

Oględzin pojazdu dokonano na terenie parkingu firmy AUTO - Przetarg w Łyszkowicach, ul. Targowa 15.

W czasie oględzin dokonano jazdy próbnej (próby ruchowej) po terenie parkingu.

W czasie oględzin stwierdzono:

Wg wskazań komputera pokładowego: „Konieczny przegląd: -7367 km”.

SILNIK/UKŁAD PRZENIESIENIA NAPEĘDU:

Silnik wraz z osprzętem kompletny, bez widocznych braków i uszkodzeń mechanicznych.

Silnik wraz z komorą silnikową – brudny.

Silnik uruchomiono.

Praca silnika nie budzi zastrzeżeń.

PODWOZIE:

Podzespoły podwozia kompletne, bez widocznych braków.

UKŁAD KIEROWNICZY:

Układ kierowniczy w warunkach przeprowadzonej próby ruchowej nie budzi zastrzeżeń.

UKŁAD HAMULCOWY:

Układ hamulcowy w warunkach przeprowadzonej próby ruchowej nie budzi zastrzeżeń.

NADWOZIE:

Nadwozie koloru czarnego - lakier dwuwarstwowy metalik.

Dokonano pomiaru grubości powłoki lakierowej przyrządem elektronicznym.
Stwierdzono brak śladów napraw blacharsko lakierniczych nadwozia.
Powłoka lakierowa całego pojazdu - powierzchnie porysowana.

Części nadwozia uszkodzone kwalifikujące się do naprawy:

- pokrywa komory silnika – zarysowana,
- błotnik przedni prawy - zarysowany,
- drzwi przednie lewe – zarysowane, punktowe odpryski powłoki lakierowej na krawędzi tylnej,
- drzwi przednie prawe – wgniezione punktowo, zarysowane,
- drzwi tylne lewe – zarysowane,
- drzwi tylne prawe – wgniezione punktowo, zarysowane,
- błotnik tylny lewy – wgnieciony punktowo, zarysowany,
- błotnik tylny prawy - zarysowany,
- słupki środkowe prawy – wgnieciony punktowo, zarysowany,
- rama drzwi tylnych prawych – wgnieciona punktowo, zarysowana,
- dach – zarysowany, wgnieciony.

Części wyposażenia uszkodzone kwalifikujące się do naprawy:

- wnętrze pojazdu – zabrudzone,
- tapicerka fotela kierowcy – przepalona punktowo,
- zderzak przedni – porysowany, listwa dolna porysowana,
- zderzak tylny – porysowany.

Części wyposażenia uszkodzone kwalifikujące się do wymiany:

- szyba czołowa – pęknięta.

BRAKI w wyposażeniu pojazdu:

- półka bagażnika.

WYPOSAŻENIE:

Do oględzin przedstawiono dwa kluczyki do stacyjki zapłonu i zamka drzwi.

ZASTRZEŻENIA OGRANICZAJĄCE:

Istotą niniejszego opracowania jest określenie aktualnej wartości urządzenia, a nie jego ceny.

Ocena nie może być powielana i publikowana bez zgody autora.

Niniejsza opinia nie może być wykorzystana do żadnego innego celu niż określony w niniejszej opinii.

Wydając niniejszą opinię rzeczoznawca zastrzega, że nie bierze odpowiedzialności za wady ukryte przedmiotowi opinii oraz za wszelkie inne czynniki niemożliwe do wykrycia przy zachowaniu należytej staranności, jak i za skutki innego wykorzystania wyceny lub opinii.

Wszelkie roszczenia klienta wynikające z błędnej wyceny, spowodowanej wyłącznie niezachowaniem należytej staranności przez rzeczoznawcę, mogą być egzekwowane jedynie gdy po stronie klienta powstanie szkoda w rozumieniu Kodeksu Cywilnego.

Za szkodę w rozumieniu ust. 5 nie może zostać uznany taki błąd w wycenie, który powoduje jedynie marginalną różnicę między wartością wycenioną rzeczy a jej wartością faktyczną.

Wartość przedmiotu wyceny została ustalona na dzień sporządzenia wyceny.

Niniejsze oszacowanie wartości nie jest ekspertyzą stanu technicznego przedmiotu wyceny i za taką nie może być uznawane.

Niniejsze oszacowanie wartości nie jest ekspertyzą stanu technicznego przedmiotu wyceny i za taką nie może być uznawane, w szczególności nie może być traktowane jako gwarancja sprzedaży przedmiotu wyceny za oszacowaną wartość.

Nie badano tytułu użytkowania, przebiegu eksploatacji ani tytułu własności wycenianego obiektu i ewentualnego istnienia ograniczenia praw rzeczowych, a także prawdziwości danych identyfikacyjnych przedmiotu wyceny zamieszczonych na tabliczkach znamionowych i w przedstawionych dokumentacjach technicznych oraz nie weryfikowano odczytanego stanu drogomierza z zapisami w urządzeniach elektronicznych pojazdu.

Specyfikacja wg programu operacyjnego w zakresie wyposażenia standardowego i dodatkowego nie gwarantuje zgodności ze stanem faktycznym w zakresie niemożliwym do ustalenia przez rzeczoznawcę podczas oględzin.

Klient oświadcza, że jest świadom stanu technicznego rzeczy będącej przedmiotem wyceny.

Do spraw nieuregulowanych w niniejszych zastrzeżeniach stosuje się odpowiednio przepisy Kodeksu Cywilnego oraz Polisy Ubezpieczeniowej PZU, którą związany jest rzeczoznawca.

Klient oświadcza, że zapoznał się z powyższą treścią zastrzeżeń ograniczających, zgadza się z ich brzmieniem i nie będzie w przyszłości egzekwował praw stojących w sprzeczności z wymienionymi zastrzeżeniami ograniczającymi.

Na tym wycenę zakończono.

Dokument wygenerowany elektronicznie, ważny bez podpisu.

RZECZOZNAWCA

Andrzej Walewski

Objaśnienia:

- * wartość zmodyfikowana przez użytkownika*
- V pojazd lub wyposażenie wybrane na bazie rozkodowania numeru VIN (VinCheck)*
- G bezpłatna opcja wyposażenia*
- A Wartość korekty określona automatycznie z systemu Eurotax*
- P Wartość korekty określona automatycznie z profilu użytkownika*
























































































do uzyskania świadczeń
z. Prosimy także pamiętać
o dokumentach samochodu i po
w przypadku odsprzedaży

istwa.

urope GmbH, Kia Corpo-

wany przez firmę Kia do
arancyjnych objętych ni-
cownikami o wymaganej
rogramowaniem, narzęd-
item uprawnionym".

n-Fay-Strabe 51,65936
atrzeżenia w części.

ega gwarancji, zgodnie

MGT MARTA TATAJ, ANDRZEJ DYMEK SPÓŁKA JAWNA

Imię i nazwisko właściciela

Łowicz 99-400, ul. Bolimowska 75/4

Adres

SOUL EV 64 kWh

Model KIA

KNAJ2811FN7024104

Samochód BEZ pakietu serwisowego

Numer identyfikacyjny (VIN)

K N A J 2 8 1 1 F N 7 0 2 4 1 0 4

Zgodna z datą z wklejki ze str. nr 2

Data rozpoczęcia gwarancji (dd.mm-rr)

MGT M. Tataj, A. Dymek Spółka Jawna

Nazwa Dealera KIA

99-400 Łowicz; Bolimowska 75

Adres Dealera KIA / nr telefonu

/

Nazwa Importera / nr telefonu

Rejestracja wymiany prędkościomierza

km

Prędkościomierz w tym aucie został wymieniony przy stanie

Numer seryjny	C27VA0598 202201172
VIN	KNAJ2811FN7024104
Start gwarancji	29/12/2021
Dystrybutor	KIA POLSKA Sp. z o.o.
Dic	0598 MGT Sp. J. M. Tataj, A. Dymek
Data zakończenia gwarancji	
Podstawowa	29/12/2028
Lakier	29/12/2026
Perforacja	29/12/2033

Numer ewidencyjny Książki Gwarancyjnej

20799/2021/B

Witamy w Kia

Rejestracja sprzedaży samochodu

Poświadczenie zmiany adresu lub wycofania

Przebieg przed sprzedażą

Warunki gwarancji

Inne postanowienia gwarancyjne

Polityka prywatności

Harmonogram przeglądów okresowych

Rejestr mechanicznych przeglądów okresowych

Rejestr dodatkowych wymian oleju silnikowego

Rejestr przeglądów stanu nadwozia

Rejestr napraw gwarancyjnych

Rejestr uszkodzeń i wyłączeń z gwarancji

Montaż dodatkowego wyposażenia dokonany na życzenie klienta

Uwagi ASO Kia

REJESTRACJA SPRZEDAŻY SAMOCHODU

REJESTRACJA SPRZEDAŻY SAMOCHODU

Model samochodu SOUL EV	Numer identyfikacyjny (VIN) KNAJ2811FN7024104	Data rejestracji (dzwonki) 17-01-22
Oświadczam, że przejąłem do własności wartość gwarancji zawartą w niniejszym dokumencie. Oświadczam, że załączony samochód jest wyposażony w gwarancję, którą nieujęłem w niniejszym dokumencie. Także oświadczenie właściciela pojazdu jest prawdziwe i nie ma żadnych zastrzeżeń.		
Imię i nazwisko nabywcy / Nazwa firmy MGT MARTA TATAJ, ANDRZEJ DYMEK SPÓŁKA JAWNA		 AUTORYZOWANY DEALER MGT A. TATAJ, A. DYMEK Sp. z o.o. 99-400 Łowicz, ul. Bolimowska 75 NIP 8341571050, REGON 142187420 tel. 45 830 34 25
Adres siedziby ul. Bolimowska 75 / 4		
99-400 Łowicz, Polska		
Czytelny podpis Nabywcy		Początek i podpis Sprzedawcy

Kopia dla właściciela

POŚWIADCZENIE ZMIANY ADRESU LUB WŁAŚCICIELA

POŚWIADCZENIE ZMIANY ADRESU LUB WŁAŚCICIELA

Numer identyfikacyjny (VIN) KNAJ2811FN7024104	Data zmiany właściciela 09-09-22	Adresy przebieg pojazdu
Oświadczam, że przejąłem do własności wartość gwarancji oraz programu "KNA Assistance" zawarte w niniejszym dokumencie.		
Imię i nazwisko nowego właściciela / Nazwa firmy JAROSŁAW ADAM JANUSZ		 AUTORYZOWANY DEALER MGT A. TATAJ, A. DYMEK Sp. z o.o. 99-400 Łowicz, ul. Bolimowska 75 NIP 8341571050, REGON 142187420 tel. 45 830 34 25
Adres nowego właściciela ul. Mikołaja Kopernika 23/25/bł.3m 60		
95-015, Głowno		
Czytelny podpis nowego właściciela		Początek i podpis Sprzedawcy

Kopia dla właściciela

Harmonogram przeglądów okresowych dla tego pojazdu wynosi odpowiednio:

	Przebieg*	Mileżaż
Mechaniczny w zależności od występujących	15000	12
Wymiana oleju w zależności od występujących	—	—
LPG w zależności od występujących	—	—
Nadwozie w zależności od występujących	15000	12

* Przebieg w tys. kilometrów / miesiące eksploatacji licząc pierwszy rok od daty wydania pojazdu kolejnie od ostatniego terminowego przeglądu.

W opisie wskazanym harmonogramie przeglądów ASO Kia uwzględniło trudne warunki eksploatacji (patrz punkt 5. niniejszej Książki Gwarancyjnej) na podstawie danych podanych przez Użytkownika.

ASO Kia i Użytkownik biorą pełną odpowiedzialność prawną za podanie właściwych danych.

Podpis Użytkownika: _____

Podpis i pieczęć ASO: _____

28













