

**Besichtigungsort**

Koch Gruppe Automobile AG  
 Marzahner Chaussee 219  
 12681-Berlin

**Auftraggeber**

Einfach. Ertragreich. 2trde.  
 SLL Automotive Group GmbH  
 Erika-Mann-Str. 63  
 80636 München

Gutachter:

Schreiber Stephan

Besichtigungsdatum:

13.8.2025

Auftragsnummer:

087008

**TÜVNORD****Zustandsbericht****TÜV NORD Autoservice GmbH - Wurster Straße 92 - 27580 Bremerhaven****1. Allgemeine Fahrzeugdaten**

Datenquelle: **VIN-Abfrage**  
 Hersteller: **Opel**  
 Typ: **Corsa D**  
 Fahrgestellnummer: **W0L0SDL08C6087008**  
 Erstzulassung: **25.05.2012**  
 Getriebe / Gänge: **Schaltgetriebe, 5 Gänge**  
 Schadstoffklasse: **EU5**  
 Vorverwendung: **Privat**

Laufleistung abgelesen: **119.247 km**  
 Kraftstoffart: **Superbenzin**  
 Farbe: **Magma Rot &**  
 Leistung: **74 kW / 101 PS**  
 Hubraum: **1398 ccm**  
 Anzahl Schlüssel: **2**  
 Anzahl Vorbesitzer: **3**

**Besichtigungsort**

Koch Gruppe Automobile AG  
 Marzahner Chaussee 219  
 12681-Berlin

**Auftraggeber**

Einfach. Ertragreich. 2trde.  
 SLL Automotive Group GmbH  
 Erika-Mann-Str. 63  
 80636 München

Gutachter: Schreiber Stephan  
 Besichtigungsdatum: 13.8.2025  
 Auftragsnummer: 087008


**Zustandsbericht**

**TÜV NORD Autoservice GmbH - Wurster Straße 92 - 27580 Bremerhaven**

**2. Serien- / Sonderausstattung**

Serienausstattung:

Nr.	Bezeichnung
1	Airbag Beifahrerseite abschaltbar
2	Außenspiegel elektr. verstellbar
3	Bremsassistent
4	Getriebe 5-Gang
5	Heckleuchten dunkel getönt
6	Karosserie: 3-türig
7	LM-Felgen
8	Nebelscheinwerfer
9	Rücksitzlehne klappbar
10	Scheinwerfer mit abgedunkelten Hintergrund
11	Audiosystem CD 30 MP3 (Radio/CD-Player MP3-fähig)
12	Nebelschlussleuchte
13	Sportsitze vorn
14	Stoßfänger Wagenfarbe
15	Vorteils-Paket
16	Audiobedienung am Lenkrad
17	Lenksäule (Lenkrad) verstellbar
18	Modellpflege
19	Sonderlackierung Casablanca Weiß
20	Verglasung getönt
21	Fensterheber elektrisch vorn
22	Gepäcknetz / Tasche an Vordersitzlehne
23	Isofix-Aufnahmen für Kindersitz an Rücksitz
24	Klimaanlage

Nr.	Bezeichnung
25	Pedale Aluminium
26	Seitenairbag vorn
27	Servolenkung mit elektr. Antriebsmotor
28	Color Edition
29	Dach schwarz lackiert
30	Elektr. Bremskraftverteilung (EBD)
31	Elektron. Traktionskontrolle
32	Innenraumfilter: Pollenfilter
33	Mittelkonsole Klavierlack
34	Seitenscheiben hinten (dunkel getönt)
35	Sitzbezug / Polsterung: Stoff
36	Anti-Blockier-System (ABS)
37	Außenspiegel schwarz hochglänzend
38	Fahrassistenz-System: Geschw.-Überwachung
39	Motor 1,4 Ltr. - 74 kW 16V
40	Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 5
41	Sport-Fahrwerk
42	Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
43	Drehzahlmesser
44	Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP)
45	Griffleiste Heckklappe Wagenfarbe
46	Lenkrad (Leder)
47	Sitz vorn links höhenverstellbar
48	Zentralverriegelung mit Fernbedienung

Sonderausstattung:

Nr.	Bezeichnung
1	Funktions-Paket
2	* Gepäck-/Laderaumboden höhenverstellbar

Nr.	Bezeichnung
3	* Sitz vorn rechts höhenverstellbar
4	Raucher-Paket
5	Reserverad in Fahrbereifung

**Besichtigungsort**

Koch Gruppe Automobile AG  
 Marzahner Chaussee 219  
 12681-Berlin

**Auftraggeber**

Einfach. Ertragreich. 2trde.  
 SLL Automotive Group GmbH  
 Erika-Mann-Str. 63  
 80636 München

Gutachter:

Schreiber Stephan

Besichtigungsdatum:

13.8.2025

Auftragsnummer:

087008

**TÜVNORD****Zustandsbericht****TÜV NORD Autoservice GmbH - Wurster Straße 92 - 27580 Bremerhaven**

Zubehör:

**3. Ausbauinformationen**

-

**4. Allgemeiner Fahrzeugzustand**
 Servicenachweis vorhanden ja:  nein: 
Servicenachweis
 Fahrgestellnummer W0L0SDL08C6087008  
 Fahrzeugtyp: Opel Corsa D 74 kW

Nr.	Bezeichnung	Datum	Laufleistung km
1	Wartungsarbeiten	23.10.2024	110337
2	Wartungsarbeiten	11.10.2023	100882

Es handelt sich bei diesen Angaben um eine Zusammenstellung der nachweislich am Fahrzeug durchgeführten Arbeiten im Rahmen eines Werkstattaufenthaltes. Bei hohen Laufleistungen kann es im Rahmen der Wartung aus wirtschaftlichen Gründen zu Abweichungen von den Herstellervorgaben kommen.

**HU vorhanden bis 10/26**

fahrbereit       nicht fahrbereit       rollfähig  
 nicht verkehrssicher       nicht rollfähig (immobil)

Mängelbeschreibung:

Nichtraucherfahrzeug

**Besichtigungsort**

Koch Gruppe Automobile AG  
 Marzahner Chaussee 219  
 12681-Berlin

**Auftraggeber**

Einfach. Ertragreich. 2trde.  
 SLL Automotive Group GmbH  
 Erika-Mann-Str. 63  
 80636 München

Gutachter:

Schreiber Stephan

Besichtigungsdatum:

13.8.2025

Auftragsnummer:

087008

**TÜVNORD****Zustandsbericht****TÜV NORD Autoservice GmbH - Wurster Straße 92 - 27580 Bremerhaven****5. Allgemeine Funktionsfähigkeit**

- ✓ Motor startet eigenständig
- ✓ Motor funktionsfähig
- ✓ Getriebe funktionsfähig
- ✓ Lichtanlage funktionsfähig
- ✓ Fensterheber funktionsfähig
- ✓ Kombiinstrument mit Anzeigen
- ✓ Schließanlage (ZV) funktionsfähig
- Schiebedach oder Verdeck funktionsfähig
- ✓ Entertainment (Radio) funktionsfähig
- Navigationssystem funktionsfähig

Sonstige Auffälligkeiten beim Probelauf:

✓ = funktionsfähig    ✗ = nicht funktionsfähig    — = nicht vorhanden

**6. Instandgesetzte Unfallschäden und Vorschäden**

vorhanden ja  nein

Nr.	Bauteil / Baugruppe
1	Motorhaube 187µm
2	Dach 174µm

**7. Fahrzeugschäden und Fehlteile**

Nr.	Teil	Bild Nr.	Schaden	Kommentar
1	Motorhaube	1, 2	deformiert und zerkratzt	
2	Tür rechts	3, 4, 5	Lackabplatzer und zerkratzt	
3	Mittelarmlehne	6	liegt auf Beifahrersitz	
4	Schlüsselfernbedienung	7	eine ohne Funktion	
5	Stoßfänger vorn	8, 9, 10	zerkratzt	
6	Tür links	11, 12, 13	Steinschlag und Lackabplatzer	
7	Dach	14, 15	Delle mit Kratzer	
8	Seitenteil links	16, 17	Delle mit Kratzer	
9	Stoßfänger hinten	18, 19, 20	gebrochen und zerkratzt	

**Besichtigungsort**

Koch Gruppe Automobile AG  
 Marzahner Chaussee 219  
 12681-Berlin

**Auftraggeber**

Einfach. Ertragreich. 2trde.  
 SLL Automotive Group GmbH  
 Erika-Mann-Str. 63  
 80636 München

Gutachter:

Schreiber Stephan

Besichtigungsdatum:

13.8.2025

Auftragsnummer:

087008

**TÜVNORD****Zustandsbericht****TÜV NORD Autoservice GmbH - Wurster Straße 92 - 27580 Bremerhaven**

Nr.	Teil	Bild Nr.	Schaden	Kommentar
10	Seitenteil rechts	21, 22, 23	zerkratzt	
11	Dachholm rechts	24, 25	Delle mit Kratzer	
12	B-Säule rechts	26, 27	Kratzer	
13	Felgen ( alle )	28, 29, 30, 31	zerkratzt	

**Besichtigungsbedingungen:**

Der Sachverständige weist darauf hin, dass das Fahrzeug zusätzlich zu den im Bericht aufgeführten Beschädigungen alters- und laufeleistungsbedingte Gebrauchsspuren aufweisen kann, wie sie im normalen Gebrauch unvermeidlich sind (kleine Beulen, Dellen, Kratzer). Die Besichtigung des Fahrzeugs erfolgte im unzerlegten Zustand. Es können daher keinerlei Eigenschaften von nicht geprüften oder nur eingeschränkt prüfbar Bereichen des Fahrzeugs zugesichert werden. Eine Probefahrt war nicht Bestandteil der Besichtigung.

**Besichtigungsort**

Koch Gruppe Automobile AG  
 Marzahner Chaussee 219  
 12681-Berlin

**Auftraggeber**

Einfach. Ertragreich. 2trde.  
 SLL Automotive Group GmbH  
 Erika-Mann-Str. 63  
 80636 München

Gutachter:

Schreiber Stephan

Besichtigungsdatum:

13.8.2025

Auftragsnummer:

087008

**TÜVNORD****Zustandsbericht****TÜV NORD Autoservice GmbH - Wurster Straße 92 - 27580 Bremerhaven****8. Bereifung Räder-Reifen**

Montierte Reifen

Achse	Reifen- u. Felgeninfo.	Reifengröße	Hersteller	Profil (mm)
1 - VL	Ganzjahresreifen / Aluminium	215/45 R17 91W	Falken	7
2 - VR	Ganzjahresreifen / Aluminium	215/45 R17 91W	Falken	7
3 - HL	Ganzjahresreifen / Aluminium	215/45 R17 91W	Falken	7
4 - HR	Ganzjahresreifen / Aluminium	215/45 R17 91W	Falken	7



**Besichtigungsort**

Koch Gruppe Automobile AG  
Marzahner Chaussee 219  
12681-Berlin

**Auftraggeber**

Einfach. Ertragreich. 2trde.  
SLL Automotive Group GmbH  
Erika-Mann-Str. 63  
80636 München

Gutachter:

Schreiber Stephan

Besichtigungsdatum:

13.8.2025

Auftragsnummer:

087008

**TÜVNORD****Zustandsbericht****TÜV NORD Autoservice GmbH - Wurster Straße 92 - 27580 Bremerhaven****9. Fotodokumentation Fahrzeug****9.1 Fahrzeug**

Bild 1: Seitenprofil vorne links



Bild 2: Seitenprofil vorne rechts

**Besichtigungsort**

Koch Gruppe Automobile AG  
Marzahner Chaussee 219  
12681-Berlin

**Auftraggeber**

Einfach. Ertragreich. 2trde.  
SLL Automotive Group GmbH  
Erika-Mann-Str. 63  
80636 München

Gutachter:

Schreiber Stephan

Besichtigungsdatum:

13.8.2025

Auftragsnummer:

087008

**TÜVNORD****Zustandsbericht****TÜV NORD Autoservice GmbH - Wurster Straße 92 - 27580 Bremerhaven**

Bild 3: Seitenprofil hinten rechts




Bild 4: Seitenprofil hinten links

**Besichtigungsort**

Koch Gruppe Automobile AG  
Marzahner Chaussee 219  
12681-Berlin

**Auftraggeber**

Einfach. Ertragreich. 2trde.  
SLL Automotive Group GmbH  
Erika-Mann-Str. 63  
80636 München

Gutachter:

Schreiber Stephan

Besichtigungsdatum:

13.8.2025

Auftragsnummer:

087008

**TÜVNORD****Zustandsbericht****TÜV NORD Autoservice GmbH - Wurster Straße 92 - 27580 Bremerhaven**

Bild 5: Motorraum



Bild 6: Fahrgestellnummer

**Besichtigungsort**

Koch Gruppe Automobile AG  
Marzahner Chaussee 219  
12681-Berlin

**Auftraggeber**

Einfach. Ertragreich. 2trde.  
SLL Automotive Group GmbH  
Erika-Mann-Str. 63  
80636 München

Gutachter:

Schreiber Stephan

Besichtigungsdatum:

13.8.2025

Auftragsnummer:

087008

**TÜVNORD****Zustandsbericht****TÜV NORD Autoservice GmbH - Wurster Straße 92 - 27580 Bremerhaven****9.2 Fahrzeuginnenraum**

Bild 1: Fahrertür in Richtung Lenkrad



Bild 2: Fahrertür innen

**Besichtigungsort**

Koch Gruppe Automobile AG  
Marzahner Chaussee 219  
12681-Berlin

**Auftraggeber**

Einfach. Ertragreich. 2trde.  
SLL Automotive Group GmbH  
Erika-Mann-Str. 63  
80636 München

Gutachter:

Schreiber Stephan

Besichtigungsdatum:

13.8.2025

Auftragsnummer:

087008

**TÜVNORD****Zustandsbericht****TÜV NORD Autoservice GmbH - Wurster Straße 92 - 27580 Bremerhaven**

Bild 3: Innenraum hi. von li.



Bild 4: Kofferraum / Laderaum

**Besichtigungsort**

Koch Gruppe Automobile AG  
Marzahner Chaussee 219  
12681-Berlin

**Auftraggeber**

Einfach. Ertragreich. 2trde.  
SLL Automotive Group GmbH  
Erika-Mann-Str. 63  
80636 München

Gutachter:

Schreiber Stephan

Besichtigungsdatum:

13.8.2025

Auftragsnummer:

087008

**TÜVNORD****Zustandsbericht****TÜV NORD Autoservice GmbH - Wurster Straße 92 - 27580 Bremerhaven**

Bild 5: Sonstiges



Bild 6: Sonstiges

**Besichtigungsort**

Koch Gruppe Automobile AG  
Marzahner Chaussee 219  
12681-Berlin

**Auftraggeber**

Einfach. Ertragreich. 2trde.  
SLL Automotive Group GmbH  
Erika-Mann-Str. 63  
80636 München

Gutachter:

Schreiber Stephan

Besichtigungsdatum:

13.8.2025

Auftragsnummer:

087008

**TÜVNORD**

**Zustandsbericht**

**TÜV NORD Autoservice GmbH - Wurster Straße 92 - 27580 Bremerhaven**



Bild 7: Sonstiges



Bild 8: Sonstiges

**Besichtigungsort**

Koch Gruppe Automobile AG  
Marzahner Chaussee 219  
12681-Berlin

**Auftraggeber**

Einfach. Ertragreich. 2trde.  
SLL Automotive Group GmbH  
Erika-Mann-Str. 63  
80636 München

Gutachter:

Schreiber Stephan

Besichtigungsdatum:

13.8.2025

Auftragsnummer:

087008

**TÜVNORD****Zustandsbericht****TÜV NORD Autoservice GmbH - Wurster Straße 92 - 27580 Bremerhaven**

Bild 9: Sonstiges



Bild 10: Sonstiges

**Besichtigungsort**

Koch Gruppe Automobile AG  
Marzahner Chaussee 219  
12681-Berlin

**Auftraggeber**

Einfach. Ertragreich. 2trde.  
SLL Automotive Group GmbH  
Erika-Mann-Str. 63  
80636 München

Gutachter:

Schreiber Stephan

Besichtigungsdatum:

13.8.2025

Auftragsnummer:

087008

**TÜVNORD****Zustandsbericht****TÜV NORD Autoservice GmbH - Wurster Straße 92 - 27580 Bremerhaven**

Bild 11: Sonstiges



Bild 12: Sonstiges

**Besichtigungsort**

Koch Gruppe Automobile AG  
Marzahner Chaussee 219  
12681-Berlin

**Auftraggeber**

Einfach. Ertragreich. 2trde.  
SLL Automotive Group GmbH  
Erika-Mann-Str. 63  
80636 München

Gutachter:

Schreiber Stephan

Besichtigungsdatum:

13.8.2025

Auftragsnummer:

087008



**Zustandsbericht**

**TÜV NORD Autoservice GmbH - Wurster Straße 92 - 27580 Bremerhaven**



Bild 13: Sonstiges



Bild 14: Sonstiges

**Besichtigungsort**

Koch Gruppe Automobile AG  
Marzahner Chaussee 219  
12681-Berlin

**Auftraggeber**

Einfach. Ertragreich. 2trde.  
SLL Automotive Group GmbH  
Erika-Mann-Str. 63  
80636 München

Gutachter:

Schreiber Stephan

Besichtigungsdatum:

13.8.2025

Auftragsnummer:

087008

**TÜVNORD****Zustandsbericht****TÜV NORD Autoservice GmbH - Wurster Straße 92 - 27580 Bremerhaven**

Bild 15: Sonstiges

**Besichtigungsort**

Koch Gruppe Automobile AG  
Marzahner Chaussee 219  
12681-Berlin

**Auftraggeber**

Einfach. Ertragreich. 2trde.  
SLL Automotive Group GmbH  
Erika-Mann-Str. 63  
80636 München

Gutachter:

Schreiber Stephan

Besichtigungsdatum:

13.8.2025

Auftragsnummer:

087008

**TÜVNORD****Zustandsbericht****TÜV NORD Autoservice GmbH - Wurster Straße 92 - 27580 Bremerhaven****9.3 Technische Ausstattung und Zubehör**

Bild 1: Entertainmentsystem



Bild 2: Entertainmentsystem

**Besichtigungsort**

Koch Gruppe Automobile AG  
Marzahner Chaussee 219  
12681-Berlin

**Auftraggeber**

Einfach. Ertragreich. 2trde.  
SLL Automotive Group GmbH  
Erika-Mann-Str. 63  
80636 München

Gutachter:

Schreiber Stephan

Besichtigungsdatum:

13.8.2025

Auftragsnummer:

087008



**Zustandsbericht**

**TÜV NORD Autoservice GmbH - Wurster Straße 92 - 27580 Bremerhaven**



Bild 3: Instrumententafel



Bild 4: Zubehörteile (Schlüssel etc.)

**Besichtigungsort**

Koch Gruppe Automobile AG  
 Marzahner Chaussee 219  
 12681-Berlin

**Auftraggeber**

Einfach. Ertragreich. 2trde.  
 SLL Automotive Group GmbH  
 Erika-Mann-Str. 63  
 80636 München

Gutachter:

Schreiber Stephan

Besichtigungsdatum:

13.8.2025

Auftragsnummer:

087008


**TÜVNORD****Zustandsbericht****TÜV NORD Autoservice GmbH - Wurster Straße 92 - 27580 Bremerhaven**

Bild 5: Zulassungsbescheinigung



Bild 6: Serviceheft

Zustandsbericht

TÜV NORD Autoservice GmbH - Wurster Straße 92 - 27580 Bremerhaven




Bild 7: Serviceheft




Bild 8: Serviceheft

Besichtigungsort

Koch Gruppe Automobile AG  
Marzahner Chaussee 219  
12681-Berlin

Auftraggeber

Einfach. Ertragreich. 2trde.  
SLL Automotive Group GmbH  
Erika-Mann-Str. 63  
80636 München

Gutachter: Schreiber Stephan  
Besichtigungsdatum: 13.8.2025  
Auftragsnummer: 087008



Zustandsbericht

TÜV NORD Autoservice GmbH - Wurster Straße 92 - 27580 Bremerhaven



Bild 9: Serviceheft



Bild 10: Serviceheft

**Besichtigungsort**

Koch Gruppe Automobile AG  
 Marzahner Chaussee 219  
 12681-Berlin

**Auftraggeber**

Einfach. Ertragreich. 2trde.  
 SLL Automotive Group GmbH  
 Erika-Mann-Str. 63  
 80636 München

Gutachter:

Schreiber Stephan

Besichtigungsdatum:

13.8.2025

Auftragsnummer:

087008


**TÜVNORD****Zustandsbericht****TÜV NORD Autoservice GmbH - Wurster Straße 92 - 27580 Bremerhaven**

Bild 11: Serviceheft

## 10. Fotodokumentation Fahrzeugschäden



Bild 1: Karosserie / Motorhaube deformiert und zerkratzt



Bild 2: Karosserie / Motorhaube deformiert und zerkratzt



Bild 3: Karosserie / Tür rechts Lackabplatzer und zerkratzt



Bild 4: Karosserie / Tür rechts Lackabplatzer und zerkratzt



Bild 5: Karosserie / Tür rechts Lackabplatzer und zerkratzt



Bild 6: Innenraum / Mittelarmlehne liegt auf Beifahrersitz



Bild 7: Technik / Schlüsselfernbedienung eine ohne Funktion



Bild 8: Karosserie / Stoßfänger vorn zerkratzt



Bild 9: Karosserie / Stoßfänger vorn zerkratzt



Bild 10: Karosserie / Stoßfänger vorn zerkratzt




Bild 11: Karosserie / Tür links Steinschlag und Lackabplatzer




Bild 12: Karosserie / Tür links Steinschlag und Lackabplatzer



Bild 13: Karosserie / Tür links Steinschlag und Lackabplatzer



Bild 14: Karosserie / Dach Delle mit Kratzer



Bild 15: Karosserie / Dach Delle mit Kratzer




Bild 16: Karosserie / Seitenteil links Delle mit Kratzer



Bild 17: Karosserie / Seitenteil links Delle mit Kratzer



Bild 18: Karosserie / Stoßfänger hinten gebrochen und zerkratzt

**Besichtigungsort**

Koch Gruppe Automobile AG  
Marzahner Chaussee 219  
12681-Berlin

**Auftraggeber**

Einfach. Ertragreich. 2trde.  
SLL Automotive Group GmbH  
Erika-Mann-Str. 63  
80636 München

Gutachter:

Schreiber Stephan

Besichtigungsdatum:

13.8.2025

Auftragsnummer:

087008

**TÜVNORD**

**Zustandsbericht**

**TÜV NORD Autoservice GmbH - Wurster Straße 92 - 27580 Bremerhaven**



Bild 19: Karosserie / Stoßfänger hinten gebrochen und zerkratzt



Bild 20: Karosserie / Stoßfänger hinten gebrochen und zerkratzt



Bild 21: Karosserie / Seitenteil rechts zerkratzt



Bild 22: Karosserie / Seitenteil rechts zerkratzt




Bild 23: Karosserie / Seitenteil rechts zerkratzt



Bild 24: Karosserie / Dachholm rechts Delle mit Kratzer

**Besichtigungsort**

Koch Gruppe Automobile AG  
Marzahner Chaussee 219  
12681-Berlin

**Auftraggeber**

Einfach. Ertragreich. 2trde.  
SLL Automotive Group GmbH  
Erika-Mann-Str. 63  
80636 München

Gutachter:

Schreiber Stephan

Besichtigungsdatum:

13.8.2025

Auftragsnummer:

087008

**TÜVNORD**

**Zustandsbericht**

**TÜV NORD Autoservice GmbH - Wurster Straße 92 - 27580 Bremerhaven**



Bild 25: Karosserie / Dachholm rechts Delle mit Kratzer



Bild 26: Karosserie / B-Säule rechts Kratzer



Bild 27: Karosserie / B-Säule rechts Kratzer



Bild 28: Reifen - Felge / Felgen ( alle ) zerkratzt



Bild 29: Reifen - Felge / Felgen ( alle ) zerkratzt



Bild 30: Reifen - Felge / Felgen ( alle ) zerkratzt

**Besichtigungsort**

Koch Gruppe Automobile AG  
Marzahner Chaussee 219  
12681-Berlin

**Auftraggeber**

Einfach. Ertragreich. 2trde.  
SLL Automotive Group GmbH  
Erika-Mann-Str. 63  
80636 München

Gutachter:

Schreiber Stephan

Besichtigungsdatum:

13.8.2025

Auftragsnummer:

087008

**TÜVNORD****Zustandsbericht****TÜV NORD Autoservice GmbH - Wurster Straße 92 - 27580 Bremerhaven**

Bild 31: Reifen - Felge / Felgen ( alle ) zerkratzt