

**Besichtigungsort**

Koch Gruppe Automobile AG  
 Marzahner Chaussee 219  
 12681-Berlin

**Auftraggeber**

Einfach. Ertragreich. 2trde.  
 SLL Automotive Group GmbH  
 Erika-Mann-Str. 63  
 80636 München

Gutachter:


Schreiber Stephan

Besichtigungsdatum:

13.8.2025

Auftragsnummer:

451555

**TÜVNORD****Zustandsbericht****TÜV NORD Autoservice GmbH - Wurster Straße 92 - 27580 Bremerhaven****1. Allgemeine Fahrzeugdaten**

Datenquelle: **VIN-Abfrage**  
 Hersteller: **Alfa Romeo**  
 Typ: **GT**  
 Fahrgestellnummer: **ZAR93700003451555**  
 Erstzulassung: **02.03.2009**  
 Getriebe / Gänge: **Schaltgetriebe**  
 Schadstoffklasse: **EU4**  
 Vorverwendung: **Privat**

Laufleistung abgelesen: **136.421 km**  
 Kraftstoffart: **Superbenzin**  
 Farbe: **SCHWARZ**  
 Leistung: **122 kW / 166 PS**  
 Hubraum: **1970 ccm**  
 Anzahl Schlüssel: **2**  
 Anzahl Vorbesitzer: **1**

**Besichtigungsort**

Koch Gruppe Automobile AG  
 Marzahner Chaussee 219  
 12681-Berlin

**Auftraggeber**

Einfach. Ertragreich. 2trde.  
 SLL Automotive Group GmbH  
 Erika-Mann-Str. 63  
 80636 München

Gutachter: Schreiber Stephan  
 Besichtigungsdatum: 13.8.2025  
 Auftragsnummer: 451555


**Zustandsbericht**

**TÜV NORD Autoservice GmbH - Wurster Straße 92 - 27580 Bremerhaven**

**2. Serien- / Sonderausstattung**

Serienausstattung:

Nr.	Bezeichnung
1	Airbag Beifahrerseite abschaltbar
2	Airbag Fahrerseite
3	Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar, beide
4	Bordcomputer / Check-Control
5	LM-Felgen
6	Nebelscheinwerfer
7	Servolenkung
8	Gurtstraffer
9	Kopf-Airbag-System
10	Nebelschlussleuchte
11	3. Bremsleuchte
12	Mittelarmlehne vorn
13	Reifen-Reparaturkit
14	Rücksitz geteilt
15	Stoßfänger Wagenfarbe
16	Wegfahrsperre
17	Airbag Beifahrerseite
18	Audiobedienung am Lenkrad
19	Scheinwerfer-Reinigungsanlage (SRA)
20	Sondermodell Quadrifoglio
21	Sportsitze mit Sitzbezug Leder perforiert
22	Vehicle-Dynamic-Control (ESP / VDC)
23	Verglasung getönt

Nr.	Bezeichnung
24	Audiosystem: Radio-Basisanlage mit CD und MP3
25	Fensterheber elektrisch vorn
26	Isofix-Aufnahmen für Kindersitz
27	Klimaautomatik
28	Pedale Aluminium
29	Sitz vorn rechts höhenverstellbar
30	Antriebs-Schlupfregelung (ASR)
31	Außenspiegel Aluminium-Optik
32	Karosserie: 2-türig
33	Lendenwirbelstütze Sitz vorn links und rechts
34	Lenksäule (Lenkrad) höhenverstellbar
35	Mittelarmlehne hinten
36	Seitenairbag
37	Winter-Paket (1)
38	Anti-Blockier-System (ABS)
39	Geschwindigkeits-Regelanlage (Tempomat)
40	Motor 2,0 Ltr. - 122 kW JTS 16V KAT
41	Drehzahlmesser
42	Lenkrad (Leder)
43	Leuchtweitenregelung
44	Sitz vorn links höhenverstellbar
45	Sound-System BOSE
46	Zentralverriegelung mit Fernbedienung

Sonderausstattung:

Nr.	Bezeichnung
1	Seitenscheiben hinten und Heckscheibe abgedunkelt

Nr.	Bezeichnung
2	CD-Wechsler
3	Einparkhilfe elektronisch

**Besichtigungsort**

Koch Gruppe Automobile AG  
 Marzahner Chaussee 219  
 12681-Berlin

**Auftraggeber**

Einfach. Ertragreich. 2trde.  
 SLL Automotive Group GmbH  
 Erika-Mann-Str. 63  
 80636 München

Gutachter:

Schreiber Stephan

Besichtigungsdatum:

13.8.2025

Auftragsnummer:

451555

**TÜVNORD****Zustandsbericht****TÜV NORD Autoservice GmbH - Wurster Straße 92 - 27580 Bremerhaven**

Zubehör:

**3. Ausbauinformationen**

-

**4. Allgemeiner Fahrzeugzustand**
 Servicenachweis vorhanden ja:  nein: 
Servicenachweis
 Fahrgestellnummer ZAR93700003451555  
 Fahrzeugtyp: Alfa Romeo GT 122 kW

Nr.	Bezeichnung	Datum	Laufleistung km
1	Wartungsarbeiten	15.10.2024	129823

Es handelt sich bei diesen Angaben um eine Zusammenstellung der nachweislich am Fahrzeug durchgeführten Arbeiten im Rahmen eines Werkstattaufenthaltes. Bei hohen Laufleistungen kann es im Rahmen der Wartung aus wirtschaftlichen Gründen zu Abweichungen von den Herstellervorgaben kommen.

**HU vorhanden bis 07/25**

fahrbereit       nicht fahrbereit       rollfähig  
 nicht verkehrssicher       nicht rollfähig (immobil)

Mängelbeschreibung:

Nichtraucherfahrzeug

**Besichtigungsort**

Koch Gruppe Automobile AG  
 Marzahner Chaussee 219  
 12681-Berlin

**Auftraggeber**

Einfach. Ertragreich. 2trde.  
 SLL Automotive Group GmbH  
 Erika-Mann-Str. 63  
 80636 München

Gutachter:

Schreiber Stephan

Besichtigungsdatum:

13.8.2025

Auftragsnummer:

451555

**TÜVNORD****Zustandsbericht****TÜV NORD Autoservice GmbH - Wurster Straße 92 - 27580 Bremerhaven****5. Allgemeine Funktionsfähigkeit**

- ✓ Motor startet eigenständig
- ✓ Motor funktionsfähig
- ✓ Getriebe funktionsfähig
- ✓ Lichtanlage funktionsfähig
- ✓ Fensterheber funktionsfähig
- ✓ Kombiinstrument mit Anzeigen
- ✓ Schließanlage (ZV) funktionsfähig
- Schiebedach oder Verdeck funktionsfähig
- ✓ Entertainment (Radio) funktionsfähig
- Navigationssystem funktionsfähig

Sonstige Auffälligkeiten beim Probelauf:

✓ = funktionsfähig

✗ = nicht funktionsfähig

— = nicht vorhanden

**6. Instandgesetzte Unfallschäden und Vorschäden**vorhanden ja  nein 

Nr.	Bauteil / Baugruppe
1	Motorhaube 220µm
2	Kotflügel links 191µm
3	Tür links 190µm
4	Dach 217µm
5	Seitenteil links 200µm
6	Heckklappe 182µm
7	Seitenteil rechts 214µm
8	Tür rechts 194µm
9	Kotflügel rechts 185µm

**7. Fahrzeugschäden und Fehlteile**

Nr.	Teil	Bild Nr.	Schaden	Kommentar
1	Tür links	1, 2, 3	deformiert	
2	Dach	4, 5	zerkratzt	
3	Seitenteil links	6, 7, 8	leicht deformiert und zerkratzt	

**Besichtigungsort**

Koch Gruppe Automobile AG  
 Marzahner Chaussee 219  
 12681-Berlin

**Auftraggeber**

Einfach. Ertragreich. 2trde.  
 SLL Automotive Group GmbH  
 Erika-Mann-Str. 63  
 80636 München

Gutachter:

Schreiber Stephan

Besichtigungsdatum:

13.8.2025

Auftragsnummer:

451555

**TÜVNORD****Zustandsbericht****TÜV NORD Autoservice GmbH - Wurster Straße 92 - 27580 Bremerhaven**

Nr.	Teil	Bild Nr.	Schaden	Kommentar
4	Heckklappe	9, 10, 11	Delle und zerkratzt	
5	Tür rechts	12, 13, 14	Dellen	
6	Fahrsitz	15, 16	Leder verschlissen	
7	AU/HU		fällig	
8	Reifendichtmittel	17	abgelaufen	
9	Felge vorne links	18, 19	Bordsteinschaden	
10	Felge hinten rechts	20, 21	Bordsteinschaden	
11	Felge vorne rechts	22, 23	Bordsteinschaden	

**Besichtigungsbedingungen:**

Der Sachverständige weist darauf hin, dass das Fahrzeug zusätzlich zu den im Bericht aufgeführten Beschädigungen alters- und laufeleistungsbedingte Gebrauchsspuren aufweisen kann, wie sie im normalen Gebrauch unvermeidlich sind (kleine Beulen, Dellen, Kratzer). Die Besichtigung des Fahrzeugs erfolgte im unzerlegten Zustand. Es können daher keinerlei Eigenschaften von nicht geprüften oder nur eingeschränkt prüfbar Bereichen des Fahrzeugs zugesichert werden. Eine Probefahrt war nicht Bestandteil der Besichtigung.

**Besichtigungsort**

Koch Gruppe Automobile AG  
 Marzahner Chaussee 219  
 12681-Berlin

**Auftraggeber**

Einfach. Ertragreich. 2trde.  
 SLL Automotive Group GmbH  
 Erika-Mann-Str. 63  
 80636 München

Gutachter:

Schreiber Stephan

Besichtigungsdatum:

13.8.2025

Auftragsnummer:

451555

**TÜVNORD****Zustandsbericht****TÜV NORD Autoservice GmbH - Wurster Straße 92 - 27580 Bremerhaven****8. Bereifung Räder-Reifen**

Montierte Reifen

Achse	Reifen- u. Felgeninfo.	Reifengröße	Hersteller	Profil (mm)
1 - VL	Ganzjahresreifen / Aluminium	225/40 R18 92Y	Barum	7
2 - VR	Ganzjahresreifen / Aluminium	225/40 R18 92Y	Barum	7
3 - HL	Ganzjahresreifen / Aluminium	225/40 R18 92Y	Barum	7
4 - HR	Ganzjahresreifen / Aluminium	225/40 R18 92Y	Barum	7



**Besichtigungsort**

Koch Gruppe Automobile AG  
Marzahner Chaussee 219  
12681-Berlin

**Auftraggeber**

Einfach. Ertragreich. 2trde.  
SLL Automotive Group GmbH  
Erika-Mann-Str. 63  
80636 München

Gutachter:

Schreiber Stephan

Besichtigungsdatum:

13.8.2025

Auftragsnummer:

451555

**TÜVNORD****Zustandsbericht****TÜV NORD Autoservice GmbH - Wurster Straße 92 - 27580 Bremerhaven****9. Fotodokumentation Fahrzeug****9.1 Fahrzeug**

Bild 1: Seitenprofil vorne links



Bild 2: Seitenprofil vorne rechts

**Besichtigungsort**

Koch Gruppe Automobile AG  
Marzahner Chaussee 219  
12681-Berlin

**Auftraggeber**

Einfach. Ertragreich. 2trde.  
SLL Automotive Group GmbH  
Erika-Mann-Str. 63  
80636 München

Gutachter:

Schreiber Stephan

Besichtigungsdatum:

13.8.2025

Auftragsnummer:

451555

**TÜVNORD****Zustandsbericht****TÜV NORD Autoservice GmbH - Wurster Straße 92 - 27580 Bremerhaven**

Bild 3: Seitenprofil hinten rechts



Bild 4: Seitenprofil hinten links

**Besichtigungsort**

Koch Gruppe Automobile AG  
 Marzahner Chaussee 219  
 12681-Berlin

**Auftraggeber**

Einfach. Ertragreich. 2trde.  
 SLL Automotive Group GmbH  
 Erika-Mann-Str. 63  
 80636 München

Gutachter:

Schreiber Stephan

Besichtigungsdatum:

13.8.2025

Auftragsnummer:

451555

**TÜVNORD****Zustandsbericht****TÜV NORD Autoservice GmbH - Wurster Straße 92 - 27580 Bremerhaven**

Bild 5: Motorraum



Bild 6: Fahrgestellnummer

**Besichtigungsort**

Koch Gruppe Automobile AG  
Marzahner Chaussee 219  
12681-Berlin

**Auftraggeber**

Einfach. Ertragreich. 2trde.  
SLL Automotive Group GmbH  
Erika-Mann-Str. 63  
80636 München

Gutachter:

Schreiber Stephan

Besichtigungsdatum:

13.8.2025

Auftragsnummer:

451555

**TÜVNORD****Zustandsbericht****TÜV NORD Autoservice GmbH - Wurster Straße 92 - 27580 Bremerhaven****9.2 Fahrzeuginnenraum****Bild 1: Fahrertür in Richtung Lenkrad****Bild 2: Fahrertür innen**

**Besichtigungsort**

Koch Gruppe Automobile AG  
Marzahner Chaussee 219  
12681-Berlin

**Auftraggeber**

Einfach. Ertragreich. 2trde.  
SLL Automotive Group GmbH  
Erika-Mann-Str. 63  
80636 München

Gutachter:

Schreiber Stephan

Besichtigungsdatum:

13.8.2025

Auftragsnummer:

451555

**TÜVNORD****Zustandsbericht****TÜV NORD Autoservice GmbH - Wurster Straße 92 - 27580 Bremerhaven**

Bild 3: Cockpit gesamt (von hinten)



Bild 4: Innenraum hi. von li.

**Besichtigungsort**

Koch Gruppe Automobile AG  
Marzahner Chaussee 219  
12681-Berlin

**Auftraggeber**

Einfach. Ertragreich. 2trde.  
SLL Automotive Group GmbH  
Erika-Mann-Str. 63  
80636 München

Gutachter:

Schreiber Stephan

Besichtigungsdatum:

13.8.2025

Auftragsnummer:

451555

**TÜVNORD****Zustandsbericht****TÜV NORD Autoservice GmbH - Wurster Straße 92 - 27580 Bremerhaven**

Bild 5: Kofferraum / Laderaum



Bild 6: Sonstiges

**Besichtigungsort**

Koch Gruppe Automobile AG  
Marzahner Chaussee 219  
12681-Berlin

**Auftraggeber**

Einfach. Ertragreich. 2trde.  
SLL Automotive Group GmbH  
Erika-Mann-Str. 63  
80636 München

Gutachter:

Schreiber Stephan

Besichtigungsdatum:

13.8.2025

Auftragsnummer:

451555

**TÜVNORD****Zustandsbericht****TÜV NORD Autoservice GmbH - Wurster Straße 92 - 27580 Bremerhaven**

Bild 7: Sonstiges



Bild 8: Sonstiges

**Besichtigungsort**

Koch Gruppe Automobile AG  
Marzahner Chaussee 219  
12681-Berlin

**Auftraggeber**

Einfach. Ertragreich. 2trde.  
SLL Automotive Group GmbH  
Erika-Mann-Str. 63  
80636 München

Gutachter:

Schreiber Stephan

Besichtigungsdatum:

13.8.2025

Auftragsnummer:

451555

**TÜVNORD**

**Zustandsbericht**

**TÜV NORD Autoservice GmbH - Wurster Straße 92 - 27580 Bremerhaven**



Bild 9: Sonstiges



Bild 10: Sonstiges

**Besichtigungsort**

Koch Gruppe Automobile AG  
Marzahner Chaussee 219  
12681-Berlin

**Auftraggeber**

Einfach. Ertragreich. 2trde.  
SLL Automotive Group GmbH  
Erika-Mann-Str. 63  
80636 München

Gutachter:

Schreiber Stephan

Besichtigungsdatum:

13.8.2025

Auftragsnummer:

451555

**TÜVNORD**

**Zustandsbericht**

**TÜV NORD Autoservice GmbH - Wurster Straße 92 - 27580 Bremerhaven**



Bild 11: Sonstiges



Bild 12: Sonstiges

**Besichtigungsort**

Koch Gruppe Automobile AG  
Marzahner Chaussee 219  
12681-Berlin

**Auftraggeber**

Einfach. Ertragreich. 2trde.  
SLL Automotive Group GmbH  
Erika-Mann-Str. 63  
80636 München

Gutachter:

Schreiber Stephan

Besichtigungsdatum:

13.8.2025

Auftragsnummer:

451555

**TÜVNORD****Zustandsbericht****TÜV NORD Autoservice GmbH - Wurster Straße 92 - 27580 Bremerhaven**

Bild 13: Sonstiges



Bild 14: Sonstiges

**Besichtigungsort**

Koch Gruppe Automobile AG  
Marzahner Chaussee 219  
12681-Berlin

**Auftraggeber**

Einfach. Ertragreich. 2trde.  
SLL Automotive Group GmbH  
Erika-Mann-Str. 63  
80636 München

Gutachter:

Schreiber Stephan

Besichtigungsdatum:

13.8.2025

Auftragsnummer:

451555

**TÜVNORD****Zustandsbericht****TÜV NORD Autoservice GmbH - Wurster Straße 92 - 27580 Bremerhaven**

Bild 15: Sonstiges



Bild 16: Sonstiges

**Besichtigungsort**

Koch Gruppe Automobile AG  
Marzahner Chaussee 219  
12681-Berlin

**Auftraggeber**

Einfach. Ertragreich. 2trde.  
SLL Automotive Group GmbH  
Erika-Mann-Str. 63  
80636 München

Gutachter:

Schreiber Stephan

Besichtigungsdatum:

13.8.2025

Auftragsnummer:

451555

**TÜVNORD****Zustandsbericht****TÜV NORD Autoservice GmbH - Wurster Straße 92 - 27580 Bremerhaven**

Bild 17: Sonstiges

**Besichtigungsort**

Koch Gruppe Automobile AG  
Marzahner Chaussee 219  
12681-Berlin

**Auftraggeber**

Einfach. Ertragreich. 2trde.  
SLL Automotive Group GmbH  
Erika-Mann-Str. 63  
80636 München

Gutachter:

Schreiber Stephan

Besichtigungsdatum:

13.8.2025

Auftragsnummer:

451555

**TÜVNORD****Zustandsbericht****TÜV NORD Autoservice GmbH - Wurster Straße 92 - 27580 Bremerhaven****9.3 Technische Ausstattung und Zubehör**

Bild 1: Entertainmentsystem



Bild 2: Instrumententafel

**Besichtigungsort**

Koch Gruppe Automobile AG  
 Marzahner Chaussee 219  
 12681-Berlin

**Auftraggeber**

Einfach. Ertragreich. 2trde.  
 SLL Automotive Group GmbH  
 Erika-Mann-Str. 63  
 80636 München

Gutachter:

Schreiber Stephan

Besichtigungsdatum:

13.8.2025

Auftragsnummer:

451555

**TÜVNORD****Zustandsbericht****TÜV NORD Autoservice GmbH - Wurster Straße 92 - 27580 Bremerhaven**

Bild 3: Zubehörteile (Schlüssel etc.)

02.03.2009	4136	599	0081	2	01	122/6400	216
01	0200			4489		1763	
ZAR93700003451555		7		1366		1395	
937 (ALFA ROMEO)				207	1840	1840	
				980	980		
				980	980		
				080		073	
ALFA ROMEO GT				1300	400	5	
FIAT (I)				195/60R15	88V		
PERSONENKRAFTWAGEN				195/60R15	88V		
GESCHLOSSEN							
						9/-	
EURO 4				e3*98/14*0070*10			
Benzin				08.09.04	K	DP782119	
0001	0462	1970					
ZU G:BIS 1461*ZU 7.1-8.3:H.1080				B.ANH-BETR.*			

Bild 4: Zulassungsbescheinigung

**Besichtigungsort**

Koch Gruppe Automobile AG  
Marzahner Chaussee 219  
12681-Berlin

**Auftraggeber**

Einfach. Ertragreich. 2trde.  
SLL Automotive Group GmbH  
Erika-Mann-Str. 63  
80636 München

Gutachter:

Schreiber Stephan

Besichtigungsdatum:

13.8.2025

Auftragsnummer:

451555

**TÜVNORD****Zustandsbericht****TÜV NORD Autoservice GmbH - Wurster Straße 92 - 27580 Bremerhaven**

Bild 5: Serviceheft

**10. Fotodokumentation Fahrzeugschäden**



Bild 1: Karosserie / Tür links deformiert



Bild 2: Karosserie / Tür links deformiert



Bild 3: Karosserie / Tür links deformiert



Bild 4: Karosserie / Dach zerkratzt



Bild 5: Karosserie / Dach zerkratzt



Bild 6: Karosserie / Seitenteil links leicht deformiert und zerkratzt



Bild 7: Karosserie / Seitenteil links leicht deformiert und zerkratzt



Bild 8: Karosserie / Seitenteil links leicht deformiert und zerkratzt




Bild 9: Karosserie / Heckklappe Delle und zerkratzt



Bild 10: Karosserie / Heckklappe Delle und zerkratzt




Bild 11: Karosserie / Heckklappe Delle und zerkratzt




Bild 12: Karosserie / Tür rechts Dellen



Bild 13: Karosserie / Tür rechts Dellen



Bild 14: Karosserie / Tür rechts Dellen




Bild 15: Innenraum / Fahrersitz Leder verschlissen



Bild 16: Innenraum / Fahrersitz Leder verschlissen



Bild 17: Reifen - Felge / Reifendichtmittel abgelaufen



Bild 18: Reifen - Felge / Felge vorne links  
Bordsteinschaden

**Besichtigungsort**

Koch Gruppe Automobile AG  
Marzahner Chaussee 219  
12681-Berlin

**Auftraggeber**

Einfach. Ertragreich. 2trde.  
SLL Automotive Group GmbH  
Erika-Mann-Str. 63  
80636 München

Gutachter:

Schreiber Stephan

Besichtigungsdatum:

13.8.2025

Auftragsnummer:

451555

**TÜVNORD**

**Zustandsbericht**

**TÜV NORD Autoservice GmbH - Wurster Straße 92 - 27580 Bremerhaven**



Bild 19: Reifen - Felge / Felge vorne links  
Bordsteinschaden



Bild 20: Reifen - Felge / Felge hinten rechts  
Bordsteinschaden



Bild 21: Reifen - Felge / Felge hinten rechts  
Bordsteinschaden



Bild 22: Reifen - Felge / Felge vorne rechts  
Bordsteinschaden




Bild 23: Reifen - Felge / Felge vorne rechts  
Bordsteinschaden