

**Besichtigungsort**

Autohaus Koch GmbH  
 Hansastraße 212  
 13051-Berlin

**Auftraggeber**

Einfach. Ertragreich. 2trde.  
 SLL Automotive Group GmbH  
 Erika-Mann-Str. 63  
 80636 München

Gutachter:


Schreiber Stephan

Besichtigungsdatum:

13.8.2025

Auftragsnummer:

674606

**TÜVNORD****Zustandsbericht****TÜV NORD Autoservice GmbH - Wurster Straße 92 - 27580 Bremerhaven****1. Allgemeine Fahrzeugdaten**

Datenquelle: **VIN-Abfrage**  
 Hersteller: **Peugeot**  
 Typ: **107**  
 Fahrgestellnummer: **VF3PNCFB488674606**  
 Erstzulassung: **24.07.2012**  
 Getriebe / Gänge: **Schaltgetriebe, 5 Gänge**  
 Schadstoffklasse: **EU5**  
 Vorverwendung: **Privat**

Laufleistung abgelesen: **98.080 km**  
 Kraftstoffart: **Superbenzin**  
 Farbe: **ZU LACKIEREN**  
 Leistung: **50 kW / 68 PS**  
 Hubraum: **998 ccm**  
 Anzahl Schlüssel: **1**  
 Anzahl Vorbesitzer: **3**

**Besichtigungsort**

Autohaus Koch GmbH  
 HansasträÙe 212  
 13051-Berlin

**Auftraggeber**

Einfach. Ertragreich. 2trde.  
 SLL Automotive Group GmbH  
 Erika-Mann-Str. 63  
 80636 München

Gutachter:

Schreiber Stephan

Besichtigungsdatum:

13.8.2025

Auftragsnummer:

674606

**TÜVNORD****Zustandsbericht****TÜV NORD Autoservice GmbH - Wurster Straße 92 - 27580 Bremerhaven****2. Serien- / Sonderausstattung**

Serienausstattung:

| Nr. | Bezeichnung                                      |
|-----|--|
| 1   | Außenspiegel mech. von innen verstellbar, rechts |
| 2   | Bremsassistent                                   |
| 3   | Elektr. Bremskraftverteilung                     |
| 4   | Getriebe 5-Gang                                  |
| 5   | Nebelscheinwerfer                                |
| 6   | Reserverad in Fahrbereifung                      |
| 7   | Schalt-/Wählhebelgriff Leder                     |
| 8   | Türgriffe außen Wagenfarbe                       |
| 9   | Ausstellfenster hinten                           |
| 10  | Außenspiegel teilweise lackiert                  |
| 11  | Dynamische Stabilitätskontrolle                  |
| 12  | Innenausstattung: schwarz                        |
| 13  | Rücksitzlehne geteilt/klappbar                   |
| 14  | Seitenscheiben hinten und Heckscheibe getönt     |
| 15  | Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP, Bosch)      |
| 16  | Gepäckraumabdeckung / Rollo                      |
| 17  | Stoßfänger Wagenfarbe                            |
| 18  | Karosserie: 5-türig                              |
| 19  | Lenksäule (Lenkrad) verstellbar                  |

| Nr. | Bezeichnung                                     |
|-----|---|
| 20  | Modellpflege                                    |
| 21  | Fensterheber elektrisch vorn                    |
| 22  | Isofix-Aufnahmen für Kindersitz                 |
| 23  | Kopfstützen hinten verstellbar                  |
| 24  | Motor 1,0 Ltr. - 50 kW                          |
| 25  | Seitenairbag vorn                               |
| 26  | 4 Lautsprecher                                  |
| 27  | Außenspiegel mech. von innen verstellbar, links |
| 28  | Heckscheibenwischer                             |
| 29  | Sitzbezug / Polsterung: Stoff                   |
| 30  | Anti-Blockier-System (ABS)                      |
| 31  | Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 5 (PSA = L6)  |
| 32  | Servolenkung elektrisch                         |
| 33  | Warnanlage für Sicherheitsgurte                 |
| 34  | Airbag Fahrer-/Beifahrerseite                   |
| 35  | Audiosystem: Radio mit CD-Player                |
| 36  | Drehzahlmesser                                  |
| 37  | Lenkrad (Leder)                                 |
| 38  | Seitenschutzleisten durchgefärbt                |
| 39  | Zentralverriegelung mit Fernbedienung           |

Sonderausstattung:

Zubehör:

**Besichtigungsort**

Autohaus Koch GmbH  
 HansasträÙe 212  
 13051-Berlin

**Auftraggeber**

Einfach. Ertragreich. 2trde.  
 SLL Automotive Group GmbH  
 Erika-Mann-Str. 63  
 80636 München

Gutachter:

Schreiber Stephan

Besichtigungsdatum:

13.8.2025

Auftragsnummer:

674606

**TÜVNORD****Zustandsbericht****TÜV NORD Autoservice GmbH - Wurster Straße 92 - 27580 Bremerhaven****3. Ausbauinformationen**

-

**4. Allgemeiner Fahrzeugzustand**
 Servicenachweis vorhanden ja:  nein: 
Servicenachweis
 Fahrgestellnummer VF3PNCFB488674606  
 Fahrzeugtyp: Peugeot 107 50 kW

| Nr. | Bezeichnung      | Datum      | Laufleistung km |
|-----|------------------|------------|-----------------|
| 1   | Wartungsarbeiten | 15.04.2024 | 84390           |

Es handelt sich bei diesen Angaben um eine Zusammenstellung der nachweislich am Fahrzeug durchgeführten Arbeiten im Rahmen eines Werkstattaufenthaltes. Bei hohen Laufleistungen kann es im Rahmen der Wartung aus wirtschaftlichen Gründen zu Abweichungen von den Herstellervorgaben kommen.

**HU vorhanden bis 11/25**

fahrbereit       nicht fahrbereit       rollfähig  
 nicht verkehrssicher       nicht rollfähig (immobil)

Mängelbeschreibung:

Nichtraucherfahrzeug

**5. Allgemeine Funktionsfähigkeit**

- ✓ Motor startet eigenständig
- ✓ Motor funktionsfähig
- ✓ Getriebe funktionsfähig
- ✓ Lichtanlage funktionsfähig
- ✓ Fensterheber funktionsfähig
- ✓ Kombiinstrument mit Anzeigen
- ✓ Schließanlage (ZV) funktionsfähig
- Schiebedach oder Verdeck funktionsfähig
- ✓ Entertainment (Radio) funktionsfähig
- Navigationssystem funktionsfähig

Sonstige Auffälligkeiten beim Probelauf:

✓ = funktionsfähig      ✗ = nicht funktionsfähig      — = nicht vorhanden

**6. Instandgesetzte Unfallschäden und Vorschäden**

vorhanden ja  nein

| Nr. | Bauteil / Baugruppe    |
|-----|------------------------|
| 1   | Kotflügel rechts 324µm |

**7. Fahrzeugschäden und Fehlteile**

| Nr. | Teil                          | Bild Nr. | Schaden           | Kommentar |
|-----|-------------------------------|----------|-------------------|-----------|
| 1   | Wartung                       | 1        | fällig            |           |
| 2   | Antennenstab                  | 2        | abgebrochen       |           |
| 3   | Stoßfänger vorn               | 3, 4, 5  | zerkratzt         |           |
| 4   | Einstieg vorne links          | 6, 7     | zerkratzt         |           |
| 5   | Schweller links               | 8, 9     | Kratzer           |           |
| 6   | Einstieg hinten links         | 10, 11   | zerkratzt         |           |
| 7   | Tür hinten links              | 12, 13   | leicht deformiert |           |
| 8   | Dachkante hinten              | 14, 15   | Korrosion         |           |
| 9   | Schweller rechts              | 16, 17   | eingedrückt       |           |
| 10  | Abdeckung Wischermotor hinten | 18       | fehlt             |           |

**Besichtigungsort**

Autohaus Koch GmbH  
Hansastraße 212  
13051-Berlin

**Auftraggeber**

Einfach. Ertragreich. 2trde.  
SLL Automotive Group GmbH  
Erika-Mann-Str. 63  
80636 München

Gutachter:

Schreiber Stephan

Besichtigungsdatum:

13.8.2025

Auftragsnummer:

674606

The logo for TÜV NORD, consisting of the text 'TUVNORD' in white capital letters on a blue rectangular background.**Zustandsbericht****TÜV NORD Autoservice GmbH - Wurster Straße 92 - 27580 Bremerhaven**

| Nr. | Teil                   | Bild Nr. | Schaden | Kommentar |
|-----|------------------------|----------|---------|-----------|
| 11  | Radkappe hinten links  | 19       | Kratzer |           |
| 12  | Radkappe hinten rechts | 20       | Kratzer |           |
| 13  | Radkappe vorne rechts  | 21       | Kratzer |           |

**Besichtigungsbedingungen:**

Der Sachverständige weist darauf hin, dass das Fahrzeug zusätzlich zu den im Bericht aufgeführten Beschädigungen alters- und laufleistungsbedingte Gebrauchsspuren aufweisen kann, wie sie im normalen Gebrauch unvermeidlich sind (kleine Beulen, Dellen, Kratzer). Die Besichtigung des Fahrzeugs erfolgte im unzerlegten Zustand. Es können daher keinerlei Eigenschaften von nicht geprüften oder nur eingeschränkt prüfbar Bereichen des Fahrzeugs zugesichert werden. Eine Probefahrt war nicht Bestandteil der Besichtigung.

**Besichtigungsort**

Autohaus Koch GmbH  
 Hansastraße 212  
 13051-Berlin

**Auftraggeber**

Einfach. Ertragreich. 2trde.  
 SLL Automotive Group GmbH  
 Erika-Mann-Str. 63  
 80636 München

Gutachter:

Schreiber Stephan

Besichtigungsdatum:

13.8.2025

Auftragsnummer:

674606

**TÜVNORD****Zustandsbericht****TÜV NORD Autoservice GmbH - Wurster Straße 92 - 27580 Bremerhaven****8. Bereifung Räder-Reifen**

Montierte Reifen

| Achse  | Reifen- u. Felgeninfo.   | Reifengröße    | Hersteller | Profil (mm) |
|--------|--------------------------|----------------|------------|-------------|
| 1 - VL | Ganzjahresreifen / Stahl | 155/65 R14 75T | Goodyear   | 4           |
| 2 - VR | Ganzjahresreifen / Stahl | 155/65 R14 75T | Goodyear   | 4           |
| 3 - HL | Ganzjahresreifen / Stahl | 155/65 R14 75T | Goodyear   | 6           |
| 4 - HR | Ganzjahresreifen / Stahl | 155/65 R14 75T | Goodyear   | 6           |



**Besichtigungsort**

Autohaus Koch GmbH  
Hansastraße 212  
13051-Berlin

**Auftraggeber**

Einfach. Ertragreich. 2trde.  
SLL Automotive Group GmbH  
Erika-Mann-Str. 63  
80636 München

Gutachter:

Schreiber Stephan

Besichtigungsdatum:

13.8.2025

Auftragsnummer:

674606

**TÜVNORD****Zustandsbericht****TÜV NORD Autoservice GmbH - Wurster Straße 92 - 27580 Bremerhaven****9. Fotodokumentation Fahrzeug****9.1 Fahrzeug**

Bild 1: Seitenprofil vorne links



Bild 2: Seitenprofil vorne rechts

**Besichtigungsort**

Autohaus Koch GmbH  
Hansastraße 212  
13051-Berlin

**Auftraggeber**

Einfach. Ertragreich. 2trde.  
SLL Automotive Group GmbH  
Erika-Mann-Str. 63  
80636 München

Gutachter:

Schreiber Stephan

Besichtigungsdatum:

13.8.2025

Auftragsnummer:

674606

**TÜVNORD****Zustandsbericht****TÜV NORD Autoservice GmbH - Wurster Straße 92 - 27580 Bremerhaven**

Bild 3: Seitenprofil hinten rechts



Bild 4: Seitenprofil hinten links

**Besichtigungsort**

Autohaus Koch GmbH  
 HansasträÙe 212  
 13051-Berlin

**Auftraggeber**

Einfach. Ertragreich. 2trde.  
 SLL Automotive Group GmbH  
 Erika-Mann-Str. 63  
 80636 München

Gutachter:

Schreiber Stephan

Besichtigungsdatum:

13.8.2025

Auftragsnummer:

674606

**TÜVNORD****Zustandsbericht****TÜV NORD Autoservice GmbH - Wurster Straße 92 - 27580 Bremerhaven**

Bild 5: Motorraum




Bild 6: Fahrgestellnummer

**Besichtigungsort**

Autohaus Koch GmbH  
Hansastraße 212  
13051-Berlin

**Auftraggeber**

Einfach. Ertragreich. 2trde.  
SLL Automotive Group GmbH  
Erika-Mann-Str. 63  
80636 München

Gutachter:

Schreiber Stephan

Besichtigungsdatum:

13.8.2025

Auftragsnummer:

674606

**TÜVNORD****Zustandsbericht****TÜV NORD Autoservice GmbH - Wurster Straße 92 - 27580 Bremerhaven****9.2 Fahrzeuginnenraum****Bild 1: Fahrertür in Richtung Lenkrad****Bild 2: Fahrertür innen**

**Besichtigungsort**

Autohaus Koch GmbH  
Hansastraße 212  
13051-Berlin

**Auftraggeber**

Einfach. Ertragreich. 2trde.  
SLL Automotive Group GmbH  
Erika-Mann-Str. 63  
80636 München

Gutachter:

Schreiber Stephan

Besichtigungsdatum:

13.8.2025

Auftragsnummer:

674606

**TÜVNORD****Zustandsbericht****TÜV NORD Autoservice GmbH - Wurster Straße 92 - 27580 Bremerhaven**

Bild 3: Cockpit gesamt (von hinten)




Bild 4: Innenraum hi. von li.

**Besichtigungsort**

Autohaus Koch GmbH  
Hansastraße 212  
13051-Berlin

**Auftraggeber**

Einfach. Ertragreich. 2trde.  
SLL Automotive Group GmbH  
Erika-Mann-Str. 63  
80636 München

Gutachter:

Schreiber Stephan

Besichtigungsdatum:

13.8.2025

Auftragsnummer:

674606



**Zustandsbericht**

**TÜV NORD Autoservice GmbH - Wurster Straße 92 - 27580 Bremerhaven**



Bild 5: Kofferraum / Laderaum



Bild 6: Sonstiges

**Besichtigungsort**

Autohaus Koch GmbH  
Hansastraße 212  
13051-Berlin

**Auftraggeber**

Einfach. Ertragreich. 2trde.  
SLL Automotive Group GmbH  
Erika-Mann-Str. 63  
80636 München

Gutachter:

Schreiber Stephan

Besichtigungsdatum:

13.8.2025

Auftragsnummer:

674606

**TÜVNORD**

**Zustandsbericht**

**TÜV NORD Autoservice GmbH - Wurster Straße 92 - 27580 Bremerhaven**



Bild 7: Sonstiges



Bild 8: Sonstiges

**Besichtigungsort**

Autohaus Koch GmbH  
Hansastraße 212  
13051-Berlin

**Auftraggeber**

Einfach. Ertragreich. 2trde.  
SLL Automotive Group GmbH  
Erika-Mann-Str. 63  
80636 München

Gutachter:

Schreiber Stephan

Besichtigungsdatum:

13.8.2025

Auftragsnummer:

674606

**TÜVNORD****Zustandsbericht****TÜV NORD Autoservice GmbH - Wurster Straße 92 - 27580 Bremerhaven**

Bild 9: Sonstiges



Bild 10: Sonstiges

**Besichtigungsort**

Autohaus Koch GmbH  
Hansastraße 212  
13051-Berlin

**Auftraggeber**

Einfach. Ertragreich. 2trde.  
SLL Automotive Group GmbH  
Erika-Mann-Str. 63  
80636 München

Gutachter:

Schreiber Stephan

Besichtigungsdatum:

13.8.2025

Auftragsnummer:

674606



**Zustandsbericht**

**TÜV NORD Autoservice GmbH - Wurster Straße 92 - 27580 Bremerhaven**



Bild 11: Sonstiges



Bild 12: Sonstiges

**Besichtigungsort**

Autohaus Koch GmbH  
Hansastraße 212  
13051-Berlin

**Auftraggeber**

Einfach. Ertragreich. 2trde.  
SLL Automotive Group GmbH  
Erika-Mann-Str. 63  
80636 München

Gutachter:

Schreiber Stephan

Besichtigungsdatum:

13.8.2025

Auftragsnummer:

674606



**Zustandsbericht**

**TÜV NORD Autoservice GmbH - Wurster Straße 92 - 27580 Bremerhaven**



Bild 13: Sonstiges



Bild 14: Sonstiges

**Besichtigungsort**

Autohaus Koch GmbH  
Hansastraße 212  
13051-Berlin

**Auftraggeber**

Einfach. Ertragreich. 2trde.  
SLL Automotive Group GmbH  
Erika-Mann-Str. 63  
80636 München

Gutachter:

Schreiber Stephan

Besichtigungsdatum:

13.8.2025

Auftragsnummer:

674606

**TÜVNORD**

**Zustandsbericht**

**TÜV NORD Autoservice GmbH - Wurster Straße 92 - 27580 Bremerhaven**



Bild 15: Sonstiges



Bild 16: Sonstiges

### 9.3 Technische Ausstattung und Zubehör



Bild 1: Entertainmentsystem



Bild 2: Instrumententafel



**Besichtigungsort**

Autohaus Koch GmbH  
Hansastraße 212  
13051-Berlin

**Auftraggeber**

Einfach. Ertragreich. 2trde.  
SLL Automotive Group GmbH  
Erika-Mann-Str. 63  
80636 München

Gutachter:

Schreiber Stephan

Besichtigungsdatum:

13.8.2025

Auftragsnummer:

674606

**TÜVNORD****Zustandsbericht****TÜV NORD Autoservice GmbH - Wurster Straße 92 - 27580 Bremerhaven**

Bild 5: Serviceheft

### 10. Fotodokumentation Fahrzeugschäden



Bild 1: Wartung-Pflege / Wartung fällig



Bild 2: Technik / Antennenstab abgebrochen



Bild 3: Karosserie / Stoßfänger vorn zerkratzt



Bild 4: Karosserie / Stoßfänger vorn zerkratzt



Bild 5: Karosserie / Stoßfänger vorn zerkratzt



Bild 6: Karosserie / Einstieg vorne links zerkratzt



Bild 7: Karosserie / Einstieg vorne links zerkratzt



Bild 8: Karosserie / Schweller links Kratzer



Bild 9: Karosserie / Schweller links Kratzer



Bild 10: Karosserie / Einstieg hinten links zerkratzt



Bild 11: Karosserie / Einstieg hinten links zerkratzt




Bild 12: Karosserie / Tür hinten links leicht deformiert



Bild 13: Karosserie / Tür hinten links leicht deformiert



Bild 14: Karosserie / Dachkante hinten Korrosion



Bild 15: Karosserie / Dachkante hinten Korrosion



Bild 16: Karosserie / Schweller rechts eingedrückt



Bild 17: Karosserie / Schweller rechts eingedrückt




Bild 18: Innenraum / Abdeckung Wischermotor hinten fehlt

**Besichtigungsort**

Autohaus Koch GmbH  
Hansastraße 212  
13051-Berlin

**Auftraggeber**

Einfach. Ertragreich. 2trde.  
SLL Automotive Group GmbH  
Erika-Mann-Str. 63  
80636 München

Gutachter:

Schreiber Stephan

Besichtigungsdatum:

13.8.2025

Auftragsnummer:

674606

**TÜVNORD****Zustandsbericht****TÜV NORD Autoservice GmbH - Wurster Straße 92 - 27580 Bremerhaven**

Bild 19: Reifen - Felge / Radkappe hinten links  
Kratzer



Bild 20: Reifen - Felge / Radkappe hinten rechts  
Kratzer



Bild 21: Reifen - Felge / Radkappe vorne rechts  
Kratzer