

OPINIA Nr: TOYOTA COROLLA WL8769W

z dnia: 14.08.2025

Wykonawca opinii : Rafał Choromański/zatw. Pion Weryfikacyjny eRzeczoznawcy

Zleceniodawca: CARARENA - Aukcje Samochodowe

Adres: ul. Budowlanych 7, 62-081 Baranowo

Zlec. pismo, znak: 17/12/08/2025/CarArena STANDARD

z dnia: 12.08.2025

Zadanie: Określenie wartości rynkowej pojazdu przed szkodą oraz jego wartości w stanie uszkodzonym

DANE IDENTYFIKACYJNE POJAZDU

Dane: [O] VIII-2025

Marka: TOYOTA

Rok produkcji: 2024

Model: Corolla 1.8 Hybrid MR`23 E6d

Wersja: Style e-CVT

Nr rejestracyjny: WL8769W

Rodzaj pojazdu: Samochód osobowy

VIN: NMTBD3BE50R074503

Nr INFO-EKSPERT	037-03628
Data pierwszej rejestracji	19.02.2025
Data ważności badania technicznego	19.02.2028
Wskazanie drogomierza	11741 km
Okres eksploatacji pojazdu (25/02/19-25/08/15)	6 mies.
Kolor powłoki lakierowej, (rodzaj lakieru)	Srebrny 2-warstwowy z efektem metalicznym
Dop. masa całkow.	1835 kg
Rodzaj nadwozia	sedan 4 drzwiowy
Jednostka napędowa	hybrydowa (benzyna/elektr.)
Pojemność / Moc silnika spalinowego	1798 ccm / 72kW (98KM)
Moc zespołu napędowego / silnika elektrycznego	103kW (140KM) / 70kW (95KM)
Liczba cylindrów / Układ cylindrów / Liczba zaworów	4 / rzędowy / 16
Rodzaj skrzyni biegów	automatyczna
Rodzaj napędu	przedni (4x2)

WYPOSAŻENIE STANDARDOWE (2023.03-2024.09)

L.p.	Nazwa elementu wyposażenia	L.p.	Nazwa elementu wyposażenia
1	ABS - system zapobiegający blokowaniu kół	46	Spryskiwacze reflektorów
2	Antena radiowa "płetwa rekina"	47	Sterowanie systemem audio w kierownicy
3	Asystent utrzymania pasa ruchu LTA	48	Sterowanie telefonem w kierownicy
4	Bluetooth	49	Sygnalizacja niezapiętych pasów bezpieczeństwa przednich
5	Czujnik zmierzchu	50	System "inteligentny klucz"
6	Digital Cockpit - cyfrowy wyświetlacz zegarów 12,3"	51	System Apple Carplay/Android Auto
7	Dywaniki welurowe	52	System automatycznego powiadamiania ratunkowego eCall
8	Dźwignia zmiany biegów pokryta skórą	53	System detekcji przeszkód ICS
9	Elementy nadwozia dodatkowo chromowane	54	System dystrybucji siły hamowania elektroniczny EBD
10	Fotel kierowcy z regulacją odcinka lędźwiowego elektryczną	55	System kontroli trakcji TRC
11	Fotel kierowcy z regulacją wysokości	56	System łączności Toyota Connected Car
12	Funkcja komend głosowych na telefon	57	System monitorowania ciśnienia powietrza w oponach
13	Głośniki 6 szt.	58	System multimedialny Toyota Smart Connect z wyświetlaczem 10,5"HD
14	Gniazdo 12V	59	System nawigacji Toyota Connect z mapami online (4 lata)
15	Hamulec postojowy elektryczny	60	System ostrzegania pieszych o nadjeżdżającym pojeździe AVAS
16	Immobilizer	61	System rozpoznawania znaków drogowych RSA
17	Kamera cofania	62	System stabilizacji toru jazdy VSC
18	Kierownica multifunkcyjna	63	System wczesnego reagowania w razie ryzyka

19	Kierownica pokryta skórą	64	System wspomagania hamowania awaryjnego
20	Klamki zewnętrzne lakierowane	65	System wspomagania ruszania na wzniesieniu HAC
21	Klimatyzacja automatyczna 2 strefowa	66	System wykrywania zmęczenia kierowcy SWS
22	Kolumna kierownicy z regulacją wysokości i głębokości	67	Szyby przednie automatycznie opuszczane i podnoszone
23	Koło zapasowe dojazdowe	68	Szyby przednie regulowane elektrycznie
24	Komputer pokładowy	69	Szyby tylne automatycznie opuszczane i podnoszone
25	Kurtyny powietrzne boczne	70	Szyby tylne przyciemniane
26	Listwa okienna chromowana	71	Szyby tylne regulowane elektrycznie
27	Lusterka w osłonach przeciwsłonecznych podświetlane	72	Światła do jazdy dziennej LED
28	Lusterka zewnętrzne podgrzewane elektrycznie	73	Światła drogowe automatyczne AHB
29	Lusterka zewnętrzne regulowane elektrycznie	74	Światła p/mgienne przednie LED
30	Lusterka zewnętrzne składane elektrycznie	75	Światła przednie LED
31	Lusterka zewnętrzne w kolorze nadwozia	76	Światła tylne LED
32	Lusterko wewnętrzne ściemniane automatycznie	77	Tapicerka tekstylna
33	Ładowarka bezprzewodowa do smartfonów	78	Tarcze kół aluminiowe 17" opony 225/45
34	Mocowanie fotelika dziecięcego ISOFIX na tylnych skrajnych siedzeniach	79	Tempomat adaptacyjny
35	Nawiewy w drugim rzędzie siedzeń	80	Tuner radiowy cyfrowy DAB
36	Ogranicznik prędkości automatyczny ASL	81	Wspomaganie układu kierowniczego
37	Oświetlenie wnętrza podstawowe	82	Wycieraczki z czujnikiem deszczu
38	Podłokietnik przedni	83	Zabezpieczenie drzwi tylnych przed otwarciem od wewnątrz
39	Podłokietnik siedzeń tylnych	84	Zamek centralny zdalnie sterowany
40	Podsufitka w jasnej tonacji	85	Zdalne odblokowywanie i blokowanie zamka centralnego poprzez aplikację MyT
41	Poduszka powietrzna kierowcy	86	Zdalne sterowanie klimatyzacją poprzez aplikację MyT
42	Poduszka powietrzna kolanowa kierowcy	87	Zdalne uruchamianie świateł awaryjnych poprzez aplikację MyT
43	Poduszka powietrzna pasażera z możliwością odłączenia	88	Złącze "USB" w tunelu centralnym
44	Poduszki powietrzne boczne przednie	89	Złącze "USB-C"
45	Przycisk uruchamiający silnik		

L.p. Nazwa pakietu / elementu pakietu wyposażenia standardowego

- Czujniki parkowania - przód/tył
Czujniki parkowania - przód
Czujniki parkowania - tył
- Fotele przednie podgrzewane
Fotel kierowcy podgrzewany
Fotel pasażera podgrzewany
- Siedzenia tylne dzielone i składane 60/40
Siedzenia tylne dzielone
Siedzenia tylne składane
- Systemy VSC + TRC
System kontroli trakcji TRC
System stabilizacji toru jazdy VSC

WYPOSAŻENIE DODATKOWE**L.p. Nazwa elementu wyposażenia****Wartość [PLN]**

- Lakier metalizowany

OPIS ZAMONTOWANEGO W POJEŹDZIE OGUMIENIA

Koło	Marka, typ	Bieżnik [mm]	Zużycie [%]
Przednie lewe:	*DUNLOP 225/45 R17 SP SPORT MAXX	6,0	38
Przednie prawe:	*DUNLOP 225/45 R17 SP SPORT MAXX	6,0	38
Tylne lewe:	*DUNLOP 225/45 R17 SP SPORT MAXX	6,0	38
Tylne prawe:	*DUNLOP 225/45 R17 SP SPORT MAXX	6,0	38

KOREKTY

WARTOŚĆ BAZOWA BRUTTO (15 mies.)

KOREKTA ZA WYPOSAŻENIE DODATKOWE

Wyposażenie pojazdu powoduje powiększenie wartości pojazdu, gdy jest wyposażeniem ponadstandardowym oraz jest sprawne, czyli zdolne do spełnienia swojej funkcji. Wielkość korekty wartości bazowej, związanej z wyposażeniem dodatkowym pojazdu została określona na podstawie udziału tego wyposażenia w wartości standardowo wyposażonego nowego pojazdu z uwzględnieniem amortyzacji pojazdu i zwiększonej amortyzacji jego wyposażenia.

KOREKTA ZA PIERWSZĄ REJESTRACJĘ

Korekta uwzględnia wpływ daty pierwszej rejestracji pojazdu (pierwszego dopuszczenia do ruchu po zakupieniu pojazdu nowego) na jego wartość. Przyjmuje się, że pojazd bazowy został zarejestrowany po raz pierwszy 15.05.2024. Pojazd wyceniany został zarejestrowany 9 miesięcy później, zatem jego okres eksploatacji jest krótszy od okresu eksploatacji pojazdu bazowego i stąd wynika dodatnia korekta wartości.

KOREKTA ZA PRZEBIEG

Korekta uwzględnia wpływ przebiegu pojazdu na jego wartość. Wartość bazowa (skorygowana o wpływ pierwszej rejestracji) została określona dla przebiegu normatywnego 9 000 km. Zweryfikowany przebieg wycenianego pojazdu jest większy od normatywnego o 2 741 km. Powoduje to zastosowanie korekty wartości w wysokości -0,55%.

KOREKTA ZA OGUMIENIE

Korekta uwzględnia wpływ stanu ogumienia na wartość pojazdu. Zużycie poszczególnych opon zostało określone z uwzględnieniem zmierzonej wysokości ich bieżnika. Punktem odniesienia jest ogumienie o zużyciu 22% określonym na podstawie rzeczywistego przebiegu pojazdu - 11741 km.

KOMENTARZ

Dokonano sprawdzenia historii pojazdu w bazie CEPiK.

Kluczyki (ilość sztuk): 1 szt.

Dowód rejestracyjny: NIE, okazano skan

Głośność pracy silnika: BEZ UWAG

Praca układu kierowniczego: Konieczna weryfikacja geometrii kół

Zmiana biegów, działanie sprzęgła: BEZ UWAG

Głośność skrzyni biegów / bloku napędowego: BEZ UWAG

Skuteczność ogrzewania i przewietrzania: Uszkodzony skraplacz klimatyzacji

Pojazd jezdny.

Oględziny wykonywał: Jacek Ducki

Wycenę wykonał: Rafał Choromański

Niniejsza opinia nie jest ekspertyzą stanu technicznego ani gwarancją niezawodności zespołów i podzespołów pojazdu, została sporządzona wyłącznie na podstawie oględzin w warunkach istniejących w miejscu badania.

Opinia określa wyłącznie szacunkową wartość rynkową pojazdu i może być wykorzystywana tylko przez zlecającego. Sporządzający opinię zastrzega się, że nie ponosi odpowiedzialności za wady ukryte pojazdu, wady prawne, błędy w dokumentacji, błędy montażu.

Opinia została sporządzona bezstronnie.

Wartość rynkowa brutto wyżej zidentyfikowanego pojazdu, w stanie jak przed szkodą, określona na miesiąc sierpień 2025 roku wynosi:

Wartość brutto pojazdu w stanie uszkodzonym określona na miesiąc sierpień 2025 roku wynosi:

Wartości określono na podstawie:

- notowań wartości rynkowych z bazy pojazdów "Komputerowego Systemu INFO-EKSPERT" na VIII-2025 zaakceptowanych przez wykonawcę opinii,
- korekt mających wpływ na wartość pojazdu,
- analizy zbywalności pojazdu uszkodzonego.

Zastrzeżenia ograniczające opinię.

ü Zawarte w niniejszej Ocenie/Raporcie informacje (w tym dotyczące wyposażenia) służą jedynie ogólnym celom informacyjnym. Ocena/Raport nie może być zatem traktowana jako oferta w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego oraz opisu towaru ani zapewnienia w rozumieniu art. 4 Ustawy z dnia 27 lipca 2002 roku o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej.

ü Ocena/Raport została sporządzona w celu ustalenia istnienia albo nieistnienia uszkodzeń nieakceptowalnych po zakończeniu umowy korzystania z samochodu lub innych okoliczności uzgodnionych w zleceniu. Ocena/Raport nie obejmuje typowych uszkodzeń wynikających z eksploatacji samochodu oraz jego standardowego zużycia.

ü Jeśli chcesz traktować ten dokument jako źródło wiedzy o samochodzie przy jego zakupie, czynisz to na własną odpowiedzialność. eRzeczoznawcy sp.j. nie ponosi odpowiedzialności za takie użycie tej Oceny/Raporu

ü Niniejsza wycena służy wyłącznie do oszacowania wartości rynkowej przedmiotu wyceny i nie może być wykorzystywana do żadnego innego celu, niż wymieniony powyżej. W szczególności wycena nie może stanowić podstawy do oceny cech i stanu wycenianego obiektu przy jego zakupie.

ü Rzeczoznawca nie bierze na siebie odpowiedzialności za wady ukryte (prawne i fizyczne) oraz ewentualne skutki wynikające z dalszego użytkowania przedmiotu wyceny, a także za skutki wykorzystania samej wyceny.

ü Powyższa wycena nie jest ekspertyzą stanu technicznego przedmiotu wyceny i za taką nie może być uznawana, w szczególności nie może być traktowana jako gwarancja sprzedaży przedmiotu wyceny za oszacowaną wartość.

ü Wycenę przeprowadzono w oparciu o dostarczoną dokumentację oraz badanie organoleptyczne wycenianego obiektu. Nie prowadzono badań diagnostycznych oraz weryfikacji warsztatowej przedmiotu wyceny.

ü Nie stwierdzono dodatkowych niesprawności i/lub uszkodzeń i/lub braków w zakresie możliwym do ustalenia w warunkach oględzin tj. bez dostępu do spodu pojazdu, specjalistycznego sprzętu diagnostycznego, jazdy próbnej wykonanej w warunkach drogowych z obciążeniem.

ü Rzeczoznawca podczas oględzin poza warsztatem nie jest w stanie stwierdzić wypadkowej przeszłości pojazdu. W przypadku podwyższonych wartości pomiarów powłoki lakierowej, konieczna jest ekspertyza w warunkach warsztatowych.

ü Rok produkcji pojazdu - nie weryfikowano. Przyjęto w oparciu o dane przekazane przez Zleceniodawcę.

ü Niniejsza wycena nie może być publikowana w całości w jakimkolwiek dokumencie bez zgody wykonawców i bez uzgodnienia z nimi formy i treści takiej publikacji. Zakaz publikacji nie dotyczy posługiwania się wyceną w umowach cywilno-prawnych zawieranych przez zleceniodawcę i dotyczących przedmiotu

ü Przed odbiorem pojazdu, kupujący zobowiązany jest do konfrontacji rzeczywistego stanu z informacjami zawartymi w wycenie. Odbiór przedmiotu jest równoznaczny ze zrzeczeniem się wszelkich roszczeń, co do stanu technicznego.

ü Nie badano poprawności i/lub budowy numerów identyfikacyjnych/seryjnych obiektu oraz nie weryfikowano prawdziwości danych obiektu.

ü Niniejsza wycena nie może być traktowana jako gwarancja sprzedaży przedmiotu wyceny za oszacowaną wartość.

ü W przypadku ujawnienia dodatkowych informacji dotyczących przedmiotowego pojazdu, niedostępnych w czasie wykonywania niniejszej opinii, zaprezentowane stanowisko może ulec zmianie.

ü W opinii założono, że nie wykryto żadnych faktów, które mogłyby istotnie wpływać na wartość wycenionego pojazdu, jeśli w opisie pojazdu nie widnieje inaczej.

ü Rzeczoznawca nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne błędy wynikające z przedstawionych informacji otrzymanych od użytkownika/sprzedawcy/zamawiającego wycenę, jeśli brak podstaw do kwestionowania ich zgodności ze stanem rzeczywistym lub też ustalenie stanu rzeczywistego przez rzeczoznawcę było niemożliwe lub znacznie utrudnione.

ü Wyposażenie standardowe wg. Info - Ekspert/Eurotax. Rzeczoznawca nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne błędy programu. Opis stanu technicznego pojazdu jest ważny na dzień oględzin. Rzeczoznawca nie bierze odpowiedzialności za zmiany stanu pojazdu wynikające z dalszej eksploatacji lub postoju (np. uszkodzenie akumulatora, powiększenie lub powstanie ognisk korozji, uszkodzenie układu hamulcowego, itp.)

ü Jeżeli elementy jednostki napędowej, układu przeniesienia napędu itp., są rozmontowane, rzeczoznawca nie weryfikuje kompletności poszczególnych układów. Możliwość wystąpienia braków w kompletacji (np. ze względu na wykorzystanie unieruchomionego pojazdu jako „dawcy części”.

ü Nie weryfikowano odczytanego stanu drogomierza z zapisami w urządzeniach elektronicznych pojazdu.

ü Nie weryfikowano gwarancji, statusu pakietów serwisowych i kompletności w zakresie osprzętu dodatkowego, z którym przedmiot był zamówiony.

ü Ustalenie wszystkich uszkodzeń, wad i braków w ukompletowaniu pojazdu nie jest możliwe w warunkach parkingowych, konieczna weryfikacja w warunkach warsztatowych. Warunki w jakich przeprowadzono oględziny pojazdu uniemożliwiają dokładne określenie jego sprawności oraz kompletności.

ü Nie udostępniono specyfikacji wyposażenia fabrycznego wycenianego pojazdu. Mając na uwadze powyższe wyposażenie zostało ustalone na podstawie oględzin z natury. Aby ustalić specyfikację fabryczną wyposażenia należy zwrócić się do dealera. Nie można wykluczyć, że mogą występować różnice w wyposażeniu.

ARKUSZ USTALENIA WARTOŚCI POJAZDU W STANIE USZKODZONYM**do opinii nr: TOYOTA COROLLA WL8769W**

z dnia: 14.08.2025

Wykonawca opinii : Rafał Choromański/zatw. Pion Weryfikacyjny eRzecznawcy

Zleceniodawca: CARARENA - Aukcje Samochodowe

Adres: ul. Budowlanych 7, 62-081 Baranowo

Zlec. pismo, znak: 17/12/08/2025/CarArena STANDARD

z dnia: 12.08.2025

Zadanie: Określenie wartości rynkowej pojazdu przed szkodą oraz jego wartości w stanie uszkodzonym

DANE IDENTYFIKACYJNE POJAZDU

Dane: [O] VIII-2025

Marka: TOYOTA

Rok produkcji: 2024

Model: Corolla 1.8 Hybrid MR`23 E6d

Wersja: Style e-CVT

Nr rejestracyjny: WL8769W

Rodzaj pojazdu: Samochód osobowy

Nr IE: 037-03628

Wartość pojazdu nieuszkodzonego (założony wiek pojazdu jak w dniu wyceny - 6 mies.)

...

Współczynnik amortyzacji pojazdu

0,86

CZĘŚCI DO NAPRAWY**L.p. Nazwa elementu****Lewy/Prawy****1 Nadwozie lakierowane**

1 Płyta podłogowa kpl.

CZĘŚCI DO WYMIANY**L.p. Nazwa elementu****Lewy/Prawy****1 Nadwozie lakierowane**

1 Pokrywa przednia

2 Błotnik przedni

P

3 Drzwi boczne przednie

P

4 Pokrywa tylna

5 Błotnik tylny

P

6 Pas tylny kpl.

7 Wzmocnienie boczne z podłużnicą

P

8 Wzmocnienie czołowe kpl.

9 Próg kpl.

P

10 Szkielet błotnika tylnego z wnęką koła kpl.

P

11 Podłoga bagażnika ze wzmocnieniem (podłużnicami)

2 Wyposażenie nadwozia

12 Zderzak przedni kpl.

13 Reflektor kpl.

P

14 Lampa kierunkowskazu przedniego

P

15 Światła p/mgielne przednie

P

16 Krata wlotu powietrza kpl.

17 Zderzak tylny kpl.

18 Lampa zespolona tylna kpl.

P

19 Lusterko boczne zewnętrzne

P

20 Fotel przedni kpl.

P

21 Wykładziny podłogi

22 Układ spryskiwacza szyby (zbiornik z pompką i przewodami)

23 Sprężarka klimatyzacji

24 Kondensator klimatyzacji (skraplacz)

25 Sterownik i hydrauliczny rozdzielacz ABS + ESP

26 Czujniki ABS + ESP kpl.

3 Silnik z osprzętem

27 Wentylator chłodnicy kpl.

28 Chłodnica wody

5 Zawieszenie przednie z układem kierowniczym

29 Belka zawieszenia przedniego

30 Sprężyna lub resor

P

31 Dźwąg stabilizatora

32 Amortyzator

P

33	Wahacze i drążki reakcyjne zawieszenia	P
34	Zwrotnica	P
35	Piasta koła z łożyskami	P
36	Układ drążków kierowniczych	

6 Zawieszenie tylne

37	Belka zwieszenia tylnego	
38	Sprężyna lub resor	P
39	Drążek stabilizatora/skrętny	
40	Amortyzator	P
41	Zespół wahaczy i drążków zawieszenia	P

7 Reszta

42	Zbiornik paliwa kpl.	
43	Tarcza koła przedniego ze stopu lekkiego	P
44	Akumulator	
45	Tarcza koła tylnego ze stopu lekkiego	P

WYCENA ZESPOŁÓW POJAZDU

L.p.	Nazwa zespołu	Udział [%]	Zniszczenie [%]	Wart. poz. zesp. [PLN]
1	Nadwozie lakierowane	15	41	
2	Wyposażenie nadwozia	47	18	
3	Silnik z osprzętem	14	6	
4	Układ napędowy	6	0	
5	Zawieszenie przednie z układem kierowniczym	6	33	
6	Zawieszenie tylne	3	44	
7	Reszta	4	26	
8	Generator i silniki elektryczne	3	0	
9	Akumulatory napędu	2	0	

Bazowa wartość głównych zespołów pojazdu

WYLICZENIE WARTOŚCI POJAZDU W STANIE USZKODZONYM**Metoda stopnia uszkodzenia**

Wartość pojazdu nieuszkodzonego przy założonym wieku	
Stopień uszkodzenia	
Współczynnik stopnia uszkodzenia	
Współczynnik uszkodzeń ukrytych	
Współczynnik zbywalności pojazdu uszkodzonego	
Wynik metody stopnia uszkodzenia	

PODSUMOWANIE

Wartość pojazdu uszkodzonego określona: Metodą stopnia uszkodzenia.

WARTOŚĆ RYNKOWA BRUTTO PO ZAOKRĄGLENIU

Zaokrąglona wartość pojazdu uszkodzonego

Różnica wartości pojazdu przed i po szkodzie

Współczynnik kosztu naprawy wzg. wartości rynkowej

Wykonawca opinii : Rafał Choromański/zatw. Pion Weryfikacyjny eRzecznawcy

Zleceniodawca: CARARENA - Aukcje Samochodowe

Adres: ul. Budowlanych 7, 62-081 Baranowo

Zlec. pismo, znak: 17/12/08/2025/CarArena STANDARD

z dnia: 12.08.2025

Zadanie: Określenie wartości rynkowej pojazdu przed szkodą oraz jego wartości w stanie uszkodzonym

DANE IDENTYFIKACYJNE POJAZDU

Dane: [O] VIII-2025

Marka: TOYOTA


Rok produkcji: 2024

Model: Corolla 1.8 Hybrid MR`23 E6d

Wersja: Style e-CVT

Nr rejestracyjny: WL8769W

Rodzaj pojazdu: Samochód osobowy

OPIS POWŁOKI LAKIEROWEJ**INFORMACJE DODATKOWE**

Podane przedziały grubości powłoki lakierowej, dotyczą punktów pomiarowych. Nie mogą być traktowane jako gwarancja, że grubość powłoki lakierowej w innych punktach nie wykracza poza te przedziały. Pomiar powłoki lakierowej został wykonany urządzeniem będącym w posiadaniu rzeczoznawcy. Pomiar wykonany innym przyrządem może się różnić.

Marka: TOYOTA
Model: Corolla 1.8 Hybrid MR`23 E6d
Wersja: Style e-CVT
Rodzaj pojazdu: Samochód osobowy

Rok produkcji: 2024

Nr rejestracyjny: WL8769W



002



001



003



004



005



006



007



008



048



047



009



010




011



012




013



014



015



016



017



018



019



020



021



022



023



024



025



026



027



028



029



030



031



032



033



034




035




036



037




038



039



040



041



042



043



044



045



046



049



050



051



052



053



054